




®

**WÜRTH**

# master


## PS 350

Bedienungsanleitung  
Operating Instructions  
Istruzioni d'uso  
Notice d'utilisation  
Instrucciones para el manejo  
Instruções de utilização  
Gebruiksaanwijzing  
Betjeningsvejledning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Bruksanvisning  
Οδηγίες χειρισμού  
Kullanım kılavuzu  
Instrukcja obsługi  
Kezelési Utasítás  
Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instructiuni de utilizare  
Navodila za uporabo  
Ръководство на потребителя  
Kasutusjuhend  
Vartojimo informaciją  
Ekspluatācijas instrukcija  
Руководство по эксплуатации






PS 350 - Titel Seite 1 Dienstag, 3. Februar 2004 11:32 11




HKS14 Schmuck 45,0° 175,0 LPI















<b>D</b>	.....	6...	9
<b>GB</b>	.....	10...	13
<b>I</b>	.....	14...	17
<b>F</b>	.....	18...	21
<b>E</b>	.....	22...	25
<b>P</b>	.....	26...	29
<b>NL</b>	.....	30...	33
<b>DK</b>	.....	34...	37
<b>N</b>	.....	38...	41
<b>FIN</b>	.....	42...	45
<b>S</b>	.....	46...	49
<b>GR</b>	.....	50...	53
<b>TR</b>	.....	54...	57
<b>PL</b>	.....	58...	61
<b>H</b>	.....	62...	65
<b>CZ</b>	.....	66...	69
<b>SK</b>	.....	70...	73
<b>RO</b>	.....	74...	77
<b>SLO</b>	.....	78...	81
<b>BG</b>	.....	82...	85
<b>EST</b>	.....	86...	89
<b>LT</b>	.....	90...	93
<b>LV</b>	.....	94...	97
<b>RUS</b>	.....	98...	101









A



B







**D****Zu Ihrer Sicherheit**

**Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen. Lassen Sie andere Personen, die mit dieser Säge arbeiten sollen, vorher diese Bedienungsanleitung lesen.**



Das Gerät darf nicht feucht sein und auch nicht in feuchter Umgebung betrieben werden.



Vor jeder Benutzung Gerät, Kabel und Stecker überprüfen. Werden Schäden festgestellt, das Gerät nicht weiter benutzen. Reparatur nur von einem Fachmann durchführen lassen. Gerät nie selbst öffnen.



Schutzbrille und Gehörschutz tragen.  
Bei langen Haaren Haarschutz tragen. Nur mit enganliegender Kleidung arbeiten.



Zum Einsetzen und Wechseln des Sägeblattes Schutzhandschuhe tragen.



Holzstaub ist gesundheitsschädlich. Staubschutzmaske tragen!

- Ziehen Sie vor allen Einstellarbeiten oder dem Anbau von Zubehör den Netzstecker aus der Steckdose.** Die Säge könnte unbeabsichtigt anlaufen und zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei arbeitende Sägeblätter verwendet werden; rissige oder verbogene Sägeblätter sind sofort auszuwechseln. Halten Sie die Sägeblätter scharf. Es dürfen grundsätzlich nur Würth-Sägeblätter verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Trennscheiben.
- Bei der Montage des Sägeblattes auf die Schnittrichtung achten.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Vorrichtungen, die das Sägeblatt abdecken, einwandfrei funktionieren.
- Lösen Sie einen verklemmten Sägeblattschutz sofort. Verwenden Sie das Gerät nie mit verklemmtem oder blockiertem Sägeblattschutz. Blockieren Sie niemals den Sägeblattschutz.
- Stellen Sie sicher, dass die Säge vor Gebrauch auf einer ebenen, festen Arbeitsfläche montiert oder aufgestellt wird.** Eine ebene und feste Arbeitsfläche verringert die Gefahr dass die Säge instabil wird.



**Verwenden Sie möglichst immer Spannvorrichtungen um das Werkstück zu sichern. Wird das Werkstück von Hand festgehalten, so muss sich Ihre Hand immer außerhalb des Bereiches befinden, der durch das Symbol „Hände-Weg“ am Sägetisch gekennzeichnet ist.** Wenn Sie Ihre Hände innerhalb des „Hände-Weg“ Bereiches legen, können diese leicht abrutschen und in das Sägeblatt gezogen werden.

- Verwenden Sie diese Säge nicht, um damit Stücke zu sägen, die zu klein sind, um sicher gehalten werden zu können.** Zu kleine Werkstücke werden von der Säge mitgerissen und können zu schweren Verletzungen führen.
- Bereiten Sie Ihre Arbeit vor. Unterstützen Sie Werkstücke, die breiter oder länger als die Tischoberfläche sind, durch geeignetes Zubehör wie beispielsweise Tische, Sägebänke oder Tischverlängerungen.** Werkstücke, die länger oder breiter als der Sägetisch sind, können abkippen wenn sie nicht sicher festgespannt werden. Falls das Werkstück oder das abgeschnittene Werkstückende abkippt, kann dies die Schutzhülle hochdrücken oder durch das rotierende Sägeblatt weggeschleudert werden.
- Überprüfen Sie vor dem Sägevorgang Ihr Werkstück. Spannen Sie das Werkstück, falls es gebogen oder verzogen ist, mit der nach außen gebogenen Seite gegen den Anschlag des Sägetisches.** Stellen Sie stets sicher, dass zwischen Werkstück, Anschlag und Sägetisch kein Freiraum entlang der Schnittlinie entsteht. Gebogene oder verzogene Werkstücke können sich verdrehen oder umherschlagen und das rotierende Sägeblatt während des Sägevorganges verklemmen.
- Bereiten Sie das Sägen von unregelmäßig geformten Werkstücken vor, dass das Werkstück nicht verrutschen, das Sägeblatt nicht verklemmen und nicht aus Ihrer Hand gerissen werden kann.** Eine Zierleiste muss beispielsweise flach aufliegen oder durch eine Halterung gesichert werden, damit sich diese während des Sägevorganges nicht verdrehen, umherschlagen oder verrutschen kann.

**Verwenden Sie immer Spannvorrichtungen oder Halterungen die geeignet sind, um runde Werkstücke wie z. B. Holzdübel, Stangen oder Rohre sicher zu befestigen.** Stangen neigen dazu, sich beim Sägen zu drehen. Dadurch verhaken sich die Sägezähne und ziehen das Werkstück mit Ihrer Hand in das Sägeblatt.

**Gebrauchen Sie nicht eine andere Person als Ersatz für eine Tischverlängerung oder als zusätzliche Abstützung.** Instabiles Abstützen des Werkstückes kann zum Klemmen des Sägeblattes führen. Das Werkstück kann während des Sägevorganges verrutschen und Sie und die Hilfsperson in das rotierende Sägeblatt ziehen.

Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt werden.

Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und Zwingen festgezogen sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Entfernen Sie den Werkzeugschlüssel von der Befestigungsschraube des Sägeblattes, bevor Sie das Gerät einschalten.

**Verwenden Sie die Säge nicht, wenn sich neben dem Werkstück selbst noch Werkzeuge oder Holzreste auf dem Sägetisch befinden.** Kleine Bruchstücke, lose Holzteile oder andere Objekte die das drehende Sägeblatt berühren, können mit hoher Geschwindigkeit gegen den Bediener geschleudert werden.

**Kreuzen Sie Ihre Hände niemals über der gedachten Schnittlinie.** Das Festhalten des Werkstückes „Über-Kreuz“, wie z. B. die linken Seite des Werkstückes mit der rechten Hand, ist sehr gefährlich.

**Führen Sie das Werkstück nicht in das Sägeblatt oder sägen Sie nicht auf andere Art und Weise „freihändig“.** Das Werkstück muss sicher aufliegen, eingespannt oder von Hand festgehalten werden. Die Säge muss langsam und mit einer Geschwindigkeit durch das Werkstück durchgeführt werden, die den Motor der Säge nicht überlastet.

**Warten Sie bis das Sägeblatt die maximale Drehzahl erreicht hat, bevor Sie das Werkstück berühren.** Dadurch wird ein Wegschleudern von Werkstücken vermieden.

**Sägen Sie nur ein Werkstück in einem Arbeitsgang.** Mehrere Werkstücke können nicht ausreichend eingespannt oder festgehalten werden und verklemmen das Sägeblatt oder verschieben sich während des Sägevorganges.

**Falls das Werkstück oder das Sägeblatt klemmt oder festfährt, die Säge sofort ausschalten.** Warten Sie bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind und ziehen Sie den Netzstecker. Befreien Sie das verklemmte Material. Das Weitersägen im verklemmten Material kann zu Unfällen und zur Beschädigung der Säge führen.

**Wenn sich das Sägeblatt plötzlich verklemmt entsteht ein Gegendrehmoment, das zum Rückschlag des Gerätes führt.** Lassen Sie deshalb sofort den Ein-/Ausschalter los, wenn sich das Sägeblatt verklemmt oder festhält.

  
**Greifen Sie nicht in den hinteren, ungeschützten Bereich des Sägeblattes und der Anschlagschiene, wenn sie das Werkstück hinunterdrücken oder festhalten oder wenn Sie Holzspäne entfernen.** Die Nähe des rotierenden Sägeblattes zu Ihrer Hand ist nicht erkennbar und Sie können ernsthaft verletzt werden.

**Das abgeschnittene Werkstück darf nicht verklemmen oder aus anderen Gründen gegen das rotierende Sägeblatt gedrückt werden.** Wird es beispielsweise durch Längsanschläge eingeklemmt, kann es sich im Sägeblatt verkeilen und heftig weggeschleudert werden.

Heben Sie das Sägeblatt aus der Schnittfuge im Werkstück hoch, bevor Sie die Säge ausschalten.

**Versuchen Sie nicht, die Maschine bei hoher Geschwindigkeit anzuhalten, indem Sie ein Werkzeug oder einen anderen Gegenstand gegen das Sägeblatt drücken.** Dies könnte zu schweren Unfällen führen.

**Beim Abbremsen kann der Sägekopf nach unten geschlagen werden.** Seien Sie auf diese Reaktion vorbereitet, falls Sie einen unvollständigen Sägeschnitt durchführen oder den Schalter loslassen, bevor sich der Sägekopf nicht vollständig in der unteren Position befindet.

**Die Rückstellung des Sägekopfes in die Ausgangsposition darf nicht durch Sägespäne oder Ablagerungen behindert werden.** Der Sägeblattschutz kann ansonsten nicht vollständig schließen. Es besteht große Verletzungsgefahr durch das ungeschützte Sägeblatt.

**Verarbeiten Sie keine Metallwerkstoffe.** Der entstehende Metallstaub kann die Schutzwirkung beeinträchtigen und einen elektrischen Schlag verursachen.

**Zur Kennzeichnung des Gerätes nicht in das Gehäuse bohren oder Nieten anbringen.** Die Schutzwirkung ist dann nicht mehr gewährleistet. Verwenden Sie Klebeschilder.

**Nur Original-Würth-Zubehör verwenden.**

**Weitere Sicherheitshinweise siehe Beilage.**



## Gerätekennwerte

<b>Kapp- und Gehrungssäge</b>	<b>PS 350</b>
Artikelnummer	0701 315 X
Aufnahmleistung	1600 W
Abgabeleistung	800 W
Leeraufdrehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Aufnahmbohrung des Sägeblattes	30 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	305 mm
Gehrungswinkel rechts, links (max.)	60°/50°
Neigungswinkel rechts, links (max.)	48°
Schnitttiefe x Schnittbreite (max.)	
- Geradschnitt, 90°	91 x 305 mm
- Gehrung 45°, Neigung 0° (links)	91 x 216 mm
- Gehrung 90°, Neigung 45° (links)	64 x 305 mm
- Gehrung 90°, Neigung 45° (rechts)	43 x 305 mm
Abmessungen	660 x 589 x 871 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	27,0 kg
Schutzklasse	□/II

## Geräteelemente

- 1 Ein-/Ausschalter
- 2 Unterer Sägeblattschutz
- 3 Anschlagschiene, rechts
- 4 Gehrungshebel
- 5 Gehrungsverriegelung
- 6 Skala für Gehrungswinkel
- 7 Drehtisch
- 8 Anschlagschiene, links
- 9 Bohrungen für Werkbankmontage
- 10 Rahmen
- 11 Rahmenstütze
- 12 Feststellhebel für Neigungswinkeleinstellung
- 13 Schraube für Neigungswinkelanschlag
- 14 Entriegelungshebel für Neigungswinkelanschlag
- 15 Werkzeugschlüssel
- 16 Führungsstangen
- 17 Spanauswurf/Anschluss für Spanabsaugung
- 18 Transportsicherung
- 19 Transportgriff
- 20 Justierschrauben für Führungsstangen-Spiel
- 21 Feststellschraube für Führungsstangen
- 22 Einstellschraube für Tiefenanschlag
- 23 Tiefenanschlag
- 24 Feststellschrauben für Anschlagschienen
- 25 Aussparung
- 26 Sägetischeinsatz
- 27 Spindelarretierung
- 28 Entriegelungshebel für Sägekopf
- 29 Handgriff

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.

## Symbole und Bedeutung



Schutzisolierung, Schutzklasse II



ACHTUNG: Gefahrenbereich, „Hände weg“



ACHTUNG: Gefahrenbereich, Verletzungsgefahr durch das ungeschützte Sägeblatt



Hinweis zur Einstellung des Lagerspiels

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist bestimmt, Paneele, Profile, Latten und Leisten aus Holz, Holz-Verbundwerkstoffen oder Kunststoff unter Verwendung geeigneter Sägeblätter zu sägen. Das Gerät ist nicht zum Sägen von Eisenmetallen geeignet.

Für Schäden bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch haftet der Benutzer.

## Lieferumfang

Die Verpackung enthält:

- 1 vormontierte Säge
- 1 Werkzeugschlüssel
- 1 Rahmenstütze
- 1 Bedienungsanleitung

## Montage

### Transportsicherung lösen (siehe Bild C)

Drücken Sie den Sägekopf etwas nach unten und ziehen Sie den Stift der Transportsicherung **18** heraus. Bewegen Sie den Sägekopf nach oben in die Ausgangsposition.

### Stütze montieren (siehe Bild D)

Stecken Sie die Rahmenstütze **11** in die beiden Aufnahmen **31** ein. Montieren Sie die Rahmenstütze so, dass Sie auf der Unterlage aufliegt. Ziehen Sie die Schrauben **30** fest. Zur besseren Handhabung kann die Rahmenstütze beim Transport eingeschoben werden.

### Tischmontage

Zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung muss das Gerät auf einer dafür geeigneten Unterlage (z. B. Holztisch, Werkbank etc.) montiert werden. Auf sicheren Stand des Arbeitstisches achten.

Je nach Einsatzzweck kann die Montage stationär oder flexibel, wie beispielsweise auf einem Würth-Sägetisch, erfolgen (Zubehör).

Die Auflagepunkte des Gerätes sind mit vier Bohrungen **9** ausgestattet (siehe Bild A). Stecken Sie die passenden Schrauben in die Bohrungen und befestigen Sie das Gerät mit entsprechenden Muttern und Scheiben von der Unterseite.

## Sägeblatt einsetzen/wechseln

Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker!

 Die Zähne des Sägeblattes sind sehr scharf und können Verletzungen verursachen. Tragen Sie zum Einsetzen und Wechseln des Sägeblattes Schutzhandschuhe!

Drücken Sie niemals den Knopf der Spindelarretierung **27** während sich das Sägeblatt noch dreht.

Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren höchstzulässige Drehzahl mindestens so hoch ist wie die Leerlaufdrehzahl des Gerätes.

Verwenden Sie nur Sägeblätter, die von Würth freigegeben sind und der Norm EN 847-1 entsprechen.

Verwenden Sie das zum Werkstoff passende Sägeblatt.

HSS-Sägeblätter dürfen nicht verwendet werden.

Lösen Sie die Schraube **32** und schwenken Sie den Sägeblattschutz **34** nach oben.

Drücken Sie die Spindelarretierung **27** und drehen Sie das Sägeblatt von Hand, bis die Arretierung einrastet. Halten Sie die Spindelarretierung gedrückt, damit das Sägeblatt sich nicht drehen kann (siehe Bild F).

Lösen Sie die Sägeblattschraube **33**, indem Sie diese mit dem Werkzeugschlüssel **im Uhrzeigersinn (!)** drehen. Entfernen Sie die Sägeblattschraube **33** sowie den Außenflansch **35** (siehe Bild E).

Drücken Sie den Entriegelungshebel **28**, bewegen Sie den unteren Sägeblattschutz nach oben und entfernen Sie das Sägeblatt **36**.




Setzen Sie beim Einbau das Sägeblatt **36** auf die Aufnahme am Innenflansch; achten Sie darauf, dass die Spitzen der unteren Sägeblattzähne zu den Anschlagschienen **3** und **8** zeigen.

Halten Sie die Spindelarretierung **27** gedrückt und ziehen Sie die Sägeblattschraube **33** fest, indem Sie diese **gegen den Uhrzeigersinn (!)** drehen.





PS 350 - D Seite 7 Dienstag, 3. Februar 2004 1:14 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Grundeinstellung

Das Gerät wurde bereits werksseitig justiert. Nach dem Transport oder bei ungenauen Schnittwinkeln kann jedoch eine Neustellung erforderlich werden.



**Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker!**

- **Winkel zwischen Sägeblatt und Anschlag prüfen/justieren**
- Ziehen Sie den Gehrungshebel **4** und die Gehrungsverriegelung **5** nach oben. Schwenken Sie den Drehtisch **7** soweit, bis die Gehrungsverriegelung bei  $0^\circ$  einrastet.
- Bewegen Sie den Sägekopf nach unten und sichern Sie ihn in dieser Position mit der Transportsicherung **18**.
- Legen Sie eine Winkellehre **38** gegen den unteren Teil des Anschlages **37** und des Sägeblattes **36** (siehe Bild **G**). Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit der Winkellehre.

**Falls der Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag nicht genau  $90^\circ$  beträgt:**

- Lösen Sie die vier Schrauben **39** und bewegen Sie den Drehtisch **7** und die Skala **6** nach links oder rechts, bis das Sägeblatt genau im rechten Winkel zum Anschlag steht (siehe Bild **H**).
- Drücken Sie den Gehrungshebel **4** nach unten.
- Ziehen Sie die vier Schrauben **39** fest.
- Der Zeiger **41** muss nun „ $0^\circ$ “ anzeigen. Falls die Anzeige nicht stimmt, die Schraube **40** lösen und den Zeiger auf „ $0^\circ$ “ stellen. Die Schraube **40** wieder festziehen.

## ■ Sperrstange der Gehrungsverriegelung justieren

Falls sich der Drehtisch bei festgezogenem Gehrungshebel **4** trotzdem bewegen lässt, muss die Gehrungsverriegelung **5** neu justiert werden (siehe Bild **I**):

- Ziehen Sie den Gehrungshebel **4** nach oben.
- Ziehen Sie die Schraube **42** der Sperrstange fest.
- Lösen Sie die Schraube **42** wieder um ca.  $1/4$  Umdrehung. Dadurch wird das erforderliche Spiel zwischen Gehrungsverriegelung und Drehtisch eingestellt.

## ■ Winkel zwischen Sägeblatt und Sägetisch prüfen/justieren

- Lösen Sie den Feststellhebel **12** und stellen Sie am Zeiger **43**  $0^\circ$ -Neigungswinkel ein (siehe Bild **K**). Ziehen Sie den Feststellhebel **12** wieder fest.
- Schieben Sie den Sägekopf soweit wie möglich nach hinten und ziehen Sie den Flügelschraube **21** fest.
- Stellen Sie eine Winkellehre **38** auf den Tisch und vertikal gegen das Sägeblatt **36** (siehe Bild **J**). Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit der Winkellehre.

**Falls der Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem Sägetisch nicht genau  $90^\circ$  beträgt:**

- Lösen Sie den Feststellhebel **12**.
- Drücken Sie den Sägekopf nach rechts und drehen Sie die Schraube **46** soweit, bis das Sägeblatt genau im rechten Winkel zum Sägetisch steht (siehe Bild **K**).
- Der Zeiger **43** muss nun „ $0^\circ$ “ anzeigen. Falls die Anzeige nicht stimmt, die Schraube **44** lösen und den Zeiger auf „ $0^\circ$ “ stellen. Die Schraube **44** wieder festziehen.

## ■ Neigungswinkelanschläge prüfen/justieren

Vor Justierung der Neigungswinkelanschläge muss zuvor eine Prüfung/Justierung des Winkels zwischen Sägeblatt und Sägetisch durchgeführt worden sein (siehe vorhergehenden Abschnitt).

Beide Neigungswinkelanschläge sind beliebig zwischen  $45^\circ$  und  $48^\circ$  einstellbar. Als Beispiel für den Einstellvorgang wird die gängige  $45^\circ$  Einstellung beschrieben.

### Neigungswinkelanschlag $45^\circ$ , links (siehe Bild **K**):

- Lösen Sie den Feststellhebel **12** und schwenken Sie den Sägekopf nach links.
- Der Zeiger **43** muss nun „ $45^\circ$ “ anzeigen. Falls die Anzeige nicht stimmt, die Schraube **13** lösen und den Zeiger auf „ $45^\circ$ “ stellen.

## Neigungswinkelanschlag $45^\circ$ , rechts (siehe Bild **K/L/M**):

- Lösen Sie den Feststellhebel **12**. Drücken Sie den Entriegelungshebel **14** um die Sägekopfsperre zu lösen. Schwenken Sie den Sägekopf nach rechts.
- Der Zeiger **43** muss nun „ $45^\circ$ “ anzeigen. Falls die Anzeige nicht stimmt, die Schraube **47** lösen und den Zeiger auf „ $45^\circ$ “ stellen.

## Inbetriebnahme

**Netzspannung beachten:** Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typschild des Gerätes übereinstimmen.

**Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme der Maschine ausreichend ist.** Der Mindestquerschnitt beträgt  $1,5 \text{ mm}^2$ . Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.

## ■ Staub-/Späneabsaugung

Beim Arbeiten entstehende Stäube können gesundheitsschädlich, brennbar oder explosiv sein. Geeignete Schutzmaßnahmen sind erforderlich. Manche Stäube gelten als krebserregend. Geeignete Staub-/Späneabsaugung verwenden und Staubschutzmaske tragen.

In Deutschland werden für Holzstaub der Staubklasse M aufgrund der TRGS 553 geprüfte Absaugeinrichtungen gefordert. Für andere Materialien muss der gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft klären.

Das Gerät kann direkt an die Steckdose eines Würth-Industriestaubsaugers mit Automatikbetrieb angeschlossen werden. Dieser wird beim Einschalten des Gerätes automatisch gestartet.

## ■ Anschlagschienen einstellen

Lösen Sie beide Flügelschrauben **24** und ziehen Sie die beiden Anschlagschienen **3** und **8** auf die gewünschte Länge heraus. Sichern Sie beide Anschlagschienen in der gewünschten Position mit den Flügelschrauben **24** (siehe Bild **N**).

**Stellen Sie die Anschlagschienen so ein, dass ein ausreichend großer Abstand zwischen Sägeblatt und Anschlagkante vorhanden ist.** Überprüfen Sie den Abstand, indem Sie den Sägekopf bei ausgeschalteter Maschine nach unten gegen den Anschlag führen.

Beim Einstellen von Neigungswinkeln mit max.  $48^\circ$  müssen die Anschlagschienen vollständig herausgezogen werden. Bei rechtsseitigen Neigungswinkeln kann es erforderlich sein, die rechte Anschlagschiene **3** vollständig zu entfernen.

## ■ Werkstück sichern

Achten Sie darauf, dass das Werkstück immer auf dem Sägetisch und den Anschlägen anliegt.

Verwenden Sie geeignete Einspannvorrichtungen falls das Werkstück gebogen oder verzogen ist.

Verwenden Sie für die Verarbeitung langer Werkstücke geeignete Tischverlängerungen und Abstützungen.

## ■ Gehrungswinkel einstellen

Der Drehtisch **7** ist mit einer Doppelbereich-Skala **6** ausgestattet:

- vordere Skala: Anzeige des Gehrungswinkels
  - hintere Skala: Anzeige des ergänzenden Gehrungswinkels zu  $90^\circ$
- Ziehen Sie den Gehrungshebel **4** und die Gehrungsverriegelung **5** nach oben. Drehen Sie den Sägetisch in die entsprechende Richtung und stellen Sie auf der Skala **6** mit dem Zeiger **41** das gewünschte Maß ein (siehe Bild **O**). Die Gehrungsverriegelung rastet bei  $0^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $22,5^\circ$ ,  $31,6^\circ$ ,  $45^\circ$  und  $50^\circ$  (links) bzw.  $60^\circ$  (rechts) automatisch ein.

Zur Einstellung präziser Gehrungswinkel ist der Zeiger **41** zusätzlich mit einer Vernier-Skala **48** ausgestattet. Damit lassen sich Zwischenwerte mit einer Genauigkeit von  $\pm 1/4^\circ$  einstellen.

Als Beispiel wird eine Einstellung für einen Gehrungswinkel von  $24 1/4^\circ$  (rechts) gezeigt (siehe Bild **O**):

- ① Stellen Sie den Zeiger **41** auf „ $24$ “ (siehe Pfeil).
- ② Drehen Sie den Sägetisch weiter nach rechts, bis die „ $0,25$ “-Markierung (rechts vom Mittelstrich) auf der Vernier-Skala **48** mit dem nächsten Teilstrich auf der Skala **6** übereinstimmt (siehe Pfeil).

Drücken Sie den Gehrungshebel **4** nach unten.

Bei Einstellung von linken Gehrungswinkel ist die Vernierskala links vom Mittelstrich zu verwenden.



## ■ Neigungswinkel einstellen

Zur Erzielung einer optimalen Handhabung wird der Neigungswinkel des Sägekopfes üblicherweise auf „links“ eingestellt. Unter ungünstigen Voraussetzungen (z. B. bei langen Werkstücken) kann es jedoch erforderlich sein den Neigungswinkel auf „rechts“ umzustellen. Hierbei muss jedoch die Sägekopfsperrre entriegelt werden.

### Neigungswinkel links:

Lösen Sie den Feststellhebel **12** und schwenken Sie den Sägekopf nach links. Falls erforderlich, den linken Neigungswinkelanschlag **13** einstellen.

### Neigungswinkel rechts:

Lösen Sie den Feststellhebel **12**. Drücken Sie zum Lösen der Sägekopfsperrre den Entriegelungshebel **14**. Schwenken Sie den Sägekopf nach rechts. Falls erforderlich, den rechten Neigungswinkelanschlag **47** einstellen.

Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel auf der Skala **45** ein (siehe Bild K).

Ziehen Sie den Feststellhebel **12** wieder fest.

## ■ Tiefenanschlag einstellen (siehe Bild P)

Das Gerät ist mit einem verstellbaren Tiefenanschlag zur Begrenzung der Sägetiefe ausgestattet. Damit lassen sich beispielsweise Nuten und Einkerbungen anfertigen:

- Schwenken Sie den Sägekopf ganz nach oben.
- Klappen Sie den Tiefenanschlag **23** nach vorne heraus.

Stellen Sie mit der Flügelschraube **22** die erforderliche Eintauchtiefe (Nuttiefe) des Sägeblattes ein. Die Eintauchtiefe ist durch praktischen Versuch zu ermitteln.

## ■ Ein- und Ausschalten

Betätigen Sie zum Einschalten der Säge den Ein-/Ausschalter **1**.

Lassen Sie zum Ausschalten des Gerätes den Ein-/Ausschalter wieder los.

Zum Sichern des Gerätes gegen unzulässige Benutzung ist der Ein-/Ausschalter mit einer Bohrung **49** versehen, in die ein Bügelschloss eingesetzt werden kann (siehe Bild Q).

## ■ Sägeschnitt ausführen

- Sichern Sie das Werkstück.
- Stellen Sie die gewünschten Gehrungs- und/oder Neigungswinkel ein.
- Zum Sägen schmaler Werkstücke, wie beispielsweise Leisten und Schienen, die Feststellschraube **21** lösen, den Sägekopf ganz nach hinten schieben und in dieser Position wieder mit der Feststellschraube **21** sichern.
- Zum Sägen breiter Werkstücke wie beispielsweise Paneele, die Feststellschraube **21** lösen, so dass die Führungsschienen mit dem Sägekopf frei beweglich sind.
- Ziehen Sie den Sägekopf am Handgriff **29** in die vordere Position.
- Drücken Sie den Entriegelungshebel **28**, schalten Sie das Gerät ein und schwenken Sie den Sägekopf nach unten in das Werkstück.
- Schieben Sie den Sägekopf mit gleichmäßigem Vorschub durch das Werkstück.
- Geben Sie den Sägekopf wieder nach oben frei. Lassen Sie den Ein-/Ausschalter **1** und den Entriegelungshebel **28** wieder los.

## Transport

- Stellen Sie den Neigungswinkel auf 0° und den Gehrungswinkel auf 60° (rechts) ein.
- Ziehen Sie den Sägekopf am Handgriff **29** nach vorne und sichern Sie die Führungsschienen in dieser Position mit der Flügelschraube **21**.
- Betätigen Sie den Entriegelungshebel **28**.
- Bewegen Sie den Sägekopf nach unten und drücken Sie den Stift der Transportsicherung **18** ein.
- Tragen Sie das Gerät immer nur mit dem Handgriff **19** oder an den beidseitigen Aussparungen **25**.

## Wartung und Reinigung

**Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker!**



Gerät und Lüftungsschlitzte stets sauber halten.

Den Spanauswurf **17** regelmäßig reinigen.

Erneuern Sie einen abgenutzten Sägetischeinsatz **26** unverzüglich.

Der Sägeblattschutz muss sich immer frei bewegen und selbstständig schließen lassen. Deshalb den Bereich um den Sägeblattschutz stets sauber halten. Staub und Späne durch Ausblasen mit Druckluft oder mit Pinself entfernen.

### Lagerspiel prüfen (siehe Bild R)

Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit durch Hin und Herbewegen des Sägekopfes, ob die Führungsschienen ein Lagerspiel aufweisen.



Zum Einstellen des Lagerspiels die beiden Schrauben **20** mit Innensechskantschlüssel SW 5 solange justieren, bis die Führungsschienen spiel-frei laufen und der Sägekopf noch leicht bewegt werden kann.

Sollte das Gerät trotz sorgfältiger Herstell- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für Würth-Elektrowerkzeuge ausführen zu lassen.

Bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 7-stellige Artikelnummer laut Typschild des Gerätes angeben.

Die aktuelle Ersatzteilliste dieses Gerätes kann im Internet unter „<http://www.wuerth.com/partsmanager>“ aufgerufen oder von der nächstgelegenen Würth-Niederlassung angefordert werden.

## Umweltschutz

### Rohstoffrückgewinnung statt Müllentsorgung



Gerät, Zubehör und Verpackung sollten einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Zum sortenreinen Recycling sind Kunststoffteile gekennzeichnet.

In Deutschland können nicht mehr gebrauchsfähige Geräte zum Recycling an Würth zurückgegeben werden.

## Gewährleistung

Für dieses Würth-Gerät bieten wir eine Gewährleistung gemäß den gesetzlichen/länderspezifischen Bestimmungen ab Kaufdatum (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein). Entstandene Schäden werden durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.

Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, werden von der Garantie ausgeschlossen.

Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn Sie das Gerät unzerlegt einer Würth-Niederlassung, Ihrem Würth-Außendienstmitarbeiter oder einer Würth-autorisierten Kundendienststelle für Elektrowerkzeuge übergeben.

## Geräusch-/Vibrationsinformation

Messwerte ermittelt entsprechend EN 61 029-2-9.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 89 dB (A);

Schallleistungspegel 102 dB (A). **Gehörschutz tragen!**

Die Hand-Arm-Vibration ist typischerweise niedriger als 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## CE Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 86/188/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG.

**CE 03**

Adolf Würth GmbH & Co. KG

M. Wölfe





R. Bauer

Änderungen vorbehalten






PS 350 - D Seite 9 Dienstag, 3. Februar 2004 1:14 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





GB

## For Your Safety



**Working safely with this machine is possible only when the operating and safety information are read completely and the instructions contained therein are strictly followed. Have other persons that want to work with this saw read these operating instructions first.**



The machine must not be damp and must also not be operated in damp surroundings.



Before each use, check the machine, cable and plug. If damage is detected, do not use the machine. Have repairs performed only by a qualified technician. Never open the machine yourself.



Wear protective glasses and hearing protection. For long hair, wear hair protection. Work only with closely fitting clothes.



For the mounting and replacing of the saw blade, wear protective gloves.



Wood dust is harmful to one's health. Wear dust protection mask!

- Before any adjustment work or the assembly of accessories, pull the mains plug out of the power socket. The machine could start unintentionally and lead to serious injuries.
- Only sharp saw blades in perfect working condition should be used; cracked or bent saw blades should be discarded and replaced at once. Keep the saw blades sharp. As a general rule, only Würth saw blades are permitted for use.
- Do not use cutting discs.
- Pay attention to the cutting direction when assembling the saw blade.
- Ensure that all devices covering the saw blade are in perfect working order.
- Free a jammed saw blade guard immediately and do not use the saw if the guard is jammed. Never block the saw blade guard.
- Before using, ensure that the saw is mounted or set up on a level and sturdy working surface. A level and sturdy working surface reduces the danger of the saw becoming unstable.



**Always use clamping fixtures to secure the workpiece whenever possible. If the workpiece is held by hand, then your hand must always be positioned outside of the area designated by the "Hands off" symbol on the saw table. If you position your hands within the "Hands off" area, they can easily slip off and be drawn into the saw blade.**

- Do not use this saw to saw workpieces that are too small to be held securely. Workpieces that are too small are drawn in by the saw and can lead to serious injuries.
- Prepare your work. Support workpieces that are wider or longer than the surface of the table using suitable accessories, e.g., tables, saw stands or table extensions. Workpieces that are longer or wider than the saw table can tip up or tilt when not securely clamped. When the workpiece or the cut off workpiece end tips up or tilts, it can press up the protection guard or be thrown up by the rotating saw blade.
- Check your workpiece before sawing. If your workpiece is bent or warped, clamp it against the fence of the saw table with the outwards bent side. Always ensure that no clearance develops between workpiece, fence and saw table alongside the cutting line. Bent or warped workpieces can twist or be thrown about and seize the rotating saw blade during the sawing procedure.
- Prepare the sawing of irregularly shaped workpieces in such a manner that the workpiece cannot slip away, cannot be torn out of your hand and that the saw blade cannot seize or jam. As an example, a trimming or strip must be supported flat or be secured by means of a fixture so that it cannot twist, slip off or be thrown up during the sawing procedure.
- Always use clamping fixtures or holding devices that are suitable for secure fastening of workpieces such as wooden dowels, strips or tubes. Strips have the tendency to turn while being sawed. This causes the saw teeth to wedge and forces the workpiece with your hand toward the saw blade.

□ Do not use another person as a replacement for a table extension or an additional support. Unstable supporting of the workpiece can lead to seizing/wedging of the saw blade. The workpiece can slip away during the sawing procedure and pull you and your helper toward the rotating saw blade.

□ Remove all nails and metal objects from the workpiece before starting work.

□ Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting any operation.

□ Remove the open-end spanner from the saw blade fastening bolt before switching the machine on.

□ Do not use the saw when other tools or wood remainders are aside of the workpiece on the saw table. Small scraps, loose wood parts or other objects that come in contact with the rotating saw blade can be flung against the operator with high speed.

□ Never cross your hands over the visualized cutting line. Holding the workpiece "over cross", e.g. holding the left side of the workpiece with the right hand, is very dangerous.

□ Do not guide the workpiece into the saw blade or do not saw "free-handed" in any other manner. The workpiece must be securely supported, clamped or held tightly by hand. The saw must be led slowly through the workpiece and at a feed rate that does not overload the motor of the saw.

□ Wait until the saw blade has reached the maximum speed before touching the workpiece. This prevents workpieces from being thrown up or away.

□ Only saw one workpiece per work step. Several workpieces cannot be clamped or held sufficiently and seize the saw blade or move during the sawing process.

□ In case the workpiece or the saw blade jams or seizes, immediately switch off the saw. Wait until all movable parts have come to a standstill and pull the mains plug. Free the seized or jammed material. Continued sawing in jammed material can lead to accidents and damage the saw.

□ When the saw blade suddenly jams, a counter-torque develops which leads to kickback of the machine. Therefore, immediately release the On/Off switch when the saw blade jams or seizes.

 **Do not reach into the rear, unprotected area of the saw blade and the fence while pressing down or holding tight the workpiece or when removing wood chips.** The clearance of the rotating saw blade to your hand is not visible, and you could get seriously injured.

□ The cut off workpiece must not jam or be pressed against the rotating saw blade for other reasons. If, as an example, it is jammed by means of a ripping fence, it can wedge or get caught in the saw blade and be flung up violently.

□ Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the switch.

□ Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or other means against the blade; serious accidents can be caused unintentionally in this way.

□ While being braked, the saw head can be forced downward abruptly. Be prepared for this reaction when carrying out an incomplete cut or releasing the switch before the saw head is not located completely in the lower position.

□ Returning the saw head to the starting position must not be restricted through sawdust/wood chips or deposits. Otherwise, the saw blade guard cannot fully close. The danger of injury is large due to the unprotected saw blade.

□ Do not saw metal materials. The developing metal dust can influence the protective insulation and cause an electrical shock.

□ To mark the machine, do not drill into the housing or attach rivets. The double insulation is then no longer guaranteed. Use adhesive labels.

□ Use only original Würth parts and accessories.

□ For further notes on safety refer to enclosed sheet.



## Tool Specifications

<b>Cross-cut Mitre Saw</b>	<b>PS 350</b>
Article number	0701 315 X
Power consumption	1600 W
Output power	800 W
No-load speed	4000 rpm
Mounting bore of the saw blade	30 mm
Saw blade dia. (max.)	305 mm
Mitre angle, right/left (max.)	60°/50°
Bevel angle, right/left (max.)	48°
Cutting depth x cutting width (max.)	
- cross-cut, 90°	91 x 305 mm
- mitre, 45°, bevel, 0° (left)	91 x 216 mm
- mitre, 90°, bevel, 45° (left)	64 x 305 mm
- mitre, 90°, bevel, 45° (right)	43 x 305 mm
Dimensions	660 x 589 x 871 mm
Weight (without accessories)	27.0 kg
Protection class	□/II

## Machine Elements

- 1 ON/OFF-switch
- 2 Lower blade guard
- 3 Stop rail, right-hand side
- 4 Mitre lever
- 5 Mitre latch
- 6 Mitre scale
- 7 Rotating table/mitre arm
- 8 Stop rail, left-hand side
- 9 Bench mounting holes
- 10 Base
- 11 Base stabiliser
- 12 Bevel clamp handle
- 13 Bevel stop screw
- 14 Release lever for bevel angle stop
- 15 Socket wrench
- 16 Traverse bars
- 17 Sawdust ejector/connection for dust extraction
- 18 Transport safety
- 19 Transport handle
- 20 Adjusting screws for guide-rod clearance
- 21 Locking screw for guide rods
- 22 Adjusting screw for depth stop
- 23 Depth stop
- 24 Locking screws for stop rail
- 25 Recess
- 26 Blade slot
- 27 Spindle lock
- 28 Head lock up release lever
- 29 Carrying handle

Not all of the accessories illustrated or described are included as standard delivery.

## Symbols and Meaning



Protective insulation, protection class II



CAUTION: Danger area, "Hands off"



CAUTION: Danger area, danger of injury through the unprotected saw blade



Note for adjustment of the bearing play

## Intended Use

The machine is intended for sawing of panels, profiles, wooden laths and strips, as well as plastics or composite wood materials when using suitable saw blades. The machine is not suitable for sawing of metal or non-ferrous alloys.

The user is responsible for damage caused by usage other than intended for.

## Scope of Delivery

The package contains:

- 1 Partly assembled machine
- 1 Socket wrench
- 1 Base stabiliser
- 1 Instruction manual

## Assembly

### Loosening the Transport Safety (see Fig. C)

Press the saw head slightly downward and pull out the pin of the transport safety 18. Move the saw head upward to the starting position.

### Mounting the Frame Support (see Fig. D)

Insert the frame support 11 into the two supporting bores 31. Mount the frame support in such a manner that it rests on the supporting surface. Tighten the screws 30. For better handling during transport, the frame support can be slid in.

### Bench Mounting

To ensure secure handling, the machine must be mounted on a suitable support (e.g. work bench, wooden table, etc.). When mounting the machine, ensure that the workbench is standing securely.

Depending on the application, the machine can be mounted stationary or flexible, e.g. on a Würth saw table (accessory).

The supporting points of the machine are fitted with four bores 9 (see Fig. A). Insert the fitting bolts into the bores and fasten the machine with the corresponding nuts and washers from the bottom side.

## Inserting/Replacing Saw Blades



Before any work on the machine itself, pull the plug from the socket!

The teeth of the saw blade are very sharp and can lead to injuries. Wear protective gloves when inserting or replacing the saw blade!

Never press the spindle lock 27 while the blade is rotating.

Use only saw blades where the maximum allowable speed is at least as high as the no load speed of the machine.

Use only saw blades that are authorized by Würth and correspond with the EN 847-1 Standard.

Use saw blades that correspond to the material to be cut.

HSS saw blades (high-speed steel) may not be used.

Loosen the screw 32 and tilt the saw blade guard 34 upward.

Press the spindle lock 27 and rotate the blade by hand until you feel the lock engage. Continue to hold the spindle lock in to keep the blade from turning (see Fig. F).

Using the socket wrench, loosen the blade bolt 33 by turning clockwise (!). Remove the blade bolt 33, its washer and the outer flange 35 (see Fig. E).

Press the release lever 28, move the bottom saw blade guard upward and remove the saw blade 36.



Install the new saw blade 36 onto the shoulder provided on the inner flange making sure that the teeth at the bottom edge of the blade are pointing towards the fence 3/8 (away from the operator).

Tighten the blade bolt 33 by turning counter-clockwise (!) while holding the spindle lock 27 engaged with your other hand.





PS 350 - GB Seite 11 Dienstag, 3. Februar 2004 1:17 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



## Basic Adjustment

The machine has already been factory-set. However, after transport or for inaccurate cutting angles, readjusting can be required.

 **Before any work on the machine itself, pull the plug from the socket!**

### ■ Checking and Adjusting the Blade to the Fence

- Pull the mitre lever 4 and the positive stop lever 5 upward. Turn the rotating table 7 until the positive stop lever engages at 0°.
- Move the saw head downward and lock it in this position with the transport safety 18.
- Place a square 38 against the lower part 37 of the fence and blade 36 (see Fig. G). Do not touch the tips of the blade teeth with the square.

If the saw blade is not exactly at 90° to the fence:

- Loosen the four screws 39 and move the scale 6/mitre arm assembly 7 left or right until the blade is at 90° to the fence as measured with the square (see Fig. H).
- Push the mitre lever 4 downward.
- Tighten the four screws 39.
- The pointer 41 must now indicate "0°". If the indication is incorrect, loosen the screw 40 and set the pointer to "0°". Tighten screw 40 again.

### ■ Adjusting the Blocking Rod of the Positive Stop Lever

- If the rotating table can still be moved despite the mitre lever 4 being pulled tight, then the positive stop lever 5 must be readjusted (see Fig. I):
- Pull the mitre lever 4 upward.
- Tighten the screw 42 of the blocking rod.
- Loosen screw 42 again by approx. 1/4 of a turn. This sets the required clearance between positive stop lever and turning table.

### ■ Checking and Adjusting the Blade to the Table

- Loosen the bevel clamp lever 12 and set the bevel angle to 0° on the bevel indicator 43 (see Fig. K). Tighten the bevel clamp lever 12 again.
- Push the saw head back as far as possible and tighten the wing bolt 21.
- Place a set square 38 on the table and up against the blade 36 (see Fig. J). Do not touch the tips of the blade teeth with the square.

If the angle between saw blade and saw table is not exactly 90°:

- Loosen the bevel clamp lever 12.
- Press the saw head toward the right and turn the screw 46 until the saw blade is in a precise right angle to the saw table (see Fig. K).
- The pointer 43 must now indicate "0°". If the indication is incorrect, loosen the screw 44 and set the pointer to "0°". Tighten screw 44 again.

### ■ Checking/Adjusting the Bevel Angle Stops

- Before adjusting the bevel angle stops, the angle between saw blade and saw table must have been checked/adjusted first (see previous section).
- Both bevel angle stops are adjustable between 45° and 48°. The 45° adjustment is described as an example for the adjusting procedure.

**Bevel angle stop at 45°, left (see Fig. K):**

- Loosen the bevel clamp lever 12 and pivot the saw head to the left
- The pointer 43 must now indicate "45°". If the indication is incorrect, loosen the screw 13 and set the pointer to "45°".

**Bevel angle stop at 45°, right (see Fig. K/L/M):**

- Loosen the bevel clamp lever 12. Press the release lever 14 in order to loosen the saw-head lock. Pivot the saw head to the right.
- The pointer 43 must now indicate "45°". If the indication is incorrect, loosen the screw 47 and set the pointer to "45°".

## Initial Operation

**Observe correct mains voltage:** The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the machine.

**If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable for the power input of this machine.** The minimum conductor size is 1.5 mm<sup>2</sup>. When using a cable reel, always unwind the cable completely.

### ■ Dust/Chip Extraction

 **The dust that is produced while working can be detrimental to health, inflammable or explosive. Suitable safety measures are required. Some dusts are regarded as carcinogenic. Use suitable dust/chip extraction and wear a dust respirator.**

The machine can be plugged directly to the socket of a Würth industrial vac with automatic operation. The vac will be started automatically when switching the machine on.

### ■ Adjusting the Stop Rails

Loosen both wing bolts 24 and pull out both stop rails 3 and 8 to the desired length. Lock both stop rails in the desired position by means of the wing bolts 24 (see Fig. N).

**Adjust the stop rails in such a manner that a sufficiently large clearance is given between saw blade and stop rail edge.**

Check the clearance by guiding the saw head of the switched off machine downward toward the stop.

When adjusting bevel angles with maximum 48°, the stop rails must be pulled out all the way. For right-sided bevel angles, it can be required to remove the right stop rail 3 completely.

### ■ Securing the Workpiece

Ensure that the workpiece always faces against the saw table and the fence.

Use suitable clamping fixtures if the workpiece is bent or warped.

When sawing long workpieces, use suitable table extensions and supports.

### ■ Adjusting the Mitre Angle

The rotating table 7 is equipped with a dual-range scale 6:

- Front scale: Indicates the mitre angle.
- Rear scale: Indicates the supplementing mitre angle to 90°.

Pull the mitre lever 4 and the positive stop lever 5 upward. Turn the saw table in the corresponding direction and set the desired measure on the scale 6 with the pointer 41 (see Fig. O). The positive stop lever locks automatically at 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° and 50° (left) as well as 60° (right).

For the adjustment of precise mitre angles, the pointer 41 is additionally fitted with a vernier scale 48. It allows for intermediate values to be set with a precision of ±1/4°.

As an example, the adjustment of a 24 1/4° (right) mitre angle is shown (see Fig. O):

- 1 Set the pointer 41 to "24" (see arrow).
- 2 Turn the saw table further toward the right until the "0.25" mark (to the right of the centre line) on the vernier scale 48 matches with the next graduation mark on the scale 6 (see arrow).

Push the mitre lever 4 downward.

When adjusting left mitre angles, use the vernier scale to the left of the centre line.

### ■ Adjusting the Bevel Angle

In order to achieve optimum handling, the bevel angle of the saw head is usually set to "left". Under unfavourable conditions, (e. g. for long workpieces) it can be required to adjust the bevel angle to "right". For this, however, the saw-head lock must be disengaged.

**Bevel angle left:**

Release the bevel clamp lever 12 and pivot the saw head toward the left. If required, adjust the left mitre angle stop 13.

**Bevel angle right:**

Release the bevel clamp lever 12. Press the release lever 14 in order to loosen the saw-head lock. Pivot the saw head toward the right. If required, adjust the right mitre angle stop 47.

Adjust the required bevel angle on the bevel scale 45 (see Fig. K).

Tighten the bevel clamp handle 12 again.

## ■ Adjusting the Depth Stop (see Fig. P)

The machine is equipped with an adjustable depth stop for limitation of the sawing depth. This is used, e. g., to cut grooves and notches:

- Pivot the saw head up all the way.
- Fold out the depth stop 23 to the front.

Adjust the required immersing depth (groove depth) of the saw blade with the wing bolt 22. The immersing depth is to be determined by practical testing.

## ■ Switching ON and OFF

To turn the saw ON, press the trigger switch 1.

To turn the tool OFF, release the switch.

To secure the machine against unintentional usage, the On/Off switch is provided with a drill hole 49 through which a padlock can be put (see Fig. Q).

## ■ Sawing Cuts

- Secure the workpiece.
- Adjust the desired mitre or bevel angle.
- For sawing narrow workpieces, e.g., trimmings and strips, loosen the locking screw 21, push the saw head all the way back and lock again in this position with the locking screw 21.
- For sawing wide workpieces, e.g., panels, loosen the locking screw 21 so that the guide rails with the saw head can be moved freely.
- Pull the saw head by the handle 29 to the front position.
- Press the head lock up release lever 28, switch the machine on and tilt down the saw head into the workpiece.
- Push the saw head through the workpiece with uniform feed.
- Release the saw head upward again. Release the On/Off switch 1 and the head lock up release lever 28 again.

## Transporting

- Adjust the bevel angle to 0° and the mitre angle to 60° (right).
- Pull the saw head via the handle 29 toward the front and lock the guide rails in this position with the locking screw 21.
- Press the combined lower guard and head lock up release lever 28.
- Press the head down and press the lock down button 18.
- Carry the machine only by the transport handle 19 or via the recesses 25 on both sides.

## Maintenance and Cleaning

 Before any work on the machine itself, pull the plug from the socket!

- Always keep the machine and the ventilation slots clean.
- Clean the sawdust ejector 17 regularly.
- Renew a used blade slot 26 immediately.

The blade guard must always be able to move freely and retract automatically. Therefore, always keep the area around the blade guard clean. Remove sawdust and chips with a brush or by blowing out with compressed air.

## Checking the Bearing Clearance (see Fig. R)

From time to time, check if the guide rails have bearing clearance by moving the saw head back and forth.



To adjust the bearing clearance, adjust the two screws 20 with the Allen key, size 5 mm until the guide rods run without clearance and the saw head can still be moved easily.

If the unit should happen to fail despite the care taken in manufacture and testing, repair should be carried out by an authorised customer services agent for Würth power tools.

For all correspondence and spare parts orders, always include the 7-digit order number of the unit!

For the current spare parts list of this machine, log into the Internet under "http://www.wuerth.com/partsmanger" or ask for a copy at your nearest Würth branch office.

## Environmental Protection

### Recycle raw materials instead of disposing as waste



The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

The plastic components are labelled for categorized recycling.

## Guarantee

For this Würth machine, we provide a guarantee in accordance with statutory/country-specific regulations from the date of purchase (proof of purchase by invoice or delivery note). Damage that has occurred will be corrected by replacement or repair.

Damage caused by normal wear, overloading or improper handling is excluded from the guarantee.

Claims can be accepted only when the machine is presented undisassembled to a Würth branch office or a Würth field service employee.

## Noise/Vibration Information

Measured values determined according to EN 61 029-2-9.

Typically the A-weighted noise levels of the machine are:  
Sound pressure level: 89 dB (A);  
Sound power level: 102 dB (A).

### Wear hearing protection!

The typical hand/arm vibration is below 2.5 m/s<sup>2</sup>.

## CE Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardization documents:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029 according to the provisions of the regulations 86/188/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC.

 03



Adolf Würth GmbH & Co. KG

M. Wölflé


R. Bauer



PS 350 - GB Seite 13 Dienstag, 3. Februar 2004 1:17 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**I****Per la Vostra sicurezza**

E' possibile lavorare con la macchina senza incorrere in pericoli soltanto dopo aver letto completamente le istruzioni per l'uso, l'opuscolo avvertenze per la sicurezza e seguendo rigorosamente le istruzioni in esse contenute. Prima che altre persone possano lavorare con questa sega devono necessariamente leggere le presenti istruzioni d'uso.



La macchina non può essere umida né può essere utilizzata in un ambiente umido.



Prima di ogni impiego controllare la macchina, il cavo e la spina. Non continuare ad usare la macchina in caso di danni e far intervenire solo un tecnico specializzato. Mai aprire la macchina.



Portare occhiali e cuffie di protezione. In caso di capelli lunghi è necessario portare un'adatta protezione per i capelli. Lavorare soltanto con abiti adatti ed aderenti al corpo.



Per montare e smontare la lama è indispensabile portare guanti di protezione.



Polvere di legno è dannosa per la salute. Portare la maschera di protezione contro la polvere!

**Prima di iniziare ogni tipo di intervento di regolazione oppure prima del montaggio di accessori opzionali, estrarre la spina dalla presa per la corrente.** La sega potrebbe avviarsi involontariamente e comportare seri pericoli di incidenti.

Utilizzare solo lame affilate, in perfette condizioni di funzionamento: lame rotte o piegate devono essere sostituite e scartate ogni volta. Tenere le lame della sega ben affilate. In linea di massima possono essere utilizzati solo ed esclusivamente lame Würth.

Non utilizzare mole abrasive da taglio diritto.

In fase di installazione della lama di taglio, attenzione alla direzione di taglio.

Assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione della lama siano in perfette condizioni di funzionamento.

Liberare immediatamente la difesa della lama rimasta eventualmente bloccata. Evitare assolutamente il bloccaggio dei ripari lama della sega.

**Prima dell'uso, accertarsi che la sega sia montata su una superficie di lavoro piana e ben solida.** Una superficie di lavoro piana e ben solida riduce il pericolo di instabilità della sega.



Per assicurare il pezzo in lavorazione, utilizzare possibilmente sempre dispositivi di serraggio. Mantenendo il pezzo in lavorazione manualmente avere cura di tenere la mano sempre al di fuori del campo contrassegnato dal simbolo «non avvicinare le mani» al tavolo per troncare multiuso. Avvicinando le Vostre mani alla zona di pericolo contrassegnata con «non avvicinare le mani» può capitare che queste possono scivolare facilmente ed essere tirate nella lama di taglio.

**Non utilizzare questa sega troncatrice per tagliare pezzi che siano troppo piccoli da poter essere tenuti con sicurezza.** Pezzi in lavorazione troppo piccoli restano impigliati nella sega troncatrice e possono comportare seri pericoli di incidenti.

**Preparare sempre accuratamente il Vostro lavoro.** Avere cura di dotare di un sostegno i pezzi in lavorazione che siano più larghi oppure più lunghi della superficie del tavolo multiuso utilizzando appositi accessori opzionali come per esempio tavoli, banchi per seghetti troncatrici oppure prolunghe del tavolo. Pezzi in lavorazione che sono più lunghi oppure più larghi del tavolo per troncare multiuso possono rovesciarsi quando non dovessero essere fissati saldamente in posizione. Qualora il pezzo in lavorazione oppure l'estremità tagliata del pezzo in lavorazione dovesse rovesciarsi, è possibile che questo venga premuto verso l'alto dalla calotta di protezione oppure lanciato per aria dalla lama di taglio in rotazione.

**Prima dell'operazione di taglio controllare il Vostro pezzo in lavorazione.** Fissare il pezzo in lavorazione qualora dovesse essere arcuato oppure deformato applicando la parte curva contro la battuta del tavolo per troncare multiuso e con le estremità rivolte verso il lato esterno. Assicurarsi sempre che tra il pezzo in lavorazione, la battuta ed il tavolo per troncare multiuso non si venga a creare nessuno spazio lungo la linea di taglio. Pezzi in lavorazione arcuati oppure storti possono girare su sé stessi oppure muoversi pericolosamente senza possibilità di controllarli arrivando a bloccare la lama rotante.

**Preparare l'operazione di taglio di pezzi in lavorazione a forma irregolare in modo tale che il pezzo in lavorazione non possa né scivolare né essere strappato dalle mani ed in modo da evitare che la lama di taglio possa essere bloccata.** Un listello ornamentale deve per esempio poggiare in posizione piatta oppure essere assicurato attraverso un apposito fissaggio in maniera da evitare che questo possa girare su sé stesso durante l'operazione di taglio, muoversi pericolosamente senza possibilità di controllo oppure scivolare via.

**Utilizzare sempre dispositivi di serraggio oppure supporti adatti ad eseguire un fissaggio sicuro di pezzi in lavorazione rotondi come p. es. tasselli per legno, aste oppure tubi.** Le aste hanno la tendenza a ruotare su sé stesse durante il taglio. In questo modo la dentatura della sega resta agganciata tirando il pezzo in lavorazione nella lama di taglio insieme alla mano dell'operatore.

**Non incaricare mai un'altra persona a sostituire una prolunga del tavolo oppure come supplementare supporto.** In caso di appoggio instabile del pezzo in lavorazione vi è il pericolo di provocare un blocco della lama di taglio. Durante l'operazione di taglio, il pezzo in lavorazione può scivolare e tirare l'operatore e la persona che aiuta verso la lama in rotazione.

Prima di iniziare il taglio, rimuovere tutti i chiodi e le parti in metallo dal pezzo di legno.

Verificare che tutti i pomelli di fissaggio e le leve di bloccaggio siano strette prima di avviare qualsiasi operazione.

Controllare sempre di aver rimosso la chiave per la sostituzione della lama dal bullone di serraggio prima di avviare la macchina.

**Non utilizzare la sega troncatrice quando sul piano del banco di taglio accanto al pezzo in lavorazione dovesse trovarsi ancora utensili oppure resti di legname.** Piccoli frammenti, pezzi in legno liberi oppure altri tipi di oggetti che arrivano a toccare la lama di taglio in rotazione possono essere sbalzati ad alta velocità contro l'operatore.

**Non incrociare mai le Vostri mani sulla linea di taglio ideale.** Particolarmente pericoloso risulta il tentativo di tenere bloccato in posizione il pezzo in lavorazione «a croce» come p. es. tenendo il lato sinistro del pezzo in lavorazione con la mano destra.

**Non operare spingendo il pezzo in lavorazione sulla lama di taglio «a mano libera» né cercare di eseguire l'operazione di taglio in un altro modo simile.** Il pezzo in lavorazione deve poggiare con sicurezza, deve essere fissato oppure deve essere tenuto con le mani saldamente in posizione. La sega deve essere passata lentamente attraverso il pezzo in lavorazione con una velocità tale da non sottoporre il motore della sega troncatrice a carico eccessivo.

**Prima di arrivare a toccare il pezzo in lavorazione, attendere fino a quando la lama di taglio abbia raggiunto il numero massimo di giri.** In questo modo è possibile evitare che i pezzi in lavorazione possano essere scaraventati per l'aria.

**Tagliare soltanto un pezzo in lavorazione per ogni operazione di taglio.** Volendo tagliare diversi pezzi contemporaneamente non sarebbe possibile fissarli sufficientemente oppure mantenerli saldamente con la conseguenza di un blocco della lama di taglio oppure uno spostamento degli stessi durante l'operazione di taglio.

**Qualora il pezzo in lavorazione oppure la lama di taglio si inceppa oppure si blocca, spegnere immediatamente la sega troncatrice.** Attendere fino a quando tutte le parti mobili si saranno fermate completamente ed estrarre la spina di rete. Liberare il materiale bloccato. Continuando l'operazione di taglio anche in caso di materiale bloccato vi è il pericolo di provocare incidenti e di danneggiare la sega troncatrice.

**Se la lama di taglio si blocca improvvisamente si viene ad avere un movimento torcente contrario che può arrivare a provocare un contraccolpo della macchina.** Per questo motivo, se la lama di taglio si inceppa oppure si blocca, rilasciare immediatamente l'interruttore di avvio/ arresto.

  
**Non afferrare con le mani la parte posteriore e non protetta della lama e della barra di arresto quando si preme verso il basso il pezzo in lavorazione, quando lo si tiene bloccato in posizione oppure quando si rimuovono i trucioli di legno.** Dato che non è possibile rendersi conto di quanto la lama di taglio sia vicina alla Vostra mano vi è il serio pericolo di provocare seri incidenti.

**Il pezzo in lavorazione tagliato non deve poter rimanere impigliato né per nessun altro motivo può essere premuto contro la lama di taglio in rotazione.** Se per esempio il pezzo resta bloccato attraverso battute longitudinali vi è il pericolo che si possa rimanere impigliato alla lama di taglio e scaraventato violentemente per l'aria.

Estrarre la lama dal taglio nel pezzo, prima di rilasciare l'interruttore.

**Non tentare di fermare rapidamente la macchina in movimento premendo contro la lama un utensile o qualsiasi altra cosa;** in questo modo si potrebbero causare seri danni inavvertitamente.

**Nella fase di frenatura è possibile che la testa della sega troncatrice batta verso il basso.** Tenersi pronti a reagire ad un tale movimento in caso di taglio incompleto o se rilasciate l'interruttore prima che la testa della sega troncatrice arrivi a trovarsi completamente nella posizione inferiore.


**Resti di segatura o depositi di sporcizia non devono poter impedire che la testa della sega troncatrice possa essere rimessa nella posizione di partenza.** In caso contrario non sarà possibile chiudere completamente la protezione della lama. In caso di lama di taglio senza la dovuta protezione vi è un grosso rischio di incidenti.

**Non lavorare mai materiali metallici.** La polvere di metallo che si produce può compromettere l'isolamento di protezione e provocare una scossa di corrente elettrica.

**Per contrassegnare la macchina, mai eseguire fori nella carcassa della macchina, né applicarvi rivetti.** In tal caso non sarebbe più garantito l'isolamento di protezione. Utilizzare targhette autoadesive.

**Impiegare solo accessori originali di Würth.**

**Per altre istruzioni di sicurezza si veda il foglio allegato.**



## Dati tecnici

<b>Sega troncatrice e sega per tagli obliqui</b>	<b>PS 350</b>
Codice di ordine	0701 315 X
Potenza assorbita	1600 W
Potenza resa	800 W
Numero di giri a vuoto	4000 g/min
Foratura di alloggiamento della lama di taglio	30 mm
Diametro lama (mass.)	305 mm
Angolo obliquo, destra-sinistra (mass.)	60°/50°
Angolatura, destra-sinistra (mass.)	48°
Profondità di taglio x larghezza del taglio (mass.)	
- diritto a 90°	91 x 305 mm
- obliquo a 45°, inclinazione a 0° (sinistra)	91 x 216 mm
- obliquo a 90°, inclinazione a 45° (sinistra)	64 x 305 mm
- obliquo a 90°, inclinazione a 45° (destra)	43 x 305 mm
Dimensioni	660 x 589 x 871 mm
Peso (senza accessori)	27,0 kg
Classe di protezione	II

## Elementi della macchina

- 1 Interruttore avvio/arresto
- 2 Difesa paralama inferiore
- 3 Guidapezzo, lato destro
- 4 Leva di fermo per tagli obliqui
- 5 Fermo taglio obliquo
- 6 Scala di rotazione
- 7 Piano rotante/braccio orientabile
- 8 Guidapezzo lato sinistro
- 9 Fori di fissaggio al banco
- 10 Basamento
- 11 Stabilizzatore basamento
- 12 Leva di bloccaggio dell'inclinazione
- 13 Vite di posizione taglio inclinato
- 14 Levetta di sblocco per la guida dell'angolo di inclinazione
- 15 Chiave per utensili
- 16 Barre trasversali
- 17 Espulsione dei trucioli/collegamento per aspirazione dei trucioli
- 18 Dispositivo di sicurezza per il trasporto
- 19 Impugnatura per il trasporto
- 20 Viti di registrazione per il gioco delle aste di guida
- 21 Vite di fissaggio per aste di guida
- 22 Vite di regolazione per battuta di profondità
- 23 Battuta di profondità
- 24 Viti di fissaggio per barre di arresto
- 25 Scasso
- 26 Scandalatura scorrimento lama
- 27 Bloccaggio mandrino
- 28 Leva per il rilascio combinato della difesa inferiore e del dispositivo di bloccaggio
- 29 Impugnatura di trasporto

Gli accessori illustrati o descritti nelle istruzioni per l'uso non sono sempre compresi nella fornitura!

## Simboli e significato



Isolamento di sicurezza, Classe di protezione II



Attenzione: area di pericolo, «non avvicinare le mani»



ATTENZIONE: Area di pericolo, rischio di incidenti dovuti a lama di taglio senza dovuta protezione



Indicazione sulla regolazione del gioco del supporto

## Uso conforme alle norme

Utilizzando lame di taglio adatte, la macchina è prevista per l'esecuzione di tagli su pannelli, profilati, assi e listelli di legno, materiale sintetico oppure legname e materiale composito. La macchina non è adatta per l'esecuzione di tagli di materiali metallici ferrosi.

Per danni provocati da uso non conforme alle norme, risponde esclusivamente l'Utente.

## Volume di fornitura

L'imballo comprende:

- 1 Macchina parzialmente assemblata
- 1 Chiave per utensili
- 1 Stabilizzatore basamento
- 1 Manuale istruzione

## Montaggio

### Sbloccare il dispositivo di sicurezza per il trasporto (vedere figura C)

Premere leggermente verso il basso la testa della sega troncatrice ed estrarre il perno del dispositivo di sicurezza per il trasporto **18**. Spostare la sega troncatrice verso l'alto alla posizione di partenza.

### Montaggio del supporto del telaio (vedere figura D)

Inserire il supporto del telaio **11** nei due attacchi **31**. Montare il supporto del telaio avendo cura da farlo poggiare bene sul basamento. Avvitare bene le viti **30**. Per migliorare la maneggevolezza, per il trasporto è possibile inserire il supporto del telaio.

### Montaggio su tavolo

Per garantire un maneggio sicuro, l'apparecchio dovrà essere montato su di una base adeguata (ad es. tavolo di legno, banco da lavoro ecc.). Nel corso del montaggio della macchina, assicurarsi una sicura posizione del tavolo da lavoro.

A seconda dell'applicazione prevista, è possibile un montaggio stazionario oppure flessibile come per esempio su un tavolo per troncare multiuso Würth (accessorio opzionale).

Nei punti di appoggio della macchina si hanno quattro forature **9** (vedere figura A). Inserire viti adatte nelle forature e fissare la macchina nella parte inferiore utilizzando rispettivi dadi e rondelle.

## Inserire/sostituire la lama

**Prima di eseguire una qualunque operazione alla macchina è necessario estrarre la spina dalla presa della corrente!**

I denti della lama di taglio sono particolarmente affilati e possono provocare ferite gravi. Per montare e sostituire la lama di taglio indossare sempre guanti di protezione!

Non premere mai il perno di bloccaggio della rotazione **27** mentre la lama è in rotazione.

Utilizzare esclusivamente lame il cui numero di giri omologato corrisponda almeno al numero massimo di giri a vuoto della macchina.

Utilizzare esclusivamente lame per sega esplicitamente approvate dalla Würth e che siano conformi alla norma EN 847-1.

Utilizzare la lama di taglio che sia adatta al materiale in lavorazione.

Non è permesso utilizzare lame per sega HSS.

Allentare la vite **32** e ribaltare verso l'alto la protezione della lama **34**.

Premere il pomello di bloccaggio mandrino **27** e ruotare manualmente la lama fintantoché non si sentirà l'avvenuto ingranamento del pomello stesso. Continuare a trattenere il pomello di bloccaggio mandrino per impedire alla lama di ruotare (vedere figura F).

Usando la chiave per utensili, allentare il bullone della lama **33** ruotando **in senso orario** (!). Rimuovere il bullone della lama **33**, la relativa rondella e la flangia esterna **35** (vedere figura E).




Premere la levetta di sblocco **28**, spostare verso l'alto la difesa paralama inferiore e rimuovere la lama di taglio **36**.

Installare la nuova lama **36** sullo spallamento ubicato sulla flangia interna accertandosi che i denti all'estremità inferiore della lama siano rivolti verso la battuta **3/8**.

Serrare il bullone della lama **33** ruotando **in senso antiorario** (!) e mantenendo ingranato con l'altra mano il pomello di bloccaggio del mandrino **27**.



PS 350 - I Seite 15 Dienstag, 3. Februar 2004 1:18 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Impostazioni di base

La macchina è già stata regolata di fabbrica. Comunque, dopo il trasporto oppure in caso di impreciso angolo di inclinazione del taglio è possibile che si renda necessaria una nuova operazione di registrazione.

**Prima di eseguire una qualunque operazione alla macchina è necessario estrarre la spina dalla presa della corrente!**

### ■ Controllo e registrazione della lama rispetto alla battuta

- Tirare verso l'alto la leva di regolazione dell'inclinazione 4 ed il fermo a scatto 5. Ribaltare il piano rotante/braccio orientabile 7 fino a quando il fermo a scatto arriverà a fare presa a 0°.
- Abbassare la testa e bloccarla in questa posizione con l'ausilio della sicurezza per il trasporto 18.
- Poggiare una squadra 38 contro la parte inferiore del guidapezzo 37 e la lama 36 (vedere figura G). Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della lama.

**Se la lama non fosse esattamente a 90° rispetto alla battuta:**

- Allentare le quattro viti 39 e spostare il complessivo scala graduata 6/braccio di taglio obliquo 7 verso sinistra o verso destra finché la lama non risulta a 90° rispetto al guidapezzo, secondo quanto rilevato dalla squadra (vedere figura H).
- Premere verso il basso la leva di regolazione dell'inclinazione 4.
- Avvitare bene le quattro viti 39.
- La lancetta 41 deve a questo punto indicare «0°». Nel caso in cui la visualizzazione non dovesse essere corretta, allentare la vite 40 e posizionare la lancetta su «0°». Avvitare di nuovo forte la vite 40.

### ■ Registrare l'asta di arresto del fermo a scatto

Se il piano rotante/braccio orientabile può essere mosso nonostante la leva di regolazione dell'inclinazione 4 sia ben stretta si deve eseguire una nuova registrazione del fermo a scatto 5 (vedere figura I):

- Tirare di nuovo verso l'alto la leva di regolazione dell'inclinazione 4.
- Avvitare forte la vite 42 dell'asta di arresto.
- Allentare di nuovo la vite 42 di ca. 1/4 giro. Questa procedura consente di regolare il gioco necessario tra il fermo a scatto ed il piano rotante/braccio orientabile.

### ■ Controllo e registrazione della lama rispetto al piano

- Allentare la levetta di fissaggio 12 ed impostare alla lancetta 43 l'angolo d'inclinazione 0° (vedere figura K). Stringere di nuovo forte la levetta di fissaggio 12.
- Spingere la testa della sega troncatrice il più possibile all'indietro e stringere bene la vite ad alette 21.
- Accostare una squadra angolata 38 sul piano e sopra contro la lama 36 (vedere figura J). Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della lama.

**Se la lama non fosse esattamente a 90° rispetto al tavolo per troncare multiuso:**

- Allentare la levetta di fissaggio 12.
- Premere la testa della sega troncatrice verso destra e ruotare la vite 46 fino a quando la lama di taglio arriva a trovarsi ad angolo retto rispetto al tavolo per troncare multiuso (vedere figura K).
- La lancetta 43 deve a questo punto indicare «0°». Nel caso in cui la visualizzazione non dovesse essere corretta, allentare la vite 44 e posizionare la lancetta su «0°». Avvitare di nuovo forte la vite 44.

### ■ Controllare/registrazione delle guide dell'angolo di inclinazione

Prima dell'operazione di regolazione delle guide dell'angolo di inclinazione deve essere eseguito un controllo/operazione di regolazione dell'angolo tra la lama di taglio ed il tavolo per troncare multiuso (vedere paragrafo anteriore).

Entrambe le guide dell'angolo di inclinazione possono essere regolate liberamente tra 45° e 48°. Come esempio esplicativo si descrive l'operazione per la più comune regolazione su 45°.

**Guida dell'angolo di inclinazione 45°, lato sinistro (vedere figura K):**

- Allentare la levetta di fissaggio 12 e ribaltare la testa della sega troncatrice verso sinistra.
- La lancetta 43 deve a questo punto indicare «45°». Nel caso in cui la visualizzazione non dovesse essere corretta, allentare la vite 13 e posizionare la lancetta su «45°».

**Guida dell'angolo di inclinazione 45°, lato destro(vedere figura K/L/M):**

- Allentare la levetta di fissaggio 12. Premere la levetta di sblocco 14 ed allentare il blocco della testa della sega troncatrice. Ribaltare verso destra la testa della sega troncatrice.
- La lancetta 43 deve a questo punto indicare «45°». Nel caso in cui la visualizzazione non dovesse essere corretta, allentare la vite 47 e posizionare la lancetta su «45°».

## Messa in esercizio

**Osservare la tensione di rete:** La tensione della rete deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta della macchina.

**In caso di impiego di una prolunga, quest'ultima dovrà essere di tipo omologato e di dimensione idonee a garantire l'alimentazione elettrica della macchina (vedere le caratteristiche tecniche).** La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm<sup>2</sup>. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per l'intera lunghezza.

### ■ Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

**!** Le polveri che si producono durante le operazioni di lavoro possono essere dannose alla salute, infiammabili oppure esplosive. È necessario prendere adeguate misure di protezione. Alcune polveri sono considerate cancerogene. Utilizzare sempre un'adatta aspirazione polvere/aspirazione trucioli e portare la maschera di protezione contro la polvere.

La macchina può essere collegata direttamente ad un aspiratore multiuso della Würth munito di dispositivo automatico di esercizio. Questo entra automaticamente in azione al momento in cui si avvia la macchina.

### ■ Regolazione della barra di arresto

Allentare le due viti ad alette 24 ed estrarre le due barre di arresto 3 e 8 sulla lunghezza richiesta. Avvitando le vite ad alette 24 bloccare entrambe le guide dei punti di battuta nella posizione richiesta (vedere figura N).

**Regolare le guide dei punti di battuta in modo che tra la lama di taglio e lo spigolo di battuta si abbia una distanza sufficientemente alta.**

A macchina spenta, controllare la distanza spostando la testa della sega troncatrice verso il basso fino alla battuta.

Per l'operazione di regolazione di angoli d'inclinazione con max. 48° si devono estrarre completamente le guide di battuta. In caso di regolazione di angolature d'inclinazione sulla destra è possibile rimuovere completamente la guida di battuta destra 3.

### ■ Assicurare il pezzo in lavorazione

Accertarsi che il pezzo in lavorazione poggi sempre sul tavolo per troncare multiuso e sulla battuta.

Qualora il pezzo in lavorazione dovesse essere arcuato oppure storto, utilizzare adatti dispositivi di serraggio.

Per la lavorazione di lunghi pezzi in lavorazione utilizzare prolunghe del tavolo e supporti adatti.

### ■ Impostazione dell'angolo obliquo

Il piano rotante/braccio orientabile 7 è dotato di una scala graduata doppia 6:

- scala graduata anteriore: visualizzazione dell'angolo obliquo
- scala graduata posteriore: visualizzazione dell'angolo obliquo da completare 90°

Tirare verso l'alto la leva di regolazione dell'inclinazione 4 ed il fermo a scatto 5. Ruotare il tavolo per troncare multiuso nella rispettiva direzione ed impostare sulla scala graduata 6 con la lancetta 41 la misura che si desidera (vedere figura O). Il fermo a scatto fa presa automaticamente a 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° e 50° (a sinistra) oppure 60° (a destra).

Per una regolazione precisa dell'angolo obliquo la lancetta 41 è dotata ulteriormente di una scala Vernier 48. In questo modo è possibile regolare valori intermediari con una precisione pari a ±1/4°.

Come esempio si indica una regolazione per un angolo obliquo di 24 1/4° (lato destro) (vedere figura O):

- 1 Posizionare la lancetta 41 su «24» (vedere freccia).
- 2 Continuare a ruotare il tavolo per troncare multiuso verso destra, fino a quando la marcatura «0,25» (a destra del trattino centrale) sulla scala Vernier 48 arriverà a corrispondere con il successivo trattino sulla scala graduata 6 (vedere freccia).

Premere verso il basso la leva di regolazione dell'inclinazione 4.

Eseguendo la regolazione dell'angolo obliquo sinistro si deve utilizzare la scala Vernier a sinistra del trattino centrale.

### ■ Regolazione dell'angolo d'inclinazione

Per una maneggevolezza ottimale si regola l'angolo d'inclinazione della testa della sega troncatrice deve essere impostato su «sinistra». In caso di condizioni operative sfavorevoli (p. es. in caso di pezzi di lavoro lunghi) può comunque essere necessario cambiare la posizione dell'angolo d'inclinazione «destra». Così facendo è comunque necessario togliere il blocco della testa della sega troncatrice.



### **Angolo d'inclinazione sinistra:**

Allentare la levetta di fissaggio **12** e ribaltare la testa della sega troncatrice verso sinistra. Se necessario, regolare la guida dell'angolo di inclinazione sinistra **13**.

### **Angolo d'inclinazione destra:**

Allentare la levetta di fissaggio **12**. Per sbloccare la testa della sega troncatrice tenere premuta la levetta di sblocco **14**. Ribaltare la testa della sega verso destra. Se necessario, regolare la guida dell'angolo di inclinazione destra **47**.

Registrare sulla scala graduata **45** l'angolatura che si desidera (vedere figura K).

Stringere di nuovo forte la levetta di fissaggio **21**.

### **■ Regolazione della battuta di profondità (vedere figura P)**

La macchina è dotata di una guida di profondità regolabile per la limitazione della profondità del taglio. In questo modo è possibile per esempio eseguire scanalature ed incisioni:

- Ribaltare la testa della sega troncatrice completamente verso l'alto.
- Estrarre la guida profondità **23** ribaltandola in avanti.

Operando con la vite ad alette **22** regolare la profondità richiesta (profondità della scanalatura) della lama di taglio. La maniera migliore per determinare la profondità ideale è quella di eseguire delle prove pratiche.

### **■ Avvio e arresto**

Per accendere la sega, premere l'interruttore avvio/arresto **1**.

Per spegnere l'utensile, rilasciare l'interruttore avvio/arresto **1**.

Per mettere al sicuro la macchina contro un utilizzo non autorizzato, l'interruttore di avvio/arresto è dotato di un foro **49** in cui è possibile applicarvi un lucchetto (vedere figura Q).

### **■ Esecuzione del taglio**

- Assicurare il pezzo in lavorazione.
- Regolare la guida per tagli obliqui e/o angolo d'inclinazione sulla posizione richiesta.
- Per tagliare pezzi in lavorazione stretti, come per esempio listelli e sbarre, allentare la vite di fissaggio **21**, spingere la testa della sega troncatrice completamente all'indietro e bloccarla di nuovo in questa posizione utilizzando la vite di fissaggio **21**.
- Per tagliare pezzi in lavorazione larghi come per esempio i pannelli, allentare la vite di fissaggio **21** in modo che i binari di guida possano muoversi liberamente insieme alla testa della sega troncatrice.
- Tirare la testa della sega troncatrice all'impugnatura **29** e metterla in posizione anteriore.
- Premere la levetta per il rilascio **28**, accendere la macchina e ribaltare la testa della sega troncatrice verso il basso nel pezzo in lavorazione.
- Esercitando una pressione uniforme, spingere la testa della sega troncatrice attraverso il pezzo in lavorazione.
- Riportare la testa della sega troncatrice di nuovo verso l'alto. Rilasciare l'interruttore avvio/arresto **1** e la levetta **28**.

### **Trasporto**

- Regolare l'angolo d'inclinazione su 0° e l'angolo obliquo su 60° (lato destro).
- Tirare in avanti la testa della sega troncatrice all'impugnatura **29** e in questa posizione bloccare i binari di guida tramite la vite ad alette **21**.
- Premere la leva per il rilascio combinato della difesa inferiore e del dispositivo di bloccaggio testa.
- Abbassare completamente la testa e premere il pulsante di bloccaggio nella posizione abbassata **18**.
- Per trasportare la macchina, afferrarla sempre solo ed esclusivamente all'impugnatura **19** oppure alle rientranze laterali **25**.

### **Manutenzione e pulizia**

 Prima di eseguire una qualunque operazione alla macchina è necessario estrarre la spina dalla presa della corrente!

- Mantenere sempre pulite la macchina e le fessure di ventilazione.
- Pulire regolarmente l'espulsione dei trucioli **17**.
- In caso di scanalatura scorrimento lama **26** usurata, provvedere a sostituirla immediatamente.

La protezione della lama deve poter sempre muoversi liberamente e deve poter chiudersi sempre autonomamente. Per questo motivo, tenere sempre pulito il campo intorno alla protezione della lama. Eliminare sempre polvere e trucioli soffiando aria compressa oppure utilizzando un pennello.

### **Controllo del gioco del supporto (vedere figura R)**

Muovendo da una parte all'altra la testa della sega troncatrice, controllare ad intervalli regolari se il supporto dei binari di guida dovesse avere gioco.



Per regolare il gioco del supporto, registrare le due viti **20** con una chiave per viti a cava esagonale misura 5 fino a quando le aste di guida arrivano a scorrere senza gioco e la testa della sega troncatrice può essere ancora mossa facilmente.

Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo la macchina dovesse guastarsi, la riparazione va fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gli elettrotensili Würth.

Comunicare sempre il codice di ordinazione a 7 cifre dell'elettrotensile in caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio!

L'attuale distinta dei pezzi di ricambio di questa macchina può essere consultata nel sito Internet <<http://www.wuerth.com/partsmanager>> oppure è possibile richiederla presso la più vicina filiale Würth.

### **Avvertenze per la protezione dell'ambiente**



Recupero di materie prime, piuttosto che smaltimento di rifiuti

Macchina, accessori ed imballaggio dovrebbero essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

I componenti in plastica sono contrassegnati per il riciclaggio selezionato.

### **Garanzia**

Per questa macchina Würth forniamo una garanzia in conformità con le direttive di legge vigenti nel rispettivo Paese ed a partire dalla data di acquisto (verifica da fattura o bolla di consegna). I difetti subentrati vengono eliminati attraverso una fornitura di ricambio oppure provvedendo alle dovute riparazioni.

Si esclude la prestazione di garanzia in caso di danni dovuti a normale usura, a sovraccarico, oppure a trattamento ed impiego non appropriato.

Si accettano reclamazioni soltanto se la macchina viene consegnata non smontata ad una filiale Würth oppure al Vostro Responsabile Servizio Clienti Würth.

### **Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione**

Valori misurati conformemente alla norma EN 61 029-2-9.

La misurazione A del livello di pressione acustica della macchina è di solito di:

Livello di rumorosità 89 dB (A);

Potenza della rumorosità 102 dB (A).

### **Utilizzare le cuffie di protezione!**

Le vibrazioni sull'elemento mano-braccio di solito sono inferiori a 2,5 m/s<sup>2</sup>.

### **CE Dichiarazione di conformità**

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 86/188, CEE 89/336, CEE 98/37.

 03



Adolf Würth GmbH & Co. KG

M. Wölflé


R. Bauer



PS 350 - I Seite 17 Dienstag, 3. Februar 2004 1:18 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**F****Pour votre sécurité**

**Pour travailler sans risque avec cet appareil, lire intégralement au préalable les instructions de service et les remarques concernant la sécurité. Faites lire au préalable aux personnes qui doivent travailler avec cette scie, la présente notice d'utilisation.**



Ne pas exposer l'appareil à l'humidité ni le faire fonctionner lorsqu'il est humide ou dans un environnement humide.



Avant chaque utilisation, vérifier l'état de l'appareil, celui de son cordon et de sa fiche d'alimentation. Ne jamais utiliser un appareil avec un cordon d'alimentation endommagé. Les réparations ne doivent être confiées qu'à un spécialiste. Ne jamais ouvrir soi-même l'appareil.



Porter des lunettes de sécurité et une protection acoustique. Les personnes portant les cheveux longs doivent se munir d'un protège-cheveux. Ne travailler qu'avec des vêtements près du corps.



Pour le montage et le remplacement de la lame de scie, porter des gants de protection..



Les poussières de bois sont nocives. Porter un masque anti-poussières !

- **Avant tous travaux de réglage ou de montage d'accessoires, retirer la fiche de secteur de la prise.** La scie risque de démarrer de façon non intentionnée et causer des blessures graves
- Utiliser uniquement des lames de scie solides et en parfait état. Les lames de scie fendues ou voilées doivent être remplacées immédiatement. Maintenir les lames de scie bien tranchantes. N'utiliser impérativement que des lames de scie Würth.
- Ne pas utiliser de disques de tronçonnage.
- Lors du montage du disque, respecter le sens de la coupe.
- Les dispositifs protégeant la lame de la scie doivent être en parfait état.
- Au cas où le protecteur de lame serait bloqué, le dégager immédiatement. Ne pas utiliser la scie tant que le protecteur de lame est bloqué. Ne jamais bloquer le protecteur de lame.
- **S'assurer avant toute utilisation que la scie est montée ou posée sur un plan de travail plan et solide.** Un plan de travail plan et solide diminue le danger d'instabilité de la scie.



**Si possible, toujours utiliser des dispositifs de serrage pour bloquer la pièce. Si la pièce est tenue d'une main, celle-ci doit toujours se trouver à l'extérieur de la zone qui est marquée sur la table par le symbole «Tenir la main à l'écart».** Si vous mettez vos mains dans cette zone «Tenir la main à l'écart», elles risquent de glisser et être prises dans la lame de scie.

- **N'utilisez pas cette scie pour scier des pièces qui sont trop petites pour pouvoir être tenues de manière sûre.** Les pièces trop petites sont projetées au loin par la scie et peuvent entraîner de graves blessures.

- **Préparez votre travail.** Soutenir les pièces qui sont plus larges ou plus longues que la surface de la table à l'aide d'accessoires appropriés comme par ex. des bancs de menuisier ou des rallonges de table. Les pièces qui sont plus longues ou plus larges que la table risquent de tomber quand elles ne sont pas bien serrées. Si la pièce ou le bout coupé de la pièce tombe, le capot de protection risque d'être soulevé et projeté au loin par la lame de scie en rotation.

- **Avant chaque opération de sciage, contrôler la pièce à travailler. Si la pièce est cintrée ou gauchie, la serrer du côté cintré vers l'extérieur contre la butée de la table de sciage.** S'assurer qu'il ne reste aucun espace le long du tracé entre la pièce, la butée et la table. Les pièces cintrées ou gauchies risquent de se tordre ou d'aller dans tous les sens lors de l'opération de sciage et de coincer la lame de scie.

- **Préparez le sciage de pièces irrégulières de manière que la pièce ne puisse pas glisser, ni coincer la lame de scie, ni vous échapper des mains.** Une tringle ornementée par exemple doit bien reposer à plat ou être fixée à l'aide d'une fixation pour éviter qu'elle se retourne ou glisse pendant l'opération de sciage.

- **Toujours utiliser des dispositifs de serrage ou des fixations appropriés pour bien fixer des pièces rondes telles que chevilles en bois, tiges ou barres.** Les tiges ont tendance à tourner pendant le sciage. Ainsi, les dents de scie se coincent et la pièce avec votre main se prend dans la lame de scie.

□ **Ne pas utiliser une autre personne pour remplacer une rallonge de table ou un support supplémentaire.** Des supports instables peuvent faire que la lame de scie se bloque. La pièce peut glisser pendant l'opération de sciage et vous ainsi que la personne qui vous aide pouvez être happés par la lame de scie en rotation.

□ Avant de scier, éloigner tous les clous et outils métalliques de l'aire de travail.

□ S'assurer que tous les boutons de verrouillage et poignées de serrage sont bien fixés avant d'entamer toute opération.

□ Avant la mise en MARCHE, s'assurer que la clé n'est pas restée sur la lame.

□ **Ne pas utiliser la scie quand des outils ou des restes de bois se trouvent à côté de la pièce sur la table.** Des fragments de pièces ainsi que des morceaux de bois qui se sont détachés ou d'autres objets qui touchent la lame de scie en rotation risquent d'être projetés à une vitesse élevée contre l'utilisateur.

□ **Ne jamais passer en croix les mains par-dessus le trait de coupe envisagé.** Il est très dangereux de tenir la pièce «en croix» comme par ex. tenir le côté gauche de la pièce avec la main droite.

□ **Ne pas pousser la pièce dans la lame de scie et ne pas scier «sans rien tenir».** La pièce doit bien reposer, être serrée ou tenue par une main. La scie doit avancer lentement à travers la pièce à une vitesse qui ne surcharge pas le moteur de la scie.

□ **Attendre que la lame de scie ait atteint la vitesse de rotation maximale, avant de toucher la pièce.** Ceci permet d'éviter que les pièces soient projetées au loin.

□ **Ne scier qu'une seule pièce à la fois.** Plusieurs pièces ne peuvent pas être suffisamment serrées ou tenues en même temps et coincer donc la lame de scie ou glissent pendant l'opération de sciage.

□ **Lorsque la pièce ou la lame de scie se trouvent coincées ou immobilisées, mettre la scie immédiatement hors fonctionnement. Attendre l'arrêt total de toutes les parties mobiles et retirer la fiche de secteur.** Dégager le matériau coincé. En continuant à scier dans le matériau coincé, vous pouvez causer des accidents et endommager la scie.

□ **Si la lame de scie se coince brusquement, un contre couple se produit, qui entraîne un contrecoup de l'appareil.** Relâcher donc immédiatement l'interrupteur Marche/Arrêt, lorsque la lame de scie se coince ou bloque.

 **Ne pas mettre les mains dans la partie arrière non protégée de la lame de scie et de la butée, lorsque vous voulez enlever, tenir la pièce ou lorsque vous enlevez des copeaux de bois.** Vous ne pouvez pas voir la distance de la lame de scie en rotation avec votre main et vous risquez d'être gravement blessé.

□ **La pièce découpée ne doit pas se coincer ou pour d'autres raisons ne pas être poussée contre la lame de scie en rotation.** Si elle est coincée par ex. par les butées longitudinales, la pièce risque de se coincer dans la lame de scie et d'être projetée violemment.

□ Soulever la lame du trait de scie de la pièce avant de relâcher l'interrupteur.

□ **Ne pas essayer d'arrêter rapidement le mouvement de la machine en appuyant un outil ou un autre objet contre la lame;** de graves accidents peuvent être provoqués involontairement de cette façon.

□ **Lors du freinage la tête de scie risque d'être poussée vers le bas.** Préparez-vous à cette réaction, si vous effectuez une coupe incomplète ou si vous lâchez l'interrupteur avant que la tête de scie ne se trouve complètement dans la position inférieure.

□ **Il faut pouvoir remettre la tête de scie dans sa position originale sans qu'elle soit gênée par des copeaux de bois ou des dépôts.** Si non, la protection de lame ne peut pas fermer complètement. La lame de scie non protégée peut causer de graves blessures.

□ **Ne pas travailler de matériaux en métal.** Les poussières de métal générées peuvent nuire à l'isolation électrique et causer ainsi une décharge électrique.

□ **Ne pas percer le carter de l'appareil ni effectuer de rivets sur le carter afin de marquer l'appareil.** La double isolation ne serait plus assurée. Utiliser des autocollants.

□ **N'utiliser que des accessoires d'origine de Würth.**

□ **D'autres consignes de sécurité figurent sur la feuille jointe.**



## Caractéristiques techniques

<b>Scie à onglets</b>	<b>PS 350</b>
Numéro de l'article	0701 315 X
Puissance absorbée	1600 W
Puissance débitée	800 W
Vitesse à vide	4000 tr/min
Alésage de fixation de la lame de scie	30 mm
Ø de la lame de scie (max.)	305 mm
Angle d'onglet, à droite/à gauche (max.)	60°/50°
Angle d'inclinaison, à droite/à gauche (max.)	48°
Profondeur de coupe x largeur de coupe (max.)	
- coupe transversale à 90°	91 x 305 mm
- onglet à 45°, chanfrein à 0° (à gauche)	91 x 216 mm
- onglet à 90°, chanfrein à 45° (à gauche)	64 x 305 mm
- onglet à 90°, chanfrein à 45° (à droite)	43 x 305 mm
Dimensions	660 x 589 x 871 mm
Poids (sans accessoire)	27,0 kg
Classe de protection	II

## Eléments de la machine

- 1 Interrupteur Marche/Arrêt
- 2 Bras rotatif de table/onglet
- 3 Guide, droite
- 4 Levier d'onglet
- 5 Verrou d'onglet
- 6 Echelle d'onglets
- 7 Bras rotatif de table/onglet
- 8 Guide, gauche
- 9 Trous de montage sur établi
- 10 Base
- 11 Stabilisateur
- 12 Levier de serrage de chanfreins
- 13 Vis de la butée d'inclinaison
- 14 Levier de déverrouillage pour butée de l'angle d'inclinaison
- 15 Clé d'outil
- 16 Barres transversales
- 17 Embout supérieur d'aspiration de poussières
- 18 Dispositif de protection pour transport
- 19 Poignée de transport
- 20 Vis d'ajustage pour jeu des glissières
- 21 Vis de serrage pour glissières
- 22 Vis de réglage pour butée de profondeur
- 23 Butée de profondeur
- 24 Vis de réglage pour butée
- 25 Encoche
- 26 Rainure de la table
- 27 Blocage de rotation
- 28 Levier de dégagement du verrouillage de la tête de coupe
- 29 Poignée

Les accessoires reproduits et décrits dans la notice d'instructions ne sont pas forcément compris dans les fournitures.

## Symboles et leur signification

Double isolation, classe de protection II

ATTENTION : Zone dangereuse, «Tenir les mains à l'écart»

ATTENTION : Zone dangereuse, risque de blessures due à la lame de scie non protégée

Indication pour le réglage du jeu de palier

## Utilisation conforme de l'appareil

L'appareil est conçu pour scier des panneaux de lambris, des profilés, des lattes et des listeaux en bois, matières plastiques ou composites en utilisant des lames de scie appropriées. L'appareil n'est pas approprié pour scier du fer.

L'utilisateur assume toute responsabilité pour les dommages dus à une utilisation non conforme à la conception de l'appareil.

## Eléments fournis avec l'appareil

L'emballage contient :

- 1 Machine partiellement assemblée
- 1 Clé d'outil
- 1 Stabilisateur
- 1 Manuel d'instructions

## Montage

### Enlever le dispositif de protection de transport (cf. figure C)

Diriger la tête de scie légèrement vers le bas en exerçant une faible pression et sortir en tirant la tige du dispositif de protection de transport 18. Pousser la tête de scie vers le haut dans sa position initiale.

### Montage du support du carter (cf. figure D)

Enfoncer le support du carter 11 dans les deux fixations 31. Monter le support du carter de telle façon qu'il repose sur le support. Bien serrer les vis 30. Pour une meilleure maniabilité, il est possible d'enfoncer le support du carter lors du transport.

### Montage sur une table

Afin d'assurer un maniement en toute sécurité, l'appareil doit être monté sur un support approprié à cet effet (table en bois, établi, etc.). Lors du montage de l'appareil, veiller à ce que la table de travail soit dans une position stable et équilibrée.

Suivant le travail à effectuer, l'installation peut être fixe ou amovible, comme par exemple sur une table de scie Würth (accessoires).

Les points d'appui de l'appareil sont équipés de quatre forages 9 (cf. figure A). Introduire les vis appropriées dans les forages et fixer l'appareil à l'aide de boulons et de rondelles correspondants par dessous.

## Montage/changement de la lame de scie

Avant toute intervention sur l'appareil proprement dit, toujours retirer la fiche du câble d'alimentation de la prise de courant. Les dents de la lame de scie sont très tranchantes et peuvent causer des blessures. Porter des gants de protection lors du montage et du changement de la lame de scie !

Ne jamais tenter de bloquer l'axe 27 avec la lame en rotation. N'utiliser que des lames de scie dont la vitesse de rotation admissible est au moins égale à la vitesse de rotation en marche à vide de l'appareil.

N'utiliser que des lames de scie qui sont autorisées par Würth et qui correspondent à la norme EN 847-1.

Utiliser la lame de scie appropriée au matériau travaillé.

Ne pas utiliser de lames de scie HSS.

Desserrer la vis 32 et faire basculer vers le haut la protection de la lame de scie 34.

Enfoncer le blocage de rotation 27 et tourner manuellement la lame jusqu'à ce qu'un déclic indique que le blocage est engagé. Continuer à maintenir le blocage de rotation pour empêcher la lame de tourner (cf. figure F).

Dévisser le boulon de lame 33 en tournant **dans le sens des aiguilles (!)** d'une montre à l'aide d'une clé d'outil, enlever la rondelle et le flasque extérieur 35 (cf. figure E).

Pousser le levier de déverrouillage 28, faire bouger la protection inférieure de la lame de scie vers le haut et enlever la lame de scie 36.




Installer la nouvelle lame 36 sur l'épaulement prévu sur le flasque intérieur en s'assurant que les dents du bord inférieur de la lame sont orientées vers la butée arrière 3/8.

Serrer le boulon de la lame 33 en tournant **dans le sens inverse des aiguilles (!)** d'une montre tandis que le blocage de rotation 27 est engagé de l'autre main.







PS 350 - F Seite 19 Dienstag, 3. Februar 2004 1:19 13



!

HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



## Réglage de base

L'appareil a été réglé à l'usine. Après le transport, cependant, ou lorsque des angles de coupe sont imprécis, il peut être nécessaire de réajuster l'appareil.

**Avant toute intervention sur l'appareil proprement dit, toujours retirer la fiche du câble d'alimentation de la prise de courant.**

### Vérification et réglage de la lame par rapport à la butée

- Tirer vers le haut le levier pour onglets 4 ainsi que le blocage d'onglets 5. Tourner la table de rotation 7 jusqu'à ce que le blocage d'onglets s'encliquette à 0°.
- Pousser la tête de scie vers le bas et la bloquer dans cette position à l'aide du dispositif de protection de transport 18.
- Placer un équerre 38 contre la partie inférieure du guide 37 et contre la lame 36 (cf. figure G). Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec l'équerre.

**Si la lame n'est pas exactement à 90° avec la butée :**

- Desserrer les quatre vis 39 et déplacer le bras 7 et son échelle d'onglet à gauche ou à droite jusqu'à ce que la lame soit à 90° par rapport au guide, comme vérifié au moyen de l'équerre (cf. figure H).
- Pousser le levier pour onglets 4 vers le bas.
- Bien serrer les quatre vis 39.
- L'indicateur 41 doit alors indiquer « 0° ». Si l'indication n'est pas correcte, desserrer la vis 40 et positionner l'indicateur sur « 0° ». Resserrer la vis 40.

### Ajuster la tige de blocage du blocage d'onglets

Au cas où il serait possible de tourner la table de rotation bien que le levier pour onglets 4 soit serré, réajuster le blocage d'onglets 5 (cf. figure I):

- Tirer le levier pour onglets 4 vers le haut.
- Resserrer la vis de serrage 42 de la tige de blocage.
- Desserrer la vis 42 d' 1/4 de tour environ. Le jeu nécessaire entre le blocage d'onglets et la table de rotation est alors réglé.

### Vérification et réglage de la lame par rapport au plan de travail

- Desserrer le levier de blocage 12 et régler l'angle d'inclinaison à 0° sur l'indicateur 43 (cf. figure K). Resserrer le levier de blocage 12.
- Pousser la tête de scie le plus possible vers l'arrière et bien serrer la vis papillon 21.
- Placer une équerre 38 sur le plan de travail et verticalement contre la lame 36 (cf. figure J). Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec l'équerre.

**Au cas où l'angle entre la lame de scie et la table de scie ne serait pas exactement de 90° :**

- Desserrer le levier de blocage 12.
- Tourner la tête de scie vers la droite et tourner la vis 46 jusqu'à ce que la lame de scie se trouve exactement à angle droit avec la table de scie (cf. figure K).
- L'indicateur 43 doit alors indiquer « 0° ». Si l'indication n'est pas correcte, desserrer la vis 44 et positionner l'indicateur sur « 0° ». Resserrer la vis 44.

### Contrôle/ajustage de la butée des angles d'inclinaison

Avant d'ajuster les butées des angles d'inclinaison, effectuer un contrôle/ajustage de l'angle entre la lame de scie et la table de scie (cf. paragraphe ci-dessus).

Les deux butées d'angles d'inclinaison peuvent être réglées selon l'angle désiré, entre 45° et 48°. L'ajustage habituel de 45° est pris comme exemple d'ajustage.

**Butée d'angle d'inclinaison 45°, gauche (cf. figure K):**

- Desserrer le levier de blocage 12 et faire basculer la tête de scie vers la gauche.
- L'indicateur 43 doit alors indiquer « 45° ». Si l'indication n'est pas correcte, desserrer la vis 13 et positionner l'indicateur sur « 45° ».

**Butée d'angle d'inclinaison 45°, droite (cf. figure K/L/M):**

- Desserrer le levier de blocage 12. Appuyer sur le levier de déverrouillage 14 afin de déverrouiller le blocage de la tête de scie. Faire basculer la tête de scie vers la droite.
- L'indicateur 43 doit alors indiquer « 45° ». Si l'indication n'est pas correcte, desserrer la vis 47 et positionner l'indicateur sur « 45° ».

## Mise en service

**Tenir compte de la tension du secteur :** La tension de la source de courant doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique de la machine.

**Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge homologué adapté pour la puissance absorbée.** La section minimum du conducteur est de 1,5 mm<sup>2</sup>. En cas d'utilisation d'un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.

### Aspiration des poussières / des copeaux

**!** Les poussières générées lors du travail peuvent être nuisibles à la santé, inflammables ou explosives. Des mesures de protection appropriées sont nécessaires. Certaines poussières sont considérées comme étant cancérogènes. Travailler avec une aspiration de poussières appropriée et porter un masque anti-poussières.

L'appareil peut être branché directement sur la prise d'un aspirateur industriel Würth avec service automatique. L'aspirateur se met automatiquement en marche dès que l'appareil est mis en fonctionnement.

### Ajuster la butée

Desserrer les deux vis papillon 24 et sortir les deux butées 3 et 8 selon la longueur souhaitée. Bloquer les deux butées dans la position souhaitée à l'aide des vis papillon 24 (cf. figure N).

**Ajuster les butées de sorte qu'il reste une distance suffisante entre la lame de scie et le bord de la butée.**

Contrôler la distance en guidant la tête de scie vers le bas jusqu'à la butée, l'appareil étant mis hors fonctionnement.

Pour l'ajustage d'angles d'inclinaison de 48° au maximum, sortir les butées entièrement. Pour les angles d'inclinaison à droite, il peut s'avérer nécessaire d'enlever complètement la butée droite 3.

### Bien fixer la pièce à travailler

Veiller à ce que la pièce repose bien sur la table et contre la butée.

Utiliser des dispositifs de serrage appropriés, si la pièce est cintrée ou gauchie.

Utiliser des rallonges de tables et des support appropriés pour travailler des pièces longues.

### Ajuster l'angle d'onglet

La table de rotation 7 est équipée d'une graduation à deux plages 6 :

- graduation avant : Indication de l'angle d'onglet
- graduation arrière : Indication de l'angle d'onglet complémentaire à 90°

Tirer vers le haut le levier pour onglets 4 ainsi que le blocage d'onglets 5. Tourner la table de scie dans la direction correspondante et régler à l'aide de l'indicateur 41 la mesure souhaitée sur la graduation 6 (cf. figure O). Le blocage d'onglets s'encliquette de lui-même à 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° et 50° (gauche) ou 60° (droite).

Pour l'ajustage d'angles d'onglet précis, l'indicateur 41 est en plus équipé d'une graduation Vernier 48. Avec cette graduation il est possible d'ajuster des valeurs intermédiaires avec une précision de ±1/4°.

Comme exemple l'ajustage pour un angle d'onglet de 24 1/4° (droite) est pris (cf. figure O) :

① Positionner l'indicateur 41 sur « 24 » (cf. flèche).

② Tourner la table de scie plus vers la droite jusqu'à ce que la graduation « 0,25 » (à droite de la ligne centrale) sur la graduation Vernier 48 concorde avec le trait prochain sur la graduation 6 (cf. flèche).

Pousser le levier pour onglets 4 vers le bas.

Pour l'ajustage d'angles d'onglet gauche, il faut utiliser la graduation Vernier à gauche de la ligne centrale.

### Ajuster l'angle d'inclinaison

Pour obtenir une maniabilité optimale, il faut normalement ajuster l'angle d'inclinaison de la tête de scie à « gauche ». Dans des conditions défavorables (par ex. pour des pièces longues) il peut s'avérer nécessaire de mettre l'angle d'inclinaison à « droite ». Dans un tel cas, il faut déverrouiller le blocage de la tête de scie.

**Angle d'inclinaison à gauche :**

Desserrer le levier de blocage 12 et faire basculer la tête de scie vers la gauche. Si nécessaire, ajuster la butée de l'angle d'inclinaison gauche 13.



### Angle d'inclinaison à droite :

Desserrer le levier de blocage **12**. Pour déverrouiller le blocage de la tête de scie, appuyer sur le levier de déverrouillage **14**. Faire basculer la tête de scie vers la droite. Si nécessaire, ajuster la butée de l'angle d'inclinaison droit **47**.

Régler l'angle d'inclinaison souhaité sur la graduation **45** (cf. figure **K**). Resserrer le levier de blocage **12**.

### ■ Réglage de la butée de profondeur (cf. figure **P**)

L'appareil est équipé d'une butée de profondeur réglable pour limiter la profondeur de sciage. Avec ce dispositif, il est par ex. possible de fabriquer des rainures et des entailles :

- Faire basculer la tête de scie complètement vers le haut.
- Faire basculer la butée de profondeur **23** vers l'avant.

A l'aide de la vis papillon **22**, régler la profondeur de plongée (profondeur de rainure) de la lame de scie. La profondeur de plongée doit être déterminée par des essais pratiques.

### ■ Mise en Marche et Arret

Pour enclencher la scie, enfoncer l'interrupteur-Marche/Arret **1**.

Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur-Marche/Arret.

Pour protéger l'appareil contre une utilisation non-autorisée, l'interrupteur Marche/Arrêt dispose d'un trou percé **49** dans lequel un cadenas peut être introduit (cf. figure **Q**).

### ■ Effectuer la coupe

- Bloquer la pièce à travailler.
- Ajuster les angles d'onglet et/ou d'inclinaison souhaités.
- Pour scier des pièces étroites, telles que listeaux et glissières, desserrer la vis de serrage **21**, pousser la tête de scie complètement vers l'arrière et la bloquer dans cette position à l'aide de la vis de serrage **21**.
- Pour scier des pièces larges, telles que panneaux de lambris, desserrer la vis de serrage **21** de sorte que les glissières puissent librement bouger avec la tête de scie.
- Tirer la tête de scie par la poignée **29** pour la mettre dans la position avant.
- Appuyer sur le levier de déblocage **28**, mettre en fonctionnement l'appareil et faire basculer la tête de scie vers le bas en direction de la pièce.
- Pousser la tête de scie à travers la pièce en appliquant une vitesse d'avance régulière.
- Débloquer la tête de scie vers le haut. Relâcher l'interrupteur Marche/Arrêt **1** et le levier de déblocage **28**.

### Transport

- Régler l'angle d'inclinaison sur  $0^\circ$  et l'angle d'onglet sur  $60^\circ$  (droite).
- Tirer la tête de scie par la poignée **29** vers l'avant et bloquer les glissières dans cette position à l'aide de la vis papillon **21**.
- Abaisser le levier combiné du carter inférieur de protection et le levier de dégagement de blocage supérieur de la tête **28**.
- Abaisser la tête et enfoncez le bouton de blocage inférieur **18**.
- Toujours porter l'appareil par la poignée **19** ou par les encoches **25** placées des deux côtés.

### Maintenance et nettoyage

Avant toute intervention sur l'appareil proprement dit, toujours retirer la fiche du câble d'alimentation de la prise de courant.

- Tenir l'appareil et les ouïes de ventilation toujours propres.
- Nettoyer l'éjection de copeaux **17** à intervalles réguliers.
- Remplacer immédiatement une rainure de table usée **26**.

Le protecteur de lame doit toujours pouvoir bouger librement et fermer automatiquement. En conséquence, tenir toujours propre les abords du protecteur de lame. Enlever les poussières et les copeaux en soufflant avec de l'air comprimé ou à l'aide d'un pinceau.

### Contrôler le jeu du palier (cf. figure **R**)

De temps en temps, bouger la tête de scie de droite à gauche pour contrôler si les glissières présentent un jeu de palier.



Pour ajuster le jeu de palier, tourner les deux vis **20** à l'aide d'une clé mâle pour vis à six pans creux, ouverture 5, jusqu'à ce que les glissières n'aient plus de jeu et que la tête de scie puisse facilement se mouvoir.

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'appareil, celui-ci devait avoir un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de service après-vente pour outillage agréé.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, nous préciser impérativement le numéro de référence à 7 chiffres de l'appareil.

La liste actuelle des pièces de rechange de cet appareil peut être consultée sous « <http://www.wuerth.com/partsmanger> » ou demandée auprès de la succursale Würth la plus proche.

### Instructions de protection de l'environnement



Récupération des matières premières plutôt qu'élimination des déchets

Les appareils, comme d'ailleurs leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Nos pièces plastiques ont ainsi été marquées en vue d'un recyclage sélectif des différents matériaux.

### Garantie

Cet appareil Würth est garanti, à partir de la date d'achat, conformément aux dispositions légales/nationales (contre preuve d'achat, facture ou bordereau de livraison). Les dommages survenus seront compensés par une livraison de remplacement ou par une réparation.

Les défauts dus à une usure normale, à une surcharge ou à un mauvais usage sont exclus de la garantie.

Pour que cette garantie soit valable, il faut retourner l'outil non démonté à une succursale Würth ou à votre vendeur de service extérieur Würth.

### Bruits et vibrations

Valeurs de mesures obtenues conformément à la norme européenne EN 61 029-2-9.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de la machine sont : intensité de bruit 89 dB (A); Niveau de bruit 102 dB (A).

Munissez-vous d'une protection acoustique !

La vibration de l'avant-bras est en-dessous de  $2,5 \text{ m/s}^2$ .

### CE Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés :

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029 conformément aux termes des réglementations 86/188/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE.

CE 03

Adolf Würth GmbH & Co. KG



M. Wölflé

R. Bauer








PS 350 - F Seite 21 Dienstag, 3. Februar 2004 1:19 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**E****Para su seguridad**

Vd. solamente puede trabajar sin peligro con el aparato si lee íntegramente las instrucciones de manejo y las indicaciones de seguridad, ateniéndose estrictamente a las indicaciones allí comprendidas. Antes de usar esta sierra, deje que lean primero estas instrucciones de manejo aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso.



El aparato no debe estar mojado, ni debe operarse en un ambiente húmedo.



Antes de cada utilización del aparato, verificar el cable y el enchufe. En caso de detectar algún daño, no continuar utilizando el aparato. Hacer repararlo solamente por personal técnico especializado. No abrir nunca el aparato por su propia cuenta.



Llevar gafas de protección y protectores auditivos. Si lleva el pelo largo, recójaselo bajo una protección adecuada. Trabajar únicamente con vestimenta ceñida al cuerpo.



Al montar o cambiar la hoja de sierra llevar guantes de protección



El polvo de madera es nocivo para la salud, ¡colocarse una mascarilla antipolvo!

- Antes de realizar trabajos de ajuste o al acoplar un accesorio extraer el enchufe de la red, ya que la sierra podría ponerse a funcionar accidentalmente y lesionarle seriamente.**
- Solamente deberán utilizarse hojas afiladas y en perfecto estado; las hojas fisuradas o deformadas deberán ser reemplazadas de inmediato. Mantenga bien afiladas las hojas de la sierra. Deberán usarse exclusivamente hojas de sierra Würth.
- No emplear discos tronzadores.
- Montar la hoja de sierra teniendo en cuenta el sentido de corte.
- Compruebe que todos los dispositivos de protección de la hoja de la sierra funcionan correctamente.
- Desatasque inmediatamente una protección de la hoja de sierra que se vea dificultada en su movimiento; no utilice la sierra si la protección de la hoja de sierra no desliza libremente. Nunca bloquee la protección de la hoja de sierra.
- Antes de su utilización, cerciorarse de que la sierra vaya sujetada o colocada sobre una base de trabajo plana y firme, para evitar que la sierra pueda moverse.**



Siempre que sea posible, emplear unos dispositivos para sujetar la pieza de trabajo. Si la pieza de trabajo tuviera que sujetarse con la mano, ésta deberá ponerse siempre fuera del área marcada en la mesa de aserrar con el símbolo "Mantener alejadas las manos". Si mantuviese las manos dentro del área "Mantener alejadas las manos" éstas podrían llegar a tocar la hoja de sierra.

- No utilice la sierra para serrar piezas, que por ser tan pequeñas, no es posible sujetarlas de forma segura.** Estas piezas son atrapadas por la hoja de sierra y pueden provocar serias lesiones.
- Planifique bien su trabajo. Soporte las piezas de trabajo que sean más anchas o largas que la superficie de la mesa empleando un material adecuado como, p. ej., una mesa, bancos de aserrar o prolongadores de mesas.** Las piezas que sean más largas o anchas que la mesa de aserrar pueden llegar a girarse o inclinarse si no están firmemente sujetas. Si la pieza o el extremo cortado llegase a inclinarse, esto puede provocar que se abra la caperuza protectora, o que las piezas salgan despedidas al ser atrapadas por la hoja de sierra.
- Inspeccione la pieza de trabajo antes de serrárla.** Si la pieza de trabajo estuviese doblada o alabeada, asentar la cara combada hacia abajo contra el tope de la mesa de sierra. Cerciorarse siempre de que a lo largo de la línea de corte no exista un espacio libre entre la pieza de trabajo, el tope, y la mesa de aserrar. Las piezas de trabajo dobladas o alabeadas pueden llegar a girarse o moverse bruscamente y bloquear la hoja de sierra durante el aserrado.
- Al aserrar piezas perfiladas, asegurarlas de manera que éstas no puedan desplazarse, ni alcancen a bloquear la hoja de sierra, ni sea posible que le sean arrancadas de la mano.** Una moldura, p. ej. deberá colocarse plana, o sujetarse con una mordaza, para evitar que pueda girarse, moverse repentinamente, o desplazarse al aserrar.

- Siempre utilizar dispositivos de sujeción o soportes adecuados para fijar piezas de trabajo redondas como p. ej. tacos de madera, barras, o tubos.** Las barras tienden a girarse al aserrárlas. Ello hace que los dientes de sierra se claven en la pieza atrayendo ésta y su mano hacia la hoja de sierra.
- No permita que otra persona le ayude a sujetar la pieza en lugar de emplear un prolongador de la mesa o soporte adicional.** Esta forma de sujetar la pieza es insegura y puede provocar que la hoja de sierra se bloquee. La pieza de trabajo puede desplazarse al aserrar y arrastrarla a Ud. y a su ayudante contra la hoja de sierra en funcionamiento.
- Antes de comenzar a trabajar, deberán retirarse todos los clavos y demás objetos metálicos que pudieran existir en la pieza de trabajo.
- Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueo están bien apretados antes de realizar cualquier operación.
- Antes de conectar la sierra circular, retirar siempre la llave del tornillo de sujeción de la hoja de sierra.
- No utilice la sierra si hubiesen útiles o restos de madera depositados sobre la mesa de aserrar.** Los pequeños fragmentos, piezas de madera sueltas, u otros objetos existentes pueden llegar a tocar la hoja de sierra en rotación y salir proyectados a alta velocidad contra el usuario.
- Jamás coloque sus manos de manera que lleguen a cruzar la línea de corte.** Es muy peligroso, p.ej., sujetar con la mano derecha el lado de la pieza situado a la izquierda de la línea de corte.
- No aproxime la pieza de trabajo contra la hoja de sierra, ni intente serrar "a pulso" en ninguna de las maneras.** La pieza de trabajo deberá estar apoyada de forma segura, y estar firmemente sujetada con una mordaza o con la mano. La sierra deberá guiarse uniformemente con una velocidad adecuada sin sobrecargar el motor de la sierra.
- Espere a que la hoja de sierra haya alcanzado las revoluciones máximas antes de aproximarla a la pieza de trabajo.** De esta manera se evita que salga despedida la pieza de trabajo.
- Solamente serrar una sola pieza cada vez.** Además de no ser posible sujetar fiablemente varias piezas de trabajo a la vez, éstas pueden atascar la hoja de sierra o desplazarse al aserrar.
- Desconectar inmediatamente la sierra en caso de que la pieza de trabajo o la hoja de sierra se atasque o bloquee.** Esperar a que se hayan detenido todas las partes móviles y extraiga entonces el enchufe de la red. Libere el material atascado. En caso de continuar serrando estando atascado el material ello puede dar lugar a un accidente y dañar la sierra.
- En caso de que la hoja de sierra se bloquee repentinamente se obtiene un par de reacción brusco en el aparato.** Por ello, si la hoja de sierra se atasca o bloquea, soltar inmediatamente el interruptor de conexión/desconexión.
- No toque el área posterior, sin proteger, de la hoja de sierra y de la regleta tope, al presionar hacia abajo o sujetar la pieza de trabajo, o al retirar virutas.** Puesto que no puede apreciarse la hoja de sierra corre peligro de que su mano se lesione seriamente.
- La pieza de trabajo cortada no deberá quedar aprisionada ni deberá ser empujada contra la hoja de sierra en funcionamiento.** Si la pieza se atasca, p.ej. contra los topes de longitud, es posible que llegue a quedar aprisionada contra la hoja de sierra y salga proyectada bruscamente.
- Antes de soltar el interruptor, saque la hoja del corte practicado.
- No intente parar la máquina insertando una herramienta o similar en la hoja.** Podría causar graves daños de forma no intencionada.
- Al detenerse el aparato puede que sea impulsado hacia abajo el cabezal de aserrar.** Tenga en cuenta esta reacción si solamente desea realizar un corte parcial, o si suelta el interruptor antes de que el cabezal de aserrar se encuentre completamente en la posición inferior.
- El retorno del cabezal de aserrar a su posición inicial no deberá quedar impedido por virutas o material adherido.** En ese caso no llegaría a cerrarse completamente la protección de la hoja de sierra. Una hoja de sierra sin proteger puede lesionarle gravemente.
- No aserrar materiales metálicos.** El polvo de metal producido puede afectar al aislamiento de protección y provocar una descarga eléctrica.
- Para identificar su aparato no taladre ni remache la carcasa.** Ello puede mermar la eficacia del aislamiento de protección. Utilice en estos casos etiquetas adhesivas.
- Utilizar sólo accesorios originales de Würth.**
- Vea en la hoja anexa otras advertencias sobre seguridad.**



## Características técnicas

<b>Ingleadora</b>	<b>PS 350</b>
Nº de artículo	0701 315 X
Potencia absorbida	1600 W
Potencia útil	800 W
Revoluciones en vacío	4000 min
Diámetro del orificio de la hoja de sierra	30 mm
Ø de la hoja de sierra (máx.)	305 mm
Ángulo de inglete, derecha / izquierda (máx.)	60°/50°
Ángulo de inclinación, derecha / izquierda (máx.)	48°
Profundidad de corte x anchura de corte (máx.)	
- corte transversal a 90°	91 x 305 mm
- ingletes a 45°, biseles a 0° (izquierda)	91 x 216 mm
- ingletes a 90°, biseles a 45° (izquierda)	64 x 305 mm
- ingletes a 90°, biseles a 45° (derecha)	43 x 305 mm
Dimensiones	660 x 589 x 871 mm
Peso (sin accesorios)	27,0 kg
Clase de protección	II

## Elementos del aparato

- 1 Interruptor de marcha/parada
- 2 Protector de la hoja inferior
- 3 Guía, lado derecho
- 4 Palanca de ingletes
- 5 Enganche de ingletes
- 6 Escala de ingletes
- 7 Mesa giratoria/brazo de ingletes
- 8 Guía, lado izquierdo
- 9 Orificios para montaje en el banco
- 10 Base
- 11 Estabilizador de base
- 12 Manivela de bloqueo de biseles
- 13 Tornillo de biseles
- 14 Palanca de desenclavamiento del tope del ángulo de inclinación
- 15 Llave para útiles
- 16 Barras transversales
- 17 Expulsor de virutas/conexión para aspiración de virutas
- 18 Seguro para transporte
- 19 Empuñadura de transporte
- 20 Tornillos de ajuste de la holgura en las varillas guía
- 21 Tornillo de sujeción de las varillas guía
- 22 Tornillo de ajuste del tope de profundidad
- 23 Tope de profundidad
- 24 Tornillos de fijación de las regletas tope
- 25 Rebaje
- 26 Inserto de mesa de aserrar
- 27 Bloqueo del eje
- 28 Palanca de bloqueo del cabezal
- 29 Empuñadura de transporte

Los accesorios descritos e ilustrados pueden no corresponder al material suministrado de serie con el aparato.

## Simbología y significado



Aislamiento de protección, clase de protección II



**ATENCIÓN: Área de peligro "Mantener alejadas las manos"**



**ATENCIÓN: Área de peligro, riesgo de lesión con la hoja de sierra al no ir protegida**



Instrucciones para el ajuste de holgura

## Utilización reglamentaria

El aparato ha sido diseñado para cortar paneles, perfiles, tablones y listones de madera, plástico o materiales compuestos de madera, empleando las hojas de sierra adecuadas. El aparato no es apto para serrar acero.

El usuario es el responsable exclusivo de los daños que puedan derivarse de una utilización antirreglamentaria.

## Material que se adjunta

El paquete contiene:

- 1 Máquina parcialmente montada
- 1 Llave para útiles
- 1 Estabilizador de base
- 1 Manual de instrucciones

## Montaje

### Aflojar el seguro para transporte (ver figura C)

Presionar ligeramente hacia abajo el cabezal de aserrar y sacar la espiga del seguro para transporte 18. Abatir hacia arriba el cabezal de aserrar a la posición inicial.

### Montaje del apoyo del bastidor (ver figura D)

Insertar el apoyo del bastidor 11 en ambos alojamientos 31. Montar el apoyo del bastidor de manera que éste asiente contra la base. Apretar los tornillos 30. El apoyo del bastidor puede meterse para facilitar el transporte del aparato.

### Fijación a la mesa

Para asegurar su manejo seguro deberá montarse el aparato sobre una base de asiento adecuada (p. ej. mesa de madera, banco de trabajo, etc.). La mesa de trabajo a la que se pretende fijar el aparato deberá mantener una posición firme y estable.

De acuerdo a su utilización puede instalarse el aparato, ya sea en un lugar fijo, o bien de forma transportable, como por ejemplo, sobre una mesa de aserrar Würth (accesorio especial).

Los cuatro puntos de apoyo de la base del aparato disponen cada cual de un taladro 9 (ver figura A). Insertar los tornillos adecuados en los taladros y fijar desde abajo el aparato con las tuercas y arandelas correspondientes.

## Montaje y cambio de la hoja de sierra

**! Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, extraiga el enchufe de la toma de corriente.**

**Los dientes de la hoja de sierra están muy afilados y pueden lesionarle. ¡Colocarse unos guantes de protección al montar o sustituir la hoja de sierra!**

**No apriete nunca el pasador de bloqueo del eje 27 mientras la hoja esté girando.**

**Únicamente emplear hojas de sierra cuyas revoluciones máximas admisibles correspondan como mínimo a las revoluciones en vacío del aparato.**

**Solamente emplear hojas de sierra homologadas por Würth y que se correspondan con la norma EN 847-1.**

**Emplear la hoja de sierra adecuada al material a trabajar.**

**No deberán emplearse hojas de sierra de acero rápido.**

Aflojar el tornillo 32 y abatir hacia arriba la protección de la hoja de sierra 34.

Apriete el pasador de bloqueo del eje 27 y gire la hoja con la mano hasta que quede bloqueado en su posición. Para evitar que la hoja gire, mantenga presionado el bloqueo del eje (ver figura F).

Utilizando una llave para útiles, suelte el pasador de la hoja 33 girándolo a la derecha. A continuación, extraiga el perno 33, la arandela y el collarín exterior 35 (ver figura E).

Presionar la palanca de desenclavamiento 28, girar hacia arriba la protección inferior de la hoja de sierra y retirar la hoja de sierra 36.




Instale una hoja de sierra nueva 36 en el soporte incluido en el collarín interno, y verifique que la parte dentada del borde inferior de la hoja está orientada hacia la guíar 3/8.

Para apretar el perno de la hoja 33, gire hacia la izquierda mientras mantiene sujetado el bloqueo del eje 27 con la otra mano.





PS 350 - E Seite 23 Dienstag, 3. Februar 2004 1:20 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Ajuste de fábrica

El aparato viene ya ajustado de fábrica. Después del transporte o si los ángulos de corte no fuesen suficientemente exactos puede que necesario su reajuste.

**Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, extraiga el enchufe de la toma de corriente.**

### ■ Comprobación y ajuste de la hoja respecto del separador

- Abatir hacia arriba la palanca de ajuste del ángulo de inglete 4 y el enclavamiento 5. Girar la mesa 7 hasta que el enclavamiento enclave en la posición de 0°.
- Abatir hacia abajo el cabezal de aserrar y mantenerlo en esa posición con el seguro para transporte 18.
- Coloque una pieza cuadrada 38 contra la parte inferior de la guía 37 y la hoja 36 (ver figura G). No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.

**Si la hoja de la sierra no está exactamente a 90° del separador:**

- Suelte los cuatro tornillos 39 y mueva el conjunto de escala 6/brazo de inglete 7 hacia la izquierda o derecha hasta que la hoja esté a 90° hacia la guía, medido con la pieza cuadrada (ver figura H).
- Presionar hacia abajo la palanca de ajuste 4.
- Apretar los cuatro tornillos 39.
- El indicador 41 debe quedar sobre "0°". Si no fuese este el caso, aflojar el tornillo 40 y posicionar el indicador sobre "0°". Apretar el tornillo 40.

### ■ Ajuste de la barra de bloqueo del enclavamiento

Si la mesa giratoria dejase girarse a pesar de estar apretada la palanca de ajuste 4, es necesario reajustar el enclavamiento 5 (ver figura I):

- Empujar hacia arriba la palanca de ajuste 4.
- Apretar el tornillo 42 de la barra de bloqueo.
- Seguidamente, aflojar 1/4 vuelta aprox. el tornillo 42. De esta manera se consigue la holgura necesaria entre el enclavamiento y la mesa giratoria.

### ■ Comprobación y ajuste de la hoja respecto de la mesa

- Aflojar la palanca de fijación 12 y ajustar el ángulo de inclinación de 0° en el indicador 43 (ver figura K). Apretar la palanca de fijación 12.
- Empujar hacia atrás, hasta el tope, el cabezal de aserrar y apretar el tornillo de mariposa 21.
- Sitúe una escuadra 38 en la mesa, con la sección vertical contra la hoja 36 (ver figura J). No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.

**Si el ángulo entre la hoja de sierra y la mesa de aserrar no fuese exactamente 90°:**

- Aflojar la palanca de fijación 12.
- Empujar hacia la derecha el cabezal de aserrar y girar el tornillo 46 hasta conseguir que la hoja de sierra forme un ángulo recto exacto con la mesa de aserrar (ver figura K).
- El indicador 43 debe quedar sobre "0°". Si no fuese este el caso, aflojar el tornillo 44 y posicionar el indicador sobre "0°". Apretar el tornillo 44.

### ■ Control y ajuste de los topes del ángulo de inclinación

Antes de ajustar los topes del ángulo de inclinación es preciso comprobar, y reajustar si fuese preciso, el ángulo entre la hoja de sierra y la mesa de aserrar (ver párrafo precedente).

Ambos topes del ángulo de inclinación pueden ajustarse discrecionalmente entre 45° y 48°. Como ejemplo se describe el ajuste para el ángulo más común de 45°.

#### Tope del ángulo de inclinación de 45°, izquierdo (ver figura K):

- Aflojar la palanca de fijación 12 y abatir hacia la izquierda el cabezal de aserrar.
- El indicador 43 debe quedar sobre "45°". Si no fuese este el caso, aflojar el tornillo 13 y posicionar el indicador sobre "45°".

### Tope del ángulo de inclinación 45°, derecho (ver figuras K/L/M):

- Aflojar la palanca de fijación 12. Presionar la palanca de desenclavamiento 14 para desenclavar el bloqueador del cabezal. Abatir hacia la derecha el cabezal de aserrar.
- El indicador 43 debe quedar sobre "45°". Si no fuese este el caso, aflojar el tornillo 47 y posicionar el indicador sobre "45°".

## Puesta en servicio

**Cerciorarse de que la tensión de la red sea correcta:** El voltaje de la fuente de alimentación tiene que coincidir con los datos de la placa de características del aparato.

**En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación, deberá ser un cable de prolongación aprobado, adecuado para la potencia de esta herramienta.** La sección mínima de conductor es de 1,5 mm<sup>2</sup>. Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.

### ■ Aspiración de polvo y virutas

**El polvo producido al trabajar puede ser nocivo para la salud, combustible o explosivo. Ello requiere tomar unas medidas de protección adecuadas. Ciertos tipos de polvo son cancerígenos. Emplear un equipo de aspiración para polvo y virutas adecuado, y colocarse una mascarilla antipolvo.**

El aparato puede conectarse directamente a la toma de corriente de un aspirador industrial Würth de operación automática. Éste se conecta entonces automáticamente al conectar la herramienta eléctrica.

### ■ Ajuste de las regletas tope

Aflojar ambos tornillos de mariposa 24 y extraer ambas regletas tope 3 y 8 a la longitud deseada. Sujetar ambas regletas tope en la posición deseada apretando los tornillos de mariposa 24 (ver figura N).

**Ajustar las regletas tope de manera que exista una separación suficiente entre la hoja de sierra y el borde del tope.**

Controlar esta separación, con la máquina desconectada, aproximando el cabezal de aserrar contra el tope.

Al ajustar ángulos de inclinación de máx. 48° deberán sacarse hacia afuera totalmente las regletas tope. En ángulos inclinados hacia la derecha puede que sea necesario desmontar por completo la regleta tope de recha 3.

### ■ Sujeción de la pieza de trabajo

Siempre prestar atención a que la pieza de trabajo asiente sobre la mesa de aserrar y la regleta tope.

Emplear unos dispositivos de sujeción adecuados si la pieza de trabajo estuviese combada o deformada.

Al serrar piezas de trabajo largas utilizar unos prolongadores de mesa y soportes adecuados.

### ■ Ajuste del ángulo de inglete

La mesa giratoria 7 dispone de una escala doble 6:

- Escala anterior: indicación del ángulo de inglete
- Escala posterior: indicación del ángulo de inglete complementario a 90°

Abatir hacia arriba la palanca de ajuste 4 y el enclavamiento 5. Girar la mesa de aserrar en el sentido correspondiente y ajustar en la escala 6 con el indicador 41 la medida deseada (ver figura O). El enclavamiento enclava automáticamente a 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° y 50° (izquierda) o bien a 60° (derecha).

Para poder ajustar ángulos de inglete con gran exactitud, el indicador 41 dispone de una escala vernier 48. Ello permite ajustar valores intermedios con una precisión de ±1/4°.

A título de ejemplo se muestra el ajuste de un ángulo de inglete de 24 1/4° (derecha) (ver figura O):

- ① Ajustar el indicador 41 a "24" (ver flecha).
- ② Continuar girando la mesa de aserrar hacia la derecha, hasta que la marca "0,25" (a la derecha de la marca central) en la escala vernier 48 coincida con la división siguiente de la escala 6 (ver flecha).

Empujar hacia abajo la palanca de ajuste 4.

Al ajustar ángulos de inglete hacia la izquierda deberá utilizarse la escala vernier situada a la izquierda de la marca central.



## ■ Ajuste del ángulo de inclinación

Para conseguir un manejo óptimo, el ángulo de inclinación del cabezal de aserrar se fija por lo general a la "izquierda". En ciertos casos (p. ej. en piezas de trabajo largas) puede resultar necesario tener que ajustar el ángulo de inclinación a la "derecha". Para ello, es necesario desenclavar el bloqueador del cabezal.

### Ángulo de inclinación izquierdo:

Aflojar la palanca de fijación 12 y abatir el cabezal de aserrar hacia la izquierda. Si fuese preciso ajustar el tope del ángulo de inclinación izquierdo 13.

### Ángulo de inclinación derecho:

Aflojar la palanca de fijación 12. Presionar la palanca de desenclavamiento 14 para desenclavar el bloqueador del cabezal. Girar hacia la derecha el cabezal de aserrar. Si fuese preciso, ajustar el tope del ángulo de inclinación derecho 47.

Ajuste el ángulo de inclinación deseado en la escala 45 (ver figura K).

Apriete nuevamente la palanca de fijación 12.

## ■ Ajuste del tope de profundidad (ver figura P)

El aparato dispone de un tope de profundidad ajustable que permite limitar la profundidad de aserrado. Ello permite realizar, por ejemplo, ranuras y muescas:

- Girar completamente hacia arriba el cabezal de aserrar.
- Abatir completamente hacia afuera el tope de profundidad 23.

Ajustar el tornillo de mariposa 22 a la medida de penetración requerida de la hoja de sierra (profundidad de la ranura). El ajuste de la profundidad de penetración deberá determinarse probando.

## ■ Encendido y apagado

Para encender la sierra, presione de marcha/parada 1.

Para apagar la herramienta, suelte de marcha/parada.

Para evitar la utilización indebida del aparato, el interruptor de conexión/desconexión lleva un taladro 49 que permite bloquearlo con un candado (ver figura Q).

## ■ Aserrado

- Asegurar la pieza de trabajo.
- Ajustar el ángulo de inglete y/o ángulo de inclinación deseado.
- Para serrar piezas de trabajo estrechas, como por ejemplo listones, aflojar el tornillo de sujeción 21, empujar hacia atrás hasta el tope el cabezal de aserrar, y enclavarlo en esa posición con el tornillo de sujeción 21.
- Para aserrar piezas de trabajo anchas, como por ejemplo paneles, aflojar el tornillo de sujeción 21 de manera que puedan moverse libremente los carriles guía con el cabezal de aserrar.
- Sujetar la empuñadura 29 y tirar hacia adelante el cabezal de aserrar.
- Presionar la palanca de desenclavamiento 28, conectar el aparato, y abatir hacia abajo el cabezal de aserrar contra la pieza de trabajo.
- Empujar hacia atrás el cabezal de aserrar con un avance uniforme hasta cortar la pieza de trabajo.
- Girar hacia arriba el cabezal de aserrar. Soltar el interruptor marcha/parada 1 y la palanca de desenclavamiento 28.

## Transporte

- Ajustar el ángulo de inclinación a 0° y el ángulo de inglete a 60° (derecha).
- Tirar hacia adelante el cabezal de aserrar sujetándolo por la empuñadura 29 y enclavar en esta posición los carriles guía con el tornillo de mariposa 21.
- Apriete la palanca 28 combinada del protector inferior y de bloqueo del cabezal.
- Baje el cabezal y presione el botón de bloqueo 18.
- Solamente transportar el aparato asíéndolo de la empuñadura 19 o agarrándolo por ambos rebajes 25.

## Mantenimiento y limpieza

**Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, extraiga el enchufe de la toma de corriente.**

- Siempre mantener limpio el aparato y las rejillas de refrigeración.
- Limpiar periódicamente el aspirador de virutas 17.
- Sustituir inmediatamente el inserto de la mesa de aserra 26 si éste estuviese desgastado.

La protección de la hoja de sierra siempre debe poder moverse libremente y cerrarse por sí sola. Por ello, es necesario mantener siempre limpia el área en torno a la protección de la hoja de sierra, eliminando el polvo y las virutas soplando aire comprimido o con un pincel.

## Control de la holgura en los apoyos (ver figura R)

De vez en cuando controlar, con un movimiento de vaivén del cabezal, si tienen juego los carriles guía.



Para ajustar la holgura, girar ambos tornillos 20 con la llave macho hexagonal entrecarras 5 de manera que las varillas guía giren sin holgura cuidando, sin embargo, que el cabezal de aserrar pueda moverse todavía fácilmente.

Si a pesar del cuidadoso proceso de fabricación y control la máquina sufriera un fallo, la reparación deberá encargarse a un Servicio Técnico autorizado para herramientas eléctricas Würth.

Siempre que efectúe una consulta o solicite piezas de repuesto, es imprescindible indicar siempre el número de pedido de 7 cifras.

La lista actualizada para las piezas de repuesto de este aparato puede obtenerse en internet bajo "<http://www.wuerth.com/partsmanager>", o adquirirse en el establecimiento Würth más cercano.

## Protección del medio ambiente



### Recuperación de materias primas en lugar de producir desperdicios

El aparato, los accesorios y el embalaje debieran someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

Para efectuar un reciclaje selectivo se han identificado las piezas de plástico.

## Garantía

Para este aparato Würth concedemos una garantía a partir de la fecha de compra (comprobación mediante factura o albarán de entrega) de acuerdo con las disposiciones que marca la ley en el respectivo país. Los defectos serán subsanados mediante reparación o reposición del aparato, según se estime conveniente.

No quedan cubiertos por la garantía los daños originados por un desgaste natural, sobrecarga o utilización inadecuada.

Las reclamaciones pueden considerarse únicamente, si el aparato se entrega, sin desmontar, a un distribuidor Würth o a personal del Servicio Exterior Técnico.

## Información sobre ruidos y vibraciones

Determinación de los valores de medición según norma EN 61 029-2-9.

El nivel de ruido típico de la máquina corresponde a:

nivel de presión de sonido 89 dB (A);

nivel de potencia de sonido 102 dB (A).

### ¡Usar protectores auditivos!

El nivel de vibraciones típico en la mano/brazo es menor de 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## CE Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029 de acuerdo con las regulaciones 86/188/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE.

CE 03


Adolf Würth GmbH & Co. KG

M. Wölfe



R. Bauer



PS 350 - E Seite 25 Dienstag, 3. Februar 2004 1:20 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**P****Para sua segurança**

**Um trabalho seguro com o aparelho só é possível após ter lido atentamente as instruções de serviço e as indicações de segurança e após observar rigorosamente as indicações nelas contidas. Permita que outras pessoas, que tiverem que trabalhar com esta serra, possam primeiramente ler esta instrução de serviço.**



O aparelho não deve estar húmido, nem deve ser utilizado em ambiente húmido.



Controlar o aparelho, o cabo e a tomada antes de toda a utilização. O aparelho não deve continuar a ser utilizado se forem verificados danos. Reparações só devem ser efectuadas por um especialista. Jamais abra o aparelho.



Usar óculos de protecção e protecção para os ouvidos.



Utilizar uma protecção para cabos no caso de cabos compridos. Trabalhar exclusivamente com roupas justas.



Usar luvas de protecção ao introduzir ou substituir a lâmina de serra.



Pó de madeira é nocivo à saúde. Usar uma máscara de protecção contra pó!

- ❑ **Antes de trabalhos de ajuste ou antes de montar acessórios, deverá tirar a ficha de rede da tomada.** A serra poderia ser accionada involuntariamente e levar a graves lesões.
- ❑ Use apenas lâminas bem afiadas em perfeitas condições de trabalho; lâminas rachadas ou empenadas devem ser retiradas e substituídas imediatamente. Mantenha as folhas da serra afiadas. Só devem ser utilizadas lâminas de serra Würth.
- ❑ Não utilizar discos distanciadores.
- ❑ Observar o sentido de corte ao montar a lâmina de serra.
- ❑ Certifique-se de que todos os dispositivos foram examinados para que a serra funcione perfeitamente.
- ❑ Liberte directamente o resguardo e não use a serra se o resguardo estiver obstruído. Nunca obstrua o resguardo da lâmina.
- ❑ **Observe que antes da utilização a serra esteja montada ou instalada sobre uma superfície de trabalho plana e firme.** Uma superfície de trabalho plana e firme reduz o perigo que a serra se torne instável.



**Utilize sempre que possível um dispositivo de aperto para fixar a peça a ser trabalhada. Se a peça a ser trabalhada for segurada com as mãos, as mãos deverão sempre permanecer fora da área marcada na mesa de serra pelo símbolo "Mãos afastadas".** Se as mãos estiverem dentro da área "Mãos afastadas", estas poderão facilmente escorregar e serem puxadas pela lâmina de serra.

- ❑ **Não utilizar a serra para serrar peças que sejam tão pequenas, que não possam ser seguradas com segurança.** Peças as serem trabalhadas muito pequenas são puxadas pela serra e podem causar graves lesões.
- ❑ **Prepare o seu trabalho.** Apoie peças a serem trabalhadas que forem maiores ou mais compridas do que a superfície da mesa, bancada de trabalho ou extensões de mesa. Peças mais longas ou mais largas do que a mesa de serrar, podem tomar se não forem fixas. Se a peça ou a extremidade da peça a ser trabalhada tomar, poderá pressionar a capa de protecção para cima ou ser lançada pela lâmina de serra em rotação.
- ❑ **Controlar a peça a ser trabalhada antes de serrar.** Fixar a peça a ser trabalhada, se estiver torta ou curvada, com o lado virado para fora contra o esbarro da mesa de serra. Assegure-se sempre, que entre a peça a ser trabalhada, esbarro e mesa de serra não haja nenhuma área livre ao longo da linha de corte. Peças a serem trabalhadas tortas ou curvadas podem se virar ou deslocar-se e golpear e travar a lâmina de serra em rotação durante o processo de serrar.
- ❑ **Para serrar peças a serem trabalhadas irregulares, deverá preparar tudo, de modo que a peça a ser trabalhada não possa escorregar, a lâmina de serra não possa empurrar-se e não possa ser puxado das suas mãos.** Uma ripa de ornamento por exemplo, deve ser apoiada de forma plana ou ser fixa com um suporte, para que não possa se virar, golpear ou escorregar durante o processo de corte.

❑ **Utilizar sempre dispositivos de aperto ou suportes apropriados para fixar seguramente peças a serem trabalhadas redondas, como p.ex. buchas de madeira, varas ou tubos. Varas tendem a girar-se ao serem serradas.** Desta forma os dentes de serra engancham-se e puxam a peça a ser trabalhada junto com a sua mão em direcção da lâmina de serra.

❑ **Não utilize uma outra pessoa como prolongamento da mesa ou como apoio adicional.** Um apoio instável da peça a ser trabalhada pode empurrar a lâmina de serra. A peça a ser trabalhada pode escorregar durante o processo de serrar e puxá-lo e a pessoa de auxílio no sentido da lâmina de serra em rotação.

❑ Retire todos os pregos e objectos de metal, da peça a trabalhar, antes de começar o trabalho.

❑ Certifique-se de que os punhos de aperto se encontram correctamente apertados antes de iniciar qualquer operação.

❑ Retire a chave de desmontagem da lâmina, antes de fazer a ligação à corrente.

❑ **Não utilize a serra, se ao lado da peça a ser trabalhada ainda se encontrarem ferramentas ou restos de madeira sobre a mesa de serrar.** Pequenas peças, partes de madeira soltas ou outros objectos que entrarem em contacto com a lâmina de serra em movimento, podem ser atiradas com alta velocidade contra o operador.

❑ **Jamais cruzar as mãos sobre a linha de corte pretendida.** É muito perigoso segurar a peça a ser trabalhada "em cruz", como p. ex. o lado esquerdo com a mão direita.

❑ **Não conduzir a peça a ser trabalhada contra a lâmina de serra, nem serrar de qualquer outro modo "de mãos livres".** A peça a ser trabalhada deve ser apoiada firmemente, fixa ou segurada manualmente. A serra deve ser conduzida lentamente pela peça a ser trabalhada e com uma velocidade uniforme que não sobrecarregue o motor da serra.

❑ **Aguardar até a lâmina de serra alcançar o máximo número de rotação, antes de entrar em contacto com a peça a ser trabalhada.** Desta forma evita-se que as peças a serem trabalhadas sejam atiradas para longe.

❑ **Apenas serrar uma peça a ser trabalhada num processo de trabalho.** Várias peças a serem trabalhadas não podem ser suficientemente fixas ou seguradas e empurrar a lâmina de serra ou deslocam-se durante o processo de serrar.

❑ **Desligar imediatamente a lâmina de serra se a peça a ser trabalhada ou a lâmina de serra se empurrarem.** Espere até que todas as peças móveis párem e puxe a ficha da tomada. Retire o material preso. Continuar a serrar o material preso, pode levar a acidentes ou danificar a serra.

❑ **Se a lâmina de serra empurrar repentinamente, desenvolve-se um contra-binário, que leva a um contra-golpe do aparelho.** Portanto solte imediatamente o interruptor de ligar-desligar, se a lâmina de serra empurrar ou ficar presa.

 **Não se aproxime da área posterior, não protegida da lâmina de serra e do carril de esbarro, se a peça a ser trabalhada for pressionada para baixo ou segurada ou se forem removidas aparas de madeira.** A proximidade da lâmina de serra em rotação em relação à sua mão não é reconhecível e podem ocorrer graves lesões.

❑ **A peça a ser trabalhada não deve empurrar-se ou ser pressionada contra a lâmina de serra por quaisquer outros motivos.** Se esta por exemplo for presa por esbarros longitudinais, é possível que a lâmina de serra possa empurrar e ser atirada com força.

❑ Levante a lâmina de corte feito na peça antes de soltar o interruptor.

❑ **Nunca tente parar bruscamente a lâmina, encostando contra ela qualquer ferramenta ou outro objecto;** acidentes graves podem ser causados desta forma.

❑ **Ao frenar, é possível que a cabeça de serra seja golpeada para baixo.** Esteja preparado em relação a esta reacção, caso efectuar um corte incompleto ou soltado o interruptor, antes de que a cabeça de serra se encontre na posição inferior.


❑ **A reposição da cabeça de serra na posição inicial não deve ser impedido por aparas ou depósitos.** Caso contrário a protecção da lâmina de serra não pode fechar-se completamente. Há grande risco de lesões devido à lâmina de serra sem apoio.

❑ **Não trabalhe materiais metálicos.** O pó de metal produzido pode prejudicar o isolamento de protecção e causar um choque eléctrico.

❑ **Para marcar o aparelho não deverá de forma alguma furar a carcaça ou rebitá-la.** O isolamento duplo não poderia mais ser assegurado. Utilize as placas adesivas.

❑ **Usar exclusivamente acessórios originais de Würth.**

❑ **Com relação a outras medidas de segurança, ver o anexo folha.**



## Dados técnicos do aparelho

Serra de corte e de meia-esquadria	<b>PS 350</b>
Número de artigo	0701 315 X
Potência absorvida	1600 W
Potência útil	800 W
Nº de rotações em vazio	4000 min <sup>-1</sup>
Admissão da lâmina de serra	30 mm
Ø da lâmina de serra (máx.)	305 mm
Ângulo de chanfradura, direita / esquerda (máx.)	60°/50°
Ângulo de inclinação, direita / esquerda (máx.)	48°
Profundidade de corte x largura de corte (máx.)	
- Corte standard 90°	91 x 305 mm
- Corte em esq. 45°, Corte bisel, 0° (esquerda)	91 x 216 mm
- Corte em esq. 90°, Corte bisel, 45° (esquerda)	64 x 305 mm
- Corte em esq. 90°, Corte bisel, 45° (direita)	43 x 305 mm
Dimensões	660 x 589 x 871 mm
Peso (sem acessórios)	27,0 kg
Classe de protecção	II

## Elementos do aparelho

- 1 Interruptor de ligar/desligar
- 2 Resguardo inferior móvel
- 3 Paralela, lado direito
- 4 Manípulo do engate para o corte em esquadria
- 5 Trinco para o corte em esquadria
- 6 Escala de ângulos de corte em esquadria
- 7 Braço de esquadria/Mesa rotativa
- 8 Paralela, lado esquerdo
- 9 Orifícios para montagem na mesa
- 10 Base
- 11 Estabilizador da base
- 12 Punho de fixação do ângulo em bisel
- 13 Parafuso do corte em bisel
- 14 Alavanca de destravamento para esbarro do ângulo de inclinação
- 15 Chave de ferramenta
- 16 Barras de translação
- 17 Expulsão de aparas/Conexão para aspiração de pó
- 18 Segurança de transporte
- 19 Punho de transporte
- 20 Parafusos de ajuste para folga das barras de guia
- 21 Parafuso de fixação para barras de guia
- 22 Parafuso de ajuste para esbarro de profundidade
- 23 Esbarro de profundidade
- 24 Parafusos de fixação para carris de esbarro
- 25 Entalhe
- 26 Peça intercalada da mesa de serra
- 27 Travão do eixo
- 28 Alavanca de libertação de travamento da cabeça da serra
- 29 Punho da serra

Os acessórios ilustrados e descritos nas instruções de serviço nem sempre são abrangidos pelo conjunto de fornecimento!

## Símbolos e significado



Isolamento de protecção, classe de protecção II



**ATENÇÃO:** Área de perigo, "Mãos afastadas"



**ATENÇÃO:** Área de perigo, risco de lesões devido à lâmina de serra desprotegida



Indicação para o ajuste da folga do mancal

## Utilização de acordo com as disposições

O aparelho é destinado para serrar painéis, perfis, ripas de madeira, plástico ou materiais compostos de madeira, utilizando lâminas de serra apropriadas. O aparelho não é apropriado para serrar metais ferrosos. O utilizador é responsável por danos provocados por uma utilização indevida, que portanto não é acordo com as disposições.

## Volume de fornecimento

A embalagem contém:

- 1 Máquina parcialmente montada
- 1 Chave de ferramenta
- 1 Estabilizador da base
- 1 Manual de instruções

## Montagem

### Soltar a protecção de transporte (veja figura C)

Pressionar a cabeça da serra um pouco para baixo e puxar o pino da segurança de transporte 18 para fora. Movimentar a cabeça da serra para cima, para a posição inicial.

### Montar o apoio do caixilho (veja figura D)

Encaixar o apoio do caixilho 11 em ambas as admissões 31. Montar o apoio do caixilho, de modo que esteja apoiado sobre a superfície de base. Apertar os parafusos 30. Para um melhor manuseio, é possível empurrar para dentro o apoio do caixilho durante o transporte.

### Montagem na mesa

Para assegurar um manuseio seguro, é necessário que o aparelho seja montado sobre uma base apropriada (p. ex. mesa de madeira, bancada de trabalho etc.). Ao montar o aparelho, deverá observar que a mesa de trabalho esteja firmemente posicionada.

De acordo com a finalidade de aplicação, poderá realizar uma montagem estacionária ou flexível, como por exemplo sobre uma mesa de serrar Würth (acessório).

Os pontos de apoio do aparelho estão equipados com quatro orifícios 9 (veja figura A). Encaixar os respectivos parafusos nos orifícios e fixar o aparelho com as porcas apropriadas e arruelas no lado inferior.

## Introduzir/substituir a lâmina de serra

**! Tire a ficha da tomada antes de todos trabalhos no aparelho!**  
Os dentes da lâmina de serra são bem afiados e podem causar lesões. Sempre usar luvas de protecção ao introduzir ou substituir lâminas de serra!

Nunca solte o botão de travamento do veio 27, enquanto a lâmina da serra rodar.

Só utilizar lâminas de serra, com um máximo número de rotação que seja no mínimo tão alto como o número de rotação em vazio do aparelho.

Só utilizar lâminas de serra, liberadas pela Würth e que correspondam à norma EN 847-1.

Utilizar a lâmina de serra correspondente ao material.

Lâminas de serra HSS não devem ser utilizados.

Soltar o parafuso 32 e deslocar a protecção da lâmina de serra 34 para cima.

Pressione o travão do eixo 27 e rode a lâmina à mão até sentir o travão prender. Continue a segurar o travão para impedir que a lâmina rode (veja figura F).

Use a chave de ferramenta para soltar o parafuso da lâmina 33 fazendo-o rodar no sentido dos ponteiros do relógio (!). Retire o parafuso da lâmina 33, a sua anilha e falange exterior 35 (veja figura E).

Pressionar a alavanca de destravamento 28, movimentar a protecção inferior da lâmina de serra para cima e remover a lâmina de serra 36.




Instale a nova lâmina de corte 36 no encaixe que existe na falange interior certifique-se de que os dentes na parte inferior da lâmina estão apontados para a guia 3/8.

Aperte o parafuso da lâmina 33 rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (!) enquanto segura o travão do eixo 27 encaixado com a sua outra mão.





PS 350 - P Seite 27 Dienstag, 3. Februar 2004 1:20 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Ajuste básico

O aparelho já foi ajustado a partir de fábrica. Após o transporte ou no caso de ângulos de corte não precisos, podem no entanto ser necessários um novo ajuste.



**Tire a ficha da tomada antes de todos trabalhos no aparelho!**

### ■ Verificar e ajustar a lâmina guia

- Puxar a alavanca de meia-esquadria 4 e o travamento de meia-esquadria 5 para cima. Deslocar a mesa giratória 7, até o travamento de meia-esquadria engatar em 0°.
- Movimentar a cabeça da serra para baixo e fixar nesta posição com uma segurança de transporte 18.
- Ponha um esquadro 38 contra a parte inferior da paralela 37 e da lâmina 36 (veja figura G). Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.

**Se a lâmina de corte não estiver exactamente a 90° da guia:**

- Desaperte os quatro parafusos 39 e move o conjunto de escala 6/braço para o corte em esquadria 7 para a direita e a esquerda, até que a lâmina esteja a 90° em relação à paralela, como medido com o esquadro (veja figura H).
- Pressionar a alavanca de meia-esquadria 4 para baixo.
- Apertar os quatro parafusos 39.
- O mostrador 41 deve agora apontar para "0°". Se a indicação não estiver correcta, deverá soltar o parafuso 40 e colocar o mostrador em "0°". Apertar novamente o parafuso 40.

### ■ Ajustar a barra de bloqueio e o travamento de meia-esquadria

Se a mesa giratória ainda puder ser movimentada apesar da alavanca de meia-esquadria 4 estar apertada, deverá ajustar novamente o travamento de meia-esquadria 5 (veja figura I):

- Puxar a alavanca de meia-esquadria 4 para cima.
- Apertar o parafuso 42 da barra de bloqueio.
- Soltar novamente o parafuso 42 por aprox. 1/4 de volta. Desta forma é ajustada a folga necessária entre o travamento de meia-esquadria e a mesa giratória.

### ■ Verificar e ajustar a lâmina em relação à bancada

- Soltar a alavanca de fixação 12 e ajustar no mostrador 43 um ângulo de inclinação de 0° (veja figura K). Apertar novamente a alavanca de fixação 12.
- Deslocar a cabeça da serra o máximo possível para trás e apertar o parafuso de orelhas 21.
- Coloque um esquadro 38 na mesa e encoste-o à lâmina 36 (veja figura J). Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.

**Se o ângulo entre a lâmina de serra e a mesa de serrar não tiver exactamente 90°:**

- Soltar a alavanca de fixação 12.
- Pressionar a cabeça de serra para a direita e girar o parafuso 46, até a lâmina de serra estar exactamente no ângulo recto em relação à mesa de serrar (veja figura K).
- O mostrador 43 deve agora apontar para "0°". Se a indicação não estiver correcta, deverá soltar o parafuso 44 e colocar o mostrador em "0°". Apertar novamente o parafuso 44.

### ■ Controlar/ajustar os esbarros de ângulo de inclinação

Antes de ajustar os esbarros de ângulo de inclinação, deverá realizar um controlo/ajuste do ângulo entre a lâmina de serra e a mesa de serrar (veja capítulo anterior).

Ambos esbarros do ângulo de meia-esquadria podem ajustados em qualquer ângulo entre 45° e 48°. Como exemplo para o processo de ajuste é descrito aqui o ajuste para o ângulo comum de 45°.

**Esbarro do ângulo de inclinação de 45°, esquerda (veja figura K):**

- Soltar a alavanca de fixação 12 e deslocar a cabeça da serra para a esquerda.
- O mostrador 43 deve agora apontar para "45°". Se a indicação não estiver correcta, deverá soltar o parafuso 13 e colocar o mostrador em "45°".

28

### Esbarro do ângulo de inclinação de 45°, direita (veja figura K/L/M):

- Soltar a alavanca de fixação 12. Pressionar a alavanca de destravamento 14 para soltar o bloqueio da cabeça da serra. Deslocar a cabeça da serra para a direita.
- O mostrador 43 deve agora apontar para "45°". Se a indicação não estiver correcta, deverá soltar o parafuso 47 e colocar o mostrador em "45°".

## Colocação em funcionamento

**Tenha em atenção a tensão de rede:** Os dados apresentados no logotipo devem coincidir com a tensão de rede.

**Se for necessário um fio de extensão, use um cabo especial, conveniente para a corrente desta máquina (Veja os dados técnicos).** A dimensão mínima do condutor é 1,5 mm<sup>2</sup>. No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo todo.

### ■ Aspiração de pó/de aparas

 Durante o trabalho são produzidos pós que podem ser nocivos à saúde, inflamáveis ou explosivos. São necessárias medidas de protecção adequadas. Alguns pós são considerados cancerígenos. Utilize uma apropriada aspiração de pó/aparas e use uma máscara de protecção contra pó.

O aparelho pode ser conectado directamente à tomada do seu aspirador industrial Würth com funcionamento automático. Este é activado automaticamente ao ligar o aparelho.

### ■ Ajustar os carris de esbarro

Soltar ambos os parafusos de orelhas 24 e puxar ambos os carris de esbarro 3 e 8 até o comprimento desejado. Fixar ambos os carris de esbarro na posição desejada com os parafusos de orelhas 24 (veja figura N).

**Ajustar os carris de esbarro, de modo que haja uma distância suficientemente grande entre a lâmina de serra e o canto de esbarro.**

Controlar a distância, conduzindo a cabeça da serra para baixo, de encontro com o esbarro com a máquina desligada.

Ao ajustar ângulos de inclinação com no máx. 48° é necessário que os carris de esbarro sejam puxados completamente para fora. No caso de ângulos de inclinação do lado direito, é possível que o círculo de esbarro 3 direito tenha que ser removido por completo

### ■ Fixar a peça a ser trabalhada

Observe que a peça a ser trabalhada esteja sempre sobre a mesa de serra e alinhada ao círculo de esbarro.

Utilizar um dispositivo de aperto apropriado, caso a peça a ser trabalhada for curvada ou deformada.

Para o trabalho de peças a serem trabalhadas longas, deverá utilizar prolongamentos de mesa e apoios apropriados.

### ■ Ajustar ângulos de meia-esquadria

A mesa giratória 7 está equipada com uma escala de área dupla 6:

- Escala anterior: indicação do ângulo de meia-esquadria
- Escala posterior: indicação do ângulo de meia-esquadria complementar de 90°

Puxar a alavanca de meia-esquadria 4 e o travamento de meia-esquadria 5 para cima. Girar a mesa de serrar na respectiva direcção e ajustar na escala 6 com o mostrador 41 a medida desejada (veja figura O). O travamento de meia-esquadria engata automaticamente em 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° e 50° (esquerda) ou 60° (direita).

Para o ajuste exacto de ângulos de meia-esquadria, o mostrador 41 está adicionalmente equipado com uma escala Vernier 48. Desta forma é possível ajustar valores intermediários com uma exactidão de ±1/4°.

Como exemplo será apresentado um ajuste para um ângulo de meia-esquadria de 24 1/4° (direita) (veja figura O):

- ① Colocar o mostrador 41 em "24" (veja seta).
- ② Continuar a girar a mesa de serrar para a direita, até a marcação "0,25" (à direita da linha central) na escala Vernier 48 coincidir com a próxima linha parcial na escala 6 (veja seta).

Pressionar a alavanca de meia-esquadria 4 para baixo.

Ao ajustar ângulos de meia-esquadria **esquerdo**, deverá ser utilizada a escala Vernier à **esquerda** da linha central.



## ■ Ajustar ângulo de inclinação

Para alcançar um manuseio optimizado, o ângulo de inclinação da cabeça da serra é normalmente ajustado em "esquerda". Sob condições desfavoráveis (p.ex. longas peças a serem trabalhadas) pode no entanto ser necessário colocar o ângulo de inclinação em "direita". Para tal no entanto deverá ser destravado o bloqueio da cabeça da serra.

### Ângulo de inclinação esquerdo:

Soltar a alavanca de fixação **12** e deslocar a cabeça da serra para a esquerda. Se necessário, deverá ajustar o esbarro de ângulo de inclinação esquerdo **13**.

### Ângulo de inclinação direito:

Soltar a alavanca de fixação **12**. Para soltar o bloqueio da cabeça da serra deverá pressionar a alavanca de destravamento **14**. Deslocar a cabeça da serra para a direita. Se necessário, deverá ajustar o esbarro de ângulo de inclinação direito **47**.

Ajustar o ângulo de inclinação desejado na escala **45** (veja figura K). Reapertar a alavanca de travamento **12**.

## ■ Ajustar o esbarro de profundidade (veja figura P)

O aparelho está equipado com um esbarro de profundidade móvel, para a limitação da profundidade de serrar. Desta forma é por exemplo possível produzir ranhuras e entalhes:

- Deslocar a cabeça da serra completamente para cima.
- Desdobrar o esbarro de profundidade **23** para frente.

Ajustar com o parafuso de orelhas **22** a profundidade de imersão necessária (profundidade da ranhura) da lâmina de serra. A profundidade de imersão deve ser verificada através de ensaios práticos.

## ■ Ligar (ON) e desligar (OFF)

Para ligar a serra, pressione o interruptor ligar/desligar **1**.

Para desligar a máquina solte o interruptor ligar/desligar.

Para proteger o aparelho contra utilização indevida, há um interruptor de ligar/desligar com um orifício **49**, no qual pode ser introduzido um cadeado (veja figura Q).

## ■ Executar o corte

- Fixar a peça a ser trabalhada.
- Ajustar o ângulo de meia-esquadria e/ou de inclinação desejado.
- Para serrar peças a serem trabalhadas estreitas, como por exemplo ripas e carris, deverá soltar o parafuso de fixação **21**, deslocar a cabeça da serra completamente para trás e fixar nesta posição com o parafuso de fixação **21**.
- Para serrar peças a serem trabalhadas largas, como por exemplo painéis, deverá soltar o parafuso de fixação **21**, de modo que os carris de guia estejam livremente móveis com a cabeça da serra.
- Puxar a cabeça de serra no punho **29** para a posição dianteira.
- Pressionar a alavanca de destravamento **28**, desligar o aparelho e virar a cabeça para baixo, para dentro da peça a ser trabalhada.
- Empurrar a cabeça de serra com avanço uniforme pela peça a ser trabalhada.
- Liberar a cabeça de serra novamente para cima. Soltar novamente o interruptor de ligar/desligar **1** e a alavanca de destravamento **28**.

## Transporte

- Ajustar o ângulo de inclinação em 0° e o ângulo de meia-esquadria em 60° (direita).
- Puxar a cabeça da serra no punho **29** para frente e fixar os carris de guia nesta posição com o parafuso de orelhas **21**.
- Pressione a alavanca conjunta de libertação da cabeça e do resguardo **28**.
- Pressione para baixo a cabeça da serra e pressione o botão de bloqueamento em baixo **18**.
- Só transportar o aparelho pelo punho **19** ou pelos dois entalhes laterais **25**.

## Manutenção e limpeza

**Tire a ficha da tomada antes de todos trabalhos no aparelho!**



- ❑ Sempre manter o aparelho e as aberturas de ventilação limpas.
- ❑ Limpar regularmente a expulsão de aparas **17**.
- ❑ Substituir imediatamente uma peça intercalada da mesa de serra **26** desgastada.

Reservado o direito a alterações

A protecção de lâmina de serra deve sempre movimentar-se livremente e poder fechar-se automaticamente. Por este motivo é necessário que a área ao redor da protecção da lâmina de serra seja mantida sempre limpa. Remover pó e aparas soprando com ar comprimido ou utilizando um pincel.

## Controlar a folga do mancal (veja figura R)

Controlar de tempos em tempos se os carris de guia apresentam folga, movimentando a cabeça da serra para lá e para cá.



Para ajustar a folga do mancal, deverá ajustar ambos os parafusos **20** com uma chave de sextavado interno SW 5, até que as barras de guia se movimentem sem folga e a cabeça de serra ainda possa ser movimentada com facilidade.

Caso o aparelho venha a apresentar falhas, apesar de cuidadosos processos de fabricação e de controlo de qualidade, deve ser reparado em um serviço técnico autorizado para aparelhos eléctricos Würth.

No caso de informações e encomendas de acessórios indique por favor sem falta o número de encomenda de 7 algarismos do aparelho!

A lista actual de peças de substituição deste aparelho pode ser obtida no internet sob "<http://www.wuerth.com/partsmanager>" ou requisitada na representação Würth mais próxima.

## Protecção do meio-ambiente



### Reciclagem de matérias primas em vez de eliminação de lixo

Recomenda-se sujeitar o aparelho, os acessórios e a embalagem a uma reutilização ecológica.

Para efeitos de uma reciclagem específica, as peças de plástico dispõem de uma respectiva marcação.

## Garantia

Nós prestamos para este aparelho Würth uma garantia conforme as determinações legais/específicas do país, a partir da data de compra (comprovado pela factura ou pelo recibo de entrega). Danos originados são eliminados através de um fornecimento de substituição ou por uma reparação.

Danos provenientes de desgastes naturais, sobre-carga ou utilização inadequada, não são abrangidos pela garantia.

Reclamações só podem ser reconhecidas, se o aparelho for enviado à uma sucursal Würth ou à um representante Würth.

## Informações sobre ruído e vibrações

Valores de medida de acordo com EN 61 029-2-9.

O nível de ruído avaliado A do aparelho é tipicamente:

Nível de pressão acústica 89 dB (A);

Nível de potência acústica 102 dB (A).

### Utilize protectores auriculares!

A vibração do braço e da mão é tipicamente inferior a 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## CE Declaração de conformidade

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029 de acordo com as disposições das directivas 86/188/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE.

**CE 03**




Adolf Würth GmbH & Co. KG

M. Wölflé


R. Bauer





PS 350 - P Seite 29 Dienstag, 3. Februar 2004 1:20 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**NL****Voor uw veiligheid**

**Veilig werken met het gereedschap is alleen mogelijk indien u de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften volledig leest en de daarin gegeven voorschriften strikt opvolgt. Laat andere personen die met deze zaagmachine moeten werken eerst deze gebruiksaanwijzing lezen.**



Het gereedschap mag niet vochtig zijn en mag niet in een vochtige omgeving worden gebruikt.



Controleer voor elk gebruik gereedschap, kabel en stekker. Gebruik het gereedschap niet meer nadat een defect is vastgesteld. Laat reparaties uitsluitend door een vakman uitvoeren. Open het gereedschap nooit zelf.



Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Draag bij lang haar een haarscherm. Werk alleen met nauw sluitende kleding.



Draag werkhandschoenen bij het inzetten en wisselen van het zaagblad.



Houtstof is schadelijk voor de gezondheid. Draag een stofmasker.

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voor instelwerkzaamheden en voor de montage van toebehoren.** De zaagmachine kan onbedoeld op gang komen en dit kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in goede conditie zijn; gebrochen of verbogen zaagbladen dienen onmiddellijk te worden vervangen. Houd de zaagbladen scherp. Er mogen alleen Würth-zaagbladen worden gebruikt.
- Gebruik geen doorslijpschijven.
- Let bij de montage van het zaagblad op de zaagrichting.
- Controleer of alle voorzieningen die het zaagblad afschermen goed werken.
- Maak een vastgeklemde zaagbladbescherming onmiddellijk los. Gebruik de zaag niet wanneer de zaagbladbescherming vastgeklemd of geblokkeerd is. Blokkeer de zaagbladbescherming nooit.
- Controleer dat de zaagmachine voor gebruik is gemonteerd of opgesteld op een recht en stabiel werkoppervlak.** Een recht en stabiel werkoppervlak beperkt het risico dat de zaagmachine instabiel wordt.



**Gebruik indien mogelijk altijd spanvoorzieningen om het werkstuk vast te zetten. Als u het werkstuk met de hand vasthoudt, moet uw hand zich altijd buiten het bereik bevinden dat op de zaagtafel is aangegeven met het symbool „Handen weg“.** Als u uw handen binnen het met „Handen weg“ aangegeven bereik plaatst, kunnen deze gemakkelijk wegglijden en naar het zaagblad worden getrokken.

- Gebruik de zaagmachine niet om daarmee stukken te zagen die zo klein zijn dat u deze niet veilig kunt vasthouden.** Te kleine werkstukken kunnen door de zaag worden meegetrokken en kunnen tot ernstige verwondingen leiden.
- Bereid uw werkzaamheden voor.** Ondersteun werkstukken die breder of langer dan het tafeloppervlak zijn met geschikt toebehoren, zoals een tafel, een zaagbank of een tafelverlenging. Werkstukken die langer of breder dan de zaagtafel zijn, kunnen kantelen als deze niet stevig zijn vastgespannen. Als het werkstuk of het afgezaagde einde van het werkstuk kantelt, kan dit de beschermkap omhoogduwen of door het ronddraaiende zaagblad worden weggeslingerd.
- Controleer voor de zaagwerkzaamheden uw werkstuk.** Span het werkstuk, als het gebogen of kromgetrokken is, met de naar buiten gebogen zijde tegen de aanslag van de zaagtafel. Controleer altijd dat tussen werkstuk, aanslag en zaagtafel geen vrije ruimte langs de zaaglijn ontstaat. Gebogen of kromgetrokken werkstukken kunnen gaan draaien of slaan en kunnen het ronddraaiende zaagblad tijdens het zagen vastklemmen.
- Bereid het zagen van onregelmatig gevormde werkstukken zo voor dat het werkstuk niet kan wegglijden en het zaagblad niet kan vastklemmen of uit uw hand kan worden getrokken.** Een sierplint moet bijvoorbeeld plat liggen of door een houder worden vastgezet, zodat deze tijdens het zagen niet kan draaien, slaan of weggliden.

**Gebruik altijd spanvoorzieningen of houders die geschikt zijn om ronde werkstukken zoals houten pluggen, stangen of buizen veilig te bevestigen.** Stangen hebben de neiging om tijdens het zagen te draaien. Daardoor haken de zaagtanden vast en trekken deze het werkstuk met uw hand naar het zaagblad.

**Gebruik geen andere persoon als vervanging voor een tafelverlenging of als extra steun.** Instabiele ondersteuning van het werkstuk kan tot vastklemmen van het zaagblad leiden. Het werkstuk kan tijdens het zagen wegglijden en kan u of de helpende persoon naar het ronddraaiende zaagblad trekken.

Verwijder voor het begin van de werkzaamheden alle spijkers en metalen voorwerpen uit het werkstuk.

Let erop dat alle vergrendelknoppen en klemmen vergrendeld zijn alvorens de machine in werking te stellen.

Verwijder de gereedschapsleutel van de bevestigingsschroef van het zaagblad voordat u het gereedschap inschakelt.

**Gebruik de zaagmachine niet als zich behalve het werkstuk nog gereedschappen of houtresten op de zaagtafel bevinden.** Kleine afgebroken stukken, losse houtdelen en andere objecten die het draaiende zaagblad aanraken, kunnen met hoge snelheid tegen de bediener worden geslingerd.

**Kruis uw handen nooit boven de denkbeeldige zaaglijn.** Kruiswijs vasthouden van het werkstuk, bijvoorbeeld de linkerzijde van het werkstuk vasthouden met de rechterhand, is zeer gevaarlijk.

**Beweeg het werkstuk niet naar het zaagblad en zaag niet op een andere manier uit de vrije hand.** Het werkstuk moet stabiel ondersteund, ingespannen of met de hand vastgehouden worden. De zaag moet langzaam en met een snelheid die de motor van de zaag niet overbelast door het werkstuk worden gevoerd.

**Wacht tot het zaagblad het maximumtoerental heeft bereikt voor dat u het werkstuk aanraakt.** Daardoor wordt wegslinger van werkstukken voorkomen.

**Zaag slechts één werkstuk per zaagbewerking.** Meerdere werkstukken kunnen niet voldoende worden ingespannen of vastgehouden en klemmen het zaagblad vast of verschuiven tijdens het zagen.

**Schakel de zaagmachine onmiddellijk uit als het werkstuk of het zaagblad vastklemt of vastdraait.** Wacht tot alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en trek de stekker uit het stopcontact. Maak het vastgeklemd materiaal los. Verderzagen in vastgeklemd materiaal kan tot ongevallen en tot beschadiging van de zaag leiden.

**Als het zaagblad plotseling vastklemt, ontstaat een tegengesteld draaimoment dat tot terugslag van de machine leidt.** Laat daarom onmiddellijk de aan/uit-schakelaar los als het zaagblad vastklemt of vastdraait.

**Grijp niet in het achterste, onbeschermd gedeelte van het zaagblad en de aanslagrail als u het werkstuk omlaagduwt of vasthoudt of als u houtspanen verwijdert.** U kunt dan niet zien dat het ronddraaiende zaagblad zich vlakbij uw hand bevindt en u kunt zich ernstig verwonden.

**Het afgezaagde werkstuk mag niet vastklemmen of om andere redenen tegen het ronddraaiende zaagblad worden geduwd.** Als het bijvoorbeeld door lengteanslagen wordt vastgeklemd, kan het in het zaagblad worden vastgeklemd of heftig worden weggeslingerd.

Licht het zaagblad uit de zaagsnede in de werkstukopening, voor dat de bedieningsschakelaar wordt losgelaten.

**Probeer nooit om een draaiende machine te stoppen door het zaagblad te blokkeren;** op deze manier kunnen de ernstigste ongelukken gebeuren.

**Bij het het afremmen kan de zaagkop naar beneden worden geslagen.** Wees op deze reactie voorbereid wanneer u een werkstuk gedeeltelijk wilt doorzagen of wanneer u de schakelaar loslaat terwijl de zaagkop zich nog niet volledig in de onderste stand bevindt.


**Het terugzetten van de zaagkop in de beginstand mag niet worden belemmerd door zaagspanen of achtergebleven materiaal.** De zaagbladbescherming kan anders niet volledig sluiten. Door het onbeschermd zaagblad bestaat groot verwondingsgevaar.

**Bewerk geen metaal.** Het ontstaande metaalstof kan de veiligheidsisolatie nadelig beïnvloeden en een elektrische schok veroorzaken.

**Boor niet in de behuizing en breng geen nieten aan om het gereedschap te markeren.** De beschermingsisolatie is dan niet meer gewaarborgd. Gebruik stickers.

**Gebruik alleen origineel Würth-toebehoren.**

**Zie voor meer veiligheidsvoorschriften de bijgevoegde brochure.**



## Technische gegevens

<b>Verstekzaag</b>	<b>PS 350</b>
Artikelnummer	0701 315 X
Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	800 W
Toerental onbelast	4000 o.p.m.
Opnameboorgat van het zaagblad	30 mm
Zaagblad-Ø (max.)	305 mm
Verstekhoek rechts / links (max.)	60°/50°
Hellinghoek rechts / links (max.)	48°
Zaagdiepte x zaagbreedte (max.)	
- Afkorthoek, 90°	91 x 305 mm
- Verstekhoek 45°, Afschuininhoek 0° (links)	91 x 216 mm
- Verstekhoek 90°, Afschuininhoek 45° (links)	64 x 305 mm
- Verstekhoek 90°, Afschuininhoek 45° (rechts)	43 x 305 mm
Afmetingen	660 x 589 x 871 mm
Gewicht (zonder toebehoren)	27,0 kg
Isolatieklasse	II

## Onderdelen van het gereedschap

- 1 Aan-/uit-schakelaar
- 2 Onderste beschermkap
- 3 Parallelgeleiding, rechts
- 4 Verstekhendel
- 5 Verstekvergrendeling
- 6 Verstekschaal
- 7 Draaitafel/verstekarm
- 8 Parallelgeleiding, links
- 9 Bevestigingsgaten voor werkbank
- 10 Onderstel
- 11 Onderstel stabilisator
- 12 Afschuinklemhendel
- 13 Afschuinaanslagschroef
- 14 Ontgrendelingshendel voor hellingshoekgeleider
- 15 Gereedschapsleutel
- 16 Dwarsstangen
- 17 Spaanafvoer/aansluiting voor spaanafzuiging
- 18 Transportbeveiliging
- 19 Transportgreep
- 20 Instelschroeven voor geleidingsstangspeling
- 21 Vastzetschroef voor geleidingsstangen
- 22 Instelschroef voor diepteaanslag
- 23 Diepteaanslag
- 24 Vastzetschroeven voor aanslagrails
- 25 Uitsparing
- 26 Zaagtafelinzetstuk
- 27 Spindelvergrendeling
- 28 Zaagkop-ontgrendeling
- 29 Draaggreep

In de gebruiksaanwijzing afgebeeld en beschreven toebehoren wordt niet altijd standaard meegeleverd.

## Symbolen en betekenis



Veiligheidsisolatie, veiligheidsklasse II



LET OP: Gevaarlijk bereik „Handen weg“



LET OP: Gevaarlijk bereik, verwondingsgevaar door het onbeschermde zaagblad



Aanwijzing voor de instelling van de lagerspeling

## Gebruik volgens bestemming

Het gereedschap is bestemd voor het met gebruik van geschikte zaagbladen zagen van panelen, profielen, latten en plinten van hout, kunststof en houtcombinatiematerialen. Het gereedschap is niet geschikt voor het zagen van metalen.

De gebruiker is aansprakelijk voor defecten bij gebruik dat niet volgens de bestemming is.

## Megeleverd

De verpakking bevat:

- 1 Gedeeltelijk gemonteerde machine
- 1 Gereedschapsleutel
- 1 Onderstel stabilisator
- 1 Handleiding

## Montage

### Maak de transportbeveiling los (zie afbeelding C)

Druk de zaagkop iets omlaag en trek de pen van de transportbeveiling 18 naar buiten. Beweeg de zaagkop omhoog naar de uitgangspositie.

### Framesteun monteren (zie afbeelding D)

Steek de framesteun 11 in de beide opnames 31. Montere de framesteun zo, dat deze op de ondergrond rust. Draai de schroeven 30 vast. De framesteun kan bij het vervoeren naar binnen worden geschoven, zodat de machine beter kan worden gehanteerd.

### Tafelmontage

Montere de machine op een daarvoor geschikte ondergrond (bijvoorbeeld een houten tafel of werkbank) zodat een veilige bediening gewaarborgd is. Let er bij de montage van de machine op dat de werktafel stabiel staat.

Afhankelijk van het gebruiksooel kan de montage stationair of flexibel plaatsvinden, bijvoorbeeld op een Würth-zaagtafel (toebehoren).

De steunpunten van de machine zijn voorzien van vier boorgaten 9 (zie afbeelding A). Steek de passende schroeven in de boorgaten en bevestig de machine met de bijbehorende moeren en ringen vanaf de onderzijde.

## Zaagblad inzetten of vervangen

**!** Trek altijd voor werkzaamheden aan het gereedschap de stekker uit het stopcontact.

De tanden van het zaagblad zijn zeer scherp en kunnen verwondingen veroorzaken. Draag werkhandschoenen voor het inzetten en vervangen van het zaagblad.

Druk nooit op de spindelvergrendeling 27 terwijl het zaagblad draait.

Gebruik alleen zaagbladen met een maximaal toegestaan toerental dat minstens even hoog is als het onbelaste toerental van de machine.

Gebruik alleen zaagbladen die door Würth worden geadviseerd en die voldoen aan de norm EN 847-1.

Gebruik het zaagblad dat bij het materiaal past.

HSS-zaagbladen mogen niet worden gebruikt.

Draai de schroef 32 los en draai de zaagbladbescherming 34 omhoog.

Druk de spindelvergrendeling 27 in en draai de spindel met de hand, totdat de spindel wordt geblokkeerd. Houd de vergrendeling ingedrukt om te voorkomen dat het zaagblad gaat draaien (zie afbeelding F).

Draai de borgbout van het zaagblad 33 los door de gereedschapsleutel **rechtsom(!)** te draaien. Verwijder de borgbout van het zaagblad 33, de ring en de buitenflens 35 (zie afbeelding E).

Druk op de ontgrendelingshendel 28, beweeg de onderste zaagbladbescherming omhoog en verwijder het zaagblad 36.




Plaats het nieuwe zaagblad 36 op de kraag van de binnenflens. Zorg er hierbij voor dat de tanden aan de onderzijde van het zaagblad in de richting van de achterkant 3 / 8 van de zaag wijzen.

Draai de borgbout van het zaagblad 33 vast door deze **linksom(!)** te draaien. Houd hierbij de spindelvergrendeling 27 ingedrukt met uw andere hand.





PS 350 - NL Seite 31 Dienstag, 3. Februar 2004 1:21 13




!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Basisinstelling

De machine is reeds in de fabriek ingesteld. Na het transport of bij onnauwkeurige zaaghoeken kan echter opnieuw instellen nodig worden.



**Trek altijd voor werkzaamheden aan het gereedschap de stekker uit het stopcontact.**

### ■ Controleren en afstellen van het zaagblad ten opzichte van de parallelaanslag

- Trek de verstekhendel **4** en de verstekvergrendeling **5** omhoog. Draai de draaitafel **7** tot de verstekvergrendeling bij  $0^\circ$  vastklikt.
- Beweeg de zaagkop omlaag en bevestig de zaagkop in deze stand met de transportbeveiliging **18**.
- Plaats een winkelhaak **38** tegen het onderste gedeelte van de parallelleiding **37** en het zaagblad **36** (zie afbeelding **G**). Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden van het zaagblad.

**Als het zaagblad niet exact  $90^\circ$  ten opzichte van de parallelaanslag staat:**

- Draai de vier schroeven **39** los en beweeg de verstekarm **7** met verstek-schaal **6** naar links of naar rechts, totdat de met de winkelhaak gemeten hoek tussen het zaagblad en de parallelleiding  $90^\circ$  bedraagt (zie afbeelding **H**).
- Duw de verstekhendel **4** omlaag.
- Draai de vier schroeven **39** vast.
- De wijzer **41** moet nu „ $0^\circ$ “ aangeven. Als de aanduiding niet klopt, draait u de schroef **40** los en zet u de wijzer op „ $0^\circ$ “. Draai de schroef **40** weer vast.

### ■ Stel de blokkeerstang van de verstekvergrendeling in.

- Als de draaitafel toch kan worden bewogen als de verstekhendel is **4** vastgezet, moet de verstekvergrendeling **5** opnieuw worden ingesteld (zie afbeelding **I**):
- Trek de verstekhendel **4** omhoog.
- Draai de schroef **42** van de blokkeerstang vast.
- Draai de schroef **42** weer ongeveer een kwartslag los. Daardoor wordt de vereiste speling tussen verstekvergrendeling en draaitafel ingesteld.

### ■ Controleren en afstellen van het zaagblad ten opzichte van de tafel

- Maak de vastzethendel **12** los en stel op de wijzer **43** een hellingshoek van  $0^\circ$  in (zie afbeelding **K**). Draai de vastzethendel **12** weer vast.
- Duw de zaagkop zo ver mogelijk naar achteren en draai de vleugelschroef **21** vast.
- Plaats een winkelhaak **38** op de tafel en tegen het zaagblad **36** (zie afbeelding **J**). Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden van het zaagblad.

**Als de hoek tussen het zaagblad en de zaagtafel niet precies  $90^\circ$  bedraagt:**

- Maak de vastzethendel **12** los.
- Duw de zaagkop naar rechts en draai de schroef **46** tot het zaagblad precies haaks op de zaagtafel staat (zie afbeelding **K**).
- De wijzer **43** moet nu „ $0^\circ$ “ aangeven. Als de aanduiding niet klopt, draait u de schroef **44** los en zet u de wijzer op „ $0^\circ$ “. Draai de schroef **44** weer vast.

### ■ Hellingshoekaanslagen controleren en instellen

Voor de instelling van de hellingshoekaanslagen moet eerst de hoek tussen zaagblad en zaagtafel zijn gecontroleerd en ingesteld (zie het vorige gedeelte).

Beide hellingshoekaanslagen kunnen willekeurig tussen  $45^\circ$  en  $48^\circ$  worden ingesteld. Als voorbeeld voor de instelling wordt de gangbare instelling van  $45^\circ$  beschreven.

#### Hellingshoekaanslag $45^\circ$ , links (zie afbeelding **K**):

- Maak de vastzethendel **12** los en draai de zaagkop naar links.
- De wijzer **43** moet nu „ $45^\circ$ “ aangeven. Als de aanduiding niet klopt, draait u de schroef **13** los en zet u de wijzer op „ $45^\circ$ “.

### Hellingshoekaanslag $45^\circ$ , rechts (zie afbeelding **K/L/M**):

- Maak de vastzethendel **12** los. Druk op de ontgrendelingshendel **14** om de zaagkopblokkering los te maken. Draai de zaagkop naar rechts.
- De wijzer **43** moet nu „ $45^\circ$ “ aangeven. Als de aanduiding niet klopt, draait u de schroef **47** los en zet u de wijzer op „ $45^\circ$ “.

## Ingebruikneming

**Let op de netspanning:** de spanning van het stopcontact moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het gereedschap.

**Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedkeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine.** De aders moeten minimaal een doorsnede hebben van  $1,5 \text{ mm}^2$ . Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.

### ■ Afzuiging van stof en spanen

**Stof dat tijdens de werkzaamheden ontstaat, kan schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn. Geschikte beschermingsmaatregelen zijn noodzakelijk. Sommige soorten stof worden beschouwd als kankerverwekkend. Gebruik een geschikte afzuiging voor stof en spanen en draag een stofmasker.**

Het gereedschap kan rechtstreeks worden aangesloten op het stopcontact van een Würth industriële stofzuiger met automatische bediening. Deze wordt bij het inschakelen van het gereedschap automatisch gestart.

### ■ Aanslagrails instellen

Draai de beide vleugelschroeven **24** los en trek de beide aanslagrails **3** en **8** op de gewenste lengte naar buiten. Zet beide aanslagrails in de gewenste positie met de vleugelschroeven **24** vast (zie afbeelding **N**).

#### Stel de aanslagrails zo in dat een voldoende grote afstand tussen zaagblad en aanslagrand aanwezig is.

Controleer de afstand door de zaagkop omlaag te bewegen tot tegen de aanslag terwijl de machine uitgeschakeld is.

Bij het instellen van een hellingshoek van max.  $48^\circ$  moeten de aanslagrails volledig naar buiten worden getrokken. Bij een rechtszijdige hellingshoek kan het nodig zijn om de rechter aanslagrail **3** volledig te verwijderen.

### ■ Werkstuk vastzetten

Let erop dat het werkstuk altijd goed aansluitend op de zaagtafel **9** en de aanslagrail **15** ligt.

Gebruik geschikte spanvoorzieningen als het werkstuk gebogen of kromgetrokken is.

Gebruik voor de verwerking van lange werkstukken een geschikte tafelverlenging of steun.

### ■ Instellen van de verstekhoek

De draaitafel **7** is voorzien van een schaalverdeling **6** met dubbel bereik:

- Voorste schaalverdeling: Weergave van de verstekhoek
- Achterste schaalverdeling: Weergave van de aanvullingsverstekhoek tot  $90^\circ$

Trek de verstekhendel **4** en de verstekvergrendeling **5** omhoog. Draai de zaagtafel in de desbetreffende richting en stel op de schaalverdeling **6** met de wijzer **41** de gewenste maat in (zie afbeelding **O**). De verstekvergrendeling klikt bij  $0^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $22,5^\circ$ ,  $31,6^\circ$ ,  $45^\circ$  en  $50^\circ$  (links) en  $60^\circ$  (rechts) automatisch vast.


Voor het instellen van nauwkeurige verstekhoeken is de wijzer **41** ook voorzien van een noniusschaal **48**. Daarmee kunnen tussenwaarden met een nauwkeurigheid van  $\pm 1/4^\circ$  worden ingesteld.

Als voorbeeld wordt een instelling voor een verstekhoek van  $24 \frac{1}{4}^\circ$  (rechts) getoond (zie afbeelding **O**):

- ① Zet de wijzer **41** op „ $24$ “ (zie pijl).
- ② Draai de zaagtafel verder naar rechts tot de markering „ $0,25$ “ (rechts van de middenstreep) op de noniusschaal **48** overeenkomt met de volgende deelstreep op de schaalverdeling **6** (zie pijl).

Duw de verstekhendel **4** omlaag.

Bij de instelling van linkse verstekhoeken moet de noniusschaal **links** van de middenstreep worden gebruikt.



## ■ Hellingshoek instellen

Om de machine optimaal te kunnen hanteren, wordt de hellingshoek van de zaagkop gewoonlijk ingesteld op „links“. Onder ongunstige omstandigheden (bijvoorbeeld bij lange werkstukken) kan het echter nodig zijn de hellingshoek om te zetten naar „rechts“. Hierbij moet echter de zaagkopblokkering worden ontgrendeld.

### Hellingshoek links:

Mak de vastzethendel **12** los en draai de zaagkop naar links. Stel indien nodig de linkse hellingshoekaanslag **13** in.

### Hellingshoek rechts:

Mak de vastzethendel **12** los. Duw op de ontgrendelingshendel **14** om de zaagkopblokkering los te maken. Draai de zaagkop naar rechts. Stel indien nodig de rechtse hellingshoekaanslag **47** in.

Stel de gewenste hellingshoek in op de schaalverdeling **45** (zie afbeelding **K**).

Draai de vastzethendel **12** weer vast.

## ■ Diepteaanslag instellen (zie afbeelding **P**)

De machine is voorzien van een verstelbare diepteaanslag voor het begrenzen van de zaagdiepte. Daarmee kunnen bijvoorbeeld groeven en inkepingen worden vervaardigd.

- Draai de zaagkop helemaal omhoog.
- Klap de diepteaanslag **23** naar voren toe naar buiten.

Stel met de vleugelschroef **22** de vereiste invaldiepte (groefdiepte) van het zaagblad in. De invaldiepte moet proefondervindelijk worden bepaald.

## ■ Aan- en uitschakelen

Druk aan/uit-schakelaar **1** in.

Om de machine UIT te zetten laat u de aan/uit-schakelaar los.

Ter beveiliging tegen ongeoorloofd gebruik is de machine voorzien van een aan/uit-schakelaar met een boorgat **49**, waarin een beugelslot kan worden geplaatst (zie afbeelding **Q**).

## ■ Zagen

- Zet het werkstuk vast.
- Stel de gewenste verstekhoek- en/of hellingshoek in.
- Als u smalle werkstukken zoals plinten of rails wilt zagen, draait u de vastzetschroef **21** los, duwt u de zaagkop helemaal naar achteren en zet u de zaagkop in deze stand met de vastzetschroef **21** weer vast.
- Als u brede werkstukken zoals panelen wilt zagen, draait u de vastzetschroef **21** los, zodat de geleidingsrails met de zaagkop vrij kunnen bewegen.
- Trek de zaagkop met de handgreep **29** in de voorste stand.
- Druk op de ontgrendelingshendel **28**, schakel de machine in en draai de zaagkop omlaag naar het werkstuk.
- Duw de zaagkop met een gelijkmatige voorwaartse beweging door het werkstuk.
- Laat de zaagkop weer naar boven los. Laat de aan/uit-schakelaar **1** en de ontgrendelingshendel **28** weer los.

## Transport

- Stel de hellingshoek in op 0° en de verstekhoek op 60° (rechts).
- Trek de zaagkop aan de handgreep **29** naar voren en zet de geleidingsrails in deze stand met de vleugelschroef **21** vast.
- Druk de ontgrendeling **28** van de onderste beschermkap en zaagkop in.
- Duw de kop naar beneden en druk de vergrendelknop **18** in.
- Draag de machine altijd alleen met de handgreep **19** of aan de uitspanringen **25** aan beide zijden.

## Onderhoud en reiniging

 **Trek altijd voor werkzaamheden aan het gereedschap de stekker uit het stopcontact.**

- Houd machine- en ventilatieopeningen altijd schoon.
- Reinig de spaanafvoer **17** regelmatig.
- Vervang een versleten zaagtafelinzetstuk **26** onmiddellijk.

De zaagbladbescherming moet altijd vrij kunnen bewegen en zelfstandig kunnen sluiten. Houd daarom de omgeving rond de zaagbladbescherming altijd schoon. Verwijder stof en spanen door uitblazen met perslucht of met een kwast.

## Lagerspeling controleren (zie afbeelding **R**)

Controleer van tijd tot tijd door heen en weer bewegen van de zaagkop of de geleidingsrails lagerspeling hebben.



Stel voor het instellen van de lagerspeling de beide schroeven **20** met een inbussleutel SW 5 zo lang bij tot de geleidingsstangen spelingvrij lopen en de zaagkop nog gemakkelijk kan worden bewogen.

Wanneer het gereedschap ondanks zorgvuldige productie- en testprocedures toch defect raakt, moet de reparatie door een erkende klantenservice voor Würth elektrische gereedschappen worden uitgevoerd.

Vermeld bij al uw vragen en bij bestellingen van vervangingsonderdelen het uit zeven cijfers bestaande artikelnummer volgens het typeplaatje van het gereedschap.

De actuele onderdelenlijst van deze machine kunt u bekijken op het internet via „<http://www.wuerth.com/partsmanager>“ of aanvragen bij de Würth-vestiging bij u in de buurt.

## Milieubescherming



### Terugwinnen van grondstoffen in plaats van het weggooien van afval

Gereedschap, toebehoren en verpakking dienen op een voor het milieu verantwoorde manier te worden hergebruikt.

De kunststof delen zijn gekenmerkt om ze per soort te kunnen recyclen.

## Garantie

Voor dit Würth-gereedschap bieden wij garantie vanaf de aankoopdatum (factuur of leverbon geldt als bewijs) volgens de wettelijke, per land verschillende bepalingen. Opgetreden defecten worden verholpen door een vervangingslevering of reparatie.

Defecten die zijn terug te voeren op natuurlijke slijtage, overbelasting of ondeskundige behandeling worden van de garantie uitgesloten.

Reclamacies kunnen alleen worden aanvaard als u het gereedschap ongedemonteerd aan een vestiging van Würth of aan een buitendienstmedewerker van Würth overdraagt.

## Informatie over geluid en trillingen

Meetwaarden vastgesteld volgens EN 61 029-2-9.

Het A-gewaardeerde geluidsdruckniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:  
geluidsdruckniveau 89 dB (A);  
geluidsvermogen niveau 102 dB (A).

### Draag oorbeschermers.

De hand- en armtrillingen zijn kenmerkend geringer dan 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen verantwoording, dat dit product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3,  
EN 61 029 volgens de bepalingen van de richtlijnen 86/188/EEG,  
89/336/EEG, 98/37/EEG.

 03

Adolf Würth GmbH & Co. KG



M. Wölfe

R. Bauer


Wijzigingen voorbehouden





PS 350 - NL Seite 33 Dienstag, 3. Februar 2004 1:21 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**DK****For Deres egen sikkerheds skyld**

**Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, hvis De før brug læser brugsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne helt igennem og overholder disse anvisninger. Sørg for at andre personer, der skal arbejde med denne sav, har læst bruger-vejledningen igennem.**



Maskinen må ikke være fugtig og må ikke benyttes i fugtige omgivelser.



Maskine, kabel og stik skal kontrolleres før brug. Hvis der konstateres skader, må maskinen ikke benyttes. Reparationer må kun udføres af en fagmand. Maskinen må aldrig åbnes af bruger selv.



Brug beskyttelsesbriller og høreværn.

Beskyt langt hår under et håret. Arbejd kun med tætsidende tøj.



Bær beskyttelseshandsker, når savklingen isættes og skiftes.



Træstøv er sundhedsskadeligt. Brug støvbeskyttelsesmaske!



- Træk stikket ud af stikdåsen, før der indstilles på maskinen eller før tilbehør monteres.** Saven kan starte utilsigtet og føre til alvorlige kvæstelser.
- Brug kun skarpe savklinger i perfekt tilstand. Revnede eller bøjede savklinger skal omgående kasseres og udskiftes. Hold savklingen skarp. Der må kun benyttes savklinger fra Würth.
- Brug ikke skæreskiver.
- Hold øje med snitretningen, når savklingen monteres.
- Sørg for at alle anordninger, der afskærmer savklingen, er i perfekt funktionstilstand.
- Frigør omgående beskyttelsesskærmen, hvis den sidder fast og brug ikke saven, mens beskyttelsesskærmen er blokeret. Bloker aldrig savklingens beskyttelsesskærm.
- Sørg for, at saven monteres eller opstilles på en lige, fast arbejdsflade, før den tages i brug.** En lige og fast arbejdsflade forringør faren for, at saven bliver ustabil.



**Brug helst altid spændeanordninger til at sikre emnet. Holdes emnet med hånden, skal din hånd altid befinde sig uden for det område, der er markeret med symbolet „Fingre væk“ på savbordelet.** Hvis du anbringer dine fingre inden for området „Fingre væk“, kan disse nemt komme til at glide og derved blive trukket ind i savklingen.

- Brug ikke denne sav til at save stykker, der er for små til at de kan holdes på en sikker måde.** For små emner rives med af saven og kan føre til alvorlige kvæstelser.
- Forbered dit arbejde.** Understøt emner, der er bredere eller længere end bordets overflade, med egnet tilbehør som f.eks. borde, savbænke eller bordforlængelser. Emner, der er længere eller bredere end savbordelet, kan vippe ned, hvis de ikke spændt sikkert fast. Hvis emnet eller den afskærede ende på emnet vipper ned, kan dette trykke beskyttelseskappen op eller slynges væk af den roterende savklinge.
- Kontroller emnet, før du begynder at save.** Hvis emnet er bøjet eller fordrejet, spændes det fast, så den uudadbøjede side rammer anslaget på savbordelet. **Sørg altid for, at der ikke er plads langs med snitlinjen mellem emne, anslag og savbord.** Bøjede eller fordrejede emner kan dreje sig eller slå om sig og få den roterende savklinge til at klemme sig fast under savearbejdet.
- Forbered savning af uregelmæssigt formede emner på en sådan måde, at emnet ikke kan glide, at savklingen ikke kan sætte sig fast og at den ikke kan glide ud af din hånd.** En pynteliste skal f.eks. ligge flad eller være sikret med en holder, så den ikke kan dreje sig, slå om sig eller glide, når der saves.
- Brug altid spændeanordninger eller holdere, der er egnet til sikker fastgørelse af runde emner som f.eks. trædybler, stænger eller rør.** Stænger har tendens til at rotere under savearbejdet. Derved sætter savtænderne sig fast og trækker emnet med din hånd ind i savklingen.

**Bed ikke en anden person om at fungere som bordforlængelse eller ekstra støtte.** Ustabilt understøtning af emnet kan medføre, at savklingen sætter sig fast. Emnet kan glide under savearbejdet og trække dig og hjælpepersonen ind i den roterende savklinge.

**Fjern alle sør og metalgenstande fra emnet, før arbejdet påbegyn- des.**

**Kontrollér, at alle låseskruer og spær er spændt, inden du starter sa- ven.**

**Fjern klingeskiftenøglen fra savklingens låseskruer før rundsaven til- kobles.**

**Brug ikke saven, hvis der befinder sig værktoj eller trærester på savbordet ved siden af emnet.** Små brudstykker, løse trædele eller andre genstande, der berører den roterende savklinge, kan blive slynget mod bruger med stor hastighed.

**Kryds aldrig dine hænder over den tiltænkte snitlinje.** Det er meget farligt at holde emnet fast „over kors“ (som f.eks. den venstre side af emnet med den højre hånd).

**Før ikke emnet ind i savklingen eller forsøg ikke at save på en el- ler anden måde „i fri hånd“.** Emnet skal ligge og være ispændt rigtigt eller holdes med hånden. Saven skal føres langsomt gennem emnet med en hastighed, der ikke overbelaster savmotoren.

**Vent til savklingen har nået den maks. hastighed, før du berører emnet.** Derved undgås det, at emnet slynges væk.

**Sav kun et emne i en arbejdsgang.** Flere emner kan ikke spændes eller holdes tilstrækkeligt fast; desuden klemmes savklingen fast og emnerne forskyder sig under savearbejdet.

**Hvis emnet eller savklingen sætter sig fast eller kører fast, skal sa- ven slukkes med det samme.** Vent til alle bevægelige dele står helt stille; træk stikket ud. Befri det fastklemte materiale. Videresav- ning i det fastklemte materiale kan føre til uheld og beskadigel af saven.

**Hvis savklingen pludselig sætter sig fast, opstår der et moddre- ningsmoment, der medfører, at saven slår tilbage.** Slip derfor af- bryderen med det samme, hvis savklingen skulle have sat sig fast el- ler være kørt fast.

**Stik ikke fingeren ind i det bageste, ubeskyttede område af savklingen og anslagsskinnen, når emnet skal trykkes ned eller fastholdes eller træspåner skal fjernes.** Det er ikke mu- ligt at erkende, hvor nær din hånd er i forhold til den rote- rende savklinge, hvilket kan føre til alvorlige kvæstelser.

**Det afskærede emne må ikke sidde fast eller af andre grunde tryk- kes mod den roterende savklinge.** Kommer det til at sidde i klemme f.eks. på grund af længdeanslag, kan det sætte sig fast i savklingen og slynges kraftigt væk.

**Løft savhovedet op fra savsnittet, inden du slipper strømafbryderen.**

**Forsøg aldrig at standse savklingen ved at presse et emne mod den roterende savklinge.** De kan medføre alvorlige personskader.

**Når saven bremses, kan savhovedet slås nedad.** Vær forberedt på denne reaktion, hvis du gennemfører et ufuldstændigt savsnit eller kontakten slippes, før savhovedet befinner sig helt i den nederste position.

**Nulstilling af savhovedet i udgangspositionen må ikke hindres af savspåner eller aflejinger.** Ellers kan savklingebeskyttelsen ikke lukke helt. Pas på! Den ubeskyttede savklinge er meget skarp.

**Sav ikke i metalmaterialer.** Det metalstøv, der opstår, kan forringe beskyttelsesisolationsen og føre til elektrisk stød.

**Maskinen må ikke kendetegnes ved at bore i huset eller anbringe nitter i huset.** Beskyttelsesisoleringen sættes ud af funktion. Benyt klæbeetiketter.

**Benyt kun originalt Würth tilbehør.**

**For yderligere sikkerhedsråd se vedlagte sikkerhedsinstruktioner.**



## Tekniske data

Kap- og Geringssav	PS 350
Artikelnummer	0701 315 X
Optagen effekt	1600 W
Afgiven effekt	800 W
Omdrejningstal, ubelastet	4000 /min
Holdeboring til savklinge	30 mm
Savklinge-Ø (maks.)	305 mm
Geringsvinkel, højre / venstre (maks.)	60°/50°
Hældningsvinkel, højre / venstre (maks.)	48°
Snitdybde x snitbredde (maks.)	
- kapning, 90°	91 x 305 mm
- gering 45°, vinklet 0° (venstre)	91 x 216 mm
- gering 90°, vinklet 45° (venstre)	64 x 305 mm
- gering 90°, vinklet 45° (højre)	43 x 305 mm
Mål	660 x 589 x 871 mm
Vægt (uden tilbehør)	27,0 kg
Beskyttelsesklasse	II/II

## Maskinelementer

- 1 Afbryder
- 2 Nederste klingskærm
- 3 Højre sideanslag
- 4 Geringshåndtag
- 5 Geringslås
- 6 Geringsskala
- 7 Svingbart bord/geringsarm
- 8 Venstre sideanslag
- 9 Monteringshuller til bænkmontering
- 10 Bund
- 11 Bundstabilisator
- 12 Smiglås
- 13 Smigstopskrue
- 14 Åbningshåndtag til hældningsvinkelanslag
- 15 Værktøjsnøgle
- 16 Styrestænger
- 17 Spånudkast/tilslutning til spånopugsugning
- 18 Transportsikring
- 19 Transportgreb
- 20 Skruer til justering af føringsstængernes slør
- 21 Stilleskrue til føringsstænger
- 22 Indstillingsskrue til dybdeanslag
- 23 Dybdeanslag
- 24 Stilleskruer til anslagsskinne
- 25 Udsparing
- 26 Savbordindsats
- 27 Spindellåsen
- 28 Spærre til savhovedet
- 29 Bærehåndtag

Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsvejledningen, er ikke altid inddelt i leveringen!

## Symboler og betydning



Beskyttelsesisolering, beskyttelsesklasse II



PAS PÅ: Farligt område, „Fingre væk“



PAS PÅ: Farligt område, kvæstelsesfare som følge af den ube- skyttede savklinge



Henvisning mht. indstilling af lejesløret

## Beregnet anvendelsesområde

Maskinen er beregnet til at save i paneler, profiler, lægter og lister af træ, plast eller kompositmaterialer af træ. Maskinen er ikke beregnet til savning i jern metaller.

Brugerne bærer ansvaret for skader, som måtte opstå som følge af ikke foreskrevet anvendelse.

## Leveringen omfatter

Emballagen indeholder:

- 1 Delvis samlet maskine
- 1 Værktøjsnøgle
- 1 Bundstabilisator
- 1 Brugervejledning

## Montering

### Løse transportsikring (se Fig. C)

Tryk savhovedet en smule ned og træk stiftet til transportsikringen 18 ud. Bevæg savhovedet op i udgangspositionen.

### Montering af rammestøtte (se billede D)

Anbring rammestøtten 11 i de to holdere 31. Montér rammestøtten på en sådan måde, at den hviler på underlaget. Spænd skruerne 30. Håndteringen forbedres ved at skubbe rammestøtten ind under transporten.

### Bordmontering

En god håndtering af maskinen kræver, at den anbringes på et egnet underlag (f.eks. træbord, arbejdsbænk osv.). Arbejdsbordet skal stå sikkert, når maskinen er monteret.

Maskinen kan monteres stationært eller fleksibelt (f.eks. på et Würth-savbord) afhængigt af, hvilket arbejde der skal udføres (tilbehør).

Maskinens støttepunkter er udstyret med fire børinger 9 (se billede A). Sæt de passende skruer i børingerne og fastgør maskinen fra undersiden med passende møtrikker og skiver.

## Isætning/udskiftning af savklinge

Stikket skal trækkes ud af stikdåsen, før der arbejdes på maskinen!

Savklingens tænder er meget skarpe og kan føre til kvæstelser. Brug beskyttelseshandsker, når savklingen sættes i og udskiftes!

Tryk aldrig spindellåsetappen 27 ind, mens klingen roterer.

Benyt kun savklinger, hvis maks. tilladte hastighed er mindst så stor som maskinens hastighed i tomgang.

Brug kun savklinger, der er frigivet af Würth og er i overensstemmelse med bestemmelserne i standarden EN 847-1.

Brug den savklinge, der passer til det materiale, der skal saves i.

Der må ikke bruges HSS-savklinger.

Løsne skruen 32 og sving savklingebeskyttelsen 34 op.

Hold spindellåsen 27 nede og drej klingen med hånden indtil du mærker låsen. Fortsæt med at holde spindellåsen nede, så klingen ikke kan rotere (se Fig. F).

Med en værktøjsnøgle løsnes klingens låseskrue 33 ved at skru med uret. Fjern klingens låseskrue 33, skive og ydre flange 35 (se Fig. E).



Tryk på åbningshåndtaget 28, bevæg den nederste savtænder peger mod anslaget 3/8.

Anbring den nye savklinge 36 på skulderen på den indre flange og kontroller, at de nederste savtænder peger mod anslaget 3/8. Spænd savklingens låseskrue 33 ved at dreje mod uret samtidigt med, at du holder spindellåsen 27 nede med den anden hånd.







PS 350 - DK Seite 35 Dienstag, 3. Februar 2004 1:22 13




!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Grundindstilling

Maskinen er allerede blevet justeret på fabrikken. Det kan være nødvendigt at efterjustere saven som følge af transporten eller hvis snitvinklerne er unøjagtige.



**Stikket skal trækkes ud af stikdåsen, før der arbejdes på maskinen!**

### Kontrol og justering af savklingen i forhold til anslaget

- Træk geringshåndtaget 4 og geringslåsen 5 op. Sving drejebordet 7, indtil geringslåsen falder i hak ved 0°.
- Bevæg savhovedet ned og sikre det med transportsikringen 18 i denne position.
- Anbring en vinkel 38 mod anslagets nederste del 37 og mod klingen 36 (se Fig. G). Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.

#### Hvis savklingen ikke er præcis 90° i forhold til anslaget:

- Løsn de fire skruer 39 og flyt skalaen 6/geringsarmenheden 7 mod venstre eller højre, indtil klingen står i en vinkel på 90° mod anslaget målt ved vinkelen (se Fig. H).
- Tryk geringshåndtaget 4 ned.
- Spænd de fire skruer 39.
- Viseren 41 skal nu stå på „0°“. Hvis visningen ikke er i orden, løsnes skruen 40 og viseren stilles på „0°“. Spænd skruen 40 igen.

### Justering af geringslåsens spærrestang

Hvis drejebordet kan bevæges, selv om geringshåndtaget 4 er spændt, skal geringslåsen 5 justeres igen (se billede I):

- Træk geringshåndtaget 4 op.
- Spænd skruen 42 til spærrestangen.
- Løsne skruen 42 ca. 1/4 omdrejning igen. Derved indstilles det nødvendige slør mellem geringslås og drejebord.

### Kontrol og justering af savklingen i forhold til savbordet

- Løsne armen 12 og indstil en hældningsvinkel på 43 0° på viseren (se billede K). Spænd armen 12 fast igen.
- Skub savhovedet så meget som muligt bagud og spænd vingeskruen 21.
- Læg en vinkel 38 på bordet og mod savklingen 36 (se Fig. J). Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.

#### Hvis vinklen mellem savklinge og savbord ikke er nøjagtig 90°:

- Løsne armen 12.
- Tryk savhovedet mod højre og drej skruen 46, indtil savklingen befinder sig nøjagtigt i en ret vinkel til savbordet (se billede K).
- Viseren 43 skal nu stå på „0°“. Hvis visningen ikke er i orden, løsnes skruen 44 og viseren stilles på „0°“. Spænd skruen 44 igen.

### Kontrol/justering af hældningsvinkelanslag

Vinklen mellem savklinge og savbord skal gennemføres, før hældningsvinkelanslagene justeres (se tidligere afsnit).

Begge hældningsvinkelanslag kan efter ønske indstilles mellem 45° og 48°. I eksemplet forklares indstillingsprocessen ved hjælp af den almindelige 45° indstilling.

#### Hældningsvinkelanslag 45°, venstre (se billede K):

- Løsne armen 12 og sving savhovedet mod venstre.
- Viseren 43 skal nu stå på „45°“. Hvis visningen ikke er i orden, løsnes skruen 13 og viseren stilles på „45°“.

#### Hældningsvinkelanslag 45°, højre (se billede K/L/M):

- Løsne armen 12. Tryk på åbningshåndtaget 14 for at løsne spærren til savhovedet. Sving savhovedet mod højre.
- Viseren 43 skal nu stå på „45°“. Hvis visningen ikke er i orden, løsnes skruen 47 og viseren stilles på „45°“.

## Ibrugtagning

**Bemærk netspændingen:** Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på apparatets typeskilt.

**Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel svarende til maskinens strømforbrug.** Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm<sup>2</sup>. Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.

### Støv-/spånopsugning

**! Støv, der opstår under arbejdet, kan være sundhedsfarligt, brændbart eller eksplosivt. Det er forskrift at bruge egnede beskyttelsesværn. Nogle støvarter kan være kraftfremkaldende. Brug egnede støv-/spånopsugning og bær støvbeskyttelsesmaske.**

Maskinen kan tilsluttes direkte til en stikdåse på en Würth-industristøvsuger. Denne tændes automatisk, når maskinen indkobles.

### Indstilling af anslagsskinne

Løsne de to vingeskruer 24 og træk de to anslagsskinne 3 og 8 ud i den ønskede længde. Sikre de to anslagsskinne med vingeskruerne 24 i den ønskede position (se billede N).

**Indstil anslagsskinne på en sådan måde, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem savklinge og anslagskant.**

Kontrollér afstanden ved at føre savhovedet ned mod anslaget, mens maskinen er slukket.

Indstilles hældningsvinklerne på maks. 48°, skal anslagsskinne trækkes helt ud. Er hældningsvinklerne på højre side, kan det blive nødvendigt at fjerne den højre anslagsskinne 3.

### Sikring af emne

Sørg for at emnet altid ligger an op mod savbordet og anslaget.

Brug egnede ispændingsanordninger, hvis emnet er bøjet eller fordrejet.

Brug egnede bordforlængerstykker eller afstøtningsudstyr til bearbejdning af lange emner.

### Indstilling af geringsvinkel

Drejebordet 7 er forsynet med en dobbeltområde-skala 6.

- forreste skala: visning af geringsvinkel
- bageste skala: visning af den supplerende geringsvinkel til 90°

Træk geringshåndtaget 4 og geringslåsen 5 op. Drej savbordet i den pågældende retning og indstil det ønskede mål på skalaen 6 med viseren 41 (se billede O). Geringslåsen falder automatisk i hak ved 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° og 50° (venstre) eller 60° (højre).

Til indstilling af præcise geringsvinkler er viseren 41 desuden udstyret med en vernier-skala 48. Dette gør det muligt at indstille mellemværdier med en nøjagtighed på ±1/4°.

Som eksempel vises en indstilling af en geringsvinkel på 24 1/4° (højre) (se billede O):

- ① Stil viseren 41 på „24“ (se pil).
- ② Drej savbordet yderligere mod højre, til „0,25“-markeringen (til højre for midterstregen) på vernier-skalaen 48 stemmer overens med den næste delstreg på skalaen 6 (se pil).

Tryk geringshåndtaget 4 ned.

Venstre geringsvinkler indstilles med vernierskalaen til venstre for midterstregen.

### Indstilling af hældningsvinkel

En optimal håndtering opnås normalt ved at stille savhovedets hældningsvinkel på „venstre“. Under ugunstige forudsætninger (f.eks. lange emner) kan det blive nødvendigt at stille hældningsvinklen på „højre“. Dette kræver, at savhovedlåsen åbnes.

#### Hældningsvinkel venstre:

Løsne armen 12 og sving savhovedet mod venstre. Indstil det venstre hældningsvinkelanslag 13, hvis det er nødvendigt.

#### Hældningsvinkel højre:

Løsne armen 12. Tryk på åbningshåndtaget 14 for at løsne savhovedlåsen. Sving savhovedet mod højre. Indstil det højre hældningsvinkelanslag 47, hvis det er nødvendigt.

Indstil den ønskede hældningsvinkel på skalaen 45 (se Fig. K).

Spænd armen 12 fast igen.



## ■ Indstilling af dybdeanslag (se billede P)

Maskinen er udstyret med et justerbart dybdeanslag til begrænsning af savdybden. Hermed kan man f.eks. fremstille noter og indkærvinger:

- Sving savhovedet helt op.
- Klap dybdeanslaget **23** ud foran til.

Indstil den nødvendige neddykningsdybde (notdybde) for savklingen med vingeskruen **22**. Man finder frem til den rigtige neddykningsdybde ved at forsøge sig frem.

## ■ Starte og stoppe

Start saven ved at trykke på afbryderen **1**.

Saven standses ved at slippe afbryderen.

For at sikre maskinen mod forkert brug er den udstyret med en start-stop-kontakt med en boring **49**, i hvilken der kan anbringes en hængelås (se billede **Q**).

## ■ Udførelse af savsnit

- Sikre emnet.
- Indstil de ønskede gerings- og/eller hældningsvinkler.
- Til savning af smalle emner som f.eks. lister og skinner løsnes skruen **21**, hvorefter savhovedet skubbes helt bagud, hvor det sikres med skruen **21**.
- Til savning af brede emner som f.eks. paneler løsnes skruen **21**, så føringsskinneerne kan bevæges frit med savhovedet.
- Træk savhovedet i den forreste position med håndgrebet **29**.
- Tryk på sikkerhedsarmen **28**, tænd for maskinen og svig savhovedet ned i emnet.
- Skub savhovedet gennem emnet med jævn fremføring.
- Frigiv savhovedet opad igen. Slip afbryderen **1** og sikkerhedsarmen **28** igen.

## Transport

- Stil hældningsvinklen på  $0^\circ$  og geringsvinklen på  $60^\circ$  (højre).
- Træk savhovedet frem vha. håndgrebet **29** og sikre føringsskinneerne i denne position med skruen **21**.
- Tryk den kombinerede nederste klingeskærm og spærren **28** til savhovedet ned.
- Tryk savhovedet ned og lås det med transportspærren **18**.
- Maskinen må kun bæres i håndgrebet **19** eller i de to udsparinge **25**.

## Vedligeholdelse og rengøring

- Stikket skal trækkes ud af stikdåsen, før der arbejdes på maskinen!**
- 
- Maskinen og ventilationsåbningerne skal altid være rene.
  - Rengør spånudkaståbningen **17** med regelmæssige mellemrum.
  - Forny straks savbordindsatsen **26**, hvis den er slidt.
- Savklingebeskyttelsen skal altid kunne bevæges frit og lukkes automatisk. Derfor skal området omkring savklingebeskyttelsen altid være rent. Stov og spåner fjernes med trykluft eller en pensel.

## Kontrol af lejeslør (se billede R)

Kontrol med regelmæssige mellemrum, om føringsskinneerne har et lejeslør; dette gøres ved at bevæge savhovedet frem og tilbage.



Lejesløret indstilles ved at justere de to skruer **20** med unbraconøglen SW 5, til føringsstængerne kører sløfrigt og savhovedet kan bevæges en smule.

Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation og kontrol engang holde op at fungere, skal reparationen udføres af et autoriseret serviceværksted for Würth-elektroværktøj.

Det 7-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Den aktuelle reservedelsliste for denne maskine findes på nettet under „<http://www.wuerth.com/partsmanager>“ eller kan bestilles hos den nærmeste Würth-filial.

## Miljøbeskyttelse



**Genbrug af råstoffer i stedet for bortskaffelse af affald**  
Maskine, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Kunststofdele er markeret for at garantere enrensorert recycling.

## Service og reparation

Vi yder garanti på denne Würth-maskine i henhold til de lovbestemmelser, som gælder i det enkelte land, fra købsdagen (købsbevis i form af faktura eller følgeseddel skal fremlægges/medsendes). Skader, der opstår, repareres eller defekte dele udskiftes.

Fabrikanten fraskriver sig ansvaret for skader, som måtte opstå som følge af naturligt slid, overbelastning eller fagligt ukorrekt omgang med maskinen.

Reklamationer kan kun anerkendes, hvis De sender maskinen uadskilt til en Würth-filial eller til en autoriseret Würth-servicemedarbejder.

## Støj-/vibrationsinformation

Måleværdier beregnes iht. EN 61 029-2-9.

Værktøjet A-vurderede støjniveau er typisk:  
Lydtrykniveau 89 dB (A);  
lydefektniveau 102 dB (A).

### Brug høreværn!

Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under  $2,5 \text{ m/s}^2$ .

## CE Konformitetsbeklæring

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029 i henhold til bestemmelserne i direktiverne 86/188/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG.

CE 03



Adolf Würth GmbH & Co. KG

M. Wölflé

R. Bauer






PS 350 - DK Seite 37 Dienstag, 3. Februar 2004 1:22 13



!

HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**N****For din sikkerhet**

**Farefritt arbeid med maskinen er kun mulig hvis du leser hele bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisningene og følger de oppgitte anvisningene nøyde. La andre personer som skal arbeide med denne sagen, lese bruksanvisningen på forhånd.**



Maskinen må ikke være fuktig eller brukes i fuktige omgivelser.



Før hver bruk må maskinen, kabelen og støpselet kontrolleres. Hvis det registreres skader, må maskinen ikke tas i bruk. Reparasjoner må kun utføres av fagfolk. Du må aldri åpne maskinen selv.



Bruk vernebriller og hørselvern. Ved langt hår må man bruke hårenett. Arbeid kun med tett-sittende klær.



Bruk vernehansker til innsetting og skifting av sagblad.



Trestøv er helsefarlig. Bruk støvmaske!

**Før alle innstillingsarbeider utføres eller tilbehør settes på må støpselet trekkes ut av stikkontakten.** Sagen kan ellers starte automisk og forårsake alvorlige skader.

Det skal kun brukes skarpe og feilfrie sagblad; revnede eller bøyde sagblad må straks skiftes ut. Hold sagbladene skarpe. Det må prinsipielt kun brukes Würth-sagblad.

Ikke bruk kappeskiver.

Pass på skjæreretningen ved montering av sagbladet.

Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet, er i god stand.

Frigjør et blokkert deksel straks, og bruk ikke sagen hvis dekslet er blokkert. Blokker aldri dekslene.

**Pass på at sagen monteres eller plasseres på en plan, fast arbeidsflate før bruk.** En plan og fast arbeidsflate reduserer fare for at sagen blir instabil.



**Bruk helst alltid spenninnretninger til å sikre arbeidsstykket.** Hvis arbeidsstykket holdes fast med hånden, må hånden din alltid befinner seg utenfor området som er merket med symbolet «Hold hendene unna» på sagbordet. Hvis du holder hendene dine innenfor «Hold hendene unna»-området, kan de skli og trekkes inn i sagbladet.

**Ikke bruk denne sagen til å sage stykker som er for små til å holdes sikkert fast.** For små arbeidsstykker rives med av sagen og kan føre til alvorlige skader.

**Forbered ditt arbeid.** Støtt arbeidsstykker som er bredere eller lengre enn bordets overflate med egnet tilbehør som for eksempel bord, sagbenker eller bordforlengelser. Arbeidsstykker som er lengre og bredere enn sagbordet, kan falle ned hvis de ikke er spent godt fast. Hvis arbeidsstykket eller den avkuttede enden på arbeidsstykket faller ned, kan dette trykke opp vernedekselet eller de kan slynges bort av det roterende sagbladet.

**Kontroller arbeidsstykket før du sager.** Spenn arbeidsstykket med den utoverbuende siden mot anlegget til sagbordet - hvis det er buet eller vridd. Pass alltid på at det ikke oppstår frirom mellom arbeidsstykke, anlegg og sagbord langs skjærelinjen. Buede eller vridd arbeidsstykker kan dreies eller slå rundt og klemme det roterende sagbladet fast under sagingen.

**Forbered sagingen av uregelmessig formede arbeidsstykker slik at arbeidsstykket ikke kan skli, sagbladet ikke kan klemmes fast og ikke kan rives ut av hånden din.** En pyntelist må for eksempel ligge flatt på eller sikres av en holder, slik at denne ikke kan dreies, slå rundt eller skli under sagingen.

**Bruk alltid spenninnretninger eller holdere som er egnet til sikker festing av runde arbeidsstykker som f. eks. treplugger, stenger eller rør.** Stenger har en tendens til å dreie seg ved sagingen. Slik griper sagtennene seg fast og trekker arbeidsstykket med hånden din inn i sagbladet.

**Bruk ikke en annen person som erstatning for en bordforlengelse eller som ekstra støtte.** Instabil støting av arbeidsstykket kan føre til klemming av sagbladet. Arbeidsstykket kan skli i løpet av sagingen og trekke deg og hjelpperen inn i det roterende sagbladet.

Ta vakk alle spikre og metallgjenstander fra arbeidsemnet før du begynner å arbeide.

Kontroller at alle lås og sperrer er dratt til før du starter sagen.

Ta ut nøkkelen fra sagbladets låseskrue før du slår sirkelsagen PÅ.

**Ikke bruk sagen hvis det befinner seg verktoy eller trerester i tillegg til selve arbeidsstykket på sagbordet.** Mindre bruddstykker, løse tredeler eller andre objekter som berører det dreiene sagbladet, kan slynges mot brukeren med stor hastighet.

**Kryss aldri hendene dine over den beregnede skjærelinjen.** Det er svært farlig å holde arbeidsstykket fast på tvers, som f. eks. holde venstre side av arbeidsstykket fast med høyre hånd.

**Ikke før arbeidsstykket inn i sagbladet eller sag ikke på annen måte på frihånd.** Arbeidsstykket må ligge sikkert på, spennes fast eller holdes fast med hånden. Sagen må føres langsomt gjennom arbeidsstykket med en hastighet som ikke overbelaster sagmotoren.

**Vent til sagbladet har nådd maksimalt tutall før du berører arbeidsstykket.** Slik unngår du at arbeidsstykker slynges bort.

**Sag kun ett arbeidsstykke i en arbeidsomgang.** Flere arbeidsstykker kan ikke spennes eller holdes tilstrekkelig fast og klemmer fast sagbladet eller forskyves i løpet av sagingen.

**Hvis arbeidsstykket eller sagbladet klemmes fast eller kjører seg fast, må sagen straks stanses.** Vent til alle bevegelige deler er stanset og trekk ut støpselet. Frigjør material som har klemt seg fast. Videresaging i fastklemt material kan føre til uhell og skader på sagen.

**Hvis sagbladet plutselig klemmes fast, oppstår et motsatt dreiemoment som fører til et tilbakeslag på maskinen.** Slipp derfor straks på-/av-bryteren når sagbladet klemmes eller kjøres fast.

 **Grip ikke inn i det bakre, ubeskyttede området til sagbladet og anleggsskinnen når du trykker arbeidsstykket ned eller holder det fast eller når du fjerner trespon.** Du ser ikke hvor nært rotende sagbladet er av hånden din og du kan skades alvorlig.

**Det avkuttede arbeidsstykket må ikke klemmes fast eller av andre grunner trykkes mot det roterende sagbladet.** Hvis det for eksempel klemmes inn av lengdeanlegg, kan det kiles fast i sagbladet og slynges kraftig bort.

Ta saghodet opp fra sagsnittet i arbeidsstykket før du slipper strømbryteren.

**Ikke forsök å stoppe et roterende blad ved å presse noe mot bladet.** Dette kan uberegnet forårsake meget store person- og materialskader

**Ved avbremsing kan saghodet slås ned.** Vær forberedt på denne reaksjonen, hvis du utfører en ufullstendig sagskjæring eller slipper bryteren før saghodet ikke befinner seg helt i nedre posisjon.

**Tilbakestillingen av saghodet til utgangsposisjonen må ikke hindres av sagspon eller avleiringer.** Sagbladbeskyttelsen kan ellers ikke lukke helt. Det er stor fare for skader fra det ubeskyttede sagbladet.

**Ikke bearbeid materialer av metall.** Metallstøvet som oppstår kan innskrenke beskyttelsesisolasjonen og forårsake elektriske støt.

**Til merking av maskinen må det ikke bores i huset eller settes på nagler.** Beskyttelsesisolasjonen kan ellers ødelegges. Bruk klister-skilt.

**Bruk kun original-Würth-tilbehør.**

**Ytterlige sikkerhetshenvisninger se vedlagt blad.**



## Tekniske data

<b>Kapp- og gjæringssag</b>	<b>PS 350</b>
Artikkelnummer	0701 315 X
Oppatt effekt	1600 W
Avgitt effekt	800 W
Tomgangsturtall	4000 min <sup>-1</sup>
Festehull for sagbladet	30 mm
Sagblad-Ø (max.)	305 mm
Gjæringsvinkel, høyre / venstre (max.)	60°/50°
Helningsvinkel, høyre / venstre (max.)	48°
Skjæredybde x skjærebredde (max.)	
- kapping, 90°	91 x 305 mm
- gjæring 45°, krenkvinkel 0° (venstre)	91 x 216 mm
- gjæring 90°, krenkvinkel 45° (venstre)	64 x 305 mm
- gjæring 90°, krenkvinkel 45° (høyre)	43 x 305 mm
Mål	660 x 589 x 871 mm
Vekt (uten tilbehør)	27,0 kg
Beskyttelsesklasse	II/II

## Maskinelementer

- 1 På-/av-bryter
- 2 Bevegelig bladdeksel
- 3 Føringsstykke, høyre side
- 4 Håndtak for innstilling av gjæringsvinkel
- 5 Stopper for innstilling av gjæringsvinkel
- 6 Gjæringskala
- 7 Svingbart bord/gjæringsarm
- 8 Føringsstykke, venstre side
- 9 Hull for montering i benk
- 10 Fot
- 11 Fotstabilisator
- 12 Lås for saghodets krenkvinkel
- 13 Skrue for skråsnittstopper
- 14 Opplåsingsspak for vinkelanlegg
- 15 Verktøynøkkels
- 16 Styrestenger
- 17 Sponutkast/tilkobling for sponavnsug
- 18 Transportsikring
- 19 Transporthåndtak
- 20 Justeringsskruer for føringsstangens klarin
- 21 Låseskruer for føringsstenger
- 22 Stillskruer for dybdelanlegg
- 23 Dybdelanlegg
- 24 Låseskruer for anleggsskinne
- 25 Utsparing
- 26 Sagbordinnsats
- 27 Spindellåsen
- 28 Sperre for saghodet
- 29 Bærehåndtak

Tilbehør som er beskrevet og illustrert i bruksanvisningen inngår ikke alltid i leveransen!

## Symboler og betydning



Beskyttelsesisolasjon, beskyttelsesklasse II



OBS! Fareområde, «Hold hendene unna»



OBS! Fareområde, fare for skader fra det ubeskyttede sagbladet



Informasjon om innstilling av lagerklaringen

## Formålsmessig bruk

Maskinen er beregnet til saging av paneler, profiler, bord og lister av tre, kunststoff eller tre-blandingsmaterialer ved bruk av egnede sagblad. Denne maskinen er ikke egnet til saging av jernholdige metaller.

Brukeren overtar ansvaret for skader som oppstår ved gal bruk.

## Leveranseomfang

- Pakken inneholder:
- 1 Delvis sammenstilt maskin
- 1 Verktøynøkkels
- 1 Fotstabilisator
- 1 Instruksjonsbok

## Montering

### Løsning av transportsikring (se bilde C)

Trykk saghodet litt ned og trekk stiftens til transportsikringen 18 ut. Beveg saghodet oppover tilbake til utgangsposisjonen igjen.

### Montering av rammestøtten (se bilde D)

Sett rammestøtten 11 inn i de to festene 31. Monter rammestøtten slik at den ligger på underlaget. Trekk skruene 30 fast. For å forenkle håndteringen kan rammestøtten skyves inn under transporten.

### Bordmontering

Til en sikker bruk må maskinen monteres på et egnet underlag (f. eks. trebord, arbeidsbenk etc.). Pass på at arbeidsbenken står stedig ved montering av maskinen.

Avhengig av bruksformålet kan monteringen utføres stasjonært eller fleksibelt, som for eksempel på et Würth-bord (tilbehør).

Det finnes fire hull 9 på liggepunktene til maskinen (se bilde A). Sett de passende skruene inn i boringene og fest maskinen med tilsvarende muttere og skiver fra undersiden.

## Innsetting/utskifting av sagblad

**! Før alle arbeider på maskinen utføres må stopselet trekkes ut av stikkontakten!**

Tennene til sagbladet er svært skarpe og kan forårsake skader. Bruk beskyttelseshansker til innsetting og utskifting av sagblad!

Trykk aldri ned låsepinnen for spindelen 27 mens sagbladet går rundt.

Bruk kun sagblad med et maksimalt godkjent tutall som er minst like høyt som maskinens tomgangsturtall.

Bruk kun sagblad som er godkjent av Würth og som oppfyller kravene i standarden EN 847-1.

Bruk sagblad som passer til materialet.

**HSS-sagblad (høyeffekt hurtigkjørende stål) må ikke brukes.**

Løsne skruen 32 og sving sagbladbeskyttelsen 34 oppover.

Trykk på spindellåsen 27 og drei bladet manuelt inntil du føler at låsen er innkoplet. Hold spindellåsen trykt inn for å hindre at bladet dreier (se bilde F).

Løsne låseskruen 33 ved hjelp av verktøyklossen, ved å vri med solen. Fjern låseskruen 33 og tetningsringen og den utsendige klemmeskiven 35 (se bilde E).



Trykk opplåsingsspaken 28, beveg den nedre sagbladbeskyttelsen oppover og fjern sagbladet 36.

Installer det nye sagbladet 36 på skuldrene til den indre klemmeskiven og sørge for at tennene på bladets underside peker mot det bakre anlegget 3/8.

Trekk til låseskruen 33 ved å vri mot urviseren, mens du holder spindellåsen 27 inntrykt med den andre hånden.



PS 350 - N Seite 39 Dienstag, 3. Februar 2004 1:23 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Grunninnstilling

Maskinen er allerede justert på fabrikken. Men etter transporten eller ved unøyaktige skjærevinkler kan det være nødvendig med etter ny justering.



**Før alle arbeider på maskinen utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten!**

### ■ Kontroll og justering av sagbladet i forhold til det bakre anlegget

- Trekk gjæringsspaken 4 og gjæringslåsen 5 opp. Sving dreiebordet 7 slik at gjæringslåsen går i lås ved 0°.
- Beveg saghodet nedover og sikre den i denne posisjonen med transportsikringen 18.
- Plasser en vinkelhake 38 mot den nederste delen av føringssykket 37 og bladet 36 (se bilde G). Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.

#### Om ikke sagbladet er eksakt 90° i forhold til det bakre anlegget:

- Løsne de fire skruene 39 og beveg skalaen 6/gjæringsarm-enhet 7 til venstre eller høyre til bladet står 90° i forhold til føringssykket målt med vinkelhaken (se bilde H).
- Trykk gjæringsspaken 4 ned.
- Trekk de fire skruene 39 fast.
- Viseren 41 må nå vise « 0° ». Hvis anvisningen ikke stemmer må skruen 40 løsnes og viseren settes på « 0° ». Trekk skruen 40 fast igjen.

### ■ Juster sperrestangen til gjæringslåsen

Hvis dreiebordet kan beveges til tross for at gjæringsspaken 4 er trukket fast, må gjæringslåsen 5 justeres på nytt (se bilde I):

- Trekk gjæringsspaken 4 opp.
- Trekk skruen 42 til sperrestangen fast igjen.
- Løsne skruen 42 igjen ca. 1/4 omdreining. Slik innstilles nødvendig klaring mellom gjæringslåsen og dreiebordet.

### ■ Kontroll og justering av sagbladet i forhold til sagbordet

- Løsne låsespaken 12 og innstill en 0°-helningsvinkel på viseren 43 (se bilde K). Trekk låsespaken 12 fast igjen.
- Skyv saghodet så langt som mulig bakover og trekk vingeskruen 21 fast.
- Plasser en vinkelhake 38 på bordet og langs med sagbladet 36 (se bilde J). Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.

#### Hvis vinkelen mellom sagblad og sagbord ikke er nøyaktig 90°:

- Løsne låsespaken 12.
- Trykk saghodet mot høyre og skru skruen 46 så langt ut at sagbladet står i nøyaktig rett vinkel til sagbordet (se bilde K).
- Viseren 43 må nå vise « 0° ». Hvis anvisningen ikke stemmer må skruen 44 løsnes og viseren settes på « 0° ». Trekk skruen 44 fast igjen.

### ■ Kontroll/justering av helningsvinkelanlegg

Før justering av helningsvinkelanleggene må det være utført en kontroll/justering av vinkelen mellom sagblad og sagbord (se ovenstående avsnitt).

Begge helningsvinkelanslagene kan innstilles hvor som helst mellom 45° og 48°. Som eksempel for innstillingen beskrives den vanlige 45° innstillingen.

#### Helningsvinkelanlegg 45°, venstre (se bilde K):

- Løsne låsespaken 12 og sving saghodet mot venstre.
- Viseren 43 må nå vise « 45° ». Hvis anvisningen ikke stemmer må skruen 13 løsnes og viseren settes på « 45° ».

#### Helningsvinkelanlegg 45°, høyre (se bilde K/L/M):

- Løsne opplåsingsspaken 12. Trykk opplåsingsspaken 14 for å løsne saghodesperren. Sving saghodet mot høyre.
- Viseren 43 må nå vise « 45° ». Hvis anvisningen ikke stemmer må skruen 47 løsnes og viseren settes på « 45° ».

## Start

**Vær oppmerksom på nettspenningen:** Strømkildens spenning må stemme overens med angivelsene på typeskiltet.

**Hvis det er nødvendig å bruke skjøteleddning, må man bruke en godkjent skjøteleddning som er egnet til denne maskinens kraftbehov.** Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.

### ■ Støv-/sponavnsuging

**! Støv som oppstår under arbeidet kan være helsefarlig, brennbart eller eksplosivt. Det er nødvendig med egnede beskyttelses tiltak. Enkelte støvtyper kan være kreftfremkallende. Bruk egnert støv- og sponavnsug og støvmaske.**

Maskinen kan kobles direkte til stikkontakten på en Würth-industristøvsuger med automatisk drift. Denne starter automatisk når maskinen kobles inn.

### ■ Innstilling av anleggsskinnene

Løsne begge vingeskruene 24 og trekk de to anleggsskinnene 3 og 8 ut til ønsket lengde. Sikre begge anleggsskinnene i ønsket posisjon med vingeskruene 24 (se bilde N).

**Innstill anleggsskinnene slik at det finnes en tilstrekkelig stor avstand mellom sagblad og anleggskant.**

Kontroller avstanden ved å føre saghodet nedover mot anslaget ved utkoblet maskin.

Ved innstilling av helningsvinkler på max. 48° må anleggsskinnene trekkes helt ut. Ved vinkler mot høyre side kan det være nødvendig å fjerne høyre anleggsskinne 3 helt.

### ■ Sikring av arbeidsstykket

Pass på at arbeidsstykket alltid ligger på sagbordet og mot anleggsskinnen.

Bruk egnede fastspenningsinnretninger hvis arbeidsstykket er buet eller ridd.

Bruk egnede bordforlengelser og støtter til bearbeidelse av lange arbeidsstykker.

### ■ Innstilling av gjæringsvinkel

Dreiebordet 7 er utstyrt med en dobbeltområde-skala 6.

- Fremre skala: Anvisning av gjæringsvinkelen
- Bakre skala: Anvisning av supplementerende gjæringsvinkel for 90°

Trekk gjæringsspaken 4 og gjæringslåsen 5 opp. Drei sagbordet i tilsvarende retning og innstill ønsket mål med viseren 41 på skala 6 (se bilde O). Gjæringslåsen smekker automatisk i lås ved 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° og 50° (venstre) hhv. 60° (høyre).

Til innstilling av en presis gjæringsvinkel er viseren 41 dessuten utstyrt med en Vernier-skala 48. Slik kan mellomverdier innstilles med en nøyaktighet på ±1/4°.

Som eksempel vises en innstilling for en gjæringsvinkel på 24 1/4° (høyre) (se bilde O):

- ① Sett viseren 41 på « 24 » (se pil).
- ② Drei sagbordet videre mot høyre til « 0,25 »-markeringen (til høyre for midtstreken) på Vernier-skalaen 48 stemmer overens med neste delstrek på skalaen 6 (se pil).

Trykk gjæringsspaken 4 ned.

Ved innstilling av venstre gjæringsvinkler må du bruke Vernierskalaen til venstre for midtstreken.

### ■ Innstilling av helningsvinkel

For en optimal håndtering innstilles helningsvinkelen til saghodet vanligvis på « venstre ». Men under svært ugunstige vilkår (f. eks. på svært lange arbeidsstykker) kan det være nødvendig å omstille helningsvinkelen til « høyre ». Men da må saghodesperren låses opp.

#### Venstre helningsvinkel:

Løsne låsespaken 12 og sving saghodet mot venstre. Om nødvendig må det venstre helningsvinkelanlegget 13 innstilles.



### Høyre helningsvinkel:

Løsne låsespaken **12**. Trykk opplåsingsspaken **14** for å løsne saghodesperren. Sving saghodet mot høyre. Om nødvendig må det høyre helningsvinkelanlegget **47** innstilles.

Innstill ønsket helningsvinkel på skalaen **45** (se bilde K).

Trekk låsespaken **21** fast igjen.

### ■ Innstilling av dybdeanlegget (se bilde P)

Maskinen er utstyrt med et stillbart dybdeanlegg til begrensning av sageybden. Slik kan man for eksempel lage noter og kjerv:

- Sving saghodet helt opp.
- Slå dybdeanlegget **23** ut fremover.

Innstill nødvendig inndykkingsdybde (notdybde) for sagbladet med vingeskruen **22**. Inndykkingsdybden må finnes frem til med praktiske forsøk.

### ■ Skru PÅ og AV

For å slå PÅ sagen, press på-/av-bryteren **1**.

For å slå AV redskapet, frakoble på-/av-bryteren.

Til sikring av maskinen mot bruk av ivedkommende er på-/av-bryteren utstyrt med et hull **49**, der det kan settes inn en bøylelås (se bilde Q).

### ■ Utførelse av sagsnitt

- Sikre arbeidsstykket.
- Innstill ønsket gjærings- og/eller helningsvinkel.
- Til saging av smale arbeidsstykker som for eksempel lister og skinner løsnes låseskruen **21**, saghodet skyves helt bakover og sikres i denne posisjonen med låseskruen **21**.
- Til saging av brede arbeidsstykker som f. eks. paneler løsnes låseskruen **21**, slik at føringsskinnene med saghodet er fritt bevegelige.
- Trekk saghodet på håndtaket **29** til fremre posisjon.
- Trykk låsespaken **28**, slå på maskinen og sving saghodet nedover inn i arbeidsstykket.
- Skyv saghodet gjennom arbeidsstykket med jevnt tempo.
- Frigi saghodet oppover igjen. Slipp på-/av-bryteren **1** og låsespaken **28** igjen.

### Transport

- Innstill helningsvinkelen på 0° og gjæringsvinkelen på 60° (høyre).
- Trekk saghodet fremover med håndtaket **29** og sikre føringsskinnene i denne posisjonen med vingeskruen **21**.
- Press den kombinerte bevegelige bladdekselet og sperre for saghodet **28**.
- Press saghodet ned og press transportlåsen **18**.
- Hold maskinen alltid kun i håndtaket **19** eller i utsparingene på begge sider **25**.

### Service og rengjøring

**Før alle arbeider på maskinen utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten!**

- Hold maskinen og ventilasjonspaltene alltid rene.
- Sponutkastet **17** må rengjøres med jevne mellomrom.
- Skift straks ut en slitt sagbordinnsats **26**.

Sagbladbeskyttelsen må alltid bevege seg fritt og kunne stenges automatiskt. Derfor må området rundt sagbladbeskyttelsen alltid holdes rent. Fjern støv og spon ved å blåse gjennom med trykluft eller bruk en pensel.

### Kontroll av lagerklaringen (se bilde R)

Kontroller med jevne mellomrom om føringsskinnene har en lagerklaring ved å bevege saghodet frem og tilbake.



Til innstilling av lagerklaringen justeres de to skruene **20** med umbrakonøkkelen (nøkkelvidde 5) helt til føringssstengene beveges uten klaring og saghodet fremdeles kan beveges litt.

Skulle maskinen svikte på tross av omhyggelige produksjons- og kontroll-metoder, må reparasjonen utføres av en autorisert kunde-sevice for Würth-elektroverktøy.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du absolutt oppgi maskinens 7-sifrede bestillingsnummer!

Den aktuelle reservedelslisten for denne maskinen finner du på internett under «<http://www.wuerth.com/partsmanager>» eller du kan bestille den av nærmeste Würth-filial.

### Miljøvern



#### Råstoffgjenvinning i stedet for avfallsdeponering

Maskin, tilbehør og forpakning bør resirkuleres.

For å kunne resirkulere på en skikkelig måte, er kunststoffdelene markerte.

### Reklamasjonsrett

For denne Würth-maskinen gir vi garanti i henhold til lovbestemmelser/landets bestemmelser fra kjøpsdato (bevis er regning eller folgebrev). Oppstårte skader blir utbedret med ny levering eller reparasjon.

Skader som er oppstått på grunn av vanlig slitasje, overbelastning eller usikkydig behandling er utelukket fra garantien.

Reklamasjoner kan kun aksepteres hvis maskinen leveres inn i sammenbygd tilstand til en Würth-filial eller til en Würth-kundeservice.

### Støy- / vibrasjonsinformasjon

Måleverdier funnet i samsvar med EN 61 029-2-9.

Det typiske A-bedømte støy nivået for maskinen er:  
Lydtrykknivå 89 dB (A);  
Lydstyrkenivå 102 dB (A).

#### Bruk hørselvern!

Den typiske hånd-arm-vibrasjonen er lavere enn 2,5 m/s<sup>2</sup>.

### CE Samsvarserklæring

Vi overtar ansvaret for at dette produktet er i overenstemmelse med følgende standarder eller standard-dokumenter:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3,  
EN 61 029 i samsvar med bestemmelsene i direktivene 86/188/EWG,  
89/336/EWG, 98/37/EWG.

**CE 03**

Adolf Würth GmbH & Co. KG


M. Wölflé

R. Bauer








PS 350 - N Seite 41 Dienstag, 3. Februar 2004 1:23 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**FIN****Työturvallisuus**

**Vaaraton työskentely laitteella on mahdollista ainostaan, luettaisi huolellisesti käytö- ja turvaohjeet sekä seuraamalla niiden ohjeita tarkasti.** Anna muiden henkilöiden, joiden tulee työskennellä tämän sahan kanssa, ensin lukea tämä käyttöohje.



Laite ei saa olla kostea, eikä sitä saa käyttää kosteassa ympäristössä.



Tarkista laite, johto ja pistotulppa ennen jokaista käyttöä. Laitetta ei enää saa käyttää, jos vaurioita on todettavissa. Anna vain ammattihienkilön suorittaa korjausia. Älä koskaan itse avaa laitetta.



Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia.

Käytä hiusverkkoa, jos sinulla on pitkät hiukset. Työskentele vain hyvin istuvissa vaatteissa.



Käytä suojakäsineitä, kun asennat ja vaihdat sahanterää.



Puupöly on haitallista terveydelle. Käytä pölynsuojanamaria!

**Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia säättötötä ja tarvikkeiden kiinnitystä.** Saha voisi käynnistää tahattomasti ja johtaa vakavia loukkaantumisiin.

**Tulisi käyttää ainoastaan teräviä ja moitteettomasti toimivia sahanteriä; säröiset ja taipuneet sahanterät on välittömästi vahdettava. Pidä sahanterät terävinä. Periaatteessa saa käyttää ainoastaan Würth-sahanteriä.**

**Älä käytä katkaisulaikkoja.**

**Sahanterää asennettaessa tulee tarkistaa sen leikkuusuunta.**

**Varmista että kaikki sahanterän suojukset toimivat moitteettomasti.**

**Vapauta välittömästi kiinnijuuttunut sahanterän suojuus. Älä koskaan käytä sahaa, jos sahanterän suojuus on joutunut puristukseen tai juuttunut kiinni. Älä koskaan lukitse sahanterän suojusta.**

**Varmista, että saha ennen käyttöä on asennettu tasaiselle, tukevalle työtasolle.** Tasainen ja tukeva työtaso pienentää risikoja, että saha muuttuu epävakaksi.



**Käytä mahdollisuksien mukaan kiinnityslaitteita työkappaleen pitämiseen. Jos työkappale pidetään kädessä, on kädén aina oltava sen alueen ulkopuolella, joka sahapöydässä on merkityt tunnuksella "kädet pois". Jos pidät käsiäsi "kädet pois"-alueen sisäpuolella, voivat ne helposti luiskahtaa ja tulla vedetyiksi sahanterää vasten.**

**Älä käytä sahaa kappaleiden sahaamiseen, jotka ovat liian pieniä, jotta niistä voitaisiin pitää turvallisesti kiinni.** Saha vetää liian pienet työkappaleet terän mukana ja tämä saattaa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

**Valmistele työtäsi. Tue työkappaleita, jotka ovat sahapöydän pintaan leveämpää tai pidempää, sopivin laittein, esimerkiksi pöydillä, sahauspaineilla tai pöydän jatkokappaleilla.** Työkappaleet, jotka ovat sahapöytää pidempää tai leveämpää voivat kallistua ja kaataa, ellei niitä ole kiinnitetty hyvin. Jos työkappale tai työkappaleen kallistu osa pääsee kallistumaan, saattaa se painaa suojusta ylös tai joutua pyörivän sahanterän singottavaksi.

**Tarkista työkappale ennen sahausta. Kiinnitä taipuneen tai väärityneen työkappaleen ulospäin taipunut puoli sahapöydän vastetta vasten. Varmista aina, että työkappaleen, vasteen ja sahapöydän välissä ei jää tyhjää tilaa leikkausviihvaan pitkin.** Taipuneet tai väärityneet työkappaleet voivat kiertää tai iskeä ympäriinsä ja aiheuttaa sahanterän puristukseen joutumista sahauksen aikana.

**Valmistele epämäärisen muotoisten työkappaleiden sahaamista niin, että työkappale ei pysty luisumaan, saattamaan sahanterän puristukseen tai irtoamaan otteestaasi.** Esimerkiksi koristelistan tulee joko maata tasaisesti pöytää vasten tai sitten sitä tulee kiinnittää, jotta se ei sahauksen aikana pysty kiertymään, iskemään ympäriinsä tai luisumaan.

**Käytä aina tarkoitukseen soveltuavia kiinnityslaitteita tai pidikkeitä pyörilevyä työkappaleita, kuten puutappeja, pyörötankoja ja putkia varten, jotta ne pysyisivät tukevalt paikoillaan.** Pyörötangot pyrkivät pyörimään sahauksen aikana. Tällöin sahanhampaat tarkertuvat kiinni ja vetävät työkappaleen ja kätesi sahanterään.

**Älä käytä toista henkilöä pöytäjatkeen korvikkeena tai lisätuen antajana.** Työkappaleen epävakaa tukeminen voi saattaa sahanterän puristukseen. Työkappale voi luisua sahauksen aikana ja vetää sinut ja apulaisen pyörivään sahanterään.

**Ennen työn aloittamista, tulee kaikki nauhat ja metalliesineet poistaa työkappaleesta.**

**Varmista että kaikki lukitusnupit ja puristinkahvat ovat tiukasti kiinni, ennen kuin aloitat sahauksen.**

**Poista työkaluvain sahanterän kiinnityspultista, ennen kuin käynistät koneen.**

**Älä käytä sahaa, jos itse työkappaleen lisäksi sahapöydällä vielä on työkaluja tai puujäännöksiä.** Pienet irti murtuneet osat, irtonaiset puukappaleet tai muut esineet, jotka koskettavat pyörivää sahanterää, voivat sinkoutua suurella nopeudella käyttäjää kohti.

**Älä koskaan aseta kätesi ristiin ajatellun leikkauslinjan yli..** Työkappaleen kiinnipitämisen "ristissä", esim. työkappaleen vasenta puolta oikealla kädellä, on hyvin vaarallista.

**Älä syötä työkappaletta käsin sahanterää vasten äläkä muutenkaan työskentele "vapaalla kädellä".** Työkappaleen tulee tukea tukevasti sahapöytään, olla hyvin kiinnitetty tai sitä on pidettävä käsin. Sahaa tulee viedä hitaasti työkappaleen läpi, nopeudella, joka ei ylikuormita sahan moottoria.

**Odota, että saha on saavuttanut täyden kierrosluvun, ennen kuin sahanterä koskettaa työkappaletta.** Näin estetään työkappaleiden sinkoutuminen ympäristöön.

**Sahaa kerralla vain yksi työkappale.** Useita työkappaleita ei voida kiinnittää tai pitää riittävän hyvin ja ne puristavat sahanterää tai siirryvät sahauksen aikana.

**Jos työkappale tai sahanterä jää puristukseen tai jumittuu, tulee saha välittömästi pysäyttää. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ja irrota sitten pistotulppa pistorasiasta. Vapauta puristukseen jäändyt materiaali.** Sahauksen jatkaminen materiaalin ollessa puristuksessa saattaa johtaa onnettomuuksiin ja sahan vaurioitumiseen.

**Jos sahanterä ääkiä jää puristukseen, syntyy vastavääntömomentti, joka johtaa laitteessa takaiskuun.** Päästä siksi välittömästi käynnistyskytkin vapaaksi sahanterän joutuessa puristukseen tai sahan juuttuessa kiinni.

 **Älä kosketa sahanterän suojaamatonta takaosaa ja vastekiskoaa, kun pitelet työkappaletta tai painat sitä taaksepäin tai poistaessasi puulastuja.** Pyörivän sahanterän läheisyytä kätteen ei huomaa, ja saatat loukkaantua vakavasti.

**Irti sahattu työkappale ei saa jäädä puristukseen tai muusta syystä painaa pyörivää sahanterää.** Jos se esimerkiksi jää puristukseen pitkittäisvastelta käytettäessä, saattaa se kiilautua sahanterään ja sinkoutua ulos voimalla.

**Nosta terä työstettävän kappaleen urasta ennen kuin vapautat viratykimen.**

**Älä koskaan yritä pysäyttää liikkuvaa terää asettamalla työkalun tms. terää vasten;** seurauksena saattaa olla vakava onnettomuuks.

**Jarrutettaessa saattaa sahauspää iskeytyä alaspäin.** Ole varautunut tähän reaktioon, jos sahaat epätäydellisen sahauksen tai päästät otteen käynnistyskytkimestä, ennen kuin sahauspää on perillä alimmassa asennossa.

**Sahauspään palautusta lähtöasentoon eivät sahanpurut tai kerrostumat saa estää.** Muussa tapauksessa ei alempi teräsuojus pysty sulkeutumaan kokonaan. Suojaamaton sahanterä muodostaa suuren loukkaantumisvaaran.

**Älä sahaa metallia.** Sahauksessa syntyvä metallipöly saattaa vahingoittaa suojaeristystä ja aiheuttaa sähköiskun.

**Älä merkitse konetta poraamalla laitteen koteloon tai niuttaamalla siihen.** Suojaeristys ei silloin enää ole taattu. Käytä liimattavia kilpiä.

**Käytä vain alkuperäisiä Würth-osiä.**

**Muita turvaohjeita, ks. liite.**



## Tekniset tiedot

Katkaisu- ja Jirisaha	PS 350
Tuotenumero	0701 315 X
Ottoteho	1600 W
Antoteho	800 W
Tyhjäkäyntikierrosluku	4000 min <sup>-1</sup>
Sahanterän kiinnitysreikä	30 mm
Sahanterän-Ø (maks.)	305 mm
Jiirkulma, oikealle / vasemmalle (maks.)	60°/50°
Kallistuskulma, oikealle / vasemmalle (maks.)	48°
Sahaussyvyyys x sahausleveys (maks.)	
- katkaisusahaus, 90°	91 x 305 mm
- jirisahaus 45°, vinosahaus 0° (vasemmalle)	91 x 216 mm
- jirisahaus 90°, vinosahaus 45° (vasemmalle)	64 x 305 mm
- jirisahaus 90°, vinosahaus 45° (oikealle)	43 x 305 mm
Mitat	660 x 589 x 871 mm
Paino (ilman tarvikkeita)	27,0 kg
Suojausluokka	II/II

## Koneen osat

- 1 Virrankatkaisija
- 2 Alempi teräsuojus
- 3 Oikeanpuoleinen vaste
- 4 Jirisahauksen lukitsin
- 5 Jirisahauksen salpa
- 6 Jiriasteikko
- 7 Pyörivä pöytä/jirivarsi
- 8 Vasemmanpuoleinen vaste
- 9 Kiinnitysreitää
- 10 Alusta
- 11 Alustan vakain
- 12 Vinosahauspuristimen kahva
- 13 Vinosahauksen rajoitinruuvi
- 14 Kallistuskulman ohjaimen vapautusvipu
- 15 Työkaluavain
- 16 Poikittaisangot
- 17 Purunpoistoaukko/purunimun liitäntä
- 18 Käynnistysvarmistin
- 19 Kuljetuskahva
- 20 Ohjaintangoon välyksen säätöruuvit
- 21 Ohjaintangoon lukitusruuvi
- 22 Syvyydenrajoittimen säätöruuvi
- 23 Syvyydenrajoitin
- 24 Ohjainkiskojen lukitusruuvit
- 25 Syvynys
- 26 Sahapöytäsäke
- 27 Karalukkoo
- 28 Sahauspään lukituksen vapautin
- 29 Kantokahva

Käyttöohjeissa kuvatut lisätarvikkeet eivät sisälly välittämättä toimitukseen!

## Tunnusmerkit ja niiden merkitys



Suojaeristys, suojausluokka II



HUOMIO: Vaara-alue, "kädet pois"



HUOMIO: Vaara-alue, suojaamaton sahanterä muodostaa loukkaantumisvaaran



Laakeriväyläksen säättöohje

## Määräystenmukainen käyttö

Saha on tarkoitettu puisten paneelien, profiilien, rimojen ja listojen sahaukseen soveltuvienvahanterien kanssa. Saha ei sovellu rautamallien sahaukseen.

Käyttäjä on vastuussa vaurioista, jotka syntyvät asiattoman käytön johdosta.

## Toimitukseen kuuluu

Pakkaus sisältää:

- 1 Osittain koottu kone
- 1 Työkaluavain
- 1 Alustan vakain
- 1 Käyttöohje

## Asennus

### Aava kuljetusvarmentin (katso kuva C)

Paina sahauspää hieman alaspäin ja vedä ulos kuljetusvarmentimen 18 sokka. Siirrä sahauspää ylös lähtöasentoon.

### Kehystuen asennus (katso kuva D)

Työnnä kehystuki 11 kateen aukkoon 31. Asenna kehystuki niin, että se nojaa alustaan. Kiristä ruuvit 30. Käsitellyn helpottamiseksi voidaan kehystuki työntää sisään kuljetuksen ajaksi.

### Pöytäasennus

Turvallisen käytön takaamiseksi tulee laite asentaa tarkoitukseen sopivan alustaan (esim. puupöytä, työpenki jne.). Tarkista, että työpöytä seisoo tukevasti, ennen laitteen asennusta.

Käytötarkoituksesta riippuen voi asennus olla joko kiinteä tai sopeutuva, kuten esim. Würth-sahapöydällä (lisätarvike).

Laitteen tukipisteissä on neljä reikää 9 (katso kuva A). Työnnä sopivat ruuvit aukkoihin ja kiinnitä laite alaspäin sopivilla muttereilla ja aluslaatoilla.

## Sahanterän asennus/vaihto

 **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä!**

Sahanterän hampaat ovat erittäin teräviä ja ne voivat aiheuttaa loukkaantumista. Käytä suojakäsineitä, kun asennat ja vaihdat sahanterää!

Älä koskaan paina karanlukitusnupbia 27 sahanterän pyöriessä.

Käytä vain sahanteriä, joiden suurin sallittu pyörintänopeus on vähintään yhtä suuri, kuin sähkötyökalun tyhjäkäyntipyörintänopeus.

Käytä yksinomaan Würth:n hyväksymiä sahanteriä, joita vastaavat standardia EN 847-1.

Käytä työstettävään materiaaliin soveltuvaan sahanterää.

**HSS-sahanteriä ei saa käyttää.**

Aava ruuvi 32 ja käänä sahanterän suojuksen 34 ylös.

Paina karalukkoa 27 ja pyöritä terää käsin, kunnes lukko lukittuu. Pidä lukko sisäänpainettuna, jotta estät terää käänymästä (katso kuva F).

Löysää teräpultta 33 käänämällä sitä **myötäpäivään** työkaluavain. Irrota teräpulti 33, aluslaatta ja ulompi laippa 35 (katso kuva E).




Paina lukkovipua 28, siirrä alempi sahanterän suojuksen ylöspäin ja poista sahanterä 36.

Aseenna uusi sahanterä 36 sisemmän laipan ulokkeeseen ja varmista, että sahanterän alareunan hampaat osittavat vastetta kohti 3/ 8.

Kiristä teräpulti 33 käänämällä sitä **vastapäivään** samalla, kun pidät karalukkoa 27 lukittuna toisella kädellä.




PS 350 - FIN Seite 43 Dienstag, 3. Februar 2004 1:24 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Perussäätö

Laitte on perussäädetty jo tehtaalla. Kuljetuksen jälkeen tai, kun leikkaus-  
kulmat ovat epätarkkoja saattaa uusi säätö kuitenkin olla tarpeen..



**Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen koh-  
distuvia töitä!**

### ■ Terän tarkistaminen ja säätäminen vasteeseen nähdyn

- Vedä jiirivipua 4 ja jiirilukitusta 5 ylöspäin. Käännä käänlopöytää 7, kunnes jiirilukitus lukkiutuu kohtaan 0°.
- Siirrä sahauspää alas ja varmista se tähän asentoon kuljetusvarmentimella 18.
- Aseta suorakulmain 38 vasteen alaosaa 37 ja terää 36 vasten (katso kuva G). Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.

**Jos sahanterä ei ole täsmälleen 90° kulmassa vasteeseen nähdyn:**

- Löysää neljä ruuvia 39 ja siirrä asteikko 6/jiirilukitusvartta 7 vasemalle tai oikealle, kunnes sahanterä on 90°:een kulmassa vasteeseen nähdyn (katso kuva H).
- Paina jiirivipua 4 alas.
- Kiristä neljä ruuvia 39 uudelleen.
- Osoittimen 41 tulee nyt osoittaa "0°". Jos osoitus ei täsmää, tulee ruuvia 40 höllätä ja osoitinta siirtää asentoon "0°". Kiristä ruuvi 40 uudelleen.

### ■ Salvan ja jiirilukituksen säätö

Jos käänlopöytää pystyy liikuttamaan huolimatta kiristetystä jiirivivusta 4, täytyy jiirilukitusta 5 säätää uudelleen (katso kuva I):

- Vedä jiirivipua 4 ylöspäin.
- Kiristä salvan ruuvi 42 hyvin.
- Avaa ruuvia 42 uudelleen n. 1/4 kierrosta. Näin säädetään jiiriluki-  
tuksen ja käänlopöydän välinen tarvittava välys.

### ■ Terän tarkistaminen ja säätäminen pöytään nähdyn

- Höllää lukkovipua 12 ja aseta osoittimeen 43 kallistuskulma 0° (katso kuva K). Kiristä lukkovipu 12 uudelleen.
- Työnnä sahauspää mahdollisimman pitkälle taaksepäin ja kiristä siipi-  
ruuvi 21.
- Aseta suorakulmain 38 pöydälle terää 36 vasten (katso kuva J).
- Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.

**Ellei sahanterän ja sahapöydän kulma ole täsmälleen 90°:**

- Avaa lukkovipu 12.
- Paina sahauspäätiä oikealle ja kierrä ruuvia 46, kunnes sahanterä on tarkasti suorassa kulmassa sahapöytää vasten (katso kuva K).
- Osoittimen 43 tulee nyt osoittaa "0°". Jos osoitus ei täsmää, tulee ruuvia 44 höllätä ja osoitinta siirtää asentoon "0°". Kiristä ruuvi 44 uudelleen.

### ■ Kallistuskulman ohjainten tarkistus/säätö

Ennen kallistuskulman ohjainten säätöä on tarkistettava/säädettävä sahanterän ja sahapöydän välinen kulma (katso edellinen kappale).

Kummatkin kallistuskulman ohjaimet voidaan säätää mielivaltaisesti välillä 45° ja 48°. Esimerkinä säätötoimenpiteestä selostetaan tavanomainen 45° asetus.

#### Kallistuskulman ohjain 45°, vasemmalla (katso kuva K):

- Höllää lukkovipua 12 ja käännä sahauspää vasemmalle.
- Osoittimen 43 tulee nyt osoittaa "45°". Jos osoitus ei täsmää, tulee ruuvia 13 höllätä ja osoitinta siirtää asentoon "45°".

#### Kallistuskulman ohjain 45°, oikealla (katso kuvat K/L/M):

- Höllää lukkovipua 12. Paina vapautusvipua 14 sahauspään lukitukseen avaamiseksi. Käännä sahauspää oikealle.
- Osoittimen 43 tulee nyt osoittaa "45°". Jos osoitus ei täsmää, tulee ruuvia 47 höllätä ja osoitinta siirtää asentoon "45°".

## Käyttöönotto

**Verrataan verkkojännite:** Tarkista, että verkkojännite vastaa laitteen tyypikilvessä annettua lukemaa.

**Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaativuksiin sopivaa suojaamadoitettua kaapelia.** Minimijohdinkoko on 1,5 mm<sup>2</sup>. Jos käytät kaapelikelkaa, keri kaapeli aina täysin auki.

### ■ Pölyn ja lastun poistoimu

**Työstössä syntyvä pöly saattaa olla terveydelle haitallinen, palava tai räjähtävä. Työhön soveltuват suojaomenepiteet ovat välttämättömiä. Monia pölyjä pidetään karsinogeenisina. Käytä sopivaa pölyn-/lastunimua ja pölynsuojaamaria.**

Kone voidaan liittää suoraan automaattikäytöllä varustetun Würth-teoli-  
suusimurin pistorasiaan. Imuri käynnistyy tällöin automaatisesti konetta käynnistettäessä.

### ■ Ohjainkiskojen säätö

Höllää molempia siipiruuveja 24 ja vedä ulos ohjainkiskot 3 ja 8 halutuun pituuteen. Varmista ohjainkiskot haluttuun asentoon siipiruuveilla 24 (katso kuva N).

**Säädä ohjainkiskot niin, että sahanterän ja ohjaimen reunan väliin jäää riittävän suuri väli.**

Tarkista väli, siirtämällä sahauspää alas ohjainta vasten, koneen ollessa poiskytkettynä.

Säädettäessä maks. 48° kallistuskulmat, tulee ohjainkiskot vetää kokonaan ulos. Oikeanpuolen kallistuskulmilla saattaa olla tarpeen poistaa oikea ohjainkisko 3 kokonaan.

### ■ Työkappaleen kiinnitys

Tarkista aina, että työkappale tukee sahapöytään ja vastekiskoon.

Käytä sopivia kiinnityslaitteita, jos työkappale on taipunut tai väännyntynyt.

Käytä pitkien työkappaleiden työstössä sopivia pöytäjateita ja tukia.

### ■ Jiirikulman asetus

Sahapöydässä 7 on kaksoisasteikko 6:

- etummainen asteikko: jiirikulman ositus
  - taimmainen asteikko: osoittaa jiirikulman poikkeama 90°-kulmasta
- Vedä jiirivipua 4 ja jiirilukitusta 5 ylöspäin. Kierrä sahapöytää kyseiseen suuntaan ja aseta osoittimella 41 asteikkoon 6 haluttu mitta (katso kuva O). Jiirilukitus lukkiutuu automaatisesti paikoilleen asennossa 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° ja 50° (vasen) ja 60° (oikea).

Täsmällistä asennusta varten on osoitin 41 lisäksi varustettu vernieri-asteikolla 48. Sen avulla voidaan asettaa väliarvoja ±1/4° tarkkuudella.

Esimerkinä näytetään 24 1/4° jiirikulman asetus (oikea) (katso kuva O):

① Aseta osoitin 41 arvoon "24" (katso nuoli).

② Kierrä sahapöytää vielä oikealle, kunnes vernieri-asteikon 48 "0,25"-merkki (keskiviivan oikealla puolella) on asteikon 6 seuraavan viivan kohdalla (katso nuoli).

Paina jiirivipua 4 alas.

Asettaessa **vasenta** jiirikulmaa, tulee käyttää keskiviivan **vasemmalla** puolella olevaa vernieri-asteikkoa.

### ■ Kallistuskulman asetus

Optimaalisen käsittelyn saavuttamiseksi asetetaan sahauspään kallistuskulma yleensä vasemmalle. Epäsuotuisissa olosuhteissa (esim. pitkät työkappaleet) saattaa kuitenkin olla tarve muuttaa kallistuskulma oikealle puolelle. Tällöin tulee kuitenkin vapauttaa sahauspään lukitus.

#### Kallistuskulma vasemmalle:

Höllää lukkovipua 12 ja käännä sahauspää vasemmalle. Säädä tarvittaessa vasenta kallistuskulmavastetta 13.

#### Kallistuskulma oikealle:

Höllää lukkovipua 12. Paina vapautusvipua 14, sahauspään lukitukseen avaamiseksi. Käännä sahauspää oikealle. Säädä tarvittaessa oikeaa kallistuskulmavastetta 47.

Aseta haluttu kallistuskulma asteikolla 45 (katso kuva K).

Kiristä kiinnitysvipu 12 uudelleen.



## ■ Syvyydenrajoittimen säätö (katso kuva P)

Laitteessa on säädetävä syvyydenrajoitin, jolla rajoitetaan sahaussyyytä. Rajoittinta käyttäen voidaan sahata uria ja lovia:

- Käännä sahauspää ylös asti.
- Käännä ulos syvyydenrajoitin **23** eteenpäin.

Aseta sahanterän tarvittava upotussyyys (urasyyys) siipiruuvilla **22**. Oikea upotussyyys tulee määrittää käytännön kokeilla.

## ■ Virran kytkeminen päälle/pois päältä

Kytke saha päälle painamalla liipasinta **1** samalla.

Kytke saha pois päältä vapauttamalla liipasin.

Laitteen varmistamiseksi luvatonta käyttöä vasten, käynnistyskytkimessä on reikä **49**, johon voidaan asentaa riippulukko (katso kuva Q).

## ■ Sahaus

- Varmista työkappale.
- Aseta haluttu jyrikkulma ja/tai kallistuskulma.
- Kapeiden työkappaleiden, kuten listat ja kiskot, hollitätä lukitusruuvi **21**, työnnetään sahauspää taakse asti ja lukitaan uudelleen tähän asentoon lukitusruuvilla **21**.
- Leveitä työkappaleita, kuten paneleja varten, avataan lukitusruuvi **21** niin, että ohjainkiskot ja sahauspää pääsevät liikkumaan vapaasti.
- Vedä kahvasta **29** sahauspää etumaiseen asentoon.
- Paina vapautusvipua **28**, käynnistä kone ja käännä sahauspää alas työkappaleeseen.
- Työnnä sahauspää työkappaleen läpi tasaisesti syöttäen.
- Päästä taas sahauspää vapaaksi yläasennossa. Vapauta käynnistyskytkin **1** ja vapautusvipu **28**.

## Kuljetus

- Aseta kallistuskulma arvoon  $0^\circ$  ja jyrikkulma arvoon  $60^\circ$  (oikealle).
- Vedä sahauspää eteenpäin kahvasta **29** ja lukitse ohjainkiskot tähän asentoon siipiruuvilla **21**.
- Paina yhdistettyä alinta suojusta ja sahauspään lukituksen vapautinta **28**.
- Paina sahauspäättä alas ja paina alaslukituspainiketta **18**.
- Kanna aina laitetta vain kahvasta **19** tai molemminpuolisista syvenyksistä **25**.

## Huolto ja puhdistus

 **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä!**

- Pidä aina laite ja tuuletusaukot puhtaina.
- Puhdista poistoaukko **17** säännöllisesti.
- Vaihda välittömästi kulunut sahapöydän sisäke **26** uuteen.

Sahanterän suojuksen tulee aina viedä liikkua vapaasti ja sulkeutua itsessään. Pidä sen tähden aina alue sahanterän suojuksen ympärillä puhtaina. Poista pöly ja lastut paineilmalla puhaltaen tai siveltimellä.

## Laakerivälyksen tarkistus (katso kuva R)

Tarkista silloin tällöin onko ohjainkiskoissa välystä, liikuttamalla sahauspäättä edestakaisin.

 Laakerivälys asetetaan säätmällä kaksi ruuvia **20** kuusikoloavaimella (avainvöli **5**), kunnes ohjaintangot liikkuvat välyksettä ja sahauspäättä vielä voidaan liikuttaa kevyesti.

Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja testattu erittäin huolellisesti. Mikäli siinä siitä huolimatta ilmenee jokin vika, anna vain Würth-huoltoliikkeen suorittaa tarvittavat korjaukset.

Ilmoita ehdottomasti laitteen 7-numeroisen tilausnumero kaikissa kyselyissä ja varaosalauksissa!

Tämän laitteen reaalialainen varaosaluettelo löytyy Internetistä osoitteesta "<http://www.wuerth.com/partsmanger>" tai voit pyytää sitä lähiimmästä Würth-sivuliikkeestä.

## Ympäristönsuojele

### Raaka-aineen uusiokäyttö jätehuollon asemasta



Laite, tarvikkeet ja pakkaukset pitäisi hävittää ympäristöystävällisesti toimittamalla ne kierrätykseen.

Lajipuhdasta kierrättämistä varten muoviosissa on merkinnät.

## Takuu

Tälle Würth-laitteelle myönnämme lainmukaisten/maakohtaisen määräysten mukaisen takuun alkien ostopäivästä (osoitetettava laskulla tai lähetellä). Syntyneet viat hoidetaan korvaavalla tuotteella tai korjaamalla.

Vauriot, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, ylikuormituksesta tai asiamuodosta käytöstä, eivät kuulu takuun piiriin.

Takuuvaatimuksia voidaan esittää vain jos toimitat laitteen tavaamattona Würth-sivuliikkeeseen tai Würth-kauppiasalle.

## Melu-/tärinätieto

Mitta-arvot annettu EN 61 029-2-9.

Työkalun tyypillinen A-arvioitu melutaso:  
ääninen painetaso 89 dB (A);  
ääninen tehotaso 102 dB (A).

### Käytä kuulosuojaamia!

Tyypillisesti käsiavarren tärinä on alle  $2,5 \text{ m/s}^2$ .

## CE Todistus standardinmukaisudesta

Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on ollaluetujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3,  
EN 61 029 seuraavien direktiivien määräysten mukaisesti 86/188/ETY,  
89/336/ETY, 98/37/ETY.

 03

Adolf Würth GmbH & Co. KG



M. Wölfe





R. Bauer






PS 350 - FIN Seite 45 Dienstag, 3. Februar 2004 1:24 13



!

HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**S****Säkerhetsåtgärder**

För att riskfritt kunna använda maskinen bör du noggrant läsa igenom bruksanvisningen och exakt följa de instruktioner som lämnas i säkerhetsanvisningarna. Låt personer som ska arbeta med sågen läsa bruksanvisningen innan arbetet påbörjas.



Maskinen får inte vara fuktig och inte heller användas i fuktig miljö.



Före varje användning kontrollera maskinen, sladden och stickproppen. Om skador konstateras får maskinen inte längre användas. Låt endast en fackman utföra reparatörer. Öppna aldrig själv maskinen.



Använd skyddsglasögon och hörselskydd.

Har du långt hår, använd hårnät. Använd endast åtsittande kläder under arbetet.



För insättning och byte av sågklinga använd skyddshandskar.



Trädamm är hälsovådligt. Bär dammfiltermask!

- Dra ut stickproppen ur vägguttaget innan inställningar görs eller tillbehör monteras.** Risk finns för att sågen startar oavsiktligt och att allvarliga kroppsskador uppstår.
- Använd endast skarpa och felfria sågklingor; spruckna eller böjda klingor ska genast bytas ut. Håll klingorna skarpa. Endast Würth-sågklingor får användas.
- Kapskivor får inte användas.
- Kontrollera att sågklingen monteras i rätt snittriktning.
- Klyvkniven ska alltid användas förutom vid instickningssågning.
- Lossa omedelbart ett klingskyddet som kommit i kläm. Maskinen får aldrig användas med inkämt eller blockerat klingskydd. Blockera aldrig klingskyddet.
- Säkerställ att sågen är uppställd på en plan, stadig arbetsyta innan den kopplas på.** En plan och stadig arbetsyta reducerar risken för att sågen ska bli instabil.



Använd om möjligt en uppspänningasanordning för arbetsstycket. Om arbetsstycket hålls fast med handen så måste handen alltid ligga utanför det område som på sågbordet är märkt med symbolen "Bort med tassarna". Om händerna hålls innanför området "Bort med tassarna" kan de lätt slinta och råka in under sågklingen.

- Använd inte sågen för att såga korta stycken som inte kan hållas stadigt.** Små arbetsstyckens kan slitas bort av sågen och sedan leda till allvarliga kroppsskador.
- Förbered arbetet ordentligt.** Stöd arbetsstycket som är bredare eller längre än arbetsbordets yta med lämpligt tillbehör som t. ex. bord, sågbänkar eller bordsförlängningar. Arbetsstycket som är längre eller bredare än sågbordet kan lätt tippa om de inte är stadigt fastspända. Ett tippande arbetsstycke eller kapad bit kan trycka upp klingskyddet eller slungas ut av den roterande sågklingen.
- Kontrollera arbetsstycket innan sågningen påbörjas.** Spän fast ett böjt eller snedvridet arbetsstycke med den utåt böjda sidan mot sågbordets anslag. Kontrollera alltid att inget tomrum uppstår längs snittlinjen mellan arbetsstycket, anslaget och sågbordet. Böjda eller deformera arbetsstycken kan snedvridas eller slänga hit och dit och klämma fast sågklingen under sågning.
- Förbered sågning av arbetsstycken i oregelbunden form så att arbetsstycket inte kan slira undan, inte klämma fast sågklingen och inte heller slitas ur handen.** En dekorlist exempelvis måste ligga plant eller spänna fast med en hållare så att listen under sågning inte kan vrida sig, slänga hit och dit eller slira.
- Använd alltid uppspänningasanordningar eller hållare som är lämpliga för fastsättning av runda arbetsstycken som t. ex. træpluggar, stänger eller rör.** Stänger har benägenheten att vrida sig vid sågning. Härvid hakar sågtänderna fast och drar arbetsstycket med handen mot sågklingen.

**En andra person får inte tjäna som bordsförlängning eller för att stöda arbetsstycket.** Ostadtigt stöd av arbetsstycket kan leda till att sågklingen kommer i kläm. Arbetsstycket kan lätt slira under sågning och dra in dig och den assisterande personen mot den roterande sågklingen.

Ta bort verktygsnyckeln från sågklingans fästspröv innan du startar maskinen.

Kontrollera att alla reglage och spärrar är åtdragna innan Du startar sågen.

Kontrollera att strömställaren Till/Från står i läget "FRÅN" innan du kopplar stickproppen till vägguttaget.

**Sågen får inte användas om förutom själva arbetsstycket andra verktyg eller träbitar ligger på sågbordet.** Små brottstycken, lösa träbitar eller andra objekt som berör sågklingen kan med hög hastighet slungas mot sågens användare.

**Lägg aldrig händerna i kors över tänkt snittlinje.** Att hålla fast arbetsstycket "korsvis", som t. ex. att hålla fast arbetsstyckets vänstra sida med högra handen är mycket farligt.

**För inte arbetsstycket mot sågklingen och såga inte heller på annat sätt "på fri hand".** Arbetsstycket måste ligga säkert, vara inspänt eller hållas fast med handen. Sågen måste föras långsamt genom arbetsstycket och med en hastighet som inte överbelastar sågens motor.

**Vänta tills sågklingen roterar med högsta varvtalet innan den förs mot arbetsstycket.** Härvid undviks att arbetsstycket slungas bort.

**Såga endast ett arbetsstycke åt gången.** Flera arbetsstycken kan varken spänna eller hållas fast ordentligt och klämmer fast sågklingen eller så förskjuts arbetsstyckena under arbetets gång.

**Om arbetsstycket eller sågklingen kommer i kläm eller kärvar, ska sågen genast kopplas ur.** Vänta tills alla rörliga delar stannat och dra sedan ut stickproppen. Ta bort inkämt material. Om sågning fortsättes i fastklämmt material kan olyckor uppstå eller sågen skadas.

**Kommer sågklingen plötsligt i kläm uppstår ett motvridmoment som sedan kan leda till bakslag.** Släpp därför genast strömställaren när sågklingen kommer i kläm eller kör fast.

 För inte in handen mot sågklingans bakre, oskyddade parti eller anslagsskenan när arbetsstycket trycks ned eller hålls fast eller när sågspän avlägsnas. Det är svårt att uppfatta hur nära den roterande sågklingen handen är och risken för kroppsskada är därför stor.

**Det kapade arbetsstycket får inte komma i kläm eller av andra orsaker tryckas mot den roterande sågklingen.** Om ett arbetsstycke kläms in t. ex. genom längdanslag kan det kila sig in och slungas ut.

Släpp upp såghuvudet från sågnsnittet innan Du släpper strömbrytaren.

**Försök inte stoppa sågklingen genom att pressa något föremål mot klingen.** Det kan orsaka mycket svåra personskador.

**Vid uppbromsning kan såghuvudet slå nedåt.** Var förberedd på denna reaktion om ett ofullständigt sågnsnitt utförs eller om strömställaren släpps innan såghuvudet nått längsta läget.

**Se till att sågspän eller avlägringar inte hindrar såghuvudet från att återgå till utgångsläget.** I annat fall kan sågklingans skydd inte stängas fullständigt. En oskyddad sågklinga innebär stora risker för kroppsskada.

**Metall får inte sågas.** Metalldammet som uppstår kan nedsätta skyddssoleringen och orsaka elektriskt slag.

**Vid märkning av maskinen borra inte i motorhuset och använd inte heller nitar för fastsättning.** Skyddssoleringen kan i annat fall inte längre garanteras. Använd dekaler.

**Använd endast original-Würth-tillbehör och reservdelar.**

**För ytterligare säkerhetsanvisningar se bifogat bladd.**



## Tekniska data

### Kap- och Geringssåg

Artikelnummer	<b>PS 350</b>
Upptagen effekt	0701 315 X
Avgiven effekt	1600 W
Tomgångsvarvtal	800 W
Klingans centrumhåll	4000 r/min
Klingans Ø (max.)	30 mm
Geringsvinkel, höger / vänster (max.)	305 mm
Lutningsvinkel, höger / vänster (max.)	60°/50°
Sågdjup x sågbredd (max.)	48°
- kapning, 90°	91 x 305 mm
- gering 45°, vinklad 0° (vänster)	91 x 216 mm
- gering 90°, vinklad 45° (vänster)	64 x 305 mm
- gering 90°, vinklad 45° (höger)	43 x 305 mm
Dimensioner	660 x 589 x 871 mm
Vikt (utan tillbehör)	27,0 kg
Skyddsklass	II/II

## Maskinens komponenter

- 1 Strömställare Till/Från
- 2 Undre klingskydd
- 3 Anslag, höger sida
- 4 Geringsspak
- 5 Geringspärr
- 6 Geringsskala
- 7 Svängbart bord/geringsarm
- 8 Anslag, vänster sida
- 9 Hål för bänkmontering
- 10 Fot
- 11 Fotstabilisator
- 12 Spännhake för såghuvudets vinkel
- 13 Fasstoppskruv
- 14 Uppläsningsspak för lutningsvinkelanslag
- 15 Verktygsnyckel
- 16 Styrstånger
- 17 Spänukast/anslutning för spänutsugning
- 18 Transportsäkring
- 19 Transporthandtag
- 20 Justerskruvar för styrstångernas glapp
- 21 Låsskruv för styrstångerna
- 22 Ställskruv för djupanslag
- 23 Djupanslag
- 24 Låsskruvar för anslagsskenorna
- 25 Urtag
- 26 Sågbordsinsats
- 27 Spindellåset
- 28 Spärr för såghuvudet
- 29 Handtag

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte alltid i leveransen!

## Symboler och deras betydelse



Skyddsisolering, skyddsklass II



OBS! Riskområde, "Bort med tassarna"



OBS! Riskområde, risk för kroppsskada genom oskyddad sågklinga



Anvisning för inställning av lagerglapp

## Ändamålsenlig användning

Maskinen är avsedd för sågning av paneler, profiler, ribbor och lister i trä, plast eller träkompositmaterial med lämpliga sågklingor. Maskinen är inte lämplig för sågning av metall.

Användaren ansvarar för skador som uppstår till följd av icke ändamålsenlig användning.

## I leverans ingår

Förpackningen innehåller:

- 1 Delvis monterad maskin
- 1 Verktygsnyckel
- 1 Fotstabilisator
- 1 Instruktionshandbok

## Montage

### Lossa transportsäkringen (se bild C)

Tryck såghuvudet en aning nedåt och dra ut transportsäkringens **18** stift. För upp såghuvudet till utgångsläget.

### Montering av ramstöd (se bild D)

Stick in ramstödet **11** i de båda urtagen **31**. Montera ramstödet så att det ligger an mot underlaget. Dra fast skruvorna **30**. För bekvämre hantering kan ramstödet för transport skjutas in.

### Bordsmontage

För att garantera en säker hantering ska maskinen monteras på ett lämpligt underlag (t. ex. träbord, arbetsbänk etc.). Vid montering av maskinen se till att arbetsbänken står stadigt.

Alltefter användning kan sågen monteras stationärt eller flexibelt exempelvis på ett Würth-sågbord (tillbehör).

Sågens stödpunkter har fyra borrhål **9** (se bild A). Skjut in lämpliga skruvar i borrhålen och skruva från undre sidan fast sågen med muttrar och brickor.

## Insättning och byte av sågblad

Dra ut stickproppen innan åtgärder utförs på maskinen.

Sågklingans tänder är mycket skarpa och kan orsaka kropps- skada. Använd skyddshandskar vid insättning och byte av såg- klinga!

Tryck aldrig in spindellåset **27** medan bladet roterar.

Använd endast sågklingor vilkas högsta tillåtna varvtal åtminstone motsvarar elverktygets tomgångsvarvtal.

Använd endast sågklingor som godkänts av Würth och som motsvarar norm EN 847-1.

Anpassa alltid sågklingen till aktuellt material.

HSS-sågklingor får inte användas.

Lossa skruven **32** och sväng sågklingsskyddet **34** uppåt.

Håll spindellåset **27** inträckt och snurra sågklingen med handen tills Du känner att låset tar. Fortsätt att trycka in spindellåset så att klingen inte kan snurra (se bild F).

Använd verktygsnyckeln och lossa låsskruven för sågklingen **33** genom att vrida den **medsols**. Ta bort låsskruven för klingen **33**, klämbrickan och den yttre flänsen **35** (se bild E).





Tryck upplåsningsspaken **28**, för upp det undre sågklingsskyddet och ta bort sågklingen **36**.

Montera den nya sågklingen **33** på axeln på den inre flänsen och kontrollera samtidigt att spetsen på de undre sågtänderna **3/ 8** pekar mot anhållet (bort från operatören).

Dra åt låsskruven för sågklingen **33** genom att dra den **motsols** samtidigt som Du trycker in spindellåset **27** med den andra handen.



PS 350 - S Seite 47 Dienstag, 3. Februar 2004 1:24 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Grundinställning

Sågen har vid fabriken ställts in. Efter transport eller vid inexakt snittvinkel kan en ny justering krävas.



**Dra ut stickproppen innan åtgärder utförs på maskinen.**

### Kontroll och justering av sågklingen i förhållande till anhället

- Dra geringsspanken 4 och geringsspärren 5 uppåt. Vrid svängbordet 7 tills geringsspärren griper in vid  $0^\circ$ .
- För såghuvudet nedåt och säkra det i detta läge med transportsäkringen 18.
- Sätt en vinkel 38 mot den nedre delen av anslaget 37 och bladet 36 (se bild G). Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.

#### Om sågklingen inte är exakt $90^\circ$ i förhållande till anhället:

- Lossa de fyra skruvarna 39 och flytta skalan 6/geringsarmen 7 åt vänster eller höger tills vinkelhaken anger att bladet står i  $90^\circ$  gentemot anslaget (se bild H).
- Tryck geringsspanken 4 nedåt.
- Dra fast de fyra skruvarna 39.
- Visaren 41 måste nu stå på " $0^\circ$ ". Om indikeringen inte stämmer, lossa skruven 40 och ställ visaren på " $0^\circ$ ". Dra åter fast skruven 40.

### Justera geringsspärrens spärrstång

Om svängbordet vid åtdragen geringsspank 4 ännu är rörligt, måste geringsspärren 5 ställas in på nytt (se bild I):

- Dra geringsspanken 4 uppåt.
- Dra åter fast spärrstångens skruv 42.
- Lossa åter skruven 42 ca. ett 1/4 varv. Härvid ställs erforderligt glapp mellan geringsspärren och svängbordet in.

### Kontroll och justering av sågklingen i förhållande till bordet

- Lossa låsarmen 12 och ställ på visaren 43 in en  $0^\circ$ -lutningsvinkel (se bild K). Dra åter fast låsarmen 12.
- Skjut såghuvudet bakåt så långt det går och dra fast vingskruven 21.
- Lägg en vinkelhake 38 mot sågbordet och längs med sågklingen 36 (se bild J). Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.

#### Om vinkeln mellan sågklingen och sågbordet inte är exakt $90^\circ$ :

- Lossa låsarmen 12.
- Tryck såghuvudet åt höger och vrid skruven 46 tills sågklingen står exakt i rät vinkel mot sågbordet (se bild K).
- Visaren 43 måste nu stå på " $0^\circ$ ". Om indikeringen inte stämmer, lossa skruven 44 och ställ visaren på " $0^\circ$ ". Dra åter fast skruven 44.

### Kontroll/justering av lutningsvinkelanslag

Innan lutningsvinkelanslaget justeras måste kontroll/inställning av vinkeln mellan sågklinga och sågbord ha skett (se föregående avsnitt).

Båda lutningsvinkelanslagen kan ställas in mellan  $45^\circ$  och  $48^\circ$ . Som exempel beskrivs gängse inställning på  $45^\circ$ .

#### Lutningsvinkelanslag $45^\circ$ , vänster (se bild K):

- Lossa låsarmen 12 och sväng såghuvudet åt vänster.
- Visaren 43 måste nu stå på " $45^\circ$ ". Om indikeringen inte stämmer, lossa skruven 13 och ställ visaren på " $45^\circ$ ".

#### Lutningsvinkelanslag $45^\circ$ , höger (se bild K/LM):

- Lossa låsarmen 12. Tryck på upplåsningsspanken 14 för upplåsning av såghuvudets spärr. Sväng såghuvudet åt höger.
- Visaren 43 måste nu stå på " $45^\circ$ ". Om indikeringen inte stämmer, lossa skruven 47 och ställ visaren på " $45^\circ$ ".

## Start

**Kontrollera nätspänningen:** Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på maskinens typskylt.

**Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd förlängningssladd lämpad för den här maskinens strömförbrukning.** Minsta ledartjocklek är  $1,5 \text{ mm}^2$ . Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.

### Damm-/spånutsugning

**!** Damm som uppstår under arbetet kan vara hälsovådligt, brännbart eller explosivt. Lämpliga skyddsåtgärder ska vidtas. Vissa damm klassificeras som cancerframkallande ämnen. Använd lämplig damm-/spånutsugning och dammfiltermask.

Maskinen kan anslutas direkt till apparatuttaget på en Würth industri-dammsugare med automatisk drift. Dammsugaren startas automatiskt när maskinen slås på.

### Inställning av anslagsskenorna

Lossa de båda vingskruvarna 24 och dra ut de båda anslagsskenorna 3 och 8 till önskad längd. Säkra de båda anslagsskenorna i önskat läge med vingskruvarna 24 (se bild N).

**Ställ in anslagsskenorna så att ett tillräckligt stort avstånd uppstår mellan sågklinga och anslagskant.**

Kontrollera avståndet genom att vid avstängd motor föra ned såghuvudet mot anslaget.

Vid inställning av lutningsvinkelar med max.  $48^\circ$  måste anslagsskenorna dras ut fullständigt. Vid lutningsvinkelar på högra sidan kan det vara nödvändigt att ta bort högra anslagsskenan 3.

### Säkra arbetsstycket

Se till att arbetsstycket alltid ligger an mot sågbordet och anslagsskenan.

Använd lämplig fixtur om arbetsstycket är krokigt eller deformerat.

Använd för bearbetning av långa arbetsstycken lämpliga bordsförlängningar och stöd.

### Inställning av geringsvinkel

Svängbordet 7 är utrustat med en dubbel skala 6:

- främre skalan: Visar geringsvinkel
- bakre skalan: Visar kompletterande geringsvinkel upp till  $90^\circ$

Dra geringsspanken 4 och geringsspärren 5 uppåt. Sväng sågbordet i respektive riktning och ställ på skalan 6 med visaren 41 in önskat mått (se bild O). Geringsspärren läser automatiskt i lägena  $0^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $22,5^\circ$ ,  $31,6^\circ$ ,  $45^\circ$  och  $50^\circ$  (vänster) resp.  $60^\circ$  (höger).

För inställning av exakt geringsvinkel har visaren 41 i tillägg utrustats med en Vernierskala 48. Denna medger en inställning av mellanvärdar med en noggrannhet på  $\pm 1/4^\circ$ .

Som exempel visas inställningen av en geringsvinkel på  $24\frac{1}{4}^\circ$  (höger) (se bild O):

- ① Ställ visaren 41 på "24" (se pil).
- ② Vrid sågbordet ytterligare åt höger tills markeringen "0,25" (till höger om mittstrecket) på Vernierskalan 48 överensstämmer med nästa delstreck på skalan 6 (se pil).

Tryck geringsspanken 4 nedåt.

Vid inställning av vänstra geringsvinkelar skall Vernierskalan till vänster om mittstrecket användas.

### Inställning av lutningsvinkel

För en optimal hantering ställs såghuvuets lutningsvinkel i regel in på "vänster". Under ogynnsamma förutsättningar (t. ex. vid långa arbetsstycken) kan det vara nödvändigt att ställa om lutningsvinkeln till "höger". Härvid måste såghuvudets spärr läsas upp.

#### Vänster lutningsvinkel:

Lossa låsarmen 12 och sväng såghuvudet åt vänster. Om så behövs, ställ in vänstra lutningsvinkelanslaget 13.



### Höger lutningsvinkel:

Lossa låsarmen **12**. Tryck på upplåsningsspaken **14** för att låsa upp såghuvudets spärre. Sväng såghuvudet åt höger. Om så behövs, ställ in högra lutningsvinkelanslaget **47**.

Ställ in önskad lutningsvinkel på skalan **45** (se bild **K**).

Dra åter fast låsarmen **12**.

### ■ Inställning av djupanslag (se bild **P**)

För begränsning av sågdjupet har sågen försetts med ett justerbart djupanslag. Med hjälp av djupanslaget kan t.ex. spår och urtag sågas:

- Sväng såghuvudet så långt upp det går.
- Fäll ut djupanslaget **23** framåt.

Ställ med stjärnvredet **22** in erforderligt isågningsdjup (spårdjup) för sågklingen. Prova dig fram till korrekt sågdjup.

### ■ Strömställare

Tryck in strömställare Till/Från **1** för att starta sågen.

Stanna sågen genom att släppa strömställare Till/Från.

För att säkra sågen mot otillåten användning har strömställaren Till/Från försetts med ett hål **49** i vilket ett bygellås kan sättas in (se bild **Q**).

### ■ Utför sågsnittet

- Säkra arbetsstycket.
- Ställ in önskade gerings- och/eller lutningsvinklar.
- För sågning av smala arbetsstycken som t.ex. lister och skenor, lossa låsskruven **21**, skjut såghuvudet bakåt så långt det går och säkra i detta läge med låsskruven **21**.
- För sågning av breda arbetsstycken som t. ex. paneler, lossa låsskruven **21** så att styrskonorna med såghuvudet är fritt rörliga.
- Dra såghuvudet med handtaget **29** till främre positionen.
- Tryck ned upplåsningssarmen **28**, slå på maskinen och sänk ned såghuvudet mot arbetsstycket.
- Tryck såghuvudet med jämn matningshastighet genom arbetsstycket.
- Släpp åter upp såghuvudet. Släpp strömställaren och upplåsningssarmen **28**.

### Transport

- Ställ in lutningsvinkelna på 0° och geringsvinkelna på 60° (höger).
- Dra såghuvudet med handtaget **29** framåt och säkra styrskonorna i detta läge med vingskruven **21**.
- Tryck in det kombinerade undre klingskyddet och spärren för såghuvudet **28**.
- Tryck ned såghuvudet och lås med transportspärren **18**.
- Sågen får endast bäras med grepp om handtaget **19** eller i de båda urtagen **25**.

### Service och rengöring

**Dra ut stickproppen innan åtgärder utförs på maskinen.**



- Håll alltid maskinen och ventilationsöppningarna ren.
- Rengör spånutkastet **17** regelbundet.
- En nedsliten sågbordsinsats **26** ska genast bytas ut.  
Pendlande klingskyddet måste alltid vara fritt rörligt och stänga sig automatiskt. Håll därför partiet kring klingskyddet rent. Avlägsna damm och spån genom renblåsning med tryckluft eller med pensel.

### Kontroll av lagrens glapp (se bild **R**)

Kontrollera då och då genom att skjuta såghuvudet fram och tillbaka om lagerglapp uppställt på styrskonorna.



För inställning av lagerglapp justera de båda skruvarna **20** med sexkanthävstånd NV 5 tills stängerna löper utan glapp och såghuvudet ännu är lätt rörligt.

Om i maskinen trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för Würth elverktyg.

Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-beställningar maskinens artikelnummer som består av 7 siffror.

Aktuell reservdelslista för elverktyget kan hämtas i Internet under "http://www.wuerth.com/partsmanger" eller beställas hos lokal Würth-representation.

### Miljöhänsyn

#### Återvinning i stället för avfallshantering

Maskin, tillbehör och förpackning kan återvinnas.



För att underlätta sortering vid återvinning är plastdelarna markerade.

### Leverantörsansvar

För denna Würth-produkt lämnar vi garanti enligt lagens/respektive lands bestämmelser utgående från köpdatum (köpet måste styrkas med faktura eller följesedel). Skador som uppstått åtgärdas genom ersättningsleverans eller reparation.

För skador som uppstått till följd av normalt slitage, överbelastning eller icke ändamålsenlig behandling lämnas ingen garanti.

Reklamation kan endast godkännas om maskinen returneras i monterat skick till en Würth-återförsäljare eller till Würths säljande personal.

### Ljud-/vibrationsdata

Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 61 029-2-9.

Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:

Ljudtrycksnivå 89 dB (A);

Ljudeffektnivå 102 dB (A).

#### Använd hörselskydd!

Vibration i hand/arm är lägre än 2,5 m/s<sup>2</sup>.

### CE Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar och ansvarar för att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029 enligt bestämmelserna i riktlinjerna 86/188/EEG, 89/336/EEG, 98/37/EEG.

CE 03




Adolf Würth GmbH & Co. KG

M. Wölfe

R. Bauer





PS 350 - S Seite 49 Dienstag, 3. Februar 2004 1:24 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**GR****Για την ασφάλεια σας**

**Ακίνδυνη εργασία με το μηχάνημα είναι μόνο δυνατή, αν διαβάσετε εντελώς τις οδηγίες χρήσης και τις υποδειξεις ασφάλειας και τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες που περιέχονται σ' αυτές. Αφήστε τα άτομα που πρόκειται να εργαστούν με το μηχάνημα να διαβάσουν πρώτα αυτές τις οδηγίες χειρισμού.**

Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να είναι υγρό ή να χρησιμοποιείται σε υγρούς χώρους.



Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το μηχάνημα, το καλώδιο και το φιλ. Σε περίπτωση εξακρίβωσης βλαβών μι συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. Αφήστε έναν ειδικό να διεξάγει την επισκευή. Μην ανοίγετε ποτέ οι ίδιοι το μηχάνημα.



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και ωτασπίδες. Οταν έχετε μακριά μαλλιά φοράτε προστατευτικό μαλλιών. Εργάζεσθε πάντα φορώντας εφαρμοστά ρούχα.



Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την τοποθέτηση και την αντικατάσταση της πριονόλαμας.



Η ξυλόσκονη είναι ανθυγεινή. Φοράτε μάσκα προστασίας από σκόνη!

- Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από κάθε εργασία ρύθμισης ή όταν πρόκειται να συναρμολογήσετε εξαρτήματα στο μηχάνημα. Το πριόνι μπορεί να τεθεί κατά λάθος σε λειτουργία και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.**
- Έρησμοποιείτε αποκλειστικά κοφτερούς και άψυρα εργαζόμενοις πριονόδισκους· αντικαθιστάτε αμέσως ραγισμένους ή στρεβλωμένους πριονόδισκους. Διατηρείτε τους πριονόδισκους καθαρούς. Κανονικά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο πριονόδισκοι από τη Würth.**
- Μη χρησιμοποιείτε διαμαντόδισκους κοπής.**
- Δώστε προσοχή στη σωστή φορά κοπής όταν συναρμολογείτε τον πριονόδισκο.**
- Βεβαιωθείτε, ότι όλες οι προστατευτικές διατάξεις του πριονόδισκου λειτουργούν άψυρα.**
- Λύστε αμέσως έναν τυχόν μπλοκαρισμένο προφυλακτήρα. Μη χρησιμοποιήστε ποτέ το μηχάνημα όταν ο προφυλακτήρας του έχει σφηνώσει ή μπλοκάρει. Μην μπλοκάρετε ποτέ τον προφυλακτήρα του πριονόδισκου.**
- Πριν χρησιμοποιήσετε το πριόνι βεβαιωθείτε ότι είναι συναρμολογημένο ή τοποθετημένο επάνω σε μια επίπεδη, στερεή επιφάνεια εργασίας. Μια επίπεδη και στερεή επιφάνεια εργασίας μειώνει τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης του πριονιού.**



**Για να στερώσετε το υπό κατεργασία τεμάχιο χρησιμοποιείτε κατά το δυνατό διατάξεις σύσφιξης Αν χρειαστεί να κρατήσετε το υπό κατεργασία τεμάχιο με το χέρι, τότε τα χέρια σας πρέπει να βρίσκονται πάντοτε έξω από την περιοχή που στο τραπέζι πριονίσματος χαρακτηρίζεται με το σύμβολο «Μακριά τα χέρια σας» («Hände-Weg»). Αν τα χέρια σας βρίσκονται μέσα στην περιοχή «Μακριά τα χέρια σας» μπορεί να γλυστρίσουν λίγο και να παρασυρθούν από τον πριονόδισκο.**

- Μη χρησιμοποιήσετε αυτό το πριόνι για να κόψετε πολύ μικρά κομμάτια για να μπορείτε μα τα κρατάτε καλά. Πολύ μικρά υπό κατεργασία τεμάχια μπορεί να παρασυρθούν από το πριόνι και να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.**
- Προστιμάζετε την εργασία σας. Υποστηρίζετε υπό κατεργασία τεμάχια που είναι πιο μακριά η πιο φαρδιά από την επιφάνεια του τραπέζιου εργασίας· χρησιμοποιείτε γ' αυτό κατάλληλα εξαρτήματα, π. χ. τραπέζια, πάγκους πριονίσματος ή επιμηκύνσεις τραπέζιων. Υπό κατεργασία τεμάχια που είναι μακρύτερα ή φαρδύτερα από το τραπέζι πριονίσματος τα οποία δεν είναι καλά σφιγμένα μπορεί να γειρίσουν προς τα κάτω. Σε περίπτωση που έναν υπό κατεργασία τεμάχιο ή το άκρο γειρεύει προς τα κάτω μπορεί να αναστρέψουν το προφυλακτήρα ή να εκαφενδονιστούν από τον περιστρεφόμενο πριονόδισκο.**
- Ελέγχετε το υπό κατεργασία τεμάχιο πριν αρχίσετε τη διαδικασία κοπής. Αν αυτό είναι στρεβλωμένο ή παραμορφωμένο αφίξετε το με την κυρτή πλευρά ακουμπισμένη στον οδηγό (τον αναστολέα) του τραπέζιου πριονίσματος. Βεβαιωθείτε ότι δε δημιουργείται κενός χώρος κατά μήκος του ίχνους κοπής. Στρεβλωμένα ή παραμορφωμένα υπό κατεργασία τεμάχια μπορούν κατά διάρκεια του πριονίσματος να στριφογυρίσουν ή να τιναχτούν και να μπλοκάρουν τον περιστρεφόμενο πριονόδισκο.**
- Προστιμάζετε το πριονίσμα παραμορφωμένων υπό κατεργασία τεμάχιων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορέσουν να γλυστρίσουν, να σφηνώσουν τον πριονόδισκο ή να ξεφύγουν από το χέρι σας. Μια σανίδα ντεκόρ για παράδειγμα πρέπει να ακουμπήσει επίπεδα ή ν' ασφαλιστεί μ' έναν κατάλληλο συγκρατήρα, ώστε κατά τη διάρκεια του πριονίσματος να μην μπορεί να στριφογυρίσει, να τιναχτεί ή να γλυστρίσει.**

**'ρησιμοποιείτε πάντοτε διατάξεις σύσφιξης κατάλληλες για την ασφαλή στερέωση στρογγυλών υπό κατεργασία τεμάχιων, π. χ. γόμφων, ράβδων ή σωλήνων. Κατά το πριόνισμα οι ράβδοι μπορούν να στριφογυρίσουν εύκολα. Έτοιμα τα δόντια του πριονόδισκου «μαγκώνουν» και παρασέρνουν το υπό κατεργασία τεμάχιο μαζί με το χέρι σας επάνω στον πριονόδισκο.**

**Μη χρησιμοποιήστε ένα άλλο άτομο για να συγκρατήσει ή να στηρίξει ένα υπό κατεργασία τεμάχιο που είναι μακρύτερο ή φαρδύτερο από το τραπέζι πριονίσματος. Ένα ασταθές υπό κατεργασία τεμάχιο μπορεί να οδηγήσει σε μπλοκάρισμα του πριονόδισκου. Το υπό κατεργασία τεμάχιο μπορεί κατά τη διάρκεια του πριονίσματος να γλιστρίσει και να συμπαρασύρει κι εσάς και το βοηθητικό άτομο επάνω στον περιστρεφόμενο πριονόδισκο.**

**Αφαιρέστε πάντα τα καρφιά και μεταλλικά αντικείμενα από το υπό κατεργασία πριν αρχίσετε να εργάζεστε.**

**Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά κλειδώματος και οι λαβές σύσφιξης είναι καλά σφιγμένα πριν αρχίσετε οποιαδήποτε εργασία.**

**Αφαιρέστε το το κλειδί του εργαλείου από τη βίδα σύσφιξης του πριονόδισκου πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.**

**Μη χρησιμοποιήστε το πριόνι όταν επάνω στο τραπέζι πριονίσματος, διπλά στο υπό κατεργασία τεμάχιο, υπάρχουν ακόμη εργαλεία ή απομεινάρια ξύλου. Μικρά θραύσματα, σκόρπια κομμάτια ξύλου ή άλλα αντικείμενα που αγγίζουν τον περιστρεφόμενο πριονόδισκο μπορεί να εκσφενδονιστούν με μεγάλη σφοδρότητα ενάντια στο χειριστή.**

**Μη σταυρώνετε ποτέ τα χέρια σας πάνω από το νοητό ίχνος κοπής. Η «σταυρωτή» συγκράτηση του υπό κατεργασία τεμαχίου, π. χ. η συγκράτηση της αριστερής πλευράς του υπό κατεργασία τεμαχίου με το δεξιό χέρι, είναι πολύ επικίνδυνη.**

**Μην οδηγείτε το υπό κατεργασία τεμάχιο στον περιστρεφόμενο πριονόδισκο, και μην πριονίζετε ποτέ με οποιονδήποτε τρόπο «freiähndig». Το υπό κατεργασία τεμάχιο πρέπει να ακουμπά ασφαλώς, να είναι σφιγμένο καλά ή να συγκρατείται γερά με το χέρι. Το πριόνι πρέπει να οδηγείται δια μέσου του υπό κατεργασία τεμαχίου σιγά-σιγά και με μια ταχύτητα η οποία δε θα υπερφορτώνει τον κινητήρα του πριονιού**

**Περιμένετε να αποκτήσετε ο πριονόδισκος το μέγιστο αριθμό στροφών πριν αγγίξει το υπό κατεργασία τρεμάχιο. Μ' αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο εκσφενδονισμός του υπό κατεργασία τεμαχίου.**

**Πριονίζετε κάθε φορά μόνο ένα υπό κατεργασία τεμάχιο. Πολλά υπό κατεργασία τεμάχια δεν μπορούν να συσφιχθούν ή να συγκρατηθούν επαρκώς και μπλοκάρουν τον πριονόδισκο ή μετατοπίζονται κατά τη διάρκεια του πριονίσματος.**

**Σε περίπτωση που το υπό κατεργασία τεμάχιο σφηνώσει ή «σκοντάψει» θέστε το αμέσως εκτός λειτουργίας, περιμένετε να πάψουν να κινούνται όλα τα κινητά εξαρτήματα και ακολούθως βγάλτε το φις από την πρίζα. Απελευθερώστε το σφηνωμένο υλικό. Η συνέχιση του πριονίσματος δύσα μπορεί να σφηνώσει στο πριονόδισκο. Η αδημάντια στην πραματισμού και σε βλάβη του πριονιού.**

**Όταν ο πριονόδισκος μπλοκάρει απότομα δημιουργείται μια ανάστροφη ροπή στρέψης η οποία οδηγεί σε κλότσημα του πριονιού. Γι' αυτό αφήστε το πριονόδισκο μπλοκάρει σε κοντάφιες.**

**Μη βάζετε τα χέρια σας στον πίσω, ακάλυπτο τομέα του πριονόδισκου και της ράγας οδηγήσης όταν πιέζετε το υπό κατεργασία τεμάχιο προς τα κάτω, όταν το συγκρατείτε ή όταν αφαιρείτε τα ροκανίδια επειδή δεν μπορείτε να προσδιορίσετε την απόσταση του χεριού σας από τον πριονόδισκο 'και γι' αυτό μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά.**

**Το κομμένο υπό κατεργασία τεμάχιο δεν επιτρέπεται να μπλοκάρει ή από κάποια άλλη αιτία να πιεστεί επάνω τον περιστρεφόμενο πριονόδισκο. Για παράδειγμα: Αν στρεβλώσετε το υπό κατεργασία τεμάχιο κατά μήκος αυτού μπορεί να σφηνώσει στον πριονόδισκο. και να εκσφενδονιστεί με σφοδρότητα.**

**Σκηνώστε το μηχανισμό του δίσκου από το σημείο που κόψατε στο τεμάχιο εργασίας πριν κλείστε το διακόπτη.**

**Ποτέ μην προσπαθήσετε να σταματήσετε το μηχάνημα εν κινήσει γρήγορα με κάποιο αντικείμενο ή εργαλείο στο δίσκο. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα.**

**Κατά το φρενάρισμα η κεφαλή του πριονιού μπορεί να κινηθεί απότομα προς τα κάτω. Να είστε πάντοτε προετοιμασμένοι για να αντιδράσετε κατάλληλα όταν διεξάγετε μια ατελή κοπή ή όταν αφήσετε το διακόπτη ελεύθερο πριν η κεφαλή του πριονιού φτάσει στην κατώτατη θέση.**

**Η περιστροφή της κεφαλής του πριονιού στην αρχική της θέση δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται από πριονίδια ή ιζήματα. Διαφορετικά μπορεί να μην κλείσει τελείως ο προφυλακτήρας. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πραματισμού από τον ακάλυπτο πριονόδισκο.**

**Μην κατεργάζεστε μεταλλικά υλικά. Η παραγόμενη μεταλλική σκόνη μπορεί να προσβάλλει τη προστατευτική μόνωση και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.**

**Μην τρυπάτε και μην πριτσινώνετε το περιβλήμα του μηχανήματος για να το σημαδέψετε επειδή η προστατευτική μόνωση του μηχανήματος δεν θα είναι πλέον ασφαλής. 'ρησιμοποιείτε αυτοκόλλητες πινακίδες.**

**'ρησιμοποιείτε μόνον γνήσια ανταλλ**



## ἀρακτηριστικά μηχανήματος

### Εγκαρειο φαλτζοπριονο

	PS 350
Αριθ. προϊόντος	0701 315 X
Ονομαστική ισχύς	1600 W
Αποδιδόμενη ισχύς	800 W
Αριθ. στροφών χωρίς φορτίο	4000 min <sup>-1</sup>
Τρύπα υποδοχής του πριονόδισκου	30 mm
Διάμετρος δίσκου λείανσης (μέγ.)	305 mm
Γωνία λοξοκοπής, δεξιά/αριστερά (μέγ.)	60°/50°
Γωνία κλίσης, δεξιά/αριστερά (μέγ.)	48°
Βάθος κοπής x πλάτος κοπής (μέγ.)	
- εγκάρσια τομή, 90°	91 x 305 mm
- Λοξοτομή 45°,	
Γωνιόμετρο (λοξή κοπή) 0° (αριστερά)	91 x 216 mm
- Λοξοτομή 90°,	
Γωνιόμετρο (λοξή κοπή) 45° (αριστερά)	64 x 305 mm
- Λοξοτομή 90°,	
Γωνιόμετρο (λοξή κοπή) 45°(δεξιά)	43 x 305 mm
Διαστάσεις	660 x 589 x 871 mm
Βάρος (χωρίς εξαρτήματα)	27,0 kg
Μόνωση	□/II

## Μέρη μηχανήματος

- 1 Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF
  - 2 Κάτω προστατευτικό δίσκου
  - 3 Οδηγός, από τη δεξιά πλευρά
  - 4 Μοχλός λοξοτομής
  - 5 Σύρτης λοξοτομής
  - 6 Κλίμακα λοξοτομής
  - 7 Περιστρεφόμενο τραπέζι/βραχίονας λοξοτομής
  - 8 Οδηγός, από την αριστερή πλευρά
  - 9 Οπές τοποθέτησης πάγκου
  - 10 Βάση
  - 11 Σταθεροποιητικό βάσης
  - 12 Λαβή σύσφιγξης γωνιόμετρου (λοξής κοπής)
  - 13 Βίδα στοπ λοξής κοπής
  - 14 Μοχλός ασφαλείας για μετρητή γωνίας κλίσης
  - 15 Κλειδί εργαλείου
  - 16 Εγκάρσιες μπάρες
  - 17 Έξοδος ροκανιδιών/Σύνδεση για αναρρόφηση ροκανιδιών
  - 18 Ασφάλεια μεταφοράς
  - 19 Λαβή μεταφοράς
  - 20 Βίδες ρύθμισης του παιχνιδιού των ράβδων οδήγησης
  - 21 Βίδες ακινητοποίησης των ράβδων οδήγησης
  - 22 Βίδα ακινητοποίησης μετρητή βάθους
  - 23 Μετρητής βάθους
  - 24 Βίδες ακινητοποίησης των ράβδων αναστολής
  - 25 Κοιλότητα
  - 26 Εξάρτημα για τραπέζι πριονίσματος
  - 27 Πίεστε την ασφάλεια άξονα
  - 28 Κύριος μοχλός απελευθέρωσης ασφαλείας
  - 29 Λαβή μεταφοράς
- Εξαρτήματα που εικονίζονται και περιγράφονται στις οδηγίες χειρισμού, δεν συνοδεύουν πάντοτε το μηχάνημα!

## Σύμβολα και ερμηνεία



Προστατευτική μόνωση, κατηγορία μόνωσης II



ΠΡΟΣΟ'Η: Επικίνδυνη περιοχή, «Μακριά τα χέρια σας»



ΠΡΟΣΟ'Η: Επικίνδυνη περιοχή, κίνδυνος τραυματισμού από τον ακάλυπτο πριονόδισκο



Υπόδειξη για τη ρύθμιση του παιχνιδιού των ρουλεμάν

## ’ρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το μηχάνημα προορίζεται για την κοπή με κατάλληλους πριονόδισκους σανιδωμάτων, διατομών, φαρδών και στενών σανίδων, πλαστικών υλικών ή στρωματοποιημένων υλικών.  
Το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για την κοπή σιδήρου και έγχρωμων μετάλλων.  
Για ζημιές που εμφανίζονται όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται με τρόπο ασύμφωνο με τον προορισμό του την ευθύνη φέρει ο χρήστης.

## Συσκευασία

Στη συσκευασία υπάρχουν:

- 1 Μηχάνημα συναρμολογημένο εν μέρει
- 1 Κλειδί εργαλείου
- 1 Σταθεροποιητικό βάσης
- 1 Φυλλάδιο οδηγιών

## Συναρμολόγηση

### Λύστε την ασφάλεια μεταφοράς (βλέπε εικόνα Β)

Πατήστε λίγο προς τα κάτω την κεφαλή του πριονιού και τραβήξτε έξω τον πίρο της ασφάλειας μεταφοράς 18. Επαναφέρετε την κεφαλή του πριονιού στην αρχική της θέση.

### Συναρμολόγηση του στηρίγματος πλαισίου (βλέπε εικόνα D)

Εισάγετε το στήριγμα πλαισίου 11 στις δυο υποδοχές 31. Συναρμολογήστε το στήριγμα πλαισίου και φροντίστε να ακουμπάει επάνω στη βάση. Σφίξτε καλά τις βίδες 30 Για να μεταφέρετε το μηχάνημα πιο άνετα μπορείτε να εισάγετε το στήριγμα πλαισίου τελείως μέσα στις υποδοχές.

### Συναρμολόγηση σε τραπέζι

Για να εξασφαλιστεί ο σίγουρος χειρισμός του μηχανήματος πρέπει να το τοποθετήσετε επάνω σε μια βάση κατάλληλη γι' αυτό το σκοπό [π. χ. ξύλινο τραπέζι, τραπέζι (πάνοκος) εργασίας κτλ.]. Όταν συναρμολογείτε το μηχάνημα δώστε προσοχή στη σταθερότητα του τραπεζιού εργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα συναρμολογημένο σταθερά, π. χ. επάνω σ' ένα τραπέζι πριονίσματος της Würth (συμπληρωματικό εξάρτημα), ή σα φορητό δισκοπρίονο.

Τα σημεία στήριξης 9 του μηχανήματος διαθέτουν τέσσερις τρύπες (βλέπε εικόνα Α). Εισάγετε κατάλληλες βίδες στις τρύπες και στερεώστε το μηχάνημα από κάτω με κατάλληλα παξιμάδια και ροδέλες.

## Τοποθέτηση/Αλλαγή του πριονόδισκου

Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο το μηχάνημα!

Τα δόντια του πριονόδισκου είναι πολύ κοφτερά και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς. Γι' αυτό φορέστε προστατευτικά γάντια για να τοποθετήσετε ή ν' αλλάξετε τον πριονόδισκο! Ποτέ μη πιέζετε τον ασφαλιστικό πείρο του άξονα 27 ενώ περιστρέφεται η λεπίδα.

Έριψιμοποιείτε μόνο πριονόδισκους των οποίων ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός στροφών είναι τουλάχιστον τόσο υψηλός όσο ο αριθμός στροφών του μηχανήματος χωρίς φορτίο.

Έριψιμοποιείτε μόνο πριονόδισκους που έχουν εγκριθεί από τη Würth και εκπληρώνουν την προδιαγραφή EN 847-1.

Έριψιμοποιείτε τον κατάλληλο πριονόδισκο για το εκάστοτε υπό κατεργασία υλικό.

Δεν επιτρέπεται η χρήση πριονόδισκων από ταχυχάλυβα (πριονόδισκοι HSS)

Λύστε τη βίδα 32 και οδηγήστε τον προφυλακτήρα 34 του πριονόδισκου προς τα επάνω.

Πιέστε την ασφάλεια άξονα 27 και περιστρέψτε το δίσκο με το χέρι μέχρι να αισθανθείτε να ασφαλίζετε. Συνεχίστε να κρατάτε την ασφάλεια άξονα προς τα μέσα για να αποφύγετε να πειριστρέψετε ο δίσκος (βλέπε εικόνα F).

Έριψιμοποιώντας το κλειδί εργαλείου, χαλαρώστε τον κοχλία δίσκου 33 στρέφοντας προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Αφαιρέστε τον κοχλία δίσκου 33, τη ροδέλα του και την εξωτερική του φλάντζα 35 (βλέπε εικόνα E).

Πατήστε το μοχλό ασφαλείας 28, πατήστε τον κάτω προφυλακτήρα του πριονόδισκου προς τα κάτω και αφαιρέστε τον πριονόδισκο 36.



Εγκαταστήστε το νέο δίσκο πριονού 36 στο έρεισμα που υπάρχει στην εσωτερική φλάντζα βεβαιώνοντας ότι τα δόντια του κάτω άκρου του δίσκου δείχνουν προς τον οδηγό 3/8.

Σφίξτε τον κοχλία δίσκου 33 στρέφοντας προς φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού, ενώ ταυτόχρονα κρατάτε με τό αλλό χέρι την ασφάλεια άξονα 27.





PS 350 - GR Seite 51 Dienstag, 3. Februar 2004 1:25 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Βασική ρύθμιση

Το μηχάνημα είναι ήδη ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή. Όμως, μετά τη μεταφορά ή αν η γωνία κοπής δεν είναι ακριβής μπορεί να χρειαστεί να το επαναρυθμίσετε.



**Βγάλτε το φίς από την πρίζα πριν διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο το μηχάνημα!**

### ■ Ελεγχος και ρύθμιση του δίσκου στον οδηγό

- Τραβήξτε το μοχλό 4 και την ασφάλεια λοξοτομής 5 προς τα επάνω. Μετακινήστε το περιστρεφόμενο τραπέζι 7 μέχρι η ασφάλεια λοξοτομής να πάσσει στη θέση 0°.
- Κατεβάστε την κεφαλή του πριονιού κι ασφαλίστε την σ' αυτήν τη θέση με την ασφάλεια μεταφοράς 18.
- Τοποθετήστε ένα ένθεμα 38 επάνω στο χαμηλότερο μέρος 37 του οδηγού και του δίσκου 36 (βλέπε εικόνα G). Μην αγγίζετε τις άκρες των δοντιών της λεπίδας με το ορθογωνιόμετρο.
- Αν ο δίσκος πριονιού δε βρίσκεται ακριβώς στις 90° ως προς τον οδηγό:**
  - 'αλαρώστε τις τέσσερις βίδες 39 και μετακινήστε το σύστημα βραχίονα κλίμακας 6/λοξοτομής 7 αριστερά ή δεξιά μέχρι να έρθει ο δίσκος σε γωνία 90° ως προς τον οδηγό, όπως μετριέται με το ένθεμα (βλέπε εικόνα H).
  - Πατήστε το μοχλό λοξοτομής 4 προς τα κάτω.
  - Σφίξτε καλά τις τέσσερις βίδες 39.
  - Τώρα ο δείκτης 41 πρέπει να δείχνει «0°». Αν ο δείκτης δε δείχνει σωστά λύστε τη βίδα 40 και θέστε τον στη θέση «0°». Ξανασφίξτε τη βίδα 40.

### ■ Ρύθμιση της ράβδου φραγμού της ασφάλειας λοξοτομής

Σε περίπτωση που το περιστρεφόμενο τραπέζι κινείται παρ' όλο που ο μοχλός λοξοτομής 4 είναι σφιγμένος, τότε πρέπει να ξαναρυθμίσετε την ασφάλεια λοξοτομής 5 (βλέπε εικόνα I):

- Τραβήξτε το μοχλό λοξοτομής 4 προς τα επάνω.
- Σφίξτε τη βίδα 42 της ράβδου φραγμού.
- 'αλαρώστε πάλι τη βίδα 42 κατά 1/4 μιας περιστροφής περίπου. Μ' αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται το παιχνίδι ανάμεσα στην ασφάλεια λοξοτομής και το περιστρεφόμενο τραπέζι.

### ■ Ελεγχος και Ρύθμιση του δίσκου στο τραπέζι

- Λύστε το μοχλό σταθεροποίησης 12 και θέστε το δείκτη 43 σε γωνία κλίσης 0° (βλέπε εικόνα K). Ξανασφίξτε πάλι το μοχλό σταθεροποίησης 12.
- Θηστε την κεφαλή του πριονιού όσο μπορείτε προς τα πίσω και σφίξτε τη βίδα μοχλού ακινητοποίησης 21.
- Τοποθετήστε ένα ορισμένο τετράγωνο 38 στο τραπέζι και πάνω στο δίσκο 36 (βλέπε εικόνα J). Μην αγγίζετε τις άκρες των δοντιών της λεπίδας με το ορθογωνιόμετρο.

**Σε περίπτωση που η γωνία ανάμεσα στον πριονόδισκο και το τραπέζι πριονίσματος δεν είναι ακριβώς 90°:**

- Λύστε το μοχλό σταθεροποίησης 12.
- Πατήστε την κεφαλή του πριονιού προς τα δεξιά και γυρίστε τη βίδα 46 έως ο πριονόδισκος και το τραπέζι πριονίσματος να σχηματίζουν ορθή γωνία (βλέπε εικόνα K).
- Τώρα ο δείκτης 43 πρέπει να δείχνει «0°». Αν ο δείκτης δε δείχνει σωστά λύστε τη βίδα 44 και θέστε τον στη θέση «0°». Ξανασφίξτε τη βίδα 44.

### ■ Έλεγχος/Ρύθμιση των αναστολέων των γωνιών κλίσης

Πριν τη ρύθμιση των αναστολέων γωνιών κλίσης πρέπει να διεξαχθεί έλεγχος/ρύθμιση της γωνίας ανάμεσα στον πριονόδισκο και το τραπέζι πριονίσματος (βλέπε την προηγούμενη παράγραφο).

Οι αναστολέις των γωνιών κλίσης μπορούν να ρυθμιστούν και οι δυο κατ' επιλογήν ανάμεσα σε 45° και 48°. Σαν παράδειγμα για τη διαδικασία ρύθμισης περιγράφεται η συνήθης ρύθμιση για γωνία κλίσης 45°.

**Αναστολέας γωνίας κλίσης 45°, αριστερά (βλέπε εικόνα K):**

- Λύστε το μοχλό σταθεροποίησης 12 και μετακινήστε την κεφαλή του πριονιού προς τα αριστερά.
- Τώρα ο δείκτης 43 πρέπει να δείχνει «45°». Αν ο δείκτης δε δείχνει σωστά λύστε τη βίδα 13 και θέστε τον στη θέση «45°».

**Αναστολέας γωνίας κλίσης 45°, δεξιά (βλέπε εικόνες K/L/M):**

- Λύστε το μοχλό σταθεροποίησης 12. Πατήστε το μοχλό ασφάλειας 14 για να λύσετε την ασφάλεια της κεφαλής του πριονιού. Μετακινήστε την κεφαλή του πριονιού προς τα δεξιά.
- Τώρα ο δείκτης 43 πρέπει να δείχνει «45°». Αν ο δείκτης δε δείχνει σωστά λύστε τη βίδα 47 και θέστε τον στη θέση «45°».

## Θέση σε λειτουργία

**Δώστε προσοχή στην τάση του δίκτυου:** Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία πάνω στην πινακίδα του κατασκευαστή του εργαλείου.

**Εάν χρειάζεται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για την απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ αυτού του εργαλείου (δείτε τα τεχνικά στοιχεία).** Η ελάχιστη διατομή του αγωγού είναι 1,5 mm<sup>2</sup>. Οταν χρησιμοποιείτε καρούλι καλωδίου, πάντα έτευλιγετε τελείως το καλώδιο.

### ■ Αναρρόφηση σκόνης/ροκανιδιών

**Οι σκόνες που δημιουργούνται κατά την εργασία μπορεί να είναι ανθυγειενές, εύφλεκτες ή εκρηκτικές. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας. Μερικές σκόνες συγκαταλέγονται στις καρκινογόνες. Ήρησιμοποιείτε την κατάλληλη αναρρόφηση σκόνης/γρεζών/ροκανιδών και φοράτε προσωπίδα προστασίας από σκόνη.**

Το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν σε μια πρίζα ενός απορροφητήρα σκόνης γενικής χρήσης της Würth που είναι εξοπλισμένο με μια διάταξη αυτόματης εκκίνησης. Ο απορροφητήρας αρχίζει να λειτουργεί αυτόματα όταν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία.

### ■ Ρύθμιση των ράβδων αναστολής

Λύστε τις δύο βίδες μοχλού 24 και τραβήξτε τις δύο ράβδους αναστολής 3 και 8 μέχρι το μήκος που επιθυμείτε προς τα έξω. Ασφαλίστε τις δύο ράβδους στην επιθυμητή θέση με τις δύο βίδες μοχλού 24 (βλέπε εικόνα N). Ρυθμίστε τις ράβδους αναστολής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει επαρκής απόσταση ανάμεσα στον πριονόδισκο και την ακμή του αναστολέα.

Ελέγξτε την απόσταση χαμηλώνοντας το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται εκτός λειτουργίας, την κεφαλή του πριονιού με φορά προς τον αναστολέα.

Για να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης στο μέγιστο όριο των 48° πρέπει να τραβήξετε πρώτα τέρμα έξω τις ράβδους αναστολής. Σε περίπτωση ρύθμισης δεξιών 3 γωνιών κλίσης μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε τελείως τη ράβδο αναστολής.

### ■ Ασφάλιση του υπό κατεργασία τεμαχίου

Προσέχετε, το υπό κατεργασία τεμάχιο να ακουμπά πάντοτε επάνω στο τραπέζι πριονίσματος και τη ράγα οδήγησης.

Ήρησιμοποιήστε κατάλληλες διατάξεις σύσφιξης σε περίπτωση που το υπό κατεργασία τεμάχιο είναι στρεβλωμένο ή παραμορφωμένο.

Για την κατεργασία τεμαχίων με μεγάλο μήκος χρησιμοποιείτε κατάλληλες επιτηκυνσεις τραπεζών και υποστηρίγματα.

### ■ Ρύθμιση γωνίας λοξοτομής

Το περιστρεφόμενο τραπέζι 7 είναι εξοπλισμένο με μια κλίμακα δυο περιοχών 6:

- μπροστινή κλίμακα: ένδειξη της γωνίας λοξοτομής
- οπίσθια κλίμακα: ένδειξη της συμπληρωματικής γωνίας λοξοτομής έως τις 90°

Τραβήξτε το μοχλό λοξοτομής 4 προς τα κάτω και την ασφάλεια λοξοτομής 5 προς τα επάνω. Γυρίστε το τραπέζι πριονίσματος προς την ανάλογη κατεύθυνση και ρυθμίστε με το δείκτη 41 την επιθυμητή τιμή στην κλίμακα 6 (βλέπε εικόνα O). Η ασφάλεια λοξοτομής «πιάνει» αυτόματα στις 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° και 50° (αριστερά) ή στις 60° (δεξιά).

Για την ακριβή ρύθμιση γωνιών λοξοτομής ο δείκτης 41 είναι επίσης εξοπλισμένος με έναν βερνιέρο 48. Έτσι μπορούν να ρυθμιστούν ενδιάμεσες τιμές με ακρίβεια ±1/4°.

Σαν παράδειγμα δείχνεται η ρύθμιση μιας γωνίας κλίσης 24 1/4° (δεξιά) (βλέπε εικόνα O):

① Θέστε το δείκτη 41 στο «24» (βλέπε βέλος).

② Γυρίστε το τραπέζι πριονίσματος περισσότερο προς τα δεξιά μέχρι το σημάδι «0,25» (δεξιά από τη μεσαία γραμμή) του βερνιέρου 48 να ταυτιστεί με την επόμενη γραμμή της κλίμακα 6 (βλέπε βέλος).

Πατήστε προς τα κάτω το μοχλό λοξοτομής 4.


Για τη ρύθμιση δεξιών γωνιών λοξοτομής πρέπει να χρησιμοποιήσετε την αριστερή πλευρά του βερνιέρου.

### ■ Ρύθμιση της γωνίας κλίσης

Για επίτευξη του καλύτερου δυνατού χειρισμού του μηχανήματος η γωνία κλίσης της κεφαλής του πριονιού ρυθμίζεται συνήθως στη θέση «αριστερά». Σε τυχό δυσμενείς συνθήκες (π. χ. για υπό κατεργασία τεμάχια μεγάλου μήκους) μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης δεξιά». Γι' αυτό, όμως, πρέπει να λύσετε την ασφάλεια της κεφαλής του πριονιού.

**Γωνία κλίσης αριστερά:**

Λύστε το μοχλό σταθεροποίησης 12 και μετακινήστε την κεφαλή του πριονιού προς τα αριστερά. Αν χρειαστεί, ρυθμίστε τον αριστερό αναστολέα 13 της γωνίας κλίσης.



#### Γωνία κλίσης αριστερά:

Λύστε το μοχλό σταθεροποίησης **12**. Για να λύσετε την ασφάλεια της κεφαλής του πριονιού πατήστε το μοχλό ασφαλείας **14**. Μετακινήστε την κεφαλή του πριονιού προς τα δεξιά. Αν χρειαστεί, ρυθμίστε το δεξερό αναστολέα **47** τηγωνίας κλίσης.

Ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία κλίσης στην κλίμακα **45** (βλέπε εικόνα **K**). Σφίξτε πάλι το μοχλό **12** ακινητοποίησης.

#### ■ Ρυθμιση του μετρητή βάθους (βλέπε εικόνα **P**)

Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο μ' έναν μεταβλητό μετρητή βάθους ο οποίος περιορίζει το βάθος πριονίσματος. Μ' αυτόν τον τρόπο μπορείτε π. χ. να κατασκευάσετε αυλακώσεις κι εγκοπές:

- Οδηγήστε την κεφαλή του πριονιού τελείως προς τα επάνω
- Ξεδιπλώστε το μετρητή βάθους **23** προς τα εμπρός.

Ρυθμίστε με τη βίδα μοχλού **22** το απαιτούμενο βάθος βύθισης του πριονόδισκου (βάθος της αυλάκωσης). Το βάθος βύθισης πρέπει να εξακριβωθεί με πρακτική δοκιμή.

#### ■ Ξεκίνημα/Σταμάτημα

Για να θέσετε σε λειτουργία το πριόνι, πατήστε το διακόπτη ON/OFF **1**.

Για να θέσετε το εργαλείο εκτός λειτουργίας, απελευθερώστε το διακόπτη ON/OFF.

Για την προστασία του μηχανήματος από μια τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση ο διακόπτης ON/OFF διαθέτει μια τρύπα **49**, στην οποία μπορείτε να περάσετε ένα λουκέτο (βλέπε εικόνα **Q**).

#### ■ Διεξαγωγή κοπής με το πριόνι

- Ασφαλίζετε το υπό κατεργασία τεμάχιο.
- Ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία λοξοτομής ή/και κλίσης.
- Για να κόψετε μικρά υπό κατεργασία τεμάχια, π. χ. λεπτά καδρόνια ή ράγες, λύστε τη βίδα ακινητοποίησης **21**, σπρώξτε την κεφαλή του πριονιού τέρμα πίσω κι ασφαλίστε την σ' αυτήν τη θέση με τη βίδα ακινητοποίησης **21**.
- Για να κόψετε φαρδιά υπό κατεργασία τεμάχια, π. χ. σανιδώματα, λύστε τη βίδα ακινητοποίησης **21**, ώστε έτσι να μπορούν να κινούνται ελεύθερα οι ράβδοι οδήγησης μαζί με την κεφαλή του πριονιού.
- Τραβήξτε την κεφαλή πριονίσματος στην μπροστινή θέση από τη λαβή **29**.
- Πατήστε το μοχλό απασφάλισης **28**, θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία κι κατεβάστε την κεφαλή πριονίσματος κι βυθίστε την στο υπό κατεργασία τεμάχιο.
- Θρήξτε την κεφαλή πριονίσματος δια μέσου του υπό απευργασία τεμαχίου ασκώντας ομοιόμορφη προωθηση.
- Αφήστε την κεφαλή πριονίσματος ελεύθερη προς τα επάνω. Αφήστε ελεύθερο το διακόπτη ON/OFF **1** και το μοχλό απασφάλισης **28** πάλι ελεύθερους.

#### Μεταφορά

- Ρυθμίστε τη γωνία κλίσης στη θέση  $0^\circ$  και τη γωνία λοξοτομής στη θέση  $60^\circ$  (δεξιά).
- Τραβήξτε την κεφαλή προς τα εμπρός με τη βοήθεια της λαβής **29** κι ασφαλίστε τις ράβδου οδήγησης σ' αυτήν τη θέση με τη βίδα ακινητοποίησης **21**.
- Πιέστε το συνδυασμό χαμηλού προστατευτικού κι κύριου μοχλού απελευθέρωσης ασφαλείας.
- Πιέστε την κεφαλή προς τα κάτω και πιέστε το κουμπί ασφάλισης **18**.
- Μεταφέρετε το μηχάνημα πάντοτε κρατώντας το από τη λαβή **19** ή από τις δύο κοιλότητες **25**.

#### Συντήρηση και καθαρισμός

**Βγάλτε το φίς από την πρίζα πριν διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο το μηχάνημα!**

- Διατηρείτε το μηχάνημα και τις σχισμές αερισμού πάντα καθαρές.
  - Καθαρίζετε τακτικά την έξοδο ροκανιδών **17**.
  - Ανανέωστε αμέσως ένα φθαρμένο τραπέζι πριονίσματος **26**.
- Ο προφυλακτήρας του πριονόδισκου πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα και να κλείνει από μόνος του. Γι' αυτό διατηρείτε τον τομέα γύρω από τον προφυλακτήρα του πριονόδισκου πάντα καθαρό. Τυχόν σκόνες κα γρέζια/πριονίδια πρέπει να ξεφυσώνται με πεπιεσμένο αέρα ή να καθαρίζονται μ' ένα πινέλο.

#### Έλεγχος του παιχνιδιού των ρουλεμάν (βλέπε εικόνα **R**)

Ελέγχετε από καιρό το παιχνίδι των ρουλεμάν των ράβδων οδήγησης με αλλεπάλληλες αντίθετες κινήσεις της κεφαλής του πριονιού.



Για να ρυθμίσετε το παιχνίδι των ρουλεμάν γυρίστε τις βίδες **20** μ' ένα SW 5 [« πεντάρι »] κλειδί εσωτερικού εξαγώνου μέχρι οι ράβδοι οδήγησης να γλιστρούν χωρίς παιχνίδι και να κινείται ελεύθερα η κεφαλή του πριονιού.

Αν παρόλες τις επιμελημένες μεθόδους κατασκευής και ελέγχου σταματήσει κάποτε το μηχάνημα, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σε αναγνωρισμένο συνεργείο ηλεκτρικών συσκευών/μηχανημάτων της Würth.

Οταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες και όταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά, παρακαλούμε να αναφέρετε οπωσδήποτε το δεκαφήφιο κωδικό αριθμό.

Μπορείτε να καλέσετε τον επίκαιρο κατάλογο ανταλλακτικών γι' αυτό το μηχάνημα στην ιστοσελίδα <<http://www.wuerth.com/partsmanager>> του Internet ή να την ζητήσετε από την πιο κοντινή αντιπροσωπεία της Würth.

#### Προστασία περιβάλλοντος

**Ανακύκλωση πρώτων υλών αντί απόσυρση απορριμάτων**  
Το μηχάνημα, τα εξαρτήματα και η συσκευασία θα πρέπει να αποσύρονται προς επεξεργασία κατά τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον.



Για την ανακύκλωση κατά είδος φέρουν τα μέρη του μηχανήματος από πλαστικό σχετικό χαρακτηρισμό.

#### Εγγύηση

Γι' αυτό το μηχάνημα της Würth παρέχουμε εγγύηση σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις και τις ειδικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας. Η εγγύηση αρχίζει την ημέρα της αγοράς (επιβεβαιώση με το τιμολόγιο ή με το δελτίο αποστολής). Ενδεχόμενες ζημιές αποκαθίστανται με την προμήθεια ανταλλακτικών ή με επισκευή. Βλάβες που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά ή αντικανονική μεταχείρηση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Παράπονα γίνονται αποδεκτά μόνον όταν το μηχάνημα παραδοθεί σε ένα υποκατάστημα ή έναν εξωτερικό συνεργάτη της Würth χωρίς να έχει ανοιχτεί (αποσυναρμολογηθεί).

#### Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις

Εξακρίβωση των τιμών μέτρησης σύμφωνα με EN 61 029-2-9. Η σύμφωνα με την καμπύλη Α εκτιμηθείσα στάθμη θορύβου της συσκευής ανέρχεται σε:

Στάθμη ακουστικής πίεσης 89 dB (A);  
Στάθμη ηχητικής ισχύος 102 dB (A).

#### Φοράτε ωτασπίδες!

Ο χαρακτηριστικός κραδασμός χεριού-μπράτσου είναι χαμηλότερος από 2,5 m/s<sup>2</sup>.

#### CEE Δηλωση συμβατικού

Δηλούμε υπευθύνως ότι το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστικές συστάσεις:  
EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3,  
EN 61 029 σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών 86/188/EOK, 89/336/EOK, 98/37/EOK.

CEE 03



Adolf Würth GmbH & Co. KG

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών










PS 350 - GR Seite 53 Dienstag, 3. Februar 2004 1:25 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





TR

## Güvenliğiniz İçin



**Aletle tehlikesiz bir biçimde çalışmak ancak, kullanım kılavuzunu ve güvenlik talimatlarını iyice okuyup, içindekilere tam olarak uymakla mümkündür. Bu aletle çalışacak kişilerin önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumalarını sağlayın.**



Alet nemli olmamalı ve nemli ortamlarda kullanılmamalıdır.



Çalışmaya her başlayışınızda aleti, kabloyu ve fişi kontrol edin. Hasar tespit ederseniz aleti kullanmayın. Onarımları sadece bir uzmana yapın. Aleti asla kendiniz açmayın.



Koruyucu gözlük ve kulaklık kullanın.

Saçlarınız uzunsa saç koruyucu kullanın. Sadece dar iş giysileri ile çalışın.



Testere bıçağını değiştirdiğinde takarken eldiven takın.



Ahşap tozu sağlığa zararlıdır. Çalışırken toz maskesi takın!

- Bütün ayar işlemlerinden önce veya aksesuar takmadan önce şebeke fişini prizden çekin.** Testere yanlışlıkla çalışabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Yalnızca iyi durumda keskin testere uçakları kullanılmalıdır; çatılar ya da eğilmiş testere bıçaklar çıkartılıp yenileri ile değiştirilmelidir.** Testere bıçaklarını daima keskin halde tutun. Bu aletle kural olarak sadece Würth testere bıçakları kullanılabilir.
- Kesme diski kullanmayın.**
- Testere bıçağını takarken kesme yönüne dikkat edin.**
- Testere bıçağını örenen tüm parçaların iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.**
- Sıkışmış testere bıçağını derhal açın ve koruyucu sıkışmış durumdayken testereyi kullanmayın.** Asla testere koruyucularını sıkıştırın.
- Kullanmadan önce testerenin sağlam düz bir zemine yerleştirildiğinden veya monte edildiğinden emin olun.** Düz ve sağlam bir zemin testerenin istikrarlı çalışmasını sağlar.



**İş parçasını emniyete almak için mümkünse germe/sıkma donanımları kullanın. Eğer iş parçasını elinizle tutmak zorunda iseniz, eliniz, kesme masasının "Ellerinizi uzak tutun" işaretinin bulunduğu bölgeden uzakta olmalıdır,** aksi takdirde iş parçası rahatça elinizden kurtulabilir ve testere bıçağı tarafından çekilebilir.

- Güvenli biçimde tutulabilmeleri için bu testereyi çok küçük iş parçalarını kesmek için kullanmayın.** Çok küçük iş parçaları testere tarafından tutulup savrulur ve ağır yaralanmalara neden olabilir.
- Çalışmaya başlamadan önce gerekli hazırlıkları yapın.** Kesme masasından geniş veya uzun iş parçalarını, örneğin aksesuar, kesme tezgâhi ve masa uzatmaları ile destekleyerek emniyete alın. Kesme masasından geniş veya uzun iş parçaları sıkılıp emniyete alınmadıkları takdirde devrilebilirler. İş parçası veya kesilen parça devrilecek olursa, koruyucu kapağı yukarı bastırılabilir veya dönmede olan testere bıçağı tarafından savrulabilir.
- Kesme işlemeye başlamadan önce iş parçınızı kontrol edin.** İş parçanız bükülmüş veya çekilmişse, dışarı doğru bükülmüş tarafını kesme masasının dayamına gelecek biçimde gerin veya sıkın. İş parçası, dayamak ve kesme masası arasındaki kesme hattında hiç boşluk kalmamasına dikkat edin. Bükülmüş veya çekilmiş iş parçaları dönenbilir, savrulabilir ve dönen testere bıçağı kesme işlemi sırasında sıkışabilir.
- İş parçasının kaymaması, testere bıçağının sıkışmaması ve alet veya iş parçasının elinizden kurtulması için, biçimde düzenli olmayan iş parçalarını kesmeye başlamadan önce iyi ve güvenli biçimde hazırlayıın.** Örneğin bir süpürgeli düz olarak yatarın veya bir mesnetle emniyete alın, bu sayede kesme işlemi sırasında dönme, savrulma ve kayma olmaz.

**Örneğin ahşap dübel, çubuk ve boru gibi yuvarlak parçaları keserken daima germe/sıkma donanımları veya tutucular kullanarak iş parçasını emniyete alın.** Çubuklar kesilirken genel olarak dönerler. Bunun sonucu testere bıçağı dişleri takılır ve iş parçasını elinizle birlikte testere bıçağına çeker.

**Başka kişileri masa uzatması veya ek destek olarak kullanmayın.** İstikrarlı ve sağlam durmayan iş parçası testere bıçağının sıkışmasına neden olabilir. İş parçası kesme işlemi sırasında kayabilir ve siz ve yardımınızdan dönen testere bıçağı tarafından çekilebilirsiniz.

**Çalışmaya başlamadan önce kesilecek parçadan tüm çivi ve diğer metal parçaları çıkartın.**

**Makineyi çalıştırmadan önce tüm tespit düğmelerinin ve sıkıştırma kollarının sıkı olup olmadığını kontrol edin.**

**Testereyi çalıştırmadan önce bıçak değiştirme somununu testere bıçağı kilit vidasından çıkartın.**

**İş parçasının çok yakınında iseniz veya kesme masasının üzerinde ahsap talaşı varsa testereyi kullanmayın.** Dönmekte olan testere bıçağına temas edebilecek küçük kırık parçalar, gevşek tahta parçaları veya diğer nesneler yüksek bir hızla kullanıcıya doğru savrulabilir.

**Düşündüğünüz kesme hattı üzerinde hiçbir zaman ellerinizi çaprazlamasına tutmayın.** İş parçasının "çaprazlamasına" tutulması, örneğin iş parçasının sol tarafı sağ elle tutulması çok tehlikelidir.

**İş parçasını testere bıçağına sürmeyin veya "serbest elle" başka yöntemle kesme yapmayın.** İş parçası zemine güvenli bir biçimde oturmeli, sıkılmalı veya elle sıkıca tutulmalıdır. Testere yavaş bir devirle iş parçasını kesmeli ve motor aşırı ölçüde zorlanmalıdır.

**İş parçasına temas ettirmeden önce testere bıçağının maksimum devir sayısına ulaşmasını bekleyin.** Bu sayede iş parçasının savrulma tehlikesini önlersiniz.

**Bir iş parçasını daima bir iş aşamasında kesin.** Çok sayıdaki iş parçaları yeterli ölçüde sıkılamaz veya tutulamaz, bunun sonucu olarak da testere bıçağı sıkışır ve kesme işlemi sırasında itilir.

**İş parçası veya testere bıçağı sıkışır veya yavaş hareket edecek olursa, testereyi hemen kapatın.** Bütün hareketli parçaların tam olarak durumasını bekleyin ve şebeke fişini prizden çekin. Sıkışan malzemeyi kurtarın. Sıkışan malzemenin kesilmesine devam edilmesi durumunda kazalar ortaya çıkabilir ve testere hasar görür.

**Testere bıçağı aniden sıkışacak olursa ters tork oluşur ve bu da aletin geri tepmesine neden olur.** Bu nedenle testere bıçağı sıkışır veya zorlanırsa hemen açma/kapama şalterini bırakın.

**İş parçasını aşağı doğru bastırırken veya ahsap talaşlarını temizlerken testere bıçağının muhafazasız arkası tarafını ve dayama rayını tutmayın.** Elinizin dönen testere bıçağına olan uzaklığını kestiremezsiniz ve ağır biçimde yaranabilirsiniz.

**Keslene iş parçası sıkışmamalı veya başka bir nedenle dönen testere bıçağına doğru bastırılmamalıdır.** Örneğin iş parçası uzunlaşmasına dayanırsa testere bıçağı tarafından güçlü bir biçimde savrulabilir.

**Şalteri açmadan önce bıçağı, kesilecek parçadaki kesikten kaldırın.**

**Çalışan bir makineyi aniden durdurmak için kesinlikle bıçağı bir alet ya da başka bir cisme sıkıştırmaya çalışmayın.** Bu şekilde ciddi kazalara neden.

**Frenlenme sırasında testere başı aşağı doğru hızla inebilir.** Tam olmayan bir kesme yaparken veya şalteri bırakırken, testere bıçağı başının tam olarak aşağı indiğinden emin olmadan, bu reaksiyonu karşı dikkatli olun.


**Ahşap talaşı ve birikintilerle testere başının geriye yani başlangıç konumuna dönmesi önlenebilir. Aksi takdirde testere bıçağı muhafazası tam olarak kapanmaz.** Muhabaza içine alınmayan testere bıçağı büyük tehlike yaratır.

**Bu testere ile metal malzemeyi işlemeyin.** Ortaya çıkan metal tozu aletin koruyucu izolasyonuna zarar verir ve elektrik çarpmalarına neden olabilir.

**Aletinizi işaretlemek için gövdede delik açmayın veya perçinleme yapmayın.** Bu gibi durumlarda aletin koruyucu izolasyonu hasar görebilir. Yapıçı etiket kullanın.

**Sadece orijinal Würth aksesuar kullanın.**

**Diğer güvenlik talimatları için ekteki sayılı kılavuza bakınız.**



## Teknik veriler

Gönyeli kesme testeresi	PS 350
Ürün kodu	0701 315 X
Giriş gücü	1600 W
Çıkış gücü	800 W
Boştaki devir sayısı	4000 /dak
Testere bıçağı giriş deliği	30 mm
Testere bıçağı çapı (maks.)	305 mm
Gönye açısı, sağ/sol (maks.)	60°/50°
Eğim açısı, sağ/sol (maks.)	48°
Kesme derinliği x Kesme genişliği (maks.)	
- Çapraz kesim, 90°	91 x 305 mm
- Gönye 45°, meyil, 0° (sol)	91 x 216 mm
- Gönye 90°, meyil, 45° (sol)	64 x 305 mm
- Gönye 90°, meyil, 45° (sağ)	43 x 305 mm
Ölçüleri	660 x 589 x 871 mm
Ağırlığı (aksesuarsız)	27,0 kg
Koruma sınıfı	II/II

## Aletin elemanları

- 1 Açıma/kapama anahtarı
- 2 Alt bıçak siperi
- 3 Sağ ayna
- 4 Gönye kolu
- 5 Gönye mandalı
- 6 Gönye ölçüği
- 7 Döner tezgah/gönye kolu
- 8 Sol ayna
- 9 Tezgah montaj delikleri
- 10 Taban
- 11 Taban stabilizatörü
- 12 Meyil sıkıştırma kolu
- 13 Meyil engel vidası
- 14 Eğim açısı dayamağı gevşetme kolu
- 15 Uç anahtarı
- 16 Geçiş çubukları
- 17 Talaş atma yeri/Talaş emme bağlantı yeri
- 18 Taşıma emniyeti
- 19 Taşıma tutamağı
- 20 Kılavuz kol boşluğu ayar vidası
- 21 Kılavuz kol tespit vidası
- 22 Derinlik mesnedi ayar vidası
- 23 Derinlik mesnedi
- 24 Dayama rayı tespit vidaları
- 25 Girinti
- 26 Kesme masası parçası
- 27 Mil kilidine
- 28 Başlık kilidini açma kolu
- 29 Taşıma kolu

Kullanım kılavuzunda tanımlana ve şekilleri gösterilen aksesuarın mutlaka teslimat kapsamında bulunması gerekmek!

## Semboller ve anlamları



Koruyucu izolasyon, Koruma sınıfı II



DİKKAT: Tehlikeli alan, "Ellerinizi uzak tutun"



DİKKAT: Tehlikeli alan, muhafaza edilmemiş testere bıçağı nedeniyle yaralanma tehlikesi



Yatak boşluğu ayarı için açıklama

## Usulüne uygun kullanım

Bu alet; uygun testere bıçakları ile, ahşap panel, profil, lata ve çitler ile plastiklerin veya ahşaplı bileşik malzemelerin kesilmesi için geliştirilmiştir. Bu alet demir veya demir olmayan metallerin kesilmesine uygun değildir.

Usulüne uygun olmayan kullanımdan doğabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.

## Teslimat kapsamı

Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:

- 1 Kısmen monte edilmiş makine
- 1 Uç anahtarı
- 1 Taban stabilizatörü
- 1 Kullanım kılavuzu

## Montaj

### Nakliye emniyetini gevşetin (Bakınız: Şekil C)

Testere başını biraz aşağı bastırın ve taşıma emniyeti pimini **18** dışarı çekin. Testere başını yukarıya, eski konumuna getirin.

### Çerçeve dayamaların monte edilmesi (Bakınız: Şekil D)

Çerçeve dayamağı **11** iki yuvanın **31** içine yerleştirin. Çerçeve dayamağı, alt tablaya oturacak biçimde monte edin. Vidaları **30** sıkın. Kolaylık yaratmak üzere taşıma sırasında çerçeve dayamak içeri itilebilir.

### Masa montajı

Güvenli biçimde kullanılabilmesi için aletin uygun bir zemine (örneğin tahta masa, tezgâh vb.) takılması gereklidir. Aleti monte ederken çalışma masasının kurulacağı yerin güvenli ve sağlam olmasına dikkat edin.

Yapılan işe göre montaj işlemi sabit olarak veya esnek biçimde, örneğin bir Würth kesme masasında (aksesuar) yapılabilir.

Aletin oturma yüzeyi dört delikle **9** donatılmıştır (Bakınız: Şekil A). Uygun vidaları deliklere yerleştirin ve alete uygun somun ve pullarla alt tablaya tespit edin.

## Testere bıçağının takılması /Değiştirilmesi

**Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce fişi prizden çekin!**

Testere bıçağının dişleri çok keskin olup, yaralanmalara neden olabilir. Testere bıçağını takarken ve değiştirirken mutlaka iş eldivenleri kullanın!

**Bıçak dönerken mil kilidine **27** kesinlikle basmayın.**

Sadece müsaade edilen en yüksek devir sayıları en azından aletin boştaki en yüksek devir sayısı kadar olan testere bıçakları kullanın.

Sadece Würth tarafından izin verilen ve EN 847-1 normuna uyan testere bıçakları kullanın.

**Kestiğiniz malzemeye uygun testere bıçağı kullanın.**

**Bu aletle HSS testere bıçakları kullanılamaz.**

Vidayı **32** gevşetin ve testere bıçağı muhafazasını **34** yukarıya getirin.

Mil kilidine **27** basın ve bıçakı, kilit kavrayana kadar kadar çevirin. Bıçakın dönmesini önlemek için mil kilidini tutmaya devam edin (Bakınız: Resim F).

Uç anahtarıyla, bıçak civatasını **33** saat yönünde çevirerek **gevşetin**. Bıçak civatasını **33**, rondelesini ve dış flanşını **35** çıkarın (Bakınız: Resim E).

Gevşetme koluna **28** basın, alt bıçak muhafazasını yukarı kaldırın ve testere bıçağını **36** çıkarın.



Yeni testere bıçağını **36**, iç flanşın üzerindeki omuz üzerine yerleştirin ve bıçakın alt kenarındaki dişlerin aynaya **3/8** bakmasına dikkat edin.

Bıçak civatasını **33**, diğer elinizle mil kilidini **27** kavar konumda tutup saat yönünün aksine çevirerek **sıkıştırın**.







PS 350 - TR Seite 55 Dienstag, 3. Februar 2004 1:26 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





### Eğim açısı sol:

Tespit kolunu **12** gevşetin ve testere başını sola hareket ettirin. Eğer gerekliyorsa sol eğim açısı dayamağını **13** ayarlayın.

### Eğim açısı sağ:

Tespit kolunu **12** gevşetin. Testere başı blokajını gevşetmek üzere boşalma koluna **14** bastırın. Testere başını sağa hareket ettirin. Eğer gerekliyorsa sağ eğim açısı dayamağını **47** ayarlayın.

İstediğiniz eğim açısını skala (cetvel) **45** üzerinde ayarlayın (Bakınız: Şekil K).

Sıkma kolunu **12** tekrar sıkın.

### ■ Derinlik mesnedinin ayarlanması (Bakınız: Şekil P)

Bu alet, kesme derinliğinin sınırlanırılabilmesi için ayarlanabilir bir derinlik mesnedi ile donatılmıştır. Bu sayede örneğin oluk ve girintilerde açılabilir:

- Testere başını sonuna kadar yukarı kaldırın.
- Derinlik mesnedini **23** öne doğru açın.

Kelebek vida **22** ile testere bıçağının gerekli dalma derinliğini (oluk derinliğini) ayarlayın. Dalma derinliği deneyerek belirlenir.

### ■ Çalıştırma ve kapatma

Sıkıştırırken çalışma tetiğine **1** basın.

Makineyi kapatmak için tetiği bırakın.

İzinsiz kullanılmaya karşı emniyete alınmak üzere alet delikli bir açma/kapama şalteri **49** ile donatılmış olup, bu deliğe bir kilit takılabilir (Bakınız: Şekil Q).

### ■ Kesme işleminin yapılması

- İş parçasının emniyete alınması.
- İstediğiniz gönye ve/veya eğim açısını ayarlayın.
- Örneğin çita veya ray gibi ince iş parçalarını kesmek için tespitvidasını **21** gevşetin, testere başını bütünüyle arkaya itin ve bu pozisyonda tespitvidası **21** ile tekrar emniyete alın.
- Örneğin paneller gibi geniş iş parçalarını kesme için tespitvidasını **21**, kılavuz rayın testere başı ile birlikte serbest hareket edebilmesi için gevşetin.
- Tutamaktaki **29** testere başını ön konuma çekin.
- Boşa alma düğmesine **28** basın, aleti açın ve testere başını aşağıya, iş parçasına indirin.
- Testere başını düzgün, eşit ve makul bir hızla iş parçası içinden sürünen.
- Testere başını tekrar yukarı çıkması için serbest bırakın. Açıma/kapama şalterini **1** ve boşa alma kolunu **28** tekrar bırakın.

### Taşıma

- Eğim açısını  $0^\circ$  'ye ve gönye açısını  $60^\circ$  'ye (sağ) ayarlayın.
- Tutamak **29** yardımı ile testere başını öne çekin ve kılavuz rayları bu pozisyonda kelebek vidası **21** ile emniyete alın.
- Bileşik alt siperi ve başlık kılıdını açma kolunu bastırın **18**.
- Başlığı aşağıya bastırın ve kitleme düşmesine **23** basın.
- Aleti daima tutamaktan **19** veya iki yandaki oluklardan **25** tutarak taşıyın.

### Bakım ve temizleme

**Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce fişi prizden çekin!**

- Aletinizi ve havalandırma aralıklarını daima temiz tutun.
  - Talaş atma yerini **17** düzenli olarak temizleyin.
  - Yıpranan kesme masası parçasını **26** hemen yenileyin.
- Testere bıçağı siperi (muhafazası) her zaman serbestçe hareket edebilmeli ve kendiliğinden kapanmalıdır. Bu nedenle testere bıçağı siperinin (muhafazasının) çevresini temiz tutun. Bu bölgede biriken toz ve talaşları basınçlı hava veya uygun bir fırçayla temizleyin.

### Yatak boşluğunun kontrolü (Bakınız: Şekil R)

Zaman zaman testere başını ileri geri hareket ettirerek kılavuz raylarındaki yatak boşüğünü kontrol edin.



Yatak boşüğünü ayarlamak için iki vidası **20** iç altigen anahtarla SW 5, kılavuz kolları hiç boşluksuz hareket edebilecek ve testere başı rahat hareket edebilecek ölçüde ayarlayın.

Titiz üretim ve test yöntemlerine rağmen alet ariza yapacak olursa, onarım, Würth elektrikli el aletleri için yetkili bir servise yaptırılmalıdır. Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde lütfen aletin 7 haneli sipariş numarasını mutlaka belirtin!

Bu alete ait güncel yedek parça listesi internette "<http://www.wuerth.com/partsmanager>" adresinden çağrılabılır veya en yakındaki Würth şubesinden elde edilebilir.

### Çevre koruma



#### Çöp tasfiyesi yerine hammadde kazanımı

Alet, aksesuar ve ambalaj çevre koruma hükümlerine uygun bir yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulmalıdır.

Değişik malzemenin tam olarak ayrılop, yeniden değerlendirme işlemine sokulabilmesi için, plastik parçalar işaretlenmiştir.

### Garanti

Bu Würth aleti için yasal ve ülkelere özgü hükümler gereğince satın alma tarihinden itibaren garanti veriyoruz (fatura veya irsaliye belgesinin ibrazı gereklidir). Alette ortaya çıkabilecek hasarlar aletin yenisinin verilmesi veya onarımı yoluya giderilir.

Doğal yıpranma, aşırı zorlama veya usulüne uygun olmayan kullanımdan doğan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Şikâyetler ancak, alet sökülmeksızın bir Würth şubesine ve sizinle ilgili Würth dış hizmet elemanına teslim edildiği takdirde kabul edilir.

### Gürültü ve titreşim önleme hakkında bilgi

Ölçüm değerleri EN 61 029-2-9 göre belirlenmektedir.

Aletin, frekansa bağımlı uluslararası ses basıncı seviyesi değerlendirme eğrisi A'ya göre tipik gürültü seviyesi:  
Ses basıncı seviyesi 89 dB (A);  
Çalışma sırasında gürültü seviyesi 102 dB (A).

**Koruyucu kulaklık kullanın!**

Tipik el/kol titreşimi  $2,5 \text{ m/s}^2$  'den düşük.

### CE Standardizasyon beyanı

Tek sorumlu olarak, bu ürünün aşağıdaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduğunu beyan ederiz:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3,  
EN 61 029 yönetmeliği hükümleri uyarınca EN (Avrupa standartları)  
86/188/AET, 89/336/AET, 98/37/AET.

**CE 03**



Adolf Würth GmbH & Co. KG

M. Wölflé


R. Bauer




PS 350 - TR Seite 57 Dienstag, 3. Februar 2004 1:26 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





PL

## ⚠️ Dla Państwa bezpieczeństwa



**Bezpieczna i wydajna praca przy użyciu tego urządzenia możliwa jest po uważnym zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi oraz ścisłym przestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa. Nakazane jest, by inne osoby, które mają pracować tą piłą przeczytały przedtem tą instrukcję obsługi.**



Urządzenie nie może być wilgotne i nie może być również używane w wilgotnym środowisku.



Przed każdym uruchomieniem sprawdzić urządzenie, kabel zasilający i wtyczkę. Przy stwierdzeniu uszkodzeń nie używać dalej urządzenia. Przeprowadzenie naprawy zlecić fachowcowi. Nigdy nie otwierać urządzenia.



Stosować okulary ochronne i środki ochrony słuchu. W przypadku długich włosów stosować nakrycie głowy.



Do wkładania i wymiany brzeszczotu zakładać rękawice ochronne.



Pły drewniane są szkodliwe dla zdrowia. Należy nosić maskę ochronną!

- ❑ **Przed wszystkimi pracami nastawczymi lub montażem osprzętu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.** W innym przypadku piła mogłaby się niezamierzenie uruchomić i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- ❑ Używane mają być wyłącznie ostre i pracujące bez zarzutu brzeszczoty; pęknięte lub skrzywione brzeszczoty natychmiast wymienić. Utrzymywać brzeszczoty ostrymi. Zasadniczo dozwolone jest tylko używanie brzeszczotów firmy Würth.
- ❑ Nie wolno używać żadnych tarzów rozdzielczych.
- ❑ Przy montażu brzeszczotu należy uważać na kierunek cięcia.
- ❑ Upewnić się, czy wszystkie urządzenia, które zakrywają brzeszczot funkcjonują bez zarzutu.
- ❑ Natychmiast zwolnić zaciśniętą ochronę brzeszczotu. Nigdy nie używać urządzenia z zaciśniętą lub zablokowaną ochroną brzeszczotu. Nigdy nie zablokowywać ochrony brzeszczotu.
- ❑ **Należy zabezpieczyć, by piła przed używaniem została zamontowana lub ustawniona na równej, mocnej powierzchni pracy.** Równa, mocna powierzchnia pracy zmniejsza niebezpieczeństwo, że piła będzie niestabilna.



**Należy używać możliwie zawsze urządzenie mocujące, aby zabezpieczyć obrabiany przedmiot.** W przypadku, gdy obrabiany przedmiot trzymany jest w ręku, ręka musi znajdować się zawsze poza obrebiem, który zaznaczony jest na stole pilarskim symbolem „Hände-Weg” (ręce z daleka). Gdy ręce położone są wewnątrz obrebu „Hände-Weg” (ręce z daleka), mogą się one łatwo ześlizgnąć i zostać pociągnięte do brzeszczotu.

- ❑ **Nie należy używać tej piły do piłowania części, które są za małe by mogły być bezpiecznie trzymane.** Za małe przedmioty zostają porwane przez piłę i mogą doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała.
- ❑ **Pracę należy przygotować.** Obrabiane przedmioty, które są szersze lub dłuższe niż powierzchnia stołu należy podepnieć zdatnym do tego osprzętem jak na przykład stoly, stół pilarski lub przedłużenia stolów. Obrabiane przedmioty, które są dłuższe lub szersze niż stół pilarski mogą się przewrócić, gdy nie są bezpiecznie umocowane. W przypadku, gdy obrabiany przedmiot lub odpilowany koniec obrabianego przedmiotu przewróci się, może to podnieść pokrywę ochronną lub zostać przez będący w ruchu brzeszczot odrzucony.
- ❑ **Należy skontrolować przed procesem piłowania obrabiany przedmiot.** Obrabiany przedmiot, gdy jest on wygięty lub wypaczony, należy umocować wygiętą na zewnątrz stroną do stołu pilarskiego. Należy zawsze upewnić się, że pomiędzy obrabianym przedmiotem, oporem i stołem pilarskim nie powstała wolna przestrzeń wzdłuż linii cięcia. Wygięte lub wypaczone obrabiane przedmioty mogą się przekręcić lub bić wokół a będący w ruchu brzeszczot podczas procesu piłowania zablokować.
- ❑ **Piłowanie nierównych obrabianych przedmiotów należy przygotować tak, by obrabiany przedmiot nie mógł się przesunąć, brzeszczot nie mógł się zablokować a przedmiot nie został wyrwany z ręki.** Listwa ozdobna musi leżeć na przykład płasko lub zostać umocowana, aby się ona podczas procesu piłowania nie mogła przekręcić, bić wokolo lub przesunąć.

❑ **Należy używać zawsze urządzeń mocujących lub podparcia, które się do tego nadają, aby umocować pewnie okrągłe przedmioty obrabiane, np. kołek drewniany, drążek lub rurę.** Drążki sklonne są do przekręcania się podczas piłowania. Przez to żeby pły zabezpieczały się i ciągną obrabiany przedmiot wraz z ręką do brzeszczotu.

❑ **Nie należy posługiwać się żadną inną osobą w zamian za przedłużenie stołu lub jako dodatkowe podparcie.** Niestabilne podparcie obrabianego przedmiotu może doprowadzić do zablokowania się brzeszczotu. Obrabiany przedmiot może podczas procesu piłowania przesunąć się i pociągnąć Państwo i osobę pomagającą do będącego w ruchu brzeszczotu.

❑ Przed rozpoczęciem pracy muszą zostać usunięte wszystkie gwoździe i przedmioty metalowe z obrabianego przedmiotu.

❑ Należy upewnić się, że wszystkie przyciski mocujące i ścisły śrubowe są dokręcone zanim rozpoczęną Państwo pracę.

❑ Usunąć klucz narzędziowy ze śruby mocującej brzeszczot, przed włączeniem urządzenia.

❑ **Nie należy używać pły, gdy obok obrabianego przedmiotu znajdują się jeszcze narzędzia lub resztki drewna na stole pilarskim.** Małe odłamki, wolno leżące części drewniane lub inne obiekty, które dotykają będącego w ruchu brzeszczotu mogą zostać odrzucone na użytkownika.

❑ **Nie należy nigdy krzyżować rąk nad imaginablemi liniami cięcia.** Trzymanie obrabianego przedmiotu Nha krzyż, jak np. lewą stronę obrabianego przedmiotu prawą ręką jest bardzo niebezpieczne.

❑ **Nie należy prowadzić obrabianego przedmiotu do brzeszczotu lub piłować w inny sposób jak „z wolnej ręki”.** Obrabiany przedmiot musi bezpiecznie leżeć, być zamocowany lub trzymany ręką. Piła musi być przesuwana przez obrabiany przedmiot wolno i z taką prędkością, która nie przeciąga silnika pły.

❑ **Należy od czekać aż do momentu, gdy brzeszczot osiągnie maksymalną prędkość obrotową zanim dotknie do obrabianego przedmiotu.** Przez to zapobiega się odrzucenia obrabianego przedmiotu.

❑ **Piłować należy jedynie jeden obrabiany przedmiot w jednym cyklu pracy.** Więcej obrabianych przedmiotów nie można wystarczającą zamocować lub trzymać i mogą one zablokować brzeszczot lub przesunąć się podczas procesu piłowania.

❑ **W przypadku, gdy obrabiany przedmiot lub brzeszczot jest zablokowany lub ugrzązł należy natychmiast wyjąć płytę.** Odczekać aż wszystkie ruchome części zatrzymają się i wyjąć płytę z gniazda. Zwolić zablokowany materiał. Dalsze piłowanie w zablokowanym materiale może doprowadzić do wypadków lub uszkodzenia pły.

❑ **Gdy brzeszczot zablokuje się nagle, powstaje moment obrotowy odwrotny, który prowadzi do odrzutu urządzenia.** Dlatego należy natychmiast zwolnić włącznik/wyłącznik, gdy brzeszczot się zablokuje lub ugrzniezie.

 **Nie należy chwytać w tylnym, nie zabezpieczonym obrebie brzeszczotu i szyny oporu, gdy naciska się na lub trzyma obrabiany przedmiot lub gdy oddala się wiory.** Bliskość pozostającego w ruchu brzeszczotu do Państwa ręki nie jest rozpoznawalna i można zostać poważnie rannym.

❑ **Odcięty przedmiot nie może się zablokować lub z innymi przyczyn być dociskany do będącego w ruchu brzeszczotu.** Gdy zostanie on na przykład zablokowany oporami wzdużnymi, może się on zaklinować w brzeszczocie i zostać mocno odrzucony.

❑ Brzeszczot należy przed włączeniem pły najpierw podnieść z rowka cięcia obrabianego przedmiotu.

❑ **Nie należy próbować wyłączyć maszynę przy dużej prędkości w ten sposób, że naciska się narzędziem lub innym przedmiotem na brzeszczot.** To może doprowadzić do ciężkich wypadków.

❑ **Przy hamowaniu głowica pły może zostać odrzucona na dół.** Należy być przygotowanym na taką reakcję, gdy przeprowadza się cięcie nie całkowite lub puści się włącznik zanim głowica pły nie znajduje się całkowicie w dolnej pozycji.

❑ **Ponowne ustawienie głowicy pły na pozycję wyjściową nie może być utrudnione przez wiory lub osady.** Ochrona brzeszczotu nie zamkniemy się wtedy całkowicie. Istnieje duże niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez niechroniony brzeszczot.

❑ **Nie należy obrabiać żadnych materiałów metalowych.** Powstający pył metalowy może naruszyć izolację ochronną i spowodować porażenie prądem.

❑ **W celu oznakowania urządzenia nie wiercić w obudowie i nie mocować nitów.** W takim przypadku izolacja ochronna nie zapewnia skutecznego działania. Stosować nalepki samoprzylepne.

❑ **Stosować wyłącznie oryginalny osprzęt dodatkowy firmy Würth.**

❑ **Dalsze wskazówki bezpieczeństwa patrz załącznik.**



## Dane techniczne

Pila do cięć poprzecznych i uciśców	PS 350
Numer katalogowy	0701 315 X
Moc pobierana	1600 W
Moc wyjściowa	800 W
Pędzłość obr. biegu luzem	4000 min <sup>-1</sup>
Wiercenie mocujące brzeszczotu	30 mm
Brzeszczot-Ø (maks.)	305 mm
Kąt skosu, na prawo/lewo (maks.)	60°/50°
Kąt nachylenia, na prawo/lewo (maks.)	48°
Głębokość cięcia x szerokość cięcia (maks.)	
- Cięcie proste, 90°	91 x 305 mm
- Skos 45°, Nachylenie 0° (lewo)	91 x 216 mm
- Skos 90°, Nachylenie 45° (lewo)	64 x 305 mm
- Skos 90°, Nachylenie 45° (na prawo)	43 x 305 mm
Wymiary	660 x 589 x 871 mm
Ciężar (bez ostrzętu)	27,0 kg
Klasa ochrony	II/II

## Elementy urządzenia

- 1 Włącznik/wyłącznik
- 2 Dolna ochrona brzeszczotu
- 3 Szyna oporu, prawa
- 4 Dźwignia skosu
- 5 Blokada skosu
- 6 Skala kąta skosu
- 7 Wkładka do stołu pilarskiego
- 8 Szyna oporu, lewa
- 9 Otwory do montażu stołu roboczego
- 10 Rama
- 11 Podpora ramy
- 12 Dźwignia ustalająca nastawienie kąta nachyłu
- 13 Śruba oporu kąta nachyłu
- 14 Dźwignia zwalniająca opór kąta nachyłu
- 15 Klucz narzędziowy
- 16 Drążki prowadzące
- 17 Wyrzut wiórów/podłącze odsysania wiórów
- 18 Zabezpieczenie transportu
- 19 Uchwyt transportowy
- 20 Śruby justujące luz drążków prowadzących
- 21 Śruba ustalająca drążki prowadzące
- 22 Śruba nastawcza oporu głębokości
- 23 Opór głębokości
- 24 Śruby ustalające szyny oporu
- 25 Wgłębienie
- 26 Wkładka do stołu pilarskiego
- 27 Unieruchomienia wrzeciona
- 28 Dźwignia odryglowania
- 29 Uchwyt ręczny

Przedstawiony lub opisany osprzęt nie należy w całości do wyposażenia standartowego.

## Symbole i ich znaczenie



Wskazówka dotycząca nastawienia luzu łożysk

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do piłowania paneli, profili, listw i listewek z drewna, tworzywa sztucznego lub drewnianych materiałów wielowarstwowych przy użyciu odpowiednich brzeszczotów. Urządzenie nie jest zdolne do piłowania metali żelaznych. Za poniesione szkody przy nieprawidłowym użyciu odpowiada użytkownik.

## Zakres dostawy

Opakowanie zawiera:

- 1 Pilę zamontowaną wstępnie
- 1 Klucz narzędziowy
- 1 Podpora ramy
- 1 Instrukcja obsługi

## Montaż

### Zwolnić zabezpieczenie transportu (patrz rys. C)

Naciśnąć trochę na dół głowicę pily i wyciągnąć zabezpieczenie transportu 18. Poruszyć głowicę pily do góry do pozycji wyjściowej.

### Montaż podpory ramy (patrz. rys. D)

Włożyć podporę ramy 11 w obydwa uchwyty 31. Podporę ramy zamontować tak, by leżała na podłożu. Dokręcić śruby 30. W celu lepszego władania urządzeniem podczas transportu podporę ramy można wsunąć.

### Montaż stołu

W celu zagwarantowania bezpiecznej obsługi urządzenie musi być zamontowane na zdatnym do tego podkładzie (np. stół drewniany, stół roboczy itd.) Przy montażu urządzenia należy uważać na pewne ustawienie stołu roboczego.

W zależności od celu użycia montaż może nastąpić na stałe lub też zostać przystosowany do przeniesienia, jak na przykład na stole pilarskim firmy Würth (osprzęt).

Punkty nakładania urządzenia wyposażone są w cztery otwory 9 (patrz rys. A). Włożyć pasujące śruby w te otwory i umocować urządzenie odpowiednimi nakrętkami i podkładkami od dołu.

## Wkładanie/wymiana brzeszczotu

**Przed wszystkimi pracami przy urządzeniu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda!**

**Zęby brzeszczotu są bardzo ostre i mogą spowodować obrażenie ciała. Przy wkładaniu i wymianie brzeszczotu należy nosić rękawice ochronne!**

**Nigdy nie należy naciskać przycisku unieruchamiającego wrzeciono 27 podczas, gdy brzeszczot znajduje się jeszcze w ruchu.**

**Używać należy jedynie brzeszczotów, których najwyższa dopuszczalna prędkość obrotowa jest minimum tak wysoka, jak prędkość obrotowa urządzenia bez obciążenia.**

**Należy używać jedynie brzeszczotów, które zostały**

**zezwolone przez firmę Würth i odpowiadają normie EN 847-1.**

**Należy używać pasującego do obrabianego materiału brzeszczotu.**

**Nie wolno używać brzeszczotów ze stali szybko tnącej o podwyższonej wydajności skrawania.**

Zwolnić śrubę 39 i wychylić ochronę brzeszczotu pily 34 do góry.

Naciśnąć przycisk unieruchomienia wrzeciona 27 i kręcić

brzeszczotem ręcznie aż do zaskoczenia unieruchomienia.

Unieruchomienie wrzeciona trzymać przyciśnięte aby brzeszczot nie mógł się kręcić (patrz rys. F).

Zwolnić śrubę brzeszczotu 33 kręcząc kluczem narzędziowym w kierunku ruchu **wskazówek zegara (!)**. Odjąć śrubę brzeszczotu 33 jak i kołnierz zewnętrzny 35 (patrz rys. E).




Naciśnąć na dźwignię zwalniającą 28, poruszyć ochronę brzeszczotu pily do góry i odjąć brzeszczot pily 36.

Włożyć brzeszczot 36 na uchwyt na kołnierz wewnętrzny; uważyć na to, by końcówki dolnych zębów brzeszczotu wskazywały do oporu 3/8.

Unieruchomienie wrzeciona 27 trzymać wcisnięte i dokręcić śrubę brzeszczotu 33 kręcząc nią w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu **wskazówek zegara (!)**.




PS 350 - PL Seite 59 Dienstag, 3. Februar 2004 1:27 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Nastawienie podstawowe

Urządzenie zostało już fabrycznie wyjustowane. Po transporcie i przy niedokładnych kątach cięcia konieczne może być ponowne justowanie.



**Przed wszystkimi pracami przy urządzeniu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda!**

### ■ Kontrola/justowanie kąta pomiędzy brzeszczotem a oporem

- Pociągnąć dźwignię skosu 4 i blokadę skosu 5 do góry. Wychylić stół obrotowy 7 tak daleko, by blokada skosu zaskoczyła przy  $0^\circ$ .
- Poruszyć głowicę pły do dołu i zabezpieczyć w tej pozycji zabezpieczeniem transportu 18.
- Kątownik 38 włożyć na przeciw dolnej części ogranicznika 37 i brzeszczota pły 36 (patrz rys. G). Nie należy dotykać końcówek zębów brzeszczota kątownikiem.

#### W przypadku, gdy kąt pomiędzy brzeszczotem a oporem nie wynosi dokładnie $90^\circ$ :

- Zwolnić cztery śruby 39 i przesunąć stół obrotowy 7 i skalę 6 w lewo lub w prawo, aż do momentu, by brzeszczot pły znajdował się pod kątem prostym do oporu (patrz rys. H).
- Nacisnąć dźwignię skosu 4 do dołu.
- Dokręcić cztery śruby 39.
- Wskazówka 41 musi wskazywać teraz na „ $0^\circ$ “. W przypadku, gdy wskaźnik nie zgadza się, należy zwolnić śrubę 40 i ustawić wskazówkę na „ $0^\circ$ “. Ponownie dokręcić śrubę 40.

### ■ Justowanie drążka zapadkowego blokady skosu

W przypadku, gdy stołem obrotowym można poruszać mimo dokonanej dźwigni skosu 4 należy od nowa wyjustować blokadę skosu 5 (patrz rys. I).

- Pociągnąć dźwignię skosu 4 do góry.
- Dokręcić śrubę 42 drążka zapadkowego. Zwolnić ponownie śrubę 42 o ok. obrotu. Przez to nastawiony zostaje niezbędny luf pomiędzy blokadą skosu a stołem obrotowym.

### ■ Kontrola/justowanie kąta pomiędzy brzeszczotem a stołem pilarskim

- Zwolnić dźwignię ustalającą 12 i nastawić na wskazówce 43 kąt nachyłu -  $0^\circ$  (patrz rys. K). Ponownie dokręcić dźwignię ustalającą 12.
- Przesunąć głowicę pły tak daleko, jak jest to tylko możliwe do tyłu i dokręcić śrubę skrzydełkową 21.
- Postawić kątownik 38 na stół i pionowo do brzeszczotu 36 (patrz rys. J). Nie należy dotykać końcówek zębów brzeszczota kątownikiem.

#### W przypadku, gdy kąt pomiędzy brzeszczotem pły a stołem pilarskim nie wynosi dokładnie $90^\circ$ :

- Należy zwolnić dźwignię ustalającą 12.
- Nacisnąć głowicę pły w prawo lub przekrącić śrubę 46 tak daleko, by brzeszczot pły znajdował się dokładnie pod kątem prostym do stołu pilarskiego (patrz rys. K).
- Wskazówka 43 musi wskazywać teraz na „ $0^\circ$ “. W przypadku, gdy wskaźnik nie zgadza się, należy zwolnić śrubę 44 i ustawić wskazówkę na „ $0^\circ$ “. Ponownie dokręcić śrubę 44.

### ■ Kontrola/justowanie oporów kąta nachyłu

Przed justowaniem oporów kąta nachyłu należy przeprowadzić kontrolę/justowanie kąta pomiędzy brzeszczotem pły a stołem pilarskim (patrz odcinek poprzedni).

Obydwa opory kątów nachyłu można nastawić dowolnie pomiędzy  $45^\circ$  a  $48^\circ$ . Jako przykład procesu nastawiania opisane zostało nastawienie na  $45^\circ$ .

#### Opór kąta nachyłu $45^\circ$ , lewy (patrz rys. K):

- Zwolnić dźwignię ustalającą 12 i wychylić głowicę pły na lewo.
- Wskazówka 43 musi wskazywać teraz na „ $45^\circ$ “. W przypadku, gdy wskaźnik nie zgadza się, należy zwolnić śrubę 13 i ustawić wskazówkę na „ $45^\circ$ “.

## Opór kąta nachyłu $45^\circ$ , prawy (patrz rys. K/L/M):

- Zwolnić dźwignię ustalającą 12. Nacisnąć dźwignię zwalniającą 14 aby zwolnić blokadę głowicy pły. Wychylić głowicę pły na prawo.
- Wskazówka 43 musi wskazywać teraz na „ $45^\circ$ “. W przypadku, gdy wskaźnik nie zgadza się, należy zwolnić śrubę 47 i ustawić wskazówkę na „ $45^\circ$ “.

## Uruchomienie

**Przestrzegać odpowiednie napięcie:** Napięcie źródła prądu musi być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

**Należy używać dopuszczonego kabla przedłużającego, który jest wystarczający do poboru mocy maszyny.** Przekrój minimalny wynosi  $1,5 \text{ mm}^2$ . Przy użyciu zwoju kabla należy kabel całkowicie rozłożyć.

### ■ Odsysanie pyłów/wiór

Powstające w czasie pracy pyły mogą być niebezpieczne dla zdrowia, palne lub wybuchowe. Niezbędne jest stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających. Niektóre pyły są rakotwórcze. Stosować odpowiednie systemy odsysania wiórów/pyłów szlifierskich i zakładać maskę przeciwpyłową.

Urządzenie może być podłączone do gniazda wtyczkowego odkurzacza przemysłowego firmy Würth pracującego automatycznie. Ten zostanie automatycznie włączony wraz z włączeniem urządzenia.

### ■ Nastawienie szyn oporu

Zwolnić obydwie śruby skrzydełkowe 24 i wyciągnąć obydwie szyny oporu 3 i 8 na życzoną długość. Zabezpieczyć obydwie szyny oporu w tej życzonej pozycji śrubami skrzydełkowymi 24 (patrz rys. N).

**Nastawić szyny oporu tak, by pomiędzy brzeszczotem pły a krawędzią oporu znajdował się wystarczająco duży odstęp.**

Skontrolować ten odstęp w ten sposób, że przy wyłączonej maszynie poprowadzi głowicę pły do dołu na przeciw oporu.

Przy nastawieniu kątów nachyłu z maks.  $48^\circ$ , szyny oporu muszą być wyciągnięte całkowicie. Przy prawostronnych kątach nachyłu może być niezbędne całkowite oddalenie szyny oporu 3.

### ■ Zabezpieczenie obrabianego przedmiotu

Należy uważać na to, by obrabiany przedmiot dolegał zawsze do stołu pilarskiego i szyny oporu.

Należy używać zdatnych do tego urządzeń mocujących, gdy obrabiany przedmiot jest wygięty lub wypatrzony.

Przy obróbce długich przedmiotów należy używać zdatnych do tego przedłużen stołu i podpórek.

### ■ Nastawienie kąta skosu

Stół obrotowy 7 wyposażony jest w skalę dwuzakresową 6:

- skala przednia: wskaźnik kątów skosu
- skala tylna: wskaźnik uzupełniającego kąta skosu do  $90^\circ$ .

Pociągnąć dźwignię skosu 4 i blokadę skosu 5 do góry. Przekrącić stół obrotowy w odpowiedni kierunek i nastawić życzoną wartość na skali 6 wskazówką 41 (patrz rys. O). Blokada skosu zaskocza automatycznie przy  $0^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $22,5^\circ$ ,  $31,6^\circ$ ,  $45^\circ$ , i  $50^\circ$  (z lewej strony) lub  $60^\circ$  (z prawej strony). W celu nastawienia precyzyjnych kątów skosu wskazówka 41 wyposażona jest dodatkowo w skalę noniusza 48. Można ją nastawić wartości pośrednie z dokładnością  $\pm 1/4^\circ$ .

Jako przykład pokazane jest nastawienie kąta skosu o wartości  $24 \frac{1}{4}^\circ$  (z prawa) (patrz rys. O):

- 1 Nastawić wskazówkę 41 na „ $24$ “ (patrz strzałka).
- 2 Przekrącić stół obrotowy dalej na prawo aż do momentu, gdy zaznaczenie „ $0,25$ “ (na prawo od środkowej kreski) na skali noniusza 48 zgadza się z następną kreską podziałki na skali 6 (patrz strzałka).

Nacisnąć dźwignię skosu 4 na dół.

Przy nastawieniu kątów skosu **lewych** należy używać skali noniusza z **lewej** strony środkowej kreski.

### ■ Nastawienie kąta nachyłu

W celu osiągnięcia optymalnego władania kątem nachyłu głowicy pły nastawia się zazwyczaj na „lewo“.

Przy niekorzystnych warunkach (np. przy długich przedmiotach obrabianych) może być jednak niezbędne nastawienie kąta nachyłu na „prawo“. W tym celu odblokować należy jednak blokadę głowicy pły.



### Kąt nachyłu lewy:

Zwolnić dźwignię ustalającą **12** i wychylić głowicę piły na lewo. W przypadku, gdy jest to niezbędne, należy nastawić lewy opór kąta nachyłu **13**.

### Kąt nachyłu prawy:

Zwolnić dźwignię ustalającą **12**. W celu zwolnienia blokady głowicy piły nacisnąć dźwignię zwalniającą **14**. Wychylić głowicę piły na prawo. W przypadku, gdy jest to niezbędne, należy nastawić prawy opór kąta nachyłu **47**.

Nastawić życzony kąt nachyłu na skali **45** (patrz rys. **K**).

Ponownie dokręcić dźwignię ustalającą **12**.

### ■ Nastawianie oporu głębokości (patrz rys. **P**)

Urządzenie wyposażone jest w przestawny opór głębokości w celu ograniczenia głębokości pilowania. Tym można wykonać na przykład wpusty i nacięcia:

- Głowicę piły wychylić zupełnie do góry.
- Otworzyć opór głębokości **23** do przodu.

Śrubę skrzydełkową **22** nastawić wymaganą głębokość wgłębenia (głębokość wpustu) brzeszczotu piły. Głębokość wgłębenia należy wykryć podczas próby praktycznej.

### ■ Włączanie/wyłączanie

W celu włączenia piły uruchomić włącznik/wyłącznik **1**.

W celu wyłączenia urządzenia zwolnić włącznik/wyłącznik.

W celu zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym używaniem przy włączniku/wyłączniku znajduje się otwór **49**, w który można włożyć zamknięcie kablowe (patrz rys. **Q**).

### ■ Wykonywanie cięcia

- Zabezpieczenie obrabianego przedmiotu
- Nastawić życzony kąt skosu i/lub nachyłu.
- W celu pilowania wąskich przedmiotów obrabianych, jak na przykład listwy i szyny, należy zwolnić śrubę ustalającą **21**, przesunąć głowicę piły zupełnie do tyłu i zabezpieczyć w tej pozycji ponownie śrubą ustalającą **21**.
- W celu pilowania szerokich przedmiotów obrabianych, jak na przykład panele, należy zwolnić śrubę ustalającą **21** tak, by szyny prowadzące z głowicą piły mogły się swobodnie poruszać.
- Pociągnąć głowicę piły za uchwyt ręczny **29** na pozycję przednią
- Nacisnąć dźwignię odryglowania **28**, włączyć urządzenie i wychylić głowicę piły do dołu do obrabianego przedmiotu.
- Przesuwać głowicę piły równomiernym posuwem przez obrabiany przedmiot.
- Zwolnić głowicę piły ponownie do góry. Zwolnić ponownie włącznik/wyłącznik **1** i dźwignię odryglowania **28**.

### Transport

- Nastawić kąt nachyłu na  $0^\circ$  a kąt skosu na  $60^\circ$  (z prawa).
- Pociągnąć głowicę piły trzymając uchwyt ręczny **29** do przodu i zabezpieczyć szyny prowadzące w tej pozycji śrubą skrzydełkową **21**.
- Uruchomić dźwignię odryglowania **28**.
- Poruszyć głowicę piły do dołu i wcisnąć dźwignię zabezpieczenia transportu **18**.
- Urządzenie należy nosić trzymając je zawsze tylko za uchwyt ręczny **19** lub obustronne wgłębenia **25**.

### Konserwacja i czyszczenie

**Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniu wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.**

- Utrzymywać urządzenie i szczeliny dopływu powietrza zawsze w czystości.
- Należy regularnie oczyszczać wyrzut wiórów **17**.
- Należy natychmiast odnowić zużytą wkładkę do stołu pilarskiego **26**.

Ochrona brzeszczotu musi się zawsze poruszać bez przeszkodei i móc się samowolnie zamknąć. Pyły i wióry usunąć przez wydmuchanie sprężonym powietrzem lub za pomocą pędzla.

### Kontrola luzu łożyskowego (patrz rys. **R**)

Od czasu do czasu skontrolować należy poruszając w tą i z powrotem głowicą piły, czy szyny prowadzące wykazują luz łożyskowy.



W celu nastawienia luzu łożyskowego należy tak dugo justować obydwie śruby **20** kluczem sześciokątnym wewnętrznym SW 5, by drążki prowadzące poruszały się bez luzu a głowicą piły można było jeszcze lekko poruszać.

Jeśli urządzenie, mimo dokładnej i i wszechstronnej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy Würth.

Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach części zamiennych koniecznie podać 7-cyfrowy numer katalogowy urządzenia znajdujący się na tabliczce znamionowej.

Aktualną listę części zamiennych tego urządzenia można wywoływać w internecie pod adresem „<http://www-wuerth.com/partsmanager>“ i zamówić w najbliższej filii firmy Würth.

### Ochrona środowiska



#### Odzyskiwanie surowców zamiast usuwania odpadów

Urządzenie, osprzęt dodatkowy oraz opakowanie mogą być powtórnie zużytkowane po przeprowadzeniu dokładnego procesu recyklingu.

Części z tworzyw sztucznych są odpowiednio oznakowane celem odpowiedniego i odpowiedzialnego przeprowadzenia recyklingu zużytych materiałów.

### Gwarancja

Na urządzenie firmy Würth zapewniamy Państwu gwarancję zgodnie z przepisami prawnymi/specyficznymi dla danego kraju od daty zakupu (rachunek lub pokwitowanie dostawy jako dowód kupna). Powstałe uszkodzenia będą usunięte poprzez dostawę urządzenia zamiennego lub naprawę.

Uszkodzenia, które wynikają z naturalnego zużycia, przeciążenia lub niewłaściwej obsługi, nie są objęte gwarancją.

Uszkodzenia mogą być uznane tylko w tym przypadku, kiedy urządzenia zostanie dostarczone w stanie nierozebranym do filii firmy Würth, przedstawiciela handlowego firmy Würth lub do autoryzowanego serwisu narzędzi Würth.

### Informacja na temat hałasu i vibracji

Wartości pomiarowe wyznaczone zgodnie z EN 61 029-2-9.

Zmierzony poziom hałasu urządzenia jest typowy:  
poziom ciśnienia akustycznego wynosi 89 dB (A);  
poziom mocy akustycznej wynosi 102 dB (A).

#### Stosować środki ochrony słuchu!

Vibracje przenoszone na układ ręka-ramię są typowo mniejsze niż  $2,5 \text{ m/s}^2$ .

### CE Oświadczenie o zgodności

Oświadczamy niniejszym z pełną odpowiedzialnością, że produkt ten zgodny jest z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3,  
EN 61 029 zgodnie z postanowieniami wytycznych 86/188/EWG,  
89/336/EWG, 98/37/EWG.

**CE 03**

Adolf Würth GmbH & Co. KG




M. Wölfe

R. Bauer



Zastrzegamy sobie prawo zmian



PS 350 - PL Seite 61 Dienstag, 3. Februar 2004 1:27 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**H****Az Ön biztonsága érdekében**

A készülékkel csak akkor lehet veszélytelenül dolgozni, ha a készülék használata előtt végig elolvassa a készülék kezelési útmutatóját és a biztonsági előírásokat és szigorúan betartja az abban található utasításokat.

**Gondoskodjon arról, hogy azok az idegen személyek, aik ezel fűréssel dolgoznak, olvassák el a munka megkezdése előtt ezt a Kezelési Utasítást.**



A berendezésnek nem szabad nedvesnek lennie és azt nem szabad nedves környezetben használni.



A berendezést, a csatlakozó kábelt és a csatlakozó dugót minden használat előtt ellenőrizni kell. Ha a készüléken károkat észlel, akkor azt ne használja tovább. A készülék javítását csak szakemberre bízza. Sohase nyissa fel saját maga a készüléket.



Viseljen védőszemüveget és fülvédőt.  
Hosszú haj esetén viseljen hajvédő hálót. Csak szoros ruhában dolgozzon.



A fűrészlap behelyezéséhez és kicseréléséhez viseljen védő kesztyűt.



A fapor egészségkárosító hatású. Viseljen porvédő álarcot!



- Minden beállítási munka vagy bármilyen tartozék felszerelése előtt húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.** Ellenkező esetben a fűrész akaratlanul elindulhat és komoly sérülésekkel okozhat.
- Kizárolag éles és kifogástalanul működő fűrészlapokat használjon; a megrepedt vagy meggörbült fűrészlapokat azonnal cserélje ki. Tartsa élesen a fűrészlapokat. A fűréssel kizárolag Würth gyártmányú fűrészlapokat szabad használni.
- Sohase használjon hasítókorongokat.
- A fűrészlap felszerelésekor ügyeljen a helyes vágásirány betartására.
- Győződjön meg arról, hogy a fűrészlap letakarására szolgáló valamennyi szerkezet kifogástalanul működik.
- Ha a fűrészlap védőburkolata beékelődik, azt azonnal szabadítsa ki. Sohase használja a berendezést beékelődött vagy leblokkolt fűrészlap védőburkolat mellett. Sohase blokkolja le a fűrészlap védőburkolatát.
- Gondoskodjon arról, hogy a fűrész a használat előtt egy sík, rögzített munkafelületre szereljék vagy arra felállítsák.** Egy sík és rögzített munkafelület csökkenti annak a veszélyét, hogy a fűrész instabillá váljon.



**Ha lehet, használjon minden befogó szerkezetet a munkadarab rögzítésére. Ha a munkadarabot kézzel tartja fogva, akkor a kezének a fűrészszalon minden az „El a kezekkel” szimbólummal jelölt területen kívül kell maradnia.** Ha a keze az „El a kezekkel” területen belül van, akkor az könnyen lecsústhat és a fűrészlap beránthatja.

- Ne használja ezt a fűrészt olyan kis méretű munkadarabok fűrészésére, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy biztonságosan rögzíteni lehessen.** A túl kis méretű munkadarabokat a fűrész magával ránthatja és ez súlyos sérülésekhez vezethet.
- Készítse megfelelően elő a munkát. Az asztal felületénél szélesebb vagy hosszabb, azon túl kinyúló munkadarabokat megfelelő tartózékokkal, például asztalokkal, fűrészpaddal vagy asztalhosszabbítóval támassza alá.** A fűrészszalnál hosszabb vagy szélesebb munkadarabok, ha nincsenek biztos módon befogva, könnyen lebillenhetnek. Ha a munkadarab vagy a munkadarab levágott része lebillen, akkor ez felnyomhatja a védőborítást, vagy a forgó fűrészlap a lebillenő részt kirepítheti.
- A fűrészlesi folyamat megkezdése előtt ellenőrizze a megmunkálásra kerülő munkadarabot.** Ha a munkadarab görbe vagy meg van vetemedve, akkor azt a kifelé görbült oldalával a fűrészszalnál ütközjéhez fordítva fogja be. Gondoskodjon minden arról, hogy a munkadarab, az ütköző és a fűrészszalnál között a vágási vonal mentén ne jöhessen létre szabad tér. Görbe vagy megvetemedett munkadarabok elfordulhatnak vagy kiugorhatnak és a forgó fűrészlap a fűrészles során beékelődhettek.
- A szabálytalan alakú munkadarabok fűrészlesét úgy kell előkészíteni, hogy a munkadarab ne csúszhasson el, a fűrészlap ne ékelődhessen be és a berendezés ne ugorhasson ki a kézből.** Ha például egy diszitőléct fűrész, azt le kell fektetni, vagy egy tartóval le kell rögzíteni, hogy az a fűrészles során ne fordulhasson el, ne ugorhasson ki és ne is csúszhasson el.

**A körkeresztmetszetű munkadarabok, mint például facsapok, rudak vagy csövek fűrészleséhez használjon minden olyan befogó szerkezeteket, amelyek ezeket a munkadarabokat biztonságos módon rögzítik. A rudak a fűrészles során könnyen elfordulnak.** Ennek következtében a fűrészfogak beleakadnak a munkadarabba és behúzzák a munkadarabot az azt tartó kézzel együtt a fűrészlapra.

**Ne bízzon meg egy másik személyt a munkadarab megtámasztásával, a helyett, hogy egy asztalhosszabbítót vagy egy kiegészítő támaszt használja.** Ha a munkadarab nincs stabil módon alátámasztva, a fűrészlap beszorulhat. A munkadarab ekkor a fűrészles során elcsúshat és beránthatja a forgó fűrészlapa a segítséget nyújtó személyt.

A munka megkezdése előtt távolítsa el minden szöget és más fémtárgyat a megmunkálásra kerülő munkadarabból.

Mielőtt megkezdené a munkát, győződjön meg arról, hogy valamennyi rögzítőgomb megfelelően és minden befogó szerkezet meg van húza.

Mielőtt bekapcsolná a készüléket, távolítsa el a szerszámkulcsot a fűrészlap rögzítőcsavarjáról.

**Ne használja a fűrészt, ha a munkadarab mellett még szerszámok vagy famaradékok vannak a fűrészszalon.** A kisebb maradékokat, a nem rögzített faalkatrészeket, vagy az egyéb tárgyakat a forgó fűrészlap megérinthati és nagy sebességgel nekivághatja a kezelő személynek.

**Sohase kereszteszze a kezével a virtuális vágási vonalat.** A munkadarab lefogása „kereszben”, tehát például a munkadarab bal oldalának megfogása a jobb kézzel nagyon veszélyes.

**Ne vezesse hozzá a munkadarabot kézzel a fűrészlaphoz és más módon se fűrészlen „szabad kézzel”.** A munkadarabnak biztonságos módon fel kell feküdnie, ezen felül a munkadarabot be kell fogni, vagy kézzel rögzíteni kell. A fűrészt lassan, olyan sebességgel kell a munkadarabon végigvezetni, amely nem terhelíti a fűrész motorját.

**Várja meg, amíg a fűrészlap eléri a legmagasabb fordulatszámot, mielőtt megérítené azzal a munkadarabot.** Igy megelőzheti a munkadarabok kirepítését.

**Egy munkalépében minden csak egy munkadarabot fűrészelen.** Ha egyidejűleg több munkadarabot fűrész, azokat nem lehet megfelelően befogni, és így beékelhetik és leblokkolhatják a fűrészlapot vagy a fűrészles során egymáshoz képest elcsúshatnak.

**Ha a munkadarab vagy a fűrészlap megszorul, vagy leáll, azonnal kapcsolja ki a fűrészt.** Várja meg, amíg a berendezés valamennyi mozgó alkatrésze megáll és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót. Szabadítsa ki a beékelődött anyagot. Ha a beékelődött anyagban tovább folytatja a fűrészleést, ez balesetekhez és a fűrész megrongálódásához vezethet.

**Ha a fűrészlap hirtelen beékelődik, egy ellenirányú forgatónyomaték keletkezik, amely a berendezés visszarágásához vezet.** Ezért a fűrészlap beékelődésekor vagy beszorulásakor azonnal engedje el a be-/kikapcsolót.

**Sohase nyúljon a fűrészlap hárásó, védetlen területéhez vagy az ütközösínhez, ha lenyomja vagy lefogja a munkadarabot, vagy ha a forgácsokat akarja eltávolítani.** A forgó fűrészlap közelségét nem lehet minden azonnal felismerni, és a keze így súlyosan megsérülhet.

**A levágott munkadarabréssznek nem szabad beékelődni, vagy más okból a forgó fűrészlaphoz nyomódnia.** Ha a levágott részt például a hosszirányú ütközök beszorítják, akkor ez a rész beakadhat a fűrészlapba, majd nagy sebességgel kirepülhet.

**Emelje ki a fűrészlapot a munkadarabban kialakított vágási vonalból, mielőtt kikapcsolná a fűrészt.**

**Ne próbálja meg a berendezést magas sebesség mellett úgy leállítani, hogy egy szerszámot, vagy más tárgyat nyom a fűrészlaphoz.** Ez súlyos balesetekhez vezethet.

**A lefelézéskor a fűrészfej lefelé ütöt egyet.** Készüljön fel erre a reakcióra, ha nem fejezi be a vágást, vagy ha elengedi a kapcsolót, mielőtt a fűrészfej a legsós helyzetben lenne.

**Gondoskodjon arról, hogy a fűrészfej visszaállását a kiindulási helyzetébe se fűrészforgácsok, se lerakódások ne akadályozzák. A fűrészlapvédelmi ellenkező esetben nem tud teljesen bezárulni.** Ekkor a védetlen fűrészlap komoly sérülésekkel okozhat.

**Ne dolgozzon fel a fűréssel fémes anyagokat.** Az ekkor létrehozott fémpor csökkentheti a védőszigetelés hatását és áramütésekhez vezethet.

**A készülék azonosító jelzéssel való ellátásához ne fúrjon bele a készülék házába és ne verjen bele szegécskeket.** Ellenkező esetben a védő szigetelés hatása megszűnik. Használjon öntapadós matricákat.

**Csak eredeti Würth gyártmányú tartozékokat használjon.**

**További biztonsági előírásokat lásd a Mellékletben.**



## A készülék műszaki adatai

Rövidítő és gérvágó fűrész	PS 350
Cikkszám	0701 315 X
Felvett teljesítmény	1600 W
Leadott teljesítmény	800 W
Alapjárati fordulatszám	4000 perc <sup>-1</sup>
A fűrészlap befogófurata	30 mm
Fűrészlap-Ø (max.)	305 mm
Sarkalószög, jobbra/balra (max.)	60°/50°
Dőlésszög, jobbra/balra (max.)	48°
Vágási mélység x vágási szélesség (max.)	
- Egyenes vágás, 90°	91 x 305 mm
- Sarokvágás 45°, Dőrés 0° (balra)	91 x 216 mm
- Sarokvágás 90°, Dőrés 45° (balra)	64 x 305 mm
- Sarokvágás 90°, Dőrés 45° (balra)	43 x 305 mm
Méretek	660 x 589 x 871 mm
Súly (tartozékok nélkül)	27,0 kg
Védelmi osztály	II/II

## A készülék részei

- 1 Be-/kikapcsoló
- 2 Alsó fűrészlapvédőlap
- 3 Jobb oldali ütközössín
- 4 Sarokillesztési szög beállító kar
- 5 Sarokillesztési szög reteszeltő kar
- 6 Sarokillesztési szög skála
- 7 Forgóasztal
- 8 Bal oldali ütközössín
- 9 Munkapadra való felszerelésre szolgáló furatok
- 10 Keret
- 11 Kerettámasz
- 12 Dőlésszög beállítás reteszeltő kar
- 13 Dőlésszög ütköző csavar
- 14 Dőlésszög ütköző reteszeltés feloldó kar
- 15 Szerszámkulcs
- 16 Vezetőrudak
- 17 Forgácskivető/forgácselszívó csatlakozó
- 18 Szállítási rögzítőidom
- 19 Szállítófogantyú
- 20 Vezetősín-játék szabályozócsavarok
- 21 Vezetősín rögzítőcsavar
- 22 Mélységi ütköző szabályozócsavarja
- 23 Mélységi ütköző
- 24 Ütközössín rögzítőcsavarok
- 25 Kikönnyítés
- 26 Fűrészszatalbetét
- 27 Nyomja meg
- 28 Reteszeltés feloldó kar
- 29 Fogantyú

A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a szállítmányhoz.

## Jelek és magyarázataik



Védelmi osztály, II. védelmi osztály



FIGYELEM: Veszélyes terület, „El a kezekkel”



FIGYELEM: Veszélyes terület, a védtelen fűrészlap komoly sérüléseket okozhat



Tájékoztató a csapágyhézag beállításához

## Rendeltetésszerű használat

A készülék fából, műanyagból vagy fát tartalmazó anyagokból készült táblák, profilok, lécek és rudak megfelelő fűrészlapok alkalmazásával történő fűrészlesére szolgál. A berendezés nem alkalmazható vas és színesfémek fűrészlesére.

A rendeltetésnek nem megfelelő használatból eredő károkért a felhasználó felel.

## A szállítmány tartalma

A csomag tartalma:

- 1 Előre felszerelt fűrész
- 1 Szerzámkulcs
- 1 Kerettámasz
- 1 Kezelési Utasítás

## Felszerelés

### A szállítási rögzítő kioldása (lásd a C ábrát)

Nyomja kissé le a fűrészfejet és húzza ki a 18 szállítási rögzítő csapszegét. Mozgassa vissza a fűrészfejet felfelé a kiindulási helyzetbe.

### A kerettámasz felszerelése (lásd a D ábrát)

Dugja be a 11 kerettámaszt minden két 31 befogó nyílásba. A kerettámaszt úgy kell felszerelni, hogy felfeküdjön az alapra. Húzza meg szorosra a 30 csavarokat. A kezelés megkönnyítésére a kerettámaszt a szállításhoz be lehet tolni.

### A berendezés asztalra szerelése

A biztos kezeléshez a berendezést egy erre alkalmas alapra (pl. faasztalra, munkapadra, stb.) kell szerelni. A berendezés felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a munkaasztal minden szilárdon, biztosan álljon.

A készüléket a kívánt alkalmazásnak megfelelően flexibilisen és stacioner üzemhez is, például egy Würth-fűrészszatalra (külön tartozék) is fel lehet szerelni.

A készülék felfekvései pontjai a négy 9 furattal vannak ellátva (lásd az A ábrát). Dugja be az odaillő csavarokat a furatokba és rögzítse a készüléket az alsó oldalról a megfelelő anyákkal és alátétekkel.

## A fűrészlap behelyezése/kicsérélése

**!** A berendezésen végzett bármely munke megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból!

A fűrészlap fogai igen élesek és sérüléseket okozhatnak. A fűrészlap behelyezéséhez és kicséréléséhez viseljen védő kesztyűt!

Sohase nyomja meg 27 az orsóreteszelő gombot, amíg a fűrészlap még forog.

Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek a legmagasabb megengedett fordulatszáma legalább akkora, mint a berendezés üresjáratú fordulatszáma.

Csak a Würth által engedélyezett és az EN 847-1 szabványnak megfelelő fűrészlapokat használjon.

Mindig a megmunkálásra kerülő anyagnak megfelelő fűrészlapot használjon.

**Gyorsacél fűrésztárcsák használata tilos.**

Lazítsa ki a 32 csavart és forgassa el felfelé a 34 fűrészlapvédőlapot.

Nyomja meg a 27 tengelyreteszelő gombot és forgassa el addig kézzel a fűrészlapot, amíg a reteszeltés beugrik. Tartsa benyomva a tengelyreteszelő gombot, hogy a fűrészlapot ne lehessen elforgatni (lásd az E ábrát).

Lazítsa ki a 33 fűrészlap-csavart, ehhez forgassa el ezt az szerszámkulccsal az óramutató járásával **meggyező irányban (!)**.

Távolítsa el a 33 fűrészlap-csavart és az 35 külső karimát (lásd az E ábrát).



Nyomja meg a 28 reteszeltés feloldó kart, mozgassa el az alsó fűrészlapvédőlapot felfelé, és távolítsa el a 36 fűrészlapot.

Helyezze fel a 36 fűrészlapot a belső karima befogó részére; ügyeljen arra, hogy az alsó fűrészlapfogak csúcsai az ütköző 3/8 felé mutassanak.

Tartsa benyomva a 27 tengelyreteszelő gombot ás húzza meg szorosra a 33 fűrészlap-csavart, ehhez forgassa ezt el az óramutató járásával **ellenkező irányba (!)**.




PS 350 - H Seite 63 Dienstag, 3. Februar 2004 1:27 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Alapbeállítás

A berendezést a gyárban már beállították. A szállítás után, vagy ha a vágási szögek már nem pontosak, szükség lehet egy ismételt beállításra.



**A berendezésen végzett bármely munke megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból!**

### ■ A fűrészlap és az ütköző közötti szög ellenőrzése/beállítása

- Húzza felfelé a **4** sarokillesztési szög beállító kart és az **5** sarokillesztési szög reteszelt kart. Forgassa el annyira a **7** forgóasztalt, hogy a sarokillesztési szög reteszelt kar  $0^\circ$ -nál beugorjon a reteszelt helyzetbe.
- Tolja le, majd ebben a helyzetben rögzítse a **18** szállítási rögzítővel a fűrészfejet.
- Helyezzen egy **38** szögidomszert a **37** ütköző és a **36** fűrészlap alsó részéhez (lásd a **G** ábrát). A fűrészlapfogak csúcsát a szögidomszerrel ne érintse meg.

**Ha a fűrészlap és az ütköző között mérhető szög nem pontosan  $90^\circ$ :**

- Lazítsa ki a négy **39** csavart és mozgassa el a **7** forgóasztalt és a **6** skálát balra vagy jobbra, amíg a fűrészlap pontosan derékszöget zár be az ütközővel (lásd a **H** ábrát).
- Nyomja lefelé a **4** sarokillesztési szög beállító kart.
- Húzza meg szorosra a négy **39** csavart.
- A **41** mutatónak most „ $0^\circ$ ”-ot kell mutatnia. Ha a mutató nem ezt az értéket mutatja, lazítsa ki a **40** csavart, és állítsa a mutatót a „ $0^\circ$ ” helyzetbe. Ismét húzza meg szorosra a **40** csavart.

### ■ A sarokillesztési szög reteszelt kar reteszelt rúdjának beszabályozása

Ha a forgóasztalt meghúzott **4** sarokillesztési szög beállító kar mellett ennek ellenére el lehet mozgatni, akkor újra be kell állítani az **5** sarokillesztési szög reteszelt kart (lásd az I ábrát):

- Húzza felfelé a **4** sarokillesztési szög beállító kart.
- Húzza meg szorosra a reteszelt rúd **42** csavarját.
- Kb. 1/4 fordulattal lazítsa meg ismét a **42** csavart. Így lehet a sarokillesztési szög reteszelt kar és a forgóasztal között szükséges játékot helyesen beállítani.

### ■ A fűrészlap és a fűrészszasztal közötti szög ellenőrzése/beállítása

- Lazítsa ki a **12** rögzítő kart és állítsa be a **43** mutatón a  $0^\circ$ -os dőlésszöget (lásd a **K** ábrát). Ismét húzza meg szorosra a **12** dőlésszög rögzítő kart.
- Tolja el a fűrészfeje hátra amennyire csak lehetséges, és húzza meg szorosra a **21** szárnycsavart.
- Tegyen fel egy **38** szögidomszert az asztalra és nyomja azt függőlegesen a **36** fűrészlaphoz (lásd az **J** ábrát). A fűrészlapfogak csúcsát a szögidomszerrel ne érintse meg.

**Ha a fűrészlap és a fűrészszasztal között mérhető szög nem pontosan  $90^\circ$ :**

- Lazítsa ki a **12** dőlésszög rögzítő kart.
- Nyomja el jobbra a fűrészfejet és forgassa el annyira a **46** csavart, hogy a fűrészlap a fűrészszasztalhoz viszonyítva pontosan derékszögen álljon (lásd a **K** ábrát).
- A **43** mutatónak most „ $0^\circ$ ”-ot kell mutatnia. Ha a mutató nem ezt az értéket mutatja, lazítsa ki a **44** csavart, és állítsa a mutatót a „ $0^\circ$ ” helyzetbe. Ismét húzza meg szorosra a **44** csavart.

### ■ A dőlésszög ellenőrzése/beállítása

A dőlésszög ütközök beállítása előtt már végre kellett hajtani a fűrészlap és a fűrészszasztal közötti szög ellenőrzését/beállítását (lásd az előző szakaszat).

Mindkét dőlésszög ütközöt  $45^\circ$  és  $48^\circ$  között lehet tetszőlegesen beállítani. A beállítási eljárás példájáknak a szokásos  $45^\circ$ -os beállítást írjuk le.

#### Dőlésszög ütköző $45^\circ$ , bal oldal (lásd a **K** ábrát):

- Lazítsa ki a **12** dőlésszög rögzítő kart és forgassa el balra a fűrészfejet.
- A **43** mutatónak most „ $0^\circ$ ”-ot kell mutatnia. Ha a mutató nem ezt az értéket mutatja, lazítsa ki a **13** csavart, és állítsa a mutatót a „ $45^\circ$ ” helyzetbe.

#### Dőlésszög ütköző $45^\circ$ , jobb oldal (lásd a **K/L/M** ábrát):

- Oldja ki a **12** rögzítő kart és nyomja meg a **14** reteszélés feloldó kart, hogy feloldja a fűrészfej reteszélését. Forgassa el jobbra a fűrészfejet.
- A **43** mutatónak most „ $0^\circ$ ”-ot kell mutatnia. Ha a mutató nem ezt az értéket mutatja, lazítsa ki a **47** csavart, és állítsa a mutatót a „ $45^\circ$ ” helyzetbe.

## Üzembe helyezés

**Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre:** Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a készülék típustábláján található adatokkal.

**Csak olyan engedélyezett hosszabbító kábelt használjon, amely elegendő a berendezés teljesítménytelvételéhez.** A legkisebb keresztmetszet  $1,5 \text{ mm}^2$  lehet. Ha egy kábeltereket használ, azt a használathoz minden teljes tekerje le.

### ■ Por- és forgácselszívás

**A munka során keletkező porok az egészségre káros hatásúak, éghetők vagy robbanékonyak lehetnek. Ezért megfelelő védelmi intézkedésekre van szükség. Bizonyos poroknak rákkeltő hatása van. Alkalmazzon megfelelő por-/forgácselszívást és viseljen porvédelő maszkot.**

A berendezést közvetlenül hozzá lehet kapcsolni egy Würth gyártmányú, automatikus üzemmódban üzemeltethető ipari porszívó dugaszoló aljzatához. A porszívó a berendezés bekapcsolásakor automatikusan elindul.

### ■ Az ütközösínek beállítása

Oldja ki minden **24** szárnycsavart és húzza ki a kívánt hosszúságra minden **(3 és 8)** ütközösínt. Rögzítse a **24** szárnycsavarokkal minden ütközösínt a kívánt helyzetben (lásd az **N** ábrát).

**Állítsa úgy be az ütközösíneket, hogy elegendő távolság maradjon a fűrészlap és az ütközösín éle között.**

Ellenőrizze ezt a távolságot, ehhez kikapcsolt berendezés mellett mozgassa el a fűrészfejet lefelé, az ütköző felé.

A max.  $48^\circ$ -os dőlésszög beállításához az ütközösíneknek teljesen kihúzott helyzetben kell lenniük. Jobboldali dőlésszögek esetén előfordulhat, hogy a **3** jobboldali ütközösínt teljesen el kell távolítani.

### ■ A munkadarab biztosítása

Ügyeljen arra, hogy a munkadarab minden felfeküdjön a fűrészszasztalra és a ütközösínre.

Ha a munkadarab görbe, vagy meg van vetemedve, használjon megfelelő befogó szerkezeteket.

Hosszú munkadarabok megmunkálásához használjon megfelelő asztalhosszabbítókat és támaszokat.

### ■ A sarokillesztési szög beállítása

A **7** forgóasztalra egy **6** két-tartományos skála van felszerelve:

- Első skála: A sarokillesztési szög kijelzése
- Hátsó skála: A  $90^\circ$ -hoz viszonyított kiegészítő sarokillesztési szög kijelzése

Húzza felfelé a **4** sarokillesztési szög beállító kart és az **5** sarokillesztési szög reteszelt kart. Forgassa el a megfelelő irányba a fűrészszasztalt és állítsa be a **6** skálán a **41** mutatóval a kívánt helyzetet (lásd az **O** ábrát). A sarokillesztési szög reteszelt kar a  $0^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $22,5^\circ$ ,  $31,6^\circ$ ,  $45^\circ$  és  $50^\circ$  helyzetben (baloldalt), illetve a  $60^\circ$  helyzetben (a jobb oldalon) automatikusan beugrik.

A sarkaloszög pontos beállításához a **41** mutató egy **48** Vernier-skálával is el van látva. A közbenső értékek ennek segítségével  $\pm 1/4^\circ$ -os pontossággal beállíthatók.

A beállítási példában egy **24 1/4°**-os sarokillesztési szög (a jobb oldalon) beállítása látható (lásd az **O** ábrát):

① Állítsa a **41** mutatót a „ $24$ ” helyzetbe (lásd a nyilat).

② Forgassa el tovább jobbra a fűrészszasztalt, amíg az **48** Vernier-skálán található „ $0,25$ ”-jel (a középső vonal jobb oldalán) egybeesik a **6** skála következő osztóponnalával (lásd a nyilat).

Nyomja lefelé a **4** sarokillesztési szög beállító kart.

A **baloldali** sarokillesztési szögek beállításához használja a középvonaltól balra eső Vernier-skálát.

### ■ A dőlésszög beállítása

Az optimális kezelés céljából a fűrészfej dőlésszögét általában „baloldalt” szokás beállítani. Bizonyos hátrányos előfeltételek (például hosszú munkadarabok) esetén azonban gyakran át kell állítani a dőlésszöget a „jobb oldalra”. Ehhez fel kell oldani a fűrészfej reteszélését.

#### Baloldali dőlésszög:

Lazítsa ki a **12** dőlésszög rögzítő kart és forgassa el balra a fűrészfejet. Szükség esetén állítsa be a **13** baloldali dőlésszög-ütközöt.

#### Jobboldali dőlésszög:

Lazítsa ki a **12** rögzítő kart. A fűrészfej reteszélésének feloldására nyomja meg a **14** reteszélés feloldó kart. Forgassa el jobbra a fűrészfejet. Szükség esetén állítsa be a **47** jobboldali dőlésszög-ütközöt.

Állítsa be a **45** skálán a kívánt dőlésszöget (lásd az **K** ábrát).

Ismét húzza meg szorosra a **12** dőlésszög rögzítő kart.

## ■ A mélységütköző beállítása (lásd a P ábrát)

A fűrészelleni mélység korlátozására a készülék egy szabályozható mélységi ütközővel van felszerelve. Ezzel például hornyokat és bevágásokat lehet létrehozni:

- Forgassa el teljesen felfelé a fűrészfejet.
- Hajtsa ki előre a **23** mélységi ütközőt.

Állítsa be a **22** szárnyacsavarral a fűrészlap szükséges besúlyesztési mélységét (a horony mélységét). A helyes besúlyesztési mélységet gyakorlati próbával kell meghatározni.

## ■ Be- és kikapcsolás

A fűrész bekapcsolásához működtesse az **1** be-/kikapcsolót.

A berendezés kikapcsolásához ismét engedje el az be-/kikapcsolót.

A készülék nem megengedett bekapcsolása elleni védelemre a be-/kikapcsoló egy **49** furattal van ellátva, amelybe be lehet tenni egy lakkatot (lásd a **Q** ábrát).

## ■ A vágás végrehajtása

- A megmunkálásra kerülő munkadarabot megfelelően rögzítse.
- Állítsa be a kívánt sarokillesztési szöget és/vagy dőlésszöget.
- Keskeny munkadarabok, például lécek és sínek fűrészelséhez oldja ki a **21** rögzítőcsavart, tolja el egészen hátra, majd ebben a helyzetben a **21** rögzítőcsavar segítségével ismét rögzítse a fűrészfejet.
- Szélesebb munkadarabok, például fatáblák fűrészelséhez oldja ki a **21** rögzítőcsavart, úgy hogy a vezetősíneket a fűrészfejjel szabadon lehessen mozgatni.
- Húzza el a fűrészfejet a **29** fogantyúnál fogva az első helyzetbe.
- Nyomja le a **28** reteszélés feloldó kart, kapcsolja be a berendezést és nyomja le a fűrészfejet, bele a munkadarabba.
- Tolja keresztül egyenesítés előtolással a fűrészfejet a munkadarabon.
- Ismét engedje felfelé mozogni a fűrészfejet. Ismét engedje el az **1** be-/kikapcsolót és a **28** reteszélés feloldó kart.

## Szállítás

- Állítsa be a dőlésszöget  $0^\circ$ -ra és a sarokillesztési szöget  $60^\circ$ -ra (a jobb oldalon).
- Húzza előre a **29** fogantyúnál fogva a fűrészfejet, majd a **21** szárnyacsavarral rögzítse ebben a helyzetben a vezetősíneket.
- Működtesse a reteszélés feloldó kart **28**.
- Tolja le a fűrészfejet és nyomja be a **18** szállítási rögzítő karját.
- A berendezést minden csak a **19** fogantyúnál, vagy a kétoldali **25** kikönnyítéseknel fogva vigye.

## Karbantartás és tisztítás

-  **A hálózati csatlakozó dugót a készüléken végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a dugaszoló aljzatból.**
- Mindig tartsa tisztán a készüléket és a szellőzőnyílásait.
  - A **17** forgácskivetőt rendszeresen tisztítsa meg.
  - Ha a **26** fűrészszalbetét elhasználódott, azt azonnal cserélje ki. A fűrészlap védőburkolatának szabadon kell mozognia és automatikusan kell záródnia. Ezért az elforgatható védőburkolat területét minden gondosan tisztán kell tartani. A port és a forgácsokat préslevégevel vagy ecsettel el kell távolítani.

## A csapágyhézag ellenőrzése (lásd a R ábrát)

Ellenőrizze időnként a fűrészfej jobbra-balra mozgatásával, hogy van-e a vezetősíneknek csapágyjátékuk.



A csapágyjáték beállításához egy 5-és belső hatlapos kulccsal forgassa el addig mindkét **20** csavart, amíg a vezetősínek járatmentesen mozognak és a fűrészlapot még könnyen el lehet mozgatni.

Ha a készülék a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak Würth elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni.

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adja meg a készülék típusáblóján található 7-jegyű cikkszámot.

Ennek a készüléknek az aktuális tartalékkaltrész jegyzéke az Internetrol „<http://www.wuerth.com/partsmanager>” cím alatt lehívható vagy a legközelebbi Würth-lerakatnál megrendelhető.

## Környezetvédelemz



### Nyersanyag-újrafelhasználás hulladék-eltávolítás helyett

A készüléket, annak tartozékait és a csomagolóanyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő módon újra fel kell használni.

A készülék műanyagból készült alkatrészeit megfelelő jelölésekkel láttuk el, így azokat az egyes anyagfajták szerint osztályozva lehet a gyűjtőpontokban felvenni.

## Jótállás

Erre a Würth gépre a vásárlás napjától a törvényes és országunként érvényes előírásoknak megfelelően vállalunk garanciát (a vásárlás dátumát számlával vagy szállítólevéllel kell igazolni). A károkat egy másik gép szállításával vagy javítással szüntetjük meg.

A természetes elhasználódás, túlterhelés illetve szakszerűtlen kezelés következtében bekövetkezett károkra a jótállás nem vonatkozik.

A reklamációk jogosult voltát csak akkor ismerhetjük el, ha Ön a berendezést egy Würth lerakatnak, egy Würth képviseleti munkatársnak vagy egy Würth elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatának megbontatlanul beküldi.

## Zaj és vibráció értékek

A mért értékek az EN 61 029-2-9 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A berendezés mért zajszintje tipikus esetben:  
hangnyomásszint: 89 dB (A);  
hangteljesítményszint: 102 dB (A).

### Viseljen fülvédőt!

A kéz-kar vibráció értéke kisebb mint  $2,5 \text{ m/s}^2$ .

## CE Minőségi tanúsító nyilatkozat

Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy ez a termék a 86/188/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG irányelvekben lefektetettek szerint megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak:  
EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029.

 03





Adolf Würth GmbH & Co. KG

M. Wölflé

R. Bauer





PS 350 - H Seite 65 Dienstag, 3. Februar 2004 1:27 13



!

HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**CZ****Pro Vaši bezpečnost**

**Bezpečná práce se strojem je možná jen pokud si důkladně pročtete návod k obsluze a bezpečnostní předpisy a přísně dodržíte zde uvedené pokyny. Nechte další osoby, jež mají pracovat s touto pilou, předem pročíst tento návod k obsluze.**



Stroj nesmí být vlhký a také nesmí být provozován ve vlhkém prostředí.



Před každým použitím prověřte stroj, kabel a zástrčku. Zjistíte-li závady, stroj dále nepoužívejte. Opravu nechte provést pouze odborníkem. Stroj sami neotvírejte.



Noste ochranné brýle a chrániče sluchu. Máte-li dlouhé vlasy, noste pokrývku hlavy. Pracujte pouze v přiléhavém oděvu.



Při nasazení nebo výměně pilového kotouče neste ochranné rukavice.



Dřevěný prach je zdraví škodlivý. Noste ochrannou masku proti prachu!

- **Před všemi seřizovacími pracemi nebo namontováním příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.** Pila by se mohla neúmyslně rozeběhnout a vést tak k vážným poraněním.
- Výhradně by měly být používány ostré a bezvadně pracující pilové kotouče; s trhlinkami nebo pokřivené pilové kotouče okamžitě vyměňte. Udržujte pilové kotouče ostré. Zásadně smějí být použity pouze pilové kotouče firmy Würth.
- Nepoužívejte žádné dělící kotouče.
- Při montáži pilového kotouče dbejte na směr řezu.
- Přesvědčte se, že všechny přípravky, které kryjí pilový kotouč, bezvadně fungují.
- Vzpříčenou ochranu pilového kotouče okamžitě uvolněte. Nikdy nepoužívejte stroj se vzpříčenou nebo zablokovanou ochranou pilového kotouče. Nikdy neblokujte ochranu pilového kotouče.
- **Zajistěte, aby byla pila před použitím namontována nebo postavena na rovnou, pevnou pracovní plochu.** Rovná a pevná pracovní plocha snižuje nebezpečí, že se pila stane nestabilní.



**Pokud možno vždy používejte upínací přípravky k zajištění obrobku. Je-li obrobek držen rukou, musí se Vaše ruka vždy nacházet mimo oblast, která je označena symbolem „Ruce pryč“ na stole pily.** Pokud své ruce vložíte dovnitř oblasti „Ruce pryč“, mohou tyto lehce sklouznout a mohou být vtaženy do pilového kotouče.

- **Nepoužívejte tuto pilu k řezání dílů, jež jsou příliš malé.** Příliš malé obrobky budou strženy pilou a mohou vést k těžkým poraněním.
- **Připravte si svoji práci. Podepřete obrobky, které jsou širší nebo delší než plocha stolu, vhodným příslušenstvím jako např. stolky, pilovými pracovními stoly nebo prodloužením stolů.** Obrobky, které jsou delší nebo širší než stůl pily, se mohou zváhnout, nejsou-li bezpečně upevněny. Pokud se obrobek nebo odříznutá část obrobku zváhne, může to vytláčit ochranný kryt nahoru nebo tento může být rotujícím pilovým kotoučem odmrštěn.
- **Zkontrolujte před procesem řezání svůj obrobek. Upněte obrobek, je-li ohnutý nebo zprohýbaný, ohnutou stranou ven proti dorazové liště stolu pily.** Vždy zajistěte, že mezi obrobkem, dorazovou lištou a stolem pily nevznikne podél řezné linie žádny volný prostor. Ohnuté nebo zprohýbané obrobky se mohou stočit nebo zvrátit a rotující pilový kotouč během procesu řezání vzpříčit.
- **Připravte si řezání nerovnoměrně tvarovaných obrobků tak, aby obrobek nemohl sklouznout, nevzpříčil pilový kotouč a nemohl být vytržen z Vaší ruky.** Ozdobná lišta musí být například položena naplocho a zajištěna držákem, aby se tato během procesu řezání nestočila, nezvrátila nebo nesklozla.

□ **Používejte vždy upínací přípravky nebo držáky, které jsou vhodné, aby byly i kulaté obrobky jako např. dřevěné kolíky, tyče nebo trubky bezpečně upevněny.** Tyče mají sklon se při řezání otáčet. Tím se zaháknou pilové zuby a táhnou obrobek s Vaší rukou do pilového kotouče.

□ **Nepoužívejte další osobu jako náhradu za prodloužení stolu nebo jako dodatečnou podpěru.** Nestabilní podepření obrobku může vést k vzpříčení pilového kotouče. Obrobek se může během procesu řezání vysmeknout a Vy a pomáhající osoba můžete být vtaženy do rotujícího pilového kotouče.

□ **Před začátkem práce musí být z obrobku odstraněny všechny hřebíky a kovové předměty.**

□ **Přesvědčte se, než začnete s prací, že jsou utaženy všechny zajišťovací knoflíky a svírky.**

□ **Než stroj zapnete, odstraňte nástrojový klíč upevnovacího šroubu pilového kotouče.**

□ **Pila nepoužívejte, pokud se vedle samotného obrobku na stole pily ještě nachází nástroje nebo zbytky dřeva.** Malé úlomky, volné díly dřeva nebo jiné objekty, které se dotknou otácejícího se pilového kotouče, mohou být velkou rychlostí vrženy proti obsluze.

□ **Nikdy nekrížte Vaše ruce nad pomyslnou linií řezu.** Držení obrobku „křížem“, jako např. levá strana obrobku pravou rukou, je velmi nebezpečné.

□ **Obrobek neveděte do pilového kotouče ani neřežte jiným způsobem „volnou rukou“.** Obrobek musí bezpečně přiléhat, být upnut nebo být pevně držen rukou. Pila musí být vedena přes obrobek pomalu a určitou rychlostí, která nepřetíží motor pily.

□ **Počkejte, ještě než se dotknete obrobku, až pilový kotouč dosáhne maximálních otáček.** Tím se zabrání odmrštění obrobku.

□ **Řežte pouze jeden obrobek v jednom pracovním cyklu.** Více obrobků nelze dostatečně dobře upnout nebo pevně držet, vzpříči pilový kotouč či se posunou během procesu řezání.

□ **Pokud se obrobek nebo pilový kotouč vzpříčí nebo uvážne, pilu okamžitě vypněte. Počkejte až se všechny pohyblivé díly dostanou do stavu klidu a vytáhněte síťovou zástrčku. Vyprostěte vzpříčený materiál.** Pokračování řezání ve vzpříčeném materiálu může vést k úrazům a poškození pily.

□ **Pokud se pilový kotouč náhle vzpříčí, vzniká reakční kroutící moment, který vede k zpětnému rázu stroje.** Proto, pokud se pilový kotouč vzpříčí nebo uvážne, okamžitě uvolněte spínač.

**Pokud obrobek stlačujete dolů nebo pevně držíte nebo pokud odstraňujete dřevěné trásky, nesahejte do zadního nechráněného prostoru pilového kotouče a dorazové lišty.** Blízkost rotujícího pilového kotouče vůči Vaší ruce není zřetelná a vy můžete být vážně zraněni.

□ **Odříznutý obrobek se nesmí vzpříčit nebo být z jiných důvodů tlačen proti rotujícímu pilovému kotouči.** Pokud se například sevře díky podélným dorazům, může se v pilovém kotouči zaklínit a být prudce odmrštěn.

□ **Než pilu vypnete, zdvihнěte pilový kotouč z řezné spáry v obrobku.**

□ **Nezkoušejte stroj zastavit při vysoké rychlosti tak, že bude tlačit nástroj nebo jiný předmět proti pilovému kotouči.** To by mohlo vést k těžkým úrazům.

□ **Při zabrzdění může být hlava pily vyražena dolů.** Buděte na tuto reakci připraveni, pokud provádít neúplný řez nebo uvolněte spínač předtím, když se hlava pily nachází v ne zcela spodní poloze.

□ **Třísky nebo nánosy nesmí bránit vrácení hlavy pily do výchozí polohy.** Ochrana pilového kotouče se jinak nemůže zcela uzavřít. Existuje velké nebezpečí poranění nechráněným pilovým kotoučem.

□ **Nezpracovávejte žádné kovové materiály.** Vzniklý kovový prach může snížit ochrannou izolaci a způsobit elektrický úder.

□ **K označení stroje do tělesa nevrtejte ani nepřipevňujte cokoli pomocí nýťů.** Ochranná izolace je potom neúčinná. Použijte nalepovací štítky.

□ **Používejte pouze originální příslušenství Würth.**

□ **Další bezpečnostní předpisy viz příloha.**



### Charakteristické údaje

<b>Pokosová pila</b>	<b>PS 350</b>
Číslo výrobku	0701 315 X
Vstupní příkon	1600 W
Výstupní výkon	800 W
Otáčky naprázdno	4000 min <sup>-1</sup>
Upínací otvor pilového kotouče	30 mm
Ø pilového kotouče (max.)	305 mm
Šikmý úhel, vpravo/vlevo (max.)	60°/50°
Úhel sklonu, vpravo/vlevo (max.)	48°
Hloubka řezu x šířka řezu (max.)	
- Přímý řez, 90°	91 x 305 mm
- Pokos, 45°, Sklon 0° (vlevo)	91 x 216 mm
- Pokos, 90°, Sklon 45° (vlevo)	64 x 305 mm
- Pokos, 90°, Sklon 45° (vpravo)	43 x 305 mm
Rozměry	660 x 589 x 871 mm
Hmotnost (bez příslušenství)	27,0 kg
Třída ochrany	II/II

### Určující použití

Stroj je určen k řezání panelů, profilů, latí a lišt ze dřeva, plastu nebo kombinovaných dřevěných materiálů při použití vhodného pilového kotouče. Stroj není vhodný k řezání železných a barevných kovů.

Za škody vzniklé neurčeným použitím ručí uživatel.

### Obsah dodávky

Balení obsahuje:

- 1 předmontovaná pilu
- 1 Nástrojový klíč
- 1 Rámová opěrka
- 1 Návod k obsluze

### Montáž

#### Uvolnění přepravního zajištění (viz obr. C)

Stlačte hlavu pily o něco dolů a vytáhněte kolík přepravního zajištění 18. Hlavou pily uveděte nahoru do výchozí polohy.

#### Montáž rámové opěrky (viz obr. D)

Zastrčte rámovou opěrku 11 do obou otvorů 31. Namontujte rámovou opěrku tak, aby přiléhala k podložce. Šrouby 30 utáhněte. K lepší manipulaci při přepravě lze podpěru rámu zasunout.

#### Montáž stolu

K zaručení bezpečné manipulace musí být stroj namontován na vhodnou podložku (např. dřevěný stůl, pracovní stůl apod.). Při montáži stroje dbejte na bezpečné ustavení pracovního stolu.

Podle účelu nasazení lze montáž provést stacionárně nebo flexibilně, jako např. na stůl pily Würth (příslušenství).

Pokládací body stroje jsou vybaveny čtyřmi otvory 9 (viz obr. A). Do otvorů nastrčte vhodné šrouby a stroj upevněte odpovídajícími maticemi a podložkami ze spodní strany.

### Nasazení/výměna pilového kotouče

**Před každou prací na stroji vytáhněte síťovou zástrčku!**

 Zuby pilového kotouče jsou velmi ostré a mohou způsobit poranění. Při nasazování a výměně pilového kotouče nosete ochranné rukavice!

Nikdy nestlačujte tlačítko aretace vřetene 27 zatímco se pilový kotouč ještě točí.

Používejte pouze takové pilové kotouče, jejichž nejvyšší povolené otáčky jsou alespoň tak vysoké jako otáčky stroje naprázdno.

Používejte pouze takové pilové kotouče, které jsou schváleny firmou Würth a odpovídají normě EN 847-1.

Používejte pilový kotouč vhodný pro daný materiál.

**Nesmí být používány pilové kotouče HSS.**

Uvolněte šroub 32 a natočte ochranu pilového kotouče 34 nahoru.

Stlačte aretaci vřetene 27 a pilový kotouč pootočte rukou až aretace zaskočí. Držte aretaci vřetene stlačenou, aby se pilový kotouč nemohl otáčet (viz obr. F).

Uvolněte šroub pilového kotouče 33 tak, že nástrojový klíče na šrouby s vnitřním šestihranem ve směru hodinových ručiček (!). Odstraňte šroub pilového kotouče 33 a také vnější přírubu 35 (obr. E).

Stlačte odjišťovací páčku 28, pohybujte spodní ochranou pilového kotouče nahoru a odstraňte pilový kotouč 36.

Nasadte pilový kotouč 36 do držáku na vnitřní přírubě; dbejte na to, aby špičky spodních pilových zubů ukazovaly směrem k dorazové liště 3/8.

Podržte aretaci vřetene 27 stlačenou a pevně utáhněte šroub pilového kotouče 33 tak, že jím otáčíte proti směru hodinových ručiček (!).

### Symboly a jejich význam



Ochranná izolace, třída ochrany II



**POZOR: oblast nebezpečí, „Ruce pryč“**



**POZOR: oblast nebezpečí, nebezpečí poranění nepodepřeným pilovým kotoučem**





Upozornění k nastavení vůle ložiska





PS 350 - CZ Seite 67 Dienstag, 3. Februar 2004 1:28 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 175,0 LPI



## Základní seřízení

Stroj byl již ze závodu seřízen. Po přepravě nebo při nepřesném úhlu řezání však může být potřebné nové seřízení.



**Před každou prací na stroji vytáhněte síťovou zástrčku!**

### ■ Kontrola/seřízení úhlu mezi pilovým kotoučem a dorazovou lištou

- Vytáhněte páčku pokosu **4** a zajištění pokosu **5** nahoru. Vychylte otočný stůl **7** natolik, až zajištění pokosu zaskočí při  $0^\circ$ .
- Pohybujte hlavou pily dolů a zajistěte ji v této poloze pomocí přepravního zajištění **18**.
- Položte úhelník **38** proti spodnímu dílu dorazu **37** a pilovému kotouči **36** (viz obr. **G**). Nedotýkejte se úhelníkem špiček zubů pilového kotouče.

**Pokud úhel mezi pilovým kotoučem a dorazem není přesně  $90^\circ$ :**

- Uvolněte čtyři šrouby **39** a pohněte otočným stolem **7** a stupnicí **6** vlevo nebo vpravo, až je pilový kotouč přesně v pravém úhlu vůči dorazu (viz obr. **H**).
- Stlačte páčku pokosu **4** dolů.
- Pevně utáhněte čtyři šrouby **39**.
- Ukazatel **41** musí nyní ukazovat na „ $0^\circ$ “. Pokud ukazatel nesouhlasí, uvolněte šroub **40** a ukazatel nastavte na „ $0^\circ$ “. Šroub **40** opět utáhněte.

### Nastavení uzavírací tyčky zajištění pokosu

Pokud lze otočným stolem při utažené páčce pokosu **4** přesto pohybovat, musí být zajištění pokosu **5** nově nastaveno (viz obr. **I**):

- Vytáhněte páčku pokosu **4** nahoru.
- Utáhněte pevně šroub **42** uzavírací tyčky.
- Nyní šroub **42** opět uvolněte o ca.  $1/4$  otáčky. Tím se nastaví požadovaná vůle mezi zajištěním pokosu a otočným stolem.

### ■ Kontrola/seřízení úhlu mezi pilovým kotoučem a stolem pily

- Uvolněte zajišťovací páčku **12** a na ukazateli **43** nastavte úhel sklonu  $0^\circ$  (viz obr. **K**). Zajišťovací páčku **12** opět utáhněte.
- Hlavu pily posuňte co možná nejvíce vzad a utáhněte křídlový šroub **21**.
- Postavte úhelník **38** na stůl a svisle proti pilovému kotouči **36** (viz obr. **J**). Nedotýkejte se úhelníkem špiček zubů pilového kotouče.

**Pokud úhel mezi pilovým kotoučem a stolem pily nečiní přesně  $90^\circ$ :**

- Uvolněte zajišťovací páčku **12**.
- Zatlačte hlavu pily vpravo a šroubem **46** otáčejte tak daleko až je pilový kotouč přesně v pravém úhlu vůči stolu pily (viz obr. **K**).
- Ukazatel **43** musí nyní ukazovat na „ $0^\circ$ “. Pokud ukazatel nesouhlasí, uvolněte šroub **44** a ukazatel nastavte na „ $0^\circ$ “. Šroub **44** opět utáhněte.

### ■ Kontrola/seřízení dorazů úhlu sklonu

Před nastavením dorazů úhlu sklonu musí být předem provedena kontrola / seřízení úhlu mezi pilovým kotoučem a stolem pily (viz předchozí odstavec).

Oba dva dorazy úhlu sklonu jsou libovolně nastavitelné mezi  $45^\circ$  a  $48^\circ$ . Jako příklad postupu nastavení je popsáno běžné nastavení  $45^\circ$ .

#### Doraz úhlu sklonu $45^\circ$ , levý (viz obr. **K**):

- Uvolněte zajišťovací páčku **12** a vychylte hlavu pily vlevo.
- Ukazatel **43** musí nyní ukazovat na „ $45^\circ$ “. Pokud ukazatel nesouhlasí, uvolněte šroub **13** a ukazatel nastavte na „ $45^\circ$ “.

#### Doraz úhlu sklonu $45^\circ$ , pravý (viz obr. **K/LM**):

- Uvolněte zajišťovací páčku **12**. Pro uvolnění blokování hlavy pily stlačte odjišťovací páčku **14**. Vychylte hlavu pily vpravo.
- Ukazatel **43** musí nyní ukazovat na „ $45^\circ$ “. Pokud ukazatel nesouhlasí, uvolněte šroub **47** a ukazatel nastavte na „ $45^\circ$ “.

## Uvedení do provozu

**Dbejte siťového napětí:** Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku stroje.

**Použijte schválený prodlužovací kabel, jež je dostačující pro příkon stroje.** Minimální průřez činí  $1,5 \text{ mm}^2$ . Při použití kabelové cívky kabel zcela vymotejte.

### ■ Odsávání prachu/třísek

Prach, který vzniká při práci může být zdraví škodlivý, hořlavý nebo výbušný. Jsou žádoucí vhodná ochranná opatření. Některý prach je karcinogenní. Používejte vhodné odsávání prachu či třísek a nosete ochrannou masku proti prachu.

Stroj lze přímo připojit do zásuvky průmyslového vysavače Würth s automatickým spínáním. Tento se při zapnutí stroje automaticky nastartuje.

### ■ Nastavení dorazových lišt

Uvolněte oba křídlové šrouby **24** a vytáhněte obě dorazové lišty **3** a **8** na požadovanou délku. Obě dorazové lišty v požadované poloze zajistěte pomocí křídlových šroubů **24** (viz obr. **N**).

**Dorazové lišty nastavte tak, aby byl dostatečně velký odstup mezi pilovým kotoučem a hranou dorazu.**

Odstup zkontrolujte tím, že hlavu pily při vypnutém stroji povedete dolů proti dorazu.

Při nastavení úhlů sklonu s max.  $48^\circ$  musí být dorazové lišty zcela vytáženy. Při pravoúhlém úhlu sklonu může být potřeba zcela odstranit pravou dorazovou lištu **3**.

### ■ Zajištění obrobku

Dbejte na to, aby obrobek vždy přiléhal na stůl pily a dorazovou lištu. Je-li obrobek ohnutý nebo zprohýbaný, použijte vhodné upínací přípravky.

Při opracování dlouhých obrobků používejte vhodné prodloužení stolu a podpěry.

### ■ Nastavení šikmého úhlu

Otočný stůl **7** je vybaven dvojitou stupnicí **6**:

- přední stupnice: ukazatel šikmého úhlu
- zadní stupnice: ukazatel doplňkového šikmého úhlu k  $90^\circ$

Vytáhněte páčku pokosu **4** a zajištění pokosu **5** nahoru. Stůl pily otočte do požadovaného směru a na stupnici **6** nastavte požadovanou míru pomocí ukazatele **41** (viz obr. **O**). Zajištění pokosu automaticky zaskočí při  $0^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $22,5^\circ$ ,  $31,6^\circ$ ,  $45^\circ$  a  $50^\circ$  (vlevo popř.  $60^\circ$  (vpravo)).

K nastavení přesných šikmých úhlů je ukazatel **44** dodatečně vybaven noniovou stupnicí **48**. Tím se dají nastavit mezhodnoty s přesností  $\pm 1/4^\circ$ .

Jako příklad je ukázáno nastavení pro šikmý úhel  $24 1/4^\circ$  (vpravo) (viz obr. **O**):

① Ukazatel **41** nastavte na „ $24$ “ (viz šipka).

② Stůl pily pootáčejte dále vpravo až ryska „ $0,25$ “ (vpravo od střední čárky) na noniové stupnici **48** lícíce s další čárkou na stupnici **6** (viz šipka).

Páčku pokosu **4** stlačte dolů.

Při nastavení levých šikmých úhlů použijte noniovou stupnici **vlevo** od střední čárky.

### ■ Nastavení úhlu sklonu

K docílení optimální manipulace se úhel sklonu hlavy pily obvykle nastaví na „vlevo“. Za nepříznivých předpokladů (např. u dlouhých obrobků) však může být zapotřebí přestavit úhel sklonu na „vpravo“. Při tom však musí být zámek hlavy pily odjištěn.

#### Úhel sklonu vlevo:

Uvolněte zajišťovací páčku **12** a vychylte hlavu pily vlevo. Je-li potřeba, nastavte levý doraz úhlu sklonu **13**.



### Úhel sklonu vpravo:

Uvolněte zajišťovací páčku **12**. K uvolnění zámku hlavy pily stlačte odjišťovací páčku **14**. Vychylte hlavu pily vpravo. Je-li potřeba, nastavte pravý doraz úhlu sklonu **47**.

Na stupnici **45** nastavte požadovaný úhel sklonu (viz obr. **K**). Zajišťovací páčku **12** opět utáhněte.

### ■ Nastavení hloubkového dorazu (viz obr. **P**)

Stroj je vybaven nastavitelným hloubkovým dorazem k omezení hloubky řezání. Tak lze např. zhodnotit drážky a zářezy:

- Vychylte hlavu pily zcela nahoru.
- Vyklapněte hloubkový doraz **23** dopředu ven.

Pomocí křídlového šroubu **22** nastavte požadovanou hloubku zahloubení (hloubka drážky) pilového kotouče. Hloubka zahloubení se zjistí praktickými zkouškami.

### ■ Zapnutí a vypnutí

K zapnutí pily stlačte spínač **1**.

K vypnutí stroje spínač opět uvolněte.

K zajištění stroje proti nedovolenému použití je spínač opatřen otvorem **49**, do kterého lze nasadit třmenový zámek (viz obr. **Q**).

### ■ Provedení řezu pilou

- Zajistěte obrobek.
- Nastavte požadovaný šikmý úhel a/nebo úhel sklonu.
- K řezání úzkých obrobků, jako např. lišt a latí, uvolněte zajišťovací šroub **21**, hlavu pily posuňte zcela vzad a v této poloze ji opět zajistěte pomocí zajišťovacího šroubu **21**.
- K řezání širších obrobků jako např. panelů, uvolněte zajišťovací šroub **21** tak, aby vodící lišty s hlavou pily byly volně pohyblivé.
- Vytáhněte hlavu pily za držadlo **29** do přední polohy.
- Stlačte odjišťovací páčku **28**, zapněte stroj a stočte hlavu pily dolů do obrobku.
- Hlavu pily protáhněte obrobkem s rovnoměrným posuvem.
- Hlavu pily dejte opět volně nahoru. Spínač **1** a odjišťovací páčku **28** uvolněte.

### Přeprava

- Úhel sklonu nastavte na 0° a šikmý úhel na 60° (vpravo).
- Vytáhněte hlavu pily za držadlo **29** vpřed a vodící lišty zajistěte v této poloze pomocí křídlového šroubu **21**.
- Stlačte odjišťovací páčku **28**.
- Pohněte hlavou pily dolů a zatlačte páčku přepravního zajištění **18**.
- Stroj noste vždy pouze za držadlo **19** nebo za oboustranná vybraní **25**.

### Údržba a čištění

#### Před každou prací na stroji vytáhněte síťovou zástrčku.

- Stroj a větrací otvory udržujte vždy v čistotě.
  - Výfuk trísek **17** pravidelně čistěte.
  - Opotřebovanou vložku stolu pily **26** okamžitě vyměňte.
- Ochrana pilového kotouče musí být vždy volně pohyblivá a musí se samostatně uzavřít. Proto udržujte prostor kolem ochrany pilového kotouče vždy v čistotě. Prach a třísky odstraňte vyfouknutím tlakovým vzduchem nebo štětcem.

### Kontrola vůle ložisek (viz obr. **R**)

Čas od času zkontrolujte pohybováním hlavou pily sem a tam, zda vodící tyče nevykazují vůli ložisek.



K nastavení vůle ložisek seřízjte oba šrouby **20** pomocí klíče na šrouby s vnitřním šestihranem SW 5 tak dlouho, až vodící tyče běží bez vůle a hlavou pily lze ještě volně pohybovat.

Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné zkoušky k poruše stroje, svěřte provedení opravy autorizovanému servisnímu středisku pro elektrické ruční nářadí firmy Würth.

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nutně prosím uveďte sedmimístné objednací číslo podle typového štítku stroje.

Aktuální seznam náhradních dílů tohoto stroje můžete nalézt na internetu pod „<http://www.wuerth.com/partsmanager>“ nebo o něj požádat u nejbližšího zastoupení firmy Würth.

### Ochrana životního prostředí



#### Zpětné získávání surovin namísto likvidace odpadů

Stroj, příslušenství a obaly by měly být recyklovány v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Pro umožnění optimálního recyklování jsou díly vyrobené z umělých hmot opatřeny označením materiálu.

### Záruka

Na tento stroj Würths poskytujeme záruku v souladu se zákonným předpisů, specifickým pro jednotlivé země od data prodeje (dokladem je účet nebo dodací list). Vzniklé poruchy se odstraní náhradní dodávkou nebo opravou.

Poškození a závady způsobené přirozeným opotřebením, přetížením nebo nesprávným zacházením jsou ze záruky vyloučeny.

Reklamací mohou být uznány pouze tehdy, pokud předáte nerozebraný stroj zastoupení firmy Würth, Vašemu obchodnímu zástupci Würth nebo servisnímu středisku autorizovaným firmou Würth.

### Informace o hlučnosti a vibracích

Měřené hodnoty byly zjištěny v souladu s EN 61 029-2-9.

Podle křivky A vyhodnocená úroveň hladiny hlučnosti tohoto stroje je následující:  
hladina akustického tlaku 89 dB (A);  
hladina zvukového výkonu 102 dB (A).

#### Používejte prostředky pro ochranu sluchu!

Hodnota zrychlení vibrací paže je typicky nižší než 2,5 m/s<sup>2</sup>.

### CE Prohlášení o shodnosti provedení

Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že tento výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3,  
EN 61 029 podle ustanovení směrnic 86/188/EWG, 89/336/EWG,  
98/37/EWG.

CE 03

Adolf Würth GmbH & Co. KG



M. Wölfler

R. Bauer








PS 350 - CZ Seite 69 Dienstag, 3. Februar 2004 1:28 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 175,0 LPI



**SK****Pre Vašu bezpečnosť**

**Bezpečná práca s produkтом je možná len vtedy, ak si dôkladne prečítane tento Návod na používanie a bezpečnostné upozornenia a prísne budeste dodržiavať pokyny, ktoré sú tam uvedené. Ak chcete nechať pracovať s touto pílovou iné osoby, dajte im najprv prečítať tento Návod na používanie.**



Pri stroji sa nesmie používať vlhký ani vo vlhkom prostredí.



Pred každým použitím skontrolujte náradie, sieťovú šnúru a zástrčku. Ak zistíte poškodenie, náradie už ďalej nepoužívajte. Opravy dajte vykonáť len odborníkovi. Náradie sami nikdy neotvárajte.



Používajte ochranné okuliare a chránič sluchu. Ak máte dlhšie vlasys, používajte čiapku, šatku alebo inú ochranu hlavy. Pri práci noste iba tesne priliehajúci odev.



Pri vkladaní nového alebo pri výmene starého pílového listu používajte pracovné rukavice.



Drevený prach je zdraviu škodlivý. Používajte ochrannú dýchaciu masku!

- Pred každým vykonávaním nastavenia náradia alebo pred montážou príslušenstva vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Píla by sa mohla bez Vášho úmyslu rozbehnuť a spôsobiť Vám väzne poranenie.**
- Zásadne sa majú používať výlučne len ostré a bezchybne pracujúce pílové listy; pílové listy, ktoré majú trhliny alebo sú skrivené, treba ihned vymeniť. Pílové listy udržiavajte vždy čisté. Smú sa používať výhradne len pílové listy značky Würth.
- Nepoužívajte žiadne rezacie kotúče.
- Pri montáži pílového listu si všimnite smer rezu listu.
- Presvedčte sa, či bezchybne fungujú všetky prvky, ktoré kryjú pílový list.
- Zablokovaný ochranný kryt pílového listu ihned uvoľnite. Nikdy nepoužívajte náradie so vzpriečeným alebo zablokovaným ochranným krytom. Nikdy neblokujte ochranný kryt pílového listu.
- Zabezpečte, aby bola píla pred použitím namontovaná alebo inštalovaná na rovnej a pevnej pracovnej ploche.** Rovná a pevná pracovná plocha výrazne znížuje nebezpečenstvo toho, aby sa píla stala nestabilou.



**Na zabezpečenie obrobku používajte podľa možnosti vždy vhodné upínacie zariadenie. Ak obrobok pridržiavate rukou, musí sa ruka vždy nachádzať mimo priestoru, ktorý je označený na rezacom stole symbolom „Ruky preč“. Ak by ste položili ruky do priestoru označeného symbolom „Ruky preč“, mohli by sa Vám ruky ľahko zošmyknúť a dostať sa do pílového listu.**

- Nepoužívajte túto pílu na rezanie kúskov, ktoré sú príliš malé na to, aby ste ich mohli spoľahlivo pridržať.** Príliš malé obrobky by píla strhla a mohla by Vám takto spôsobiť ľahké poranenie.
- Na prácu sa dobre pripravte. Obrobky, ktoré sú širšie alebo dlhšie ako povrchová plocha stola, podoprite vhodným príslušenstvom, ako napríklad stolmi, rezacími lavicami, pomocou predĺžení stolov a pod.** Obrobky, ktoré sú dlhšie alebo širšie ako rezaci stôl, treba spoľahlivo upnúť, inak sa môžu posunúť alebo môžu spadnúť. Ak by sa obrobok alebo odrezaný koniec obrobku zošmykli, mohli by vytlačiť smerom hore ochranný kryt pílového kotúča alebo by ich mohol rotujúci pílový list vymrštiť do priestoru.
- Pred začiatkom pílenia skontrolujte obrobok, ktorý ídete rezať.** Ak je obrobok zahnutý, alebo má pretiahnutý tvar, upnite ho stranou ohnutou smerom von proti dorazu rezacieho stola. Zabezpečte, aby medzi obrobkom, dorazom a rezacím stolom nevznikol pozdĺž línie rezu žiadnen volný priestor.
- Zahnuté obrobky a obrobky s pretiahnutým tvarom sa môžu prekrútiť alebo metať okolo seba a rotujúci pílový list počas vykonávania pílenia zablokovať.** Pílenie obrobkov nepravidelných tvarov pripravte tak, aby sa obrobok neskízol, aby sa pílový list nemohol zablokovať a aby sa Vám píla nemohla vytrhnúť z ruky. Napríklad ozdobná lišta musí ležať plocho, alebo musí byť zabezpečená pomocou držiaka, aby sa počas pílenia neprekŕtila, nezačala sa metať a nemohla sa ani zošmyknúť.

**Používajte vždy také upínacie zariadenia alebo držiaky, ktoré sú vhodné na spoľahlivé upnutie okrúhlych obrobkov, napríklad drevených kolíkov, tyčí alebo rúr.** Tyč majú skon otáčať sa pri pílení. Pri otáčaní sa zaseknú do zubov pílového listu a potiahnu obrobok aj s Vašou rukou do pílového listu.

**Nevyužívajte inú osobu ako náhradu za predĺženie rezacieho stola alebo ako dodatočnú podporu (vypodloženie).** Nestabilné podoprenie obrobku môže spôsobiť zablokovanie pílového listu. Obrobok sa môže počas procesu pílenia zošmyknúť a vtiahnuť Vás a vypomáhajúcu osobu do rotujúceho pílového listu.

Pred začiatkom práce treba odstrániť z obrobku všetky klince a kovové predmety.

Presvedčte sa ešte predtým, ako začnete pracovať, či sú všetky aretačné gombíky dobre pritiahnuté.

Klúč z upevňovacej skrutky pílového listu vyberte predtým, ako náradie zapniete.

**Nepoužívajte pílu v takom prípade, keď sa vedľa obrobku samého, alebo na rezacom stole ešte nachádzajú nejaké nástroje alebo zvyšky dreva.** Drobné úlomky, volné drevené kúsky alebo iné objekty, ktoré by sa mohli dotknúť pílového listu, by mohli byť obrovskou rýchlosťou vymrštené na obsluhujúci osobu.

**Nikdy svojimi rukami nekrijujte pomyselnú líniu rezu.**

Pridržiavanie obrobku „krížom“, ako je napr. držanie ľavej strany obrobku pravou rukou, je veľmi nebezpečné.

**Neprisúvajte obrobok do pílového listu a nikdy ani nevykonávajte pílenie iným spôsobom „z ruky“.** Obrobok musí spoľahlivo ležať, musí byť upnuty, alebo musí byť pridržiavaný rukou. Pílu treba viesť cez obrobok pomaly a takou rýchlosťou, aby rezanie motoru píly nepreťažovalo.

**Počkajte, kým dosiahne pílový list maximálne obrátky, až potom ho priložte k obrobku.** Tým sa zabráni prípadnému odmršteniu obrobkov.

**Pri jednom pracovnom úkone pílte iba jediný obrobok.** Viaceré obrobky by sa nedali spoľahlivo upnúť alebo pridržiavať a počas pílenia by zablokovali pílový list, alebo by sa pri pílení posúvali.

**Ak je obrobok alebo pílový list zablokovaný alebo vzpriečený, pílu okamžite vypnite. Počkajte, kým sa zastavia všetky pohyblivé súčiastky náradia a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zablokovaný materiál uvoľnite.** Pokračovanie v pílení so zaseknutým materiálom by mohlo spôsobiť úraz alebo mať za následok poškodenie píly.

**Ked sa pílový list odrazu zablokuje, vznikne spätný krútiaci moment, ktorý vyzvolá spätný ráz náradia.** V takomto prípade, keď sa pílový list zablokuje alebo zasekne, okamžite uvoľnite vypínač náradia.

  
**Nesiahajte rukami do zadného nechráneného priestoru pílového listu a dorazovej lišty, keď tlačíte obrobok smerom dozadu, alebo keď ho pridržiavate, alebo ak chcete odstrániť drevené triesky.** Blízkosť rotujúceho pílového listu k Vašej ruke sa nedá zistíť a mohli by ste sa súčasne väzne poraníť.

**Odrezaný obrobok sa nesmie zablokovať a nesmie byť ani z iných dôvodov pritláčaný o rotujúci pílový list.** Ak sa napríklad zablokuje dĺžkovými dorazmi, môže sa zablokovať v pílovom liste a ten ho môže prudko vymrštiť do priestoru.

Skôr ako vypnete pílu, vytiahnite pílový list z rezu v obrobku smerom hore.

**Nepokúšajte sa zastavovať náradie bežiace vo vysokej rýchlosťi tým, že na pílový list pritlačíte nejaký nástroj alebo nejaký iný predmet.** To by mohlo mať za následok väzne úrazy.

**Pri brzdení sa môže rezacia hlava prudko vyhodiť smerom dole.** Budte na takúto možnú reakciu pripravený, keď máte v úmysle vynútiť neukončený rez, alebo keď vypnete vypínač skôr, ako sa rezacia hlava nachádza úplne v dolnej polohe.

**Návrat rezacej hlavy späť do východiskovej polohy nesmie byť zabráňovaný trieskami z pílenia ani inými usadenými nečistotami.** Ochranný kryt pílového listu by sa inak nemohol celkom uzavrieť. Neplným zatvorením krytu hrozí od nechráneného pílového listu výrazné nebezpečenstvo poranenia obsluhujúcej osoby.

**Neobrájajte žiadne kovové materiály.** Vznikajúci kovový prach by mohol poškodiť ochrannú izoláciu a to by mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

**Ak chcete náradie označiť, nevŕtajte do telesa otvory ani naň nenitujte štítkov.** Narušila by sa ochranná izolácia. Používajte samolepiace štítky.

**Používajte len originálne príslušenstvo Würth.**

**Čašie bezpečnostné pokyny nájdete v prílohe.**



## Technické parametre

Kapovacia a pokosová píla	PS 350
Číslo výrobku	0701 315 X
Prikon	1600 W
Výkon	800 W
Počet voľhobežných obrátok	4000 min <sup>-1</sup>
Upínací otvor pílového listu	30 mm
Pílový list-Ø (max.)	305 mm
Uhol zošikmenia, vpravo/vľavo (max.)	60°/50°
Uhol sklonu, vpravo/vľavo (max.)	48°
Hĺbka rezu x šírka rezu (max.)	
- Priamy rez, 90°	91 x 305 mm
- Zošikmenie 45°, Sklon 0° (vľavo)	91 x 216 mm
- Zošikmenie 90°, Sklon 45° (vľavo)	64 x 305 mm
- Zošikmenie 90°, Sklon 45° (vpravo)	43 x 305 mm
Rozmery	660 x 589 x 871 mm
Hmotnosť (bez príslušenstva)	27,0 kg
Trieda ochrany	II/II

## Ovládacie prvky

- 1 Vypínač
  - 2 Dolný ochranný kryt pílového listu
  - 3 Dorazová lišta, vpravo
  - 4 Páčka nastavenia uhla zošikmenia
  - 5 Aretácia nastavenia uhla zošikmenia
  - 6 Stupnica pre uhol zošikmenia
  - 7 Otočný stôl
  - 8 Dorazová lišta, vľavo
  - 9 Otvory pre montáž na pracovný stôl
  - 10 Rám
  - 11 Podpera rámu
  - 12 Aretačná páčka na nastavenie uhla sklonu
  - 13 Skrutka dorazu uhla sklonu
  - 14 Uvoľňovacia páčka dorazu uhla sklonu
  - 15 Kľúč
  - 16 Vodiace tyče
  - 17 Otvor na vyhadzovanie triesok/prípojka na odsávanie triesok
  - 18 Prepravná poistka
  - 19 Rukoväť na prenášanie náradia
  - 20 Aretačné skrutky pre vôlu vodiacich tyčí
  - 21 Aretačná skrutka vodiacich tyčí
  - 22 Nastavovacia skrutka híbkového dorazu
  - 23 Híbkový doraz
  - 24 Aretačné skrutky pre dorazové lišty
  - 25 Otvor
  - 26 Nástavec rezacieho stola
  - 27 Aretáciu vretna
  - 28 Uvoľňovacia páka
  - 29 Rukoväť
- Zobrazené príslušenstvo čiastočne nepatrí do základnej výbavy.

## Symboly a ich významy



Ochranná izolácia, trieda ochrany II



UPOZORNENIE: Nebezpečný priestor, „Ruky preč“



UPOZORNENIE: Nebezpečný priestor, nebezpečenstvo poranenia nechráneným pílovým listom



Upozornenie k nastavovaniu vôle uloženia

## Používanie podľa určenia

Náradie je s použitím vhodných pílových listov určené na rezanie drevených obkladov, profilov, lát a líšť z dreva, plastov alebo drevených a drevotrieskových materiálov. Náradie nie je určené na rezanie železných kovov.

Za škody spôsobené používaním náradia inak ako podľa určenia ruší používateľ.

## Obsah dodávky (základná výbava)

Balenie obsahuje:

- 1 Zmontovanú pílu
- 1 Kľúč
- 1 Podpera rámu
- 1 Návod na používanie

## Montáž

### Uvoľnite prepravnú poistku (pozri obrázok C)

Zatlačte rezaciu hlavu trochu smerom dole a kolík prepravnej poistky **18** vytiahnite von. Rezaciu hlavu presuňte smerom hore do východiskovej polohy.

### Montáž podpery rámu (pozri obrázok D)

Podperu rámu **11** zasuňte do oboch upevňovacích otvorov **31**. Podperu rámu upevnite tak, aby ležala na podložke. Skrutky **30** utiahnite. Na zjednodušenie manipulácie s náradím pri prenášaní môže byť podpera rámu počas transportu zasunutá.

### Montáž na stôl

Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie musí byť náradie namontované na vhodnej podložke (napríklad na drevenom stole, na pracovnom stole a pod). Pri montáži náradia pamäťajte na stabilnú polohu pracovného stola.

Podľa druhu použitia náradia môže byť montáž stacionárna alebo flexibilná, ako napríklad na rezacom stole Würth (príslušenstvo).

Dosadacie body náradia sú vybavené štyrmi otvormi **9** (pozri obrázok **A**). Prestrčte do otvorov vhodné skrutky a pomocou vhodných matíc a podložiek náradie z dolnej strany upevnite.

## Vkladanie/výmena pílového listu

**⚠ Pred každou prácou na náradí vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky!**

Zuby pílového listu sú veľmi ostré a môžu spôsobiť poranenie. Pri vkladaní pílového listu alebo pri jeho výmene vždy používajte pracovné rukavice!

Nikdy nestláčajte aretačný gombík na aretáciu vretna **27** vtedy, keď sa pílový list ešte otáča.

Používajte len také pílové listy, ktorých maximálny dovolený počet obrátok je minimálne taký vysoký ako počet obrátok náradia pri voľnobehu.

Používajte len také pílové listy, ktoré boli schválené firmou Würth a ktoré zodpovedajú Európskej norme EN 847-1.

Používajte pílový list, ktorý je vhodný pre konkrétny obrábaný materiál.

**Pílové listy z rýchloreznej ocele HSS sa nesmú používať.**

Uvoľnite skrutky **32** a ochranný kryt pílového listu **34** vyklopte smerom hore.

Stlačte aretačiu vretna **27** a rukou otáčajte pílový list dovtedy, až aretačia zaskočí. Aretačiu vretna držte v stlačenej polohe, aby sa pílový list nemohol otáčať (pozri obrázok **F**).

Uvoľnite skrutku pílového listu **33** tak, že budete kľúč v smere pohybu **hodinových ručičiek (!)**. Demontujte skrutku pílového listu **33** ako aj vonkajšiu prírubu **35** (pozri obrázok **E**).

Stlačte uvoľňovaciu páčku **28**, dolný ochranný kryt pílového listu vysuňte smerom hore a pílový list **36** demontujte.





Založte pílový list **36** na upínací mechanizmus na vnútorej prírube; dávajte pritom pozor na to, aby hroty dolných zubov pílového listu smerovali k dorazu **3/8**.

Aretáciu vretna **27** držte stlačenú a skrutku pílového listu **33** dobре utiahnite otáčaním proti smeru pohybu **hodinových ručičiek (!)**.






PS 350 - SK Seite 71 Dienstag, 3. Februar 2004 1:29 13



!

HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Základné nastavenie

Náradie bolo vo výrobnom závode nastavené. Po preprave alebo pri nepresných rezacích uhloch však môže byť potrebné nové nastavenie náradia.



**Pre každou prácou na náradí vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky!**

### ■ Kontrola/nastavenie uhla medzi pílovým listom a dorazom

- Páčku nastavenia uhla zošikmenia **4** a aretáciu nastavenia uhla zošikmenia **5** potiahnite smerom hore. Otočný stôl **7** vyklápať do takej miery, až aretácia nastavenia uhla sklonu zaskočí na hodnote  $0^\circ$ .
- Potiahnite rezaciu hlavu smerom dole a zaistite ju v tejto polohe pomocou prepravnej poistky **18**.
- Proti dolnej časti uhlového dorazu **37** a proti pílovému listu **36** položte uholník **38** (pozri obrázok **G**). Nedotýkajte sa uholníkom hrotov zubov rezacieho kotúča.

**Ako postupovať, ak nie je uhol medzi pílovým listom a dorazom presne  $90^\circ$ :**

- Uvoľnite všetky štyri skrutky **39** a pohybujte otočným stolom **7** a stupnicou **6** smerom doľava alebo doprava, až kym sa bude pílový list nachádzať voči dorazu presne v pravom uhle (pozri obrázok **H**).
- Páčku nastavenia uhla zošikmenia **4** stlačte smerom dole.
- Všetky štyri skrutky **39** utiahnite.
- Ukazovateľ **41** musí ukazovať hodnotu „ $0^\circ$ “. Ak nie je ukazovateľ v správnej polohe, uvoľnite skrutku **40** a nastavte ukazovateľ na hodnotu „ $0^\circ$ “. Skrutku **40** opäť utiahnite.

### ■ Nastavte aretačnú tyč aretácie uhla zošikmenia

Ak sa dá otočným stolom hýbať napriek utiahnutej páčke nastavenia uhla zošikmenia **4**, treba aretáciu nastavenia uhla zošikmenia **5** nastaviť znova (pozri obrázok **I**).

- Páčku nastavenia uhla zošikmenia **4** potiahnite smerom hore.
- Utiahnite skrutku **42** aretačnej tyče.
- Uvoľnite opäť skrutku **42** o cca  $1/4$  obrátky. Tým sa nastaví požadovaná vôľa medzi aretáciou uhla zošikmenia a otočným stolom.

### ■ Kontrola/nastavenie uhla medzi pílovým listom a rezacím stolom

- Uvoľnite aretačnú páčku **12** a na ukazovateli **43** nastavte uhol sklonu  $0^\circ$  (pozri obrázok **K**). Aretačnú páčku **12** opäť utiahnite.
- Vysuňte rezaciu hlavu podľa možnosti čo najďalej smerom dozadu a utiahnite krídlovú skrutku **21**.
- Položte na stôl a vertikálne proti pílovému listu **36** hľomer **38** (pozri obrázok **J**). Nedotýkajte sa uholomerom hrotov zubov pílového listu.

**Ako postupovať, ak nie je uhol medzi pílovým listom a rezacím stolom presne  $90^\circ$ :**

- Uvoľnite aretačnú páčku **12**.
- Potlačte rezaciu hlavu smerom doprava a otáčajte skrutku **46** dovtedy, až kym sa pílový list bude nachádzať voči rezaciemu stolu presne v pravom uhle (pozri obrázok **K**).
- Ukazovateľ **43** musí ukazovať hodnotu „ $0^\circ$ “. Ak nie je ukazovateľ v správnej polohe, uvoľnite skrutku **44** a nastavte ukazovateľ na hodnotu „ $0^\circ$ “. Skrutku **44** opäť utiahnite.

### ■ Kontrola/nastavenie uhla sklonu uhlových dorazov

Pred nastavovaním uhla sklonu uhlových dorazov treba najprv vykonať kontrolu/nastavenie uhla medzi pílovým listom a rezacím stolom (pozri predchádzajúci odsek).

Oba uhlové dorazy sa dajú ľubovoľne nastavovať medzi hodnotami  $45^\circ$  a  $48^\circ$ . Ako príklad nastavovania uvádzame v ďalšom texte bežné nastavenie hodnoty  $45^\circ$ .

#### Uhlový doraz sklonu $45^\circ$ , vľavo (pozri obrázok **K**):

- Uvoľnite aretačnú páčku **12** a vytočte rezaciu hlavu smerom doľava.
- Ukazovateľ **43** musí ukazovať hodnotu „ $45^\circ$ “. Ak nie je ukazovateľ v správnej polohe, uvoľnite skrutku **13** a nastavte ukazovateľ na hodnotu „ $45^\circ$ “.

72

## Uhlový doraz sklonu $45^\circ$ , vpravo (pozri obrázok **K/L/M**):

- Uvoľnite aretačnú páčku **12**. Stlačte uvoľňovaciu páčku **14**, aby ste uvoľnili blokovanie rezacej hlavy. Rezaciu hlavu vtočte smerom doprava.
- Ukazovateľ **43** musí ukazovať hodnotu „ $45^\circ$ “. Ak nie je ukazovateľ v správnej polohe, uvoľnite skrutku **47** a nastavte ukazovateľ na hodnotu „ $45^\circ$ “.

## Uvedenie do prevádzky

**Všímajte si sieťové napätie:** Zdroj prúdu musí mať hodnotu zhodnú s údajmi na typovom štítku prístroja.

**Používajte len schválené predlžovacie šnúry, ktoré sú dostatočne dimenzované pre konkrétny príkon motora náradia.** Minimálny prierez žily je  $1,5 \text{ mm}^2$ . Pri použití predlžovacieho bubna sieťovú šnúru vždy celkom odmotajte.

### ■ Odsávanie prachu/triesok

**⚠ Prach vznikajúci pri práci môže byť zdraviu škodlivý, horľavý alebo výbušný. Je potrebné uskutočniť vhodné ochranné opatrenia. Niektoré druhy prachu sa považujú za rakovinotvorné. Používajte vhodné odsávanie prachu/triesok a poste ochrannú dýchaciu masku.**

Náradie sa dá priamo pripojiť na zásuvku priemyselného vysávača Würth s automatickým režimom. Pri zapnutí náradia sa potom automaticky zapína aj vysávač.

### ■ Nastavenie dorazových lišť

Uvoľnite obe krídlové skrutky **24** a obe dorazové lišty **3** a **8** vytiahnite do požadovanej polohy. V požadovanej polohe zaistite obe dorazové lišty pomocou krídlových skrutiek **24** (pozri obrázok **N**).

**Dorazové lišty nastavte tak, aby bol k dispozícii dostatočne veľký odstup medzi pílovým listom a hranou dorazu.**

Doraz prekontrolujte takým spôsobom, že pri vypnutom náradí posuniete rezaciu hlavu smerom dole proti dorazu.

Pri nastavovaní uhla sklonu s max. hodnotou  $48^\circ$  musia byť dorazové lišty úplne vytiahnuté. Pri nastavovaní uhlov sklonu na pravej strane sa môže ukázať ako potrebné pravú dorazovú lištu **3** úplne demontovať.

### ■ Zaistenie obrobku

Dabajte na to, aby obrobok vždy priliehal na rezací stôl a na dorazovú lištu.

Ked' je obrobok zahnutý, alebo ked' má pretiahnutý tvar, použite na jeho upnutie vhodné upínacie zariadenie.

Na obrábanie dlhších obrobkov použite vhodné predĺženia rezacieho stola a podpory.

### ■ Nastavenie uhla zošikmenia

Otočný stôl **7** je vybavený stupnicou s dvoma rozsahmi **6**:

- predná stupnica: Indikácia uhla zošikmenia
- zadná stupnica: Indikácia doplnkového uhla zošikmenia k  $90^\circ$

Páčku nastavenia uhla zošikmenia **4** a aretáciu nastavenia uhla zošikmenia **5** potiahnite smerom hore. Otočte rezaci stôl do požadovaného smeru a na stupnici **6** nastavte prostredníctvom ukazovateľa **41** požadovanú hodnotu (pozri obrázok **O**). Aretácia zošikmenia zaskakuje automaticky pri uhloch  $0^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $22,5^\circ$ ,  $31,6^\circ$ ,  $45^\circ$  a  $50^\circ$  (vľavo) resp. pri  $60^\circ$  (vpravo).

Na nastavenie precíznych uhlov zošikmenia je ukazovateľ **41** vybavený dodatočne Vernierovou stupnicou **48**. Pomocou nej sa dajú nastavovať medziuhly s presnosťou  $\pm 1/4^\circ$ .

Ako príklad uvádzame nastavenie uhla zošikmenia v hodnote **24  $1/4^\circ$**  (vpravo) (pozri obrázok **O**).

① Ukazovateľ **41** nastavte na „ $24$ “ (pozri šípkas).

② Otáčajte rezacím stolom ďalej doprava dovtedy, až sa značka „ $0,25$ “ (napravo od stredovej rysky) na Vernierovej stupnici **48** zhoduje s nasledujúcim ryskom na stupnici **6** (pozri šípkas).

Páčku nastavenia uhla zošikmenia **4** stlačte smerom dole.

Pri nastavovaní **ľavých** uhlov zošikmenia treba použiť Vernierovu stupnicu **naľavo** od stredovej rysky.



## ■ Nastavenie uhla sklonu

Na dosiahnutie optimálnej manipulácie sa uhol sklonu rezacej hlavy nastavuje obyčajne na „vľavo“. Za nepriaznivých okolností (napríklad v prípade dlhých obrobkov) však môže byť potrebné prestaviť uhol sklonu na „vpravo“. V takomto prípade však treba uvoľniť blokovanie rezacej hlavy.

### Uhol sklonu vľavo:

Uvoľnite aretačnú páčku **12** a vytočte rezaciu hlavu smerom doľava. V prípade potreby nastavte ľavý doraz uha sklonu **13**.

### Uhol sklonu vpravo:

Uvoľnite aretačnú páčku **12**. Na uvoľnenie blokovania rezacej hlavy stlačte uvoľňovaciu páčku **14**. Vytočte rezaciu hlavu smerom doprava. V prípade potreby nastavte pravý doraz uha sklonu **47**.

Požadovaný uhol sklonu nastavte na stupnici **45** (pozri obrázok **K**). Upínaciu rukoväť **12** opäť utiahnite.

## ■ Nastavenie hĺbkového dorazu (pozri obrázok P)

Náradie je vybavené nastaviteľným hĺbkovým dorazom na vymedzenie hĺbky rezu. Pomocou hĺbkového dorazu sa dajú napríklad vyhotovať drážky a zárezy:

- Rezaciu hlavu vytočte celkom smerom hore.
- Vyklopte hĺbkový doraz **23** smerom dopredu.

Pomocou krídlovej skrutky **22** nastavte požadovanú hĺbku rezu pílového listu (hĺbku drážky). Konkrétna hĺbka rezu sa musí zistiť praktickou skúškou.

## ■ Zapnutie a vypnutie

Na zapnutie píly stlačte vypínač **1**.

Náradie znova vypnete uvoľnením vypínača **1**.

Na zabezpečenie náradia proti používaniu nepovolanými osobami je vypínač vybavený otvorm **49**, do ktorého sa dá vložiť visiaci zámok (pozri obrázok **Q**).

## ■ Uskutočnenie rezania

- Zabezpečte obrobok.
- Nastavte požadovaný uhol zošikmenia a/alebo uhol sklonu.
- Na rezanie úzkych obrobkov, ako sú napríklad lišty alebo koľajníčky, uvoľnite aretačnú skrutku **21**, posuňte rezaciu hlavu celkom smerom dozadu a v tejto polohe pomocou aretačnej skrutky **21** opäť zaistite.
- Na rezanie širokých obrobkov, ako sú napríklad panely alebo tabule, aretačnú skrutku **21** uvoľnite, aby sa dali vodiace lišty s rezacou hlavou voľne pohybovať.
- Rezaciu hlavu potiahnite za rukoväť **29** do prednej polohy.
- Stlačte uvoľňovaciu páku **28**, zapnite náradie a rezaciu hlavu spusťte smerom dole do obrobku.
- Rovnomerným posuvom posúvajte rezaciu hlavu cez obrobok.
- Potom rezaciu hlavu opäť uvoľnite smerom hore. Vypínač **1** a uvoľňovaciu páku **28** potom opäť uvoľnite.

## Transport

- Uhol sklonu nastavte na  $0^\circ$  a uhol zošikmenia na  $60^\circ$  (vpravo).
- Pomocou rukoväť **29** potiahnite rezaciu hlavu smerom dopredu a vodiace lišty zaistite v tejto polohe pomocou krídlovej skrutky **21**.
- Potiahnite uvoľňovaciu páku **28**.
- Posuňte rezaciu hlavu smerom dole a zatlačte páku prepravnej poistky **18**.
- Náradie prenášajte vždy len za rukoväť **19** alebo za otvory na oboch stranach **25**.

## Údržba a čistenie

### Pred každou manipuláciou s náradím vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Náradie a vetracie štrbinu udržiavajte vždy v čistote.
- Otvor na vyhadzovanie triesok **17** pravidelne čistite.
- Opotrebovaná nástavec rezacieho stola **26** ihneď vymeňte za nový.

Ochranný kryt sa pílového listu sa musí dať vždy voľne pohybovať a musí sa samičinne uzavrátať. Priestor ochranného krytu pílového listu udržiavajte preto vždy v čistote. Prach a triesky odstraňujte vyfúkaním tlakovým vzduchom alebo pomocou štetca.

## Kontrola vôle uloženia (pozri obrázok R)

Prieležitosťne občas prekontrolujte poťahovaním rezacej hlavy sem a tam, či majú vodiace lišty dostatočnú ložiskovú vôľu.



Na nastavenie ložiskovej vôle nastavujte pomocou klúča na skrutky s vnútorným šesťhranom SW 5 obe skrutky **20** dovtedy, až budú vodiace lišty chodiť bez vôle a rezacia hlava sa ešte dá ľahko pohybovať.

Ak by prístroj napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonáť autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia Würth.

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 7-miestne objednávacie číslo výrobku uvedené na typovom štítku.

Aktuálny zoznam náhradných súčiastok pre toto náradie nájdete na Internete na stránke „<http://www.wuerth.com/partsmanager>“ alebo v najbližšej pobočke Würth.

## Ochrana životného prostredia



### Recyklovanie namiesto likvidácie odpadu

Náradie, príslušenstvo a obaly by ste mali odovzdať na recyklovanie.

Na uľahčenie recyklácie sú jednotlivé použité plasty označené.

## Záruka

Na tento elektrický prístroj Würth poskytujeme záruku v zmysle zákonných predpisov/predpisov špecifických pre danú krajinu od dátumu predaja (dokladovanie faktúrou alebo dodacím listom). Vzniknuté poškodenia budú odstránené náhradnou dodávkou alebo opravou.

Poškodenia, ktoré boli spôsobené prirodzeným opotrebovaním, preťažovaním alebo neodbornou manipuláciou, sú zo záruky vylúčené.

Uznávajú sa len také reklamácie, ak je prístroj v nerozobranom stave zaslané do pobočky Würth, externému dílerovi Würth alebo autorizovanej servisnej opravovni ručného elektrického náradia Würth.

## Informácia o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty namerané v súlade s EN 61 029-2-9.

Hodnotená úroveň hľuku náradia je zvyčajne:  
úroveň akustického tlaku 89 dB (A);  
úroveň akustického výkonu 102 dB (A).

### Používajte chrániče sluchu!

Vibrácia ruky a predlaktia je typicky nižšia ako  $2,5 \text{ m/s}^2$ .

## C E Vyhlásenie o konformite

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3,  
EN 61 029 podľa ustanovení smerníc 86/188/EWG, 89/336/EWG,  
98/37/EWG.

**CE 03**

Adolf Würth GmbH & Co. KG


M. Wölfler

R. Bauer


Zmeny vyhradené



PS 350 - SK Seite 73 Dienstag, 3. Februar 2004 1:29 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





RO

## ⚠ Pentru siguranță dumneavoastră



**Lucrul fără pericol cu mașina este posibil numai dacă citiți în întregime instrucțiunile de folosire și indicațiile privind securitatea muncii și respectați cu strictețe îndrumările acestora. Dacă alte persoane urmează să lucreze cu acest ferăstrău dați-le în prealabil să citească prezentele instrucțiuni de folosire.**



Nu este permis ca mașina să fie umedă și nici să fie folosită în mediu umed.



Înaintea fiecărei utilizări verificați mașina, cordonul de alimentare și ștecherul. Dacă constatați defecțiuni, nu mai folosiți mașina. Mașina trebuie reparată numai de către un specialist. Nu desfaceți niciodată singuri mașina.



Purtați ochelari de protecție și căști de protecție fonică. Dacă aveți părul lung, prindeți-l într-o plasă de protecție. Purtați îmbrăcăminte de lucru strânsă pe corp.



În timpul montării și înlocuirii pânzei de ferăstrău purtați mănuși de protecție.



Praful de lemn este nociv. Purtați mască de protecție împotriva prafului!

- ❑ Înaintea oricăror lucrări de reglare sau înaintea montării accesoriilor scoateți ștecherul de alimentare afară din priză. Ferăstrăul ar putea porni involuntar și produce răniri grave.
- ❑ Trebuie să folosiți numai pânze de ferăstrău ascuțite și care funcționează perfect; pânzele de ferăstrău fisurate sau îndoite se vor înlocui imediat. Mențineți pânzele de ferăstrău bine ascuțite. În principiu pot fi folosite numai pânze de ferăstrău Würth.
- ❑ Nu folosiți discuri de retezat.
- ❑ La montarea pânzei de ferăstrău aveți în vedere direcția de tăiere.
- ❑ Asigurați-vă că toate dispozitivele de acoperire a pânzei de ferăstrău funcționează perfect.
- ❑ Dacă apărătoarea pânzei de ferăstrău se blochează, deblocați-o imediat. Nu folosiți niciodată mașina cu apărătoarea încleștată sau blocată. Nu blocăți niciodată apărătoarea pânzei de ferăstrău.
- ❑ Înainte de folosire asigurați-vă că ferăstrăul este montat sau amplasat pe o suprafață de lucru plană, stabilă. Dacă suprafața de lucru este plană și stabilă scade pericolul ca ferăstrăul să devină instabil.



**Pe cât posibil folosiți întotdeauna dispozitive de prindere pentru a asigura piesa de lucru. În cazul în care imobilizați piesa de lucru cu mâna, atunci mâna dv. trebuie să se afle întotdeauna în afara sectorului marcat pe masa de ferăstrău cu simbolul „Feriți mâinile“.** Dacă vă țineți mâinile în sectorul marcat cu simbolul „Feriți mâinile“, acestea pot aluneca ușor și pot fi trase sub pânza de ferăstrău.

- ❑ Nu folosiți acest ferăstrău pentru a tăia piese prea mici, pentru a putea fi fixate în condiții de siguranță. Pieselete de lucru prea mici sunt antrenate de ferăstrău și pot duce la răniri grave.
- ❑ Pregătiți-vă înainte de lucru. Sprijiniți cu accesorii adecvate ca de exemplu mese, bancuri de ferăstrău sau prelungitoare de masă, acele piese de lucru care sunt mai late sau mai lungi decât suprafața mesei. Pieselete de lucru mai lungi sau mai late decât masa de ferăstrău, se pot răsturna dacă nu sunt fixate în siguranță. Dacă piesa de lucru sau capătul tăiat al acesteia se răstoarnă, el poate împinge în sus apărătoarea sau poate fi azvârlit de pânza de ferăstrău care se rotește.
- ❑ Verificați-vă piesa de lucru înaintea procesului de tăiere. Dacă piesa de lucru este îndoită sau deformată, prindeți-o cu partea îndoită spre opritorul mesei de ferăstrău. Asigurați-vă întotdeauna că întră piesa de lucru, opritor și masa de ferăstrău nu se formează spațiu liber de-a lungul liniei de tăiere. Pieselete de lucru îndoite sau deformate se pot răsuci sau pot izbi în toate direcțiile putând astfel bloca agăta de ferăstrău care se rotește în timpul procesului de tăiere.
- ❑ Pregătiți astfel tăierea unei piese cu forme neregulate, încât aceasta să nu poată aluneca, să nu agăte pânza de ferăstrău și să nu poată fi smulsă din mâna dv. De exemplu o baghetă ornamentală trebuie sprijinită plan sau asigurată cu un suport de susținere, pentru a nu se răsuci, a nu izbi în toate direcțiile sau a aluneca în timpul procesului de tăiere.
- ❑ Folosiți întotdeauna dispozitive de prindere sau suporturi de susținere adecvate pentru fixarea sigură pieselor de lucru rotunde ca de ex. dibluri de lemn, bare sau țevi. Barele tind să se învârtă la debitul. Astfel dinții de ferăstrău se înfig în acestea și trag piesa de lucru împreună cu mâna dv. în direcția pânzei de ferăstrău.

- ❑ Nu folosiți o altă persoană pentru prelungirea mesei de ferăstrău sau ca sprijin suplimentar. Sprijinirea instabilă a piesei de lucru poate duce la blocarea pânzei de ferăstrău. Piesa de lucru poate aluneca în timpul procesului de tăiere și vă poate trage pe dv. și pe ajutorul dv. în direcția pânzei de ferăstrău care se rotește.
- ❑ Înainte de a începe lucrul, îndepărtați toate cuiele și obiectele metalice din piesa de prelucrat.
- ❑ Înainte de a începe lucrul asigurați-vă că toate butoanele și clemele de fixare sunt bine strânse.
- ❑ Înainte de a porni mașina îndepărtați cheia de fixare a sculelor de pe surubul de fixare al pânzei de ferăstrău.
- ❑ Nu folosiți ferăstrăul, dacă pe masa de ferăstrău, pe lângă piesa de lucru, se mai află unelte sau resturi de lemn. Fragmentele mici, bucătăile de lemn desprinse sau alte obiecte care ating pânza de ferăstrău care se rotește, pot fi azvârlite cu viteză mare în direcția utilizatorului.
- ❑ Nu vă încrucișați niciodată mâinile deasupra liniei de tăiere preconizate. Imobilizarea „încrucișată“, a piesei de lucru ca de ex. partea stângă a piesei de lucru ținută cu mâna dreaptă, este foarte periculoasă.
- ❑ Nu conduceți piesa de lucru în direcția pânzei de ferăstrău sau nu tăiați altfel spus „cu mâna liberă“. Piesa de lucru trebuie sprijinită în condiții de siguranță, fixată cu dispozitive de prindere sau ținută cu mâna. Ferăstrăul trebuie să treacă prin piesa de lucru lent și cu o viteză care să nu-i suprasolicite motorul.
- ❑ Înainte de a atinge piesa de lucru așteptați până când pânza de ferăstrău atinge turăția maximă. Astfel evitați azvârlirea pieselor de lucru.
- ❑ Tăiați o singură piesă în cursul unei operații. Mai multe piese de lucru nu pot fi prinse sau fixate corespunzător și agăță pânza de ferăstrău sau se deplasează în timpul procesului de tăiere.
- ❑ Dacă piesa de lucru sau pânza de ferăstrău se agăță sau se blochează opriri imediat ferăstrăul. Așteptați până când toate componente mobile se opresc din mișcare și trageți ștecherul afară din priză. Eliberați materialul agățat. Continuarea tăierii în materialul agățat poate duce la accidente și deteriorarea ferăstrăului.
- ❑ Dacă pânza de ferăstrău se agăță brusc apare un cuplu antagonist care duce la reculul mașinii. De aceea, dacă pânza de ferăstrău se agăță sau se blochează eliberați imediat întrerupătorul pornit/oprit.
- ❑ Nu apucați pânza de ferăstrău din partea posterioară, neprotejată și nici de sîna oprițoare, atunci când vreți să împingeți în jos sau să fixați piesa de lucru sau când îndepărtați așchiile de lemn. Nu puteți aprecia apropierea de mâna dv. a pânzei de ferăstrău care se rotește și vă puteți răni grav.
- ❑ Piesa de lucru tăiată nu trebuie să fie agățată și nici să fie presată din alte motive pe pânza de ferăstrău care se rotește. Dacă de exemplu este prinșă cu opritorii longitudinali, se poate împâna în pânza de ferăstrău și poate fi azvârlită violent.
- ❑ Ridicați pânza de ferăstrău din rostul de tăiere al piesei de lucru înainte de a opri ferăstrăul.
- ❑ Nu încercați să opriti mașina apăsând cu o unealtă sau un alt obiect pânza de ferăstrău, atunci când ferăstrăul lucrează cu viteză ridicată. Aceasta ar putea duce la accidente grave.
- ❑ La frânare capul port-ferăstrău poate izbi în jos. Fiți pregătiți pentru această reacție, în caz că executați o tăiere de ferăstrău incompletă sau dacă eliberați întrerupătorul, înainte ca, capul port-ferăstrău să se afle în întregime în poziția inferioară.
- ❑ Readucerea capului port-ferăstrău în poziția inițială nu trebuie împiedicată de existența rumegușului sau a depunerilor. Altfel apărătoarea pânzei de ferăstrău nu se poate închide complet. Dacă pânza de ferăstrău nu este protejată de apărătoare există pericol mare de răni.
- ❑ Nu prelucrați materiale metalice. Pulberea metalică rezultată poate afecta izolația de protecție și provoca scurci electrice.
- ❑ Nu găuriți sau nu nituiți carcasa pentru marcarea mașinii. Altfel nu mai poate fi asigurată izolația de protecție. Folosiți plăcuțe indicatoare autoadezive.
- ❑ Folosiți numai accesorii originale Würth.
- ❑ Alte instrucțiuni privind securitatea muncii găsiți în prospectul alăturat.



## Specificații tehnice

### Ferăstrău circular stăționar

	<b>PS 350</b>
Număr articol	0701 315 X
Putere nominală	1600 W
Putere debitată	800 W
Turație la mers în gol	4000 min <sup>-1</sup>
Gaură de prindere a pânzei de ferăstrău	30 mm
Ø pânză de ferăstrău (max.)	305 mm
Unghi de tăiere oblică, spre dre./stânga (max.)	60°/50°
Unghi de înclinare, spre dre./stânga (max.)	48°
Adâncime de tăiere x lățime de tăiere (max.)	
- Tăiere dreaptă, 90°	91 x 305 mm
- Tăiere oblică 45°, Înclinare, 0° (stânga)	91 x 216 mm
- Tăiere oblică 90°, Înclinare, 45° (stânga)	64 x 305 mm
- Tăiere oblică 90°, Înclinare, 45° (spre dre.)	43 x 305 mm
Dimensiuni	660 x 589 x 871 mm
Greutate (fără accesorii)	27,0 kg
Clasa de protecție	II/II

## Elementele mașinii

- 1 Întrerupător pornit/oprit
- 2 Apărătoare inferioară a pânzei de ferăstrău
- 3 Shină opritoare, dreapta
- 4 Pârghie de reglare a unghiului de tăiere oblică
- 5 Dispozitiv de blocare a unghiului de tăiere oblică
- 6 Scala unghiurilor de tăiere oblică
- 7 Masă rotativă
- 8 Shină opritoare, stânga
- 9 Găuri de montare pe bancul de lucru
- 10 Cadru
- 11 Consolă cadru
- 12 Pârghie de fixare pentru reglarea unghiului de înclinare
- 13 Șurub pentru opritorul unghiului de înclinare
- 14 Pârghie de deblocare pentru opritorul unghiului de înclinare
- 15 Cheie pentru fixarea sculelor
- 16 Tip de ghidare
- 17 Eliminare așchii/racord pentru aspirarea așchiilor
- 18 Siguranță de transport
- 19 Mână de transport
- 20 Șuruburi de ajustare a jocului barelor de ghidare
- 21 Șurub de fixare pentru barele de ghidare
- 22 Șurub de reglare pentru limitatorul de adâncime
- 23 Limitator de adâncime
- 24 Șuruburi de fixare pentru şinele opritoare
- 25 Degajare
- 26 Adaptor masă de ferăstrău
- 27 Dispozitivul de blocare a axului
- 28 Manetă de deblocare
- 29 Mână

Partial accesorioarele ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare.

## Simboluri și semnificația acestora



Izolație de protecție, clasa de protecție II



**ATENȚIE:** sector periculos, „Feriți mâinile“



**ATENȚIE:** sector periculos, pericol de rănire din cauza pânzei de ferăstrău neprotejate



Indicație privind reglarea jocului lagărelor

## Utilizare conform destinației

Mașina este destinată tăierii panelurilor, profilelor, scândurilor și șipilor din lemn, materialului plastic sau placajelor din lemn cu pânze de ferăstrău adecvate. Mașina nu este adecvată tăierii metalelor feroase.

Defecțiunile provocate de folosirea necorespunzătoare scopului de utilizare precizat cad în sarcina utilizatorului.

## Set de livrare

Ambalajul conține:

- 1 Ferăstrău gata montat
- 1 Cheie pentru fixarea sculelor
- 1 Consolă cadru
- 1 set instrucțiuni de folosire

## Montare

### Slăbiți siguranța de transport (vezi figura C)

Împingeți puțin în jos capul de ferăstrău și trageți afară șiftul siguranței de transport **18**. Deplasați în sus capul de ferăstrău aducându-l în poziția inițială.

### Montarea consolei cadrului (vezi figura D)

Introduceți consola cadrului **11** în cele două găuri de prindere **31**. Montați astfel consola cadrului încât aceasta să fie așezată pe placă-suport. Fixați prin strângere șuruburile **30**. Pentru o mai bună manevrare, în timpul transportului consola cadrului poate fi împinsă înăuntru.

### Montare pe masă

Pentru asigurarea unei manevrări sigure mașina trebuie montată pe un suport adecvat (de ex. masă de lemn, banc de lucru, etc.). La montarea mașinii aveți grijă ca masa de lucru să fie stabilă.

În funcție de scopul utilizării, montarea se poate executa staționar sau flexibil, ca de exemplu pe o masă de ferăstrău Würth (accesoriu).

Punctele de sprijin ale mașinii sunt prevăzute cu patru găuri **9** (vezi figura **A**). Introduceți în găuri șuruburile potrivite și fixați mașina pe partea inferioară cu piulițe și șabițe corespunzătoare.

## Montarea/schimbarea pânzei de ferăstrău

**! Înaintea oricărui intervenții asupra mașinii scoateți ștecherul de alimentare afară din priză!**

Dintii pânzei de ferăstrău sunt foarte ascuțiti și pot provoca răniri. Purtați mănuși de protecție la montarea și schimbarea pânzei de ferăstrău!

Nu apăsați niciodată butonul de blocare a axului **27** atât timp cât pârza de ferăstrău sre mai rotește.

Folosiți numai pânze de ferăstrău a căror turație maxim admisă este cel puțin egală cu turația de mers în gol a mașinii.

Folosiți numai pânze de ferăstrău admise de Würth și care corespund normei EN 847-1.

Folosiți pârza de ferăstrău adecvată materialului de prelucrat.

**Nu este permisă folosirea pârzelor de ferăstrău HSS (otel foarte rapid).**

Slăbiți șurubul **32** și basculați în sus protecția pânzei de ferăstrău **34**.

Apăsați dispozitivul de blocare a axului **27** și învărtiți cu mâna pârza de ferăstrău până când dispozitivul de blocare se închidează. Țineți apăsat dispozitivul de blocare a axului, pentru a nu permite pârza de ferăstrău să se rotească (vezi figura **F**).

Slăbiți șurubul pânzei de ferăstrău **33**, învărtindu-l cu cheie pentru fixarea sculelor **în sensul mișcării acelor de ceasornic (!)**. Îndepărtați șurubul pânzei de ferăstrău **33** și flanșa exterioară **35** (vezi figura **E**).

Apăsați pârghia de deblocare **28**. Deplasați în sus protecția inferioară a pânzei de ferăstrău și îndepărtați pârza de ferăstrău **36**.




Așezați pârza de ferăstrău **36** pe suportul de prindere al flanșei interioare; aveți grijă ca vârfurile dintilor inferiori ai pânzei de ferăstrău să fie îndreptați spre opritor **3/8**.

Țineți apăsat dispozitivul de blocarea a axului **27** și strâneți șurubul pânzei de ferăstrău **33**, învărtindu-l **în sens contrar mișcării acelor de ceasornic (!)**.





PS 350 - RO Seite 75 Dienstag, 3. Februar 2004 1:30 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



## Reglaj de bază

Mașina a fost ajustată din fabrică. După transport sau în cazul unghiurilor de tăiere inexakte poate fi însă necesară o reajustare.



**Înaintea oricărui intervenție asupra mașinii scoateți ștecherul de alimentare afară din priză!**

### ■ Verificarea/ajustarea unghiului dintre pânza de ferăstrău și opritor

- Trageți în sus pârghia de reglare a unghiului de tăiere oblică **4** și dispozitivul de blocare a unghiului de tăiere oblică **5**. Basculați masa rotativă **7** încât dispozitivul de blocare a înclinării să se fixeze la  $0^\circ$ .
- Deplasați în jos capul de ferăstrău și asigurați-l în această poziție cu siguranță de transport **18**.
- Așezați un şablon de unghiuri **38** pe partea inferioară a opritorului **37** și a pânzei de ferăstrău **36** (vezi figura **G**). Nu atingeți vârfurile dinților pânzei de ferăstrău cu şablonul de unghiuri.

**În cazul în care unghiul dintre pânza de ferăstrău și opritor nu este exact de  $90^\circ$ :**

- Slăbiți cele patru șuruburi **39** și deplasați spre stânga sau dreapta masa rotativă **7** și scădați **6** până când pânza de ferăstrău face un unghi perfect drept cu opritorul (vezi figura **H**).
- Împingeți în jos pârghia de reglare a unghiului de tăiere oblică **4**.
- Fixați prin strângere cele patru șuruburi **39**.
- Indicatorul **41** trebuie să indice acum „ $0^\circ$ “. Dacă nu este aşa, slăbiți șurubul **40** și aduceți indicatorul la „ $0^\circ$ “. Fixați din nou prin strângere șurubul **40**.

### ■ Ajustarea barei de blocare a dispozitivului de blocare a unghiului de tăiere oblică

În caz că masa rotativă mai poate fi mișcată cu toate că pârghia de reglare a unghiului de tăiere oblică **4** este fixată prin strângere, dispozitivul de blocare a unghiului de tăiere oblică **5** trebuie reajustat (vezi figura **I**):

- Trageți în sus pârghia de reglare a unghiului de tăiere oblică **4**.
- Fixați prin strângere șurubul **42** al barei de blocare.
- Slăbiți din nou șurubul **42** cu aprox. 1/4 ture. În acest mod se reglează jocul necesar dintre dispozitivul de blocare a unghiului de tăiere oblică și masa rotativă.

### ■ Verificarea/ajustarea unghiului dintre pânza de ferăstrău și masa de ferăstrău

- Eliberați pârghia de fixare **12** și reglați la indicator un unghi de înclinare de  $43\ 0^\circ$  (vezi figura **K**). Fixați din nou prin strângere pârghia de fixare **12**.
- Împingeți cât mai mult posibil spre spate capul de ferăstrău și fixați prin strângere șurubul fluture **21**.
- Așezați o lera de calibrare a unghiurilor **38** pe masă și vertical pe pânza de ferăstrău **36** (vezi figura **J**). Nu atingeți vârfurile dinților pânzei de ferăstrău cu lera de calibrare a unghiurilor.

**Dacă unghiul dintre pânza de ferăstrău și masa de ferăstrău nu este exact de  $90^\circ$ :**

- Eliberați pârghia de fixare **12**.
- Împingeți capul de ferăstrău spre dreapta și învărtiți șurubul **46** până când pânza de ferăstrău formează un unghi perfect drept cu masa de ferăstrău (vezi figura **K**).
- Indicatorul **43** trebuie să indice acum „ $0^\circ$ “. Dacă nu este aşa, slăbiți șurubul **44** și aduceți indicatorul la „ $0^\circ$ “. Fixați din nou prin strângere șurubul **44**.

### ■ Verificarea/ajustarea opritoarelor pentru unghiurile de înclinare

Înainte de ajustarea opritoarelor pentru unghiurile de înclinare trebuie executată mai întâi o verificare/ajustare a unghiului dintre pânza și masa de ferăstrău (vezi paragraful anterior).

Ambele opritoare ale unghiurilor de înclinare pot fi reglate după dorință între  $45^\circ$  und  $48^\circ$ . Ca exemplu de procedură de reglare este descrisă reglarea ușoară la  $45^\circ$ .

### Opritorul unghiului de înclinare de $45^\circ$ , stânga (vezi figura **K**):

- Eliberați pârghia de fixare **12** și basculați spre stânga capul de ferăstrău.
- Indicatorul **43** trebuie să indice acum „ $45^\circ$ “. Dacă nu este aşa, slăbiți șurubul **13** și aduceți indicatorul la „ $45^\circ$ “.

### Opritorul unghiului de înclinare de $45^\circ$ , dreapta (vezi figura **K/L/M**):

- Eliberați pârghia de fixare **12**. Apăsați pârghia de deblocare **14** pentru a debloca zăvorul capului de ferăstrău. Basculați spre dreapta capul de ferăstrău.
- Indicatorul **43** trebuie să indice acum „ $45^\circ$ “. Dacă nu este aşa, slăbiți șurubul **47** și aduceți indicatorul la „ $45^\circ$ “.

## Punere în funcție

**Atenție la tensiunea de rețea:** Tensiunea furnizată de sursa de curent trebuie să coincidă cu datele de placuță indicatoare a tipului de mașină.

**Folosiți un cablu prelungitor admis în acest scop, corespunzător puterii nominale a mașinii.** Secțiunea minimă a acestuia trebuie să fie de  $1,5\ mm^2$ . În cazul folosirii unui colac de cablu desfășurați întotdeauna complet cablul.

### ■ Aspirarea prafului/șpanului

**! Praful degajat în timpul lucrului poate fi dăunător sănătății, inflamabil sau explozibil. Sunt necesare măsuri de protecție adecvate. Unele pulberi sunt considerate ca fiind cancerogene. Folosiți instalații corespunzătoare de aspirare a prafului/ășchiilor și purtați mască de protecție antipraf.**

Mașina poate fi răcordată direct la fișa de conectare a unui aspirator de praf industrial Würth cu pompare automată. Acesta pornește automat odată cu punerea în funcție a mașinii.

### ■ Reglarea șinelor opritoare

Desprindeți cele două șuruburi flutore **24** și trageți afară până la lungimea dorită cele două șine opritoare **3** și **8**. Asigurați cele două șine opritoare în poziție dorită cu șuruburile flutore **24** (vezi figura **N**).

**Reglăți astfel cele două șine opritoare încât să existe o distanță suficient de mare între pânza de ferăstrău și muchia șinei opritoare.**

Verificați distanța conducând capul de ferăstrău în jos, cu mașina oprită, spre opritor.

La reglarea unghiurilor de înclinare de max.  $48^\circ$  șinele opritoare trebuie trase complet afară. La unghiurile de înclinare de pe partea dreaptă poate fi necesară îndepărțarea completă a șinei opritoare drepte **3**.

### ■ Asigurarea piesei de lucru

Aveți grijă ca piesa de lucru să se sprijine întotdeauna pe masa de ferăstrău și pe șina opritoare.

Folosiți dispozitive de prindere adecvate în cazul în care piesa de lucru este îndoită sau deformată.

Pentru prelucrarea pieselor lungi folosiți prelungitoare de masă și suporturi de sprijin corespunzătoare.

### ■ Reglarea unghiului de tăiere oblică

Masa rotativă **7** este prevăzută cu o scală cu două sectoare **6**:

- scala anterioară: indică unghiul de tăiere oblică
- scala posterioară: indică unghiul complementar, până la  $90^\circ$ , al unghiului de tăiere oblică

Trageți în sus pârghia de reglare a unghiului de tăiere oblică **4** și dispozitivul de blocare al unghiului de tăiere oblică **5**. Rotiți masa de ferăstrău în direcția corespunzătoare și reglați cota dorită pe scara **6** cu indicatorul **41** (vezi figura **O**). Dispozitivul de blocare a unghiului de tăiere oblică se fixează automat pe pozițiile de  $0^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $22,5^\circ$ ,  $31,6^\circ$ ,  $45^\circ$  și  $50^\circ$  (stânga) resp.  $60^\circ$  (dreapta).

Pentru reglarea unui unghi precis de tăiere oblică indicatorul **41** este echipat suplimentar și cu o scală vernier **48**. Astfel pot fi reglate valorile intermedii cu o precizie de  $\pm 1/4^\circ$ .

Pentru exemplificare este prezentată reglarea unui unghi de tăiere oblică de  $24\ 1/4^\circ$  (dreapta) (vezi figura **O**):

- 1 Poziționați indicatorul **41** pe „ $24$ “ (vezi săgeata).

- 2 Învărtiți în continuare spre dreapta masa de ferăstrău, până când marcajul „ $0,25$ “ (în dreapta liniei centrale) de pe scara vernier **48** coincide cu următoarea fracțiune de diviziune de pe scara **6** (vezi săgeata).

Împingeți în jos pârghia de reglare a unghiului de tăiere oblică **4**.

La reglarea unghiurilor de tăiere oblică din partea stângă se va folosi scara vernier în stânga liniei centrale.



## ■ Reglarea unghiului de înclinare

În vederea obținerii unei manevrări optime unghiul de înclinare al capului de ferăstrău se regleză în mod ușor pe „stânga”. În condiții de lucru nefavorabile (de ex. în cazul pieselor de lucru lungi) poate fi totuși necesar să se comute unghiul de înclinare pe „dreapta”. În acest caz însă trebuie deblocat zăvorul capului de ferăstrău.

### Unghi de înclinare stânga:

Eliberați pârghia de fixare **12** și basculați capul de ferăstrău spre stânga. Dacă este necesar, reglați opritorul unghiului de înclinare **13** din stânga.

### Unghi de înclinare dreapta:

Eliberați pârghia de fixare **12**. Apăsați pârghia de deblocare **14** pentru deblocarea zăvorului capului de ferăstrău. Basculați capul de ferăstrău spre dreapta. Dacă este necesar, reglați opritorul unghiului de înclinare **47** din dreapta.

Reglați unghiul de înclinare dorit pe scara **45** (vezi figura **K**).

Strângeți din nou la loc maneta de fixare **21**.

## ■ Reglarea limitatorului de adâncime (vezi figura **P**)

Pentru limitarea adâncimii de tăiere mașina este echipată cu un limitator de adâncime reglabil. Cu ajutorul acestuia se pot executa, de exemplu, caneluri și crestături:

- Basculați complet în sus capul de ferăstrău.
- Trageți afară spre înainte limitatorul de adâncime **23**.

Reglați cu șurubul futlure **22** adâncimea dorită de imersiune a pânzei de ferăstrău (adâncimea canelului). Adâncimea de imersiune se va determina prin probă practică.

## ■ Pornire și oprire

Pentru pornirea ferăstrăului acionați întrerupătorul pornit/oprit **1**.

Pentru oprirea mașinii eliberați din nou întrerupătorul pornit/oprit.

În vederea asigurării mașinii împotriva utilizării neautorizate întrerupătorul pornit/oprit este prevăzut cu o gaură **49** în care poate fi introdusă toarta unui lacăt (vezi figura **Q**).

## ■ Tăierea cu ferăstrăul

- Asigurați piesa de lucru.
- Reglați unghiurile de tăiere oblică și / sau unghiurile de înclinare dorite.
- Pentru tăierea pieselor înguste, ca de exemplu șipci și șine, slăbiți șurubul de fixare **21**, împingeți complet spre spate capul de ferăstrău și asigurați-l din nou în această poziție cu șurubul de fixare **21**.
- Pentru tăierea pieselor late ca de exemplu paneluri, slăbiți șurubul de fixare **21**, astfel încât șinele de ghidare să se poată mișca liber împreună cu capul de ferăstrău.
- Acionați mânerul **29** pentru a trage capul port-ferăstrău în poziție frontală.
- Apăsați maneta de deblocare **28**, porniți mașina și basculați capul port-ferăstrău în jos, în piesa de lucru.
- Împingeți capul port-ferăstrău cu avans uniform prin piesa de lucru.
- Eliberați din nou capul port-ferăstrău care revine în poziția de sus.
- Eliberați întrerupătorul pornit/oprit **1** și maneta de deblocare **28**.

## Transport

- Reglați unghiul de înclinare la 0° și unghiul de tăiere oblică la 60° (dreapta).
- Trageți spre înainte capul de ferăstrău acționând mânerul **29** și asigurați șinele de ghidare în această poziție cu șurubul futlure **21**.
- Acionați maneta de deblocare **28**.
- Deplasați în jos capul port-ferăstrău și apăsați maneta siguranței de transport **18**.
- Transportați mașina ținând-o întotdeauna de mânerul **1** sau de cele două degajări laterale **25**.

## Întreținere și curățare

 Înaintea oricăror intervenții asupra mașinii scoateți ștecherul din priza de curent.

- Mențineți permanent curate mașina și orificiile de răcire.
- Curățați regulat eliminarea așchiilor **17**.
- Înlocuiți imediat adaptorul mesei de ferăstrău **26** dacă acesta s-a uzat.

Apărătoarea pânzei de ferăstrău trebuie întotdeauna să se poată mișca liber și să se închidă automat. De aceea mențineți permanent curată zona din jurul apărătorii pânzei de ferăstrău. Îndepărtați praful și spanul curățându-le prin suflare cu aer comprimat sau cu o pensulă.

## Verificarea jocului lagărelor (vezi figura **R**)

Verificați din când în când, deplasând înainte și înapoi capul de ferăstrău, dacă șinele de ghidare prezintă un joc al lagărelor.



Pentru reglarea jocului lagărelor ajustați cele două șuruburi **20** cu cheia Inbuss SW 5 până când barele de ghidare merg fără joc iar capul de ferăstrău mai poate fi încă mișcat ușor.

Dacă, în ciuda procedurilor riguroase de fabricație și control, mașina se defectează, repararea va fi executată la un atelier autorizat de service post-vânzări pentru scule electrice Würth.

Pentru informații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de articol de pe plăcuța indicatoare a tipului mașinii.

Lista actuală a pieselor de schimb ale acestei mașini o puteți accesa pe Internet la „<http://www.wuerth.com/partsmanager>“ sau o puteți solicita la cea mai apropiată reprezentanță Würth.

## Protecția mediului



### Recuperarea materiilor prime în loc de eliminarea deșeurilor

Mașina, accesorile și ambalajul ar trebui dirijate spre o stație de recirculare ecologică.

Piese din plastic sunt marcate adecvat în vederea ușurării sortării la reciclare.

## Garanție

Pentru această mașină Würth acordăm o garanție conform prevederilor legale/specifice țării de achiziție, începând cu data cumpărării (dovada cumpărării cu factură sau aviz de livrare). Mașinile defecte vor fi reparate sau înlocuite cu altele noi.

Defecțiunile datorate uzurii naturale, suprasolicitării sau utilizării necorespunzătoare sunt excluse de la garanție.

Reclamațiile vor fi recunoscute ca atare numai dacă predați mașina nedemontată unei sucursale Würth, reprezentantului dv. de vânzări Würth sau unui atelier de service post-vânzări autorizat pentru scule electrice Würth.

## Informație privind zgomotul/vibrăriile

Valorile măsurate au fost determinate conform EN 61 029-2-9.

Nivelul de zgomot evaluat A al mașinii este în mod tipic de:  
nivelul presiunii sonore 89 dB (A);  
nivelul puterii sonore 102 dB (A).

### Purtați antifoane!

Vibrăția mâină-brăț este în mod tipic inferioară valorii de 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## CE Declarație de conformitate

Declaram pe proprie răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele norme sau documente normative:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3,  
EN 61 029 potrivit prevederilor directivelor 86/188/EWG, 89/336/EWG,  
98/37/EWG.

CE 03


Adolf Würth GmbH & Co. KG

M. Woltje



R. Bauer






PS 350 - RO Seite 77 Dienstag, 3. Februar 2004 1:30 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**SLO****Za vašo varnost**

**Varno delo z napravo je mogoče samo, če temeljito preberete navodila za uporabo in varnostna navodila ter jih dosledno upoštevate. Osebe, ki bodo uporabljale žago, naj predtem preberejo ta navodila za uporabo.**



Naprave ne izpostavljajte vlagi, niti je ne uporabljajte v vlažnem okolju.



Pred vsako uporabo preglejte napravo, kabel in vtipak. V primeru kakršnihkoli poškodb naprave ne uporabljajte. Popravilo naj opravi samo strokovnjak. Nikoli sami ne odpirajte naprave.



Uporabite zaščitna očala in glušnike.

Dolge lase ustrezno zaščitite. Pri delu nosite tesno oprijeta oblačila.



Pri namestitvi in zamenjavi žaginega lista nosite zaščitne rokavice.



Lesni prah je zdravju škodljiv – nosite zaščitno masko proti prahu!

- Pred začetkom kakršnihkoli nastavitev del ali pred priključitvijo pribora vedno izvlecite vtipkač iz električne vtičnice.** V nasprotnem primeru se lahko žaga nenamerno vključi in povzroči resne telesne poškodbe.
- Uporablajte samo ostre in neoporecne žagine liste; razpokane in skriviljene žagine liste morate takoj zamenjati. Žagini listi naj bodo vedno ostri. Načeloma je dovoljeno uporabljati samo žagine liste znamke Würth.
- Uporaba rezalnih plošč ni dovoljena.
- Pri montaži žaginega lista bodite pozorni na smer rezanja.
- Preprajte se o brezhibnem delovanju vseh priprav, ki prekrivajo žagin list.
- Ce se zaščitni pokrov žaginega lista zataknje, ga morate takoj sprostiti. Nikoli ne uporabljajte naprave z zataknjenim ali blokiranim pokrovom žaginega lista. Zaščitni pokrov žaginega lista ne sme biti blokiran.
- Poskrbite za to, da bo žaga pred uporabo montirana ali postavljenata na ravno, trdno delovno ploskev.** Ravna in trdna delovna ploskev zmanjšuje nevarnost, da bi žaga postala nestabilna.



**Če je le mogoče, obdelovanec vedno zavarujte z vpenjalnimi pripravami. V kolikor boste obdelovanec držali z roko, naj se Vaša roka vedno nahaja izven območja, ki je na rezalni mizi označeno s simbolom „roke proč“.** Če boste roke polagali znotraj območja, označenega s simbolom »roke proč«, lahko le-te zlahka zdrsnejo in se znajdejo v žaginem listu.

- Žage ne uporabljajte za rezanje kosov, ki so premajhni, da bi jih lahko varno držali.** Premajhne obdelovance lahko žaga potegne s seboj, kar ima za posledico resne telesne poškodbe.
- Na delo se morate pripraviti.** Obdelovance, ki so širši ali daljši od delovne mize, podprite s primernimi pomagali, na primer z mizami, rezalnimi mizami ali miznimi podaljški. Obdelovanci, ki so daljši od mizne ploskve, se lahko, če niso trdno vpeti, prekučnejo. Prekučnjeni obdelovanec ali njegov odžagan del lahko potisne zaščitni pokrov navzgor ali pa ga vrteči se žagin list zaluča vstran.
- Pred žaganjem preglejte obdelovanec.** Če je le-ta upognjen ali skrivljen, ga z navzven upognjeno stranjo vprnite tako, da bo ta stran obrnjena proti prislonom rezalne mize. **Vedno poskrbite za to, da med obdelovanjem, prislonom in rezalno mizo vzdolž linije reza ne bo nastajal prazen prostor.** Upognjeni ali skrivljeni obdelovanci se lahko obrnejo ali začnejo udarjati naokrog, zaradi česar bi se vrteči se žagin list lahko med žaganjem zagozdil.
- Neenakomerno oblikovane obdelovance pripravite tako, da med žaganjem ne bodo mogli zdrsni na žaginem lista oziroma da jih žagin list ne bo mogel iztrgati iz vaših rok.** Okrasno letve morate na primer položiti plosko na rezalno mizo oziroma jo zavarovati z držalom. Tako boste preprečili, da bi se med žaganjem obračala, udarjala naokrog ali zdrsnila vstran.

**Za fiksiranje okroglih obdelovancev, kakršni so na primer leseni mozniki, drogovi ali cevi vedno uporabljajte vpenjalne priprave ali držala, ki so primerena za njih.** Še posebno drogovi se med žaganjem radi obračajo. Zaradi tega se zobje žaginega lista zatikajo in lahko obdelovanec z Vašo roko vred potegnejo v žagin list.

**Namesto miznega podaljška ali dodatne opore ne uporabljajte pomoči drugih oseb.** Nestabilna opora lahko povzroči zatikanje obdelovanca, ki lahko med žaganjem zdrsne in Vas in Vašega pomočnika potegne v vrteči se žagin list.

Pred zacetkom dela je potrebno iz obdelovanca odstraniti vse žebanje in kovinske predmete.

Preden začnete z delom, se preprljajte, če so vsi naravnalni gumbi in primeži trdno priviti.

Pred vkljupom naprave z vijaka za pritrivite žaginega lista odstranite orodni kljuc.

**Žage ne uporabljajte, dokler se na rezalni mizi poleg obdelovanca nahaja tudi orodje ali ostanki lesa.** Majhni drobci, prosto ležeči kosi lesa ali drugi predmeti, ki se dotaknejo vrtečega žaginega lista, lahko pri veliki hitrosti priletijo v uporabnika.

**Nikoli križem ne polagajte rok nad namišljeno linijo reza.** „Navzkrižno“ držanje obdelovanca, na primer držanje leve strani obdelovanca z desno roko, je zelo nevarno.

**Nikoli ne vtipkajte obdelovanca v žagin list in prav tako na noben drug način ne žagajte „prostoročno“.** Obdelovanec mora varno nalegati na podlagi, biti primerno vpet ali pa ga morate držati z roko. Počasi in s hitrostjo, ki ne bo prebremenila motorja, pomikajte žago čez obdelovanec.

**Preden se z žago dotaknete obdelovanca morate počakati, da žagin list doseže maksimalno hitrost.** Tako boste preprečili, da bi žagin list zagrabil obdelovanec in ga zalučal vstran.

**Z eno delovno fazo lahko prežagate samo en obdelovanec.** Več obdelovancev hkrati ne boste mogli ustrezno pritriviti ali držati, poleg tega pa lahko le-ti zagozdijo žagin list ali se med žaganjem premikajo.

**Če se obdelovanec zagozdi ali obtiči v žaginem listu, žago takoj izključite. Počakajte, da vsi premični deli obmirujejo in izvlecite vtipkač.** Sprostite zagozdeni material. Nadaljnje žaganje zagozdenega materiala lahko povzroči nezgodo ali škodo na žagi.

**V primeru nenadnega zagozdenja žaginega lista nastane protivrtlji moment, ki ima za posledico povratni udarec naprave.** Če se žagin list zagozdi ali obtiči, takoj spustite vkljupno/izkljupno stikalo.

  
**Kadar potiskate obdelovanec navzdol ali ga držite oziroma odstranjujete ostružke, ne segajte v zadnje, nezavarovano območje žaginega lista in v tirnico prislona.** V takem primeru namreč ni možno videti, kako blizu Vaše roke je vrteči se žagin list, zato lahko pride do resnih telesnih poškodb.

**Odžagan obdelovanec se ne sme zagozditi, prav tako pa ga iz katerenkoli drugega razloga ne smete potisniti proti vrtečemu se žaginem listu.** Če na primer obdelovanec obtiči v vzdolžnih prislonih, se lahko zagozdijo v žaginem listu, ki ga nato silovito zaluča vstran.

Žagin list dvignite iz zareze v obdelovancu, preden izklopite žago.

**Ne poskušajte pri veliki hitrosti ustavljati naprave tako, da proti žaginem listu potisnete neko orodje ali kak drug predmet.** Tako ravnanje lahko povzroči nezgodo s težkimi posledicami.

**Pri zavirjanju se lahko rezalna glava premakne navzdol.** Na to reakcijo bodite pripravljeni, če izvajate nepopoln rez ali če spustite stikalo, preden je rezalna glava v spodnjem položaju.

**Vračanje rezalne glave v izhodiščni položaj ne smejo ovirati ostružki ali usedline lesnega prahu.** Popolno zapiranje zaščitnega pokrova žaginega lista je v takem primeru onemogočeno. Obstaja velika nevarnost telesnih poškodb zaradi nezavarovanega žaginega lista!

**Ne žagajte kovinskih obdelovancev.** Dvigajoči se kovinski prah lahko poškoduje zaščitno izolacijo in povzroči električni udar.

**Ne označujte naprave z vrtanjem luknenj v ohišje ali s kovicami** – zaščitna izolacija po tem ni več zagotovljena. Za označitev naprave uporabite nalepko.

**Uporabljajte samo originalen Würth dodatni pribor.**

**Nadaljnja navodila za varno delo preberite v prilogi.**



## Tehnični podatki

Panelna žaga	PS 350
Številka artikla	0701 315 X
Odjemna moc	1600 W
Izhodna moc	800 W
Število vrtljajev v prostem teku	4000 min <sup>-1</sup>
Odprtina za vpenjanje žaginega lista	30 mm
Žagin list-Ø (maks.)	305 mm
Jeralni kot, desno/levo (maks.)	60°/50°
Kot nagiba, desno/levo (maks.)	48°
Globina reza x širina reza (maks.)	
- Raven rez, 90°	91 x 305 mm
- Zajera 45°, Nagib 0° (levo)	91 x 216 mm
- Zajera 90°, Nagib 45° (levo)	64 x 305 mm
- Zajera 90°, Nagib 45° (desno)	43 x 305 mm
Mere	660 x 589 x 871 mm
Teža (brez pribora)	27,0 kg
Zaščitni razred	II/II

## Sestavni elementi

- 1 Vklon/izklopno stikalo
- 2 Spodnja zaščita žaginega lista
- 3 Omejevalna tirnica, desno
- 4 Ročica jeralnika
- 5 Aretiranje jeralnika
- 6 Skala jeralnega kota
- 7 Vrtljiva miza
- 8 Omejevalna tirnica, levo
- 9 Luknje za montažo delovne mize
- 10 Okvir
- 11 Opora okvira
- 12 Ročica za fiksiranje nastavitev naklonskega kota
- 13 Omejevalni vijak naklonskega kota
- 14 Ročica za deblokiranje naklonskega kota
- 15 Orodni ključ
- 16 Drogovi vodila
- 17 Izmet ostružkov/priključek za odsesavanje ostružkov
- 18 Transportno varovalo
- 19 Transportni ročaj
- 20 Vijaki za naravnovanje zračnosti vodilnih palic
- 21 Fiksni vijak vodilnih palic
- 22 Nastaviteni vijak globinskega omejila
- 23 Globinsko omejilo
- 24 Fiksni vijaki omejevalne tirnice
- 25 Odprtina
- 26 Vstavek rezalne mize
- 27 Aretiranje vretena
- 28 Deblokirna ročica
- 29 Ročaj

Prikazan ali opisan dodatni pribor ni v celoti vključen v standardno opremo naprave.

## Simboli in pomen



Zaščitna izolacija, zaščitni razred II



**POZOR:** nevarno območje „roke proč“



**POZOR:** nevarno območje, nevarnost telesnih poškodb zaradi nezavarovanega žaginega lista



Napotilo za nastavitev zračnosti ležajev

## Namembnost naprave

Naprava je primerna za žaganje panelk, profilov, deščic in letvic iz lesa, plastike ali materialov iz lesnih spojin, ob uporabi ustreznih žaginih listov. Za žaganje železnih kovin naprava ni primerna.

Za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe v nasprotju s predpisi, je odgovoren uporabnik.

## Obseg dobave

Paket vsebuje:

- 1 Zmontirano žago
- 1 Orodni ključ
- 1 Opora okvira
- 1 navodilo za uporabo

## Montaža

### Odstranjevanje transportnega varovala (glejte sliko B)

Žagino glavo potisnite nekoliko navzdol in izvlecite zatič transportnega varovala **18**. Žagino glavo nato premaknite navzgor v izhodiščni položaj.

### Montaža opore okvira (glejte sliko D)

Oporo okvira **11** vtaknite v obe prijemali **31**. Opora mora biti montirana tako, da v celoti naleže na podlago. Trdno privijte vijke **30**. Pri transportu lahko potisnete oporo noter, kar bo omogočilo boljše rokovanje.

### Montaža mize

Z namenom zagotovitve varnega rokovanja je potrebno napravo montirati na primerno podlago (na primer na leseno mizo, delovno mizo in podobno). Pri montaži naprave pazite na to, da bo delovna miza trdno stala na tleh.

Glede na namen uporabe je lahko montaža stacionarna ali fleksibilna, na primer na rezalni mizi Würth (pribor).

Naležne točke naprave imajo štiri luknje **9** (glejte sliko **A**). Vtaknite vanje primerne vijke in z ustreznimi maticami in podložkami s spodnje strani pritrdite napravo.

## Namestitev/zamenjava žaginega lista

**! Pred začetkom kakršnihkoli del na napravi izvlecite vtičač iz električne vtičnice!**

Zobje žaginega lista so zelo ostri in lahko povzročijo poškodbe. Pri namestitvi in zamenjavi žaginega lista nosite zaščitne rokavice!

Ne pritisnjite gumba za aretiranje vretena **27**, če se žagin list še vrte.

Uporabljaljajte samo žagine liste, katerih dovoljeno najvišje število vrtljajev je najmanj tolikšno kot število vrtljajev prostega teka naprave.

Uporabljaljajte samo žagine liste, katerih uporabo dovoljuje podjetje Würth in ki ustreza normativu EN 847-1.

Uporabljaljajte žagin list, ki ustreza obdelovancu.

Uporaba žaginih listov iz trdine (HSS) ni dovoljena.

Odvijte vijak **32** in zasukajte zaščito žaginega lista **34** navzgor.

Pritisnjite aretiranje vretena **27** in ročno obračajte žagin list, dokler aretiranje ne zaskoči. Aretiranje vretena držite pritisnjeno, tako da se žagin list ne bo mogel obračati (glejte sliko **F**).

Z obračanjem orodni ključa **v urni smeri (!)** odvijte vijak žaginega lista **33**. Odstranite vijak žaginega lista **33** in zunanjio prirobnico **35** (glejte sliko **E**).

Pritisnjite deblokirno ročico **28**, pomaknite spodnjo zaščito žaginega lista navzgor in odstranite žagin list **36**.




Žagin list **36** namestite na prijemalo na notranji prirobnici; pazite na to, da bodo konice spodnjih zob žaginega lista obrnjene proti prislonu **3/8**.

Aretiranje vretena **27** držite pritisnjeno in z obračanjem v **protiurni smeri (!)** privijte vijak žaginega lista **36**.





PS 350 - SLO Seite 79 Dienstag, 3. Februar 2004 1:30 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Osnovna nastavitev

Naprava je tovarniško nastavljena. Po transportu ali pri žaganju pod netočnimi koti pa je lahko potrebna nova nastavitev naprave.



**Pred začetkom kakršnihkoli del na napravi izvlecite vtičač iz električne vtičnice!**

### ■ Kontrola/nastavitev kota med žaginim listom in prislonom

- Ročico jeralnika **4** in aretiranje jeralnika **5** povlecite navzgor. Obračajte vrtljivo mizo **7**, dokler aretiranje jeralnika ne zaskoči pri kotu  $0^\circ$ .
- Žagino glavo pomaknite navzdol in jo v tem položaju zavarujte s transportnim varovalom **18**.
- Kotno merilo **38** položite ob spodnji del prislona **37** in žaginega lista **36** (glejte sliko **G**). Kotno merilo se ne sme dotikati konic zobcev žaginega lista.

**Če kot med žaginim listom in prislonom ne znaša točno  $90^\circ$ :**

- Odvijte štiri vijke **39** in pomaknite vrtljivo mizo **7** in skalo **6** v levo ali v desno, tako da se bo žagin list nahajal točno pravokotno na prislon (glejte sliko **H**).
- Ročico jeralnika **4** potisnite navzdol.
- Trdno privijte štiri vijke **39**.
- Kazalec **41** se mora nahajati na „ $0^\circ$ “. Če prikaz odstopa od te vrednosti, odvijte vijak **40** in premaknite kazalec na „ $0^\circ$ “. Ponovno trdno privijte vijak **40**.

### Naravnovanje zaporne palice aretiranja jeralnika

Če se vrtljiva miza kljub trdno priviti ročici jeralnika **4** premika, je potrebno aretiranja jeralnika **5** ponovno naravnati (glejte sliko **I**):

- Ročico jeralnika **4** povlecite navzgor.
- Trdno privijte vijak zaporne palice **42**.
- Vijak **42** ponovno odvijte za  $1/4$  obrata. Tako boste nastavili potrebno zračnost med aretiranjem jeralnika in vrtljivo mizo.

### ■ Kontrola/nastavitev kota med žaginim listom in rezalno mizo

- Popustite fiksirno ročico **12** in na kazalcu **43** nastavite nagibni kot  $0^\circ$  (glejte sliko **K**). Ponovno trdno zategnjte fiksirno ročico **12**.
- Žagino glavo potisnite kolikor je mogoče nazaj in trdno privijte krilni vijak **21**.
- Na mizo postavite kotno merilo **38** ki naj se nahaja navpično glede na žagin list **36** (glejte sliko **J**). S kotnim merilom se ne dotikajte zobnih konic žaginega lista.

**Če kot med žaginim listom in rezalno mizo ne znaša točno  $90^\circ$ :**

- Popustite fiksirno ročico **12**.
- Žagino glavo potisnite v desno in obračajte vijak **46**, dokler žagin list ni točno pravokotno na rezalno mizo (glejte sliko **K**).
- Kazalec **43** se mora nahajati na „ $0^\circ$ “. Če prikaz odstopa od te vrednosti, odvijte vijak **44** in premaknite kazalec na „ $0^\circ$ “. Ponovno trdno privijte vijak **44**.

### ■ Kontrola/naravnovanje omejil naklonskih kotov

Pred naravnovanjem omejil naklonskih kotov je potrebno opraviti kontrolo/naravnovanje kota med žaginim listom in rezalno mizo (glejte predhodni odstavek).

Obe omejili naklonskih kotov sta poljubno nastavljeni in sicer med  $45^\circ$  in  $48^\circ$ . Kot primer za postopek nastavitev je opisana običajna nastavitev na  $45^\circ$ .

#### Omejilo naklonskega kota $45^\circ$ , levo (glejte sliko **K**):

- Popustite fiksirno ročico **12** in zasukajte žagino glavo v levo.
- Kazalec **43** se mora nahajati na „ $45^\circ$ “. Če prikaz odstopa od te vrednosti, odvijte vijak **13** in premaknite kazalec na „ $45^\circ$ “.

#### Omejilo naklonskega kota $45^\circ$ , desno (glejte sliko **K/L/M**):

- Popustite fiksirno ročico **12**. S pritiskanjem deblokirne ročice **14** popustite zaporo žagine glave. Zasukajte žagino glavo v desno.
- Kazalec **43** se mora nahajati na „ $45^\circ$ “. Če prikaz odstopa od te vrednosti, odvijte vijak **47** in premaknite kazalec na „ $45^\circ$ “.

## Začetek obratovanja

**Upoštevajte napetost omrežja:** Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici naprave.

**Uporabljajte atestirani kabelski podaljšek, ki ustreza odjemni moči stroja.** Minimalni premer znaša  $1,5 \text{ mm}^2$ . Če uporabljate boben za kabel, morate kabel vedno do konca odviti z bobna.

### ■ Odsesavanje prahu/žagovine

**Prah, ki nastaja pri delu, je lahko zdravju škodljiv, vnetljiv ali eksploziven. Zato poskrbite za ustrezno zaščito. Veliko vrst prahu velja za kancerogene. Uporabljajte odsesavanje prahu/ostružkov in zaščitno masko proti prahu.**

Napravo lahko prikljucite direktno na vticnico industrijskega sesalnika za prah firme Würth. Sesalnik deluje avtomatsko in se ob vklopu naprave samodejno zažene.

### ■ Nastavitev omejilnih tirnic

Odvijte obe krilni vijke **24** in do želenih dolžin izvlecite obe omejilni tirnici **3** in **8**. Obe tirnici s krilnima vijkoma **24** zavarujte v želenem položaju (glejte sliko **N**).

**Omejilni tirnici nastavite tako, da bo med žaginim listom in robom omejila na voljo dovolj velik razmak.**

Razmak lahko preverite tako, da žagino glavo pri izklopljenem stroju pomaknete navzdol proti omejilu.

Pri nastavitev kotov z maksimalnim naklonom  $48^\circ$  je potrebno tirnici omejila do konca izvleči. Pri desnih naklonskih kotih bo morda potrebna odstranitev desne tirnice omejila **3**.

### ■ Zavarovanje obdelovanca

Pazite, da bo obdelovanec vedno nalegel na rezalno mizo in na tirnico prislona.

Če je obdelovanec zvit ali usločen, uporabljajte ustrezne vpenjalne priprave.

Pri žaganju dolgih obdelovancev uporabljajte primerne mizne podaljške in podporne pripomočke.

### ■ Nastavitev jeralnega kota

Vrtljiva miza **7** je opremljena z dvojno skalo **6**:

- sprednja skala: prikaz jeralnega kota
- zadnja skala: prikaz manjkajoče vrednosti do jeralnega kota  $90^\circ$ .

Ročico jeralnika **4** in aretiranje jeralnika **5** povlecite navzgor.

Rezalno mizo obrnite v ustrezno smer in na skali **6** s kazalcem **41** nastavite želeno mero (glejte sliko **O**). Aretiranje jeralnika samodejno zaskoči pri kotih  $0^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $22,5^\circ$ ,  $31,6^\circ$ ,  $45^\circ$  in  $50^\circ$  (levo) oziroma  $60^\circ$  (desno).

Za nastavitev natančnega jeralnega kota je kazalec **41** dodatno opremljen z vernie-s skalo **48**, s pomočjo katere je možno z natančnostjo  $\pm 1/4^\circ$  nastaviti vmesne vrednosti.

Kot primer je prikazana nastavitev jeralnega kota  $24\ 1/4^\circ$  (desno) (glejte sliko **O**):

- ➊ Postavite kazalec **41** na „ $24^\circ$ “ (glejte puščico).
- ➋ Rezalno mizo obrnite še nekoliko bolj v desno, dokler se oznaka „ $0,25^\circ$ “ (desno od sredinske črtice) na vernie-skali **48** ne ujema z najbližjo črtico na skali **6** (glejte puščico).

Ročico jeralnika **4** pritisnite navzdol.

Pri nastavitevi levih jeralnih kotov je potrebno uporabiti vernie-skalo **leva** od sredinske črtice.

### ■ Nastavitev naklonskega kota

Za optimalno rokovanje je potrebno naklonski kot žagine glave navadno nastaviti na „leva“. V neugodnih delovnih pogojih (na primer pri dolgih obdelovancih) pa bo morda potrebna prestavitev naklonskega kota na „desno“. V takem primeru zaporo žagine glave deblokirajte.

#### Levi naklonski kot:

Popustite fiksirno ročico **12** in zasukajte žagino glavo v levo. Če je potrebno, nastavite levo omejilo naklonskega kota **13**.



### Desni naklonski kot:

Popustite fiksirno ročico **12**. Pritisnite deblokirno ročico **14** in sprostite blokiranje žagine glave. Žagino glavo zasukajte v desno. Če je potrebno, nastavite desno omejilo naklonskega kota **47**.

Na skali **45** nastavite želen naklonski kot (glejte sliko **K**).

Ponovno privijte fiksirno ročico **12**.

### ■ Nastavitev globinskega omejila (glejte sliko **P**)

Naprava je opremljena s premičnim globinskim omejilom, ki omejuje globino žaganja in omogoča na primer žaganje utorov in zarez:

- Žagino glavo zasukajte do konca navzgor.
  - V smeri naprej odprite globinsko omejilo **23**.
- S krilnim vijakom **22** nastavite potrebeno potopno globino (globina utora) žaginega lista. Potopno globino lahko ugotovite s praktičnim poskusom.

### ■ Vklop in izklop

Z vklop žage pritisnite vklopno/izklopno stikalo **1**.

Izklop naprave: vklopno/izklopno stikalo spustite.

Zavarovanje naprave pred nedovoljeno uporabo omogoča odprtina **49** na vklopno/izklopnom stikalu, v katero lahko namestite locnato ključavnico (glejte sliko **Q**).

### ■ Izvajanje reza

- Zavarujte obdelovanec.
- Nastavite želen jeralni in/ali naklonski kot.
- Za žaganje ozkih obdelovancev, na primer letvic ali tirnic, odvijte fiksirni vijak **21**, potisnite žagino glavo do konca nazaj in jo v tem položaju ponovno zavarujte s fiksirnim vijakom **21**.
- Za žaganje širokih obdelovancev, na primer panelov odvijte fiksirni vijak **21**, tako da bosta vodilni tirnici z žagino glavo prosto gibljivi.
- Za ročaj **29** potegnjite rezalno glavo v sprednji položaj.
- Pritisnite deblokirno ročico **28**, vklopite napravo in zasukajte rezalno glavo navzdol proti obdelovancu.
- Z eakomernim pomikom potiskajte rezalno glavo skozi obdelovanec.
- Rezalno glavo sprostite s potegom navzgor. Spustite vklopno/izklopno stikalo **1** in deblokirno ročico **28**.

### Transport

- Naklonski kot nastavite na 0°, jeralni kot pa na 60° (desno).
- Primite za ročaj **29** in potegnjite žagino glavo naprej ter v tem položaju s krilnim vijakom **21** zavarujte vodilni tirnici.
- Pritisnite deblokirno ročico **28**.
- Rezalno glavo premaknite navzdol in potisnite ročico transportnega varovala **18** noter.
- Napravo lahko prenašate samo tako, da jo držite za ročaj **19** ali vtaknete roki v obojestranski odprtini **25**.

### Vzdrževanje in čiščenje

** Pred začetkom kakršnihkoli del na napravi izvlecite vtikač iz električne vtičnice!**

- Naprava in prezracevalne reže naj bodo vedno ciste.
- Redno čistite odprtino za izmet ostružkov **17**.
- Obrabljeni vstavek rezalne mize **26** nemudoma zamenjajte z novim.

Zaščitni pokrov žaginega lista mora biti vedno prosto gibljiv in se mora samodejno zapirati. Podrocje okoli zaščitnega pokrova naj bo zato vedno cisto. Prah in žagovino odstranjujte s komprimiranim zrakom ali s copicem.

### Kontrola zračnosti ležajev (glejte sliko **R**)

Žagino glavo občasno premaknite sem in tja in preverite zračnost ležajev vodilnih tirnic.



Nastavitev zračnosti ležajev: s pomočjo inbus-ključa SW 5 tako dolgo naravnajavite oba vijaka **20**, da se vodilni tirnici premikata brez zračnosti, medtem ko se lahko žagina glava še rahlo premika.

Če kljub skrbni izdelavi in preizkuusu naprave pride do okvare, prepustite popravilo pooblaščenemu servisu za Würth električna orodja.

Pri vseh poizvedbah in naročilih nadomestnih delov obvezno navedite 7-mestno kataloško številko, ki se nahaja na tipski ploščici naprave.

Aktualno listo rezervnih delov za to napravo lahko najdete na internetnem naslovu „<http://www.wuerth.com/partsmanager>“ ali jo zahtevate v najbližji podružnici firme Würth.

### Varovanje okolja



#### Ponovna predelava surovin namesto odstranjevanja odpadkov

Napravo, dodatni pribor in embalažo je potrebno vrniti v ponovno predelavo.

Deli iz umetnih mas so označeni za razvrščanje pri ponovni predelavi.

### Garancija

Za naprave Würth nudimo garancijo v skladu z zakonskimi določili, ki veljajo v posamezni državi od datuma nakupa (ob predložitvi računa ali dobavnice). Nastale okvare se odpravijo s popravilom ali z nadomestnim proizvodom.

Iz garancije so izključene okvare, ki nastanejo zaradi normalne obrabe, preobremenitve ali nepravilne rabe naprave.

Reklamacije se lahko priznajo samo v primeru, če predate nerazstavljenou napravo vašemu zastopniku, prodajalcu ali pooblaščenemu servisu za Würth električna orodja.

### Podatki o hrupu in vibracijah

Izmerjene vrednosti so bile določene v skladu z EN 61 029-2-9.

Nivo hrupa naprave po A-vrednotenju tipično znaša:  
nivo zvočnega tlaka 89 dB (A);  
nivo zvočne jakosti 102 dB (A).

#### Uporabljajte zaščitne glušnike!

Tipična vrednost vibracij na roki je nižja od 2,5 m/s<sup>2</sup>.

### CE Izjava o skladnosti

Z vso odgovornostjo izjavljamo, da je ta naprava v skladu z naslednjimi predpisi ali normativi:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029 vastavalt skladno z določili smernic 86/188/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG.



**CE 03**

Adolf Würth GmbH & Co. KG


M. Wölflie

R. Bauer





!



**BG****За Вашата сигурност**

**Безопасна работа с електроинструмента е възможна само ако внимателно прочетете ръководството за експлоатация и спазвате стриктно съдържащите се в него указания. Ако с циркулярната машина трябва да работят други лица, те трябва предварително да се запознаят с това ръководство за експлоатация.**



Не допускайте овлажняване на електроинструмента. Не работете с него във влажна среда.



Винаги преди употреба проверявайте електроинструмента, захранващия кабел и щепсела. Ако установите повреди, не използвайте електроинструмента. Оставайте ремонта да се извърши от квалифициран техник. В никакъв случай не разглобявайте електроинструмента сами.



Работете с предпазни очила и шумозаглушители (антифони или шлемофони).



Ако сте с дълга коса, я връзвайте по подходящ начин. Работете винаги с пътно прилепнати до тялото дрехи. При поставяне и смяна на режещия диск работете с предпазни ръкавици.



Финият прах, образуващ се при рязане на дърво, е вреден за здравето. Работете с дихателна маска!

**Преди извършване на каквито и да е дейности по машината - регулиране, монтиране на допълнителни приспособления и т.н. изключвате щепсела от захранващата мрежа.** В противен случай при задействане по невнимание на циркулярната машина могат да бъдат предизвикани изключително тежки наранявания.

- Използвайте само добре заточени и изправни режещи дискове; незабавно заменяйте дискове с пукнатини или огънати дискове. Поддържайте дисковете си заточени. Допуска се използването само на режещи дискове, производство на Würth.
- Не използвайте абразивни дискове за рязане, предназначени за гълъблайфи.
- При монтиране на режещия диск внимавайте за посоката на рязане на зъбите.
- Преди за почване на работа се уверете, че всички предпазни механизми работят безупречно.
- Незабавно освобождавайте заклинен предпазител. В никакъв случай не използвайте електроинструмента със заклинен или блокиран предпазител. Никога не блокирайте предпазителя.
- Преди да използвате машината, се уверете, че е монтирана или поставена на равна и здрава повърхност. Това изключва възможността по време на работа машината да загуби стабилност.



По възможност винаги използвайте приспособления за захващане, за да осигурите обработваното изделие. Ако задържате изделието на ръка, дръжте ръцете си извън зоната, обозначена на циркулярната машина със символа „Дръжте ръцете си на разстояние“. Ако ръцете ви попаднат в тази зона, съществува реална опасност при леко приплъзване те да бъдат засегнати и увлечени от въртящия се диск.

- Не използвайте циркулярната машина, за да разрязвате детайли, които са твърде малки, за да бъдат държани сигурно и безопасно. Твърде малките детайли могат да бъдат увлечени от въртящия се диск, което да предизвика сериозни травми.
- Подгответе грижливо работата си. Подлагайте подходящи подпори под детайли, които са твърде широки или твърде дълги, за да се задържат от опорната плоча на машината, напр. използвайте маса, тезгях, или удължител на опорната плоча. Детайли, по-дълги или по-широки от опорната плоча, могат да загубят равновесие и да се наклонят, ако не са здраво захванати. Ако детайлът или отрязаната от него част се наклонят, те могат да повдигнат предпазния кожух или да бъдат увлечени и ускорени от въртящия се диск.
- Преди да започнете разрязването, проверявайте детайла. Ако е огънат или разкривен, го притискайте към ограничителя на опорната плоча с огънатата страна навън. Докато разрязвате, постоянно внимавайте между детайла, ограничителя и опорната плоча да не остава свободно пространство. Огънати или деформирани детайли могат по време на рязане да се превърнат или изметнат и да блокират въртящия се диск.
- При обработване на детайли с неправилна форма извършвайте необходимата предварителна подготовка, така че по време на рязането да няма опасност детайлът да се изметне, да заклини режещия диск или да се изпъльзне от ръцете Ви. Напр. дъгообразна летва трябва да легне на плоската си страна по цялата дължина или да бъде захваната в специално приспособление, за да не може да се завърти, преобърне или усуче по време на рязане.
- Винаги използвайте подходящи приспособления за застопоряване, за да захващате сигурно кръгли детайли, напр. дървени дюбели, летви с кръгло сечение или тръби. Летвите с кръгло сечение имат стремеж да се завъртат. Вследствие на това

режещите зъби се заклинват и летвата може да бъде изтръгната от ръцете Ви и ускорена от диска.

- Не използвайте услугите на други лица, за да придържат или поддират голямогабаритни детайли. Нестабилното поддиране на детайлите може да предизвика заклинване на режещия диск. Детайлът може да се изметне и да нарани Вас или помагащото Ви лице.
- Преди започване на работа от обработвания детайл трябва да бъдат отстранени всички метални предмети – винтове, пирони и др.п.
- Преди да започнете работа, се уверявайте, че всички застопоряващи звена са затегнати здраво.
- Преди да включите електроинструмента се уверете, че гаечният ключ не е останен в винта, застопоряващ диска.
- Не използвайте циркулярната машина, ако в непосредствена близост до обработвания детайл или в работната зона на тезгая се намират помощни инструменти или остатъци от предишно рязане. Ако се допрат до режещия диск, малките предмети могат да бъдат ускорени до висока скорост и да наранят Вас или други хора.
- Никога не пресичайте с ръка мислената линия на рязане. Държането на детайла „на кръст“, напр. лявата му страна с дясна ръка, е изключително опасно.
- Не бутайте детайла към режещия диск и не разрязвайте свободно стоящи детайли. Обработваните детайли трябва да са подпрени стабилно и да са застопорени в подходящо приспособление или да бъдат държани здраво с ръце. Режещият диск трябва да навлиза в детайла бавно и плавно, разрязването трябва да се извърши с постоянна скорост на подаване, която не води до претоварване на електродвигателя.
- Преди да допрете детайла до режещия диск, изчакайте да бъде достигната номиналната скорост на въртене на празен ход. По този начин се избягва ударното натоварване на детайла.
- С една работна операция разрязвайте само един детайл. При пакетна обработка детайлите не могат да бъдат захванати достатъчно добре и заклинват режещия диск или се изместват по време на рязане.
- Ако детайлът или режещия диск се заклинят или блокират, незабавно изключете циркулярната машина. Изчакайте всички движения се звена да спрат и изключете щепсела от захранващата мрежа. Освободете заклинения детайл. Опитайте да продължите непосредствено рязането при заклинен детайл могат да доведат до трудови злополуки и повреждане на машината.
- Ако режещият диск се заклини внезапно, възниква рязко насочен срещуположно въртящ момент, водещ до откат на машината. Затова в такива случаи незабавно освобождавайте пусковия прекъсвач.



Докато притискате детайла или когато отстранявате стружки и малки парченца, не поставяйте пръстите си в задната, незашитена зона на режещия диск и на опорната шина. Така не можете пряко да наблюдавате разстоянието до въртящия се режещ диск, в резултат на което е възможно да се стигне до изключително тежки трудови злополуки.

- Отрязаният детайл не трябва да се заклинва или да бъде притискан по каквъто и да било начин към режещия диск. Ако напр. той се блокира в надлъжни опорни летви, може да се заклинат режещите зъби на диска, вследствие на което да бъде ускорен и изстрелян с изключително висока скорост.
- Преди да изключите машината, изваждайте нагоре режещия диск от обработвания детайл.
- Когато режещият диск се върти, не се опитвайте да го спирате принудително, като го притискате странично с инструмент или друг предмет. Това може да предизвика тежки травми.
- При задържане на диска режещата глава може да се отблъсне надолу. Ако изпълнявате разрез, който не стига до края на детайла, или ако отпуснете пусковия прекъсвач преди режещата глава да бъде свалена докрай надолу, бъдете подгответи за подобна реакция.
- Връщането на режещата глава до изходна позиция не трябва да бъде възпрепятствано от стружки или по друг начин. В противен случай предпазният кожух не може да се затвори напълно. Съществува голяма опасност от нараняване от незашитения режещ диск.
- Не разрязвайте метални детайли. Отделящите се фини метални стружки могат нарушат защитната изолация на електроинструмента, в резултат на което да се стигне до токов удар.
- Не използвайте винтове или нитове за закрепване на табелки върху електроинструмента. Така се уврежда електроизолацията му. Използвайте залепващи се табелки.
- Използвайте само оригинални допълнителни приспособления, производство на Würth.
- За допълнителни указания за безопасна работа вижте приложената брошура.



## Технически характеристики

<b>Циркулярна машина</b>	<b>PS 350</b>
Каталожен номер	0701 315 X
Консумирана мощност	1600 W
Полезна мощност	800 W
Скорост на въртене на празен ход	4000 min <sup>-1</sup>
Присъединителен диаметър на стъпалото на вала за режещия диск	30 mm
Режещ диск-Ø (макс.)	305 mm
Ъгъл на скосяване, надясно/наляво (макс.)	60°/50°
Ъгъл на наклон, надясно/наляво (макс.)	48°
Дълбочина x широчина на среза (макс.)	
- Прави срезове, 90°	91 x 305 mm
- Скосяване 45°, Накло 0° (наляво)	91 x 216 mm
- Скосяване 90°, Накло 45° (наляво)	64 x 305 mm
- Скосяване 90°, Накло 45° (надясно)	43 x 305 mm
Габаритни размери	660 x 589 x 871 mm
Маса (без допълнителни приспособления)	27,0 kg
Клас на защита	□/II

## Елементи на електроинструмента

- 1 Пусков прекъсвач
- 2 Долен предпазител на режещия диск
- 3 Опорна планка, дясна
- 4 Лост за регулиране на скосяването на среза в хоризонтална равнина
- 5 Механизъм за застопоряване на скосяването на среза (в хоризонтална равнина)
- 6 Скала за ъгъла на скосяване
- 7 Въртяща се опорна плоча
- 8 Опорна планка, лява
- 9 Отвори за монтиране към работна маса
- 10 Рамо
- 11 Опора на рамото
- 12 Ръкохватка за застопоряване на наклона на среза във вертикална равнина
- 13 Винт на ограничителя за наклона на среза във вертикална равнина
- 14 Деблокиращ лост за ограничителя за наклона на среза във вертикална равнина
- 15 Ключ
- 16 Направляващи греди
- 17 Отвор за изхвърляне на стружките/включване на приспособление за прахоулавяне
- 18 Механизъм за осигуряване при транспортиране
- 19 Ръкохватка за пренасяне
- 20 Винтове за настройка на луфта на направляващите
- 21 Застопоряващ винт за направляващите
- 22 Регулиращ винт за дълбочинния ограничител
- 23 Дълбочинен ограничител
- 24 Винтове за застопоряване на опорните планки
- 25 място за захващане при пренасяне
- 26 Опорна вложка
- 27 Бутона за блокиране на вала
- 28 Деблокиращ лост
- 29 Ръкохватка

Част от описаните в ръководството и изобразени на фигуриите допълнителни приспособления не са вклучени в окомплектовката.

## СИМВОЛНИ ОЗНАЧЕНИЯ



Указание за регулиране на хлабината на лагера

## Предназначение на електроинструмента

Електроинструментът е предназначен за разрязване на панели, профили, рейки и левти от дървесни материали, пластмаси или МДФ с подходящи режещи дискове. Електроинструментът не е подходящ за разрязване на стомана или цветни метали. За щетите, нанесени при използването на електроинструмента не по предназначение, отговорност носи потребителът.

## Окомплектовка

Опаковката съдържа:

- 1 Предварително сглобена циркулярна машина
- 1 Ключ
- 1 Опора на рамото
- 1 ръководство за експлоатация

## Монтиране

### Освобождаване на приспособлението за застопоряване при транспортиране (вижте фиг. С)

Притиснете режещата глава леко надолу и изтеглете щифта на механизма за осигуряване при транспортиране 18. Преместете режещата глава нагоре до изходна позиция.

### Монтиране на опората на рамото (вижте фиг. D)

Вкарайте опората на рамото 11 в двета отвора 31. Монтирайте опората така, че да допира до работния плот. Затегнете винтовете 30. За по-голямо удобство при транспортиране опората на рамото може да бъде вкарана навътре.

### Монтиране към тезгях

За осигуряване на безопасна работа машината трябва да бъде монтирана към подходяща твърда повърхност (напр. дървена маса, тезгях и др.п.). При монтиране на електроинструмента внимавайте опорната му плоча да е легната стабилно.

В зависимост от конкретното приложение циркулярната машина може да се използва поставена на работен плот или монтирана стационарно, напр. към стенд за рязане на Würth (допълнително приспособление).

В опорните точки на електроинструмента има 4 отвора 9 (вижте фиг. А). Използвайте подходящи винтове и гайки и застопорете електроинструмента към работния плот от долната страна.

## Поставяне/смяна на режещия диск

**Преди извършване на каквито и да е действия по електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа!**

**Зъбите на режещия диск са изключително остри и могат да предизвикат наранявания. При поставяне и смяна на режещия диск работете с предпазни ръкавици!**

**Никога не натискайте бутона за блокиране на вала 27, докато дискът още се върти.**

**Използвайте само дискове, чиято максимално допустима скорост на въртене е не по-малка от скоростта на въртене на празен ход на електроинструмента.**

**Използвайте само указаните от фирма Würth режещи дискове, съответстващи на стандарта EN 847-1.**

**Използвайте режещи дискове, подходящи за материала на обработвания детайл.**

**Не се допуска използването на режещи дискове от бързорезна стомана (обозначени с HSS).**

Развийте винта 32 и повдигнете предпазителя 34 за режещия диск нагоре.

Натиснете бутона за блокиране на вала 27 и завъртете режещия диск на ръка, докато усетите прещракване на захващащия механизъм.




Задръжте бутона за блокиране на вала натиснат (вижте фиг. А).

Освободете застопоряващия винт 33, като го завъртите с ключ по **посока на часовниковата стрелка (!)**. Развийте напълно и демонтирайте винта 33, а след това и външния фланец 35 (вижте фиг. Е).

Натиснете деблокирация лост 28, преместете долния предпазител нагоре и демонтирайте режещия диск 36.

Поставете новия режещ диск 36 на центроващото стъпало на вътрешния фланец; при това внимавайте върховете на режещите зъби от долната страна на диска да са обрнати към ограничителя 3/8.

Натиснете и задръжте бутона за блокиране на вала 27 и затегнете здраво застопоряващия винт 33, като го завъртите по посока,  **обратна на часовниковата стрелка (!)**.



!





## Регулиране

Електроинструментът е регулиран в заводски производител. Въпреки това след транспортиране или при произволни югли на среза може да се наложи допълнително регулиране.

**Преди извършване на каквито и да е дейности по электроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа!**

### ■ Проверка/регулиране на югъла между режещия диск и опорната шина

- Издърпайте лоста **4** за регулиране на скосяването на среза в хоризонтална равнина и застопоряващия механизъм **5**. Завъртете опорната плоча **7**, докато при югъл на скосяване  $0^\circ$  усетите прещракване.
- Преместете режещата глава надолу и я застопорете в тази позиция с механизма за осигуряване при транспортиране **18**.
- Поставете прав югъл **38** до долната страна на ограничителя **37** и режещия диск **36** (вижте фиг. G). Правият югъл не трябва да допира до върховете на режещите зъби.

**Ако югълът между режещия диск и опорната шина не е точно  $90^\circ$ :**

- Развийте четирите винта **39** и придвижете режещата глава **7** и скалата **6** наляво или надясно, докато режещият диск застане точно под прав югъл спрямо ограничителя (вижте фиг. H).
- Натиснете лоста **4** надолу.
- Затегнете четирите винта **39**.
- В този момент стрелката **41** трябва да показва  $0^\circ$ . Ако това не е така, развойте винта **40** и поставете стрелката срещу  $0^\circ$ . След това отново затегнете винта **40**.

### ■ Настройване на блокиращия лост на механизма за застопоряване на скосяването на среза

Ако при затегнат лост **4** основната плоча се върти, механизъмът за застопоряване **5** на скосяването на среза (вижте фиг. I) трябва да бъде настроен отново.

- Изтеглете лоста **4** нагоре.
- Затегнете винта **42** на блокиращия лост.
- Развийте винта **42** приблизително на 1/4 оборот. Така се настройва необходимата хлабина между механизма за блокиране и основната плоча.

### ■ Проверка/регулиране на югъла между режещия диск и опорната плоча

- Освободете ръкохватката **12** и на показалеца **43** установете наклон  $0^\circ$  (вижте фиг. K). Затегнете отново ръкохватката **12**.
- Придвижете режещата глава назад до упор и затегнете винта с крилчата глава **21**.
- Поставете прав югъл **38** на стенда и го изправете към режещия диск **36** вертикално спрямо опорната плоча (вижте фиг. J). Не допирайте върховете на режещите зъби с правия югъл.

**Ако югълът между режещия диск и основната плоча не е точно  $90^\circ$ :**

- Освободете ръкохватката **12**.
- Притиснете режещата глава надясно и завъртете регулиращия винт **46**, докато режещият диск застане точно под прав югъл спрямо основната плоча (вижте фиг. K).
- В този момент стрелката **43** трябва да показва  $0^\circ$ . Ако това не е така, развойте винта **44** и поставете стрелката срещу  $0^\circ$ . След това отново затегнете винта **44**.

### ■ Проверка/настройване на ограничителите за наклона на среза

Преди настройване на ограничителите за наклона на среза предварително трябва да се извърши проверка/регулиране на югъла между режещия диск и основната плоча (вижте горния раздел).

Двета ограничителя могат да бъдат настроени на произволен югъл между  $45^\circ$  и  $48^\circ$ . Като пример по-долу се описва често използвания югъл от  $45^\circ$ .

**Ограничител на  $45^\circ$ , ляво (вижте фиг. K):**

- Освободете ръкохватката **12** и наклонете режещата глава наляво.
- В този момент стрелката **43** трябва да показва  $45^\circ$ . Ако това не е така, развойте винта **13** и поставете стрелката срещу  $45^\circ$ .

**Ограничител на  $45^\circ$ , дясно (вижте фиг. K/L/M):**

- Освободете ръкохватката **12**. Натиснете деблокиращия лост **14**, за да освободите режещата глава. Наклонете режещата глава надясно.
- В този момент стрелката **41** трябва да показва  $45^\circ$ . Ако това не е така, развойте винта **47** и поставете стрелката срещу  $45^\circ$ .

## Пускане в експлоатация

**Внимавайте за напрежението на захранващата мрежа:** напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, посочени на табелката на електроинструмента.

**Използвайте само сертифицирани удължители на захранващия кабел, съответстващи на консумираната от електроинструмента мощност.** Минималното напречно сечение на проводниците е  $1,5 \text{ mm}^2$ . Ако използвате навит на макара удължител, винаги го развивайте докрай.

### ■ Засмукване на стърготини/прахоулавяне

**Възникващият при работа прах може да бъде вреден за здравето, леснозапалим или взривоопасен. Необходимо е да вземете съответните предпазни мерки. Отделящият се при обработване на някои материали прах е канцерогенен. Използвайте подходяща аспирационна уредба и работете с дихателна маска.**

Електроинструментът може да се включи непосредствено в контакта на индустриска прахосмукачка на фирма Würth. Със задействането на електроинструмента автоматично се стартира и прахосмукачката.

### ■ Настройване на опорните планки

Развийте двета винта с крилчата глава **24** и изтеглете двете опорни планки **3** и **8** до желаната дължина. Защото двете опорни планки в желаната позиция с помощта на винтовете с крилчата глава **24** (вижте фиг. N).

**Настройте опорните планки така, че да има достатъчно разстояние между режещия диск и опорния ръб.**

Проверете разстоянието, като преместите режещата глава надолу към опорните планки при изключена машина.

Когато наклонът на среза е настроен на максимално възможните  $48^\circ$ , опорните планки трябва да са изтеглени докрай. При наклон надясно може да се наложи демонтирането на дясната опорна планка **3**.

### ■ Защото рязането на обработвания детайл

Внимавайте по време на работа детайлът винаги да допира пълно опорната плоча и опорната шина.

Ако обработваният детайл е огънат или усукан, използвайте подходящи приспособления за застопоряването му.

Когато размерите на детайла са по-големи, използвайте подходящи удължители на опорната плоча и/или стабилни подпори.

### ■ Настройване на скосяването на среза

Въртящата се основна плоча **7** е със скала **6** с двойно показване:

- предна скала: показва наклона на скосяване
- задна скала: показва допълващия югъл до  $90^\circ$

Изтеглете лоста **4** и механизма за застопоряване **5** нагоре. Завъртете основната плоча в желаната посока и по скалата **6** със указателя **41** настройте желания югъл (вижте фиг. O). Механизъмът за застопоряване фиксира основната плоча при югли  $0^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $22,5^\circ$ ,  $31,6^\circ$ ,  $45^\circ$  и  $50^\circ$  (наляво), resp.  $60^\circ$  (надясно).

За прецизно настройване на югли на скосяване указателят **41** допълнително е съоръжен с нониусова скала **48**. С нейна помощ могат да бъдат установявани югли с точност до  $\pm 1/4^\circ$ .

Като пример по-долу е показано настройването на югъл на скосяване  $24 1/4^\circ$  (надясно) (вижте фиг. O).

❶ Поставете указателя **41** на „ $24^\circ$ “ (вижте стрелката).

❷ Завъртете основната плоча още надясно, докато маркировката  $0,25$  на нониусовата скала **48** (вдясно от централната маркировка) съвпадне с някоя от маркировките на скалата **6** (вижте стрелката).

Натиснете лоста **4** надолу.

При настройване на югли на скосяване **наляво** трябва да се използва нониусовата скала **отляво** на централната маркировка.

### ■ Настройване на наклона на среза (във вертикална равнина)

За постигане на по-голямо удобство при работа обикновено се настройва наклон на режещата глава **наляво**. При неблагоприятни условия на работа (напр. при дълги детайли) все пак може да се наложи и настройването на наклон на среза **надясно**. В такъв случай трябва да се освободи блокировката на режещата глава.

**Ляв наклон на среза:**

Освободете ръкохватката за застопоряване **12** и наклонете режещата глава **наляво**. Ако е необходимо, предварително регулирайте левия юглов ограничител **13**.



#### Десен наклон на среза:

Освободете ръкохватката за застопоряване **12**. За освобождаване на блокираната на режещата глава натиснете лоста **14**. Наклонете режещата глава надясно. Ако е необходимо, предварително регулирайте десния ъглов ограничител **47**.

Установете желания ъгъл, като го отчитате по скалата **45** (вижте фиг. **K**).

Отново затегнете застопоряващия лост **12**.

#### ■ Настройване на дълбочинния ограничител (вижте фиг. **P**)

Електроинструментът е съоръжен с регулируем дълбочинен ограничител за предварително настройване на максималната дълбочина на врязване. Така напр. удобно могат да бъдат изработвани жлебове и надрези.

- Повдигнете режещата глава до упор нагоре.
- Наклонете дълбочинния ограничител **23** напред.

С помощта на винта с крилчата глава **22** настройте необходимата дълбочина на врязване (дълбочина на канала) на режещия диск. Преди започване на работа дълбочината на врязване трябва да се изпровери на опитен образец.

#### ■ Включване и изключване

За включване на циркулярната машина натиснете пусковия прекъсвач **1**. За изключване на електроинструмента отпуснете пусковия прекъсвач. За осигуряване на електроинструмента срещу включване по невнимание пусковият прекъсвач е съоръжен с отвор **49**, в който може да бъде поставена скоба (вижте фиг. **Q**).

#### ■ Разрязване

- Осигурявайте обработвания детайл.
- Настройте желаните ъгли на скосяване (в хоризонтална равнина) и/или наклон (във вертикална равнина).
- При разрязване на тесни детайли, напр. летви или лайнси, развойте застопоряващия винт **21**, изместете режещата глава до упор назад и отново я застопорете в тази позиция с винта **21**.
- При разрязване на широки детайли, напр. плочи, развойте застопоряващия винт **21**, така че направляващите с режещата глава да могат да се изместят свободно.
- Изтеглете режещата глава до крайна предна позиция, като я захванете за ръкохватката **29**.
- Натиснете деблокиращия лост **28**, включете електроинструмента и наклонете режещата глава надолу към детайла.
- При разрязване придвижвате режещата глава с постоянна скорост на подаване.
- Отпуснете и повдигнете режещата глава отново нагоре. Освободете пусковия прекъсвач **1** и деблокирания лост **28**.

#### Транспортиране

- Настройте наклона на среза във вертикална равнина на 0°, а скосяването (в хоризонтална равнина) на 60° (надясно).
- Като захванете ръкохватката **29**, изтеглете режещата глава напред и с помощта на винта с крилчата глава **21** застопорете направляващите в тази позиция.
- Натиснете деблокиращия лост **28**.
- Спуснете режещата глава надолу и натиснете лоста на приспособлението за застопоряване при транспортиране **18**.
- При пренасяне на електроинструмента го дръжте винаги или за ръкохватката **19** или за двете кухини **25**.

#### Поддържане и почистване

- ⚠ Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа!**
- Поддържайте електроинструмента и вентилационните отвори винаги чисти.
  - Периодично почиствайте отвора за изхвърляне на стружките **17**.
  - Ако опорната вложка **26** се износи, я заменяйте незабавно.
- Предпазителят на режещия диск трябва винаги да може да се движи свободно и да покрива диска самостоятелно. Затова внимавайте зоната около него да е винаги чиста. Премахвайте натрупаните прах и стърготини чрез продухване със сгъстен въздух или ги отстранявайте с мека четка.

#### Проверка на хлабината на лагерите (вижте фиг. **R**)

Чрез преместване в двете посоки на режещата глава периодично проверявайте дали има хлабина в лагерите на направляващите.



За регулиране на хлабината на лагерите завъртете двата винта **20** с шестостенен ключ SW 5, докато престане да се усеща луфт в направляващите, но същевременно режещата глава се придвижва леко.

Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване възникне дефект, ремонтът трябва да бъде извършен в оторизиран сервис за електроинструменти на Würth.

Моля, когато се обръщате с въпроси или при поръчване на резервни части, винаги посочвайте 7-цифрения каталожен номер на електроинструмента.

Списък с актуалните резервни части за електроинструмента можете да намерите в Интернет на адрес „<http://www.wuerth.com/partsmanager>“ или да получите в местното представителство на Würth.

#### Опазване на околната среда



##### Оползотворяване на вторичните сировини вместо създаване на отпадъци

С оглед опазване на околната среда машината, допълнителните принадлежности и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторното използване на съдържащите се в тях сировини.

За облекчаване на рециклирането детайлите, произведени от изкуствени материали, са обозначени по съответния начин.

#### Гаранция

Фирма Würth осигурява гаранция за инструментите си съобразно действащите в страната, в която се доставят инструментите, законови разпоредби; гаранцията тече от датата на закупуване (удостоверение чрез фактура за закупуване или приемателно-предавателен протокол). Възникналите повреди се отстраняват чрез ремонт или замяна.

Увреждания, дължащи се на нормално износване, претоварване или некомпетентно боравене с инструментите, не са обект на гаранцията.

Инструментите се приемат за гаранционен ремонт само ако ги доставите неразглобени на Вашия търговец, в оторизиран сервис за електроинструменти на Würth или в местното представителство на фирма Würth.

#### Информация за излъчван шум/вibrations

Стойностите са определени съгласно EN 61 029-2-9.

А-равнището на шума, предизвикван от електроинструмента, обикновено е:  
налягане на шума 89 dB (A);  
мощност на шума 102 dB (A).

##### Работете с шумозаглушители (антифони или шлемофони)!

Предаваните на ръката вибрации обикновено са по-малко от 2,5 m/s<sup>2</sup>.

#### CE Декларация за съответствие

С пълна отговорност ние декларираме, че този продукт съответства на следните стандарти или нормативни документи:



EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029 съгласно изискванията на директивите 86/189/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG.

CE 03






Adolf Würth GmbH & Co. KG

M. Wölfe

R. Bauer



!





EST

## ⚠ Teie ohutuse tagamiseks



**Ohutu töötamine on võimalik ainult siis, kui te loete kasutusjuhendi ja ohutusnõuded korralikult läbi ja järgite rangelt juhendis toodud õpetusi. Saega tööle on lubatud ainult isikud, kes on eelnevalt tutvunud kasutusjuhendiga.**



Tööriist ei tohi olla niiske ja seda ei tohi kasutada niiskes keskkonnas.



Enne tööde alustamist tuleb kontrollida käsitassae, toitejuhtme ja pistiku korrasolekut. Kahjustuste korral on käsitassae kasutamine keelatud. Parandustöid tohib teostada ainult vastava ettevalmistusega isik. Ärge võtke käsitassaaagi ise lahti.



Kandke kaitseprille ja kuulmiskaitset.

Pikad juuksed katke kinni juuksevõrguga. Ärge kandke liiga laiu rõivaid.



Saeketta kinnitamiseks või vahetamiseks pange käte kaitsekindad.



Puidutolm on tervistkahjustav. Töötamisel kanda tolumumaski!

- ❑ Enne masina seadistamist või masinale tarvikute kinnitamist tuleb pistik seinakontaktist välja tömmata. Ilma järelevalveta jäetud saag võib käivituda ja põhjustada tõsistest vigastustest teket.
- ❑ Kasutage ainult teravaid ja töökorras saekettaid; viskuvad või mõranenud saekettad asendage viivitamatult uuega. Hoolitsege selle eest, et saekettad oleksid alati teravad. Lubatud on ainult firma Würth saeketaste kasutamine.
- ❑ Lõikekettaid ei tohi kasutada.
- ❑ Saeketta paigaldamisel jälgida lõikesuunda.
- ❑ Kasutage ainult teravaid ja töökorras saekettaid; viskuvad või mõranenud saekettad asendage viivitamatult uuega. Hoolitsege selle eest, et saekettad oleksid alati teravad.
- ❑ Kinnijää nud saekettakaitse tuleb viivitamatult vabastada. Kinnijää nud või blokeerunud saekettakaitsega käsitassae kasutamine on keelatud. Saekettakaitset ei tohi blokeerida.
- ❑ **Veenduge, et saag monteeritakse või asetatakse enne kasutamist tasasele ja koormust taluvale tööpinnaile.** Tasane ja tugev tööpind on oluline selleks, et saag töö ajal kindlalt paigal seisaks.



**Fikseerige saetav materjal võimaluse korral alati kinnitusrakise abil. Kui te hoiate saetavast materjalist käega kinni, peab käsi jäätma alati väljapoole seda ala, mis on tähistatud sümboliga „Käed ära“. Kui teie käsi jäääb sisepoole „Käed ära“ ala piire, võib käsi kergesti ära libiseda ja sattuda saeketta vahelle.**

- ❑ **Ärge lõigake saega liiga väikesi detaili, sest neid ei saa korralikult kinni hoida.** Kui saetav materjal on liiga väike, võib saag selle kaasa tömmata, tagajärjeks võivad olla rasked kehavigastused.
- ❑ Enne töö algust tuleb teha vajalikud ettevalmistused. Kui saetav materjal on laua pealispinnast pikem või laiem, toestada see eriabinõude (näiteks laua, saepingi või lauapikenduse) abil. Kui saelauast pikem või laiem materjal pole korralikult toestatud või kinnitatud, võib see saagimise ajal maha kukkuda. Maha kukkumisel võib saetav materjal või äralõigatud materjali ots kaitsekatte üles lükata või pöörlev saeketas võib saetava materjali eemale paisata.
- ❑ Kontrollige enne töö algust saetavat materjali. Kui materjal on kaardus või kõver, panna väljapoole kaardunud külg vastu saelaua töket. Kontrollige, et materjali, tökke ja saelaua vahel ei jäeks lõikejoone suunas vaba ruumi. Kõver või kaardus materjal võib kohalt ära nihkuda või hakata edasi-tagasi hüplema ning pöörlev saeketas võib selle tagajärjel kinni kihluda.
- ❑ **Ebaühtlase kujuga materjali lõikamisel tuleb jälgida, et saeketas ei jäeks kinni, materjal ei hakkaks saagimise ajal libisema ega viskuks käest ära.** Näiteks iluliist peab jäätma korrapäraselt vastu tööpinda ning olema kinnitatud nii, et see ei saaks lõikamise ajal nihkuda, edasi-tagasi hüplema hakata ega oma kohalt ära libiseda.
- ❑ **Ümara materjali (puidutüüblid, varvad või torud) tugevaks kinnitamiseks kasutage alati sobivaid kinnitusrakiseid ja kinnitusi.** Varvad hakkavad lõikamisel kergesti pöörlema, mistõttu saehambad jäävad kinni ja tömbavad materjali koos teie käega saeketta vahelle.

❑ **Suuremõõdulist materjali ei tohi lauapikenduse või lisatoendi asemel kinni hoida teine isik.** Kui materjal pole korralikult toestatud, võib saeketas kinni kihluda. Materjal võib hakata lõikamise ajal liikuma ning tömmata teid koos abilisega pöörleva saeketta vahelle.

❑ Saetavast puidust tuleb enne töö alustamist kõrvaldada kõik naelad ja metallesemed.

❑ Kontrollige enne töö algust, et kõik kinnitused ja pitskruid oleksid kõvasti kinni.

❑ Enne käsitassae sisese lülitamist eemaldage saeketta kinnituskruvi küljest tööriistavöti.

❑ **Enne saagimise algust kontrollige, et saetava materjali lähedal ei oleks tööriisti ega saelaual väikesi puidutükke.** Väikesed puidutükid või muud saekettaga kokku puutuvad esemed võivad suure kirusega paiskuda vastu masina operaatorit.

❑ **Ärge asetage kunagi käsi lõikejoone kohal risti.** Saetavast materjalist „risti“ kinni hoidmine (kui te hoiate parema käega materjali vasakult poolt kinni) on väga ohtlik.

❑ **Ärge asetage saetavat materjali saeketta vastu otse ilma alusele asetamata ega lõigake mingil muul viisil „lahtiste kätega“.** Materjal peab olema kindlalt vastu pinda, see peab olema kinnitatud või seda tuleb käega kinni hoida. Juhtige saag aeglaselt ja nisuguse kirusega läbi materjali, mis ei koorma liigsest sae mootorit.

❑ **Saetavat materjali tohib saeketta ette lükata kui ketas pöörlev täiskirusega.** Vastasel juhul võib saetav materjal eemale paiskuda.

❑ **Lõigake korraga ainult ühte detaili.** Mitut detaili ei saa nii korralikult kinnitada või kinni hoida ja saeketas võib kinni kihluda või saetav materjal võib hakata liikuma.

❑ **Materjali või saeketta kinnikiilumisel tuleb saag kiiresti välja lülitada.** Oodake kuni kõik liikuvad osad jäävad seisma ja tömmake pistik seinakontaktist välja. **Vabastage kinnikiilunud materjal.** Kui te jätkate saagimist ilma kinni kihlunud materjali vabastamata, võib selle tagajärjel tekkida önnetus või see võib kahjustada saagi.

❑ **Saeketta äkilisel kinni kihlumisel võib masin anda vastupidise pöördemomendi tekke tõttu tagasilöögi.** Kui saeketas kihlub või jookseb kinni, laske sisse-/väljalülitili kiiresti lahti.

Ärge pange kätt saeketta tagumisse, kaitsmata osasse ega tõkkesiini juurde, kui te vajutate saetavat materjali alla, hoiate seda kinni või koristate laaste. Pöörleva saeketta kaugust käeni on raske hinnata ja te võite end tösiselt vigastada.

❑ **Lõigatud materjal ei tohi kinni jäädva või muul põhjusel vastu pöörlevat saeketast suruda.** Kui materjal jäääb kinni tõkke pikisuunas, võib see saekettasse kinni kihluda ja suure jõuga eemale paiskuda.

❑ Enne sae välja lülitamist tömmake saeketas materjali lõikejäljest välja.

❑ **Ärge püüdke tööriista või muu esemega saekettale surudes peatada suure kirusega töötavat masinat.** See võib põhjustada raske önnetuse.

❑ **Pidurdamisel võib saepea kukkuda alla.** Te peate olema nisuguseks reaktsiooniks valmis, kui töotsükkel pole veel lõppenud või te lasete lülitist lahti enne, kui saepea on jõudnud alumisse asendisse.

❑ **Saepea algasendisse liikumist ei tohi takistada saepuru ega sadestused, kuna saekettakaitse ei saa muidu korrapäraselt sulguda.** Ilma kaitseta saeketas on väga ohtlik. Ettevaatust vigastusoht!

❑ **Ärge lõigake metallist materjale.** Metallitolm võib kahjustada kaitseisolatsiooni ja põhjustada elektrilöögi teket.

❑ **Tööriista märgistamiseks ei tohi puurida korput ega kinnitada neete,** mis kahjustab kaitseisolatsiooni. Kasutada kleebiseid.

❑ **Kasutada ainult firma Würth originaal-lisatarvikuid.**

❑ **Vt lisabrošüüris toodud ohustehnika eeskirju.**



## Tehnilised andmed

<b>Kapp- ja kaldenurga saag</b>	<b>PS 350</b>
Artiklinumber	0701 315 X
Nimivõimsus	1600 W
Väljundvõimsus	800 W
Tühikäigupöörded	4000 min <sup>-1</sup>
Saeketta siseava	30 mm
Saeketta-Ø (max.)	305 mm
Kaldenurk, paremale/vasakule(max.)	60°/50°
Kaldenurk, paremale/vasakule (max.)	48°
Lõikesügavus x lõikelaius (max.)	
- Otselõige, 90°	91 x 305 mm
- Kaldlõige 45°, Kalle 0° (vasakule)	91 x 216 mm
- Kaldlõige 90°, Kalle 45° (vasakule)	64 x 305 mm
- Kaldlõige 90°, Kalle 45° (paremale)	43 x 305 mm
Mõõdud	660 x 589 x 871 mm
Kaal (ilmal lisatarvikuteta)	27,0 kg
Kaitseklass	II/II

## Tööriista osad

- 1 Sisse-/väljalülitி
- 2 Alumine saeketta kaitse
- 3 Tökkesiin, parempoolne
- 4 Kalde hoop
- 5 Kalde lukustus
- 6 Kalde skaala
- 7 Pööratav laud
- 8 Tökkesiin, vasakpoolne
- 9 Avaused saepingile monteerimiseks
- 10 Raam
- 11 Raamitugi
- 12 Kaldenurga seadistamise kinnitushoob
- 13 Kaldenurga tökise kruvi
- 14 Kaldenurga tökise avamishoob
- 15 Tööriistavõti
- 16 Juhttoed
- 17 Laastude väljastamisava/ühendus laastude imemiseks
- 18 Transpordi kaitse
- 19 Transpordi käepide
- 20 Juhttugede lõtku justeerimiskruvid
- 21 Juhttugede kinnituskruvi
- 22 Sügavuspüiraaja reguleerimiskruvi
- 23 Sügavuspüiraaja
- 24 Tökkesiinide reguleerimiskruvid
- 25 Süvend
- 26 Saelaua sissepandav osa
- 27 Spindli lukustusele
- 28 Lukustuse avaja
- 29 Käepide

Joonisel toodud või kirjeldatud lisatarvikud ei kuulu alati tööriista komplekti.

## Sümbolid ja nende tähdused



Kaitseisolatsioon, kaitseklass II



**TÄHELEPANU!** Ohuala „Käed ära“



**TÄHELEPANU!** Ohuala. Kaitsmata saeketas. Ettevaatust vigastusoht.



Viide laagri lõtku seadistamiseks

## Kasutusala

Saag sobib puidust, sünteetilisest materjalist ja puitliitmaterjalist paneelide, profiilide, lattide ja liistude lõikamiseks sobivate saeketastega. Ei sobi raudmetallide lõikamiseks.

Kahju eest, mis tekib ebaotstarbekohasest kasutamisest, vastutab kasutaja.

## Komplekti koostis

Pakendi sisu:

- 1 Eelmonteeritud saag
- 1 Tööriistavõti
- 1 Raamitugi
- 1 Kasutusjuhend

## Montaaž

### Vabastage transportimiskaitse (vaata joonis C)

Vajutage saepea natukene allapoole ning tömmake transpordi kaitse tiht 18 välja. Lükake saepea üles lähteasendisse.

### Raamitoe paigaldamine (vaata joonis D)

Asetage raamitugi 11 mölemasse kinnitusse 31. Paigaldamisel peab raamitugi toetuma korralikult aluspinnale. Keerake kruvid 30 kinni. Transportimise hõlbustamiseks võib raamitoe transportimise ajaks sisse lükata.

### Laua monteerimine

Masina kindlaks ja ohutuks kasutamiseks tuleb see asetada sobivale alusele (näiteks puidust laud, pink jne.). Monteerimisel jälgida, et töölaud seisaks kindlal alusel.

Sõltuvalt kasutamisotstarbest sobib seade nii statsionaarseks kui mittestatsionaarseks kasutamiseks, näiteks võib selle paigaldada Würth-saepingile (lisatarvik).

Seadme kinnitamiseks on aluses neli avaust 9 (vaata joonis A). Asetage sobivad kruvid avaustesse ning kinnitage seade mutrite ja seibide abil.

### Saeketta paigaldamine / vahetamine

**!** Enne igasuguste tööde algust seadme juures tömmake pistik seinakontaktist välja!

Saeketta hambad on väga teravad. Olge ettevaatlik, te võite end vigastada. Saeketta paigaldamiseks ja vahetamiseks pange käte kaitsekindad!

Saeketta pöörlemise ajal ei tohi kunagi vajutada spindli lukustusnupule 27.

Kasutage ainult niisuguseid saekettaid, mille maksimaalne lubatud pöörete arv on vähemalt nii suur kui masina tühikäigupöörded.

Kasutage ainult firma Würth poolt heakskiidetud ja EN 847-1 normile vastavaid saekettaid.

Kasutage alati saetava materjali jaoks sobivat saeketast. HSS-saeketaste kasutamine on keelatud.

Lödvendage kruvi 32 ning töstke saelehe kaitse 34 üles.

Vajutage spindli lukustusele 27 ja pöörake saeketast käega, kuni lukustus fikseerub. Hoidke spindli lukustust allavajutatud asendis, et saeketas ei saaks liikuda (vaata joonis F).

Keerake saeketta kruvi 33 tööriistavõtime abil kellaosuti **liikumise suunas (!)** lahti. Võtke saeketta kruvi 33 ja välimine äärlik 35 maha (vaata joonis E).

Vajutage avamishoovalle 28, lükake alumine saelehe kaitse üles ning võtke saeleht 36 maha.





Asetage saeketas 36 kinnituse peale sisemisel äärkul; jälgige, et alumise saeketta hammaste otsad jäääksid tõkke suunas 3/8.

Hoidke spindli lukustust 27 allavajutatud asendis ja keerake saeketta kruvi 33 kõvasti kinni, selleks keerake kruvi kellaosuti liikumisele **vastupidises suunas (!)**.





PS 350 - EST Seite 87 Dienstag, 3. Februar 2004 1:32 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Põhisestused

Masin on tehases justeeritud. Vajadus masina uuesti justeerimiseks võib tekkida pärast transportimist või kui lõikenurgad ei ole täpsed.

**⚠ Enne igasuguste tööde algust masina juures tõmmake pistik seinakontaktist välja!**

### ■ Saeketta ja tõkke vahelise nurga kontrollimine/justeerimine

- Tõmmake kalde hoob **4** ja kalde lukustus **5** üles. Pöörake pöördlauda **7**, kuni kalde lukustus fikseerub  $0^\circ$  juures.
- Lükake saepea alla ning lukustage selles asendis transpordi kaitsega **18**.
- Asetage nurgakaliiber **38** vastu tõkise **37** alumist osa ning saelehte **36** (vaata joonis G). Ärge puudutage nurgakaliibriga saelehe hambaid.

#### Kui saeketta ja tõkke vaheline nurk ei ole täpselt $90^\circ$

- Lõvdvadage neli kruvi **39** ja liigutage pöördlauda **7** ja skaalat **6** vasakule või paremale, nii et saeleht jääb tõkise suhtes täpselt täisnurga alla (vaata joonis H).
- Vajutage kalde hoob **4** alla.
- Keerake neli kruvi **39** kinni.
- Osuti **41** peab nüüd seisma „ $0^\circ$ “ peale. Kui osuti ei ole selles asendis, keerake kruvi **40** lahti ning seadke osuti „ $0^\circ$ “ peale. Keerake kruvi **40** tagasi kinni.

### ■ Kalde lukustuse tõkestusvarda justeerimine

- Kui pöördlauda saab hoolimata kalde hoova **4** kinni tõmbamisest ikka veel liigutada, tuleb kalde lukustust **5** uuesti justeerida (vaata joonis I):
- Tõmmake kalde hoob **4** üles.
- Keerake tõkestusvarda kruvi **42** kinni.
- Lõvdvadage jälle kruvi **42** umbes 1/4 pöörde võrra. Nii saab õigeks seada lõtku kalde lukustuse ja pöördlaua vahel.

### ■ Saeketta ja saelaua vahelise nurga kontrollimine/justeerimine

- Keerake kinnitushoob **12** lahti ning seadke osuti **43**  $0^\circ$  kalde peale (vaata joonis K). Keerake kinnitushoob **12** tagasi kinni.
- Lükake saepea nii kaugele taha kui võimalik ning keerake tiibkruvi **21** kinni.
- Asetage nurgakaliiber **38** lauale vertikaalselt saeketta **36** vastu (vaata joonis J). Ärge puudutage nurgakaliibriga saeketta hammaste otsi.

#### Kui nurk saelehe ja saelaua vahel ei ole täpselt $90^\circ$ , siis:

- keerake kinnitushoob **12** lahti,
- vajutage saepea paremale ja keerake kruvi **46** eni, kuni saeleht jääb saelaua suhtes täpselt täisnurga alla (vaata joonis K).
- Osuti **43** peab nüüd seisma „ $0^\circ$ “ peale. Kui osuti ei ole selles asendis, keerake kruvi **44** lahti ning seadke osuti „ $0^\circ$ “ peale. Keerake kruvi **44** tagasi kinni.

### ■ Kaldenurga tõkiste kontrollimine/justeerimine

Enne kaldenurga tõkiste justeerimist tuleb köigepealt kontrollida/justeerida nurka saelehe ja saelaua vahel (vaata eelmist lõiku).

Mõlemaid kaldenurga tõkiseid saab  $45^\circ$  ja  $48^\circ$  vahel vabalt reguleerida. Näiteks anname palju kasutatava  $45^\circ$  seadistamise.

#### Kaldenurga tõkis $45^\circ$ , vasakpoolne (vaata joonis K):

- Keerake kinnitushoob **12** lahti ja pöörake saepea vasakule.
- Osuti **43** peab nüüd seisma „ $45^\circ$ “ peale. Kui osuti ei ole selles asendis, keerake kruvi **13** lahti ning seadke osuti „ $45^\circ$ “ peale.

#### Kaldenurga tõkis $45^\circ$ , parempoolne (vaata joonis K/L/M):

- Keerake kinnitushoob **12** lahti. Vajutage avamishooval **14**, et avada saepea lukustus. Pöörake saepea paremale.
- Osuti **43** peab nüüd seisma „ $45^\circ$ “ peale. Kui osuti ei ole selles asendis, keerake kruvi **47** lahti ning seadke osuti „ $45^\circ$ “ peale.

## Kasutuselevõtt

Järgida võrgupinge kohta toodud andmeid. Vooluallika pinge peab vastama tööriista tüübi tähisel toodud andmetele.

**Kasutage kontrollitud ja masina nimivõimsusele sobivat pikendusjuhet.** Minimaalne ristlõige on  $1,5 \text{ mm}^2$ . Kui kaabel on keritud kaablitrumilile, tuleb see trumliit lõpuni maha kerida.

### ■ Tolmu-/laastude imemine

**⚠** Saepurutolm võib olla tervisele kahjulik, süttiva või plahvatusohliku toimega. Kasutage sobivaid isikukaitsevahendeid. Saepurutolm võib olla ka kantserogeense toimega. Kasutage sobivat tolmu-/laastude imemissüsteemi ja kandke tolumumaski.

Käsketassaagi saab otse ühendada Würth automaat-tööstustolmuimeja pistikupesaga. Käsketassae sisselülitamisel lülitub tolmuimeja sisse automaatselt.

### ■ Tõkkesiinide seadistamine

Keerake mõlemad tiibkruvid **24** lahi ning tõmmake mõlemaid tõkkesiine **3** ja **8** nii palju välja kui vaja. Lukustage mõlemad tõkkesiinid sobivas positsioonis tiibkruvidega **24** (vaata joonis N).

**Seadistage tõkkesiinid nii, et saelehe ja tõkke serva vahele jäiks piisavalt ruumi.**

Kontrollige vahekaugust, selleks lükake saepea alla vastu tõkist, seade peab olema sellel ajal välja lülitatud.

Kaldenurkade seadmiseni max  $48^\circ$  peavad tõkkesiinid olema täielikult välja tõmmatud. Parempoolsete kaldenurkade puhul tuleb parem tõkkesiin **3** võib-olla täielikult ära võtta.

### ■ Materjali kinnitamine

Jälgige, et saetav materjal oleks alati vastu saelauda ja tõkkesiini.

Kui saetav materjal on köver või kaardus, kasutage sobivat kinnitusseadist.

Pikamöödulise materjali lõikmiseks kasutage sobivaid lauapikendusi või tugesid.

### ■ Kaldenurga seadmine

Pöördlaual **7** on kahe alaga skaala **6**:

- esimene skaala: kaldenurga näit
- tagumine skaala: täiendava kaldenurga näit kuni  $90^\circ$ .

Tõmmake kalde hoob **4** ja kalde lukustus **5** üles. Pöörake saelauda vastavas suunas ning seadke skaala **6** osuti **41** soovitud mõõdu peale (vaata joonis O). Kalde lukustus fikseerub  $0^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $22,5^\circ$ ,  $31,6^\circ$ ,  $45^\circ$  ja  $50^\circ$  (vasakpoolne) või  $60^\circ$  (parempoolne) juures automaatselt.

Kaldenurga täpseks seadistamiseks on osuti **41** varustatud täiendavalt vernier-skaalaga **48**, mis võimaldab vahepealsete väärustute seadistamist täpsusega  $\pm 1/4^\circ$ .

Näiteks anname  $24\ 1/4^\circ$  kaldenurga (parempoolne) seadistamise (vaata joonis O):

- ① Seadke osuti **41** „ $24^\circ$ “ peale (vaata noolt).
- ② Pöörake saelauda paremale, kuni „ $0,25^\circ$ “-markeering (keskjoonest paremal) vernier-skaalal **48** kattub skaala **6** järgmisse osajaotusega (vaata noolt).

Vajutage kaldehoob **4** alla.

**Vasakpoolsete** kaldenurkade seadistamisel kasutage keskjoonest **vasakpoolsete** vernier-skaalat.

### ■ Kaldenurga seadmine

Optimaalse käsitsemise saavutamiseks seadistatakse saepea kaldenurk tavaliselt „vasakule“. Ebasoodsates tingimustes (nt liiga pikk materjal) võib osutada vajalikuks kaldenurga ümberseadmine „paremale“. Sel juhul tuleb avada saepea lukustus.

#### Vasak kaldenurk:

Keerake kinnitushoob **12** lahti ja keerake saepea vasakule. Vajaduse korral seadistage vasakut kaldenurga tõkist **13**.



### Parem kaldenurk:

Keerake kinnitushoob **12** lahti. Vajutage saepea lukustuse avamiseks avamishoovalle **14**. Pöörake saepea paremale. Vajaduse korral seadistage parempoolset kaldenurga tõkist **47**.

Valige skaalal **45** sobiv kaldenurk (vaata joonis K).

Keerake kinnitushoob **12** uuesti kinni.

### ■ Sügavuspiiraja seadistamine (vaata joonis P)

Sael on reguleeritav sügavuspiiraja saagimissügavuse piiramiseks. Nii saab valmistada näiteks sooni ja sälke.

- Pöörake saepea täiesti üles.
  - Tõstke sügavuspiiraja **23** ette välja.
- Seadke tiibkruviga **22** saelehe vajalik sügavus (soone sügavus). Vajalik sügavus tehke kindlaks töö käigus.

### ■ Sisse- ja väljalülitamine

Sae sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitile **1**.

Masina väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalülit.

Seadet saab kaitsta lubamatu kasutamise eest. Seadme sisse- ja väljalülitil on avaus **49** luku kinnitamiseks (vaata joonis Q).

### ■ Löikamine

- Materjali kinnitamine.
- Seadistage sobiv kaldenurk.
- Väikesemöödulise materjali, nagu näiteks liistud ja siinid saagimiseks keerake kinnituskruvi **21** lahti, lükake saepea lõpuni taha ning lukustage selles positsioonis kinnituskruviga **21**.
- Laia materjali, nagu nt paneelid saagimisel keerake kinnituskruvi **21** lahti, nii et juhtsiiniid saepeaga liiguud vabalt.
- Tõmmake saepea käepideme **29** abil eesmisse asendisse.
- Vajutage lukustuse avajale **28**, lülitage masin sisse ja vajutage saepea alla materjali sisse.
- Lükake saepea ühtlase etteandega materjalist läbi.
- Tõstke saepea üles. Vabastage sisse-/väljalülit **1** ja lukustuse avaja **28**.

### Transportimine

- Seadke kalle  $0^\circ$  ja kaldenurk  $60^\circ$  (parem) peale.
- Tõmmake saepea käepidemega **29** ette ning lukustage juhtsiiniid selles positsioonis tiibkruviga **21**.
- Vabastage lukustuse avaja **28**.
- Liigutage saepead alla ja vajutage transportimiskaitse hoob **18** sisse.
- Võtke kandmisel alati seadme käepidemest **19** või mölemal pool olevatest süvenditest **25** kinni.

### Hooldus ja puhastamine

**⚠ Enne igasuguste tööde algust masina juures tömmake pistik seinakontaktist välja!**

- Hoidke käsiketassaa ja ventilatsiooniavad puhtana.
- Laastude väljastamiskohta **17** tuleb regulaarselt puhastada.
- Kui saelaaua sissepandav osa **26** on kulunud, tuleb see kiiresti asendada ueega.

Saekeitakaitse peab alati vabalt liikuma ja automaatselt sulguma. Saekeitakaitse ümbrus peab olema alati puhas. Tolm ja laastud eemaldage suruõhu või pintsli abil.

Tööriist on läbinud põhjaliku tootmis- ja kontrollmenetluse. Kui sellest hoolimata peaks tekkima rike, viia see Würth elektritööriistade autoriseeritud klienditeenindusse.

### Laagrilõtku kontrollimine (vaata joonis R)

Kontrollige aeg-ajal saepea edasi-tagasi liigutamisega, kas juhtsiiniidel on lõtk.



Laagrilõtku seadistamiseks justeerige mölemaid kruvisid **20** kuuskantsisevõtmega SW 5 seni, kuni juhtsiiniid liiguud ilma lõktuta ning saepead saab veel kergelt liigutada.

Küsimuste ja tagavaraosade tellimisel tuleb alati nimetada 7-kohaline artiklinumber, mis on tööriista tüübti tähisel.

Lõikemehhanism peab olema alati puhas. Tööriista aktuaalse varuosade nimekirja leiate internetis aadressil „<http://www.wuerth.com/partsmanager>“ või küsige seda oma lähimast Würth müügiesindusest.

### Keskonnakaitse



#### Jäätmetoötluuse asemel toorainete korduvkasutamine

Tööriist, lisatarvikud ja pakend kuuluvad keskkonnasõbralikku korduvkasutusele.

Korduvkasutatava materjali paremaks eraldamiseks on sünteetilisest materjalist osad eraldi tähistusega.

### Garantii

Würth seadme garantii kehtib vastavalt seaduslikele/riigis kehtivatele garantitiitingimustele alates ostu kuupäevast (ostuvõi tarnekviutungi esitamise alusel). Tekkinud kahju korvatakse asendustarne või parandustöödega.

Garantii ei kehti, kui rikke on põhjustanud normaalne kulumine, seadme ülekoormamine või mitteotstarbekohane kasutamine.

Reklamatsioone tunnustatakse ainult juhul, kui lahti monteerimata seade antakse Würth'i elektriseadmete filiali, teie Würth'i klienditeeninduse töötajale või Würth'i autoriseeritud klienditeeninduse töökojale.

### Müra/vibratsioon

Mõõtmistulemused on saadud eeskirjade EN 61 029-2-9 alusel.

Tööriista A-väärtuse müratase:  
helirõhu tasel  $89\text{ dB (A)}$ ;  
helivõimenduse tase  $102\text{ dB (A)}$ .

#### Kanda kuulmiskaitset!

Vibratsioon käel ja käsivarrel on alla  $2,5\text{ m/s}^2$ .

### CE Prohlášení o shodnosti provedení

Vastavustunnistus Kinnitame ainuvastutajana, et käesolev toode on kooskõlas järgmiste direktiividate ja normatiivsete dokumentidega:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3,  
EN 61 029 vastavalt direktiividate sätetele 86/188/EWG, 89/336/EWG,  
98/37/EWG.

**CE 03**

Adolf Würth GmbH & Co. KG



M. Wölflé

R. Bauer






PS 350 - EST Seite 89 Dienstag, 3. Februar 2004 1:32 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





LT



## Jūsų saugumui



**Saugiai su įrankiu galima dirbti tik tuomet, kai Jūs perskaitysite visą vartojimo informaciją ir griežtai laikytės ten nurodytų instrukcijų. Asmenys, privalantys dirbti su šiuo pjūklu, turi prieš tai perskaityti šią nudojimo instrukciją.**



Prietaisas turi būti nedrėgnas, su juo taip pat negalima dirbti drėgoje aplinkoje.



Prieš naudojimą patikrinkite prietaisą, kabelį ir dvišakį. Nustatius, kad esama defektų, prietaiso toliau nenaudoti. Prietaisą remontuoti turi teisę tik kvalifikuotas specialistas. Neardykitė jokiu atveju patys prietaiso.



Devékite apsauginius akinius ir klausos organų apsaugą. Esant ilgiems plaukams patartina devēti plaukų apdangalą. Dirbant devēti tik stangriai prigludusius drabužius.



Norint išstatyti arba pakeisti pjūklo geležtę, devēti apsaugines pirštines.



Medienos dulkės turi kenksmingą poveikį sveikatai. Devēti kaukę, apsaugančią nuo dulkių!

**Prieš pradedant visus nustatymo ir reikmenų montavimo darbus ištraukite šakutę iš elektros lizdo.** Pjūklas būdamas be priežiūros gali įsijungti ir sukelti rimtus pažeidimus.

Išimtinai turėtu būti naudojamos tik aštrios nepriekaištingai dirbančios pjūklo geležtės; sulankstytas arba turinčias trūkius pjūklo geležtės reikia nedelsiant pakeisti. Užlaikykite pjūklo geležtės pastoviai aštriomis. Galima vartoti tik Würth firmos pjūklo geležtės.

Nenaudokite jokių frikcinių diskų.

Montuojant pjūklo geležtę, atkreipti dėmesį į pjūvio kryptį.

Įsitikinkite, kad visi įtaisai, kurie dengia pjūklo geležtę, funkcionuoja nepriekaištingai.

Įstriguosiu pjūklo geležtės apsaugą nedelsiant atpalaiduokite. Nenaudokite niekad prietaiso su įstriguosiu arba užblokuota pjūklo geležtės apsauga. Nieuomet neblokuokite pjūklo geležtės apsaugos.

Įsitikinkite, kad prieš naudojant pjūklą, jis yra sumontuotas ar pastatytas ant lygaus ir stabilius darbo vienos paviršiaus. Lygus ir stabilus darbo vietas paviršius sumažina pjūklo darbo eigos metu galinį atsirasti nestabilumo pavoju.

**Naudokite visada pagal galimybę priveržimo įrengimus, kad užtvirtinti ruošinį. Jeigu ruošinys laikomas ranka, tai Jūsų ranka visada privalo būti už tos ribos, kuri pažymėta ant pjaustymo staklių simboliu „Rankas šalin“.** Jeigu Jūs laikysite Savo rankas „Rankas šalin“ ribose, tai jos gali lengvai nuslysti ir būti įtrauktos į pjūklo geležtę.

Nenaudokite šio pjūklo per smulkų ruošinių pjovimui, kurie negali būti saugiai laikomi. Per daug smulkius ruošinius pjūklas užgriebia ir tokiu būdu gali sukelti rimtus sužalojimus.

Pasiruoškite tinkamai savo darbu. Paremkite tuos ruošinius, kurie yra platesni arba ilgesni nei stalos plotas, tinkamais reikmenimis kaip pavyzdžiui stalais, pjovimo staklėmis arba stalos prailginimais. Ruošiniai, kurie yra ilgesni arba platesni nei pjovimo staklės, gali nuslinkti, jeigu jie nebus tvirtai priveržti. Jeigu ruošinys arba nupjauto ruošinio galas nuslinks, tai tai gali į viršų paspausti apsaugos gaubtą arba aplink ašį besisukančią pjovimo geležtę gali ji išsviesi.

Prieš pradedant pjovimo procesą patikrinkite Savo ruošinį. Užveržkite ji, jeigu šis yra išlenktas arba perkreiptas, ir išorine išlenktaja puse atremkite į pjovimo stalą. Pastoviai pirmiai įsitikinkite, ar tarp ruošinio, atsirémimo ir pjovimo stalos palei pjovimo liniją nesusidaro jokio laisvo tarpo. Išlenkti arba perkreipti ruošiniai gali persisukti ir išslstyti ir tuo pačiu užblokuoti pjovimo eigos metu aplink ašį besisukančią pjovimo geležtę.

Netaisykingai suformuotų ruošinių pjovimą privaloma paruošti taip, kad ruošinys neišslystų, neužblokuotų pjovimo geležtės ir nebūtų išrautas iš Jūsų rankos. Apdailos lentjuostė pavyzdžiu turėtų lygai, visa plokštuma priglusti arba užtvirtimo pagalba būti priveržta, kad negalėtų pjovimo eigos metu persisukti, išsiveržti arba išslstyti.

Naudokite pastoviai priveržimo įrengimus arba pritvirtinimo atsparas, kurios tinka apvaliems ruošiniams, kaip pvz. medienos pleištams, skersiniams arba vamzdžiamas saugiai pritvirtinti. Pjaunant skersinius pastarieji turi tendenciją išnirti. Dėl

šios priežasties užstringa pjūklo dantys ir gali įtraukti ruošinį kartu su Jūsų ranka į pjūklo geležtę.

**Nesinaudokite kito asmens paslaugomis vietoj stalo prailginimo arba kaip papildoma atrama.** Nestabili ruošinio atrama gali sukelti pjūklo geležtės užsikirtimą. Ruošinys gali pjovimo proceso eigos metu nuslysti ir įtraukti Jus ir pagalbinį asmenį į aplink ašį besisukančią pjūklo geležtę.

Prieš pradedant darbą privaloma pašalinti iš dirbinio visus vinis ir metalo dalis.

Prieš pradedant darbą įsitikinkite, kad visi fiksavimo varžtai ir spaustuvai yra tvirtai užveržti.

Prieš įjungiant prietaisą, pašalinkite nuo pjūklo geležtės tvirtinimo veržlės instrumento raktą.

**Nesinaudokite pjūklą, jeigu šalia paties ruošinio arba ant varstoto yra darbo įrankiai arba medienos likučiai.** Mažos nuolaužos, palaidūs medienos gabaliukai arba kiti objektai, kurie susiliečia su apie ašį besisukančia pjūklo geležte gali dideliu greičiu nuskirsti link į aptarnaujančio asmenį.

**Niekuomet nesukryžiuokite Savo rankų virš manomos pjovimo linijos.** Ruošinio laikymas „perkryžiavus“, kaip pvz. kairiosios ruošinio pusės laikymas dešine ranka yra labai pavojingas.

**Nekiškite ruošinio į pjūklo geležtę arba nepjaukite kitokiu „laisvarankiniu“ būdu.** Ruošinys privalo būti tvirtai prilgludės, priveržtas arba tvirtai laikomas ranka. Pjūklą privaloma lėtai traukti per ruošinį tokiu greičiu, kad pjūklo motoras nebūtų perkrautas.

**Palaukite kol pjūklo geležtė pasieks maksimalų apsukų skaičių ir tik tada ja palieskite ruošinį.** Tuo Jūs išvengsite, kad ruošinys nebūtų centrifuguotai išsviestas.

**Pjaukite tik vieną ruošinį vieno darbo eigos proceso metu.** Keletą ruošinių vienu kartu neįmanoma užtektinai saugai užtvirtinti arba tvirtai laikyti, jie užblokuoja pjūklo geležtę arba nuslenka pjovimo eigos metu.

**Jeigu ruošinys arba pjūklo geležtė užsikerta arba įstringa, tai pjūklą reikia nedelsiant išjungti.** Palaukite kol visos judamosios dalys pasieks ramybės būseną, ir ištraukite iš lizdo šakutę. Išlaivinkite užsikirtusių medžiagų. Tolimesnis pjovimas, esant medžiagos užsikirtimui gali sukelti nelaimingus atvejus arba pjūklo gedimui.

**Jeigu pjūklo geležtė staiga užsikerta, tai susidaro atvirkštinio sukimosi momentas, kuris sukelia prietaiso atatranką.** Vadinas, jeigu tik pjūklo geležtė užsikerta arba įstringa, nedelsiant atleiskite įjungimo/išjungimo jungiklį.

**Nelieskite pjūklo geležtės užpakalinės, neapsaugotos dalies ir atsirémimo diskio, jeigu Jūs tvirtai laikote prispaudę ruošinį arba jeigu Jūs šalinate drožles.** Aplink ašį besisukančios pjūklo geležtės artumas su Jūsų ranka yra nematomas ir Jūs galite dėl šios priežasties rimtai susižeisti.

**Nupjautas ruošinys neturi užstrigtų arba dėl kitų priežasčių susiliesti su aplink ašį besisukančia pjūklo geležte.** Jeigu, kaip pavyzdžiu, jis užstrigtų dėl išilginio atsimušimo, tai jis gali užsipleisti pjūklo geležtėje ir veikiant centrifuginei jėgai, būti išmestas į šoną.

**Iškelkite pjūklo geležtę iš ruošimo pjovos prieš išjungiant pjūklą.**

**Neméginkite sustabdyti mašinos jai sukantis dideliu greičiu, prispaudžiant įrankį arba kitzą kokį daiktą prie pjūklo geležtės.** Tai gali sukelti sunkius sužalojimus.

**Stabdant pjūklo užmovą gali pasiduoti žemyn.** Būkite pasiruošę tokiai reakcijai, jeigu Jūs ketinate atliliki neužbaigtą pjovą arba atleidžiate jungtuką iki tol, kol pjūklo užmovą néra pilnutinai atsidūrusi apatinėje pozicijoje.

**Atstatant pjūklo užmovą į pradinę poziciją, privaloma atkreipti dėmesį į tai, kad nebūtų kliūdančių pjūvėnų arba nuosėdų.** Antraip pjūklo geležtės apsauga negalės pilnintinai užsidaryti. Tokiu būdu per neapsaugotą pjūklo geležtę susidaro didelis susižeidimo pavojus.

**Neapdirbinėkite jokių ruošinių iš metalinių medžiagų.** Susidarančios metalo dulkės gali paveikti apsauginę izoliaciją ir tuo sukelti elektros smūgi.

**Norint paženklini prietaisą nepragréžkite prietaiso korpuso ir neprityrtinkite kniedžių.** Tokiu atveju nebegarantuoja apsauginės izoliacijos funkcija. Naudokite priklijuojamas lenteles.

**Naudokite tik originalias Würth komplektuojančias detales.**

**Kiti saugos nurodymai žr. priedą.**



## Prietaiso charakteristika

Nupjovimo ir įstrižo pjovimo pjūklos	PS 350
Artikulo numeris	0701 315 X
Įkrovimo pajėgumas	1600 W
Atidavimo pajėgumas	800 W
Tuščiosios eigos apskukų skaičius	4000 min <sup>-1</sup>
Pjūklo geležtės užsodinimo anga	30 mm
Pjūklo geležtė-Ø (maks.)	305 mm
Įstrižas kampus, į dešinę/ į kairę (maks.)	60°/50°
Pakrypimo kampus, į dešinę/ į kairę (maks.)	48°
Pjūvio giluma x pjūvio plotis (maks.)	
- Tiesus pjūvis, 90°	91 x 305 mm
- Nuskembimas 45°, Pakrypimas 0°( į kairę)	91 x 216 mm
- Nuskembimas 90°, Pakrypimas 45°( į kairę)	64 x 305 mm
- Nuskembimas 90°, Pakrypimas 45°( į dešinę)	43 x 305 mm
Išmatavimai	660 x 589 x 871 mm
Svoris (be reikmenų)	27,0 kg
Apsaugos klasė	□/II

## Prietaiso elementai

- 1 J/-išjungėjas
  - 2 Apatinė pjūklo geležtės apsauga
  - 3 Dešinysis atsirémimo įtvaras
  - 4 Skersinio postūmio rankenėlė
  - 5 Pjovimo įstrižainės užtvirtinimas
  - 6 Įstrižo kampainio skalė su padalomis
  - 7 Sukamasis stalas
  - 8 Kairysis atsirémimo įtvaras
  - 9 Skylės darbastalo montažui
  - 10 Rėmai
  - 11 Rėmu atrama
  - 12 Fiksavimo rankenėlė nuolydžio kampo nustatymui
  - 13 Veržlė nuolydžio kampo užfiksavimui
  - 14 Nuolydžio kampo užfiksavimo atšovimas
  - 15 Veržlės raktas
  - 16 Sukamieji stulpeliai
  - 17 Drožlių išmetimas/Prijungimas drožlių nusiurbimui
  - 18 Transportavimo saugiklis
  - 19 Transportavimo rankena
  - 20 Sukamujų stulpelių laisvumo reguliavimo varžtai
  - 21 Sukamujų stulpelių fiksavimo veržlė
  - 22 Pjūvio gylio reguliavimo sraigtas
  - 23 Pjovimo gylio fiksatorius
  - 24 Atsirémimo įtvarų užtvirtinimo veržlės
  - 25 Išgaubimas
  - 26 Varstoto intarpas
  - 27 Paspauskite pavaros užfiksavimą
  - 28 Atsklendimo svirtis
  - 29 Atsklendimo svirtis
- Ne visos paveikslėlyje pavaizduotos arba aprašytos komplektuojančios detalės tiekiamos kartu su prietaisu.

## Simboliai ir reikšmė



Apsauginė izoliacija, Apsaugos klasė II



DĖMESIO: Pavojų zona, „Rankas šalin“



DĖMESIO: Pavojų zona, susižeidimo pavojus dėl neapsaugotos pjūklo geležtės



Nurodymas, kaip nustatyti guolio laisvumą

## Paskirtis

Prietaiso paskirtis pjauti plokštės, profilius ir lenteles iš medžio, dirbtinio pluošto arba medienos daugiasluokščių klijuotų medžiagų, panaudojant tam specialiai skirtas geležtes. Prietaisas netinka galežies metalams pjauti.

Už nuostolius, atsiradusius dėl nurodymų neprisilaikymo, atsako vartotojas.

## Tiekimo apimtis

Pakuotės sudėtis:

- 1 Sumontuotas pjūklas
- 1 Veržlės raktas
- 1 Rėmu atrama
- 1 Aptarnavimo instrukcija

## Surinkimas

### Atlasinti transporto užtvirtinimus (žiūr. pav. C)

Paspauskite šiek tiek pjūklo geležtės užmovą į apačią ir ištraukite transportavimo saugiklio kištuką 18. Pastumkite pjūklo geležtės užmovą į viršų į išeities padėtį.

### Rėmu atramu montavimas (žiūr. pav.D)

Įstatykite rėmu atramą 11 į abi angas 31. Sumontuokite rėmu atramą tokiu būdu, kad ji būtų gulčioje padėtyje ant atraminio pagrindo. Stipriai užveržkite veržlės 30. Kad būtų patogiau naudotis, rėmu atramą transportavimo metu galima įstumti.

### Stalo montažas

Kad būtų garantuotas prietaiso saugus valdymas, prietaisas privalo būti sumontuotas ant tam tinkamo pagrindo (pvz. medinio stalo, varstoto itd.) Montuojant prietaisą atkreipkite dėmesį, kad darbo stalas turėtų saugią ir tvirtą padėtį.

Priklausomai nuo panaudojimo paskirties, prietaiso surinkimo darbus galima atlikti stacionariai arba prisitaikant, kaip pavyzdžiu ant Würth firmos pjovimo varstoto, žiūr. (reikmenys).

Prietaiso atraminėse vietose yra keturios pragrėžtos skylės 9 (žiūr. pav A). Ikiškite tinkamas veržlės į pragrėžtas skyles ir pritvirtinkite prietaisą su atitinkamomis poveržlėmis ir varžtais prie apatinės pusės.

## Pjūklo geležtės įstatymas/pakeitimai

**Prieš pradedant bet kokius darbus pačiame prietaise, ištraukite šakutę iš lizdo!**

**⚠ PJŪKLO GELEŽTĖS DANTYS YRA LABAI AŠTRŪS IR GALI SUŽEISTI. ĮSTATANT IR KEIČIANT PJŪKLO GELEŽTĘ DEVĒKITE APSAUGINES PIRŠTINES!**

Niekad nespauskite pavaros užfiksavimo 27 mygtuko, jeigu pjūklo geležtė dar suka.

Vartokite tik tokias pjūklo geležtės, kurių aukščiausiai leistinas apskukų skaičius yra mažiausiai tokio dydžio kaip prietaiso tuščiųjų apskukų skaičius.

Vartokite tik tas pjūklo geležtės, kuriomis leidžia naudotis Würth firma ir kurios atitinka EN 847-1 normatyvus.

Vartokite tik apdorojamą medžiagą atitinkančias pjūklo geležtės.

**HSS-pjūklo geležčių vartoti negalima.**

Atpalaiduokite varžtą 32 ir atlenkite pjūklo geležtės apsaugą 34 į viršų.

Paspauskite pavaros užfiksavimą 27 ir pasukite pjūklo geležtę ranka kol užsiifiksuos suėmimas. Laikykite pavaros užfiksavimą apspaude, kad pjūklo geležtė negalėtų suktis (žiūr. pav. F).

Atlasinkite pjūklo geležtės varžtą 33, sukdami šią vidaus veržlės raktu pagal laikrodžio **rodyklės kryptį (!)**. Pašalinkite pjūklo geležtės varžtą 33 bei išorinį flanšą 35 (žiūr. pav. E).



Paspauskite užfiksavimo atšovimą 28, pastumkite apatinę pjūklo geležtės apsaugą į viršų ir pašalinkite pjūklo geležtę 36.

Uždékite pjūklo geležtę 36 ant priėmimo, esančio vidiniame flanše; atkreipkite dėmesį į tai, kad apatinį pjūklo geležtės dantų viršūnės žiūrėtų į atramą 3/8.

Laikykite pavaros užfiksavimą apspaude 27 ir tvirtai prisukite pjūklo geležtės varžtą 33, sukdami šią prieš laikrodžio **rodyklės eiga (!)**.




PS 350 - LT Seite 91 Dienstag, 3. Februar 2004 1:33 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Pagrindinis nustatymas

Prietaisas yra jau sureguliuojamas gamybos įmonėje. Po transportavimo arba išpjovus netikslius kampus gali atsirasti deja poreikis iš naujo sureguliuoti prietaisą.



**Prieš atliekant bet kokius darbus prietaise ištraukite šakutę iš lizdo!**

### ■ Kampo tarp pjūklo geležtės ir fiksatoriaus patikrinimas/suregulavimas

- Patraukite skersinio postūmio rankenelę **4** ir piovimo įstrižainės užtvirtinimą **5** viršu. Atlenkite sukimosi diską **7** iki tokios padėties, kol piovimo įstrižainės užtvirtinimas užsifiksuoja prie **0°**.
- Pajudinkite pjūklo geležtės užmovą į apačią ir užfiksuojite ją šioje padėtyje transportavimą saugikliu **18**.
- Padékite kampainio šabloną **38** priešais užtvirtinimo apatinę dalį **37** ir pjūklo geležtę **36** (žiūr. pav. **G**). Nepalieskite kampainio šablonu pjūklo geležtės dantų viršūnių.

**Tuo atveju, jeigu kampus tarp pjūklo geležtės ir fiksatoriaus neduodaro tiksliai **90°** kampo:**

- Atpalauduokite keturis varžtus **39** ir pajudinkite sukimosi diską **7** ir skalę su padalomis **6** į kairę arba dešinę pusę, kol pjūklo geležtės tiksliai atsidurs staciojo kampo pozicijoje užtvirtinimo dalies atžvilgiu (žiūr. pav. **H**).
- Paspauskite skersinio postūmio rankenelę **4** į apačią.
- Tvirtai užsukite keturius varžtus **39**.
- Rodyklę **41** privalo dabar rodyti „**0°**“. Tuo atveju, jeigu rodyklė neatitinka parodymų, reikia atpalaiduoti varžtą **40** ir rodyklę nustatyti į poziciją „**0°**“. Po to reikia varžtą **40** ir vėl tvirtai užsukti.

### ■ Nustatyti piovimo įstrižainės užtvirtinimo blokavimo skersini

Tuo atveju, jeigu sukimosi diskas net ir esant tvirtai užsuktai skersinio postūmio rankenelėi **4** vistiek juda, privaloma iš naujo atreguliuoti piovimo įstrižainės užtvirtinimą **5** (žiūr. pav. **I**):

- Patraukite skersinio postūmio rankenelę **4** į viršu.
- Tvirtai užveržkite blokavimo skersinio varžtą **42**.
- Pakartotinai atpalaiduokite varžtą **42** maždaug 1/4 apsisukimo. Tuo bus nustatytas reikalingas laisvumas tarp piovimo įstrižainės užtvirtinimo ir sukimosi disko.

### ■ Kampo tarp pjūklo geležtės ir piovimo stalo patikrinimas/suregulavimas

- Atpalauduokite fiksavimo rankenelę nuolydžio kampo nustatymui **12** ir nustatykite rodyklę **43** 0°-nuolydžio kampą (žiūr. pav. **K**). Ir vėl tvirtai užveržkite fiksavimo rankenelę nuolydžio kampo nustatymui **12**.
- Stumkite pjūklo geležtės užmovą kiek tik jmanomą į užpakalinę padėtį ir tvirtai užsukite sparnuotą veržlę **21**.
- Pastatykite kampainio šabloną **38** ant stalo bei vertikalioje padėtyje pjūklo geležtei **36** (žiūr. pav. **J**). Neprisilieskite prie pjūklo geležtės dantų viršinių kampainio šablonu.

**Jeigu kampus tarp pjūklo geležtės ir sukimosi disko neatitinka tiksliai **90°**:**

- Atpalauduokite fiksavimo rankenelę nuolydžio kampo nustatymui **12**.
- Paspauskite pjūklo geležtės užmovą į dešinę pusę ir sukite varžtą **46** iki tol, kol pjūklo geležtės tiksliai atsidurs staciojo kampo pozicijoje pjaustymo varstoto atžvilgiu (žiūr. pav. **K**).
- Rodyklę **43** privalo dabar rodyti „**0°**“. Tuo atveju, jeigu rodyklė neatitinka parodymų, reikia atpalaiduoti varžtą **44** ir rodyklę nustatyti į poziciją „**0°**“. Po to reikia varžtą **44** ir vėl tvirtai užsukti.

### ■ Patikrinti/nustatyti nuolydžio kampų užfiksavimus

Prieš atliekant nuolydžių kampų užfiksavimų nustatymą reikėtų iš pradžių atlikti kampo tarp pjūklo geležtės ir pjaustymo varstoto patikrinimą/suregulavimą (žiūrėti ankstesnį skyrių).

Abu nuolydžio kampų užfiksavimai gali būti nustatyti kaip norima nuo 45° iki 48°. Kaip pavyzdys yra aprašomas einamiausias 45° nustatymo procesas.

#### 45° nuolydžio kampo užfiksavimas, kairėje pusėje (žiūr. pav. **K**):

- Atpalauduokite fiksavimo rankenelę **12** nuolydžio kampo nustatymui ir atlenkite pjūklo geležtės užmovą į kairę pusę.
- Rodyklę **43** privalo dabar rodyti „**45°**“. Tuo atveju, jeigu rodyklė neatitinka parodymų, reikia atpalaiduoti varžtą **13** ir rodyklę nustatyti į poziciją „**45°**“.

## 45° nuolydžio kampo užfiksavimas, dešinėje pusėje (žiūr. pav. **K/L/M**):

- Atpalauduokite fiksavimo rankenelę **12** nuolydžio kampo nustatymui. Paspauskite nuolydžio kampo užfiksavimo atšovimą **14**, kad atpalaiduoti pjūklo geležtės užmovos blokavimo įrengimą. Atlenkite pjūklo geležtės užmovą į dešinę pusę.
- Rodyklę **43** privalo dabar rodyti „**45°**“. Tuo atveju, jeigu rodyklė neatitinka parodymų, reikia atpalaiduoti varžtą **47** ir rodyklę nustatyti į poziciją „**45°**“.

## Prietaiso paleidimas

**Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą:** Srovės šaltinio įtampa turi atitikti prietaiso firminėje lentelėje nurodytus duomenis.

**Vartokite tik tinkamą naudojimui prailginimo kabelį, kuris atitinku mašinos naudojimosi galiai.** Minimalus skersmens pjūvis atitinka 1,5 mm<sup>2</sup>. Naudodamiesi kabelio skridiniu jį pilnintai išridenkite.

### ■ Dulkį ir drožlių siurbliai

**Darbo metu susidariusios dulkės gali būti kenksmingos sveikatai, lengvai užsidegti ar sukelti sprogimą.** Todėl privaloma laikytis apsaugos priemonių. Kai kurios dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus. Naudokite tinkamus dulkiumi ir drožlių siurblius ir devékitė apsaugos kaukę nuo dulkų.

Prietaisas gali būti tiesiogiai prijungtas prie „Würth“ markės pramoninio dulkų siurblio lizdo su automatinę pavara. Šis automatiškai įsijungia į jungus prietaisą.

### ■ Atsirémimo įtvarų nustatymas

Atpalauduokite abi sparnuotasias veržles **24** ir ištraukite abu atsirémimo įtvarus **3** ir **8** iki pageidaujamo ilgio. Užtvirkite abu atsirémimo įtvarus pageidaujamoje pozicijoje sparnuotosiomis veržlėmis **24** (žiūr. pav. **N**).

**Nustatykite atsirémimo įtvarus taip, kad būtų užtektiniai didelis tarpas tarp pjūklo geležtės ir užtvirtinimo briaunos.**

Papildomai patirkinkite atstumą, stumiant pjūklo geležtės užmovą, esant įsijungtai mašinai, į apačią prieš užtvirtinimą.

Norint nustatyti nuolydžio kampus su maks. 48°, privaloma pilnintai ištraukti atsirémimo įtvarus. Dešiniapusiuose nuolydžio kampuose gali prieikti pilnintai pašalinti dešinįjį atsirémimo įtvarą **3**.

### ■ Užtvirkinkite ruošinį

Atkreipkite dėmesį į tai, kad ruošinys visada priglustum ant piovimo stalo ir atraminio disko.

Naudokite tinkamus priveržimo įrengimus, jeigu ruošinys yra sulinkęs arba iškrypęs.

Naudokite apdirbant ilgus ruošinius tam tinkamus stalo prailginimo įrengimus ir atramas.

### ■ Įstrižo kampo nustatymas

Sukimosi diskas **7** turi dvigubo diapazono padalų skalę **6**:

priekinė skalė: įstrižo kampainio parodymai

užpakalinė skalė: parodymai prie papildomo 90° įstrižo kampainio

Patraukite skersinio postūmio rankenelę **4** į piovimo įstrižainės užtvirtinimą **5** į viršu. Pasukite piovimo varstotą į atitinkamą pusę ir nustatykite skalę **6** su rodyklės **41** pagalba pageidaujamą dydį (žiūr. pav. **O**). Piovimo įstrižainės užfiksavimas automatiškai užsifiksuoja prie 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° ir 50° (kairėje) arba 60° (dešinėje).

Tam tikslui, kad galima būtų labai tiksliai nustatyti įstrižą kampainį, rodyklę **41** turi papildomą Vernier-skalę **48**. Jos pagalba galima nustatyti tarpine vertes su ±1/4° tikslumu.

Kaip pavyzdys yra parodomos **24 1/4°** (dešinėje) įstrižo kampainio nustatymas (žiūr. pav. **O**):

① Nustatykite rodyklę **41** į poziciją „**24**“ (žiūr. rodyklę).

② Sukite varstotą toliau į dešinę pusę kol sutaps markiruotė „**0,25**“ (dešinėje nuo vidurinio brūkšnio) Vernier-skalėle **48** su sekantiu padalos brūkšniu skalę **6** (žiūr. rodyklę).

Paspauskite skersinio postūmio rankenelę **4** žemyn.

Norint nustatyti **kairiojoje** pusėje įstrižą kampainį, reikia naudotis Vernier - skale **kairėje** pusėje nuo vidurio brūkšnio.

### ■ Nuolydžio kampo nustatymas

Tam, kad galima būtų įrankj optimaliai valdyti, pjūklo geležtės nuolydžio kampas įprastai nustatomas į poziciją „links“/kairė. Esant nepalankioms sąlygomis (kaip pvz. esant ilgiems ruošiniams) gali atsirasti būtinybė nuolydžio kampą perstatyti į „rechts“/dešinę poziciją. Tokiu atveju privaloma atšauti pjūklo geležtės užmovos užblokavimą.



### Nuolydžio kampas kairėje:

Atpalaidojokite nuolydžio kampo nustatymo fiksavimo rankenelę **12** ir atlenkite pjūklo geležtės užmovą į kairę pusę. Reikalui esant nustatykite kairijį nuolydžio kampo užfiksavimą **13**.

### Nuolydžio kampas dešinėje:

Atpalaidojokite nuolydžio kampo nustatymo fiksavimo rankenelę **12**. Paspauskite užfiksavimo atšovimą **14**, kad galėtumėte atlaivinti pjūklo geležtės užmovos užblokavimą. Užlenkite pjūklo geležtės užmovą į dešinę pusę. Reikalui esant, nustatykite dešinijį nuolydžio kampo užfiksavimą **47**.

Nustatykite pageidaujamą posvyrio kampą skalėje **45** (žiūr. pav. K). Ir vėl tvirtai užveržkite užfiksavimo svirtį **12**.

### ■ Pjovimo gilio fiksatoriaus nustatymas (žiūr. pav. P)

Prie prietaiso komplektacijos priklauso reguliuojamas pjovimo gilio fiksatorius, ribojantis pjūvijo gylį. Su jo pagalba, pavyzdžiu, galima išfrezuoti jvores ir ipjovas:

- Užlenkite pjūklo geležtės užmovą pilnutinai į viršų.
- Atlenkite pjovimo gilio fiksatorių **23** į priekį.

Nustatykite sparnuotaja veržle **22** reikiamą pjūklo geležtės panėrimo gylį (ivorės gylį). Panėrimo gylis nustatomas praktiniu bandymu.

### ■ Ijungimas ir išjungimas

Kad ijungti pjūklą spauskite iš/jungėją **1**.

Norint išjungti prietaisą atleiskite prietaiso j/išjungėjā.

Kad apsaugoti prietaisą nuo neleistino naudojimosi, tame yra jmontuotas j/išjungėjas su pragrežimu **49**, ant kurio galima pakabinti pakabinamą spynelę (žiūr. pav. Q).

### ■ PJŪKLO IPJOVOS ATLIKIMAS

- Užtvirkinkite ruošinį.
- Nustatykite pageidaujamą istrižą arba nuolydžio kampainį.
- Norint pjaustyti siaurus ruošinius, kaip pavyzdžiu lenteles ar juostas, atpalaiduokite su kamajų stulpelių fiksavimo veržlę **21**, pastumkite pjūklo geležtės užmovą kiek tik galima į užpakalį ir šioje pozicijoje užtvirkinkite ir vėl su kamajų stulpelių fiksavimo veržlę **21**.
- Norint pjaustyti plačius ruošinius, kaip pavyzdžiu plokštės, atpalaiduokite su kamajų stulpelių fiksavimo veržlę **21**, taip kad rogių bėgiai su pjūklo geležtės užmovos galėtų laisvai judėti.
- Patraukite pjūklo geležtės užmovą už rankenos **29** į priekinę poziciją.
- Paspauskite atšovimo svirtį **28**, įjunkite prietaisą ir užlenkite pjūklo geležtės užmovą žemyn į ruošinį.
- Stūmkite pjūklo geležtės užmovą lygiaverčiu postūmio per ruošinį.
- Išlaisvinkite pjūklo geležtės užmovą pakilus jai į viršų. Atleiskite ir vėl j/išjungėjā **1** bei užfiksavimo svirtį **28**.

### Transportavimas

- Nustatykite nuolydžio kampą ant  $0^\circ$  ir istrižą kampą ant  $60^\circ$  (dešinėje).
- Patraukite pjūklo geležtės užmovą už rankenos **29** į priekį ir užtvirkinkite šioje pozicijoje rogių bėgius sparnuotaja veržlę **21**.
- Paleiskite į darbą atšovimo svirtį **28**.
- Pajudinkite pjūklo geležtės užmovą į apačią ir paspauskite transportavimo užtvirginimo svirtį **18**.
- Visada neškite prietaisą tik paėme už rankenos **19**, arba paėmus už abipusių išgaubimų **25**.

### Techninis aptarnavimas ir priežiūra

 **Prieš atliekant bet kokius darbus prietaise ištraukite šakutę iš lizdo!**

- Prietaisą ir vėdinimo angą pastoviai užlaikyti švariame stovyje.
  - Drožlių išmetimą **17** privaloma reguliarai valyti.
  - Nedelsiant atnaujininkite susidėvėjusį pjovimo stalio intarpą **26**.
- Pjūklo geležtės apsauga visada turi laisvai judėti, kad galėtų savarankiškai užsidaryti. Todėl vieta aplink pjūklo geležtės apsaugą pastoviai turi būti švari. Dulkes ir drožles reikia nupūsti suspaustu oru arba pašalinti teptuko pagalba.

### Guolio laisvumo patikrinimas (žiūr. pav. R)

Patikrinkite laikas nuo laiko pjūklo geležtės užmovos judėjimą į priekį ir atgal, bei rogių bėgių guolių laisvumą.



Kad nustatyti guolių laisvumą, patartina vidiniu šešiakanciu raktu SW 5 iki tol reguliuoti abi veržles **20**, kol rogių bėgiai laisvai judės ir dar įmanoma laisvai bus pajudinti pjūklo geležtės užmovą.

Jeigu prietaisas nežiūrinti į kruopščius gamybos ir bandymų procesus nustotų veikti, remontą turi atlikti Würth firmos autorizuotas elektros prietaisų servisas.

Turint klausimų bei užsakant atsargines detales prašom būtinai nurodyti 7-zenklį prekės numerį pagal prietaiso firminę lentelę.

Pjovimo darbo įrankį pastoviai užlaikyti švariame stovyje. Aktualią atsarginių dalių pasiūlą šiam prietaisui galima rasti internete pagal šią antraštę „<http://www.wuerth.com/partsmanger>“, arba užsakyti artimiausioje Würth firmos filiale.

### Ap linkos apsauga

#### Žaliavų atgavimas vietoj šiukslių išvežimo



Prietaisą, komplektuojančias detales ir pakuočę reikėtų utilizuoti pagal aplinkos apsaugos reikalavimus.

Plastikinės dalys paženklinotos, todėl žaliavas galima utilizuoti surūšiuotas.

### Garantija

Šiam Würth firmos prietaisui mes suteikiame garantiją pagal įstatymuose/toje šalyje galiojančius specifinius nuostatus. Garantija pradeda galioti nuo pirkimo datos (pateiktų sąskaitą arba prekyraštį). Atsiradę gedimai bus pašalinti remonto būdu arba tiekiant naują gaminį. Garantija netaikoma gedimams, kurie atsiranda dėl natūralaus nusidėvėjimo, perkrovos arba netinkamo naudojimosi prietaisu. Pretenzijos gali būti pripažintos tik tuomet, kai Jūs perduosite neišardytą prietaisą į vieną iš Würth firmos filialų, Jūsų Würth firmos atstovui arba į Würth firmos autorizuotą elektros prietaisų servisą.

### Informacija dėl triukšmo/vibracijos

Matavimų rodikliai nustatyti pagal EN 61 029-2-9.

Prietaiso garso lygis, įvertintas A, paprastai sudaro 89 dB (A); garso galios lygis 102 dB (A).

#### Vartokite antifonus!

Plaštakos-rankos vibraciją paprastai mažesnė  $2,5 \text{ m/s}^2$ .

### CE Atitikimo pareiškimas

Mes pareiškiame prisijimdami išskirtinę atsakomybę, kad šis gaminys atitinka tollau nurodytas normas arba normatyvinius dokumentus:

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029 pagal reglamentą 86/188/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG nuostatus.

**CE 03**

Adolf Würth GmbH & Co. KG

M. Wölflé



R. Bauer

### Pasilekama pakeitimų teisė









PS 350 - LT Seite 93 Dienstag, 3. Februar 2004 1:33 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI

**LV****Jūsu drošībai**

**Drošs darbs ar šo ierīci iespējams tikai tad, ja izlasot visus lietošanas pamācības un drošības norādījumus, stingri ievērosiet tos. Vispirms iepazīstinet ar šo lietošanas pamācību personas, kurām jāstrādā ar šo zāgi.**



Aparāts nedrīkst samirkst. Nestrādājiet ar to mitrā vidē.



Pirms katras izmantošanas pārbaudiet ierīci, kabeli un kontaktakciu. Defektu konstatēšanas gadījumā, ierīci vairs neizmantojet. Remontdarbu veikšanu uztīciet tikai speciālistam. Nekad nemēžiniet ar paša spēkiem ierīci atvērt.



Izmantojet aizsargbrilles un skāņizolācijas aizsargu. Gariem matiem lietojet matu tūklīnu. Strādājiet tikai ar ķermenim cieši pieguļošu apžērķu.



Lietojet aizsargcimdus, ieliekot vai nomainot zāžripu.



Koka putekļi ir kaitīgi veselībai. Obligāti jānēsā putekļu aizsargmaska!

- Atvienojiet kontaktakciu no kontaktligzdas pirms visu nostādīšanas darbu uzsākšanas vai pirms aprīkojuma montāžas, jo zāgis var negaidīti ieslēgties un izraisīt nopietnas traumas.**
- Drīkst izmantot tikai asas un nevainojami strādājošas zāžripas; plāsainas vai izliktas zāžripas nekavējoties jānomaina. Pastāvīgi rūpējieties par zāžripu asumu. Drīkst izmantot tikai Würth zāglātnes.
- Neizmantojet griezējdiskus.
- Montējot zāglātni, ievērojiet griezuma virzenu.
- Pārbaudiet, vai visi zāžripi apsedzošie mehanismi nevainojami darbojas.
- Nekavējoties atbrīvojiet iesprūdušu zāžripas aizsargu. Nekad neizmantojet ierīci ar iesprūdušu vai bloķētu zāžripas aizsargu.
- Pārliecieties, lai zāgis pirms darba uzsākšanas tiktu montēts vai nostādīts uz līdzēnas, stingras darba pamatnes. Līdzēna un stingra darba pamatne samazina zāga nestabilitātes bīstamību.**



**Mēģiniet vienmēr izmantot iespēlēšanas ierīces sagataves nostiprināšanai. Ja sagatave tiek turēta ar roku, tad Jūsu rokai jāatrodas ārpus zonas, kura uz zāggalda apzīmēta ar simbolu „Hände-Weg“ – „Nepieskarieties“. Ja Jūsu rokas atradīsies zonas „Hände-Weg“ – „Nepieskarieties“ iekšpusē, tad tās var viegli noslīdēt un tikt ievilktais zāglātnē.**

- Neizmantojet šo zāgi pārāk mazu gabalu, kurus nevar droši saturēt, zāgēšanai. Pārāk mazas sagataves zāgis atsviež atpakaļ, kas var izraisīt smagas traumas**
- Labi sagatavojeties darbam. Atbalstiet sagataves, kuras ir platākas vai garākas par galda virsmu, ar piemērotu aprīkojumu, kā piemēram, ar galdiem, stekjiem, vai galda pagarinājumiem. Droši nenostiprinātas sagataves, kuras ir garākas vai platākas par zāggaldu, var noslīdēt. Ja sagatave vai nozāģētais sagataves gals noslīd, tad tas var izraisīt spiedienu uz aizsargvāku, vai arī rotējošā zāglātnē var to atsviest.**
- Labi pārbaudiet savu sagatavi pirms zāgēšanas uzsākšanas. Iespējiet sagatavi, ja tā ir izliktā vai sašķiebta, ar uz ārpusi izliktu pusi pret zāggaldu atturi. Vienmēr pārbaudiet, lai starp sagatavi, atturi un zāggaldu nerastos brīva vieta gar griezuma līniju. Izliktas vai sašķiebtas sagatuvēs var pārgriezties vai atsīties un zāgēšanas procesa laikā iespējīt rotējošo zāglātni.**
- Sagatavojet zāgēšanai neregulāru formu sagatuvēs tā, lai sagatuve nenoslīdētu, nevarētu iespējēt zāglātni, kā arī netiku izrauta no Jūsu rokām. Piemēram, dekoratīvo planku, jānovieto plakani vai jānodrošina tai nostiprinājums, lai zāgēšanas procesa laikā tā navarētu sagriezties, atsīties vai noslīdēt.**
- Vienmēr izmantojet iespēlēšanas ierīces vai nostiprinājumus, kuri piemēroti apālu sagatavu, kā piem., koka iedzītņu, stieņu vai cauruļu drošai nostiprināšanai. Stieņiem piemīt īpašība zāgēšanas procesa laikā sagriezties. Tā rezultātā zāga zobi saākējas un velk sagatavi kopā ar Jūsu roku zāglātnē.**

**Neizmantojet citu personu kā aizvietotāju galda pagarinājumam vai papildatbalstam. Nestabila sagataves nostiprināšana var izraisīt zāglātnes iespēlēšanos. Zāgēšanas procesa laikā sagatave var noslīdēt un ievilk Jūs un Jūsu palīgu rotējošajā zāglātnē.**

Pirms darba uzsākšanas atbrīvojiet sagatavi no visām naglām un metāla priekšmetiem.

Pārbaudiet, lai pirms darba uzsākšanas visi stāvokļa fiksēšanas slēdzi un spiles būtu stingri pievilkta.

Pirms ierīces ieslēgšanas noņemiet ierīces atslēgu no zāžripas stiprināšanas skrūves.

**Nestrādājiet ar zāgi, ja kopā ar sagatavi uz zāggalda vēl atrodas darbarīki vai koksnes atliekas. Nelielas atlūzas, nenostiprināti koksnes gabali vai citi objekti, kuri aizskar rotējošo zāglātni, var tikt atsviesti ar lielu ātrumu pret personu, kura strādā ar zāgi.**

**Nekad nesakrustojiet savas rokas pār iedomāto griezuma līniju. „Krusteniska“ sagataves turēšana, piem., sagatuvēs kreisās puses turēšana ar labo roku, ir ļoti bīstama.**

**Nekad „brīvrocīgi“ nevirziet sagatavi uz zāglātni vai nezāgējiet, izmantojot citas zāgēšanas metodes. Sagataves atrašanās stāvoklim jābūt drošam, nostiprinātam vai stingri saturētam ar roku. Zāgi jāvirza caur sagatavi lēni un ar ātrumu, kas nepārslogo zāga motoru.**

**Pirms Jūs pieskaraties sagatavei, nogaidiet līdz zāglātnē sasniedz maksimālo apgrēzienu skaitu. Ar to tiek novērsta sagatavu atmešana atpakaļ.**

**Zāgējiet tikai vienu sagatavi vienas darba operācijas laikā. Vairākas sagatuvēs nevar tikt pietiekami labi nostiprinātas vai saturētas un tās iespējē zāglātni vai noslīd zāgēšanas procesa laikā.**

**Ja sagatave vai zāglātnē iespējēs vai iestrēgst, tad nekavējoties zāgi izslēdziet. Nogaidiet, līdz visas kustīgas detaļas apstājas un atvienojiet kontaktakciu. Izņemiet iestrēgušo materiālu. Zāgēšanas turpināšana ar iestrēgušo materiālu var izraisīt nelaimes gadījumus, kā arī sabojāt zāgi.**

**Ja zāglātnē pēkšni iepilējas, tad rodas pretdarbiņgais griezes moments, kurš izraisa ierīces atsītēnu. Šī iemesla dēļ nekavējoties atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, ja zāglātnē iespējēs vai iestrēgst.**

 **Nesatveriet pakalējo, neaizsargāto zāglātnes un attura stiprināšanas sliedes zonu, kad sagatave tiek nospiesta uz leju vai saturēta, kā arī tad, kad tiek nonemtas koka skaidas. Rotējošās zāglātnes attālums no Jūsu rokas nav pamanāms un Jūs varat gūt nopietnas traumas.**

**Nogrieztā sagatuve nedrīkst iespēlēties vai citu iemeslu dēļ nedrīkst tikt spiesta pret rotējošo zāplātni. Ja tā, piem., iespējēs garenattura dēļ, tad tā var aizķilēties zāglātnē un tikt spēcīgi atmesta atpakaļ.**

**Pirms zāga izslēgšanas paceliet zāglātni no sagataves iezāgējuma.**

**Ja mašīna darbojas ar lielu ātrumu, nemēģiniet to apturēt, spiežot ar kādu instrumentu vai citu priekšmetu pret zāglātni. Tas var izraisīt smagus nelaimes gadījumus.**

**Bremzējot zāga augšējā daļu var tikt nosista uz leju. Esiet gatavi uz šādu reakciju tai gadījumā, ja Jūs veicat nepilnīgu iezāgējumu, vai arī atlaižat slēdzi, pirms zāga augšējā daļa pilnīgi neatrodas apakšējā pozīcijā.**

**Nostādot zāga augšējo daļu izejas pozīcijā, jāpievērš uzmanība, lai to netraucētu zāga skaidas vai noslānojumi. Jo tad zāglātnes aizsargu pilnībā nevar noslēgt. Nenoslēpta zāglātnē var izraisīt lielu traumatisma iespēju.**

**Neapstrādājiet metāla sagataves. Izveidojušās metāla zāgskaidas var radīt aizsargzolācijas bojājumus un izraisīt elektrotraumas.**

**Ierīces markēšanai korpusu neurbiet un nekniedējiet. Aizsargzolācija tādā gadījumā netiek vairs garantēta. Izmantojet uzlīmes.**

**Izmantojiet tikai Würth oriģinālaprīkojumu.**

**Par citiem drošības norādījumiem sk. pielikumā.**



## Ierīces parametri

Galu apstrādes leņķzāģis	PS 350
Artikula numurs	0701 315 X
Patēriņamā jauda	1600 W
Izejas jauda	800 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	4000 min <sup>-1</sup>
Zāžripas uzsēdināšanas gultnis	30 mm
Zāžripa-Ø (maks.)	305 mm
Slīpinājuma leņķis, pa labi/pa kreisi (maks.)	60°/50°
Slīpuma leņķis, pa labi/pa kreisi (maks.)	48°
Iezāģējuma dziļums x izēzāģējuma platums (maks.)	
- Taisns izēzāģējums, 90°	91 x 305 mm
- Noslīpinājums 45°, Slīpums 0° (pa kreisi)	91 x 216 mm
- Noslīpinājums 90°, Slīpums 45° (pa kreisi)	64 x 305 mm
- Noslīpinājums 90°, Slīpums 45° (pa labi)	43 x 305 mm
Izmēri	660 x 589 x 871 mm
Svars (bez aprīkojuma)	27,0 kg
Aizsargkategorija	II/II

## Ierīces detaļas

- 1 Iesl./izsl. slēdzis
- 2 Apakšējais zāģplātnes aizsargs
- 3 Attura stiprināšanas sliede, pa labi
- 4 Slīpinājuma svira
- 5 Slīpinājuma bloķētājs
- 6 Slīpinājuma leņķa skala
- 7 Grozāmgalds
- 8 Attura stiprināšanas sliede, pa kreisi
- 9 Ēveļsola montāžas urbumi
- 10 Rāmis
- 11 Rāmja balsts
- 12 Slīpuma leņķa nostādīšanas svira
- 13 Slīpuma leņķa attura skrūve
- 14 Slīpuma leņķa attura atbloķēšanas svira
- 15 Darbarīku atslēga
- 16 Vadstieni
- 17 Skaidu izmetējs/skaidu nosūkšanas pieslēgums
- 18 Transportēšanas drošinātājs
- 19 Transportēšanas rokturis
- 20 Vadstieņu brīvkustības justēšanas skrūves
- 21 Vadstieņu fiksēšanas skrūve
- 22 Dzīlumattura noregulēšanas skrūve
- 23 Dzīlumatturis
- 24 Atbalsta stiprināšanas sliežu fiksēšanas skrūves
- 25 Rieva
- 26 Zāģgalda ieliktnis
- 27 Nospiediet darbvārpstas apturi
- 28 Atbloķēšanas svira
- 29 Rokturis

Attēlotais vai aprakstītais aprīkojums daļēji neietilpst piegādes komplektā.

## Simboli un to nozīme



Aizsargizolācija, II aizsargklase



UZMANĪBU: Bīstama zona „Hände weg“  
„Nepieskarties“



UZMANĪBU: Bīstama zona, traumu bīstamība  
zāģplātnes aizsarga trūkuma dēļ



Norādījums par gultņa spraugas  
noregulēšanu

## Pielietošanas veidi

Ierīce paredzēta koka, sintētiskā materiāla un koka paneļu vai dažādu koka materiālu savienotājelementu profili, latu un īstu zāģēšanai ar piemērotu zāģplātnu izmantošanu. Ierīce nav piemēota dzelzs un krāsaino metālu zāģēšanai.

Par bojājumiem, kuri radušies, neievērojot ekspluatācijas noteikumus, atbild lietotājs.

## Piegādes komplekts

Iesainojuma saturs:

- 1 Samontēts zāģis
- 1 Darbarīku atslēga
- 1 Rāmja balsts
- 1 lietošanas pamācība

## Montāža

### Atlaidiet transportēšanas drošinātāju (sk. C att.)

Nospiediet nedaudz uz leju zāga augšdaļu un izvelciet transportēšanas drošinātāja tapu **18**. Kustiniet zāga augšdaļu uz augšu izejas pozicijā.

### Montējet rāmja balstu (sk. D att.)

Iespriediet rāmja balstu **11** abos nostiprinājumos **31**. Montējet rāmja balstu tā, lai tas piegultu paliktnim. Stingri pievelciet skrūves **30**. Parocīgākas transportēšanas nodrošināšanai rāmja balstu var iebūdīt.

### Galda montāža

Lai nodrošinātu drošu rīkošanos ar ierīci, ir nepieciešama tās montēšana uz piemērta pamata (piem. koka galda, darbgalda utt.). Ierīci montējot, pievērsiet uzmanību darbgalda stabilitātes stāvoklim. Vadoties pēc izmantošanas mērķa, montāžu var veikt stacionāri vai elastīgi, piemēram uz Würth zāģgalda (aprīkojums).

Ierīces balsta punkti ir aprīkoti ar četriem urbumiem **9** (sk. A att.). Ievietojet urbumos piemērotas skrūves un piestipriniet ierīci ar atbilstošiem uzgriežņiem un paplāksnēm no apakšējās malas.

## Zāģplātnes montāža/nomaiņa

**!** Pirms katra nostādīšanas darba uzsākšanas ar ierīci atvienojiet kontaktdakšu!

Zāģplātnes zobi ir ļoti asi un var izraisīt traumas. Veicot zāģplātnes montāžu un nomaiņu, nēsājet aizsargcimdus!

Ja zāģplātnē vēl griežas, nekad nespiediet darbvārpstas **27** aretēšanas slēdzi.

Izmanojiet tikai tādas zāģplātnes, kuru augstākais pieļaujamais apgriezienu skaits ir vismaz vienāds ar ierīces tukšgaitas apgriezienu skaitu.

Izmanojiet tikai firmas Würth ieteiktās zāģplātnes, un kuras atbilst EN 847-1 normai.

Izmanojiet materiālam atbilstošu zāģplātni.

Nedrīkst izmantot HSS zāģplātnes.

Atlaidiet skrūvi **32** un pagrieziet uz augšu zāģripas aizsaru **34**.



Nospiediet darbvārpstas apturi **27** un grieziet zāģplātni ar roku tik ilgi, līdz aretējis iefiksējas. Turiet nospiestu darbvārpstas apturi, lai zāģplātnē nevarētu griezties (sk. F att.).

Atlaidet zāģplātnes skrūvi **33**, un grieziet to darbarīku atslēga pulksteņa **rādītāju virzienā (!)**. Noņemiet zāģplātnes skrūvi **33**, kā arī ārējo atloku **35** (sk. E att.).

Spiediet atbloķēšanas svīru **28**, kustiniet uz augšu apakšējo zāģripas aizsaru un noņemiet zāģripu **36**.

Uzlieciet zāģplātni **36** uz nostiprinājuma pie iekšējā atlока; ievērojiet, lai apakšējās zāģplātnes zobu gali rādītu attura virzienā **3/8**.

Turiet nospiestu darbvārpstas apturi **27** un stingri pievelciet zāģplātnes skrūvi **33**, griezot to pretēji pulksteņa **rādītāju virzienam (!)**.



!





## Pamatnostādījums

Ierīce ir iepriekš noregulēta rūpničā. Pēc transportēšanas vai, ja griezuma leņķis nav precīzs, tomēr ir nepieciešama jauna justēšana.



**Pirms katras nostādīšanas darba uzsākšanas ar ierīci atvienojiet kontaktdakšu!**

### ■ Leņķa starp starp zāgplātni un atturi pārbaude/justēšana

- Velciet uz augšu slīpinājuma sviru 4 un slīpinājuma bloķētāju 5. Grieziet grozāmgaldu 7 tik tālu, līdz slīpinājuma leņķa fiksators pie 0° iefiksējas.
- Kustiniet zāģa augšdaļu uz leju un iefiksējet to šajā pozicijā ar transportēšanas drošinātāju 18.
- Novietojiet leņķablonu 38 pret attura 37 un zāgripas 36 apakšējo daļu (sk. G att.). Neaizsariet ar leņķablonu zāgripas zobu galus.

**Ja leņķis starp zāgplātni un atturi neatbilst precīzi 90°, tad:**

- Atlaidiet četrus skrūves 39 un kustiniet grozāmgaldu 7 un skalu 6 pa kreisi vai pa labi, līdz zāgripa tiek precīzi nostādīta taisnā leņķi pret atturi (sk. H att.).
- Nospiediet uz leju slīpinājuma sviru 4.
- Stingri pievelciet četrus skrūves 39.
- Rādītājam 41 tagad jānorāda „0°“. Ja norāde nav pareiza, tad atlaidiet skrūvi 40 un nostādīt rādītāju uz „0°“. No jauna stingri pievelciet skrūvi 40.

### ■ Justējiet slīpinājuma bloķētāja aizsargstieni.

Ja grozāmgaldu pēc stingras pievilkšanas ar slīpinājuma sviru 4 var vēl joprojām kustināt, tad nepieciešama slīpinājuma bloķētāja 5 jauna justēšana (sk. I att.):

- Velciet uz augšu slīpinājuma sviru 4
- Stingri pievelciet aizsargstieņa skrūvi 42.
- No jauna atlaidiet apm. par 1/4 apgriezeni skrūvi 42. Ar to tiek nostādīta nepieciešamā brīvkustība starp slīpinājuma bloķētāju un grozāmgaldu.

### ■ Leņķa starp zāgplātni un zāggaldu pārbaude/justēšana

- Atlaidiet nostādīšanas sviru 12 un nostādīt uz rādītāja 43 0° slīpuma leņķi (sk. K att.). No jauna stingri pievelciet nostādīšanas sviru 12.
- Atbīdīt zāgripu pēc iespējas tālāk atpakaļ un stingri pievelciet fiksēšanas skrūvi 21.
- Novietojiet leņķablonu 38 uz galda un vertikāli pret zāgplātni 36 (sk. J att.). Neaizskariet ar leņķablonu zāgplātnes zobu galus.

**Ja leņķis starp zāgripu un zāggaldu nesastāda tiešu 90° precīzitāti, tad:**

- Atlaidiet nostādīšanas sviru 12.
- Spiediet zāģa augšdaļu pa labi un grieziet skrūvi 46 tik tālu, līdz zāgripa nostājas taisnā leņķi pret zāggaldu (sk. K att.).
- Rādītājam 43 tagad jānorāda „0°“. Ja norāde nav pareiza, tad atlaidiet skrūvi 44 un nostādīt rādītāju uz „0°“. No jauna stingri pievelciet skrūvi 44.

### ■ Pārbaudiet/justējiet slīpuma leņķa atturus.

Pirms slīpuma leņķa atturu justēšanas nepieciešama starp zāgripu un zāggaldu esošā leņķa iepriekšējas pārbaudes/justēšanas realizēšana (sk. iepriekšējo nodauļu).

Abus slīpuma leņķa atturus var nostādīt diapazonā starp 45° un 48°. Kā piemērs tam tiek sniegti apraksts ar bieži pielietojamo 45° nostādīšanu.

#### 45° slīpuma leņķa atturis, pa kreisi (sk. K att.):

- Atlaidiet nostādīšanas sviru 12 un pagrieziet zāģa augšdaļu pa kreisi.
- Rādītājam 43 tagad jānorāda „45°“. Ja norāde nav pareiza, tad atlaidiet skrūvi 13 un nostādīt rādītāju uz „45°“.

#### 45° slīpuma leņķa atturis, pa labi (sk. K/L/M att.):

- Atlaidiet nostādīšanas sviru 12. Zāģa augšdaļas bloķētāja atlaišanai nospiediet atbloķēšanas sviru 14. Pagrieziet zāģa augšdaļu pa labi.
- Rādītājam 43 tagad jānorāda „45°“. Ja norāde nav pareiza, tad atlaidiet skrūvi 47 un nostādīt rādītāju uz „45°“.

## Darbināšana

**Ievērojiet tīkla spriegumu:** Strāvas avota spriegumam jāatbilst datiem, kuri ir norādīti uz ierīces tipa zīmes.

**Izmantojiet tikai drošības tehnikas noteikumos atļautu pagarinājuma kabeli, kurš ir piemērots mašīnas jaudas patēriņam.** Minimālais šķērsgriezums - 1,5 mm<sup>2</sup>. Izmantojot kabeļspoli, kabeli vienmēr pilnībā noritiniet.

### ■ Putekļu/skaidu nosūkšana

Darba procesā radušies putekļi var būt kaitīgi veselībai, uzliesmotspējīgi vai arī sprādzienbīstami. Ir nepieciešama piemērotu drošības pasākumu nodrošināšana. Ir vēzi izraisoši putekļi. Izmantojiet piemērotu putekļu/skaidu atsūcējus un nēsājiet putekļu aizsargmasku.

Ierīci var tieši pieslēgt pie Würth automātiskā darba rezīma rūpniecības putekļu sūcēja kontaktligzdas. Ieslēdzot ierīci, tas automātiski sāk darboties.

### ■ Attura stiprināšanas sliežu nostādīšana

Atlaidiet abas stiprināšanas skrūves 24 un izvelciet nepieciešamajā garumā abas attura stiprināšanas sliedes 3 un 8. Nodrošiniet abu attura stiprināšanas sliežu nepieciešamo poziciju ar fiksēšanas skrūvēm 24 (sk. N att.).

**Nostādīt attura stiprināšanas sliedes tā, lai starp zāgripi un attura malu būtu pietiekams attālums.**

Attāluma pārbaudei izslēdziet ierīci un nostādīt zāģa augšdaļu pret atturi uz leju.

Lai nostādītu maks. 48° slīpuma leņķi, attura stiprināšanas sliedes jāizvelk līdz galam. Ja slīpuma leņķis atrodas labajā pusē, tad var būt nepieciešama labās attura stiprināšanas sliedes 3 pilnīga nonemšana.

### ■ Sagataves nodrošināšana

Ievērojiet, lai sagatave vienmēr piegulētu pie zāggalda un pie attura sliedes.

Izmantojiet piemērotas nostiprināšanas ierīces tai gadījumā, ja sagatave ir saliekta vai sašķiebusies.

Izmantojiet garu sagatavu apstrādei piemērotus galda pagarinājumus un balstus.

### ■ Slīpinājuma leņķa nostādīšana

Grozāmgalds 7 ir aprīkots ar dubultzonu skalu 6:

- priekšējā skala: Slīpinājuma leņķa indikācija
- pakaļējā skala: 90° papildslīpinājuma leņķa indikācija.

Velciet uz augšu slīpinājuma sviru 4 un slīpinājuma bloķētāju 5.

Pagrieziet zāggaldu nepieciešamajā virzienā un nostādīt ar rādītāju 41 uz skalas 6 vēlamo mēru (sk. O att.). Slīpinājuma bloķētājs automātiski iefiksējas pie 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° un 50° (pa kreisi) jeb pie 60° (pa labi).

Precīzai slīpinājuma leņķa nostādīšanai rādītājs 41 ir papildus aprīkots ar nonija skalu 48 Tā rezultātā starpvērtības var nostādīt ar ±1/4° precīzitāti.

**24 1/4° slīpinājuma leņķa nostādīšanas (pa labi) piemērs tiek parādīts (sk. O att.):**

① Nostādīt rādītāju 41 uz „24“ (sk. bultiņu).

② Grieziet zāggaldu tālāk pa labi, līdz „0,25“ markējums (pa labi no viduslīnijas) uz nonija skalas 48 sakrīt ar nākošo skalas 6 iedaļu (sk. bultiņu).

Nospiediet slīpinājuma sviru 4 uz leju.

Nostādot **kreiso** slīpinājuma leņķi, izmantojiet nonija skalu viduslīnijas **kreisajā** pusē.

### ■ Slīpuma leņķa nostādīšana

Optimālās rīkošanās sasniegšanai zāģa augšdaļas slīpuma leņķis tiek parasti nostādīts uz „pa kreisi“. Nelabvēlīgās situācijās (piem., ar garām sagatavu) var tomēr būt nepieciešama slīpuma leņķa nostādīšana uz „pa labi“. Tādā gadījumā nepieciešama zāģa augšdaļas bloķētāja atbloķēšana.



### Kreisais slīpuma leņķis:

Atlaidiet nostādīšanas sviru **12** un grieziet zāga augšdaļu pa kreisi. Ja nepieciešams, nostādīet kreiso slīpuma leņķa atturi **13**.

### Laba slīpuma leņķis:

Atlaidiet nostādīšanas sviru **12**. Zāga augšdaļas bloķētāja atbloķēšanai nospiediet atbloķēšanas sviru **14**. Pagrieziet zāga augšdaļu pa labi. Ja nepieciešams, nostādīet labo slīpuma leņķa atturi **47**.

Nostādīet nepieciešamo slīpuma leņķi uz skalas **45** (sk. **K** att.).

Atkal stingri pievelciet fiksēšanas sviru **12**.

### ■ Dzīlumattura nostādīšana (sk. **P** att.)

Ierīce aprīkota ar regulējamu dzīlumatturi zāģēšanas dzīluma ierobežošanai. Ar to var veikt piemēram, iegriezumus un rievas:

- Pagrieziet līdz galam uz augšu zāga augšdaļu.
- Atvāziet uz priekšu dzīlumatturi **23**.

Nostādīet ar noregulēšanas skrūvi **22** nepieciešamo zāģripas iegremdēšanas dzīlumu (rievas dzīlumu). Nosakiet iegremdēšanas dzīlumu ar praktisku mēģinājumu.

### ■ Ieslēgšana un izslēgšana

Zāga ieslēgšanai darbiniet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **1**.

Ierīces izslēgšanai atkal atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Lai nodrošinātu ierīces nepieejamu izmantošanu, ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir apriņkots ar urbumu **49**, kurā var ievietot slēdzeni (sk. **Q** att.).

### ■ Darba norādījumi

- Sagataves nodrošināšana.
- Nostādīet nepieciešamo slīpinājuma un/vai slīpuma leņķi.
- Šauru sagatavju, kā piemēram, līstu un latu zāģēšanai, atlaidiet fiksēšanas skrūvi **21**, atbūdīet līdz galam zāga augšdaļu un šajā pozicijā no jauna fiksējet ar fiksēšanas skrūvi **21**.
- Platu sagatavju, kā piemēram, paneļu zāģēšanai, atlaidiet fiksēšanas skrūvi **21** tā, lai vadošās sliedes atrastos brīvkustībā ar zāga augšdaļu.
- Pavelciet zāga augšdaļu ar rokturi **29** priekšējā pozicijā.
- Nospiediet atbloķēšanas sviru **28**, ieslēdziet ierīci un pagrieziet zāga augšdaļu sagatavē uz leju.
- Bīdīt zāga augšdaļu ar vienmērīgu padevi caur sagatavi.
- No jauna atbrīvojiet zāga augšdaļu. No jauna atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **1** un atbloķēšanas sviru **28**.

### Transportēšana

- Nostādīet slīpuma leņķi uz  $0^\circ$  un slīpinājuma leņķi uz  $60^\circ$  (pa labi).
- Velciet ar rokturi **29** zāga augšdaļu uz priekšu un nodrošiniet šajā pozicijā vadošas sliedes ar fisēšanas skrūvi **21**.
- Ieslēdziet atbloķēšanas sviru **28**.
- Novirziet zāga augšdaļu uz leju un iespiediet transportēšanas drošināšanas sviru **18**.
- Ierīces nesanai vienmēr izmantojiet tikai rokturi **19** vai abas rievas **25**.

### Apkalpe un apkope

**Pirms katra nostādīšanas darba uzsākšanas ar ierīci atvienojiet kontaktdakšu!**

- Pastāvīgi rūpējieties par ierīces un tās ventilācijas spraugu tīrību.
  - Regulāri tīriet skaidu izmetēju **17**.
  - Nekavējoties nomainiet nolietotu zāggalda ieliktni **26**.
- Zāžripas aizsargam vienmēr brīvi jākustas un patstāvīgi jāaizveras. Tādēļ zāžripas aizsarga zonai jābūt vienmēr tīrai. Putekļus un skaidas likvidējiet ar birsti vai izpūšot ar saspieštu gaisu.

### Gultņa spraugu pārbaude (sk. **R** att.)

Laiku pa laikam pārbaudiet zāga augšdaļas uz priekšu un atpakaļ kustību, lai pārliecinātos par vadošo sliežu gultņu spraugu esamību.



Gultņa spraugu nostādīšanai justējiet abas skrūves **20** ar SW 5 iekšējo seštstūru atslēgu tik ilgi. Līdz vadstieņu brīvkustība ir nodrošināta un zāga augšdaļu var vēl viegli kustināt.

Ja ierīce, neskatoties uz rūpīgajām tehnoloģijas un pārbaudes metodēm, iziet no ierindas, tad remontdarbu veikšanai griezieties autorizētā Würth elektrodarbarīku tehniskajā dienestā.

Visu jautājumu un rezerves daļu pasūtījuma gadījumos obligāti norādīet ierīces 7-zīmju artikula numuru, kurš ir norādīts uz tipa zīmes.

Pastāvīgi jārēpējas par griešanas instrumentu tīrību. Šī instrumenta aktuālo rezerves daļu sarakstu var izsaukt internetā ar adresi: „<http://www.wuerth.com/partsmanager>“, vai arī saņemt tuvākajā firmas Würth filialē.

### Vides aizsardzība



#### Atkritumu likvidēšanas vietā – iezīvielu atražošana

Ierīci, aprīkojumu un iepakojumu jānodod apkārtējai videi piemērotai atkalpārstrādei.

Plastmasas detaļas ir speciāli iezīmētas šķirņu tīras reciklēšanas realizēšanai.

### Garantija

Šim Würth aparātam saskaņā ar valstī spēkā esošiem noteikumiem no pirkšanas datuma (pierādījums – rēkins vai piegādes kvīts) tiek sniegtā garantija. Aparāta bojātās daļas tiek nomainītas vai atremontētas.

Bojājumiem, kas radušies nolietošanās, pārslodzes vai nepareizas lietošanas rezultātā, garantija netiek sniegtā.

Garantijas prasības tiek atzītas tikai tad, ja aparāts neizjauktā veidā tiek nodots Würth filialē, Würth elektroinstrumentu atbildīgajam darbiniekam vai autorizētā Würth elektroinstrumentu servisa nodaļā.

### Informācija par troksni un vibrāciju/vibracijos

Mēriņumi iegūti atbilstoši EN 61 029-2-9.

A novērtētais ierīces trokšņa līmenis satur tipisku: 89 dB (A); skājas spiediena līmeni; akustiskās jaudas līmenis 102 dB (A).

#### Nēsājiet skaņas aizsargu!

Vibrācija no delnas līdz plecam tipiskam būves veidam ir zemāka par  $2,5 \text{ m/s}^2$ .

### CE Atitikimo pareišķimas

Mēs paziņojam ar pilnu atbildību, ka šis izstrādājums atbilst sekojošām normām vai normatīvajiem dokumentiem :

EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029 vadoties pēc 86/188/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG noteikumu vadlīnijām.

CE 03

Adolf Würth GmbH & Co. KG

M. Wölflie



R. Bauer

Tiek paturētas tiesības uz tehniskām izmaiņām!










PS 350 - LV Seite 97 Dienstag, 3. Februar 2004 1:34 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





RUS

## Для Вашей безопасности



**Безопасная работа с прибором возможна только после ознакомления с инструкцией по эксплуатации и с указаниями по технике безопасности в полном объеме и при строгом соблюдении содержащихся в них указаний. Предварительно дайте тем лицам, которые должны работать с этой пилой, прочитать настоящее руководство по эксплуатации.**



Ни в коем случае не допускается эксплуатировать прибор во влажном состоянии или во влажной среде.



Всегда до начала работы проверить пилу, кабель и вилку. При обнаружении повреждений с прибором работать нельзя. Ремонт поручать только специалисту.



Носить защитные очки и приспособление для защиты органов слуха.



Длинные волосы убирать под головной убор. Работать только в тесно прилегающей к телу одежде.



Никогда не вскрывать прибор самостоятельно. Древесная пыль вредна для здоровья. Надевайте противопылевой респиратор!



- До начала работ по настройке прибора и также перед установкой на машину принадлежностей вынуть вилку из розетки сети. Этим предотвращается непреднамеренный запуск прибора, который может привести к серьезным ранениям.
- Использовать только острые и безупречные пильные диски; погнутые диски или диски с трещинами немедленно заменить. Пильные диски должны быть острыми. Принципиально разрешается использовать только пильные диски фирмы Würth.
- Не применять отрезные диски.
- При установке пильного диска следить за направлением резания.
- Проверить безупречную функцию всех приспособлений, ограждающих пильный диск.
- Немедленно устранять заедание ограждающего устройства пильного диска. При заклинившемся или заблокированном ограждающем устройстве пильного диска нельзя работать с пилой. Не фиксировать ограждающее устройство пильного диска.
- Перед применением прибора обеспечить постановку плиты на ровную, прочную рабочую поверхность. Ровная и прочная рабочая поверхность уменьшает опасность дестабилизации положения пилы.



**По возможности всегда использовать зажимные устройства для крепления обрабатываемой детали. Если Вы держите деталь рукой, то Ваша рука должна всегда находиться за пределами зоны, обозначенной условным знаком «Руки прочь» на столе пилы. Если Ваши руки находятся в пределах зоны «Руки прочь», то они могут легко соскользнуть и быть затянуты в пильный диск.**

- Не применять настоящую пилу для пиления деталей, размеры которых недостаточны для их надежного удерживания. Слишком маленькие детали захватываются пилой и могут привести к тяжелым ранениям.
- Подготавливайте Вашу работу. Детали, длина и ширина которых превышают размеры поверхности стола, должны опираться на соответствующие принадлежности, как например, столы, пильные станки или удлинители стола. Детали, которые длиннее или шире чем стол пилы, могут отпасть, если они не будут надежно закреплены. Если деталь или отрезанный конец детали отпадет, то при этом он может подняться защитный кожух или быть отброшен врачающимся пильным диском.
- До начала пиления проверьте Вашу деталь. Зажать согнутую или перекошенную деталь выпнутой стороной к упору стола пилы. Постоянно следите за тем, чтобы между деталью, упором и столом пилы не возникало свободное пространства вдоль линии реза. Согнутые или перекошенные детали могут повернуться или бить по окружающим предметам и заклинить врачающийся пильный диск во время пиления.
- Подготавливайте пиление деталей с нерегулярными формами так, чтобы деталь не могла изменять своего положения, пильный диск не был заклинен и не был вырван у Вас из руки. Декоративная планка, например, должна прилегать по всей поверхности или быть надежно закреплена в зажимном устройстве во время пиления, чтобы ее не перекосило, чтобы она не была по окружающим предметам или не изменяла своего положения.

- Всегда применять зажимные или крепежные устройства, которые пригодны для надежного крепления круглых деталей, как например, дюбелей, штанг или труб. При распиливании штанги часто начинают вращаться, что ведет к заклиниванию зубьев пилы и втягиванию детали с Вашей рукой в пильный диск.
- Не пользуйтесь силой другого лица в качестве удлинения стола или дополнительной опоры. Нестабильная опора детали может привести к заклиниванию пильного диска. Деталь может изменить свое положение во время пиления и затянуть Вас и Вашего помощника во врачающийся пильный диск.
- До начала работы удалить все гвозди и металлические предметы из обрабатываемого материала.
- До начала работы убедитесь в том, что все фиксирующие ручки и струбцины крепко затянуты.
- Снять гаечный ключ с крепежного винта пильного диска перед включением пилы.
- Не включайте пилу, если рядом с деталью на столе находятся еще инструменты или отрезки деревянных деталей. Маленькие осколки, свободно лежащие деревянные части или другие объекты, соприкасающиеся с пильным диском, могут с высокой скоростью быть отброшены на оператора.
- Никогда не перекрещивайте Ваши руки над теоретической линией реза. Держать деталь «на перекрест», как например, левую сторону детали правой рукой, очень опасно.
- Не подводите деталь к пильному диску и не пилите другим образом «без рук». Деталь должна надежно прилегать, быть закреплена или удержана рукой. Пила должна вестись медленно и с одинаковой скоростью через всю деталь, которая не перегружает двигатель пилы.
- Пильный диск должен развить максимальное число оборотов еще до соприкосновения с деталью. Этим предотвращается отброс детали.
- В один проход распиливайте только одну деталь. Несколько деталей невозможно достаточно надежно зажать или удерживать и они заклинивают пильный диск или изменяют свое положение в процессе пиления.
- Если деталь или пильный диск заклиният или заест, то немедленно выключить пилу. Выждать полной остановки всех врачающихся деталей и вынуть вилку из розетки сети. Освободить заклинивший материал. Дальше пилить в заклинившемся материале может привести к несчастному случаю и к повреждению пилы.
- Если пильный диск неожиданно заклиният, то возникает противомомент, который ведет к отдаче прибора. Поэтому сразу отпускать выключатель, как только начинается заклинивание или заедание.



**Не вводите руки в заднюю незакрытую зону пильного диска и упорной рейки, если Вы отжимаете вниз или держите деталь или, если Вы удаляете стружку. Вы не можете определить расстояние от Вашей руки до пильного диска и можете получить серьезные ранения.**

- Отрезанная деталь не должна заклиниваться или по другим причинам быть прижата к врачающемуся пильному диску. Если она, например, будет зажата продольными упорами, то она может быть сильно прижата к пильному диску и с большой силой отброшена.
- Поднимайте пильный диск из пропила в детали перед выключением пилы.
- Не пытайтесь остановить машину при высокой скорости, прижимая для этого инструмент или какой-нибудь другой предмет к пильному диску. Это может привести к тяжелому несчастному случаю.
- При затормаживании головка пилы может резко пойти вниз. Будьте готовы к этой реакции, если Вы выполняете неполный прорез или отпускаете выключатель до достижения головкой пилы нижнего положения.
- Опилки или отложения не должны препятствовать возврату головки пилы в исходную позицию. В противном случае не может полностью закрыться защитный кожух пильного диска. Возникает большая опасность ранения незащищенным пильным диском.
- Не обрабатывайте металлические материалы. Возникающая металлическая пыль может ухудшить защитную изоляцию и стать причиной электрического удара.
- Для маркировки прибора не допускается сверлить отверстия в корпусе или установить заклепки. Это может повлечь за собой повреждение защитной изоляции. Рекомендуется использовать приклеиваемые таблички.
- Применять только оригинальные дополнительные и комплектующие принадлежности фирмы «Вюрт» («Würth»)
- Другие указания по технике безопасности – см. приложение.



## Технические данные инструмента

<b>Панельная пила</b>	<b>PS 350</b>
Артикул	0701 315 X
Потребляемая мощность	1600 Вт
Отдаваемая мощность	800 Вт
Число оборотов хол. хода	4000 мин <sup>-1</sup>
Посадочное отверстие пильного диска	30 мм
Диаметр пильного диска (макс.)	305 мм
Угол скоса, справа/слева (макс.)	60°/50°
Угол наклона, справа/слева (макс.)	48°
Глубина пропила x ширина пропила (макс.)	
- Прямой рез, 90°	91 x 305 мм
- Скос 45°, Наклон 0° (слева)	91 x 216 мм
- Скос 90°, Наклон 45° (слева)	64 x 305 мм
- Скос 90°, Наклон 45° (справа)	43 x 305 мм
Размеры	660 x 589 x 871 мм
Вес (без принадлежностей)	27,0 кг
Степень защиты	□/II

## Элементы прибора

- 1 Выключатель
- 2 Нижнее защитное ограждение пильного диска
- 3 Упорная планка, правая
- 4 Рычаг скоса
- 5 Фиксатор угла скоса
- 6 Шкала угла скоса
- 7 Поворотный стол
- 8 Упорная планка, левая
- 9 Отверстия для крепления на верстаке
- 10 Станина
- 11 Опора станины
- 12 Ручка фиксирования угла наклона
- 13 Винт упора угла наклона
- 14 Рычаг открытия фиксирования угла наклона
- 15 Ключ инструментальный
- 16 Направляющие
- 17 Вывод опилок/Присоединение отсоса опилок
- 18 Транспортный предохранитель
- 19 Ручка для транспортирования
- 20 Винты настройки зазора направляющих
- 21 Винт закрепления направляющих
- 22 Установочный винт упора глубины
- 23 Упор глубины
- 24 Винты закрепления упорных планок
- 25 Вырез
- 26 Вставка стола пилы
- 27 Фиксатор шпинделя
- 28 Рычаг снятия блокировки
- 29 Рукоятка

Изображенные или описанные принадлежности не в обязательном порядке должны входить в комплект поставки.

## Условные обозначения и их значение



Защитная изоляция, класс защиты II



**ВНИМАНИЕ:** Опасная зона, «Руки прочь»



**ВНИМАНИЕ:** Опасная зона, опасность ранения от незащищенного пильного диска



Указание по установке зазора подшипника

## Использование прибора по назначению

Настоящий прибор предназначен для распиливания панелей, профилей, планок и реек из древесины, синтетический материалов или древесных комбинированных материалов с использованием соответствующих пильных дисков. Прибор не пригоден для распиливания черных металлов.

Ответственность за повреждения в результате использования не по назначению несет пользователь.

## Комплектность поставки

Упаковка содержит:

- 1 Предварительно собранную пилу
- 1 Ключ инструментальный
- 1 Опора станины
- 1 Руководство по эксплуатации

## Сборка

### Открыть транспортный предохранитель (см. рис. С)

Переместить головку пилы немного вниз и вытянуть штифт транспортного предохранителя 18. Переместить головку пилы наверх в исходную позицию.

### Установка опоры станины (см. рис. D)

Вставить опору 11 в оба отверстия 31 станины. Установить опору так, чтобы она лежала на опорной поверхности. Затянуть винты 30. Для облегчения обращения опора станины может быть ввинтена при транспортировании.

### Сборка стола

Для обеспечения надежной работы прибор должен быть смонтирован на подходящей для этого опоре (например, деревянном столе, верстаке и т. д.). При монтаже прибора следите за устойчивым положением рабочего стола.

В зависимости от цели сборка может быть стационарной или временной, например, на столе для пилы фирмы Würth (принадлежность).

Опорные точки электроинструмента оснащены четырьмя отверстиями 9 (см. рис. А). Вставить в эти отверстия подходящие винты и закрепить электроинструмент соответствующими гайками и шайбами с нижней стороны.

## Установка/смена пильного диска

**⚠** До начала работ по обслуживанию и наладке прибора вынуть вилку из розетки сети!

Зубья пильного диска очень острые и могут нанести ранения. Пользуйтесь защитными рукавицами при установке и смене пильного диска!

Никогда не нажмайте на кнопку фиксирования шпинделя 27 пока еще вращается пильный диск.

Используйте только такие пильные диски, максимально допустимое число оборотов которых равно, по крайней мере, числу оборотов холостого хода прибора.

Применяйте только те пильные диски, на которые выдано разрешение на использование фирмой Würth и, которые соответствуют стандарту EN 847-1.

Применяйте отвечающие материалу пильные диски.

Нельзя применять пильные диски из быстрорежущей стали повышенной прочности.

Отвинтить винт 32 и повернуть защитный кожух дисковой пилы 34 наверх.

Нажмите на фиксатор шпинделя 27 и поворачивайте рукой пильный диск пока не сработает фиксатор. Держите фиксатор вжатым, чтобы пильный диск не мог вращаться (см. рис. F).

Отвинтите винт крепления пильного диска 33, вращая для лягушинструментальный в направлении часовой стрелки (!). Снимите пильный диск 33 и также наружный фланец 35 (см. рис. E).





Нажать на рычаг снятия фиксации 28, сдвинуть нижний защитный кожух пильного диска наверх и снять пильный диск 36.

Установите пильный диск 36 на посадочное место внутреннего фланца; следите за тем, чтобы концы нижних зубьев пильного диска были обращены к упору 3/8.

Держите фиксатор шпинделя 27 вжатым и затяните до упора крепежный винт 33 пильного диска, вращая его против часовой стрелки.




PS 350 - RUS Seite 99 Dienstag, 3. Februar 2004 1:35 13



!

HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI





## Исходная настройка

Прибор был настроен уже на заводе-изготовителе. После транспортировки или при неточном угле реза может возникнуть необходимость новой настройки.

**До начала работ по обслуживанию и наладке прибора вынуть вилку из розетки сети!**

### ■ Контроль/настройка угла между пильным диском и упором

- Повернуть рычаг скоса **4** и фиксатор угла скоса **5** наверх. Повернуть поворотный стол **7** в положение защелкивания фиксатора угла скоса в  $0^\circ$ .
- Переместить головку пилы вниз и зафиксировать ее в этом положении транспортным предохранителем **18**.
- Приложить к нижней части упора **37** и к пильному диску **36** угловой калибр **38** (см. рис. **G**). Не касаться калибром для проверки углов концов зубьев пильного диска.

**Если угол между пильным диском и упором не равен точно  $90^\circ$ :**

- Отпустить четыре винта **39** и перемещать поворотный стол **7** и шкалу **6** налево или направо, пока пильный диск не встанет точно под прямым углом к упору (см. рис. **H**).
- Повернуть рычаг фиксирования угла скоса **4** вниз.
- Затянуть четыре винта **39**.
- Стрелка **41** теперь должна показывать на « $0$ ». Если показание еще неправильно, то отпустить винт **40** и установить стрелку на « $0$ ». Затянуть винт **40**.

### ■ Настройка тяги блокировки угла скоса

Если несмотря на крепко затянутый рычаг фиксирования **4** стол можно поворачивать, то следует заново настроить фиксирование угла скоса **5** (см. рис. **I**).

- Повернуть рычаг фиксирования угла скоса **4** наверх.
- Затянуть винт **42** тяги блокировки.
- Отпустить винт **42** на  $1/4$  оборота. Этим устанавливается требуемый зазор между фиксированием угла скоса и поворотным столом.

### ■ Контроль/настройка угла между пильным диском и столом пилы

- Отпустить ручку фиксирования **12** и установить стрелку **43** на  $0^\circ$  угла наклона (см. рис. **K**). Затянуть ручку фиксирования **12**.
- Передвинуть головку пилы как можно дальше назад и затянуть барашковый винт **21**.
- Поставить угловой калибр **38** на стол и вертикально приложить к пильному диску **36** (см. рис. **J**). Не касайтесь калибром концов зубьев пильного диска.

**Если угол между пильным диском и столом пилы не равен точно  $90^\circ$ :**

- Отпустить ручку фиксирования **12**.
- Отжать головку пилы направо и установить винтом **46** пильный диск в положение  $90^\circ$  к столу пилы (см. рис. **K**).
- Стрелка **43** теперь должна показывать на « $0$ ». Если показание еще неправильно, то отпустить винт **44** и установить стрелку на « $0$ ». Затянуть винт **44**.

### ■ Контроль/настройка угла наклона

Перед настройкой упоров угла наклона предварительно проверить / настроить угол между пильным диском и столом пилы (см. раздел выше).

Оба упора угла наклона могут быть установлены на любое значение между  $45^\circ$  и  $48^\circ$ . В качестве примера процесса настройки описывается распространенная настройка на  $45^\circ$ .

#### Угол наклона $45^\circ$ слева (см. рис. **K**)

- Отпустить ручку фиксирования **12** и повернуть головку пилы налево.
- Стрелка **43** теперь должна показывать на « $45$ ». Если показание еще неправильно, то отпустить винт **13** и установить стрелку на « $45$ ».

#### Угол наклона $45^\circ$ справа (см. рис. **K/L/M**)

- Отпустить ручку фиксирования **12**. Нажать на рычаг открытия фиксирования **14**, чтобы открыть блокировку головки пилы. Повернуть головку пилы направо.
- Стрелка **43** теперь должна показывать на « $45$ ». Если показание еще неправильно, то отпустить винт **47** и установить стрелку на « $45$ ».

## Эксплуатация

### Обратить внимание на правильное напряжение сети:

Напряжение источника тока должно совпадать с данными на фирменной табличке прибора.

**Использовать только допущенный кабель-удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора.**  
Минимальное поперечное сечение составляет  $1,5 \text{ mm}^2$ . При использовании кабельного барабана полностью раскатать барабан при работе.

### ■ Отсос пыли и опилок

**!** Появляющаяся при работах пыль может быть вредной для здоровья, она может быть воспламеняющейся или взрывоопасной. Необходимо предусмотреть подходящие меры защиты. Пыль, возникающая при обработке определенных материалов, считается канцерогенным веществом, поэтому работать только с устройством для отсыпывания пыли/стружки и носить противопылевой респиратор.

Пила может быть подключена прямо к розетке промышленного пылесоса фирмы Würth с автоматическим режимом. При включении пилы режим запускается автоматически.

### ■ Установка упорных планок

Отпустить оба барашковых винта **24** и вытянуть обе планки **3** и **8** на желаемую длину. Закрепить обе планки в желаемой позиции барашковыми винтами **24** (см. рис. **N**).

**Установить упорные планки так, чтобы было обеспечено достаточное расстояние между пильным диском и кромкой упора.**

Проверить расстояние, повернув при выключенном машине головку пилы наверх до упора.

При настройке углов наклона с максимальным значением в  $48^\circ$  полностью вытянуть упорные планки. Для углов наклона с правой стороны может стать необходимым полное удаление правой упорной планки **3**.

### ■ Крепление детали

Следите за тем, чтобы обрабатываемая деталь всегда прилегала к столу пилы и к упорной рейке.

Применять соответствующие зажимные устройства для изогнутых или перекошенных деталей.

Для обработки длинных деталей применять соответствующие удлинения стола и опоры.

### ■ Угол скоса

Поворотный стол **7** оснащен шкалой с двумя диапазонами **6**:

- передний диапазон показывает угол скоса;
- задний диапазон показывает дополнительный угол скоса до  $90^\circ$ .

Повернуть рычаг скоса **4** и фиксатор угла скоса **5** наверх. Повернуть стол пилы в соответствующее направление и установить на шкале **6** стрелку **41** на соответствующую величину (см. рис. **O**). Блокировка угла скоса автоматически защелкивается при угле в  $0^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $22,5^\circ$ ,  $31,6^\circ$ ,  $45^\circ$  и  $50^\circ$  (налево) и  $60^\circ$  (направо).

Для точной настройки угла скоса стрелка **41** дополнительно оснащена нониусной шкалой **48**. По ней можно установить промежуточные значения с точностью в  $\pm 1/4^\circ$ .

В качестве примера показана настройка угла скоса в  $24 1/4^\circ$  (справа) (см. рис. **O**):

Установить стрелку **41** на « $24$ » (см. стрелку).

Поворачивать стол пилы дальше пока метка « $0,25$ » (справа от середины) на нониусной шкале **48** не совпадет со следующим делением на шкале **6** (см. стрелку).

Повернуть рычаг фиксирования угла скоса **4** вниз.

При настройке углов скоса **слева** следует использовать нониусную шкалу **слева** от метки середины.

### ■ Настройка угла наклона

Для оптимального удобства в работе угол наклона головки пилы, как правило, устанавливают «слева». При неблагоприятных предпосыпках (например, длинные детали) может стать необходимым переставить угол наклона на правую сторону. Однако, при этом следует открыть фиксирование головки пилы.



### Угол наклона слева

Отпустить ручку фиксирования **12** и повернуть головку пилы налево. При надобности установить левый упор угла наклона **13**.

### Угол наклона справа

Отпустить ручку фиксирования **12**. Нажать на рычаг открытия фиксирования **14**. Повернуть головку пилы направо. При надобности установить правый упор угла наклона **17**.

Установить желаемый угол наклона на шкале **45** (см. рис. K).

Крепко затянуть фиксирующий рычаг **12**.

### ■ Установка упора глубины (см. рис. P)

Электроинструмент оснащен регулируемым упором глубины пропила. Благодаря этому можно, например, выполнять пазы и вырезы.

- Повернуть головку пилы полностью наверх.
- Откинуть упор глубины **23** вперед.

Установить барашковым винтом **22** необходимую глубину пропила. Глубину пропила определить пробным пилением.

### ■ Включение и выключение

Для запуска пилы задействовать выключатель **1**.

Для остановки прибора отпустить выключатель.

Для защиты электроинструмента от несанкционированного использования выключатель имеет отверстие **49**, в которое может быть вставлена душка навесного замка (см. рис. Q).

### ■ Пиление

- Закрепить обрабатываемую деталь.
- Установить желаемый угол скоса и/или наклона.
- Для распиливания узких деталей, как например, планок и реек, отпустить установочный винт **21**, переместить головку пилы совсем вниз и в этой позиции опять затянуть установочный винт **21**.
- Для распиливания широких деталей, как например, панелей, ослабить установочный винт **21** так, чтобы направляющие планки и головка пилы могли быть свободно передвинуты.
- Вытянуть головку пилы за рукоятку **29** в переднюю позицию.
- Нажать на рычаг снятия блокировки **28**, включить прибор и повернуть головку пилы вниз на деталь.
- Продвинуть головку пилы с равномерной подачей через деталь.
- Отпустить головку пилы наверх. Отпустить выключатель **1** и рычаг снятия блокировки **28**.

### Транспорт

- Установить угол наклона на 0° и угол скоса на 60° (справа).
- Вытянуть головку пилы за рукоятку **29** вперед и закрепить направляющие в этом положении барашковым винтом **21**.
- Задействовать рычаг снятия блокировки **28**.
- Переместить головку пилы вниз и защелкнуть рычаг транспортного предохранителя **18**.
- Электроинструмент носить всегда только за ручку **19** или за вырезы **25** с обеих сторон.

### Уход и очистка

**До начала работ по обслуживанию и наладке прибора вынуть вилку из розетки сети!**

- Всегда держать пилу и вентиляционные отверстия в чистоте.
- Регулярно очищать вывод стружки **17**.
- Изношенная вставка стола пилы **26** должна быть сразу заменена. Защитное ограждение должно всегда свободно перемещаться и самостоятельно закрываться. Поэтому постоянно следить за чистотой в пределах защитного ограждения пильного диска. Пыль и опилки удалять сжатым воздухом или кисточкой.

### Контроль зазора подшипника (см. рис. R)

Время от времени проверять покачиванием головки пилы наличие зазора в опорах направляющих.



Зазор подшипников устанавливать винтами **20** с помощью ключа для внутреннего шестигранника 5 так, чтобы направляющие ходили без зазора, но головка пилы перемещалась еще легко.

Если прибор несмотря на тщательное изготовление и контроль качества выйдет из строя, ремонт следует поручить уполномоченному фирмой «Вюрт» («Würth») пункту сервисной службы по ремонту электроинструментов выпущенных фирмой «Вюрт» («Würth»).

При всех вопросах и заказах запчастей, пожалуйста, обязательно указывайте семизначный номер изделия, указанный на фирменной табличке прибора.

Актуальный перечень запасных частей для этого прибора может быть запрошен в интернете по адресу [«http://www.wuerth.com/partsmanager»](http://www.wuerth.com/partsmanager) или в ближайшем филиале «Вюрт» (Würth).

### Защита окружающей среды



#### Вторичное использование сырья вместо устранения мусора

Прибор, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

В интересах чистосортной рециркуляции отходов детали из синтетических материалов соответственно обозначены.

### Гарантия

Для данного прибора, выпуского фирмой «Вюрт» («Würth»), мы несем гарантийные обязательства в соответствии с законными/специфическими для отдельных стран предписаниями начиная с даты продажи (по предъявлению счета или накладной). Возникшие неисправности устраняются путем поставки с целью замены или путем ремонта.

Из гарантии исключаются повреждения, вызываемые естественным износом, перегрузкой или неправильным обращением.

Рекламации признаются только в том случае, если Вы передадите прибор в неразобранном виде либо филиалу фирмы «Вюрт» («Würth»), либо представителю фирмы «Вюрт» («Würth»), либо уполномоченному фирмой «Вюрт» («Würth») пункту сервисного обслуживания клиентов по ремонту электроинструментов.

### Информация о шуме/вибрации

Измеряемые величины установлены согласно EN (Европейские нормы) EN 61 029-2-9.

Оцениваемый, как А уровень шума при работе с инструментом обычно составляет:

уровень звукового давления 89 dB (A);  
уровень звуковой мощности 102 dB (A).

**Носить приспособление для защиты органов слуха!**

Вибрация в зоне руки обычно ниже 2,5 м/сек<sup>2</sup>.

### CE Заявление о соответствии

С исключительной ответственностью мы заявляем, что настоящий изделие соответствует следующим нормам или нормативным документам: EN (Европейские нормы) EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61 029 согласно положениям Директив 86/188/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG.

03

Adolf Würth GmbH & Co. KG



M. Wölfe

R. Bauer







PS 350 - RUS Seite 101 Dienstag, 3. Februar 2004 1:35 13



!



HKS14 Schmuck 45,0° 169,71 LPI



**Würth worldwide:**

**Würth Albania Ltd.**  
Rr. Asim Vokshi  
Pal 49/1 Ap. 9  
Al-Tirana  
Albania  
Tel. +355/42/29748  
Fax.+355/42/29748  
wuerthal@cc.al.eu.org

**Würth Armenia Co. Ltd.**  
63 Tigran Mets Ave.  
AM-375005 Yerevan  
Armenia  
Tel. +371/559970  
Fax.+371/559972  
wuerth@armicn.com

**Würth Handelsges.m.b.H.**  
Würth Strasse 1  
AT-3071 Böheimkirchen  
Austria  
Tel. ++43/2743/70700  
Fax.+43/2743/7070333  
info@wuerth.at

**Würth Australia Pty Ltd**  
4 Redwood Drive  
AU-Dingley VIC 3172  
Australia  
Tel. +61/3/95517244  
Fax.+61/3/95512994  
info@wurth.com.au

**Würth Aztur Ltd**  
Mir Galal Str.63.  
AZ-370134 Bakü  
Azerbaijan  
Tel. +994/12/601934  
Fax.+994/12/601934  
wurth@azdata.net

**Würth BH d.j.l.**  
Dzemal Bieda 162  
BA-71000 Sarajevo,BH  
Bosnia  
Tel. +387/33/461770  
Fax.+387/33/461825

**Würth Belux N.V.**  
Everdingenlaan 29  
BE-2300 Turnhout  
Belgium  
Tel. ++32/14/445566  
Fax.+32/14/420377  
info@wurth.be

**Wuerth Bulgaria EOOD**  
Iskarsko Chaussee Boul. 12  
BG-1592 Sofia  
Bulgaria  
Tel. +359/2/9659955  
Fax.+359/2/9659966  
wuerth\_bg@ibm.net

**Würth Belarus Ltd.**  
Botanicheskaja Str. 5a-603  
BY-220038 Minsk  
Belarus  
Tel. +375/172/363919  
Fax.+375/172/852512  
wuerthbel@open.by

**Würth AG**  
Dornwydenweg 11  
CH-4144 Arlesheim  
Switzerland  
Tel. ++41/61/7059111  
Fax.+41/61/7059494  
infos@wuerth-ag.ch

**Würth Guangzhou**  
International Trading Co., Ltd.  
Room 601, North Tower,  
Nantian Building,  
3 Jiangong Road  
Tianhe High and New Technology  
Industry Development Zone  
CN-510665 Guangzhou  
China  
Tel. ++86/20/85552840  
Fax.++86/20/855550245  
wurthg2@public.guangzhou.gd.cn

**Würth Hong Kong Co. Ltd.**  
Unit B 6/F Prince Ind Bidg  
106 King Fuk St.,  
San Po Kong, Kowloon  
CN-Hong Kong  
China  
Tel. ++8/52/27508118  
Fax.++8/52/27530084  
info@wuerth-hk.com

**Wuerth China-Shanghai Langsheng Trading Co., Ltd.**  
2nd Floor (West)  
No. 18 Factory Site  
No. 481 Gui Ping Road  
CN-200233 Shanghai  
China  
Tel. ++86/21/64951418  
Fax.++86/21/64848610  
wuerthcn@public3.sta.net.cn

**Würth Tianjin International Trade Co., Ltd.**  
Jie Fang Nan Lu Str. 518-1  
CN-300221 Tianjin  
China  
Tel. ++86/22/88242263  
Fax.++86/22/88243813  
tjwuerth@public.tpt.jt.cn

**Wuerth Cyprus LTD**  
**Strovolos Industrial estate**  
P.O. Box 899  
CY-2083 Nicosia  
Cyprus  
Tel. ++357/2/512086  
Fax.++357/2/512091  
wuerthcy@cytanet.com.cy

**Würth, spol. s r.o.**  
Sazecská 2  
CZ-10800 Praha 10  
Czech Republic  
Tel. ++420/2/72106111  
Fax.+420/2/72106119  
info@wuerth.cz

**Adolf Würth GmbH & Co. KG**  
Postfach  
D-74650 Künzelsau  
Reinhold-Würth-Str. 12-16  
DE-74653 Künzelsau  
Germany  
Tel. ++49/7940/15/0  
Fax.++49/7940/15/1000  
info@wuerth.com

**Würth Denmark A/S**  
Montagevej 6  
DK-6000 Kolding  
Denmark  
Tel. ++45/79/323232  
Fax.++45/75/517250

**Würth Estonia AS**

Limi 3 A  
EE-10621 Tallinn  
Estonia  
Tel. ++372/6563509  
Fax.++372/6563494  
wuerth@wuerth.ee

**Würth Egypt for Trading S.A.E.**

27th, Km Alexandria Cairo  
Desert Road, Behind Mercedes  
EG-Amriya Alexandria  
Egypt

Tel. ++2/03/4700432  
Fax.++2/03/4700432  
wuerth@wurthegypt.com

**Würth España S.A.**

Polygono Riera de Caldes  
Carrer Dels Jòiers 21-23  
ES-08184 Palau de Plegamans  
Barcelona  
Spain

Tel. ++34/93/8629500  
Fax.++34/93/8646203  
webmaster@wuerth.es

**Würth Öy**

Hercjoki  
FI-11710 Riihimäki  
Finland  
Tel. ++358/19/7701  
Fax.++358/19/729010

**Würth France S.A.**

Z.I. Ouest  
Rue Georges Besse  
FR-67158 Erstein Cedex  
France

Tel. ++33/3/88645300  
Fax.++33/3/88646200

**Würth U.K. Ltd.**

1 Centurion Way  
Erith  
GB-Kent DA 18 4 AE  
Great Britain

Tel. ++44/208/3196000  
Fax.++44/208/3196400  
info@wuerth.co.uk

**Würth Georgia Ltd.**

Marshal Gelovani Avenue 36  
GE-380059 Tbilisi  
Georgia

Tel. ++995/32/530610  
Fax.++995/32/250610  
gewuerth@caucasanet.net

**Würth Hellas S.A.**

23, Kln National Road  
Athens-Lamia  
145 68 Krioneri Attikis  
P.O. Box 51877

Attikis  
GR-145 02 Agios Stefanos Attikis  
Greece

Tel. ++30/1/6290800  
Fax.++30/1/8134756  
info@wuerth.gr

**Würth- Hrvatska d.o.o.**

Franje Lucica 23/III  
HR-10000 Zagreb  
Croatia

Tel. ++385/1/3498784  
Fax.++385/1/3498783  
wuerth.hr@zg.hinet.hr

**Würth Szereléstechnika KFT**

Gyár utca 2  
HU-2040 Budaörs  
Hungary

Tel. ++36/23/418130  
Fax.++36/23/421777  
wuerth@wuerth.hu

**PT Wuerth Indah**

Jl. Meruya Ilir Raya No. 82 A-B  
ID-Jakarta 11360

Indonesia  
Tel. ++62/21/5860036  
Fax.++62/21/5861043  
wuerth@dola.net.id

**Würth Ireland Ltd.**

Monadnoe Industrial Estate  
Ballysimon Road  
IR-Limerick

Ireland  
Tel. ++353/61/412911  
Fax.++353/61/412428

**Würth Reinsurance**

Company, S.A.  
B.P. 2217

L-1022 Luxembourg  
Siège social

65, Avenue de la gare  
LU-1611 Luxembourg  
Tel. ++352/494177

Fax.++352/494188

**Würth Israel Ltd.**  
Alon Hatavor 2  
Zone 1

II-Caesarea Industrial Park  
P.O. Box 3585  
Marocco

II-Caesarea Industrial Park  
Zip 38900  
Israel

Tel. ++972/4/6273939

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/6270999

Fax.++972/4/62709



®

**WÜRTH****DER MONTAGEPROFI****Niederlassungen:**

**Aachen**  
Jülicher Straße 236-248  
52070 Aachen  
Telefon (02 41) 5 68 79-0  
Telefax (02 41) 5 68 79 50  
nl.aachen@wuerth.com

**Aalen**  
Robert-Bosch-Straße 47  
73431 Aalen  
Telefon (0 73 61) 92 30-0  
Telefax (0 73 61) 92 30 50  
nl.aalen@wuerth.com

**Augsburg**  
Flotowstraße 15  
86368 Gersthofen  
Telefon (08 21) 2 97 61 20  
Telefax (08 21) 2 97 61 50  
nl.augsburg@wuerth.com

**Backnang**  
Gewerbegebiet, Backnang-Süd  
Beim Erlenwäldchen 8  
71522 Backnang  
Telefon (0 71 91) 90 40-0  
Telefax (0 71 91) 90 40 50  
nl.backnang@wuerth.com

**Bad Mergentheim**  
Industriepark Würth, Gebäude 1  
79790 Bad Mergentheim  
Telefon (0 79 31) 92 45-0  
Telefax (0 79 31) 92 40 59  
nl.bad-mergentheim@wuerth.com

**Bamberg**  
Biegenholzstraße 24  
96103 Hallstadt  
Telefon (09 51) 7 00 84-0  
Telefax (09 51) 7 00 84 50  
nl.bamberg@wuerth.com

**Bayreuth**  
Hasenweg 6  
95448 Bayreuth  
Telefon (09 21) 7 92 05-0  
Telefax (09 21) 7 92 05 50  
nl.bayreuth@wuerth.com

**Berlin-Charlottenburg**  
Spandauer Damm 60-64  
14059 Berlin  
Telefon (0 30) 32 67 84 30  
Telefax (0 30) 32 67 83 51  
nl.berlin-charlottenburg@wuerth.com

**Berlin-Hohenhöchhausen**  
Grenzgasse 4  
13053 Berlin  
Telefon (0 30) 98 60 01-0  
Telefax (0 30) 98 60 01 55  
nl.berlin-hohenhoechhausen@wuerth.com

**Berlin-Reinickendorf**  
Osnamühle  
Seestraße/Odenunderstraße 16  
13347 Berlin  
Telefon (0 30) 45 08 27 60  
Telefax (0 30) 45 08 27 53  
nl.berlin-reinickendorf@wuerth.com

**Biberach**  
Riss-Center  
Riss-Straße 19  
88400 Biberach  
Telefon (07 31) 5 87 98-0  
Telefax (07 31) 5 87 98 50  
nl.biberach@wuerth.com

**Bielefeld**  
Obere Hillegger Str. 37  
33699 Bielefeld  
Telefon (05 21) 9 24 18-0  
Telefax (05 21) 9 24 18 27  
nl.bielefeld@wuerth.com

**Bochum**  
Harpener Feld 27  
44805 Bochum  
Telefon (02 34) 9 55 43-0  
Telefax (02 34) 9 55 43 50  
nl.bochum@wuerth.com

**Böblingen**  
Hanns-Klemm-Straße 46  
71034 Böblingen-Hülb  
Telefon (07 31) 2 11 76-0  
Telefax (07 31) 2 11 76 50  
nl.boeblingen@wuerth.com

**Braunschweig**  
Hansstraße 66  
38112 Braunschweig  
Telefon (05 31) 3 54 78-0  
Telefax (05 31) 3 54 78 90  
nl.braunschweig@wuerth.com

**Bremen**  
Gewerbegebiet Bayernstraße  
Straubinger Straße 11  
28219 Bremen  
Telefon (04 21) 3 99 88-0  
Telefax (04 21) 3 99 88 51  
nl.bremen@wuerth.com

**Chemnitz**

Gewerbegebiet  
Südring/Neeffstraße  
Carl-Harrel-Straße 5  
09116 Chemnitz  
Telefon (03 71) 2 71 47-0  
Telefax (03 71) 2 71 47 50  
nl.chemnitz@wuerth.com

**Cottbus**

Gewerbegebiet  
An der Reichsbahn  
Am Gleis 15  
03042 Cottbus-Sandow  
Telefon (03 55) 7 56 61-0  
Telefax (03 55) 7 56 61 50  
nl.cottbus@wuerth.com

**Croisheim**

Industriegebiet Zur Flügelau  
Roßfelder Straße 60  
74564 Croisheim  
Telefon (0 79 51) 96 37-0  
Telefax (0 79 51) 96 37 50  
nl.croisheim@wuerth.com

**Darmstadt**

Weiterstadt Park  
Brunnenweg 19  
64331 Weiterstadt  
Telefon (0 61 50) 18 18-0  
Telefax (0 61 50) 18 18 50  
nl.darmstadt@wuerth.com

**Dortmund**

Willemsstraße 35A  
59439 Holzwiede  
Telefon (0 20 31) 9 12 62-0  
Telefax (0 20 31) 9 12 62-0  
nl.dortmund@wuerth.com

**Dresden-Löbtau**

Malterstraße 37  
01159 Dresden  
Telefon (03 51) 4 38 47-0  
Telefax (03 51) 4 38 47-50  
nl.dresden-loebtau@wuerth.com

**Dresden-Mickten**

Marie-Curie-Straße 6  
01139 Dresden  
Telefon (03 51) 4 14 53-0  
Telefax (03 51) 4 14 53-50  
nl.dresden-mickten@wuerth.com

**Düsseldorf**

Lierenfelder Straße 53  
40231 Düsseldorf  
Postfach 105532  
40046 Düsseldorf  
Telefon (02 11) 9 73 06-0  
Telefax (02 11) 9 73 06 50  
nl.duesseldorf@wuerth.com

**Erfurt**

Über dem Feldgarten 11  
99198 Erfurt-Lindbach  
Telefon (03 61) 4 20 57-0  
Telefax (03 61) 4 20 57 50  
nl.erfurt@wuerth.com

**Essen**

Heinz-Bäcker-Straße 15  
45356 Essen  
Telefon (02 01) 8 66 45-0  
Telefax (02 01) 8 66 45 50  
nl.essen@wuerth.com

**Esslingen**

Plochingen Straße 45  
73779 Deizisau  
Telefon (0 71 53) 92 94-0  
Telefax (0 71 53) 92 94 50  
nl.esslingen@wuerth.com

**Frankfurt**

Weiskirchen, Gewerbegeb. Ost  
Daimlersstraße 19  
63110 Rodgau  
Telefon (0 61 06) 84 01-0  
Telefax (0 61 06) 84 01 50  
nl.rodgau@wuerth.com

**Frankfurt II**

Hanauer Landstraße 338  
60314 Frankfurt/Main  
Telefon (0 69) 42 69 38-0  
Telefax (0 69) 42 69 38 50  
nl.frankfurt-main@wuerth.com

**Freiburg**

Industriegebiet Nord  
Mitscherlichstraße 5  
79108 Freiburg  
Telefon (07 61) 5 59 66-0  
Telefax (07 61) 5 59 66 50  
nl.freiburg@wuerth.com

**Gera**

Gewerbegebiet Bieblach Ost  
Heinrich-Hertz-Straße 14  
07552 Gera  
Telefon (03 65) 4 37 28-0  
Telefax (03 65) 4 37 28 50  
nl.gera@wuerth.com

**Koblenz**

Auf dem Hahnenberg 51  
56218 Mülheim-Kärlich  
Telefon (02 63) 94 70-0  
Telefax (02 63) 94 70 50  
nl.koblenz@wuerth.com

**Kiel**

Seekoppelweg 7a  
24113 Kiel  
Telefon (04 31) 6 47 40-0  
Telefax (04 31) 6 47 40 50  
nl.kiel@wuerth.com

**König**

Messerschmittstraße 16  
87437 Kempfen  
Telefon (08 31) 5 74 48-0  
Telefax (08 31) 5 74 48 50  
nl.kempfen@wuerth.com

**Köln**

Kohlstraße 43  
50827 Köln-Ossendorf  
Telefon (02 21) 95 64 42-0  
Telefax (02 21) 95 64 42 50  
(08 00) 8 65 13 90  
nl.koeln@wuerth.com

**Gießen**

Gewerbegebiet Gießen-West  
Robert-Bosch-Straße 16  
35398 Gießen  
Telefon (06 41) 9 62 36-0  
Telefax (06 41) 9 62 36 50  
nl.giessen@wuerth.com

**Göppingen**

Industriegebiet Ost  
Heilbronner Straße 12  
73037 Göppingen  
Telefon (0 71 61) 6 80 61  
Telefax (0 71 61) 6 89 00  
nl.goepplingen@wuerth.com

**Goslar**

Gewerbegebiet Bassgeige  
Alte Heerstraße 15  
38644 Goslar  
Telefon (0 53 21) 35 19 30-0  
Telefax (0 53 21) 35 19 30 50  
nl.goslar@wuerth.com

**Halle (Saale)**

Delitzscher Straße 70  
06112 Halle (Saale)  
Telefon (0 43) 6 85 90 10  
Telefax (0 43) 6 75 56 50  
nl.halle-saale@wuerth.com

**Hamburg**

Industriegebiet Nettelkrögen  
Gutenbergring 44  
22848 Norderstedt  
Telefon (0 40) 53 43 61-0  
Telefax (0 40) 53 43 61 50  
nl.hamburg@wuerth.com

**Hamburg-Süd**

Helmspark Hillfeld  
Helmsweg 6-16  
21218 Seevetal-Hillfeld  
Telefon (0 41) 58 44 00  
Telefax (0 41) 58 44 50  
nl.seevetal@wuerth.com

**Hannover**

Gewerbegebiet Godshorn  
Bayernstraße 37  
30855 Langenhagen-Godshorn  
Telefon (05 11) 7 88 80-0  
Telefax (05 11) 7 88 80 50  
nl.hannover@wuerth.com

**Heidelberg**

Gewerbegebiet Rohrbach-Süd  
Redtenbacher Straße 1/1  
69126 Heidelberg  
Telefon (0 62 21) 5 89 88-0  
Telefax (0 62 21) 5 89 88 50  
nl.heidelberg@wuerth.com

**Heilbronn**

Silberbergweg 29  
74076 Heilbronn  
Telefon (0 71 26) 9 28 24-0  
Telefax (0 71 26) 9 28 24 50  
nl.heilbronn@wuerth.com

**Ingolstadt**

Ericastraße 8  
85053 Ingolstadt  
Telefon (0 81) 95 67 78 70  
Telefax (0 81) 9 31 87 51  
nl.ingolstadt@wuerth.com

**Jena**

Löbstdeder Straße 80  
07749 Jena  
Telefon (0 36 41) 45 12-0  
Telefax (0 36 41) 45 12 50  
nl.jena@wuerth.com

**Karlsruhe**

Printzstraße 2a  
76139 Karlsruhe  
Handwerk Holz:  
Telefon (07 21) 62 52 2-0  
Telefax (07 21) 62 25 22 50  
nl.karlsruhe@wuerth.com

**Kassel**

Industriegebiet Waldau West  
Otto-Hahn-Straße 18  
34123 Kassel  
Telefon (05 61) 9 98 68-0  
Telefax (05 61) 9 98 68 50  
nl.kassel@wuerth.com

**Kempten**

Messerschmittstraße 16  
87437 Kempten  
Telefon (08 31) 5 74 48-0  
Telefax (08 31) 5 74 48 50  
nl.kempten@wuerth.com

**König**

Am Lenzenfleck 2  
85737 Ismaning  
Telefon (0 89) 96 07 03-0  
Telefax (0 89) 96 07 03 50  
nl.ismaning@wuerth.com

**Köln**

Ridderstraße 65  
80339 München  
Telefon (0 89) 43 19 72-0  
Telefax (0 89) 43 19 72 50  
nl.muenchen-tuer@wuerth.com

**Münster**

Harkortstraße 11  
48163 Münster  
Telefon (02 51) 2 65 37-0  
Telefax (02 51) 2 65 37 50  
nl.muenster@wuerth.com

**München 2**

Am Lenzenfleck 2  
85737 Ismaning  
Telefon (0 89) 96 07 03-0  
Telefax (0 89) 96 07 03 50  
nl.ismaning@wuerth.com

**Mönchengladbach**

Engelbeck  
Borsigstraße 13  
41066 Mönchengladbach  
Telefon (0 21 61) 4 77 69-0  
Telefax (0 21 61) 4 77 69 50  
(08 00) 7 24 16 70  
nl.moenchengladbach@wuerth.com

**München 3**

Am Lenzenfleck 2  
85737 Ismaning  
Telefon (0 89) 96 07 03-0  
Telefax (0 89) 96 07 03 50  
nl.ismaning@wuerth.com

**München 4**

Am Lenzenfleck 2  
85737 Ismaning  
Telefon (0 89) 96 07 03-0  
Telefax (0 89) 96 07 03 50  
nl.ismaning@wuerth.com

**München 5**

Am Lenzenfleck 2  
85737 Ismaning  
Telefon (0 89) 96 07 03-0  
Telefax (0 89) 96 07 03 50  
nl.ismaning@wuerth.com

**München 6**

Am Lenzenfleck 2  
85737 Ismaning  
Telefon (0 89) 96 07 03-0  
Telefax (0 89) 96 07 03 50  
nl.ismaning@wuerth.com

**München 7**

Am Lenzenfleck 2  
85737 Ismaning  
Telefon (0 89) 96 07 03-0  
Telefax (0 89) 96 07 03 50  
nl.ismaning@wuerth.com

**München 8**

Am Lenzenfleck 2  
85737 Ismaning  
Telefon (0 89) 96 07 03-0  
Telefax (0 89) 96 07 03 50  
nl.ismaning@wuerth.com

**München 9**

Am Lenzenfleck 2  
85737 Ismaning  
Telefon (0 89) 96 07 03-0  
Telefax (0 89) 96 07 03 50  
nl.ismaning@wuerth.com

**München 10**

Am Lenzenfleck 2  
85737 Ismaning  
Telefon (0 89) 96 07 03-0  
Telefax (0 89) 96 07 03 50  
nl.ismaning@wuerth.com

**München 11**

Am Lenzenfleck 2  
85737 Ismaning  
Telefon (0 89) 96 07 03-0  
Telefax (0 89) 96 07 03 50  
nl.ismaning@wuerth.com

**München 12**

Am Lenzenfleck 2  
85737 Ismaning  
Telefon (0 89) 96 07 03-0  
Telefax



PS 350 - Adressen Seite 2 Dienstag, 3. Februar 2004 11:43 11



HKS14 Schmuck 45,0° 175,0 LPI

