











402111-18 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**HPL108MT**





# ROMÂNĂ

## Destinația de utilizare

Unealta dumneavoastră oscilantă Black & Decker a fost concepută pentru aplicații casnice cum ar fi řefuirea. Este de asemenea preabil pentru tăierea materialelor din lemn, plastic, ipsos, metale nefieroase și elemente de strângere (ex. cuie necălite, brite), tăierea plăcilor de rigips și raſchetarea unor suprafete mici. Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.

## Instructiuni de siguranță

### Avertizări generale de siguranță privind uneletele electrice



**Avertisment!** Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

**Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru consultare ulterioră.** Termenul „unealtă electrică” din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.

#### 1. Siguranța în zona de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate îňlesnesc accidentele.
- Nu operați uneletele electrice în atmosferă explosive, cum ar fi în prezență lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Uneletele electrice generează scânteie ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- Țineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o unealtă electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

#### 2. Siguranța electrică

- Ștecherele uneletelelor electrice trebuie să se potrivească cu priza.** Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu uneletele electrice împământate (legate la masă). Ștecherele nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Eviatați contactul corpului cu suprafețele împământante precum țevi, radiatoare, cuptoare și frigidere.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este în contact cu suprafețele împământate sau legate la masă.
- Nu expuneți uneletele electrice la ploaie sau condiții de umedeza.** Apa ce intră într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
- Nu manipulați necorespunzător cablul.** Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a unelelei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
- Atunci când operați o unealtă de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior.** Utilizarea

unei cabluri adecvate pentru exterior reduce riscul de electrocutare.

- În cazul în care operarea unei uneletele electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu protecție pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

#### 3. Siguranța personală

- Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și faceți uz de regulile de bun simț atunci când operați o unealtă electrică.** Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării unelelor electrice poate conduce la vătămări personale grave.
- Utilizați echipamentul de protecție personală.** Purtăți întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încărmăntea de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările personale.
- Preînțämpniți pornirea accidentală.** Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea unelelei. Transportarea unelelor electrice înănd degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a unelelor electrice ce au întrerupătorul în poziția pornit îňlesnesc producerea accidentelor.
- Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni unealtă electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a unelei electrice poate conduce la vătămări personale.
- Nu vă întindeti pentru a apuca unealtă de lucru.** Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați îmbrăcămintă largă sau bijuterii. Păstrați-vă părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componente în mișcare. Îmbrăcămintea largă, bijuterile sau părul lung pot fi prinse în componente în mișcare.
- În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesoriu pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesoriu sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența acestuia.

#### 4. Utilizarea și îngrijirea unelelor electrice

- Nu forțați unealtă electrică.** Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dvs. Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
- Nu utilizați unealtă electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și oprit.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.

- c. Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltelelor electrice.
  - d. Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
  - e. Efectuați întreținerea uneltelelor electrice. Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeți repararea unelei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unele electrice întreținute necorespunzător.
  - f. Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate. Este puțin probabil ca unelele de tăiat cu tășuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
  - g. Utilizați unealta electrică, accesoriile și cutitele unelei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea unelei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.
5. Utilizarea și îngrijirea uneltelelor cu acumulator
- a. Reîncărcați folosind exclusiv încărcătorul specificat de către producător. Un încărcător adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
  - b. Utilizați uneltele electrice exclusiv împreună cu acumulatorii specificați. Utilizarea oricăror alți acumulatori poate genera riscuri de vătămare și incendiu.
  - c. Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau incendii.
  - d. În condiții de utilizare incorrectă, este posibil să fie evacuat lichid din baterie; evitați contactul cu acesta. În cazul în care survine contactul accidental, clătiți cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultați, de asemenea, medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate cauza iritații și arsuri.
6. Repararea
- a. Prevedeți repararea unelei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al unelei de lucru.



**Avertisment!** Avertizări suplimentare de siguranță pentru uneltele oscilante

- ◆ **Tineți unealta electrică de suprafețele izolate** pentru a preveni atunci când efectuați o operație în care accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea curentului în componente metalice expuse ale unelei electrice și ar putea electrocuba operatorul.
- ◆ **Utilizați clești sau o altă modalitate practică de a fixa și sprăjini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă.** Ținând piesa de prelucrat în mână sau sprinjind-o de corp, aceasta va fi instabilă și poate conduce la pierderea controlului.



**Avertisment!** Contactul sau inhalarea materialelor rezultate în urma șlefuirii pot afecta sănătatea operatorului și a persoanelor care asistă. Purtați o mască antipraf special concepută pentru protejarea împotriva pulberilor și fumurilor și asigurați-vă că persoanele din zona de lucru sau cele care pătrund în zona de lucru sunt, de asemenea, protejate.

- ◆ Înăepărtați bine tot praful după șlefuire.
- ◆ Fiți foarte atenți atunci când șlefuiți suprafețe vopsite cu vopsea ce poate conține plumb sau atunci șlefuiți lemn și metal ce pot degaja pulberi toxice:
  - ◆ Nu permiteți copiilor sau femeilor însărcinate să pătrundă în zona de lucru.
  - ◆ Nu mâncați, nu beți și nu fumați în zona de lucru.
  - ◆ Eliminați în siguranță particulele de praf și orice alte reziduuri.
- ◆ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual de instrucțiuni. Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operații cu această unealtă diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare personală și/sau daune asupra obiectelor.
- ◆ Accesorii va continua să se miște după eliberarea întreupătorului. Oprită întotdeauna unealta și aşteptați ca accesoriul să se oprească complet înainte de a lăsa jos unealta.
- ◆ **Tineți mâinile la distanță față de zona de tăiere.** Nu întindeți niciodată mâinile sub piesa de prelucrat. Nu introduceți degetele sau degetul mare în apropierea lamei oscilante și a dispozitivului de fixare a lamei. Nu stabiliți fierastrăul ținând de ghidaj.
- ◆ **Păstrați discurile ascuțite.** Discurile boante sau deteriorate pot determina fierastrăul să devieze sau să se blocheze în timpul apăsării pe acesta. Utilizați întotdeauna tipul de disc de fierastrău adecvat pentru materialul piesei de prelucrat și pentru tipul de tăietură.
- ◆ Atunci când tăiați țevi sau conducte, asigurați-vă că nu prezintă apă, cablaje electrice, etc.
- ◆ Nu atingeți piesa de prelucrat sau discul imediat după utilizarea unelei. Acestea pot deveni foarte fierbinți.

- ◆ Fiți atenți la pericolele ascunse; înainte de a efectua operații de tăiere în perete, podele sau plafoane, verificați poziționarea cablurilor și șevilor.

### Siguranța terților

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheata și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

### Riscuri reziduale.

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării unelei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotere/mișcare.
- ◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
- ◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unele. La utilizarea unei unele pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.
- ◆ Afectarea auzului.
- ◆ Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării unelei (exemplu: prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF).

### Vibrățiile

Valorile declarate ale emisiilor de vibrații, menționate în specificația tehnică și în declarația de conformitate au fost măsurate în conformitate cu metoda standard de testare prevăzută de norma EN 60745 și pot fi utilizate pentru compararea diverselor unele. Valoarea declarată a emisiilor de vibrații poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privința expunerii.

**Avertisment!** Valoarea emisiilor de vibrații în timpul utilizării efective a unelei electrice poate dифri de valoarea declarată în funcție de modalitățile de utilizare ale unelei. Nivelul vibrațiilor poate crește peste nivelul menționat.

În cazul evaluării expunerii la vibrații în scopul de a determina măsurile de siguranță solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc în mod regulat unelele electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibrații, condițiile efective de utilizare și modalitatea de utilizare a unelei, luând totodată în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită și în care funcționează în gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acestora.

### Etichetele prezente pe uneală

Pictogramele următoare sunt afișate pe uneală:



**Avertisment!** Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni.



**Avertisment!** Purtați întotdeauna o mască de praf atunci când utilizați această uneală.

### Siguranța electrică

#### Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru acumulatori și încărcătoare

##### Acumulatori

- ◆ Nu încercați niciodată să desfaceți acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
- ◆ Nu expuneți acumulatorul la apă.
- ◆ Nu depozitați în spații în care temperatura poate depăși 40 °C.
- ◆ Încărcați numai în condiții de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C și 40 °C.
- ◆ Încărcați folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu uneală.
- ◆ Atunci când eliminați acumulatorii, urmați instrucțiunile furnizate în secțiunea „Protejarea mediului înconjurător“.



Nu încercați să încărcați acumulatori deteriorați.

##### Încărcătoare

- ◆ Utilizați încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru a încărca acumulatorul din uneală împreună cu care a fost furnizat. Alți acumulatori ar putea exploda, determinând vătămări și daune.
- ◆ Nu încercați niciodată să încărcați acumulatori neîncărcabili.
- ◆ Prevedeți imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
- ◆ Nu expuneți încărcătorul la apă.
- ◆ Nu desfaceți încărcătorul.
- ◆ Nu perforați încărcătorul.



Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spații închise.



Citiiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. Nu încercați niciodată să înlocuiți unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.



## Descriere

Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Selector de reglare a vitezei
3. Dispozitiv de prindere Super-lok™
4. Acumulator
5. Indicator luminos
6. Baza şlefuitorului
7. Adaptor extragere praf (fig. G dacă este livrat)
8. Adaptor prelucrat (distanțier)
9. Adaptor prelucrat (şurub de fixare)

## Accesoriu

Această unealtă include unele sau toate accesoriile următoare. Performanța unelei dvs. depinde de accesoriul utilizat. Accesoriile Black & Decker și Piranha sunt proiectate la standarde înalte de calitate și concepute pentru a îmbunătăți performanța unelei dvs. Folosind aceste accesoriu, veți obține rezultate optime cu unealta dvs.

	<b>Racletă flexibilă.</b> (Număr piesă - X26140-XJ) Ideală pentru îndepărarea materialelor caucicata cum ar fi siliconul pentru etansare și alte materiale pentru îmbinare. de pe suprafețele plane rigide din zonele dificil de ajuns.
	<b>Lamă pentru îndepărarea sedimentelor de carbură metalică.</b> (Număr piesă - X26125-XJ) Suprafață acoperită cu carbură metalică, ideală pentru îndepărarea mortarului și a adezivului pentru faiantă de pe suprafețe plane și pentru îndepărarea rapidă a resturilor de lemn, PAL și fibră de sticlă.
	<b>Râzătoare din carbură metalică.</b> (Număr piesă - X26130-XJ) Suprafață acoperită cu carbură metalică, ideală pentru îndepărarea mortarului și a resturilor de materiale plastice, PAL și fibră de sticlă.
	<b>Foi pentru şlefuit.</b> Granulații variate pentru şlefuirea lemnului, a suprafețelor vopsite și lacuite.
	<b>Racletă rigidă.</b> (Număr piesă - X26135-XJ) Ideală pentru îndepărarea materialului tare sau moale de pe suprafețe plane cum ar fi îndepărarea pardoselilor din vinil, a adezivului pentru lipit carpete, adezivului pentru plăciile de faiantă, mortarului, vopselei și lacului.

## Asamblare

### Montarea si demontarea acumulatorului (fig. B)

- ◆ Pentru a monta acumulatorul (4), aliniați-l cu baza de pe unealtă. Glisați acumulatorul în bază și împingeți până când face clic pe poziție.
- ◆ Pentru a scoate acumulatorul, apăsați pe butoanele de deținere (12) extrăgând în același timp acumulatorul afară din bază.

### Montarea si demontarea accesoriilor (fig. C - H)

**Avertisment!** Înainte de montarea unui accesoriu, deconectați unealta de la rețeaua de alimentare.

### Montarea unui accesoriu Black & Decker / Piranha (fig. C - E)

- ◆ Țineți unealta și apăsați dispozitivul de prindere a accesoriului (3).
- ◆ Introduceți accesoriul (13) între ax și elementul de prindere al acestuia asigurându-vă că accesoriul este prinț în toate cele opt șifturi ale elementului de prindere și este fixat pe ax.

◆ Eliberați dispozitivul de prindere a accesoriului.

**Notă:** Unele accesoriu, cum ar fi racletele și lamele pot fi montate sub un anumit unghi dacă este necesar (fig. E).

#### **Demontarea unui accesoriu Black & Decker / Piranha (fig. C)**

- ◆ Tineți unealta și apăsați dispozitivul de prindere a accesoriului (3).
- ◆ Scoateți accesoriul din unealtă asigurându-vă că acesta se desprinde din toate cele opt știfturi ale elementului de prindere.
- ◆ Eliberați dispozitivul de prindere a accesoriului.

**Avertisment!** Atunci când demontați accesoriile trebuie să părați mănuși de protecție deoarece acestea pot deveni fierbinți în timpul utilizării.

#### **Montarea unei foi de șlefuit (fig. F)**

- ◆ Aliniați foia de șlefuit (14) cu baza de șlefuire (6) conform ilustrației.
- ◆ Apăsați ferm și uniform foia pe baza de șlefuit, asigurându-vă că orificiile din foaie se aliniază cu orificiile din bază.

#### **Demontarea unei foi de șlefuit**

- ◆ Scoateți foia de șlefuit (14) din baza de șlefuit (6). **Avertisment!** Nu utilizați niciodată baza de șlefuit fără să fie montată o foaie sau un accesoriu de șlefuit.

#### **Montarea adaptorului pentru extragerea prafului (fig. G) (Dacă este furnizat - Număr piesă: „Produs 58 din lista de service care se găsește la sfârșitul acestui manual de instrucțiuni”)**

- ◆ Aliniați adaptorul pentru extragerea prafului (7) cu baza de șlefuire (6) conform ilustrației.
- ◆ Apăsați adaptorul ferm și uniform în baza de șlefuire.
- ◆ Conectați un aspirator la adaptorul pentru extragerea prafului.

#### **Demontarea adaptorului pentru extragerea prafului**

- ◆ Scoateți adaptorul pentru extragerea prafului (7) din baza de șlefuire (6).

#### **Montarea accesoriilor alternative (fig. H)**

- ◆ Poziționați distanțierul (8) pe manșon (15).
- ◆ Poziționați accesoriul alternativ (16) pe manșon (15).
- ◆ Strângeți bine șurubul de fixare(9)pe poziție pentru a asigura o fixare sigură a accesoriului alternativ (16).

**Notă:** Distanțierul și șurubul de fixare nu pot fi utilizate pentru atașarea accesoriilor Black & Decker. Accesoriile Black and Decker se atașează cu ajutorul dispozitivului de prindere pentru accesoriu Super-lok™.

#### **Utilizare**

**Avertisment!** Lăsați unealta să funcționeze în propriul său ritm. Nu supraîncărcați.

**Avertisment!** Înainte de efectuarea tăieturilor în perete, podele sau plăfoane, verificați poziționarea cablurilor și șevilor.

#### **Încărcarea acumulatorului (fig. A)**

Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări și ori de câte ori nu reușește să producă suficientă putere pentru lucrările efectuate cu ușurință anterior. Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal și nu indică o problemă.

**Avertisment!** Nu încărcați acumulatorul în condiții de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C. Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C. **Notă:** Încărcătorul nu va încărca o baterie dacă temperatura celulei este sub aproximativ 0 °C sau peste 40 °C.

Bateria trebuie să fie lăsată în încărcător, iar acesta va începe automat încărcarea atunci când temperatura celulei crește sau scade.

- ◆ Pentru a încărca acumulatorul (4), introduceți-l în încărcător (10). Acumulatorul se va potrivi în încărcător doar într-o anumită poziție. Nu forțați. Asigurați-vă că acumulatorul este așezat corect în încărcător.

◆ Conectați încărcătorul la priza de alimentare. Indicatorul de încărcare (11) va lumina verde intermitent continuu (lent). Încărcarea este completă atunci când indicatorul de încărcare (11) luminează verde continuu. Încărcătorul și acumulatorul pot fi lăsate conectate pe perioadă nedeterminată cu LED-ul aprins. LED-ul va începe să lumineze verde intermitent (încărcare) deoarece încărcătorul reia ocazional încărcarea bateriei. Indicatorul de încărcare (11) se va aprinde atunci când bateria este conectată la încărcător.

- ◆ Încărcați bateriile descărcate în decurs de 1 săptămână. Durata de viață a bateriei se va diminua drastic dacă este depozitată în stare descărcată.

#### **Menținerea acumulatorului în încărcător**

Încărcătorul și acumulatorul pot fi lăsate conectate cu LED-ul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul va menține acumulatorul pregătit și încărat complet.

#### **Codurile de eroare ale încărcătorului**

Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau defect, indicatorul de încărcare (11) va lumina roșu intermitent foarte repede. Procedați după cum urmează:

- ◆ Reintroduceți acumulatorul (4).
- ◆ Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze roșu intermitent foarte repede, folosiți un alt acumulator pentru a stabili dacă procesul de încărcare se desfășoară corect.
- ◆ Dacă acumulatorul se schimbă se încarcă corect, atunci înseamnă că acumulatorul original este defect și trebuie returnat la un centru de service pentru reciclare.
- ◆ Dacă noul acumulator dă aceleasi indicații ca și cel original, duceți încărcătorul pentru a fi testat la un centru de service autorizat.

**Notă:** Poate dura până la 60 de minute pentru a determina dacă o baterie este defectă. Dacă bateria este prea fierbință sau prea rece, LED-ul va clipi alternativ roșu, rapid și lent, câte o clipire la fiecare viteză și apoi va repeta.

#### **Selectorul de reglare a vitezei (fig. I)**

Selectorul de reglare a vitezei variabile vă permite să adaptați viteza unelei la tipul aplicației efectuate.

- ◆ Setați selectorul de reglare a vitezei (2) la setarea dorită. La poziția 1, unealta va funcționa la viteză redusă, 7.500 min<sup>-1</sup>. La poziția 6, unealta va funcționa la viteză maximă, 15.000 min<sup>-1</sup>.

### Pornirea și oprirea (fig. J)

- ◆ Pentru a porni unealta, glisați întrerupătorul de pornire/oprire (1) înainte (poziția I).
- ◆ Pentru a opri unealta, glisați întrerupătorul de pornire/oprire (1) spre spate (poziția O).

### Indicatorul luminos cu LED

Indicatorul luminos cu LED (6) este activat automat atunci când unealta este pornită.

### Indicator acumulator slab

Dacă indicatorul luminos cu LED (6) începe să clichească rapid și continuu atunci când unealta este pornită, înseamnă că acumulatorul este consumat și trebuie reîncărcat.

Contraț altor tipuri de acumulatori, acumulatorii Li-Ion asigură tensiune constantă pe toată perioada de funcționare. Unealta nu va avea o scădere graduală a intensității puterii de lucru în timpul operării. Pentru semnalizarea faptului că acumulatorul este aproape descărcat și necesită reîncărcare, alimentarea unelei va scădea brusc.

**Notă: Este posibil ca și LED-ul să clichească datorită suprasarcinii sau a temperaturii ridicate (consultați capitolul Protecția acumulatorului).**

### Protecția acumulatorului

Ansamblul de circuite al acumulatorului îl protejează de temperaturi extreme, descărcare completă și supraîncărcare. Pentru protejarea acumulatorului și prelungirea duratei de viață, ansamblul de circuite al acestuia va opri acumulatorul în caz de supraîncărcare sau dacă temperatura devine prea mare în timpul utilizării. Acest lucru poate să apară în situații de cuplu ridicat, gripare sau blocare. Acest sistem intelligent va opri acumulatorul dumneavoastră dacă temperatura sa de funcționare depășește 80 °C și va începe să funcționeze din nou normal atunci când temperatura revine între 0 °C – 50 °C. Indicatorul luminos cu LED va începe să clichească ușor dacă ansamblul de circuite al acumulatorului detectează o suprasarcină de moment.

**Notă: Acumulatorul se poate resetă automat. Dacă LED-ul continuă să clichească rapid, înseamnă că nivelul de încărcare este diminuat substanțial. Puneți acumulatorul în încărcător pentru a se reîncărca.**

**Notă: O durată de utilizare redusă semnificativ după ce acumulatorul a fost încărcat complet indică faptul că acesta se apropie de finalul duratei de viață și trebuie înlocuit.**

### Sfaturi pentru utilizarea optimă

- ◆ Țineți întotdeauna unealta bine. Pentru lucrări de precizie, țineți unealta aproape de capătul din față.
- ◆ Fixați piesa de prelucrat ori de câte ori este posibil, mai ales atunci când utilizați lame pentru tăiat.
- ◆ Nu apăsați prea tare pe unealtă.
- ◆ Utilizați întotdeauna tipul de accesoriu adecvat pentru materialul piesei de prelucrat și pentru tipul de tăietură.
- ◆ Verificați în mod regulat starea accesoriilor. Înlocuiți-le atunci când este necesar.
- ◆ Marcați punctul de pornire dorit.

- ◆ Porniți unealata și introduceți ușor accesoriile în piesa de prelucrat prin punctul de pornire dorit.
- ◆ Fixați o bucată de placaj sau lemn subțire sub piesa de prelucrat și tăiați prin această combinație pentru a obține o tăietură curată.
- ◆ Nu forțați discul de tăiat în piesa de prelucrat. Rețineți că, tăierea foilor metalice va dura mai mult decât tăierea pieselor subțiri din lemn.
- ◆ Atunci când tăiați metal, îmrăștiți-o pe pelicula subțire de ulei de-alungul liniei de tăiere înainte de a efectua tăierea.
- ◆ Atunci când șlefuiți straturi proaspete de vopsea înainte de aplicarea unui alt strat, folosiți o granulație foarte fină.
- ◆ Pe suprafețe foarte neregulate sau atunci când îndepărtați straturile de vopsea, începeți cu o granulație mare. Pe alte suprafețe, începeți cu o granulație medie. În ambele cazuri, schimbați treptat cu o granulație fină pentru o finisare netedă.
- ◆ Consultați-vă cu reprezentantul pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile.

### Întreținerea

Aparatul/unealța dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea în mod regulat.

**Avertisment!** Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere pe unelele electrice cu cablu/fără cablu:

- ◆ Opriți și deconectați aparatul/unealța de la priză.
- ◆ Sau opriți și scoateți bateria din aparat/unealță dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
- ◆ Sau descărcați complet bateria dacă este plină și apoi opriți unealța.
- ◆ Curățați în mod regulat fantele de ventilare de pe aparat/unealță/încărcător, folosind o perie moale sau o cărpă uscată.
- ◆ Curățați în mod regulat carcasa motorului folosind o cărpă umedă. Nu utilizați nicio soluție de curățare abrazivă sau pe bază de solventi.

### Înlocuirea ștecherului de alimentare (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- ◆ Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- ◆ Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecherul nou.
- ◆ Conectați cablul albastru la borna neutră.

**Avertisment!** Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare. Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherele de bună calitate. Siguranță recomandată: 5 A.

### Protecțarea mediului înconjurător



Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea separată pentru acest produs.



Colectarea separată a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Black & Decker pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor Black & Decker când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dvs. la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agentilor de reparații Black & Decker autorizați și detaliu complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### Acumulatorii



Consumați complet acumulatorul, apoi scoateti-l din unealtă.

- ◆ Acumulatorii NiCd, NiMH și Li-Ion sunt reciclabili. Duceți-i la orice agent de reparații autorizat sau la un centru local de colectare.

### Specificații tehnice

<b>HPL108MT (H1)</b>		
Tensiune	Vc.c.	10,8
Turătje în gol	min <sup>-1</sup>	7.500 - 15.000
Unghiu de oscilare	Grade	1,4 sau 2,8
Greutate	kg	0,8

<b>Acumulator</b>		
<b>BL1310</b>		
Tensiune		
	Vc.c.	10,8
Capacitate		
	Ah	1,3
Tip		
		Li-Ion

<b>Încărcător</b>		
<b>905599** (typ. 1)</b>		
Tensiune de intrare	Vc.a.	230
Tensiune de ieșire	Vc.c.	10,8
Curent	A	2
Timp aprox. de încărcare	min	30

### Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:

Presiune sonoră ( $L_{pA}$ ) 78 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A), Putere sonoră ( $L_{WA}$ ) 89 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A)

### Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe)

#### conform cu EN 60745:

Tăierea lemnului ( $a_{h,CW}$ ) 10,5 m/s<sup>2</sup>, Marjă (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>, Tăierea tablei ( $a_{h,CM}$ ) 5,2 m/s<sup>2</sup>, Marjă (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>, Șlefuire ( $a_h$ ) 4,0 m/s<sup>2</sup>, Marjă (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Declarația de conformitate

DIRECTIVA UTILAJE



HPL108MT

Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificația tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-4

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Black & Decker la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Black & Decker.

Kevin Hewitt  
Vicepreședintele  
Departamentului  
Internațional de Inginerie  
Black & Decker Europa,  
210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Regatul Unit al Marii Britanii  
09/06/2011

### Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și oferă o garanție extraordinară. Această declarație de garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

În cazul în care un produs Black & Decker se defecțiază din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziției, Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu excepția cazurilor în care:

- ◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
- ◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenței;
- ◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuși străini, substanțe sau accidente;

- ♦ S-a încercat efectuarea de operații de către persoane diferite de agenții de reparări autorizați sau de personalul de service Black & Decker.

Pentru a revindica garanția, va trebui să faceți dovada achiziției la vânzător sau la agentul de reparări autorizat. Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparări autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparări Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale. Informații suplimentare despre marca Black & Decker și despre gama noastră de servicii sunt disponibile la [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk).



Stanley Black & Decker  
Phoenicia Business Center  
Strada Turturieelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,  
Sector 3 București  
Telefon: +4021.320.61.04/05



**BLACK &  
DECKER®**

TYP.  
H1

**HPL108**



E16389

[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

09 - 06 - 11

©