


操作說明書

3.6V 家庭用電動螺絲起子機

CSD300T(P)(B)



安全須知

P2~P4

使用前

P4~P6

用法

P7

其他訊息

維修P8 充電池與環境P8 配件P8 售後服務P8

規格

Р9

感謝您對BLACK & DECKER「3.6V家庭用電動螺絲起子機」的支持與愛顧。 使用前,請詳閱本操作說明書以達正確使用。 並請妥善保管本操作說明書,以備不時之需。

安全須知

注意

為正確且安全使用,使用前請務必詳閱本操作說明書的所有指示事項。 閱讀過後,請保管於可隨時取閱之處。

安全須知(請務必遵守)

以下用於說明,操作電動工具時,為防範火災、觸電與受傷等事故,所務必遵守之事項。

·用以下標誌,區分說明忽視標示內容而致用法錯誤時所產生的危害與損害

⚠ 警告

此標示欄標示「可能造成死亡或身負重傷」内容。

⚠ 注意

此標示欄標示「可能發生障礙或財物損失」内容。

·以下標誌用於說明應遵守内容。

À

此圖繪標示應注意之「喚起注意」内容。

警告 電動工具安全使用注意事項

請妥善保管本操作說明書,以備不時之需。

- ◆ 關於作業場所環境
- ·請於明亮、乾淨、乾燥場所進行作業。在散亂的環境與工作台上作業,乃屬事故之源。請勿用於雨中或潮濕場所等主機內部容易進水之處。以防因濕氣或馬達等電氣絕緣下降,而引發觸電事故。
- ·嚴禁於危險物周圍進行作業。通常,在使用電動工具中或開/閉開關時會引起火花,因此切勿於易燃液體或氣體場所附近使用。
- ・勿讓兒童接近。請勿讓兒童、訪客觸摸電動工具。勿讓非作業人員任意進入工作場所。
- 警告事項
- ・ 嚴禁任意開啟開關。搬運時,切勿手觸開關。以防不經意的啟動開關而觸動工具,因而引發重大事故。
- · 請務必配戴護目鏡或其他防護用具。為避免飛散的切削粉屑傷害眼睛,請務必配戴護目鏡。若屬多灰塵的 作業時,為健康著想,請使用防塵罩。有時則需依照作業環境,穿戴耳罩、安全帽、手套、安全靴。
- ◆ 工具的使用與保養
- · 請確實固定加工材後再作業。用夾具或老虎鉗等固定加工材 , 比用手支撐更安全 , 且雙手使用電動工具也更加安全。
- ·未能啟動或無法關閉開關時,請立即停止使用。開關已故障的電動工具,有可能因不經意的運作,而釀成 重大事故。此時,請與委託的檢修中心連絡進行維修。
- ·調節電動工具、更換起子頭時,請務必確認已關閉開關。並仔細確認,以防因不經意運作電動工具,而引發事故。
- ·請使用指定配件、附件。倘若未使用BLACK & DECKER公司建議使用的配件或附件,將有可能伴隨危險。

◆ 電源相關安全事項

·切勿粗暴對待電源線。在電線部分掛住工具的情況下,搬運移動、或從插座卸除時,請勿拉扯電線。為避免 觸電或短路,請注意勿讓電線接觸發熱物、油、藥品類、或銳利物以防刮傷。萬一,如有刮傷時,手勿觸摸 該部位,請立即關閉開關,並從插座中拔除電源插頭。已刮傷的電線具有引發火災的危險性。

◆ 注意事項

- ·請隨時在注意的情況下進行作業。使用電動工具時,請充分注意操作方式、作業程序、周圍情況下,集中作業。嚴禁在疲勞時,飲酒、服用藥物後使用。以防使用時注意力不集中,而引發嚴重事故。
- ·請確實身穿正確服裝的情況下進行作業。請勿身穿袖口敞開的服裝、或配戴寶石類。以防捲入電動工具。在 戶外作業時,建議穿上防滑鞋。留長髮者則戴上帽子,以防影響作業。
- ·不使用時,請務必卸除調整配件、扳手等。請養成開啟開關前,隨時確認是否卸除所有用於調節的配件或扳手等工具類的習慣。
- ·切勿以不自然的姿勢進行作業。請隨時讓立足點保持穩定與平衡。不自然的姿勢,將造成意想不到的事故。
- ·切勿對電動工具施加過大的力道。基本上,請在機械原有用途與負荷狀態的限度內,使用電動工具。此外, 依所定速度予以使用,則可達成精整加工絕佳的安全作業。
- · 請將不使用的電動工具,保管於兒童或新手無法取得之處。電動工具對於兒童或新手極為危險。

◆ 工具的使用與保養

- ·請檢查損傷零組件。繼續使用前,請檢查安全蓋或其他零組件有無損傷。 此外,請確認是否正確運作、有無發揮所定功能?請檢查活動部分有無偏位、勾住、零組件有無破損、及安裝狀態等有無異常?如有已損傷的不良零組件,請委託所指定檢修中心進行維修或更換。
- · 請經常保養電動工具與起子頭、鑽頭類配件。為了安全且有效率的作業,請隨時將工具握把部位保持在乾燥、清潔狀態,切勿沾上油漬或黃油。此外,請確實保養起子頭、鑽頭類配件,以維持銳利狀態。請在隨時保養良好的狀態下使用電動工具。

◆ 修復 / 維修

- · 僅可由取得認定的技師維修電動工具。且務必由BLACK & DECKER認定檢修中心的認定技師,進行修復、維修與調整。
- ·請使用BLACK & DECKER零組件。為充分發揮能力,修復、維修與調整務必使用BLACK & DECKER零組件。

注意 家庭用電動螺絲起子機相關安全事項。


在牆壁或地板打孔時,請注意內部電氣接線與配管。為了避免發生觸電、漏水、瓦斯外洩等事故,請充分調查後再進行作業。為了避免誤切牆壁內正在通電中的配線,請握住雙重絕緣的主機握把部位後再作業。以防接觸通電中的配線,而使作業員面臨觸電的危險。

電動工具標籤上包含以下符號。

○○○○/min······ 每1分鐘的轉數或往返數

- ◆ 請閱讀以下所有注意事項。
- ・請確認充電器的額定電壓與電源一致。請使用充電器額定標示電源。切勿使用升壓器等變壓器類、或用於 直流電源或引擎發電機。以防異常發熱、 藤成火災。
- · 充電器僅可用於室內。此外,切勿將充電器用於潮濕場所、凌亂場所。 尤其是切勿用於用水區的附近、或浸泡於水中。
- · 充電器電線或插頭部分有損傷時, 切勿再使用, 請更換新品。
- ・充電器因撞撃、掉落等某些原因而損傷時,切勿再使用,請帶往BLACK & DECKER認定檢修中心。
- ·嚴禁嘗試開啟充電池 / 充電器。倘若發現充電池主機上有裂痕、傷痕、凹陷時,請勿再充電,立即停止使用。充電器並非屬於可維修的結構。如有發生不良時,請洽購買之經銷商、或本公司認定之檢修中心。
- ・環境温度在4℃以下、及40℃以上時,請勿為充電池充電。 此為防止充電池嚴重損傷的須知事項。
- 即使充電池嚴重損傷或完全沒電,也請勿焚燒。充電池在火中恐有爆炸之虞。過度使用或在極端的溫度情況下,便有可能從充電池發生些許漏液。
- 倘若外部封膜破裂、而使漏出的液體接觸皮膚時:
- * 請立即以肥皂與清水沖洗乾淨。
- * 請用檸檬汁或醋等弱酸性液體予以中和。
- *電池液進入眼睛時,請用乾淨的水至少沖洗10分鐘後,立即就醫。(備註:此液體為25~35%氫氧化鉀溶 液)
- ·嚴禁讓充電池端子間短路。請注意,切勿讓螺絲、刀刃、釘子等金屬,接觸充電池的充電用金屬端子,以防短路。
- ·請用專用充電器,為充電池進行充電。錯誤的用法將引起觸電、造成充電池加熱、引發漏液等。請用操作 說明書上所記載的專用充電器,為充電池進行充電。
- ·請使用本產品專用充電池。若將他牌充電池用於本產品,則有引發火災的危險性。請用操作說明書上所記載的專用充電器,為充電池進行充電。
- ·未充電時,請務必從插座上拔除插頭。

使用前



- ① 正/逆轉開關
- ② 啟動開關
- ③ 六角軸夾頭
- ④ 充電器
- ⑤ 充電插頭
- ⑥ 充電插頭插入口

商品内容

CSD300T包含以下產品。


零組件名稱	數量	零組件名稱	數量
3.6V家庭用電動螺絲起子機、充電器		#1、#2、#3十字起子頭 25mm	各1
	各1	#8一字起子頭 	各1
#2十字起子頭 50mm	1	3、4、5mm六角軸起子頭 ————————————————————————————————————	各1
#10一字起子頭 50mm	1	2.5mm六角軸鑽頭	1

充電程序

A

工廠出貨狀態下的充電池,並未完全充飽電。使用前,請詳閱以下程序,以確實充電。

•充電方式



- (1)首先,如圖所示,將充電插頭⑤插入充電插頭的插入口⑥。
- (2)請將充電器連接於插座上。
- (3)請如圖所示,將主機放在桌上開始充電。
- (4)購買產品後,第一次充電時,請充電至少12小時。第二次起,如果是 正常使用狀態,約 9小時便可充飽電。

警告

從主機卸除充電器時,首先請務必確認已從插座拔除充電器。此外,嚴禁在連接充電器的狀態下使用主機。

◆ 充電時的重要注意事項


- (1) 切勿在氣溫4℃以下、或40℃以上的環境中充電。此為防止電池造成嚴重損傷的重要事項。適合提升電池性能、將壽命延長到最大限度的最佳充電氣溫約為24℃。
- (2) 充電中,有時會從充電器發出微弱響聲、或觸摸充電器與充電池時有溫熱感,這些皆屬功能上的正常狀態,並非不良症狀。
- (3) 作業中,倘若感覺工具的作業量下滑時,請務必再充電。請勿在充電池的電力不足的狀態下持續進行作業
- (4)為延長充電池的壽命,請勿在充電30天以上的狀態下予以放置。雖然並無安全上的問題,但長時間充電確實會縮短電池壽命。
- (5) 工廠出貨狀態的充電池、或長期間放置而呈不活性狀態的充電池,必須在正常使用狀態下約充放電5次, 才能發揮最佳性能。但再充電前,無須將充電池完全放電到馬達已無法運作為止。對於充電池而言,正 常使用狀態乃屬最佳放電與充電狀態。

◆ 無法順利充電時

- (1) 將電燈等其他電器用品連接於電源插座上,以確認有無流通電流。
- (2) 確認電源插座是否與牆壁電源開關呈連動。
- (3)確認是否在環境溫度4℃以上、及40℃以下的環境下進行充電。
- (4) 仍然無法充電時,請連同證明購買日的收據,一起帶到購買之經銷商或本公司認定檢修中心。

用法

◆ 起子頭的安裝 / 卸除方法



- (1) 安裝起子頭
 - ·請確實將六角軸起子頭,插入夾頭底部。
- (2) 卸除起子頭
 - · 請從夾頭筆直拔出六角軸起子頭。
- (3)本產品內有附屬2.5mm下鑽孔用鑽頭。 本產品的六角軸夾頭上,並無特別的鎖定裝置,因此在鑽孔作業後拔 出起子頭時,有時會殘留在構件上。此時,請從構件拔出起子頭後重 新安裝。


注意

安裝與卸除起子頭時,嚴禁觸摸啟動開關。以防突然運作工具而發生危險。

1


請注意,本產品僅可裝配對邊間距6.35mm、六角軸型專用鑽頭/起子頭。因此無法裝配除此之外的鑽頭/起子頭。

◆正/逆轉閉鎖開闊



如左圖所示,將正/逆轉/閉鎖開關滑向前方,即為正轉。將正/逆轉/閉鎖開關滑向後方,即為逆轉。將此開關對準中央位置後,即鎖定啟動開關,而無法活動。操作此正/逆轉/閉鎖開關時,請放開啟動開關。

◆ 啟動開關



拉開啟動開關即運作。此外,放開啟動開關即停止。

◆ 主軸鎖

本產品內置自動主軸鎖定裝置。在未啟動主機開關的情況下,用手轉動握把,便可作為手動螺絲起子之用。在欲鎖緊螺絲或鬆開已鎖緊的螺絲等,需要大扭矩的作業相當便利。

本產品的最大緊固扭矩値為 $4N\cdot m$ 。一旦超過能力極限,便無法再轉動螺絲。此時,請用主軸鎖功能結束作業。

維修

清潔產品時,請用乾擦或用沾取清水或溫水稀釋中性清潔劑的濕布,將表面擦拭乾淨。請勿使用松香油、油漆用稀釋劑等藥品。為了避免液體侵入產品內,請注意勿將產品主機浸泡於液體中。

充電池與環境



本產品使用的鎳氫充電池,乃屬可資源回收的寶貴資源。廢棄充電池或產品時,請協助依下列程序進行資源回收。

- (1) 當充電池壽命已罄,無法再使用後,再更換新充電池(鎳氫充電池有使用壽命)。
- (2) 使用後,請勿任意丟棄,請帶往充電式電池資源回收協助店、或BLACK & DECKER認定檢修中心。

<u>(Î</u>\

處理已用過的充電池時,請遵守以下注意事項。

- · 請用膠帶, 為正極端子、負極端子進行絕緣。
- · 切勿分解充電池。
- · 在充電池盒上如有發現漏液時,則戴上手套,注意勿讓液體直接接觸手或 肌膚。

◆ 充電池盒的卸除方式

À

卸除壽命已盡的充電池前,請開啟開關,完全將充電池放電到馬達不再運作為止。

卸除主機標示牌上的5顆螺絲。從主機拉出充電池盒,並卸除2條配線後便可拆卸充電池盒。請用膠帶,為已卸除充電池盒的正極端子、負極端子進行絕緣。

配件

各經銷商與BLACK & DECKER服務站,皆有銷售本產品專用配件。此外,關於配件相關諮詢,請電洽各經銷商服務站。

使用非本公司認定之配件,恐有發生重大危險之虞。

關於售後服務

修復、維修與調整本機時,必須在BLACK & DECKER認定檢修中心,由認定技師使用純正零組件進行作業,因此請務必洽詢購買之經銷商或本公司認定的檢修中心。若由未具備維修知識與技術者進行維修,恐有發生事故或受傷之虞。

規格

主機		
額定電壓	DC3.6V	
夾頭	六角軸(對邊間距 6.35mm)	
最大扭矩	4N · m (41kgf · cm)	
電池	鎳氫電池 NiMh	
電池容量	1.8Ah	
充電時間	9小時(充飽電)	
充電器		
輸入	AC 110V 60Hz	
輸出	DC 4.35V 210mA	

最大能力		
最大鑽孔能力(mm)	38mm長	
最大作業量(充飽電)		
螺絲尺寸: Φ3.5X20mm	約300支	

進口商: 特力股份有限公司

地址:臺北市内湖區新湖三路23號1、2、5樓

電話: 0800-552888