








**Upozornenie !**  
**Určené pre domácich**  
**majstrov.**





## Použitie výrobku

Tento výrobok Black & Decker je určený na projekciu laserového lúča pri remeselníckych aplikáciách. Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.

## Bezpečnostné pokyny

- **Varovanie!** Pri použití elektrického náradia napájaného batériou by mali byť vždy dodržované základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úniku z batérií, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia.
- Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte celý návod.
- Návod uschovajte pre prípad potreby do budúcnosti.

### Udržujte poriadok na pracovisku

Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný priestor môžu viesť k vzniku úrazu.

### Pracujte s ohľadom na okolité prostredie

Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaisťte si kvalitné osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín a plynov.

### Chráňte náradie pred deťmi

Nedovoľte deťom, nepovolaným osobám alebo zvieratám, aby sa dostali do kontaktu s náradím alebo prírodným káblom. Všetci, okrem obsluhujúceho by sa mali zdržiavať mimo pracovného priestoru.

### Nenakláňajte sa

Pri práci vždy udržiavajte vhodný a pevný postoj.

### Buďte pozorní

Stále sledujte, čo robíte. Sústreďte sa na prácu, premýšľajte. Náradie nepoužívajte, pokiaľ ste unavení.

### Používajte vhodné náradie

Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.

**Varovanie!** Používanie prídavných zariadení, príslušenstva a vykonávanie iných úkonov než aké sú odporúčané v návode, môže viesť k poraneniu osôb.

### Kontrolujte poškodené časti

Pred každým použitím pozorne skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu náradia alebo napájacieho kábla. Skontrolujte funkčnosť náradia. Pokiaľ je ktorákoľvek časť náradia chybná, alebo je poškodená, náradie nepoužívajte.

### Uskladnenie náradia

Prístroj a batéria musia byť uskladnené na suchom mieste. Udržujte deti mimo dosahu prístroja.

### Opravy

Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným predpisom. Opravy by mali byť vykonávané iba kvalifikovanými servisnými technikmi s použitím originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.

## Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa štandardných, nedobijateľných batérií

- Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť obal batérie.
- Batérie neskladujte na miestach, kde môže teplota prekročiť 40 °C.
- Pri likvidácii batérií sa riadte pokynmi uvedenými v kapitole "Ochrana životného prostredia". Nevhadzujte batérie do ohňa a nespálujte ich.
- Pri extrémnych podmienkach sa môže vyskytnúť únik kvapaliny z akumulátora. Ak zistíte na povrchu batérie prítomnosť kvapaliny, postupujte nasledovne:
  - Opatrne kvapalinu zotrite handričkou. Vyvarujte sa kontaktu kvapaliny s pokožkou.

## Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov



Prečítajte si starostlivo celý tento návod.



Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.



**Varovanie!** Laserové zariadenie.



Nepozerajte sa do laserového lúča.



Nepozerajte sa priamo do laserového lúča pomocou optických prístrojov.



Viď technické údaje o laserovom výrobku.

- Tento laserový prístroj zodpovedá triede 2 podľa normy IEC60825+A1+A2:2001. Laserovú diódu nenahradzujte diódou iného typu. Ak dôjde k poruche, zverte opravu prístroja autorizovanému servisu.
- Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia laserových lúčov.
- Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča triedy 2 je považované za bezpečné len v prípade, že nepresiahne táto doba 0,25 sekundy. Reflexy očných viečok bežne poskytujú dostatočnú ochranu. Vo vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento laser triede 1 a preto je považovaný za úplne bezpečný.
- Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne a priamo.
- Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické prístroje.
- Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich hláv.
- Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti lasera.

## Popis

1. Hlavný vypínač (laser)
2. LCD displej
3. Klávesnica
4. Držiak na stenu
5. Laserové štrbiny
6. Meracie koliesko

### Obr. A

7. Hlavný vypínač (merač)
8. Nastavovacie tlačidlo
9. Tlačidlo na opakovanie vzdialenosti
10. Tlačidlo na dodržanie rovnakých rozstupov
11. Nulovacie tlačidlo

### Obr. B

12. Závesný čap
13. Úchyt na stenu pomocou otvoru

## Montáž

### Vloženie batérie (obr. C)

- Vyberte z prístroja kryt batérie (14).
- Vložte batérie do prístroja tak, aby polarita kontaktov zodpovedala uvedenému nákresu.
- Kryt nasadíte späť. Dbajte na to, aby kryt správne dosadol.

### Montáž na stenu (obr. D & D)

Prístroj môže byť na stenu pripevnený pomocou jedného z uchytení (12 alebo 13).

#### Závesný čap

Pokiaľ chcete upevniť prístroj na stenu zo sadrokartónu alebo na stenu vyrobenú z iného mäkkého materiálu, použite závesný čap (12). Poloha laserovej čiary bude potom v rovine s miestom uchytenia závesného čapu.

- Odnímate ochrannú krytku (15) z čapu (16) a podľa uvedeného nákresu ju uložte na držiak (obr. D).
- Závesný čap priložte na vhodné miesto a zatlačte ho priamo do steny.
- Prístroj upevníte zavesením držiaku (4) na závesný čap na stene.

**Varovanie!** Čap vložky je ostrý. Pracujte s ním veľmi opatrne. Ihneď po vybratí vložky zo steny vráťte ochrannú krytku naspäť na čap.

#### Úchyt na stenu pomocou otvoru

Na iných než sadrokartónových povrchoch môže byť použitý držiak na stenu s otvorom tvaru kľúčovej dierky (13), kde skrutka prechádza týmto predvrtaným otvorom. Poloha laserovej čiary bude potom v rovine s miestom uchytenia skrutky.

- Držiak zaveste na skrutku uchytenú na vhodnom mieste v požadovanej výške.
- Prístroj upevníte zavesením držiaku (4) na závesný čap na stene.

## Použitie

### Použitie vyrovnávacej funkcie pomocou laserového lúča (obr. E & F)

Použitie lasera v režime automatického vyrovnávania

- Pomocou vhodnej závesnej konzoly prístroj zaveste na stenu.
- Nastavte hlavný vypínač (1) do hornej polohy, aby došlo k zapnutiu prístroja v režime automatického vyrovnávania.

Behom kalibrácie prístroja sa bude nakláňať a svietiť indikátor automatického vyrovnávania (17).

Poznámka: laserové lúče budú zarovnané iba v prípade, ak nie je prístroj vychýlený o viac než 5° z vertikálnej polohy.

- Ak chcete prístroj vypnúť, zatlačte hlavný vypínač (1) nadol.

Použitie lasera v zaistenom/vymeriavacom režime

Pri práci v zaistenom/vymeriavacom režime sa môže náradie držať vo vodorovnej polohe, aby sa mohli rozvrhnúť povrchové úpravy, ako je ukladanie podlahových materiálov a obkladačiek.

- Prístroj umiestnite priamo na podlahu.
- Nastavte hlavný vypínač (1) do dolnej polohy, aby došlo k zapnutiu prístroja v zaistenom / vymeriavacom režime. Rozsvieti sa indikátor tohto režimu (18).
- Pohybujte s prístrojom tak, aby došlo k nevyhnutnému vyrovnaniu laserových lúčov.
- Ak chcete prístroj vypnúť, zatlačte hlavný vypínač (1) nadol.

### Použitie funkcie merania

Zapnutie a vypnutie (obr. A)

- Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (7).
- Ak chcete náradie vypnúť, stlačte znovu vypínač (7).

Nastavenie orientačného bodu (obr. A, E & G)

Orientačný bod je tá časť prístroja, kde sa meranie začína a kde sa končí. Orientačný bod je možné zarovnať s ľavou (19) stranou prístroja, pravou (20) stranou prístroja alebo so stredom (21) prístroja. Na dosiahnutie presných výsledkov je nutné orientačný bod nastaviť pred a po vykonaní merania.

- Orientačný bod nastavíte stlačením ktoréhokoľvek z tlačidiel (8).

Voľba systému merania (obr. A & E)

Prístroj môže zobrazovať výsledky v metrických (22) alebo v britských merných jednotkách (23).

- Prepnutie z jedného systému jednotiek do druhého vykonáte stlačením tlačidla (7) a jeho podržaním po dobu 4 sekúnd.

Meranie (obr. A & E)

- Prístroj pritlačíte k stene v počiatočnom bode meranej vzdialenosti. Zapnite náradie.

- Stlačte a podržte po dobu 4 sekúnd stlačené tlačidlo (11). Rozsvieti sa indikátor ready-for-use (pripravený na použitie) (24).
- Nastavte orientačný bod na počiatok meranej vzdialenosti.
- Pomaly posúvajte prístrojom cez meranú vzdialenosť. Dbajte na to, aby nedochádzalo k nakláňaniu alebo k zdvíhaniu prístroja.
- Nastavte orientačný bod na koniec meranej vzdialenosti.
- Vynulovanie prístroja vykonáte stlačením tlačidla (11) a jeho podržaním po dobu 4 sekundy. Pred tým, než budete pokračovať počkajte, až sa rozsvieti indikátor ready-for-use (pripravený na použitie) (24).

Poznámka: Ak nie je displej dlhšie než 2 sekundy aktívny, zhasne.

Opakovanie vzdialenosti (obr. A & E)

Funkcia opakovania vzdialenosti umožňuje viacnásobné stanovenie už odmeranej vzdialenosti.

- Meranie prvej vzdialenosti.
- Stlačte tlačidlo (9). Rozsvieti sa indikátor opakovania vzdialenosti (25).
- Odmerajte ďalšiu vzdialenosť.
  - Keď sa dosiahne vzdialenosť 7,5 cm (3") od cieľového bodu, rozsvieti sa na strane, z ktorej sa prístroj približuje, jednoduchá šípka (26) a ozve sa zvuková signalizácia dlhými prerušovanými tónmi.
  - Keď sa dosiahne vzdialenosť 2,5 cm (1") od cieľového bodu, rozsvieti sa na strane, z ktorej sa prístroj približuje, dvojité šípka (26) a ozve sa zvuková signalizácia krátkymi prerušovanými tónmi.
  - Keď sa dosiahne cieľový bod, rozsvieti sa z oboch strán dvojité šípka (26) a niekoľko sekúnd zaznie tón zvukovej signalizácie.
- Opakujte predošlý postup toľkokrát, koľkokrát budete potrebovať odmerať zostávajúcu vzdialenosť.
- Vynulovanie prístroja bez straty uloženej informácie prevediete krátkym stlačením tlačidla (11). Pred tým, než budete pokračovať počkajte, až sa rozsvieti indikátor ready-for-use (pripravený na použitie) (24).

Rovnaké rozostupy (obr. A & E)

Funkcia na určenie rovnakých rozstupov umožňuje rozdelenie odmeranej vzdialenosti na niekoľko zhodných úsekov.

- Odmerajte celkovú vzdialenosť.
- Stlačte tlačidlo (10). Rozsvieti sa indikátor rozdelenia na rovnaké rozostupy (27).
- Tlačidlo (10) stlačte toľkokrát, na koľko zhodných úsekov má byť vzdialenosť rozdelená. Tento počet sa zobrazí na displeji LCD. Maximálny počet úsekov je možné nastaviť na 9.
- Meranie prvého úseku.
  - Keď sa dosiahne vzdialenosť 7,5 cm (3") od cieľového bodu, rozsvieti sa na strane, z ktorej sa prístroj približuje, jednoduchá šípka

(26) a ozve sa zvuková signalizácia dlhými prerušovanými tónmi.

- Keď sa dosiahne vzdialenosť 2,5 cm (1") od cieľového bodu, rozsvieti sa na strane, z ktorej sa prístroj približuje, dvojité šípka (26) a ozve sa zvuková signalizácia krátkymi prerušovanými tónmi.
- Keď sa dosiahne cieľový bod, rozsvieti sa z oboch strán dvojité šípka (26) a niekoľko sekúnd zaznie tón zvukovej signalizácie.
- Opakujte predošlý postup toľkokrát, koľkokrát budete potrebovať odmerať zostávajúcu vzdialenosť.
- Vynulovanie prístroja bez straty uloženej informácie prevediete krátkym stlačením tlačidla (11). Pred tým, než budete pokračovať počkajte, až sa rozsvieti indikátor ready-for-use (pripravený na použitie) (24).

**Indikátor vybitých batérií (obr. E)**

Ak poklesne napätie batérie pod minimálnu hodnotu, na displeji sa objaví symbol nedostatočného nabitia batérie (28).

- Vymeňte batériu.

## Ochrana životného prostredia



Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.

Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte toto náradie v bežnom komunálnom odpade. Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.

Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje spoločnosť Black & Decker možnosť recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické spracovanie.

Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Batérie



Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:

- Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
- Umiestnite batérie do vhodného balenia, ktoré zaistí, aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu ich kontaktov.
- Odovzdajte batérie do miestnej zberne odpadov.

## Technické údaje

		BDL500M
Napätie zdroja	V	4,5
Veľkosť batérie		3 x LR06
Vlnová dĺžka	Nm	630-675
Trieda lasera		2
Výkon lasera	mW	< 2,2
Presnosť		
funkcia laserového zarovňavania		
(vzdialenosť 1 m)	mm	+/- 1
funkcia merania		
(do vzdialenosti 1 m)	mm	+/- 0,5
funkcia merania		
(do vzdialenosti 3 m)	mm	+/- 1/16"
Prevádzková teplota	°C	0 - 40
Hmotnosť	kg	0,45

## Prehlásenie o zhode



**BDL500M**

Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky zodpovedajú nasledujúcim normám: 89/336/EEC, EN 61010, EN 60825

Kevin Hewitt  
Technický a vývojový  
riaditeľ  
Spennymoor, County Durham  
DL16 6JG, Veľká Británia  
1-2-2006

## Politika služieb zákazníkom

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ.

Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis Black & Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

## Záruka Black & Decker 2 roky

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného výrobku Black&Decker.

Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom.

Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám **2 ročnú záruku istoty**. Ak sa objavia akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja, ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne, podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja za nasledujúcich podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom Black & Decker a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia spôsobené opotrebovaním.

Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky vykonávané prevedené opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne použitie.

## Black & Decker

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava 3

Slovenská republika

Tel.: +421 2 446 38 121, 3

Fax: +421 2 446 38 122

[www.blackanddecker.sk](http://www.blackanddecker.sk)

[www.dewalt.sk](http://www.dewalt.sk)

[informacie@blackanddecker.sk](mailto:informacie@blackanddecker.sk)

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

**02/2007**

**BLACK & DECKER**

Stará Vajnorská cesta 8  
831 04 Bratislava  
Slovenská republika  
Tel.: 00421 2 446 38 121,3  
www.blackanddecker.sk  
www.dewalt.sk  
informacie@blackanddecker.sk

Fax: 00421 2 446 38 122

**BAND SERVIS**

Paulínska 22  
917 01 Trnava  
Tel.: 00421 33 551 10 63  
www.bandservis.sk  
p.talajka@bandservis.sk

Fax: 00421 33 551 26 24

**BAND SERVIS**

Garbiarska 5  
040 01 Košice  
Tel.: 00421 55 623 31 55  
bandserviske@zoznam.sk

**BLACK & DECKER**




Kláštorského 2  
143 00 Praha 412 – Modřany  
Česká Republika  
Tel.: 00420 2 444 02 450  
00420 2 417 76 655,6  
Servis: 00420 2 444 03 247  
www.blackanddecker.cz  
www.dewalt.cz  
recepce@blackanddecker.cz

Fax: 00420 2 417 70 204

**BAND SERVIS**

K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
www.bandservis.cz  
bandservis@bandservis.cz

Fax: 00420 577 008 559



**CZ** ZÁRUČNÍ LIST

**PL** KARTA GWARANCYJNA

**H** JÓTÁLLÁSI JEGY

**SK** ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &  
DECKER**<sup>®</sup>

**CZ** měsíců  
**H** hónap

**24**

**PL** miesiące  
**SK** mesiacov

<b>CZ</b>	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>H</b>	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
<b>PL</b>	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
<b>SK</b>	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu  
Band Servis  
Klásterského 2  
CZ-14300 Praha 4  
Tel.: 00420 2 444 03 247  
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis  
K Pasekám 4440  
CZ-76001 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi  
Garanciális-és Márkaszerviz  
1163 Budapest  
(Sashalom) Thököly út 17.  
Tel.: 403-2260  
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego  
ERPATECH  
ul. Obozowa 61  
01-418 Warszawa  
Tel.: 022-8620808  
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu  
Band Servis  
Paulínska ul. 22  
SK-91701 Trnava  
Tel.: 00421 33 551 10 63  
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis