






666444-08 IL

תורגם מההוראות המקוריות


**D21720
D21721**




A




B




C



D



E



F

קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו
לפני הפעלת הכליל.

טיואר (ציר A)

1	מתקן הפעלה ובקרה המהירות
2	כפטור הפעלת עלייה
3	מתקן בורר קידמה/אחרורה
4	בורר שני תחומי מהירותו
5	בורר מצב העבודה
6	ידית צד
7	מושט כוונון עומס
8	תפסונית עם מפתח (DC224)
8	תפסונית ללא מפתח (DC224)
9	שרול
10	מפתח לתפסונית
11	ושבתת תליה

בטיחות חשמלית

המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד. לפני חיבור הכליל לרשת החשמל ודאי תמיד שמתוך הרשת מתאים למתח העבודה של הכליל, הרשם על לוחית הדיזיין שלו.

כל דזי זה של דה-וולט מבודד בביידוד כפול על-פי תקן EN 50144; אך אין צורך במילוי ארקה.



שימוש בכבל מאירין

אם יש צורך להשתמש בכבל מאירין, השתמש תמיד בכבל מאירין מאשר מאריך לצירינת הזרם של הכליל (ראה נתוני טכניים). השתמש בכבל מאירין שטוח החתך נתן המוליכים שלו הוא 1.5 מ"מ² לפחות. נאסר שימושים בכבל הנאוסף על תוף, הקפד תמיד לפרוס את הכלבל עד הסופו.

הרכבה וכוכון

לפני הרכבה והרכונן של הכליל חובה לנתקו אותו מרשת החשמל.



בחירת מעב עבודה (ציר B)

ניתן להשתמש במקדחה רוטטה בשני מצביו פועלה:



קידוח וריגל: לפלאדה, עץ ופלסטיק.



שעולה מקדחה רוטטה: פעולה משולבת של קידוח והקשה לביצוע עבודות קידוח בבטון ובבלוקים.

בחר את מצב הפעולה הדרושים על-ידי סיבוב בורר מצב העבודה (5) למצב הדרושים.

ברכוטינו!

בחורת לרכוש כל' של חברת דה-וולט (DeWALT). חברות רבות של ניסין, פיתוח מוצריהם וחדשנות מבטחים שהARTH דה-וולט היא אחת המשותפות האמינות ביותר של המשתמשים המקצועיים בכל ענודה חשמליים.

נתוניים טכניים

D21720/D21721		מתח	הספק כניסה
		230 וולט	
		650 ו	
			מחירות מרכיבים ללא עומס
		0-1100 ס"מ	תחום מהירות ראשוני ס"מ
		0-2600 ס"מ	תחום מהירות שני ס"מ
			ספר הקשות ללא עומס
			תחום מהירות
ראשון	הקשוט לדקה	0-19000	ראשון
			תחום מהירות
שני	הקשוט לדקה	0-44200	שני
			קוטר קידוח מרבי
		13/25/16 מ"מ	בפללה/ערץ/רטון
			מידת התברוג של
		1/2x" x20 UNF	כosh התפסונית
		43 מ"מ	קורר הקולר
		13 מ"מ	קורר מקדח מרבי בתפסונית מ"מ
		2,1 ק"ג	משקל

נתיקים:

כלים לעבודה במתח 230 וולט 10 אמפר, בקו ההזנה

בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים:



מצין סכנת פגיעה גופנית, מוות או נזק

לכלី בעקבות אי-ציות להוראות ולאזהרות המפורטות בחוברת זו.



מצין סכנת הרמה חמלה.

תכלות הארץ

אריזה זו מכילה:

1	ידית צד
1	מד עומק
1	מפתח לתפסונית (DC224)
1	תיבת כלים (דגמי K בלבד)
1	חוורת הזראות
1	תרשים מפורק

• בדוק את הכליל, החלקים והאבלרים למנק ש היה עלול להיגרם במהלך המשלוח.

הכנסה והזאה של מקדח (ציר A)

תפסנית ללא מפתח

- פתח את התפסנית על-ידי סיבוב השרוול (9) נגד מגמת השעון והכנס את קנה המקדח/ראש ההברגה לתפסנית.
- הדק היבש על-ידי סיבוב השרוול במגמת השעון.

תפסנית עם מפתח

- פתח את התפסנית על-ידי סיבוב השרוול (9) נגד מגמת השעון והכנס את קנה המקדח/ראש ההברגה לתפסנית.
- הכנס את מפתח התפסנית (10) לאחד משני החורים שבסבב התפסנית וסובב את המפתח במגמת השעון עד להידק המקדח.
- להסרת המקדח/ראש המברג, פעל בסדר פעולות הפור לסדר ההתקנה.

התקנת ידית הצד (ציר A)

ניתן להתקין את ידית הצד (6) כך שתתאים למשתמש ימי או שמאלי.



הקפד תמיד להשתמש במקדחה כשיידית הצד מותקנת כולה.

הרפה את הידוק ידית הצד.

- עבור משתמשים ימייניים, החלק את חבק ידית הצד מעל לקובר שמאחורי התפסנית, כשהידית פונה לשמאלי.
- עבור משתמשים שמאליים, החלק את חבק ידית הצד מעל לקובר שמאחורי התפסנית, כשהידית פונה לימיין.
- סובב את ידית הצד למצב הרצוי והדק מחדש את הידית.

קביעת עומק הקידוח (ציר C)

- התקן את המקדח הדורש בתפסנית.
- שחרר את ידית הצד (6).
- התקן את מוט כוון העומק (7) דרך החור שבחבק ידית הצד.
- כוון את עומק החיתוך כפי שצווג.
- הדק את ידית הצד.

מtgt בורר קידימה/אחוריה (ציר A)

- כדי לבחר בכיוון הסיבוב, קידימה או אחריה, השתמש במוגג קידימה/אחוריה (3) (ראה חץ על הכל).
- לפני החלפת ציוויל יפסיק להסתובב לחולוין.



בורר שני תחומי מהירות (ציר D)

- הכל מצויד בבורר לשני תחומי מהירות (4) כדי לשנות את יחס המהירות/מומנט.
- הרפה מוגג הפעלה/הפסיק ובחר את המצב הדורש בזמן שהמקדחה מאיטה עד לעצירה. הקפ

תמיד לישר את החץ של הבורר מול סמל תחום המהירות הרצויה שעל בית המסתה.
1 מהירות נמוכה/מומנט גבוה (קדחים בעלי קווטר גודל או הברגת ברגים גודלים)
2 מהירות גבוהה/מומנט נמוך (קדחים בעלי קווטר קטן, קידוח בעשׂות)
המהירות הנקובות ממורoutes בתנאים הטכניים.



אל תנסה את תחום המהירות כשהמקדחה מושתובבת במהירות גבוהה או בזמן השימוש במקדחה.

הסרת התפסנית (צירום E ו-F)

- פתח את התפסנית והסר את בורג הידוק.
- הכנס מברג אל התפסנית והסר את בורג הידוק התפסנית (12) על-ידי סיבוב במגמת השעון.
- הדק בתפסנית מפתח אלון והכח על המפתח בפטיש, כפי שצווג בצד.

הוראות שימוש

- הקפד תמיד לפחות על-פי כל הוראות הבטיחות והתקנות התקיימות.
- עליך תמיד להיות מודע למיקום של צינורות וכבל חשמל סמויים.
- הפעיל רק לחץ קל על הכל. הפעלת כוח גדול מדי אינה מאיצה את הקידוח אלא מפחיתה את ביצועו הכללי ו אף עלולה לגרום את חיזי.



לפני הפעלה:

- התקן את המקדח המתאים.
- סמן את המקום בו יש לתקן את החור.

הפעלה והפסקת פעולה (ציר A)

- להפעלת הכליל, לחץ על מוגג הפעלה וברכת המהירות. הלחץ המוגע על מוגג הפעלה וברכת המהירות המהירות יקבע את מהירות פועלת הכליל.

הברגging

- בחר בכיוון הסיבוב, קידימה או אחריה.
- השתמש במצב מהירות נמוכה/מומנט גבוה (תוחום מהירות ראשון).

קידוח עם הקשה (ציר A)

- בחר במצב מקדחה חותשת (דופקת).
- לחץ על המוגג (1).
- אם נדרש לבצע עבודה רציפה, לחץ על כפתור הנעללה (2) והרפה מוגג הפעלה ובקרת המהירות. כפתור נעללה מצב הפעלה פועל רק במהירות מרבית בכיוון סיבוב קידומה.
- להפסיק פעולה הכליל, הרפה מהמוגג.
- כדי להפסיק את הפעלה של כל הניתן במצב של עבודה רציפה, לחץ קלות על מוגג הפעלה/הפסיק וחרר אותו. ואשהכל מנוטק לאחר סיום הפעלה ולפניהם הוצאה התקע משקע החשמל.

רשימת תחנות השירות המורשות של דה-וולט, כולל
פרטיה המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטראנס
בכתובת: www.2helpU.com

הצהרת תאימות

D21720/D21721 

חברת דה-וולט מצהירה בזאת שכל העבודה
החשמלית האלה תוכנן לעמידה בכלדרישות
התקנים הבאים: EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-
2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN
.61000-3-3

לקבלת מידע נוסף, התקשר אל הכתובת המופוטת
להלן של חברת דה-וולט, או עין בחולק האחורי של
חוורת זו.

רמת לחץ הרעש לפי התקנים EEC & 98/37//86/188
:EN 50144, שהוא נמדד לפי תקן EEC

dB(A)*97,8
dB(A) 110,8
 L_{PA} (לחץ הקול)
 L_{WA} (עוצמת הרעש)
* לדי אוזני המפעטל

נקוט בכל האמצעים להגנה על השמיעה.

עצמת האצה משקללת על-פי תקן EN 50144
11,8 מ"שניהם²



מנהל מחלקה הנדסה ופיתוח מוצרים
John Howson

DEWALT, Green Lane, Spennymoor, Co.
Durham DL16 6JG England

קידוח (ציר A)

- בחר במצב קידוח רגיל.
- בצע את העבודה כפי שפורט עבור קידוח במצב של מקדחה רוטטת.

פונה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודוט
אבירים מותאים לכלי שלך.

תחזוקה

הכלי שלך, מותוצרת דה-וולט, תוכנן לפעול במשך זמן
 ממושך עם תחזוקה מינימלית. פעללה ממושכת ומשביעת
רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובתיקו סדר.



סיכה

הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת.



נקי

שמור על נקיון חורי הזרור ונקה באופן סדר את בית
הכלי באמצעות מטילת רכה.

הגנת הסביבה

איסוף נפרד. אסור לסלק מוצר זה ביחד עם
אשפה ביתית ורגדה.



אם תחליט יומם אחד שאין לך צורך יותר בכלי של דה-וולט
שבשוקך יש לך צורך בכלי חלופי, אל תשליך לאשפה
הביתית את הכלי שאתה תקין או שאין לך בו שימוש.
הכן את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומר
אריזה מהאפשר למחזר חומרים שונים
לשימוש חוזר. חומרים ממוחזרים או שנעשה
בهم שימוש חוזר מסיעים למוניות זיהום
הסביבה ומחייבים את הדרישה לחומר גלם
בסייעתם.

"יתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף
נפרד למוצרים חשמליים בתיים בתאי פסולת עירוניים
או שתוכל למסור את הכלי הישן שלך לחנותה בה
מוסר חדש."

חברת דה-וולט מספקת מתן המיועד לאיסוף ולמייחזר
חומרים החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם.
כדי לצלל את השירות הזה, החזר את הכלי לכל סוכנות
תיקון מוסמכת שתאוסף עבורה את הכלים.

תוכל לבדוק את המקום של תחנת השירות המורשת
הקרובה אליו על ידי התקשרות לנציגות דה-וולט
המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוורת זו. לחילופין,

הוראות בטיחות

בזמן שימוש בכלי עבודה חשמליים חובה תמיד להקפיד על כל כללי הבטיחות הישנים כדי להפחית סכונות של התלקחות אש, התחשמלות ופגיעה גופנית. לפני הפעלת הכלי, קרא לעין את הוראות המפורטות להלן. שומר על הוראות אלה במקום בטוח!


כלל,


- 1 **שומר על ציביותו**
הקפד על עמידה יציבה ושווי משקל.
- 2 **מנע העטלה שלא בוגונה**
אל תנסה כלិ המחבר לרשת החשמל כשאחצבע מונחת על מתג הפעלה/הפסקה. ודא שמתג הפעלה של הכלי נמצא במצב מונתק לפני חיבור הכלי לרשת החשמל.
- 3 **שומר על ערנותו**
שים לב לעובדה אוטה יש לבצע. פעל בהיגיון. אל תפעיל הכלי כאשר אתה עייף או עירן עירני.
- 4 **ניתוק הכלי**
הפסק את פעולות הכלי והמתן לעזירה מוחלטת לפני השארת הכלי ללא השגחה. נתק את הכלי מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש, לפני טיפול בכלי או הילפת אביזרים.
- 5 **הסר את המפתחות וכלי הקונון**
בדוק תמיד שהמפתחות והכלים המשמשים לכונון מוסרים מהמקדחה לפני הפעלה.
- 6 **השתמש בכלי מתאימים**
יעוד המקדחה הרוטטת מתואר בחוברת הוראות זו. אל תאמץ כלិ לעובדה או כלិ עזר ייעודיים רקניים כדי לבצע עבודות מיוחדות שישווח בכלי העבודה המתאימים לעומסם כבד. הכלי יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב העבודה אליו או ליילו הוא מינען.
- 7 **אזהרה! שימוש באביזרים, במיוחד עזר כלשהו או ביצוע פעולה בכליה זה שלא הומלץ בחוברת הוראות זו עלולם לגרום לסתוך פגעה גופנית.**
- 8 **שומר על תקינות הכלבל**
אסור בהחלט לשאת את הכלי באמצעות הכלבל או למשוך אותו כדי לנתק את הכלבל מהשקע. הרחק את הכלבל מקומות חום, משמן ומוקומות חדים.
- 9 **טפל בכלים כהלה**
שומר על הכלים במצב תקין ונקיים כדי להבטיח ביצועים טובים ובוואחמים יווית. יצא את פעולות התחזקה והחלה פזידת העדר על-פי ההוראות. בדוק באופן סדר תקינות הכלבל החשמלי של הכליל ואם הרגלה בו נזק דאג לתקן הכלבל בתחנת שירות מורשית של דה-וולט. בצע ביקורות תקופתיות סדרות של תקינות הכלבים המאריכים והחלף כלים מאריכים שהתגלה בהם נזק. הקפד על ניקיון משמן ורטיבות של הדיות והמתגים.
- 10 **בדוק את תקינות הכליל**
לפני השימוש הכליל, בדוק אותו בקפדנות כדי להבטיח שהוא יפעל כהלה פזידת העדר על-פי ההוראות אותה הוא ייעד לבצע. בדוק את היישור ואת חופש התנועה של חלקים נוספים, שבר חלקים או כל פגם או נזק אחר שעלול להשפיע על תושعلا התקינה של הכליל. תקון או הילפה של מגנים או של חלקים פגומים אחרים חיברים לתהבעץ עלי-פי ההוראות. אל תשמש בכלים שלא מותג הפעלה שלו לא תקין.
- 11 **שומר על עמידה יציבה**
הקפד על עמידה יציבה ושווי משקל.
- 12 **אל תנסה כלិ המחבר לרשת החשמל כשאחצבע מונחת על מתג הפעלה/הפסקה.** ודא שמתג הפעלה של הכלי נמצא במצב מונתק לפני חיבור הכלי לרשת החשמל.
- 13 **שומר על שולחן**
שים לב לעובדה אוטה יש לבצע. פעל בהיגיון. אל תפעיל הכלי כאשר אתה עייף או עירן עירני.
- 14 **התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה**
אל מחשך את כלិ העבודה ללחות גבוהה. הקפד על תארה טובה באזורי העבודה. אל תשתמש בכלי עבודה חשמליים בקרבת גזים או גזים דליקים.
- 15 **הגע מכל אפשרות מגע גוףינו עם גופים או מושגים מאורקים** (כמו למשל צינורות מים, רדייאטורים של מערכת הסנקה, תנוריים חשמליים, מקררים וכו'). כאשר יש להפעיל את הכליל במהלך קידוח למשל במקראה של לחות גבוהה, במהלך קידוח המייצר כמות גדולה של שבבי מכתה וכו') ניתן לשפר את הבטיחות החשמלית שלו על-ידי התקנת שני מבודדים או מפסק פתח בקו ההזנה.
- 16 **הרחק ילדים ממקום העבודה**
אל תאפשר לילדים לגעת בכלי או בכבלי המאריך שלו. הרחק עברו אורה מאזור העבודה.
- 17 **כבלים מאריכים לשימוש במוקומות פתוחים, תחת כיפת השמיים**
כאשר מפעלים את הכליל במקומות שאינם מקורה, חובה תמייד לשמש בכלים מאריכים המיעדים לשימוש תחת כיפת השמיים ומוסנים בהתאם.
- 18 **אחסן כלិ עבודה שאינם בשימוש**
כshallי העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם במקום יבש ונועל או במקום גבוה, הרחק מטוחן ידם של ילדים.
- 19 **לבש בגדיים מתאימים**
אל תלבש פריטי לבוש רפואיים או תכשיטים. הם עלולים להיתפס בחלקים נאים. כשבדים מוחץ למבהן מולן להשתמש בcephופות עבודה מגומי ולונגול נעלים בעליות סוליות המונעות החלקה. השתמש באמצעי מותאים לאיסוף שיער אורך כדי להרחק אותו מאזור העבודה.
- 20 **השתמש בממשק מגן**
כמו- כן, השתמש במסכת הגנה לפנים או במסכת אבק בכל מקרה בה העבודה עלולה ליצור אבק או לגרום להטעופותות לקליקים.
- 21 **היזהר מעצמת גוש גדולה מדי**
השתמש תמיד בצד אחד הגנה לאוזניים.
- 22 **אבלט את הפריט המעובד**
השתמש במחלצים או במלחצת הידוק כדי לאבטחו

להחלפת המותג, פנה לתחנת שירות מורשת של
דה-וולט.

20 לתיקון הכלים, פנה לתחנת שירות מורשת של
דה-וולט

כלי זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות
הישימות. מטעמי בטיחות ובהתאם לתקנות, התיקון
של ציוד חשמלי חייב להתבצע אך ורק בידי חשמלאי
מוסמך.





GB	WARRANTY CARD	LT	GARANTINIS TALONAS
D	GARANTIEKARTE	LV	GARANTIJAS TALONS
CZ	ZÁRUČNÍ LIST	PL	KARTA GWARANCYJNA
H	JÓTÁLLÁSI JEGY	IL	תעודת אחריות

DEWALT®

12

GB	month
D	monate
CZ	měsíců
H	hónap
LT	mén
LV	mēneši
PL	miesięcy
IL	חודשי

GB	Serial No.	Date of sale	Selling stamp Signature
D	Seriennummer	Verkaufsdatum	Stempel Unterschrift
CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
LT	Serijos numeris	Pardavimo data	Pardavėjo antspaudas Parašas
LV	Sērijas numurs	Pārdošanas datums	Pārdevēja zīmogs Pārdevēja paraksts
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
IL	מ' סידורי	תאריך הרכישה	חותמת המוכר חתימה



Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155



Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601



Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167



Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>



Black & Decker Központi
Garanciális és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014



Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žirmūnų 139a
2012 Vilnius
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73



Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Riga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591



קובצת מסחרי עבודה בע"מ, נציגיblk אנד דקර
דווילט בשארל.
מבצעת שירותים ארציות ואולם תצוגה מרכזית.
כתובת: ר' המרכה 1 איזור התעשייה חולון
טלפונים: 5588910-03 פקס: 5588832-03
www.dewalt.org.il
אתר אינטרנט: www.blackanddecker.org.il



Adres serwisu centralnego
ERPTECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

! אזהרה: יש להזין את הכליל מרשת
החשמל רק דרך מפסק מגן לדרם דלק',
הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר.

Documentation of the warranty repair

Garantinių remontų dokumentacija

Dokumentation der Garantiereparatur

Garantijas remonta dokumentācija

Dokumentace záruční opravy

Przebieg napraw gwarancyjnych

A garanciális javítás dokumentálása

תיעוד תיקון לאחריות

GB	No.	Date of receipt for repair	Date of repair	Repair order no.	Defect	Stamp Signature
D	Nr.	Annahmedatum	Reparaturdatum	Auftragsnummer	Defekt	Stempel Unterschrift
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
LT	Nr.	Registracijos data	Remonto data	Remonto Nr.	Defektas	Antspaudas Parašas
LV	N.p.k.	Pienemšanas datums	Remonta datums	Remonta dokumenta numurs	Defekti	Zīmogs Paraksts
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
IL	'on	תאריך הקבלה לתיקון	תאריך התיקון	mos' zamenna ha tikon	תקלה	חותמת חתימה