



STANLEY



**STGS5100
STGT5100**

ENGLISH	4
한국어	12
Bahasa Indonesia	18
ภาษาไทย	27
Tiếng Việt	35

Figure 1



- Actual unit may differ slightly from picture
- For STGT5100 toggle switch SAG the switch (a) is at rear of unit

Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5





Figure 6



ANGLE GRINDERS

STGS5100 / STGT5100

Technical Data

	STGS5100	STGT5100
Input power	W	580
No-load speed/rated speed	min ⁻¹	12,000
Wheel diameter	mm	100
Grinding wheels thickness	mm	6
Type of wheel		27
Switch type	Silder	Toggle
Spindle diameter	M10	M10
Weight	kg	1.55
		1.55

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will result in death or serious injury**.



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could result in death or serious injury**.



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may result in minor or moderate injury**.

NOTICE: Indicates a practice **not related to personal injury** which, if not avoided, **may result in property damage**.



Denotes risk of electric shock.



Denotes risk of fire.



WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

General Power Tool Safety Warnings



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) WORK AREA SAFETY

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) ELECTRICAL SAFETY

- a) **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) PERSONAL SAFETY

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- b) **Use personal protective equipment.** *Always wear eye protection.* Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting.** *Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.* Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach.** *Keep proper footing and balance at all times.* This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly.** *Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.* Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) POWER TOOL USE AND CARE

- a) **Do not force the power tool.** *Use the correct power tool for your application.* The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e) **Maintain power tools.** *Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.* Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) SERVICE

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES

Safety Instructions for All Operations

Safety Warnings Common for Grinding

- a) *This power tool is intended to function as a grinder. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.* Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- b) *Operations such as cutting-off, sander, wire brush or polisher are not recommended to be performed with this power tool.* Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- c) **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- d) **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- e) **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or

- controlled.
- f) **The arbour size of wheels, flanges, backing pads or any other accessory must properly fit the spindle of the power tool.** Accessories with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- g) **Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessory such as abrasive wheel for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- h) **Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- i) **Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment.** Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- j) **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- k) **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- l) **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- m) **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- n) **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- o) **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- p) **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL OPERATIONS

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below:

- Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start up.** The operator can control torque reaction or kickback forces, if proper precautions are taken.
- Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- Do not position your body in the area where**

power tool will move if kickback occurs.

Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.

- d) **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- e) **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

Safety Warnings Specific for Grinding Operations

- a) **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- b) **The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The guard helps to protect operator from broken wheel fragments and accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.
- c) **Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel.** Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- d) **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.
- e) **Do not use worn down wheels from larger power tools.** Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Residual Risks

In spite of the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.

These are:

- Impairment of hearing
- Risk of personal injury due flying particles.

- Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.
- Risk of personal injury due to prolonged use.
- Risk of dust from hazardous substances.

Tool Symbols

The following symbols are printed on the tool:



Read the instruction manual before use.



Please wear hearing protectors.



Please wear eye protection equipment.

POSITION OF DATE BARCODE (FIG. 1)

The date barcode (n), including the year of manufacturing, is printed on the tool housing.

E.g.:

2014 XX JN

Year of manufacturing

Package Content

This product package includes:

- 1 Angle grinder
- 1 Guard
- 1 Flange set
- 1 Spanner
- 1 Instruction manual
- Check the tool, parts, and accessories to see if they are damaged during transportation.
- Take a few moments to read and understand this manual before using the tool.

Description (Fig. 1)



WARNING: Never modify the power tool or any part of the tool, otherwise it may cause damage to the tool or result in personal injury.

- a. ON/OFF switch
- b. Spindle lock
- c. Guard

PURPOSE OF DESIGN

This angle grinder is designed especially for grinding.

Do not use sandpaper discs and grinding wheels other than those with depressed center.

Do not use the tool in wet conditions or environments in the presence of flammable liquids or gases.

This heavy-duty angle grinder is a professional power tool.

Do not allow children to come in contact with this tool. Inexperienced operators are required to use this tool under supervision.

Electrical Equipment Safety

Only one voltage is applicable to this tool. Be sure to check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.



Your Stanley tool is equipped with double insulation, hence, it does not require to be earthed.

When the power cord is damaged, have it sent to a Stanley service center for replacement to specially prepared cables.

Using Extension Cords

If an extension cord is required, please select a 3-phase extension cord that has been inspected and matches the input power (see Technical Data) of this tool. The minimum conductor size is 1.5mm², maximum length is 30 meters.

When using a cable reel, be sure to pull out all the cables.

Assembly and Adjustment



WARNING: To minimize the danger of serious personal injury, please switch off the tool power and disconnect all plugs before adjusting or removing/installing any accessory. Before reassembling the tool, press and release the trigger switch to make sure the tool is already switched off.

Attaching and Removing the Wheel Guard (Fig. 2)



WARNING: To minimize the danger of serious personal injury, please switch off the tool power and disconnect all plugs before adjusting or removing/installing any accessory. Before reassembling the tool, press and release the trigger switch to make sure the tool is already switched off.

ATTACHING THE GUARD

1. Place the angle grinder on a work bench, groove facing up.
2. Bring the flange of the guard (c) collar over the groove (i) of the gear housing.
3. Turn the guard (c) clockwise by 150 degrees.
4. Make sure that the screws (k) are tightened.

REMOVING THE GUARD

1. Loosen the screws (k) on the guard collar.
2. Pull up the guard (c).



WARNING: Do not operate the tool when the safety guard is not in place.

Note: Refer to the **grinding accessories chart** at the end of this section for accessories that can be used together with this angle grinder.

Attaching and Removing Grinding Wheels (Fig. 3, 4)



WARNING: Do not use damaged grinding wheels.

1. Place the tool on a work bench, groove facing up.
2. Attach the inner flange (d) correctly on the output shaft (e) (Fig. 3).
3. Place the grinding wheel (f) on the inner flange (d). When attaching a grinding wheel with a raised center, make sure that the raised center (g) faces the inner flange (d).
4. Tighten the outer flange (h) until the output shaft (e) (Fig. 4). When attaching the grinding wheel, the ring on top of the outer flange (h) must face the wheel.
5. Press the spindle lock (b) and prevent the spindle (e) from rotating until it locks in place.
6. Use the pin spanner to tighten the outer flange (h).

Preparation Before Use

- Attach the safety guard and appropriate abrasive or grinding wheels. Do not use abrasive or grinding wheels that are overly worn.
- Make sure that the inner and outer flanges are attached correctly.
- Make sure that the abrasive or grinding wheels are rotating in the direction of the arrows on the accessories and tool.

Operation (Fig. 5)

Instructions



WARNING: Always observe the safety instructions and applicable regulations.



WARNING: To minimize the danger of serious personal injury, please switch off the tool power and disconnect all plugs before adjusting or removing/installing any accessory.

Before reassembling the tool, press and release the trigger switch to make sure the tool is already switched off.



WARNING:

- Ensure all materials to be ground or cut are secured in place.

- Use clamps or a vice to hold and support the workpiece to a stable platform. It is important to clamp and support the workpiece securely to prevent the movement of the workpiece and loss of control. Movement of the workpiece or loss of control may create a hazard and cause personal injury.
 - Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
 - Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback. Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.
 - Apply slight pressure to the tool. Do not apply side pressure to the abrasive disc.
 - Avoid overloading. If the tool becomes hot, let it spin for a few minutes with no load.
1. Be sure to hold the tool tightly with hand. Start the tool and bring the grinding wheel on the workpiece.
 2. Keep the edge of the wheel tilted at angle from 15 to 30 degrees against the surface of the workpiece.
 3. When using a new grinding wheel, do not operate the wheel in the B direction, otherwise, it will cut into the workpiece. When the edge of wheel has been rounded off, you are free to operate the grinder in either the A or B direction.

Starting and Stopping (Fig. 1 & 6)



WARNING: Before using the tool, check whether the handle is tightened securely. Check whether the ON/OFF switch is working normally.

Slider switch (STGS5100)

Before plugging in the tool to the power supply, check whether the switch is in the OFF (o) position when pressing the rear end of the switch.

To start the tool, press the rear end of the switch and slide it forward. Then press the front end of the switch to lock it. Press the rear end of the switch to stop the tool.

Toggle switch (STGT5100)

To run the tool, press the switch (j) in before moving it completely forward.

To stop the tool, move the switch (j) back the opposite way.

To stop the tool in continuous operation, press on back part of the switch.



WARNING: Do not switch the tool on or off while under load conditions.

Switches



CAUTION: Hold the body of the tool firmly to maintain control of the tool at start up and during use and until the wheel or accessory stops rotating. Make sure the wheel has come to a complete stop before laying the tool down.

NOTE: To reduce unexpected tool movement, do not switch the tool on or off while under load conditions. Allow the grinder to run up to full speed before touching the work surface. Lift the tool from the surface before turning the tool off. Allow the tool to stop rotating before putting it down.

SLIDER SWITCH (STGS5100)



WARNING: Before connecting the tool to a power supply, be sure the slider switch is in the off position by pressing the rear part of the switch and releasing. Ensure the slider switch is in the off position as described above after any interruption in power supply to the tool, such as the activation of a ground fault interrupter, throwing of a circuit breaker, accidental unplugging, or power failure. If the slider switch is locked on when the

power is connected, the tool will start unexpectedly..

To start the tool, slide the slider switch (a) toward the front of the tool.

To stop the tool, release the slider switch. For continuous operation, slide the switch toward the front of the tool and press the forward part of the switch inward.

To stop the tool while operating in continuous mode, press the rear part of the slider switch and release.

TOGGLE SWITCH (STGT5100)



WARNING: Before connecting the tool to a power supply, be sure the toggle switch is in the off (0) position by pressing the rear part of the switch and releasing. Ensure the toggle switch is in the off position as described above after any interruption in power supply to the tool, such as the activation of a ground fault interrupter, throwing of a circuit breaker, accidental unplugging, or power failure. If the toggle switch is locked on when the power is connected, the tool will start unexpectedly.

To start the tool, move the switch (j) completely forward to "1" position.

To stop the tool, move the switch (j) back the opposite "0" position.

To run the tool in continuous operation, keep the switch (j) on "1" position.

To stop the tool in continuous operation, move the switch (j) back the opposite "0" position.

Spindle lock (Fig. 1)

The spindle lock (b) prevents the output shaft from rotating when attaching or removing the grinding wheel. Only use the spindle lock when the tool is switched off, power is unplugged, and wheel stops completely.



NOTE: To minimize tool damages, don't use the spindle lock when the tool is operating. Otherwise, it may damage the tool. The attached accessories may come off and cause injury.

If using the spindle lock, press the spindle lock button and rotate the output shaft until it stops.

Application on Metals

When applying the tool on metals, make sure that a residual-current device (RCD) is inserted to prevent danger from metal chips.

If the RCD causes power disconnection, have the tool sent to an authorized Stanley dealer for repair.



WARNING: Under extreme working conditions, conductive dust and grit may accumulate on the housing interior when handling metal workpieces. This could create an electric shock hazard as it weakens the protective insulation in the grinder.

To avoid accumulation of metal chips in the interior of the grinder, we recommend cleaning the ventilation ducts daily. Refer to **Maintenance**.

Using Grinding Wheels



WARNING: Metal powder accumulates. Excessive use of the grinding wheel on metals may increase the risk of electric shock. To reduce the risk, insert the RCD before use and clean the ventilation ducts daily. Follow the maintenance instructions below to blow dry compressed air into the ventilation ducts.

Maintenance

Stanley power tools have been designed to operate over a long period of time with minimal maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.



WARNING: To minimize the danger of serious personal injury, please switch off the tool power and disconnect all plugs before adjusting or removing/installing any accessory. Before reassembling the tool, press and release the trigger switch to make sure the tool is already switched off.



Lubrication

This power tool does not require separate lubrication.



Cleaning



WARNING: Once visible dust accumulates on the ventilation ducts and the surrounding, immediately use dry air to blow away dust and grit out of the interior of the housing. You need to wear approved eye and facial protective gear when performing this process.



WARNING: Never use solvents or harsh chemicals to clean non-metal parts of the tool. These chemicals may weaken the material of the parts. Use only mild soap and damp cloth to clean the tool. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into liquid.

Remarks

- Stanley's policy is one of continuous improvement to our products and as such, we reserve the right to modify product specifications without prior notice.
- Standard equipment and accessories may vary by country.
- Product specifications may differ by country.
- Complete product range may not be available in all countries. Contact your local Stanley dealers for range availability.

Accessories



WARNING: Excluding accessories provided by Stanley, all other accessories have not been tested for product compatibility. Using such accessories together with this tool may cause safety hazards. To minimize the risk of personal injury, we recommend you to use only Stanley accessories with this product.

Please inquire at your dealer for more information regarding suitable accessories.

Protecting The Environment



Sorting and Recycling. This product is not to be disposed of with normal household waste.



In the event that you need to replace your Stanley product or if it is of no further use to you, please do not dispose of it together with household waste.

Please sort it out for separate recycling.



Sorting out and recycling used products and packaging ensure usable materials are recycled and reused. Reusing reusable materials helps to prevent environmental pollution and reduce the demand for raw materials.

Regulations may stipulate your local city council and new product retailers to provide waste disposal centers or electrical product recycling service.

Stanley provides collection and recycling of end-of-life products. To enjoy this service, please have the product sent back to any authorized dealer for recycling.

앵글 그라인더

STGS5100 / STGT5100

기술 데이터

	STGS5100	STGT5100
입력 전원	W	580
무부하회전수/정격		
속도	분	12,000
휠 직경	mm	100
연마휠 두께	mm	6
스위치 유형	슬라이더	토글
스핀들 직경	M10	M10
무게	kg	1.55

정의: 안전 지침



위험: 임박한 위험 상태를 나타내며, 방지하지 않으면 사망 또는 심각한 부상을 초래합니다.



경고: 잠재적 위험 상태를 나타내며, 방지하지 않으면 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.



주의: 잠재적으로 위험한 상태를 나타내며, 방지하지 않으면 경미하거나 가벼운 부상을 초래할 수 있습니다.

참고: 신체 부상을 초래하지 않는 행위를 나타내며, 방지하지 않으면 재상의 손해가 발생할 수 있습니다.



감전 위험을 나타냅니다.



경고: 부상 위험을 줄이려면 사용 설명서를 숙지하십시오.

전동 공구에 관한 일반 안전 경고



경고! 안전 경고와 지시사항을 모두 읽으십시오. 경고와 지시 사항을 준수하지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

향후 참고할 수 있도록 모든 경고 및 지시 사항을 보관해두십시오.

경고에서 사용된 "전동 공구"라는 용어는 주 공급 전원에 의해 전기가 공급되는(유선) 전동 공구 또는 충전식(무선) 전동 공구를 의미합니다.

1) 작업장 안전

- a) **작업 영역을 청결히 하고 조명을 밝게 유지하십시오.** 훈집하거나 어두운 작업장에서는 사고가 발생하기 쉽습니다.

- b) **가연성 액체, 가스 또는 먼지 등 폭발 가능성이 있는 환경에서 전동 공구를 사용하지 마십시오.** 전동 공구에서 먼지나 가스를 발화시킬 수 있는 불꽃이 될 수 있습니다.
- c) **전동 공구로 작업하는 동안에는 어린이와 주변 사람들이 작업 영역에 가까이 들어오지 못하도록 하십시오.** 주변이 산만해져 통제력을 잃을 수 있습니다.

2) 전기 안전

- a) **전동 공구의 플러그는 콘센트와 형식이 일치해야 합니다.** 플러그를 어떤 방식으로든 절대 개조하지 마십시오. 접지된(지면 접지) 전동 공구에 어떤 어댑터 플러그도 사용하지 마십시오. 개조되지 않은 플러그 및 형식이 일치하는 콘센트를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.
- b) **파이프 라디에이터, 렌지 및 냉장고 등과 같이 접지된 표면에 신체가 접촉하지 않도록 하십시오.** 신체가 접지되어 있으면 감전 위험이 높아집니다.
- c) **전동 공구를 비 또는 습한 환경에 노출하지 않도록 주의하십시오.** 전동 공구에 물이 들어가면 감전 위험이 높아집니다.
- d) **코드를 함부로 다루지 마십시오.** 코드를 사용하여 전동 공구를 운반하거나 접아당기거나 플러그를 뽑지 마십시오. 열, 오일, 날카로운 모서리 또는 움직이는 부품에서 멀리 떨어진 장소에 코드를 보관하십시오. 코드가 손상되거나 얹혀 있으면 감전 위험이 높아집니다.
- e) **전동 공구를 실외에서 사용할 때는 실외 사용에 적합한 연장 코드를 사용하십시오.** 실외 사용에 적합한 코드를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.
- f) **어쩔 수 없이 습한 장소에서 전동 공구를 사용해야 하는 경우에는 누전 차단기(RCD)로 보호된 전원 공급 장치를 사용하십시오.** RCD를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.

3) 신체 안전

- a) **전동 공구로 작업할 때는 방심하지 말고 작업에 주의하면서 상식을 따르십시오.** 피곤한 상태이거나 약물, 술, 치료제를 복용한 상태에서는 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동 공구를 사용하는 중에 주의력을 잃어 순간적으로 부상을 당할 수 있습니다.
- b) **신체 보호 장비를 착용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오.** 적합한 상황에서 방진 마스크, 미끄럼 방지 안전화, 안전모 또는 청력 보호 기구 등의 보호 장비를 사용하면 신체 부상 위험이 줄어듭니다.
- c) **의도하지 않은 장비 가동 방지.** 전원 및/또는 배터리 팩에 연결한 상태로 공구를 선택 또는 운반할 때는 사전에 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 반드시 확인하십시오. 스위치가 켜짐 위치에 있는 상태에서 스위치에 손가락이 넣은

- d) 상태로 전동 공구를 운반하거나 전동 공구에 전원을 공급하면 사고가 발생합니다.
- e) 전동 공구를 켜기 전에 모든 조정 키 또는 렌치를 제거하십시오. 전동 공구의 회전 부품에 렌치나 키가 부착되어 있으면 부상을 당할 수 있습니다.
- f) 무리하게 팔을 뻗지 마십시오. 항상 올바른 자세로 서서 균형을 유지하십시오. 그러면 예기치 않은 상황에서 전동 공구에 대한 제어력이 향상됩니다.
- g) 적절한 작업복을 착용합니다. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리카락, 옷 및 장갑이 움직이는 부품에 달지 않도록 유의하십시오. 헐렁한 옷, 장신구 또는 긴 머리가 움직이는 부품에 끌 수 있습니다.
- h) 먼지 배출 및 집진 시설 연결을 위한 장치가 제공된 경우, 이를 장치가 연결되어 적절히 사용되고 있는지 반드시 확인하십시오. 집진 장치를 사용하면 먼지와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.

4) 전동 공구 사용 및 관리

- a) 전동 공구에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 해당 용도에 맞는 올바른 전동 공구를 사용하십시오. 올바른 전동 공구를 사용해야 설계된 속도로 작업을 더욱 안전하고 정확하게 수행할 수 있습니다.
- b) 커지거나 깨지지 않는 경우 전동 공구를 사용하지 마십시오. 스위치로 제어되지 않는 전동 공구는 위험하며 수리해야 합니다.
- c) 전동 공구를 조정하거나 액세서리를 변경하거나 보관하기 전에 전원 및/또는 배터리 팩에서 플러그를 빼하십시오. 이러한 예방적 안전 조치를 따라야 전동 공구가 갑자기 작동할 위험이 줄어듭니다.
- d) 사용하지 않는 전동 공구는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동 공구나 본 지시사항에 익숙하지 않은 사람에 전동 공구를 절대 사용하지 못하게 하십시오. 전동 공구는 훈련을 받지 않은 사용자가 다루면 위험합니다.
- e) 전동 공구 유지 보수. 움직이는 부품의 잘못된 정렬이나 바인딩, 부품 파손 및 기타 전동 공구의 작동에 영향을 미칠 수 있는 기타 모든 상태를 확인하십시오. 손상된 부분이 있는 경우 사용하기 전에 전동 공구를 수리하십시오. 많은 사고는 전동 공구를 제대로 유지 보수하지 않아 발생합니다.
- f) 절단 공구를 예리하고 깨끗한 상태로 유지하십시오. 절단석 가장자리를 예리하게 잘 유지하면 절단기를 사용할 때 바인딩이 적고 다루기가 용이합니다.
- g) 작업 환경과 수행할 작업을 고려하여, 본 지시사항에 따라 전동 공구, 액세서리 및 블 빠트 등을 사용하십시오. 본 사용 설명서의 내용과 다른 용도로 전동 공구를 사용하면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

5) 정비

- a) 자격을 갖춘 기술자가 동일 교체 부품을 사용하여 정비 작업을 수행해야 합니다. 그래야 전동 공구의 안전이 보장됩니다.

추가 특수 안전 규칙

모든 조작에서의 안전 지시 사항

연마 작업에 대한 공통된 안전 경고 사항

- a) 이 전동 공구는 그라인더 공구로 사용할 수 있습니다. 이 전동 공구와 함께 제공되는 모든 안전 경고와 지시사항, 설명 및 사양을 읽으십시오. 아래 설명한 모든 지시 사항을 따르지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- b) 절삭, 샌더, 와이어 브러시 또는 광택기 등의 작업은 이 전동 공구로 수행하기에 적합하지 않습니다. 전동 공구 설계 용도 이외의 작업은 위험 및 부상을 유발할 수 있습니다.
- c) 공구 제조업체가 구체적으로 설계하고 권장하지 않은 액세서리는 사용하지 마십시오. 전동 공구에 부착할 수 있다고 해서 반드시 안전하게 조작할 수 있는 것은 아닙니다.
- d) 액세서리의 정격 속도는 최소한 전동 공구에 표기되어 있는 최대 속도와 같아야 합니다. 정격 속도보다 빠르게 작동하는 액세서리는 파손되어 튕겨 나갈 수 있습니다.
- e) 액세서리의 외경 및 두께는 사용하는 전동 공구의 용량 등급 이내이어야 합니다. 잘못된 규격의 액세서리는 제대로 보호하거나 제어할 수 없습니다.
- f) 휠, 만조, 이면 패드 또는 기타 액세서리의 주축 크기는 전동 공구의 스팍들에 꼭 맞아야 합니다. 주축 구멍이 전동 공구에 장착할 하드웨어와 맞지 않는 액세서리는 균형을 잃어 과도하게 진동하며 통제할 수 없게 됩니다.
- g) 손상된 액세서리는 사용하지 마십시오. 사용 전에 항상 액세서리를 검사해 연식 훈이 깨이거나 갈라지지 않았는지, 이면 패드가 갈라지거나 빛어지거나 과도하게 마모되지 않았는지, 와이어 브러시의 와이어가 느슨하거나 갈라지지 않았는지 확인하십시오. 전동 공구나 액세서리를 떨어뜨린 경우에는 손상된 부분이 없는지 검사하고 손상된 부분이 있을 경우 손상되지 않은 액세서리를 설치하십시오. 액세서리를 검사 및 설치한 뒤 회전하는 액세서리 작업대에서 멀리 거리를 유지하고 전동 공구를 1분간 최대 무부하 속도로 작동시키십시오. 액세서리가 손상된 경우 보통 이 테스트 중에 떨어져 나옵니다.
- h) 신체 보호 장비를 착용하십시오. 용도에 따라 안면보호구, 안전 고글 또는 보안경을 이용하십시오. 필요에 따라 작은 연식 또는 가공품 파편을 막을 수 있는 방진 마스크, 청력보호구, 장갑 및 작업용 앞치마를 착용하십시오. 보안경은 다양한

작업으로 인해 생성되는 비산 파편들을 차단할 수 있어야 합니다. 마스크나 방독 마스크는 작업으로 인해 생성되는 먼지를 거를 수 있어야 합니다. 높은 소음에 오랫동안 노출되면 청력이 손상될 수 있습니다.

- i) 주변 사람들이 작업 영역으로부터 안전 거리를 유지하게 하십시오. 작업 영역에 들어오는 사람들은 모두 신체 보호 장구를 착용해야 합니다. 가공품 또는 손상된 액세서리 파편이 작업 중인 곳을 벗어나 멀리 날아가 부상을 입힐 수 있습니다.
- j) 절삭 액세서리가 숨겨진 배선 또는 자체 코드에 접촉할 수 있는 작업을 수행할 때는 절연된 손잡이 표면만 닿도록 하여 전동 공구를 잡으십시오." 전류가 흐르는 "전선에 접촉된 절삭 액세서리는 전동 공구의 노출된 금속 부품을 "전류가 흐르는" 상태로 만들어 작업자를 감전시킬 수 있습니다.
- k) 코드는 회전하는 액세서리에 닿지 않게 하십시오. 통제를 하지 못할 경우 코드가 잘리거나 감겨 작업자의 손이나 팔이 회전하는 액세서리에 끌려 들어갈 수 있습니다.
- l) 절대 액세서리가 완전히 멈출 때까지 전동 공구를 내려 놓지 마십시오. 회전 액세서리가 표면에 튕겨 전동 공구를 제어하지 못하게 될 수 있습니다.
- m) 전동 공구를 허리에 차고 이동할 때 작동시키지 마십시오. 회전 액세서리와 실수로 닿게 되면 옷이 휘감겨 액세서리가 신체에 박힐 수 있습니다.
- n) 전동 공구의 통풍구를 주기적으로 청소하십시오. 모터의 팬은 하우징 내부로 먼지를 흡입하는데 금속 가루가 너무 많이 쌓이면 전기 장치가 고장 날 수 있습니다.
- o) 가연성 물질 근처에서 전동 공구를 작동시키지 마십시오. 스파크로 인해 점화가 될 수 있습니다.
- p) 냉각용 액체가 필요한 액세서리는 사용하지 마십시오. 물이나 기타 액체 냉매를 이용하면 감전사 또는 감전될 수 있습니다.

모든 조작에서의 추가 안전 지시 사항

반동 및 관련 경고

반동이란 회전하는 훨, 이면 패드, 브러시 또는 기타 액세서리가 꼭 끼거나 장애물에 걸려 생기는 갑작스런 반작용을 의미합니다. 장애물에 끼거나 걸리면 회전하는 액세서리가 급속히 감속되어 통제력을 잃은 전동 공구가 걸린 지점에서 액세서리 회전 방향과 반대되는 방향으로 밀립니다.

예를 들어, 연삭 훨이 가공품에 걸리거나 낼 경우 끈 지점으로 들어가는 훨 가장자리가 가공물의 표면을 파고 들어 훨이 튀어 나올 수 있습니다. 끈이 지점에서의 훨 운동 방향에 따라 훨이 작업자 쪽 또는

반대 방향으로 틀 수 있습니다. 이런 환경에서 연마 훨도 파손될 수 있습니다.

반동은 공구를 잘못 사용하거나 잘못된 조작 절차 또는 조건으로 인해 발생할 수 있으며 아래와 같은 올바른 예방 조치를 통해 막을 수 있습니다.

- a) 전동 공구를 꼭 쥐고 반발력에 저항할 수 있는 자세를 유지하십시오. 반동이나 시동 중의 토크 반발력을 최대한 제어할 수 있도록 보조 핸들이 있으면 항상 이용하십시오. 작업자가 적절한 예방 조치를 취하면 토크 반발력이나 반동력을 제어할 수 있습니다.
- b) 절대 회전하는 액세서리 가까이에 손을 두지 마십시오. 액세서리가 손에 틀 수 있습니다.
- c) 반동으로 인해 전동 공구가 틀 수 있는 곳에 자리잡지 마십시오. 반동은 훨이 걸린 지점에서의 훨 움직임과 반대 방향으로 공구가 뒤게 합니다.
- d) 모서리, 날카로운 가장자리 등을 가공할 때는 특히 주의하십시오. 액세서리가 튀거나 걸리지 않게 하십시오. 모서리, 날카로운 가장자리 또는 탄력 있는 부분에는 회전 액세서리가 걸려 통제력을 잃거나 튀어 오르기 쉽습니다.
- e) 전기톱 목공용 날이나 톱니가 있는 톱날을 부착하지 마십시오. 이런 톱날은 반동이 생기거나 통제력을 잃게 되는 경우가 많습니다.

연마 작업에서의 안전 경고

- a) 당신의 전동공구에 권장되는 유형의 훨만 사용하고, 그 정해진 훨에 맞는 특정 안전커버를 사용하십시오. 전동 공구의 설계에 적합하지 않은 훨은 제대로 보호할 수 없어 안전하지 않습니다.
- b) 최대한의 안전을 위해 가드는 전동 공구에 단단히 장착하고 작업자를 향한 훨 노출이 최소화되도록 배치해야 합니다. 가드는 작업자 옷을 태울 수 있는 스파크 및 실수로 닿을 수 있는 훨 파편으로부터 작업자를 보호해 줍니다.
- c) 훨은 권장 용도로만 사용해야 합니다. 예: 절단 훨의 측면으로 연마 작업을 하지 마십시오. 연삭 절단 훨은 원주 연삭용이며 훨의 측면에서 힘을 주면 산산이 부서질 수 있습니다.
- d) 선택한 훨에 맞는 크기와 모양의 손상되지 않은 훨 플랜지를 사용하십시오. 적합한 훨 플랜지는 훨을 지지해 훨 파손 가능성을 줄여줍니다. 절단 훨용 만조는 연마 훨 만조와 다를 수 있습니다.
- e) 더 큰 전동 공구에서 사용했던 마모된 훨을 사용하지 마십시오. 더 큰 전동 공구용으로 제작된 훨은 작은 공구의 높은 속도에 적합하지 않아 파열될 수 있습니다.

기타 발생 가능한 위험

청력 손상

- 파편 날림으로 인한 신체 부상 위험

- 작업 중 뜨거워지는 액세서리로 인한 화상 위험.
- 장시간 사용으로 인한 신체 부상의 위험.
- 유해 물질에서 발생하는 먼지 위험.

공구 기호



사용하기 전에 사용 설명서의 내용을 숙지하십시오.



청력 보호구를 착용하십시오.



보안경을 착용하십시오.

데이터 바코드 위치(그림 1)

포장 내용물

1 앵글 그라인더

1 가드

1 만조 세트

1 스패너

1 사용 설명서

- 운반 중에 공구, 부품 및 액세서리가 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 공구를 사용하기 전에 시간을 내어 본 사용 설명서를 읽고 숙지하십시오.

설명(그림 1)



경고: 전동 공구 또는 전동 공구의 어떤 부품도 절대 개조하지 마십시오. 제품이 파손되거나 산체 부상을 당할 수도 있습니다.

a. 커짐/꺼짐 스위치

b. 스피드 람금 장치

c. 가드

설계 목적

마십시오마십시오 않도록 하십시오전기 장비 안전



스탠리 공구는 이중 절연되어 있으므로 접지할 필요가 없습니다.

연장 코드 사용

조립 및 조정



경고: 심각한 부상의 위험을 최소화하려면, 조정하거나 액세서리를 제거/설치하기 전에 공구 전원을 끄고 모든 플러그를 빼십시오. 공구를 다시 조립하기 전에,

트리거 스위치를 눌렀다 놓아서 공구가 이미 꺼졌는지 확인하십시오.

휠 가드 장착 및 분리(그림 2)



경고: 심각한 부상의 위험을 최소화하려면, 조정하거나 액세서리를 제거/설치하기 전에 공구 전원을 끄고 모든 플러그를 빼십시오. 공구를 다시 조립하기 전에, 트리거 스위치를 눌렀다 놓아서 공구가 이미 꺼졌는지 확인하십시오.

가드 장착

1. 휠이 위쪽을 향하도록 앵글 그라인더를 작업대에 놓습니다.
2. 가드(c) 카라를 기어 하우징의 휠(h) 위로 가져옵니다.
3. 150도까지 가드(c)를 시계 방향으로 돌립니다.
4. 나사(s)가 조여졌는지 확인하십시오.

가드 분리

1. 가드 카라의 나사(s)를 풉니다.
2. 가드(c)를 위로 당깁니다.



경고: 안전 가드가 제자리에 있지 않을 때는 공구를 조작하지 마십시오.

참고: 연마 액세서리 차트연마 휠 장착 및 분리(그림 3, 4)



경고: 손상된 연마 휠은 사용하지 마십시오.

1. 휠이 위쪽을 향하도록 공구를 작업대에 놓습니다.
2. 아래 만조(d)를 스피드(e)에 정확하게 장착합니다(그림 3).
3. 연마 휠(h)을 아래 만조(d)에 놓습니다. 중앙(g)을 올린 상태에서 연마 휠을 장착할 때는, 올려져 있는 중앙(g)이 아래 만조(d)를 향하는지 확인하십시오.
4. 스피드(e)까지 덮개 만조(h)를 조입니다(그림 4). 연마 휠을 장착할 때는, 덮개 만조(h) 상단에 있는 링이 휠을 향해야 합니다.
5. 스피드 람금 장치(l)를 누르고 제자리에 잠길 때까지 스피드(e)이 회전하지 않도록 합니다.
6. 핀 스패너를 사용하여 덮개 만조(h)를 조입니다.

사용 전 준비

- 안전 가드와 해당하는 연삭 또는 연마 휠을 장착합니다. 너무 마모된 연삭 또는 연마 휠은 사용하지 마십시오.
- 아래 및 덮개 만조가 정확하게 장착되어 있는지 확인하십시오.
- 연마 휠이 액세서리 및 공구의 화살표 방향으로

회전하고 있는지 확인하십시오.

조작(그림 5)

안전 지침



경고: 안전 지시 사항과 해당 규정을 항상 준수하십시오.



경고: 심각한 부상의 위험을 최소화하려면, 조정하거나 액세서리를 제거/설치하기 전에 공구 전원을 끄고 모든 플러그를 빼십시오. 공구를 다시 조립하기 전에, 공구가 이미 꺼졌는지 확인할 수 있도록 트리거 스위치를 눌렀다 놓으십시오.



경고

- 연마할 모든 재료가 제자리에 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 클램프 또는 바이스를 사용해 안정된 작업대에 작업물을 고정 및 지지하십시오. 작업물의 이동 및 제어력 손실을 방지하려면 작업물을 단단히 고정하고 지지하는 것이 중요합니다. 작업물이 이동하거나 제어력을 잃으면 위험 요인이 생겨 신체 부상을 입을 수 있습니다.
- 작업물을 고정합니다. 작업물은 고정 장치 또는 바이스로 고정하면 손으로 하는 것보다 더 안전하게 잡힙니다.
- 패널 또는 너무 큰 작업물을 훨이 끼여 반동이 생길 위험을 최소화할 수 있도록 반침대로 받쳐 주십시오. 작업물이 너무 크면 무게로 인해 쳐지곤 합니다. 지지대는 가공물 아래 절단선 가까이, 그리고 훨 양쪽의 가공물 가장자리 가까이에 배치해야 합니다.
- 공구에 압력을 약하게 주십시오. 연마용 디스크에 축면압력을 가하지 마십시오.
- 과부하를 피하십시오. 공구가 뜨거워질 경우, 부하 없이 몇 분간 둘리십시오.

1. 손으로 공구를 단단히 잡으십시오. 공구를 시작하고 연마 훨을 작업물에 가져다 놓으십시오.
2. 훨의 가장자리가 가공물의 표면에 대해 15~30 도로 기울여지도록 유지합니다.
3. 새 연마 훨을 사용할 때는, B 방향으로 훨을 조작하지 마십시오. 그렇지 않으면 작업물이 잘립니다. 연마 훨의 가장자리가 둑글어지면, 그라인더를 A 또는 B 방향으로 조작할 수 있습니다.

시작 및 정지(그림 1 및 6)



경고: 공구를 사용하기 전에 핸들이 단단히 조여졌는지 확인하십시오. 켜짐/

꺼짐 스위치가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.



경고: 부하가 걸려 있을 때는 공구를 켜거나 끄지 마십시오.

스위치



주의: 공구 작동을 시작할 때 및 공구 사용 중에, 그리고 훨이나 액세서리가 회전을 멈출 때까지 공구를 통제할 수 있도록 공구 몸체를 단단하게 잡으십시오. 공구를 놓혀 놓기 전에 훨이 완전히 멈추었는지 확인하십시오.

참고: 예기치 않은 공구의 움직임을 줄이려면 부하가 걸려 있을 때는 공구를 켜거나 끄지 마십시오. 작업면에 닿기 전에 그라인더가 최대 속도로 작동하도록 하십시오. 공구를 끄기 전에 작업면에서 공구를 들어 올리십시오. 내려 놓기 전에 공구가 회전을 멈추게 하십시오.

슬라이더 스위치(STGS5100)



경고: 공구를 전원에 연결하기 전에, 스위치의 뒤쪽을 눌렀다 놓아서 슬라이더 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 확인하십시오. GFI(ground fault interrupter) 작동, 회로 누전 차단기 끊김, 우발적인 플러그 분리 또는 정전과 같은 원인으로 공구에 대한 전원 공급이 중단되면 위의 설명에서와 같이 슬라이더 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 확인하십시오. 전원에 연결되었을 때 슬라이더 스위치가 잠긴 상태일 경우 공구가 갑자기 작동됩니다.

공구를 시작하려면, 슬라이더 스위치(a)를 공구 앞쪽으로 밀니다.

공구를 정지하려면, 슬라이더 스위치를 놓습니다. 연속 작동을 위해, 스위치를 공구 앞쪽으로 밀고 스위치 안쪽의 앞쪽을 누릅니다.

연속 모드에서 작동 중일 때 공구를 멈추려면 슬라이더 스위치의 뒤쪽을 눌렀다가 놓습니다.

토글 스위치(STGT5100)



경고: 공구를 전원에 연결하기 전에, 스위치의 뒤쪽을 눌렀다 놓아서 톤글 스위치가 꺼짐(OFF) 위치에 있는지 확인하십시오. GFI(ground fault interrupter) 작동, 회로 누전 차단기 끊김, 우발적인 플러그 분리 또는 정전과 같은 원인으로 공구에 대한 전원 공급이 중단되면 위의 설명에서와 같이 톤글 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 확인하십시오. 전원에 연결되었을 때

토글 스위치가 잠긴 상태일 경우 공구가 예상대로 작동됩니다.

공구를 시작하려면, 스위치(⑦)를 “1” 위치로 완전히 앞쪽으로 이동합니다.

공구를 정지하려면, 스위치(⑦)를 반대 쪽 “0” 위치로 다시 이동합니다.

연속 작동 상태로 공구를 가동하려면, 스위치(⑦)를 “1” 위치에 계속 높습니다.

공구의 연속 작동을 정지하려면, 스위치(⑦)를 반대 쪽 “0” 위치로 다시 이동합니다.

스핀들 잠금(그림 1)



참고: 공구 손상을 최소화려면, 공구가 작동 중일 때 스피드들 잠금장치를 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면, 공구가 손상될 수 있습니다. 장착한 액세서리가 떨어져 부상을 당할 수 있습니다.

금속 응용



경고: 극심한 작업 조건에서는 금속 작업물을 처리 시 전도성 먼지 및 모래가 기계 하우징 내부에 축적될 수 있습니다. 이로 인해 그라인더에 보호용 절연 기능이 악화되어, 감전 위험이 발생할 수 있습니다.

유지보수연마 훈 사용



경고: 금속 가루가 쌓입니다. 금속에서 연마 훈을 과도하게 사용하면 감전의 위험이 증가할 수 있습니다. 위험을 줄이려면 사용하기 전에 RCD를 끼우고 매일 통기관을 청소하십시오. 아래의 유지보수 지침에 따라 통기관으로 건조한 입죽 공기를 불어 넣으십시오.

유지 보수



경고: 심각한 부상의 위험을 최소화하려면, 조정하거나 액세서리를 제거/설치하기 전에 공구 전원을 끄고 모든 플러그를 빼십시오. 공구를 다시 조립하기 전에, 슬라이드 스위치를 놀렸다 놓아서 공구가 이미 꺼졌는지 확인하십시오. **운활방법**

청소



경고: 통기관과 그 주위에 눈에 보이는 먼지가 쌓이면, 즉시 건조 에어를 사용하여

하우징 내부에서 먼지와 모래를 불어 날리십시오. 이러한 작업을 수행할 때는 눈과 얼굴 보호 장구를 착용해야 합니다.



경고: 공구의 비금속 부품을 청소하기 위해 용제 또는 강력한 화학제품을 사용하지 마십시오. 이러한 화학제품이 부품의 재질을 악화시킬 수 있습니다. 공구를 청소할 때는 중성 세척제와 젖은 흙걸만 사용하십시오. 공구 내부에 액체를 넣거나 공구 부품을 액체에 담그는 행동은 절대 금물입니다.

액세서리



경고: 공구에 맞게 권장되는 액세서리를 제외한 모든 다른 액세서리는 제품 호환성에 대해 테스트되지 않았습니다. 이 공구에 그리한 액세서리를 함께 사용하면 안전상의 위험을 초래할 수 있습니다. 부상의 위험을 최소화하려면, 본 제품에 권장되는 액세서리만 사용하십시오.

환경 보호



선별 및 재활용 본 제품을 일반 가정용 쓰레기로 처리하면 안됩니다.



사용한 제품과 포장재를 선별하고 재활용하면 사용 가능한 물질을 재활용하고 재사용할 수 있습니다. 사용 가능한 물질을 재사용하면 환경 오염이 방지되고 원자재에 대한 수요를 줄일 수 있습니다.

비고

- 스탠리의 정책은 제품을 지속적으로 개선시키는 것이기 때문에 사전 통지 없이 제품 사양이 변경될 수 있습니다.
- 기본 장비 및 액세서리 구성은 각 국가에 따라 다를 수 있습니다.
- 제품 사양은 국가에 따라 다를 수 있습니다.
- 국가에 따라 판매하지 않는 제품도 있을 수 있습니다. 제품 판매 여부는 해당 지역에 있는 스탠리 판매점으로 문의하십시오.

GERINDA SUDUT

STGS5100 / STGT5100

Data Teknis

	STGS5100	STGT5100
Daya input	W	580
Kecepatan tanpa beban/nilai		
kecepatan	mnt ⁻¹	12.000
Diameter piringan	mm	100
Ketebalan piringan		
penggerindaan	mm	6
Tipe piringan		27
Tipe sakelar	Penggeser	Pelat
Diameter kumparan	M10	M10
Berat	kg	1,55
		1,55

Definisi: Pedoman Keselamatan

Definisi berikut ini menjelaskan tingkat bahaya untuk setiap kata sinyal. Harap baca buku petunjuk dan perhatikan simbol-simbol ini.



BAHAYA: Mengindikasikan situasi berbahaya, yang jika tidak dihindari, **akan** mengakibatkan **kematian atau cedera berat**.



PERINGATAN: Mengindikasikan situasi berbahaya yang berpotensi terjadi, yang jika tidak dihindari, **dapat** mengakibatkan **kematian atau cedera berat**.



PERHATIAN: Mengindikasikan situasi berbahaya yang berpotensi terjadi, yang jika tidak dihindari, **dapat** mengakibatkan **cedera ringan atau sedang**.



PEMBERITAHUAN: Mengindikasikan suatu praktik yang **tidak berhubungan dengan cedera diri**, yang jika tidak dihindari, **mungkin** mengakibatkan **kerusakan barang**.



Menunjukkan risiko sengatan listrik.



Menunjukkan risiko kebakaran.

PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko cedera, baca buku petunjuk manual.

Peringatan Keselamatan Alat Listrik Umum



PERINGATAN! Baca seluruh peringatan keselamatan dan seluruh petunjuk.

Kegagalan untuk mengikuti peringatan dan instruksi dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera berat.

SIMPAN SELURUH PERINGATAN DAN PETUNJUK UNTUK REFERENSI DI MASA MENDATANG

Istilah "alat listrik" dalam peringatan merujuk pada alat listrik beroperasi listrik induk (berkabel) atau alat listrik beroperasi baterai (nirkabel).

1) KESELAMATAN AREA KERJA

- a) **Jaga agar area kerja tetap bersih dan terang.** Area yang berantakan atau gelap berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
- b) **Jangan mengoperasikan alat listrik di lingkungan yang mudah menimbulkan bahaya ledakan, seperti di tempat yang terdapat cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.** Alat listrik menimbulkan percikan api yang dapat menyulut debu atau asap.
- c) **Jauhkan anak-anak dan orang-orang di sekitar Anda saat mengoperasikan alat listrik.** Gangguan dapat menyebabkan Anda kehilangan kendali.

2) KESELAMATAN KELISTRIKAN

- a) **Steker alat listrik harus sesuai dengan stopkontak.** Jangan pernah memodifikasi steker dengan cara apa pun. Jangan gunakan steker adaptor apa pun dengan alat listrik yang dibumikan (grounded). Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang sesuai akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- b) **Hindari kontak badan dengan permukaan yang dibumikan (grounded), seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik dapat meningkat jika tubuh Anda bersentuhan dengan permukaan yang dibumikan.
- c) **Jangan sampai alat listrik ini terkena hujan atau terpapar ke kondisi yang basah.** Air yang masuk ke alat listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- d) **Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut alat listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi tajam, atau komponen yang bergerak.

Kabel yang rusak atau terbelit meningkatkan risiko sengatan listrik.

- e) **Bila mengoperasikan alat listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Menggunakan kabel yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- f) **Jika penggunaan alat listrik di lokasi yang lebap tidak dapat dihindari, gunakan suplai yang terlindung oleh perangkat arus sisa (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko sengatan listrik.

3) KESELAMATAN DIRI

- a) **Terap waspada; perhatikan apa yang Anda kerjakan dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan alat listrik.** Jangan mengoperasikan alat listrik bila Anda sedang lelah, atau berada di bawah pengaruh obat, alkohol, atau pengobatan. Kelengahan sesaat saja saat mengoperasikan alat listrik dapat mengakibatkan cedera diri serius.
- b) **Gunakan peralatan pelindung diri.** Selalu kenakan alat pelindung mata. Peralatan pelindung, seperti masker debu, sepatu keselamatan antiselip, helm proyek, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera diri.
- c) **Hindarkan menyalakan alat tanpa disengaja.** Pastikan bahwa sakelar sudah dalam posisi mati sebelum menghubungkannya ke sumber listrik dan/atau baterai, mengambil, atau membawa alat. Membawa alat listrik dengan jari Anda masih menempel pada tombol atau menghidupkan alat listrik yang tombolnya masih menyala akan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
- d) **Lepaskan semua kunci setelan atau kunci pas sebelum menghidupkan alat listrik.** Kunci pas atau kunci yang dibiarkan terpasang pada komponen alat listrik yang berputar dapat mengakibatkan cedera diri.
- e) **Jangan melampaui batas.** Selalu jaga pijakan dan keseimbangan yang baik. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengendalikan alat listrik secara lebih baik dalam situasi yang tidak terduga.
- f) **Kenakan pakaian yang sesuai.** Jangan mengenakan pakaian longgar atau perhiasan. Jauhkan rambut, pakaian dan sarung tangan dari komponen yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan,

atau rambut panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.

- g) **Jika disediakan perangkat untuk sambungan fasilitas pengeluaran dan pengumpulan debu, pastikan perangkat ini dihubungkan dan digunakan dengan sesuai.** Penggunaan alat pengumpul debu dapat mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh debu.

4) PENGGUNAAN DAN PERAWATAN ALAT LISTRIK

- a) **Jangan menggunakan alat listrik dengan paksa.** Gunakan alat listrik yang sesuai untuk aplikasi Anda. Alat listrik yang tepat akan bekerja dengan lebih baik dan lebih aman pada tingkat kelajuan yang telah dirancang untuk alat itu.
- b) **Jangan gunakan alat listrik ini jika tombol tidak dapat menghidupkan dan mematikan alat.** Alat listrik apa pun yang tidak dapat dikendalikan dengan tombolnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- c) **Lepaskan stopkontak dari sumber listrik dan/atau baterai dari alat listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesori, atau menyimpan alat listrik.** Tindakan pencegahan untuk keselamatan seperti itu akan mengurangi risiko menyalakan alat listrik secara tidak disengaja.
- d) **Simpan alat listrik yang tidak digunakan jauh dari jangkauan anak-anak, dan jangan membolehkan orang yang tidak memahami alat listrik atau petunjuk ini untuk mengoperasikannya.** Alat listrik bisa berbahaya bila digunakan oleh pengguna yang tidak terlatih.
- e) **Rawat alat listrik.** Lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada komponen bergerak yang tidak sejajar atau bengkok, komponen yang patah, dan kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi pengoperasian alat listrik. Jika rusak, perbaiki alat listrik sebelum digunakan. Banyak terjadi kecelakaan akibat alat listrik yang tidak terawat dengan baik.
- f) **Jaga ketajaman dan kebersihan alat pemotong.** Alat pemotong yang terawat dengan baik dengan mata potong yang tajam akan kecil kemungkinannya untuk macet serta lebih mudah untuk dikendalikan.
- g) **Gunakan alat listrik, aksesori, dan mata bor, dsb., sesuai petunjuk ini, dengan memperhitungkan persyaratan kerja dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan.** Penggunaan alat listrik untuk pengoperasian yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan

dapat mengakibatkan situasi yang berbahaya.

5) SERVIS

- a) *Alat listrik sebaiknya diservis oleh teknisi yang mahir dan hanya menggunakan komponen pengganti yang persis sama. Hal ini akan membuat keamanan alat listrik selalu terjaga.*

ATURAN KESELAMATAN SPESIFIK TAMBAHAN

Petunjuk Keselamatan untuk Semua Operasi

Peringatan Keselamatan Umum untuk Penggerindaan

- a) *Alat listrik ini ditujukan untuk penggunaan sebagai gerinda. Baca semua peringatan keamanan, instruksi, ilustrasi, dan spesifikasi yang disertakan bersama alat listrik ini. Kegagalan mengikuti seluruh instruksi yang tercantum di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera berat.*
- b) *Pekerjaan seperti pengampelasan, penyikatan kawat, pemolesan, atau pemotongan tidak dianjurkan untuk dilakukan menggunakan alat listrik ini. Pengoperasian yang tidak sesuai dengan tujuan alat listrik ini dibuat dapat mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan cedera diri.*
- c) *Jangan gunakan aksesoris yang tidak dirancang khusus dan disarankan oleh pabrik pembuat alat. Hanya karena aksesoris dapat dihubungkan pada alat listrik Anda, tidak menjamin pengoperasian yang aman.*
- d) *Nilai kecepatan aksesoris harus minimal setara dengan kecepatan maksimum yang tertera pada alat listrik. Aksesoris yang bekerja lebih cepat dari nilai kecepatannya dapat Jebol dan hancur berantakan.*
- e) *Diameter luar dan ketebalan aksesoris Anda harus tidak melebihi nilai kapasitas alat listrik. Aksesoris yang ukurannya tidak sesuai tidak dapat dijaga atau dikendalikan dengan baik.*
- f) *Ukuran punjung piringan, pinggiran piringan, bantalan penahan, atau aksesoris lainnya harus pas betul dengan kumparan alat listrik. Aksesoris dengan lubang punjung yang tidak sesuai dengan dudukan pada alat listrik akan kehilangan keseimbangan, bergetar hebat, dan mengakibatkan lepas kendali.*
- g) *Jangan gunakan aksesoris yang rusak. Setiap kali sebelum penggunaan, periksa aksesoris, ada/tidaknya serpihan dan rengat pada piringan abrasif, ada/tidaknya rengat, sobekan, atau aus berlebihan pada bantalan penahan, serta ada/tidaknya bulu-bulu sikat yang lepas atau rengat pada sikat kawat. Jika alat listrik atau aksesoris jatuh, periksa ada/tidaknya kerusakan, atau pasang aksesoris yang tidak rusak. Setelah memeriksa dan memasang aksesoris, posisikan diri Anda dan orang di sekeliling menjauhi bidang aksesoris yang berputar, dan jalankan alat listrik pada kecepatan tanpa-beban maksimum selama satu menit. Aksesoris yang rusak biasanya akan Jebol melalui ujian ini.*
- h) *Kenakan peralatan pelindung diri. Tergantung pada aplikasi, gunakan topeng pelindung, kacamata kedap, atau kacamata pengaman. Bilamana perlu, gunakan masker debu, pelindung telinga, sarung tangan, dan apron bengkel yang dapat menghindarkan dari pecahan material atau serpihan abrasif. Pelindung mata harus mampu mencegah masuknya serpih-serpih yang beterbang dalam berbagai pengoperasian. Masker debu atau pelindung pernapasan harus mampu menyaring partikel-partikel yang ditimbulkan oleh operasi. Paparan berkepanjangan terhadap kebisingan tingkat tinggi dapat menimbulkan ketulian.*
- i) *Pastikan orang-orang lain berada pada jarak aman dari area kerja. Siapa pun yang memasuki area kerja harus mengenakan peralatan pelindung diri. Pecahan material atau aksesoris yang patah dapat melayang dan mengakibatkan cedera di luar area operasi.*
- j) *Pegang alat listrik pada permukaan pegangan berpenyekat saat melakukan pengoperasian di mana aksesoris pemotong dapat bersentuhan dengan kabel tersembunyi atau kabelnya sendiri. Aksesoris pemotong yang bersentuhan dengan kabel bertegangan listrik dapat mengalirkan arus listrik pada komponen logam alat listrik dan mengakibatkan sengatan listrik pada pengguna.*
- k) *Posisikan kabel jauh dari aksesoris yang berputar. Jika Anda kehilangan kendali, kabel dapat terpotong atau robek, dan tangan atau lengan Anda dapat tersedot masuk ke dalam aksesoris yang berputar.*

- i) **Jangan pernah meletakkan alat listrik sampai aksesoris sudah berhenti total.** Aksesoris yang berputar dapat tersangkut pada permukaan material dan menarik alat listrik lepas dari kendali Anda.
- m) **Jangan menjalankan alat listrik saat membawanya di sisi tubuh Anda.** Kontak tak disengaja dengan aksesoris yang berputar dapat merobek pakaian Anda dan menarik aksesoris masuk dalam tubuh Anda.
- n) **Bersihkan lubang ventilasi alat listrik secara teratur.** Kipas motor akan menyedot debu masuk ke dalam alat, dan penumpukan serbuk logam yang berlebihan dapat mengakibatkan bahaya listrik.
- o) **Jangan jalankan alat listrik dekat bahan yang mudah terbakar.** Percikan api dapat membakar bahan tersebut.
- p) **Jangan gunakan aksesoris yang membutuhkan cairan pendingin.** Penggunaan air atau cairan pendingin lainnya dapat menimbulkan sengatan listrik atau shock.

PETUNJUK KESELAMATAN LEBIH LANJUT UNTUK SEMUA OPERASI

Reaksi Balik dan Peringatan Terkait

Reaksi balik adalah reaksi mendadak yang terjadi pada piringan berputar, bantalan penahan, sikat, atau aksesoris lainnya bila terjepit atau robek. Kondisi terjepit atau robek mengakibatkan penahanan aksesoris yang berputar dengan cepat, yang akhirnya memaksa alat listrik yang tak terkendali berputar ke arah berkebalikan dengan putaran aksesoris pada ikatannya.

Contoh: jika piringan abrasif terobek atau terjepit pada material kerja, maka ujung piringan yang masuk ke dalam jepitan itu dapat menghujam ke dalam permukaan material kerja dan mengakibatkan piringan keluar atau lepas. Piringan dapat melayang ke arah operator atau arah seberangnya, tergantung pada arah gerakan piringan pada saat terjepit.

Piringan abrasif juga dapat jebol dalam keadaan semacam ini.

Reaksi balik merupakan dampak dari penyalahgunaan alat listrik dan/atau prosedur atau kondisi pengoperasian yang salah, dan dapat dihindari dengan jalan mengikuti langkah-langkah pencegahan di bawah ini:

- a) **Pegang alat listrik erat-erat dan posisikan tubuh dan lengan untuk memungkinkan Anda menahan daya reaksi balik.** Selalu

gunakan gagang pelengkap, jika tersedia, untuk pengendalian maksimum atas reaksi balik atau reaksi kopel pada saat mulai bekerja. Operator dapat mengendalikan reaksi kopel atau daya reaksi balik jika sudah mengambil langkah pencegahan sebelumnya.

- b) **Jangan pernah letakkan tangan Anda dekat aksesoris yang berputar.** Aksesoris dapat bereaksi balik mengenai tangan Anda.
- c) **Jangan posisikan tubuh pada area yang dapat terkena alat listrik seandainya terjadi reaksi balik.** Reaksi balik akan melayangkan alat ke arah berseberangan dengan gerakan piringan pada titik perobekan.
- d) **Berhati-hatilah saat mengerjakan sudut, ujung-ujung tajam, dsb. Hindari pemantulan dan perobekan aksesoris.** Sudut, ujung tajam, atau pemantulan cenderung merobek aksesoris yang berputar dan mengakibatkan hilangnya kendali atau reaksi balik.
- e) **Jangan memasang pisau ukir gergaji mesin atau pisau gergaji bergerigi.** Pisau-pisau semacam ini seringkali mengakibatkan reaksi balik dan hilangnya kendali.

Peringatan Keselamatan Khusus untuk Operasi Penggerindaan

- a) **Hanya gunakan jenis-jenis piringan yang disarankan untuk alat listrik Anda dan pelindung khusus yang dirancang untuk piringan tersebut.** Piringan yang tidak dirancang untuk alat listrik tidak dapat terlindungi dengan benar dan tidak aman.
- b) **Pelindung harus terpasang dengan aman pada alat listrik dan diposisikan demi keselamatan maksimum, sehingga hanya sedikit saja bagian piringan yang terbuka ke arah operator.** Pelindung membantu melindungi operator dari pecahan piringan yang rusak dan kontak tak disengaja dengan piringan dan percikan api yang dapat membakar pakaian.
- c) **Piringan harus digunakan hanya untuk aplikasi yang disarankan. Misalnya: jangan menggerinda dengan sisi piringan pemotong.** Piringan pemotong abrasif ditujukan untuk penggerindaan mendatar; penggunaan menyamping pada piringan ini dapat membuatnya pecah.
- d) **Selalu gunakan pinggiran piringan yang tidak rusak, yang ukuran dan bentuknya sesuai dengan piringan yang Anda pilih.** Pinggiran

piringan yang tepat berfungsi menahan piringan, sehingga mengurangi kemungkinan rusaknya piringan. Piringan piringan untuk piringan pemotong bisa jadi berbeda dari pinggiran piringan penggerinda.

- e) **Jangan gunakan piringan aus dari alat listrik yang lebih besar.** Piringan yang ditujukan bagi alat listrik yang lebih besar tidak cocok dengan kecepatan alat kecil yang lebih tinggi, sehingga dapat hancur.

Risiko-risiko lain

Sekalipun peraturan keselamatan terkait sudah diterapkan dan peralatan pengaman sudah digunakan, risiko-risiko lain tertentu tidak dapat dihindari. Antara lain:

- Kerusakan indera pendengaran
- Risiko cedera pribadi karena partikel-partikel yang biterbangar.
- Risiko luka bakar karena aksesoris menjadi panas selama operasi.
- Risiko cedera pribadi karena penggunaan berkepanjangan.
- Risiko debu dari zat-zat berbahaya.

Simbol Alat

Simbol-simbol berikut ini tertulis pada alat:



Baca buku petunjuk sebelum penggunaan.



Harap gunakan pelindung pendengaran.



Harap gunakan alat pelindung mata.

POSISI KODE BATANG TANGGAL (GBR. 1)

Kode batang tanggal (n), termasuk tahun produksi dicetak pada kerangka alat.

Mis.:

2014 XX JN

Tahun produksi

Isi Kemasan

Paket produk ini meliputi:

- 1 Gerinda sudut
- 1 Pengaman

- 1 Set pinggiran roda
- 1 Perantang
- 1 Buku petunjuk
- Periksa alat, komponen, dan aksesoris untuk melihat apakah rusak selama pengangkutan.
- Luangkan beberapa waktu untuk membaca dan memahami petunjuk ini sebelum menggunakan alat.

Deskripsi (Gbr. 1)



PERINGATAN: Jangan pernah memodifikasi alat listrik atau komponen apa pun dari alat ini karena dapat menyebabkan kerusakan pada alat atau menyebabkan cedera diri.

- a. Saklar NYALA/MATI
- b. Kunci kumparan
- c. Pengaman

TUJUAN DESAIN

Gerinda sudut ini dirancang khusus untuk penggerindaan.

Jangan gunakan cakram ampelas dan piringan penggerinda lain, selain piringan-piringan dengan pusat yang ditekan.

Jangan gunakan alat dalam kondisi basah atau di lingkungan dekat dengan cairan atau gas yang mudah terbakar.

Gerinda sudut untuk pekerjaan berat ini adalah alat listrik profesional.

Jangan biarkan anak-anak bersentuhan dengan alat ini. Dibutuhkan pengawasan bila alat ini digunakan oleh operator yang belum berpengalaman.

Keselamatan Peralatan Listrik

Hanya satu tegangan yang berlaku untuk alat ini. Pastikan untuk memeriksa bahwa catu daya sesuai dengan tegangan pada papan nilai.



Alat Stanley Anda dilengkapi dengan isolasi ganda, oleh karena itu tidak perlu dibumikan.

Bila kabel listrik rusak, kirim ke pusat layanan Stanley untuk diganti dengan kabel yang disiapkan secara khusus.

Menggunakan Kabel Perpanjangan

Jika kabel perpanjangan diperlukan, harap pilih kabel perpanjangan 3-fase yang telah diperiksa dan

sesuai dengan daya input (lihat Data Teknis) dari alat ini. Ukuran konduktor minimum 1,5 mm²; panjang maksimum 30 m.

Bila menggunakan gulungan kabel, pastikan untuk menarik keluar semua kabel.

Perakitan dan Penyesuaian



PERINGATAN: Untuk meminimalkan bahaya cedera diri yang berat, matikan alat dan lepaskan semua soket sebelum menyesuaikan atau melepaskan/memasang aksesoris apa pun. Sebelum merangkai kembali alat, tekan dan lepas sakelar pemicu untuk memastikan bahwa alat sudah mati.

Memasang dan Melepas Pelindung Piringan (Gbr. 2)



PERINGATAN: Untuk meminimalkan bahaya cedera diri yang berat, matikan alat dan lepaskan semua soket sebelum menyesuaikan atau melepaskan/memasang aksesoris apa pun. Sebelum merangkai kembali alat, tekan dan lepas sakelar pemicu untuk memastikan bahwa alat sudah mati.

MEMASANG PELENDUNG

- Tempatkan gerinda sudut di atas meja kerja, dengan alurnya menghadap ke atas.
- Masukkan pinggiran batang pelindung (c) melalui alur (i) kerangka roda gigi.
- Putar pelindung (c) searah jarum jam hingga 150 derajat.
- Pastikan bahwa sekrup (k) dikencangkan.

MELEPAS PELENDUNG

- Kendurkan sekrup (k) pada batang pelindung.
- Tarik pelindung ke atas (c).



PERINGATAN: Jangan mengoperasikan alat ketika pelindung pengaman tidak pada tempatnya.

Catatan: Lihat bagian aksesoris penggerindaan pada akhir bagian ini untuk berbagai aksesoris yang dapat digunakan bersama gerinda sudut ini.

Memasang dan Melepas Piringan Gerinda (Gbr. 3, 4)



PERINGATAN: Jangan gunakan piringan gerinda yang rusak.

- Tempatkan alat di atas meja kerja, dengan alurnya menghadap ke atas.
- Pasang pinggiran dalam (d) dengan tepat pada poros output (e) (Gbr. 3).
- Tempatkan piringan gerinda (f) pada pinggiran dalam (d). Saat memasang piringan gerinda dengan bagian tengah yang timbul, pastikan bahwa bagian tengah yang timbul tersebut (g) menghadap ke pinggiran dalam (d).
- Kencangkan pinggiran luar (h) sampai ke poros output (e) (Gbr. 4). Saat memasang piringan gerinda, cincin di bagian atas pinggiran luar (h) harus menghadap ke piringan.
- Tekan pengunci poros (b) dan cegah poros (e) dari berputar hingga benar-benar terkunci pada tempatnya.
- Gunakan perantang baut untuk mengencangkan pinggiran luar (h).

Persiapan Sebelum Digunakan

- Pasang pelindung pengaman dan piringan abrasif atau gerinda yang sesuai. Jangan gunakan piringan abrasif atau gerinda yang aus sama sekali.
- Pastikan bahwa pinggiran dalam dan luar terpasang dengan benar.
- Pastikan bahwa pinggiran abrasif atau gerinda berputar searah dengan tanda panah pada aksesoris dan alat.

Operasi (Gbr. 5)

Buku



PERINGATAN: Selalu patuhil petunjuk keselamatan dan peraturan yang berlaku.



PERINGATAN: Untuk meminimalkan bahaya cedera diri yang berat, matikan alat dan lepaskan semua soket sebelum menyesuaikan atau melepaskan/memasang aksesoris apa pun. Sebelum merangkai kembali alat, tekan dan lepas sakelar pemicu untuk memastikan bahwa alat sudah mati.



PERINGATAN:

- Pastikan semua material yang digerinda sudah diamankan pada tempatnya.
- Gunakan penjepit atau catok untuk menahan dan menopang material kerja pada landasan yang stabil. Penting untuk menjepit dan menopang material

kerja dengan aman untuk mencegah material kerja bergerak dan terjadi hilang kendali. Pergerakan material kerja atau hilangnya kendali dapat menimbulkan bahaya dan mengakibatkan cedera pribadi.

- Amankan material kerja. Material kerja yang dijepit dengan perangkat penjepit atau catok bisa ditahan dengan lebih kencang daripada dengan tangan.
- Topang panel atau material kerja apa pun yang berukuran terlalu besar untuk mengurangi risiko terjepitnya piringan dan reaksi balik. Material kerja yang besar cenderung melorot karena bobotnya sendiri. Penyangga harus ditempatkan di bawah benda kerja, dekat garis potong, dan dekat pinggiran benda kerja pada kedua sisi piringan.
- Berikan sedikit tekanan pada alat. Jangan berikan tekanan samping pada cakram abrasif.
- Hindari beban berlebihan. Jika alat menjadi panas, biarkan alat berputar beberapa menit dalam kondisi tanpa beban.

1. Pastikan untuk memegang alat erat-erat dengan tangan. Mulai alat dan terapkan piringan gerinda pada benda kerja.
2. Jaga ujung piringan tetap miring pada sudut dari 15 sampai 30 derajat terhadap permukaan benda kerja.
3. Saat menggunakan piringan gerinda yang baru, jangan operasikan piringan ke arah B, atau piringan akan memotong benda kerja. Saat ujung piringan telah dalam keadaan sempurna, Anda bebas untuk mengoperasikan gerinda baik ke arah A atau B.

Memulai dan Menghentikan (Gbr. 1 & 6)



PERINGATAN: Sebelum menggunakan alat, periksa apakah gagang sudah dieratkan dengan aman. Periksa apakah sakelar NYALA/MATI bekerja dengan normal.

Sakelar penggeser (STGS5100)

Sebelum mencolokkan alat ke catu daya, periksa apakah sakelar sudah dalam posisi MATI (0) dengan cara menekan sisi belakang sakelar.

Untuk menyalaikan alat, tekan sisi belakang sakelar dan geser ke depan. Lalu tekan sisi depan sakelar

untuk menguncinya. Tekan sisi belakang sakelar untuk menghentikan alat.

Sakelar pelat (STGT5100)

Untuk menjalankan alat, tekan tombol (i) sebelum benar-benar memajukannya.

Untuk menghentikan alat, kembalikan tombol (j) dengan arah yang berlawanan.

Untuk menghentikan operasi terus-menerus alat, tekan bagian belakang tombol.



PERINGATAN: Jangan menyalaikan atau mematikan alat saat dalam kondisi dibebani.

Sakelar



PERHATIAN: Pegang erat badan alat untuk mempertahankan kendali atas alat pada saat menyalaikan dan menggunakan, dan sampai roda atau aksesoris berhenti berputar. Pastikan piringan sudah berhenti sepenuhnya sebelum meletakkan alat.

CATATAN: Untuk mengurangi risiko pergerakan alat di luar dugaan, jangan nyalaikan atau matikan sakelar dalam kondisi dibebani. Biarkan gerinda bekerja sampai mencapai kecepatan penuh sebelum menyentuhkannya pada permukaan material kerja.

Angkat alat dari permukaan material sebelum mematikannya. Tunggu sampai alat berhenti berputar sebelum meletakkannya.

SAKELAR PENGGESER (STGS5100)



PERINGATAN: Sebelum menghubungkan alat ke catu daya, pastikan bahwa sakelar penggeser sudah dalam posisi mati, dengan cara menekan sisi belakang sakelar dan melepas. Pastikan sakelar penggeser sudah dalam posisi mati sebagaimana dijelaskan di atas setelah terjadi gangguan pasokan listrik pada alat, misalnya aktivasi pemutusan arus bumi, pemutusan sirkuit, kabel tercabut tanpa sengaja, atau listrik mati. Jika sakelar penggeser terkunci menyala saat listrik terhubung, alat akan menyala di luar dugaan.

Untuk menyalaikan alat, geser sakelar penggeser (a) ke arah depan alat.

Untuk menghentikan alat, lepas sakelar penggeser. Untuk operasi berkelanjutan, geser sakelar ke arah depan alat, lalu tekan bagian depan sakelar ke dalam.

Untuk menghentikan alat selagi beroperasi dalam mode berkelanjutan, tekan bagian belakang sakelar penggeser, lalu lepaskan.

SAKELAR PELAT (STGT5100)



PERINGATAN: Sebelum menghubungkan alat ke catu daya, pastikan bahwa sakelar pelat sudah dalam posisi mati (0) dengan cara menekan sisi belakang sakelar dan melepas. Pastikan sakelar pelat sudah dalam posisi mati sebagaimana dijelaskan di atas setelah terjadi gangguan pasokan listrik pada alat, misalnya aktivasi pemutusan arus bumi, pemutusan sirkuit, kabel tercabut tanpa sengaja, atau listrik mati. Jika sakelar pelat terkunci menyala saat listrik terhubung, alat akan menyala sesuai dugaan.

Untuk memulai alat, majukan sakelar (j) ke posisi "1" secara penuh.

Untuk menghentikan alat, kembalikan sakelar (j) ke posisi "0" dengan arah yang berlawanan.

Untuk menggunakan alat secara terus-menerus, tahan sakelar (j) di posisi "1".

Untuk menghentikan alat setelah penggunaan yang terus-menerus, kembalikan sakelar (j) ke posisi "0" dengan arah yang berlawanan.

Kunci poros (Gbr. 1)

Kunci poros (b) mencegah poros output dari berputar saat memasang atau melepas piringan gerinda. Gunakan hanya kunci poros ketika alat dimatikan, listrik dicabut, dan piringan berhenti sama sekali.



CATATAN: Untuk meminimalkan kerusakan alat, jangan gunakan kunci poros ketika alat beroperasi. Atau kunci poros dapat merusak alat. Aksesoris yang terpasang dapat terlepas dan menyebabkan cedera.

Jika menggunakan kunci poros, tekan tombol kunci poros dan putar poros output sampai berhenti.

Aplikasi pada Logam

Saat mengaplikasikan alat pada logam, pastikan bahwa residual-current device (RCD) dimasukkan untuk mencegah bahaya dari serpihan logam.

Jika RCD menyebabkan terputusnya daya, kirim alat ke dealer resmi Stanley untuk diperbaiki.



PERINGATAN: Dalam kondisi kerja yang ekstrem, debu dan pasir konduktif dapat menumpuk pada bagian dalam kerangka saat memegang benda kerja logam. Ini dapat menciptakan bahaya sengatan listrik karena melemahkan isolasi pelindung dalam gerinda.

Untuk menghindari penumpukan serpihan logam di bagian dalam gerinda, sebaiknya bersihkan saluran ventilasi setiap hari. Lihat **Pemeliharaan**.

Menggunakan Piringan Gerinda



PERINGATAN: Serbuk logam menumpuk. Penggunaan piringan gerinda secara berlebihan pada logam dapat meningkatkan risiko sengatan listrik. Untuk mengurangi risiko, masukkan RCD sebelum alat digunakan dan bersihkan saluran ventilasi setiap hari. Ikuti petunjuk pemeliharaan di bawah ini untuk meniupkan udara terkompresi kering ke dalam saluran ventilasi.

Pemeliharaan

Alat listrik Stanley telah dirancang untuk pengoperasian jangka waktu panjang dengan pemeliharaan minimum. Pengoperasian yang memuaskan secara terus-menerus bergantung pada cara pemeliharaan yang benar dan pembersihan alat secara teratur.



PERINGATAN: Untuk meminimalkan bahaya cedera diri yang berat, matikan alat dan lepaskan semua soket sebelum menyesuaikan atau melepaskan/memasang aksesoris apa pun. Sebelum merangkai kembali alat, tekan dan lepas sakelar pemicu untuk memastikan bahwa alat sudah mati.



Pelumasan

Alat listrik ini tidak memerlukan pelumasan terpisah.



Pembersihan



PERINGATAN: Setelah debu terlihat menumpuk pada saluran ventilasi dan sekitarnya, segera gunakan udara kering

untuk meniup debu dan pasir keluar dari bagian dalam kerangka. Anda harus menggunakan alat pelindung mata dan wajah yang disetujui saat melakukan proses ini.



PERINGATAN: Jangan gunakan pelarut atau bahan kimia keras untuk membersihkan komponen alat yang tidak terbuat dari logam. Bahan kimia ini dapat merapuhkan material komponen. Cukup gunakan sabun lembut dan kain yang agak basah untuk membersihkan alat. Jangan sampai bagian dalam alat kemasukan air; jangan pernah rendam komponen alat dalam cairan.

Aksesoris



PERINGATAN: Di luar aksesoris yang disediakan oleh Stanley, semua aksesoris lainnya belum teruji untuk kompatibilitas produk. Menggunakan aksesoris tersebut bersama dengan alat ini dapat menimbulkan bahaya keselamatan. Untuk meminimalkan risiko cedera, kami sarankan Anda untuk menggunakan hanya aksesoris Stanley dengan produk ini.

Silakan tanyakan pada dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai aksesoris yang sesuai.

Melindungi Lingkungan



Pemilihan dan Daur Ulang. Produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga biasa.

Jika Anda harus mengganti produk Stanley Anda atau alat ini tidak lagi berguna bagi Anda, jangan buang alat ini bersama limbah rumah tangga. Anda harus memilahnya untuk daur ulang terpisah.



Memilih dan mendaur ulang produk serta kemasan bekas memastikan bahwa bahan yang dapat digunakan didaur ulang dan digunakan kembali.

Penggunaan kembali bahan yang dapat didaur ulang membantu mencegah pencemaran lingkungan dan mengurangi kebutuhan bahan baku.

Peraturan dapat menetapkan lembaga kota setempat Anda dan peritel produk baru untuk menyediakan pusat pembuangan limbah atau layanan daur ulang produk listrik.

Stanley menyediakan pengumpulan dan daur ulang produk yang sudah berakhir masa pakainya. Untuk menikmati layanan ini, harap kirim produk ini kembali ke dealer resmi mana pun untuk didaur ulang.

Keterangan

- Kebijakan Stanley adalah salah satu peningkatan yang berkelanjutan pada produk kami, dan karenanya, kami berhak mengubah spesifikasi produk tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Perlengkapan dan aksesoris standar mungkin akan berbeda di setiap negara.
- Spesifikasi produk mungkin akan berbeda di setiap negara.
- Pilihan produk lengkap mungkin tidak tersedia di semua negara. Hubungi dealer Stanley setempat Anda untuk ketersediaan produk.

เครื่องเจียรไฟฟ้า

STGS5100 / STGT5100

ข้อมูลด้านเทคนิค

	STGS5100	STGT5100
กำลังไฟเข้าตามพิกัด W	580	580
ความเร็วขณะไม่มีภาระ		
โหลด / ตามพิกัด นาที ⁻¹	12,000	12,000
เส้นผ่าศูนย์กลางของ		
ง่อนเจียร มม.	100	100
ความหนาของง่อนเจียร มม.	6	6
ประเภทของง่อนเจียร	27	27
ประเภทสวิตซ์	เลือก	เปิด/ปิด
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนหมุน M10	M10	M10
น้ำหนัก กก.	1.55	1.55

คำจำกัดความ: ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย

คำจำกัดความด้านล่างอธิบายถึงระดับความรุนแรงของความอันตรายที่ใช้รีบกสัญญาณเตือนฯ โปรดอ่านคู่มือและทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์เหล่านี้



อันตราย: หมายถึงสถานการณ์ที่หากอันตรายได้เกิดขึ้นจะทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้



คำเตือน: หมายถึงสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งหากไม่ระวังสามารถทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้



ข้อควรระวัง: หมายถึงสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งถ้าไม่ระวังอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง



ข้อสังเกต: หมายถึงการปฏิบัติ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บส่วนบุคคล ซึ่งหากไม่ระวังอาจทำให้ทรัพย์สินเสียหาย



แสดงถึงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อต



คำเตือน: เพื่อความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปสำหรับการใช้เครื่องมือไฟฟ้า



คำเตือน! โปรดอ่านคำเตือนและข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทั่งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อปฏิบัติเหล่านี้ อาจ

ทำให้ถูกไฟฟ้าช็อต เกิดเพลิงไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

โปรดเก็บรักษาคำเตือนและข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้ไว้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง

ค่าว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในค่าเตือน หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (แบบมีสาย) ที่ทำงานผ่านแหล่งจ่ายไฟหลัก หรือเครื่องมือไฟฟ้า (แบบไร้สาย) ที่ทำงานผ่านแบตเตอรี่

1) ความปลอดภัยในบริเวณที่ทำงาน

- ก) รักษาความสะอาดและจัดให้ใช้แสงสว่างเพียงพอในบริเวณที่ทำงาน บริเวณที่มีดินหรือมีของวางระเหะระยะจากท่าให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ข) ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิด เช่น เมืองของเหลว แก๊ส หรือฝุ่นละอองที่ไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าจะทำให้เกิดประกายไฟที่อาจทำให้เกิดละอองไฟหรือเปลวไฟขึ้นได้
- ค) ระวังไว้ให้เด็กเล็กและคนเดินทางไปมาเข้าใกล้ในขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า สิ่งของควร远离ท่าให้คุณเสียหายได้

2) ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- ก) ปลั๊กไฟของเครื่องดั้งเป็นชนิดเดียวทั่วไป เตือน ห้ามดัดแปลงปลั๊กในรูร่องใดๆ กันเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน (ลงกราวด์) ปลั๊กที่ไม่มีการดัดแปลง และเตือนห้ามดัดแปลงดินจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ข) หลีกเลี่ยงการสัมผัสรหัสพิเศษที่ต่อสายดินหรือลงกราวด์ เช่น ห่อ หม้อน้ำ ชุดหุ้มตัว และตู้เย็น มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหากร่างกายเป็นเสื้อเชือกต่องตึงตึงลงกราวด์
- ค) อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกฝนหรืออุญญานสภาพที่เปียกชื้น น้ำที่เข้าเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ง) ห้ามใช้สายไฟพิเศษดูดคุณภาพ ห้ามใช้สายไฟฟ้าเพื่อการห้าด ดึง หรือถอนปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟในพื้นจากความร้อน ห้ามนั่งช่องมีดิน หรือ ชืนส่วนที่กำลังเคลื่อนที่ สายไฟที่ชาร์ดหรือพันกันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อต
- จ) เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ให้ใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานนอกอาคาร ใช้สายไฟที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุบัติเหตุ ฉะนั้นยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ฉ) ห้ามนำสารเคมีลึกเสียงการใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ชื้นและได้ ให้ใช้ปุ่มกด (RCD) การใช้ RCD จะเป็นการลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อต

3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ก) ตีนตัวและมือสามารถถูกไฟฟ้าช็อตได้ คุณกำลังทำ รวมทั้งใช้สัมภาระส่วนหนึ่นในขณะที่กำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหลือเชื่อได้รับอันตรายจากยาแอลกอฮอล์ หรือการรักษาบางอย่าง การขาด

- ความร่วมมือร่วงในการใช้เครื่องมือไฟฟ้าแม่ข้าว ขณะที่นี่อาจทำให้บ้าเด็กเจ็บสาหัสได้
- ๒) ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สามอุปกรณ์เป้องกันดูดดวงตาสมอ อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันเสียงดังที่ใช้ในสภาวะที่เหมาะสมจะช่วยลดภาระงานทางร่างกาย
- ๓) ป้องกันเครื่องเปิดทำงานโดยไม่ต้องใช้สวิตซ์ ต้องอยู่ในตำแหน่งปิดก่อนที่จะเสียบปลั๊ก ของเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือ แบบเตอร์ หรือก้อนยางหรือหัวเครื่องมือ การยกเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่ไม่ถูกยืดหรือซัด ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สวิตซ์เปิดอยู่ อาจทำให้เกิดอันตรายได้
- ๔) ทดสอบปั๊มน้ำและห้องประแจออกก่อนเปิดสวิตซ์เครื่องมือไฟฟ้า ประจำหรืออยู่และที่เสียบค้างอยู่ในชั้นล้วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้า อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- ๕) ห้ามยืนเขย่งเท้าข้างใดใช้เครื่อง ควรยืนในท่าที่เหมาะสมและสมดุลตลอดเวลา เพื่อช่วยในการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นในสถานการณ์ใช้ไม้คอก็ได้ แต่พยายามให้หัวและหลังของตัวเองอยู่ในแนวตั้ง ห้ามหันหัวไปพื้นที่ชั้นล้วนที่ก่อหลังหมุน หรือใส่เครื่องประจำตัว รวมกับ ขยายเสื้อ และก้ม身ให้ห่างจากชั้นล้วนที่ก่อหลังหมุน เสื้อผ้าที่หลวมหาหรือยาวรุ่นร่วน เครื่องประจำตัว หรือผ้าที่ยาวอาจเข้าไปพื้นที่ชั้นล้วนที่ก่อหลังหมุน
- ๖) หากมีอุปกรณ์สำหรับดูดและเก็บฝุ่น ต้องตรวจสอบให้เจ้าตัวได้ก่อนแล้วในชั้นอุปกรณ์นี้ให้ยื่นร่องลม การใช้อุปกรณ์เก็บฝุ่นจะช่วยลดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นได้
- ๗) การใช้เครื่องดูดและรักษาเครื่องมือไฟฟ้า
- ก) ห้ามเดินในโซนเครื่องมือไฟฟ้า ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องดูดกับภัยของการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องย่อมทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่า เมื่อใช้งานตามที่ถูกต้อง ก็จะได้รับการอุปกรณ์มา
 - ข) ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าสวิตซ์ปิดปิดเครื่องไม่ทำงาน เครื่องมือไฟฟ้า ที่ไม่สามารถควบคุมผ่านสวิตซ์ได้ ถ้าว่ามีอันตรายและต้องส่องช่องด้วยไฟ และ/หรือ แบบเตอร์ที่น้ำท่วมทำการปั๊มน้ำและปั๊มน้ำอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บมาตรฐานการที่อุปกรณ์จะต้องส่องไฟเมื่อป้องกันน้ำที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการผลิตไฟฟ้าให้ทำงานโดยไม่ต้องใช้แรง
 - ก) เก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานไว้ให้พื้นที่เด็ก และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือไฟฟ้าหรือข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นผู้ใช้เครื่องมือ เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายหากอยู่ในมือผู้ใช้ที่ไม่มีความชำนาญ
 - ข) นำร่างรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบว่าชั้นล้วนที่เคลื่อนที่ได้มีการวางไม่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่มีชั้นล้วนที่แตกหัก และสภาพ

- อันใดที่อาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้าหรือไม่ หากชำรุดเสียหาย ให้นำเครื่องมือไปส่งซ่อมก่อนนำมาใช้ อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าไม่ดีพอ
- ๙) เครื่องดูดด้วยคอมและส่วนลดอยู่เสมอ เครื่องมือดัดที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและมีข้อมูลดัดตาม จะมีปัญหาติดขัดน้อย และควบคุมได้ง่ายกว่า
- ๑๐) ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ของเครื่องมือ เป็นดัน ให้ตรงตามข้อปฏิบัติเหล่านี้ โดยพิจารณาถึงสภาพการห้างและงานที่ทำเป็นสำคัญ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่าทางอันน้อยหนาเนื่องจากที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดอันตรายได้

๕) การบริการ

- ก) ให้ข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วย เครื่องมือ และไขข้อสงสัยให้แก่ท่านนั้น ซึ่งจะช่วยรับประทานได้เวลาเครื่องมือไฟฟ้ายังมีความปลอดภัยอยู่

กฎความปลอดภัยเพิ่มเติมเฉพาะเครื่องมือ

- ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้งานทุกประเภทคำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปสำหรับการเจียร์**
- ก) เครื่องมือไฟฟ้ามีวัสดุประสงค์เพื่อการใช้งาน เป็นเครื่องเจียร์ อ่านคำเตือน ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด รวมทั้งภาพประกอบและข้อมูลจำเพาะที่ให้ในไฟฟ้าที่นี่ การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อปฏิบัติเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าข้อดี เกิดอัคคีภัย และ/หรือบาดเจ็บสาหัสได้
- ข) "ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่กับกันการทำงาน ประจำงานตัด งานขัดด้วยกระดาษทราย งานขัดเงาหรือการใช้แปรงลวด การทำงานที่ไม่ตรงตามที่เครื่องมือได้รับการออกแบบหมายความว่าทำให้เกิดอันตรายและเกิดการบาดเจ็บได้"
- ค) ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมซึ่งไม่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะหรือไม่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิต เครื่องมือ การที่อุปกรณ์เสริมสามารถดัดเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าของคุณได้คน "ไม่ได้รับประกันว่าอุปกรณ์เสริมนั้นจะทำงานอย่างปลอดภัย"
- ง) ความเร็วตามที่พิสดารของอุปกรณ์เสริมจะต้องเท่ากับความเร็วสูงสุดที่กำกับไว้บนเครื่องมือไฟฟ้าเป็นอย่างน้อย อุปกรณ์เสริมที่ต้องทำงานด้วยความเร็วมากกว่าพิสดารความเร็วของอุปกรณ์ อาจแตกหักและกระเด็นหลุดออกได้
- จ) เสนอผ่าศูนย์ยักกลางภายนอกและความหนาของอุปกรณ์เสริมต้องอยู่ภายใต้พิสดารของสารเคมี ของเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมที่มีขนาดไม่ถูกต้องไม่สามารถให้การป้องกันหรือควบคุมได้เพียงพอ
- ฉ) ขนาดยี่ห้อของแผ่นเมมเบรน หน้าแปลน แผ่นรองหลัง หรืออุปกรณ์เสริมอื่นได้ดังน้ำกันได้พอดี

- กับแกนหมุนของเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมที่มีขนาดของรูไม่ตรงกันกับส่วนติดตั้งของเครื่องมือไฟฟ้าจะทำให้ขาดความสมดุล มีอาการสั่นผิดปกติ และอาจทำให้สูญเสียการควบคุมได้
- ข) ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมที่ชำรุดเสียหาย ก่อนการใช้งานทุกรั้ง ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม เช่น แผ่นชัดเพื่อรับสัญญาณและรอยร้าว ตรวจสอบว่าดูเหมือนเดิมหรือเปล่า การลอกขาดหรือการลอกนรือที่มากเกินไป ตรวจสอบแล้วว่ามีไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ก็ตามที่แตกหัก ถ้าเครื่องมือไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ก็ตามที่ชำรุดเสียหายหรือติดดึงอุปกรณ์เสริมที่ไม่ชำรุด หลังจาก การตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์เสริมแล้ว ตัวคุณและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงต้องออกห่างจากแนวระนาบของอุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุน และเมื่อ เครื่องมือไฟฟ้าที่ความเร็วสูงสุดจึงไม่มีภาวะโนลอดเป็นเวลานานน้ำหน้า โดยปกติอุปกรณ์เสริมที่ชำรุดจะเดินออกในระหว่างการทดสอบนี้
- ข) สวนใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในหน้ากากป้องกัน แวนตานิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันดวงตาอื่นๆ ตามลักษณะการใช้งาน สวนหน้ากากกันฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ถุงมือและผ้ากันเปื้อนที่สามารถป้องกันเศษซึ่งส่วนที่กรองหรือเศษซึ่งงานที่มีขนาดเล็ก อุปกรณ์ป้องกันดวงตาต้องสามารถกันเศษซึ่งงานที่ปล่อยออกมาซึ่งเกิดจากการทำงานประเภทต่างๆ หน้ากากกันฝุ่นหรือหน้ากากป้องกันของสารเคมี กรองฝุ่นที่เกิดจากการทำงานได้ การอยู่กับเสียงดังมาก เป็นเวลานานอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการได้ยิน
- ข) กันผู้ที่อยู่ใกล้เคียงให้ออกห่างจากบริเวณพื้นที่ทำงานในระยะที่ปลอดภัย ทุกคนที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ทำงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เศษซึ่งส่วนของชิ้นงาน หรือของอุปกรณ์เสริมอาจหลุดกระเด็นออกมานะ และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บในระยะเกินกว่าพื้นที่ทำงานโดยตรง
- ข) จับเครื่องมือไฟฟ้าที่พื้นผิวส่วนที่ใช้จับซึ่งมีจวนป้องกันเท่านั้น เมื่อทำงานประเภทใด ก็ตามที่ต้องการเสริมที่ใช้กับงานน้ำยาสารเคมีที่สกัดกับตัวไฟฟ้าซึ่งอนุญาตหรือสายไฟฟ้าของตัวเครื่อง เล่น อุปกรณ์เสริมทางหัวงานตัดที่สัมผัสกับสายไฟ “มือไฟฟ้า” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องที่ถูกสัมผัส “มือไฟฟ้า” และทำให้ผู้ใช้เครื่องถูกไฟฟ้าช็อตได้
- ข) วางสายไฟให้ห่างจากอุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุน หากคอลสูญเสียการควบคุม สายไฟอาจถูกตัด หรือติดชัดและอาจดึงมือหรือแขนของคุณเข้าไปหาอุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่
- ข) อย่างไร้เครื่องมือไฟฟ้าจานกว่าอุปกรณ์เสริม จะหยุดหมุนแล้ว อุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่อาจจับพื้นผิวไว้และดึงเครื่องมือไฟฟ้าออกจากความคุมของคุณ
- ข) ไม่ควรเปิดใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่ถือเครื่องมือไว้ใกล้ตัว อุปกรณ์เสริมที่หมุนโดยไม่ได้ตั้งใจอาจติดพันกับเสือค้างของคุณ และทำให้ต้องเครื่องมือเข้ามาหาตัวคุณได้
- ข) ทำความสะอาดช่องระบายอากาศของเครื่องมือไฟฟ้าเป็นประจำ พัดลมของน้ำเย็นจะช่วยลดแรงกระแทกผ่านลักษณะเดียวในตัวเครื่องและการล้างสบายน้ำจะช่วยให้เกิดอันตรายทางไฟฟ้าได้
- ข) “ไม่ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่ต้องเติมสารเหลวเย็น ที่เป็นของเหลว การใช้น้ำหรือของเหลวอื่นในการหล่อเย็น อาจทำให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าจนถึงแก่ความตายหรือไฟฟ้าช็อตได้
- ข) “ไม่ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่ต้องเติมสารเหลวเย็น ที่เป็นของเหลว การใช้น้ำหรือของเหลวอื่นในการหล่อเย็น อาจทำให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าจนถึงแก่ความตายหรือไฟฟ้าช็อตได้
- ## ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานทุกประเภท
- ### การดีดกลับและคำเตือนที่เกี่ยวข้อง
- การดีดกลับคือปฏิกรรมยาที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดต่อแผ่นเสียงที่กำลังหมุน แผ่นรอง ประแจ หรืออุปกรณ์เหลวเย็นฯ ที่ถูกหันเป็นด้านหน้า หรือการติดชัดหัวท้ายให้กับอุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนหยุดอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีการควบคุมถูกดึงเข้าไปในทิศทางที่หันกันข้ามกับการหมุนของอุปกรณ์เสริมในจุดที่ติดชัด
- ตัวอย่างเช่น ถ้าแผ่นตัดดัดหัวท้ายถูกหันเป็นด้านหน้าของแผ่นที่กำลังหมุนเข้าไปสู่จุดที่น้ำอาจดันขึ้นไปสู่พื้นผิวของวัสดุ ซึ่งจะทำให้แผ่นตัดหัวท้ายถูกหันเป็นด้านหน้าของวัสดุ แผ่นตัดจะกระเด็นไปทางหรือกระเด็นออกจากผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้น้ำจะถูกดึงจากทิศทางการเคลื่อนที่ของแผ่นในจุดที่ถูกหัน แผ่นตัดยังอาจแตกหักภายใต้แรงกดที่สูงมากขึ้นอีกด้วย
- การดีดกลับเป็นผลมาจากการใช้งานเครื่องมืออย่างไม่ถูกวิธี และ/หรือขัดแย้งหรือสร้างความเสี่ยงให้ตัวเครื่องมือติดต่อสัมภาระ แต่สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมที่ให้ไว้ด้านล่างนี้
- ก) จับยึดเครื่องมือไฟฟ้าให้แนบคลอดเวลา และจัดตำแหน่งร่างกายและแขนเพื่อให้สามารถตัด แรงดีดกลับได้ ในใช้มือจับเสริมด้วยสมองหากมีให้มา เพื่อให้สามารถควบคุมการติดกลับหรือผลจากแรงนิดได้อย่างเต็มที่ในระหว่างเริ่มเปิดเครื่อง ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมปฏิกรรมยาของแรงบิดหรือแรงดีดกลับได้ ถ้านำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้
- ข) ห้ามยืนมือเข้าใกล้อุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุน อุปกรณ์เสริมอาจติด ล้มมือได้
- ค) อย่าให้ห่างกายของคุณอยู่ในบริเวณที่เครื่องมือไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ไปได้ถ้าเกิดการติดกลับขึ้น การติดกลับจะทำให้เครื่องมือเหวี่ยงกลับในทิศทางตรงกันข้ามกับการหมุนของแผ่นตัด ณ ตำแหน่งที่ติดชัด

- ก) ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะทำงานที่บุน
หรือขอบที่คม ฯลฯ หลีกเลี่ยงการทำให้อุปกรณ์
เสื่อมกระดอนไปนานหรือติดขัด บุนต่างๆ ขอบที่คม
หรือการกระดอนไปนาน มีแนวโน้มที่จะทำให้อุปกรณ์
เสื่อมที่ทำจ้างหุนอยู่ติดขัด และทำให้สูญเสียการ
ควบคุมหรือเกิดการลัดวงจร
- ข) ไม่เครื่องดื่มในถ้วยไม้แบบโซลีโอนหรือในถ้วย
แบบมีฟัน ในเบื้อยแบบนี้มักจะทำให้เกิดการติดกลับ
และสูญเสียการควบคุม

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไป สำหรับการเจียร์

- ก) ใช้แผ่นเจียร์ชนิดที่แนะนำสำหรับเครื่องมือ^{ไฟฟ้า}ของคุณและอุปกรณ์ป้องกันที่ออกแบบมา
สำหรับแผ่นเจียร์ที่เลือกโดยเฉพาะ แผ่นเจียร์ที่ไม่
ได้ออกแบบมาให้เข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าจะไม่ได้รับ^{การป้องกันอย่างเพียงพอและไม่ปลอดภัย}
- ข) ตัวครอบป้องกันต้องได้รับการติดตั้งเข้ากับ^{เครื่องมือไฟฟ้าอย่างแน่นหนาและอยู่ใน}
^{ตำแหน่งที่มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้มีส่วน}
^{ของแผ่นเจียร์ที่หันเข้าหากันไม่สามารถชนกัน}
^{ตัวครอบป้องกันนี้จะช่วยป้องผู้ที่ทำงานจากขั้นล้วน}
^{ของแผ่นเจียร์ที่แตกหักและการสัมผัสกันแห้งแล้ง}
^{โดยไม่ตึงใจ รวมทั้งประกายไฟที่อาจทำให้เสื่อมผ้า}
^{ติดไฟ}
- ค) ต้องใช้แผ่นตัดสำหรับการใช้งานที่แนะนำ^{เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้ด้านข้างของแผ่น}
^{ตัดกับน้ำเจียร์ แผ่นตัดแบบนี้มีวัสดุคุณภาพสูงเพื่อ}
^{การเจียร์แนบตึง แรงด้านข้างที่กระทำกับแผ่นเหล่านี้}
^{อาจทำให้แผ่นแตกหักได้}
- ง) ทุกครั้งในที่ที่หัวแปลนแผ่นเจียร์ที่ไม่ชำรุดเสีย
หาย ที่มีขนาดและรูปร่างที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับ
แผ่นเจียร์ที่คุณเลือกใช้ ห้ามแปลนแผ่นเจียร์ที่
เหมาะสมสมจะช่วยรองรับแผ่นเจียร์ไว้ ดังนั้นจึงลดการ
แตกหักของแผ่นเจียร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ หัวแปลน
สำหรับแผ่นตัดอาจแตกต่างจากหัวแปลนสำหรับ
แผ่นเจียร์
- จ) ห้ามใช้แผ่นเก่าที่สึกมากจากเครื่องมือไฟฟ้าที่มี
ขนาดใหญ่กว่า แผ่นที่มีร่องรอยหักห้ามเครื่องมือไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องมือที่มีความเร็ว
สูงกว่าหรือเครื่องมือที่เล็กกว่า และอาจแตกหักได้

ความเสี่ยงอันๆ ที่ยังมีอยู่

แม้จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง^{และใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตาม} แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยง^{ความเสี่ยงบางอย่างได้} ความเสี่ยงเหล่านี้ได้แก่:

- ความบกพร่องในการได้ยินเสียง
- ความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากเศษชิ้นงานที่ปลิว^{ว่อน}
- ความเสี่ยงที่จะเกิดรอยไฟไหม้เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมที่^{ร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน}

- ความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการใช้งานเป็น^{เวลานาน}
- ความเสี่ยงที่จะได้รับผุนของสารที่เป็นอันตราย

สัญลักษณ์ต่างๆ บนเครื่องมือ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะพิมพ์ไว้บนเครื่องมือ



โปรดอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้เครื่อง



โปรดสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง



โปรดสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา

ตำแหน่งของนาร์โคตัดวันที่ (รูป 1)

นาร์โคตัดวันที่ (ก) ประกอบด้วยปีที่ผลิตซึ่งจะพิมพ์ไว้บน^{ตัวเครื่อง}

ตัวอย่าง:

2014 XX JN
ปีที่ผลิต

สีที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ภายใต้บรรจุภัณฑ์นี้ประกอบด้วย

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 1 เครื่อง

ตัวครอบป้องกัน 1 อัน

ชุดหน้าแปลน 1 ชุด

ประแจ 1 อัน

คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

- ตรวจสอบเครื่องมือ ส่วนประกอบต่างๆ และอุปกรณ์^{เสื่อม เพื่อดูว่าชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่งหรือไม่}
- โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือเล่มนี้ก่อนการใช้^{งาน}

คำอธิบาย (รูป 1)

คำเตือน: ห้ามดัดแปลงเครื่องมือไฟฟ้าหรือ^{ส่วนประกอบต่างๆ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิด}
^{ความเสียดต่อเครื่องมือหรืออาจทำให้ได้รับ}
^{บาดเจ็บได้}

a. สวิตช์เปิด/ปิด

b. ตัวล็อกแกนหุน

c. ตัวครอบป้องกัน 1 อัน

วัสดุประสงค์ในการออกแบบ

เครื่องเจียร์ไฟฟ้าเครื่องนี้ได้รับการออกแบบแบบมาตรฐานสำหรับการ^{เจียร์}

ห้ามใช้งานกระดาษทรายและแผ่นเจียร์ที่ไม่ใช้แผ่นเจียร์แบบกดลง

ห้ามใช้งานหากอยู่ในบริเวณที่เปียกชื้น หรือมีของเหลวໄວๆ ไฟหรือแก๊สอยู่ในบริเวณเดียวกัน

เครื่องเจียร์ไฟฟ้าหัวรับงานหนักเครื่องนี้เป็นเครื่องมือไฟฟ้าระดับมืออาชีพ

ห้ามปล่อยให้เด็กสัมผัสกับเครื่องมือไฟฟ้าฯ ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนต้องได้รับการดูแลในขณะใช้เครื่องมือนี้

ความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องมือไฟฟ้าชนิดนี้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังไฟเพื่อให้ตรงกับแรงดันไฟฟ้าบนแผ่นแสดงที่ก็ได้



เครื่องมือ Stanley ของคุณมีจุดประสงค์ดังนี้

หากสายไฟชำรุดเสียหาย โปรดส่งไปยังศูนย์บริการของ Stanley เพื่อเปลี่ยนเป็นสายไฟที่จัดเตรียมมาเป็นพิเศษ

การใช้สายต่อพ่วง

ในการนี้ที่จำเป็นต้องใช้สายต่อพ่วง โปรดใช้สายต่อพ่วงแบบสามขั้วที่ได้รับการตรวจสอบและตรงกับกำลังไฟเข้า (ดูข้อมูลทางเทคนิค) ของเครื่องมือนี้ ขนาดต่ำสุดของสายไฟ ต้อง 1.5 ตร.ม.m. ความยาวสูงสุด ต้อง 30 ม.

เมื่อใช้อุปกรณ์ม้วนเก็บสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟออกจนหมด

การประกอบและการปรับตั้ง



คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บสาหัส ให้มือเครื่องมือและคอดปลอกเครื่องมือออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการปรับตั้ง หรือทำการทดสอบ/ติดตั้ง อุปกรณ์ยึดติดหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ทุกครั้ง ก่อนการประกอบเครื่องมือ ให้กดและปล่อยสวิตช์ไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือปิดอยู่

การประกอบและการทดสอบป้องกันไฟฟ้า (รูป 2)



คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บสาหัส ให้มือเครื่องมือและคอดปลอกเครื่องมือออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการปรับตั้ง หรือทำการทดสอบ/ติดตั้ง อุปกรณ์ยึดติดหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ทุกครั้ง ก่อนการประกอบเครื่องมือ ให้กดและปล่อยสวิตช์ไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือปิดอยู่

การประกอบตัวครอบป้องกัน

1. วางเครื่องเจียร์ไฟฟ้าบนโต๊ะ โดยให้ตัวครอบป้องกันตั้งขึ้น

2. นำหน้าแปลนของปลอกยึดตัวครอบป้องกัน (c) มาใส่ไว้บนร่อง (l) ของตัวเพื่อ

3. หมุนตัวครอบป้องกัน (c) ตามเข็มนาฬิกาประมาณ 150 องศา

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันสกรู (k) จนแน่น

การทดสอบตัวครอบป้องกัน

1. คลายสกรู (k) ตรงปลอกยึดตัวครอบป้องกันออก

2. ดึงตัวครอบป้องกันขึ้น (c)



คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องมือเมื่อยังไม่ได้ใส่ตัวครอบป้องกันความปลอดภัยให้เข้าที่

หมายเหตุ: โปรดดูตารางอุปกรณ์เสริมสำหรับการเจียร์ที่ตอนท้ายของส่วนนี้ เพื่อดูอุปกรณ์เสริมอื่นที่สามารถใช้กับเครื่องเจียร์เหล่านี้ได้

การติดตั้งและการทดสอบแผ่นเจียร์ (รูป 3 และ 4)



คำเตือน: ห้ามใช้แผ่นเจียร์ที่ชำรุด

1. วางเครื่องเจียร์ไฟฟ้าบนโต๊ะ โดยให้ตัวครอบป้องกันตั้งขึ้น

2. ใส่หน้าแปลนด้านใน (d) เข้ากับแกนหมุน (e) (รูป 3) ให้ถูกต้อง

3. วางแผ่นเจียร์ (f) บนหน้าแปลนด้านใน (d) เมื่อใส่แผ่นเจียร์โดยให้ตรงกลางตั้งขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกลางที่ตั้งขึ้น (g) ต้องหันไปทางหน้าแปลน (d)

4. ขันหน้าแปลนด้านนอก (h) ให้แน่นจนถึงแกนหมุน (e) (รูป 4) เวลาใส่แผ่นเจียร์ วงแหวนที่อยู่ด้านบน สด็จหน้าแปลนด้านนอก (h) ต้องประจันหน้ากัน แผ่นเจียร์

5. กดตัวล็อกแกนหมุน (b) และป้องกันแกนหมุนไว้ในวงแหวน (e) จนกระแทกล็อกเข้าที่

6. ใช้ประแจล็อกเพื่อขันหน้าแปลนด้านนอก (h) ให้แน่น

การเตรียมการก่อนการใช้งาน

- ติดตั้งตัวครอบป้องกันความปลอดภัยและแผ่นขัดหรือแผ่นเจียร์ที่เหมาะสม อย่าใช้แผ่นขัดหรือแผ่นเจียร์ที่สึกหรอมากเกินไป
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งหน้าแปลนด้านในและด้านนอกอย่างถูกต้องแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นขัดหรือแผ่นเจียร์ที่ติดตั้งบนลูกศรบนอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องมือ

การใช้งาน (รูป 5)

ข้อปฏิบัติ



คำเตือน: ทำตามค่าแนะนำต้นความปลอดภัยและข้อกำหนดที่ทั้งคู่ให้ไว้เสมอ



คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับบาดเจ็บรุนแรง ต้องปิดเครื่องมือและครอบปืนกีร์วิงเมื่อออกจากแหล่งจ่ายไฟ ก่อนทำการปรับตั้ง หรือก่อนการทดสอบ/ติดตั้ง อุปกรณ์ยึดติดหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ทุกครั้ง ก่อนการประกอบเครื่องมือ ให้กดและปล่อยสวิตช์ไฟไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือปิดอยู่



คำเตือน:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดสวัสดิ์หังหมุดที่จะเยียร์เข้าที่อย่างแน่นหนาแล้ว
- ใช้ปากการวัชน์ชีนงานหรือตัววัชน์ชีนงานเพื่อยืดและขยายชีนงานแบบที่มีน้ำคาก การจับยึดและหนุนชีนงานให้แน่นคงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันชีนงานเคลื่อนที่และสูญเสียการควบคุม การคลื่นที่ของชีนงาน หรือการสูญเสียการควบคุมอาจทำให้เกิดอันตรายและการบาดเจ็บได้
- ยืดชีนงานให้แน่น การยืดชีนงานด้วยอุปกรณ์เจี้ยบมือหรือศิมจับจะแนะนำกว่าการจับด้วยมือ
- รองรับแรงดึงที่อาจมีมาจากการจับด้วยมือ เช่นการดึงหัวเข็มขัดและกางล้อกรองชีนงานในบริเวณที่ส่องแสงของชีนงาน
- ออกแรงกดไปยังเครื่องมือเพียงเบาๆ อย่าออกแรงกดด้านช้างที่แผ่นเจียร
- หลีกเลี่ยงการใช้งานหนักเกินไป หากเครื่องมืออ่อนไหว ให้ปล่อยเครื่องทำงานโดยไม่มีภาระให้เด่นเวลาสามารถนาที

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดชีน์เครื่องมือไว้แน่นดีแล้ว เปิดใช้งานเครื่องมือแล้วเลื่อนแผ่นเจียรเข้าหากันงาน
2. ให้ขอบของแผ่นเจียรเท่านั้นที่มีความตั้งแต่ 15 ถึง 30 องศา กำพันผ้าของชีนงาน
3. เมื่อใช้แผ่นเจียรใหม่ อย่าใช้งานแผ่นเจียรในทิศทาง B มีฉะนั้นแผ่นเจียรจะติดชีนงาน เมื่อขอบของแผ่นเจียรมีความกลมมน คุณสามารถใช้งานแผ่นเจียรในทิศทาง A หรือ B ก็ได้

การสตาร์ทและการหยุดมอเตอร์ (รูป 1 และ 6)



คำเตือน: ก่อนใช้เครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าได้ขันด้านจับแน่นดีแล้ว ตรวจสอบว่าสวิตช์เปิด/ปิด ทำงานได้อย่างปกติหรือไม่

สวิตช์เลื่อน (STGS5100)

ก่อนใช้มอเตอร์เครื่องมือเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เลื่อนอยู่ในตำแหน่งปิด (0) โดยการกดส่วนหลังของสวิตช์

ถ้าต้องการให้เครื่องมือเริ่มทำงาน ให้กดส่วนหน้าของสวิตช์แล้วเลื่อนไปข้างหน้า จากนั้นให้กดส่วนด้านหน้าของสวิตช์เพื่อคลิกสวิตช์ไว้ ให้กดส่วนหลังของสวิตช์เพื่อหยุดเครื่องมือ

สวิตช์เปิด/ปิด (STGT5100)

ถ้าต้องการให้เครื่องมือทำงาน ให้ดันสวิตช์ (j) เข้าไปข้างในก่อนแล้วเลื่อนไปข้างหน้าที่สุด

ถ้าต้องการหยุดเครื่องมือ ให้เลื่อน (j) กลับในทางตรงข้าม

หากต้องการหยุดเครื่องในขณะที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้กดที่ส่วนหลังของสวิตช์



คำเตือน: ห้ามเปิดหรือปิดสวิตช์เครื่องมือในขณะที่มีภาระโหลด

สวิตช์



ข้อควรระวัง: จับตัวเครื่องให้แน่นเพื่อให้สามารถควบคุมเครื่องมือได้ตลอดทั้งในเวลาที่เริ่มเปิดเครื่อง ในระหว่างการใช้งาน และจะต้องหันแม่เหล็กให้แน่นเจียรหรืออุปกรณ์เสริมหยุดหมุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นหยุดสนิทก่อนวางเครื่องมือลง

หมายเหตุ: เพื่อลดการเคลื่อนที่ของเครื่องมือโดยไม่คาดคิด ห้ามเปิดหรือปิดสวิตช์เครื่องมือขณะที่มีภาระโหลดให้เครื่องเจียรทำงานถึงความเร็วสูงสุดก่อน สัมผัสพื้นผ้าของงาน ยกเครื่องมือออกจากพื้นผ้าก่อนปิดเครื่องมือ ปล่อยให้เครื่องหยุดหมุนก่อนวางเครื่องลง

สวิตช์เลื่อน (STGS5100)



คำเตือน: ก่อนใช้มอเตอร์เครื่องมือเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เลื่อนอยู่ในตำแหน่งปิด โดยการกดส่วนหลังของสวิตช์และปล่อยในตำแหน่งปิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เลื่อนอยู่ในตำแหน่งปิดตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หลังจากที่มีการหยุดจ่ายไฟไปยังเครื่องมือไม่ว่าด้วยสาเหตุใด เช่น การทำงานของตัวตัดการทำงานเมื่อจากความผิดปกติของรวมตัว การตัดไฟของเซอร์กิตเบรกเกอร์ การทดสอบปลั๊กโดยไม่ตั้งใจ หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง ถ้าสวิตช์เลื่อนคลิกให้ทิ่าแทน เปิดขณะที่เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เครื่องมือจะเริ่มทำงานโดยไม่คาดคิด..

ถ้าต้องการให้เครื่องมือเริ่มทำงาน ให้เลื่อนสวิตช์เลื่อน (a) ไปทางด้านหน้าของเครื่องมือ

ถ้าต้องการหยุดเครื่องมือ ให้ปล่อยสวิตช์เลื่อนนี้ กรณีที่ต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้ลีนสวิตช์ไปทางด้านหน้าของเครื่องมือ และกดส่วนหน้าของสวิตช์ให้เข้าไปข้างใน

ถ้าต้องการหยุดเครื่องมือจะทำงานแบบต่อเนื่อง ให้กดส่วนหลังของสวิตช์เลื่อนแล้วปล่อย

สวิตช์เปิด/ปิด (STGT5100)



คำเตือน: ก่อนเข้ามือครั้งแรกเมื่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เปิด/ปิดอยู่ในตำแหน่งปิด (0) โดยการกดส่วนหลังของสวิตช์และปล่อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เปิด/ปิดอยู่ในตำแหน่งปิดตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หลังจากที่มีการหยุดฉุกเฉินไฟไปยังเครื่องมือไม่ว่าด้วยสาเหตุใด เช่น การทำงานของตัวตัดการทำงานเพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้ตัดการทำงานเพื่อความติดปะติดของกราวด์ การตัดไฟของเซอร์กิตเบรกเกอร์ การถอดปลั๊กโดยไม่เด้งไว หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง ถ้าสวิตช์เปิด/ปิดกลบล็อกไฟ ให้ตัดแหล่งไฟออกและรีเซ็ตตัวตัดการทำงานโดยไม่ได้รีเซ็ตตัวตัดการทำงานของไฟฟ้า เครื่องมือจะเริ่มทำงานโดยไม่คาดคิด

ถ้าต้องการให้เครื่องมือเริ่มทำงาน ให้เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิด (j) ไปทางด้านหน้าให้สุดที่ตำแหน่ง "1"

ถ้าต้องการหยุดเครื่องมือ ให้เลื่อน (j) กลับในทางตรงข้ามที่ตำแหน่ง "0"

ถ้าต้องการให้เครื่องมือทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้สวิตช์ (j) ค้างอยู่ที่ตำแหน่ง "1"

หากต้องการหยุดเครื่องในขณะที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้เลื่อน (j) กลับในทางตรงกันข้ามไปที่ตำแหน่ง "0"

ตัวล็อกแกนหมุน (รูป 1)

ตัวล็อกแกนหมุน (b) มีไว้เพื่อป้องกันแกนหมุนไม่ให้หมุนในเวลาที่ติดตั้งหรือถอดแผ่นเจียร์ ใช้ตัวล็อกแกนหมุนเฉพาะเมื่อได้ปิดเครื่องมือ ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ และเปลี่ยนหยุดสนิมแล้ว



หมายเหตุ: เพื่อลดความเสี่ยงหากตัวล็อกแกนหมุนไม่ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง อย่าใช้ตัวล็อกแกนหมุนในขณะที่เครื่องมือกำลังทำงานอยู่ มิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องมือได้รับความเสี่ยงหายได้ อุปกรณ์เสริมต้องถูกติดตั้งให้แน่นหนาและถูกต้อง ถ้าติดต่อตามมาตรฐานแล้วตัวล็อกแกนหมุนจะถูกต้อง

ถ้าต้องการใช้งานตัวล็อกแกนหมุน ให้กดปุ่มล็อกแกนหมุนแล้วหมุนแกนด้านบนจนกว่าจะหยุด

การใช้งานกับโลหะ

เมื่อจะใช้เครื่องมือในการทำงานกับโลหะ ต้องแน่ใจว่าได้มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าร้อน (RCD) เพื่อหลีกเลียงอันตรายที่เกิดจากเศษโลหะ

ถ้าอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าร้อน (RCD) เป็นสารเดดให้เกิดการตัดไฟ โปรดส่งเครื่องมือดังกล่าวไปยังตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Stanley เพื่อทำการซ่อม



คำเตือน: ในสภาพการทำงานหนัก อาจมีการสะสมฟุ่นเป็นสีน้ำเงินไฟฟ้าภายในตัวเครื่อง ในเวลาที่ทำงานกับโลหะ ในการนี้อาจทำให้เกิดอันตรายหากไฟซึ่งติดตั้ง เนื่องจากผู้คนนี้อาจสัมผัสผลให้จนวนป้องกันในเครื่องเจียร์ลีน ประสาทที่ร้ายแรง

เพื่อลดเสี่ยงการสะสมเศษโลหะภายในเครื่องเจียร์ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบความสะอาดของสายไฟทุกครั้ง โปรดดู การบำรุงรักษา

การใช้งานแผ่นเจียร์



คำเตือน: งดโลหะที่สะสม การใช้งานแผ่นเจียร์เจียร์บันไดงานโลหะมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าซึ่งติดต่อ พื้นดินความเสี่ยงนี้ให้อุปกรณ์ RCD ก่อนใช้งาน และท่าความสะอาดของสายไฟทุกครั้ง โดยการเปลี่ยนอัดตัวตัดไฟที่แน่เข้าไปในช่องระบายน้ำ ก่ออาชญากรรม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

การบำรุงรักษา

เครื่องมือไฟฟ้า Stanley ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องโดยมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง การทำงานที่สร้างความตึงพอกใจอย่างต่อเนื่องชั่วโมงชั่วโมง การดูแลรักษาที่เหมาะสมและการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ



คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บสาหัส ให้ปิดเครื่องมือและถอดปลั๊กเครื่องมือออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการปรับตั้ง หรือทำการถอด/ติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ทุกครั้ง ก่อนการประยุกต์เครื่องมือ ให้กดและปล่อยสวิตช์ไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือปิดอยู่



การหล่อลีน

เครื่องมือไม่ต้องใช้สารหล่อลีนแยกต่างหาก



การทำความสะอาด



คำเตือน: ท่านที่ให้เห็นผู้คนในช่องระบายน้ำและบริเวณโดยรอบ ให้ใช้ลมแท้เพื่อปัดฝุ่นและล้างสกปรกออกจากตัวเครื่อง คุณต้องส่วนอุปกรณ์ที่ป้องกันดวงตาและหน้ากากกันฝุ่นที่ได้มาตรฐานในขณะดำเนินการขั้นตอนนี้



คำเตือน: ห้ามใช้สารที่เป็นด้วท่าลลจาย หรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงทำความสะอาดดินส่วนที่ไม่ใช่โลหะของเครื่องมือ สารเคมีเหล่านี้อาจส่งผลต่อวัสดุที่ใช้ในชิ้นส่วนเหล่านี้ การทำความสะอาดด้วยสารเคมีเหล่านี้ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ อาจทำให้ชิ้นส่วนและผ้าชูบห้ามมาดๆ เท่านั้น อย่าให้มีของเหลวใดๆ เข้าไปในเครื่องมือเด็ดขาด ห้ามนำส่วนใดๆ ของเครื่องมือลงในของเหลวเด็ดขาด

ในบางประเทศ โปรดสอบถามว่าเลือกผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายของ Stanley ในประเทศของคุณ

อุปกรณ์เสริม



คำเตือน: เป่องจากอุปกรณ์เสริมสีน้ำเงิน เนื่องจากที่ Stanley มีจานเนย์ ไม่ได้ผ่านการทดสอบว่ากับผลิตภัณฑ์นี้ จึงอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย หากใช้อุปกรณ์เสริมดังกล่าวร่วมกับเครื่องมือนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการได้รับบาดเจ็บ ให้ใช้อุปกรณ์เสริมเฉพาะที่ Stanley แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม สำหรับตัวแทนจำหน่ายของคุณ

การปกป้องสิ่งแวดล้อม



การคัดแยกและการใช้เคิล ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ที่รวมกับขยะในครัวเรือนปกติ

หากวันหนึ่งคุณพบว่า จำเป็นต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Stanley ของคุณ หรือถ้าเครื่องมือนี้ไม่เป็นประโยชน์สำหรับคุณอีกต่อไป อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ที่รวมกับขยะในครัวเรือน โปรดคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิลแยกประเภท



การคัดแยกและการใช้เคิลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ช่วยให้สามารถรีไซเคิล และนำวัสดุกลับมาใช้งานได้มาก การนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ใหม่จะช่วยป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและลดความต้องการวัสดุดิบ

กฎระเบียบอาจมีการกำหนดโดยคณะกรรมการในห้องเรียนของคุณ และผู้ค้าปลีกที่ขายสินค้าให้มีมาตรฐาน จำกัดของเสียหรือบริการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้า

ข้อสังเกต

- เป่องจาก Stanley มีนโยบายพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราชึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำพวกของของผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- อุปกรณ์มีมาตรฐานและอุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- ข้อมูลจำพวกของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- ด้วเลือกผลิตภัณฑ์อาจมีจานเนย์ไม่ครบถ้วนรายการ

MÁY MÀI GÓC NHỎ

STGS5100 / STGT5100

Thông số kỹ thuật

	STGS5100	STGT5100
Công suất		
đầu vào	W	580
Tốc độ không		580
tài/định mức	phút ⁻¹	12.000
Đường kính		12.000
đĩa mài	mm	100
Độ dày đĩa mài	mm	6
Loại đĩa mài		6
Loại công tắc		27
	Công tắc trượt	Công tắc đuôi
Đường kính trục chính	M10	M10
Trọng lượng	kg	1,55
		1,55

Định nghĩa: Hướng dẫn an toàn

Các định nghĩa dưới đây mô tả mức độ nghiêm trọng của từng ký hiệu. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng và chú ý đến các ký hiệu này.



NGUY HIỂM: Chỉ tình huống nguy hiểm sắp xảy ra mà, nếu không phòng tránh, sẽ gây tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.



CẢNH BÁO: Chỉ tình huống nguy hiểm tiềm ẩn mà, nếu không phòng tránh, có thể gây tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.



THẬN TRỌNG: Chỉ tình huống nguy hiểm tiềm ẩn mà, nếu không phòng tránh, có thể gây chấn thương nhẹ hoặc vùa.

LƯU Ý: Chỉ một hành động không liên quan đến chấn thương cá nhân mà, nếu không phòng tránh, có thể gây hư hỏng tài sản.



Biểu thị nguy cơ bị điện giật.



Biểu thị nguy cơ hỏa hoạn.



CẢNH BÁO: Để giảm nguy cơ chấn thương, hãy đọc hướng dẫn sử dụng này.

Cảnh báo chung về an toàn cho dụng cụ điện cầm tay



CẢNH BÁO! Hãy đọc tất cả các cảnh báo và hướng dẫn về an toàn. Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể gây giật điện, cháy nổ và/hoặc chấn thương nghiêm trọng.

LƯU LẠI TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN VÀ CẢNH BÁO AN TOÀN ĐỂ THAM KHẢO SAU NÀY

Thuật ngữ “dụng cụ điện cầm tay” trong phần cảnh báo chỉ thiết bị chạy bằng điện nguồn (có dây điện) hoặc thiết bị chạy bằng pin (không có dây điện).

1) AN TOÀN NƠI LÀM VIỆC

- a) *Giữ cho nơi làm việc luôn sạch sẽ và đủ ánh sáng.* Những khu vực bừa bộn hoặc thiếu ánh sáng dễ gây tai nạn.
- b) *Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong các môi trường dễ cháy nổ, như các môi trường có chất lỏng, khí ga hoặc bụi dễ cháy.* Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa điện có thể gây cháy bụi hoặc bốc khói.
- c) *Không cho trẻ em và những người quan sát lại gần khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay.* Những lúc xao lảng có thể khiến bạn mất kiểm soát.

2) AN TOÀN ĐIỆN

- a) *Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải vừa với ổ cắm.* Không được sửa đổi phích cắm dưới bất kỳ hình thức nào. Không được sử dụng các phích cắm tiếp hợp với những dụng cụ điện cầm tay có nối đất. Phích cắm nguyên trạng và ổ cắm phù hợp sẽ giúp giảm nguy cơ bị điện giật.
- b) *Tránh tiếp xúc với các bề mặt được nối đất như đường ống, lò sưởi, bếp nướng và tủ lạnh.* Nguy cơ bị điện giật sẽ cao hơn nếu có thể bạn nối đất.
- c) *Không để các dụng cụ điện cầm tay ngoài trời mưa hoặc ở nơi ẩm ướt.* Nước vào trong dụng cụ điện cầm tay sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- d) *Không dùng dây điện cho các mục đích khác.* Tuyệt đối không sử dụng dây điện để mang, kéo hoặc rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Để dây điện cách xa nguồn nhiệt, dầu mỡ, các cạnh sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây điện bị hỏng hoặc bị vướng sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

- e) Khi vận hành dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, hãy sử dụng dây nối dài phù hợp để sử dụng ngoài trời. Sử dụng dây điện phù hợp để sử dụng ngoài trời sẽ giúp giảm nguy cơ bị điện giật.
- f) Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn được bảo vệ bởi thiết bị ngắt mạch tự động (RCD). Sử dụng RCD giúp giảm nguy cơ bị điện giật.

3) AN TOÀN CÁ NHÂN

- a) Hãy tập trung, chú ý vào những gì bạn đang làm và tinh táo khi vận hành dụng cụ điện cầm tay. Không được sử dụng công cụ điện khi bạn đang mệt hoặc đang bị ảnh hưởng của ma túy, rượu hoặc thuốc. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung trong khi vận hành dụng cụ điện cầm tay cũng có thể dẫn đến chấn thương cá nhân nghiêm trọng.
- b) Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo kính bảo hộ. Thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày chống trượt, mũ cứng hoặc thiết bị bảo vệ tai - nếu được sử dụng ở những điều kiện phù hợp - sẽ giúp giảm các chấn thương cá nhân.
- c) Tránh bật máy không chủ định. Đảm bảo rằng công tắc ở vị trí tắt trước khi nối với nguồn điện và/hoặc pin, khi cầm hoặc mang dụng cụ. Việc cầm dụng cụ điện cầm tay khi ngón tay đặt vào công tắc hoặc sạc pin cho dụng cụ điện cầm tay khi công tắc đang bật có thể gây tai nạn.
- d) Hãy tháo hết khóa điều chỉnh hoặc cờ lê trước khi bắt dụng cụ điện cầm tay. Việc không tháo cờ lê hoặc khóa điều chỉnh ra khỏi dụng cụ điện cầm tay có thể gây ra chấn thương cá nhân.
- e) Không được với tay. Hãy đứng ở tư thế thích hợp và luôn giữ thăng bằng. Điều đó giúp kiểm soát dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong các tình huống bất ngờ.
- f) Mặc quần áo phù hợp. Không mặc quần áo rộng hoặc đeo đồ trang sức. Giữ cho tóc, quần áo và găng tay tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng, đồ trang sức hoặc tóc dài có thể bị mắc vào các bộ phận chuyển động.
- g) Nếu các thiết bị được cung cấp để nói các phương tiện hút hoặc gom bụi, hãy đảm bảo những thiết bị này được nối và sử dụng đúng cách. Sử dụng thiết bị gom bụi có thể giảm các nguy cơ liên quan đến bụi.

4) SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY

- a) Sử dụng dụng cụ điện cầm tay phù hợp. Sử dụng dụng cụ điện cầm tay phù hợp với mục đích của bạn. Thiết bị điện phù hợp sẽ giúp cho công việc tốt hơn và an toàn hơn theo đúng tốc độ được thiết kế.
- b) Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu công tắc không bật và tắt được. Những dụng cụ điện cầm tay không điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và cần phải được sửa chữa.
- c) Rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay khỏi nguồn điện và/hoặc pin trước khi thực hiện các điều chỉnh, thay đổi phụ kiện hoặc cất giữ dụng cụ. Các biện pháp an toàn phòng ngừa đó giúp giảm nguy cơ khởi động dụng cụ điện cầm tay một cách tình cờ.
- d) Bảo quản các dụng cụ điện cầm tay không sử dụng xa tầm tay trẻ em và không cho phép những người không quen với dụng cụ điện cầm tay hoặc những hướng dẫn này vận hành dụng cụ điện cầm tay. Dụng cụ điện cầm tay sẽ trở nên rất nguy hiểm khi được sử dụng bởi những người chưa được huấn luyện.
- e) Bảo trì dụng cụ điện cầm tay. Kiểm tra các bộ phận di chuyển xem có bị lắp lệch hoặc kẹt không, các bộ phận có bị vỡ không và bất kỳ tình trạng nào khác có thể ảnh hưởng đến việc vận hành dụng cụ điện cầm tay. Nếu dụng cụ điện cầm tay bị hỏng, hãy sửa chữa trước khi sử dụng. Rất nhiều tai nạn xảy ra do công tác bảo trì các dụng cụ điện cầm tay kém.
- f) Đảm bảo các thiết bị cắt luôn sắc và sạch sẽ. Các dụng cụ cắt được bảo trì đúng cách với các cạnh cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- g) Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, các phụ kiện và mũi khoan, v.v. theo các hướng dẫn này, chú ý đến các điều kiện làm việc và công việc cần thực hiện. Sử dụng dụng cụ điện cầm tay sai mục đích có thể gây nguy hiểm.

5) BẢO DƯỠNG

- a) Hãy để nhân viên bảo dưỡng có chuyên môn tiến hành bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay cho bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế chính hãng. Điều này giúp đảm bảo độ an toàn của dụng cụ điện cầm tay đó.

CÁC QUY TẮC AN TOÀN CỤ THỂ BỒ SUNG

Hướng dẫn an toàn cho mọi hoạt động

Cảnh báo an toàn chung khi mài

- Dụng cụ điện cầm tay này được thiết kế để hoạt động như máy mài. Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm theo dụng cụ điện cầm tay này. Việc không tuân theo tất cả các hướng dẫn được liệt kê bên dưới có thể dẫn đến điện giật, cháy và/hoặc chấn thương nghiêm trọng.*
- Không nên dùng dụng cụ điện cầm tay này cho các công việc cắt, chà nhám, chà rỉ hoặc đánh bóng. Các công việc không phù hợp với thiết kế của dụng cụ điện cầm tay này có thể gây nguy hiểm và chấn thương cá nhân.*
- Không sử dụng các phụ kiện không được thiết kế chuyên biệt và không được nhà sản xuất dụng cụ khuyên dùng. Mặc dù có thể gắn phụ kiện vào dụng cụ điện cầm tay của bạn, nhưng điều đó không đảm bảo nó sẽ vận hành an toàn.*
- Tốc độ định mức của phụ kiện tối thiểu phải bằng với tốc độ tối đa được ghi trên dụng cụ điện cầm tay. Các phụ kiện chạy nhanh hơn tốc độ định mức của chúng có thể vỡ và văng ra xa.*
- Đuòng kính ngoài và độ dày của phụ kiện phải nằm trong định mức kích cỡ của dụng cụ điện cầm tay. Nếu sử dụng phụ kiện có kích thước không đúng ta sẽ không thể bảo vệ và kiểm soát tốt dụng cụ.*
- Kích cỡ tâm của các đĩa mài, mặt bích, bạc lót hoặc các phụ kiện khác phải vừa khít với trực chính của dụng cụ điện cầm tay. Các phụ kiện có lỗ tâm không khớp với vòng già của dụng cụ điện cầm tay sẽ gây mất cân bằng, rung quá mức và có thể gây mất kiểm soát.*
- Không sử dụng phụ kiện bị hỏng. Trước khi dùng phải kiểm tra phụ kiện như đĩa mài có bị mòn không, có bị nứt, có mặt không, bạc lót có bị nứt, rách hoặc mòn quá không, chồi kim loại có bị lỏng hay dây có bị gãy không. Nếu để roi dụng cụ điện cầm tay, phải kiểm tra xem dụng cụ có bị hỏng không và lắp lại phần phụ kiện chưa bị hỏng. Sau khi kiểm tra và lắp phụ*

kiện, bạn và những người quan sát nên đứng tránh xa mặt phẳng quay của phụ kiện và chạy dụng cụ điện cầm tay ở tốc độ không tải tối đa trong một phút. Các phụ kiện bị hỏng thường sẽ vỡ thành từng mảnh trong thời gian chạy thử này.

- Đeo thiết bị bảo hộ cá nhân. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, có thể dùng tấm che mặt, kính bảo hộ hoặc kính an toàn. Nếu có thể, đeo mặt nạ chống bụi, thiết bị bảo vệ tai, găng tay và tạp dề công nhân có khả năng cản các mảnh vỡ của phôi gia công hoặc mảnh vụn mài nhỏ. Kính bảo hộ phải có khả năng cản các mảnh vụn văng ra được tạo ra từ nhiều thao tác khác nhau. Mặt nạ chống bụi khẩu trang phải có khả năng lọc các hạt sinh ra trong quá trình vận hành. Tiếp xúc với tiếng ồn cường độ cao trong thời gian dài có thể gây giảm tính lực.*
- Đảm bảo những người quan sát luôn cách khu vực làm việc một khoảng cách an toàn. Mọi người đi vào khu vực làm việc đều phải đeo thiết bị bảo hộ cá nhân. Các mảnh vụn phôi gia công hoặc phụ kiện vỡ có thể văng ra và gây chấn thương ngay trong khu vực vận hành.*
- Chỉ cầm dụng cụ điện cầm tay ở phần bề mặt tay cầm cách điện, khi thực hiện thao tác mà phụ kiện cắt có thể tiếp xúc với hệ thống dây điện chìm hoặc dây điện của chính dụng cụ. Phụ kiện cắt có thể khiến các bộ phận kim loại hở của dụng cụ điện cầm tay "nhiễm điện" và khiến người vận hành bị điện giật.*
- Đặt dây điện cách xa phụ kiện đang quay. Nếu bạn mất kiểm soát, dây điện có thể bị cắt hoặc bị vuông vào và bàn tay hoặc cánh tay của bạn có thể bị cuốn vào phụ kiện đang quay.*
- Tuyệt đối không đặt dụng cụ điện cầm tay xuống khi phụ kiện chưa dừng hẳn. Phụ kiện quay có thể gãm vào bề mặt và kéo dụng cụ điện cầm tay ra khỏi tầm kiểm soát của bạn.*
- Không cầm dụng cụ điện cầm tay ở sát người khi vận hành dụng cụ điện cầm tay. Vô tình tiếp xúc với phụ kiện đang quay có thể làm quần áo bị vuông vào, kéo phụ kiện vào người.*
- Thường xuyên vệ sinh các lỗ thông khí của dụng cụ điện cầm tay. Quạt của động cơ sẽ hút bụi bẩn trong vỏ dụng cụ và để bột kim loại tích lũy quá nhiều có thể gây ra nguy hiểm về điện.*

- o) Không vận hành công cụ điện gần các vật liệu dễ cháy.** Tia lửa có thể làm các vật liệu này bốc cháy.
- p) Không sử dụng các phụ kiện cần có chất làm mát dạng lỏng.** Sử dụng nước hoặc chất làm mát dạng lỏng khác có thể dẫn đến bị điện giật.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN BỎ SUNG CHO MỌI HOẠT ĐỘNG

Lực giật lại và các cảnh báo liên quan

Lực giật lại là phản lực bất ngờ của đĩa mài, bạc lót, chổi than hoặc bất kỳ phụ kiện đang quay nào khác bị kẹt hoặc bị vuông. Khi bị vuông hoặc kẹt, phụ kiện đang quay sẽ dừng lại nhanh chóng khiến cho người vận hành bị mất kiểm soát và dụng cụ điện cầm tay bị đẩy theo chiều ngược lại với chiều quay của phụ kiện tại điểm kẹt.

Ví dụ: nếu đĩa mài bị vuông hoặc kẹt vào phôi gia công, cạnh của đĩa mài đang tiến vào điểm kẹt có thể cắm sâu vào bề mặt của vật liệu khiến cho đĩa mài này lén hoặc văng ra. Đĩa mài có thể văng về phía người vận hành hoặc văng ra ngoài, tùy thuộc vào chiều chuyển động của đĩa mài tại thời điểm bị kẹt. Đĩa mài cũng có thể vỡ ra trong điều kiện này.

Lực giật lại là hậu quả của việc dùng dụng cụ không đúng cách và/hoặc quy trình vận hành không chính xác hoặc các điều kiện khác và có thể phòng tránh được bằng cách thực hiện các biện pháp phòng phù hợp ngừa sau:

- Cầm chắc dụng cụ điện cầm tay đồng thời định vị người và tay để bạn có thể cảm được lực giật lại.** Luôn sử dụng tay cầm phụ, nếu có, để kiểm soát tối đa lực giật lại hoặc phản lực mômen trong quá trình khởi động. Người vận hành có thể kiểm soát phản lực mômen hoặc lực giật lại nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp.
- Tuyệt đối không để tay gần linh kiện đang quay.** Phụ kiện có thể đẩy ngược vào tay bạn.
- Không đứng trong khu vực mà dụng cụ điện cầm tay có thể sẽ chuyển động tới khi xảy ra hiện tượng đẩy ngược.** Lực giật lại sẽ đẩy dụng cụ theo hướng ngược lại với hướng chuyển động của đĩa mài tại điểm bị kẹt.
- Đặc biệt chú ý khi làm việc với các góc, cạnh sắc, v.v. Tránh làm này và kẹt phụ kiện.** Các góc, cạnh sắc hoặc gờ nổi có xu hướng làm kẹt phụ kiện đang quay và gây mất kiểm soát hoặc lực giật lại.

- Không gần lưỡi cưa gỗ dạng xích hoặc lưỡi cưa có răng.** Những lưỡi cưa này thường xuyên tạo ra lực giật lại và gây mất kiểm soát.

Cảnh báo an toàn riêng khi Mài

- Chỉ sử dụng loại đĩa mài được khuyên dùng cho dụng cụ điện cầm tay của bạn và vành chắn riêng được thiết kế cho đĩa mài đã chọn.** Đĩa mài không được thiết kế cho dụng cụ điện cầm tay này sẽ không được bảo vệ thích đáng và không an toàn.
- Vành chắn phải được gắn chắc chắn vào công cụ điện và định vị để đảm bảo an toàn tối đa, sao cho phần bánh ngoài lộ ra ngoài hướng về người vận hành là nhỏ nhất.** Vành chắn giúp bảo vệ người vận hành khỏi mảnh vụn của đĩa mài bị vỡ và tránh vô tình tiếp xúc với đĩa mài cũng như các tia lửa điện có thể gây cháy quần áo.
- Chỉ sử dụng đĩa cho các ứng dụng được khuyến nghị.** Ví dụ: **Không mài bằng cạnh của đĩa cắt.** Đĩa mài được sử dụng để mài cạnh biên; lực bên tác dụng vào các đĩa mài này có thể làm cho đĩa mài bị vỡ.
- Luôn sử dụng măt bích đĩa mài còn tốt, có kích thước và hình dạng phù hợp với đĩa mài đã chọn.** Măt bích đĩa mài phù hợp sẽ đỡ được đĩa mài, do đó làm giảm nguy cơ vỡ đĩa mài. Măt bích cho đĩa cắt có thể khác với mặt bích đĩa mài nhẵn.
- Không sử dụng đĩa mài đã mòn của các dụng cụ điện cầm tay lớn hơn.** Đĩa mài được sử dụng cho dụng cụ điện cầm tay lớn hơn không thích hợp với tốc độ cao hơn của dụng cụ nhỏ hơn và có thể bị vỡ.

Các nguy cơ khác

Kể cả việc áp dụng các quy tắc an toàn liên quan và dùng các thiết bị an toàn cũng không thể tránh được một số nguy cơ còn lại. Những nguy cơ này gồm:

- Suy giảm thính lực
- Nguy cơ chấn thương cá nhân do các hạt bay vào người.
- Nguy cơ bị bỏng do các phụ kiện trở nên nóng trong khi vận hành.
- Nguy cơ chấn thương cá nhân do sử dụng trong thời gian dài.
- Nguy cơ hít phải bụi từ các chất độc hại.

Ký hiệu trên dụng cụ

Những ký hiệu sau được in trên dụng cụ:



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



Hãy đeo thiết bị bảo vệ tai.



Hãy đeo kính bảo hộ.

VỊ TRÍ MÃ VẠCH NGÀY (HÌNH 1)

Mã vạch ngày (n), bao gồm năm sản xuất, được in trên vỏ dụng cụ.

Ví dụ:

2014 XX JN

Năm sản xuất

Thiết bị trong hộp

Hộp sản phẩm này bao gồm:

1 Máy mài góc

1 Vành chấn

1 Bộ mặt bích

1 Cờ lê

1 Hướng dẫn sử dụng

- Kiểm tra dụng cụ, các bộ phận và phụ kiện xem có bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển không.*
- Dành ít phút để đọc và hiểu hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng dụng cụ.*

Mô tả (Hình 1)



CẢNH BÁO: *Tuyệt đối không sửa đổi dụng cụ điện cầm tay hay bất kỳ bộ phận nào của dụng cụ, nếu không việc này có thể khiến dụng cụ bị hỏng hoặc gây chấn thương cá nhân nghiêm trọng.*

- Công tắc BẤT/TẮT*
- Khóa trực chính*
- Vành chấn*

MỤC ĐÍCH THIẾT KẾ

Máy mài góc này được thiết kế dành riêng cho công việc mài.

Không sử dụng các loại đĩa nhám và đĩa mài ngoài những loại đĩa lõm tâm.

Không sử dụng dụng cụ ở những nơi ẩm ướt hoặc có chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Máy mài góc công suất cao này là dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp.

Không để trẻ em tiếp xúc với dụng cụ này. Cần phải có người giám sát khi dụng cụ này được vận hành bởi người chưa có kinh nghiệm.

An toàn thiết bị điện

Dụng cụ này phù hợp với một mức điện áp duy nhất. Đảm bảo kiểm tra xem điện áp của nguồn điện có phù hợp với điện áp trên tấm định mức hay không.



Dụng cụ Stanley này được cách điện kép, do đó không cần dây nối đất.

Khi dây điện bị hỏng, hãy gửi tới trung tâm dịch vụ của Stanley để thay thế bằng dây điện đặc biệt có sẵn.

Sử dụng dây nối dài

Nếu cần dây nối dài, hãy chọn loại dây nối dài 3 pha đã được kiểm tra và phù hợp với công suất đầu vào (xem phần Thông số kỹ thuật) của dụng cụ này. Kích thước dây dẫn tối thiểu là 1,5 mm², chiều dài tối đa là 30 m.

Khi sử dụng tang dây, đảm bảo kéo hết dây ra.

Lắp ráp và điều chỉnh



CẢNH BÁO: *Để giảm thiểu nguy cơ chấn thương cá nhân nghiêm trọng, hãy tắt dụng cụ điện cầm tay rồi rút tất cả các phích cắm trước khi điều chỉnh hoặc tháo/lắp bất kỳ phụ kiện nào. Trước khi lắp lại dụng cụ, nhấn rồi nhả công tắc khởi động để đảm bảo đã tắt dụng cụ.*

Lắp và tháo vành chấn đĩa mài (Hình 2)



CẢNH BÁO: *Để giảm thiểu nguy cơ chấn thương cá nhân nghiêm trọng, hãy tắt dụng cụ điện cầm tay rồi rút tất cả các phích cắm trước khi điều chỉnh hoặc tháo/lắp bất kỳ phụ kiện nào. Trước khi lắp lại dụng cụ, nhấn rồi nhả công tắc khởi động để đảm bảo đã tắt dụng cụ.*

LẮP VÀNH CHÂN

- Đặt máy mài góc trên bàn làm việc, rãnh hướng lên trên.
- Đưa mặt bích của vành chấn (c) qua rãnh (i) của vỏ hộp số.
- Xoay vành chấn (c) theo chiều kim đồng hồ theo góc 150°.
- Đảm bảo vặn chặt vít (k).

THÁO VÀNH CHÂN

- Vặn lỏng vít (k) trên vành chấn.
- Kéo vành chấn (c) lên.



CẢNH BÁO: Không vận hành dụng cụ khi chưa lắp vành chấn.

Lưu ý: Xem biểu đồ phụ kiện mài ở cuối phần này để biết các phụ kiện có thể được sử dụng cho máy mài góc này.

Lắp và tháo đĩa mài (Hình 3, 4)



CẢNH BÁO: Không sử dụng đĩa mài hỏng.

- Đặt dụng cụ trên bàn làm việc, rãnh hướng lên trên.
- Lắp mặt bích trong (d) vào trực ra (e) (Hình 3).
- Đặt đĩa mài (f) lên mặt bích trong (d). Khi lắp đĩa mài có lỗ tâm nhô ra, đảm bảo rằng lỗ tâm nhô ra (g) quay về phía mặt bích trong (d).
- Vặn chặt mặt bích ngoài (h) vào trực ra (e) (Hình 4). Khi lắp đĩa mài, vòng trên cùng của mặt bích ngoài (h) phải quay về phía đĩa mài.
- Nhấn khóa trực chính (b) và cố định trực chính (e) cho tới khi khóa vào vị trí.
- Sử dụng cờ lê lực lăng để vặn chặt mặt bích ngoài (h).

Chuẩn bị trước khi sử dụng

- Lắp vành chấn và đĩa mài phù hợp. Không sử dụng đĩa mài quá mòn.
- Đảm bảo lắp chính xác mặt bích trong và ngoài.
- Đảm bảo đĩa mài đang quay theo hướng của các mũi tên trên phụ kiện và dụng cụ.

Vận hành (Hình 5)

Hướng dẫn



CẢNH BÁO: Luôn tuân theo các hướng dẫn và quy tắc hiện hành về an toàn.



CẢNH BÁO: Để giảm thiểu nguy cơ chấn thương cá nhân nghiêm trọng, hãy tắt dụng cụ điện cầm tay rồi rút tất cả các phích cắm trước khi điều chỉnh hoặc tháo/lắp bất kỳ phụ kiện nào. Trước khi lắp lại dụng cụ, nhấn rồi nhả công tắc khởi động để đảm bảo đã tắt dụng cụ.



CẢNH BÁO:

- Đảm bảo cố định tất cả các vật liệu cần mài vào đúng chỗ.
- Dùng kẹp hay ê tô để giữ và đỡ phôi gia công trên bàn máy. Cần phải kẹp và đỡ chặt phôi gia công để tránh cho phôi chuyển động và mất kiểm soát. Việc phôi gia công chuyển động hoặc mất kiểm soát có thể gây nguy hiểm và gây chấn thương cá nhân.
- Giữ chặt phôi gia công. Phôi gia công được kẹp bằng thiết bị kẹp hoặc mâm cắp được giữ chắc chắn hơn cầm bằng tay.
- Đỡ các tấm hoặc bất kỳ phôi gia công nào quá cồng để giảm thiểu nguy cơ kẹt đĩa và lực giật lại. Phôi gia công lớn có xu hướng lún xuống dưới do trọng lượng của chính nó. Phải đặt các tấm đỡ bên dưới cả hai cạnh phôi gia công, gần đường xé và gần mép của tấm gia công.
- Tác dụng lực nhẹ lên dụng cụ. Không tác dụng lực ngang lên đĩa mài.
- Tránh vận hành quá tải. Nếu dụng cụ nóng lên, hãy để dụng cụ quay không tải trong vài phút.
- Đảm bảo cầm chắc dụng cụ. Khởi động dụng cụ rồi đưa đĩa mài vào phôi gia công.
- Giữ cạnh của đĩa mài nghiêng từ 15° tới 30° so với bề mặt của phôi gia công.
- Khi sử dụng đĩa mài mới, không vận hành đĩa mài theo hướng B, nếu không, đĩa mài sẽ cắt vào phôi gia công. Khi cạnh của đĩa mài đã được làm tròn, bạn có thể vận hành máy mài theo hướng A hoặc B.

Khởi động và dừng (Hình 1 và 6)



CẢNH BÁO: Trước khi sử dụng dụng cụ, kiểm tra xem đã vặn chặt tay cầm hay chưa. Kiểm tra xem công tắc BẤT/TẮT có hoạt động bình thường không.

Công tắc trượt (STGS5100)

Trước khi cắm phích cắm dụng cụ vào nguồn điện, kiểm tra xem công tắc có ở vị trí OFF (o) khi nhấn phần sau của công tắc không.

Để khởi động dụng cụ, nhấn phần sau của công tắc rồi trượt nó về phía trước. Sau đó, nhấn phần trước của công tắc để khóa. Nhấn phần sau của công tắc để dừng dụng cụ.

Công tắc đảo chiều (STGT5100)

Để bật dụng cụ, nhấn công tắc (j) sau đó đẩy hết về phía trước.

Để dừng dụng cụ, trượt công tắc (j) theo chiều ngược lại.

Để dừng dụng cụ trong khi vận hành liên tục, nhấn vào phần sau của công tắc.



CẢNH BÁO: Không bật hoặc tắt dụng cụ khi đang chạy có tải.

Công tắc



THẬN TRỌNG: Giữ chắc thân máy để có thể kiểm soát máy ngay từ khi khởi động, trong quá trình sử dụng và cho đến khi đĩa mài hoặc phụ kiện ngừng quay. Đảm bảo để đĩa mài dừng hoàn toàn trước khi đặt dụng cụ xuống.

LƯU Ý: Để giảm tình trạng dụng cụ chuyển động không theo mong muốn, không được bật hoặc tắt dụng cụ khi đang hoạt động có tải. Để cho máy mài chạy đến tốc độ tối đa trước khi chạm vào bề mặt phôi. Nâng dụng cụ lên khỏi bề mặt phôi trước khi tắt dụng cụ. Chờ dụng cụ ngừng quay rồi đặt xuống.

CÔNG TẮC TRƯỢT (STGS5100)



CẢNH BÁO: Trước khi cắm dụng cụ vào nguồn điện, đảm bảo công tắc trượt ở vị trí tắt bằng cách nhấn vào phần sau của công tắc rồi nhả ra. Đảm bảo công tắc trượt ở vị trí tắt như mô tả ở bên trên sau khi nguồn cấp điện vào máy bị gián đoạn, như lúc bật thiết bị ngắn mạch tự động, gạt cầu dao, vô tình rút phích cắm hoặc mất điện. Nếu công tắc đảo chiều ở vị trí bật khi nguồn điện được cấp lại, máy sẽ khởi động bất ngờ.

Để khởi động dụng cụ, trượt công tắc trượt (a) về phía trước dụng cụ.

Để dừng dụng cụ, nhả công tắc trượt. Để vận hành liên tục, trượt công tắc về phía trước dụng cụ và ấn phần phía trước của công tắc vào trong.

Để dừng dụng cụ khi đang vận hành ở chế độ liên tục, nhấn vào phần sau của công tắc trượt sau đó nhả ra.

CÔNG TẮC ĐẢO CHIỀU (STGT5100)



CẢNH BÁO: Trước khi cắm dụng cụ vào nguồn điện, đảm bảo công tắc đảo chiều ở vị trí tắt (0) bằng cách nhấn vào phần sau của công tắc rồi nhả ra. Đảm bảo công tắc đảo chiều ở vị trí tắt như mô tả ở bên trên sau khi nguồn cấp điện vào dụng cụ bị gián đoạn, như lúc bật thiết bị ngắn mạch tự động, gạt cầu dao, vô tình rút phích cắm hoặc mất điện. Nếu công tắc đảo chiều ở vị trí bật khi nguồn điện được cấp lại, máy sẽ khởi động bất ngờ.

Để khởi động dụng cụ, hãy đẩy hết công tắc (j) về phía trước tới vị trí "1".

Để dừng dụng cụ, đẩy công tắc (j) quay lại vị trí "0".

Để bật dụng cụ trong khi vận hành liên tục, hãy giữ công tắc (j) ở vị trí "1".

Để dừng dụng cụ trong khi vận hành liên tục, hãy đẩy công tắc (j) quay lại vị trí "0".

Khóa trực chính (Hình 1)

Khóa trực chính (b) ngăn trực ra quay trong khi lắp hoặc tháo đĩa mài. Chỉ sử dụng khóa trực chính khi đã tắt và rút phích cắm dụng cụ đồng thời đĩa mài dừng hẳn.



LƯU Ý: Để giảm thiểu hỏng hóc dụng cụ, không sử dụng khóa trực chính khi dụng cụ đang hoạt động. Nếu không, thao tác này có thể làm hỏng dụng cụ. Phụ kiện đã lắp có thể văng ra và gây chấn thương.

Nếu sử dụng khóa trực chính, nhấn nút khóa trực chính rồi xoay trực ra cho tới khi trực dừng lại.

Mài kim loại

Khi sử dụng dụng cụ để mài kim loại, đảm bảo lắp thiết bị ngắn mạch tự động (RCD) để tránh nguy cơ do mài kim loại gây ra.

Nếu RCD gây ra hiện tượng cắt điện, hãy gửi dụng cụ tới đại lý được ủy quyền của Stanley để sửa chữa.



CẢNH BÁO: Trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt, bụi dẫn điện và mạt có thể tích tụ bên trong vỏ dụng cụ khi mài phôi già công kim loại. Điều này có thể gây ra nguy cơ bị điện giật vì lớp cách điện trong máy mài bị tốn hại.

Để tránh hiện tượng tích tụ mạt kim loại bên trong máy mài, nên vệ sinh ống thông gió hàng ngày. Xem phần **Bảo trì**.

Sử dụng đĩa mài



CẢNH BÁO: Bột kim loại tích tụ.

Thường xuyên mài kim loại có thể làm tăng nguy cơ bị điện giật. Để giảm nguy cơ này, lắp RCD trước khi sử dụng và vệ sinh các ống thông gió hàng ngày. Làm theo các hướng dẫn bảo trì dưới đây để thổi khí nén khô vào các ống thông gió.

Bảo trì

Dụng cụ điện cầm tay Stanley được thiết kế để vận hành trong thời gian dài và ít phải bảo trì nhất. Dụng cụ vận hành liên tục theo ý muốn tùy thuộc vào việc bảo quản dụng cụ đúng cách và vệ sinh thường xuyên.



CẢNH BÁO: Để giảm thiểu nguy cơ chấn thương cá nhân nghiêm trọng, hãy tắt dụng cụ điện cầm tay rồi rút tắt cả phích cắm trước khi điều chỉnh hoặc tháo/lắp bất kỳ phụ kiện nào. Trước khi lắp lại dụng cụ, nhấn rời nhả công tắc khởi động để đảm bảo đã tắt dụng cụ.



Tra dầu

Dụng cụ điện cầm tay này không cần tra thêm dầu.



Vệ sinh



CẢNH BÁO: Khi nhìn thấy bụi tích tụ trên các ống thông gió và các bộ phận xung quanh, ngay lập tức thổi bụi và mạt ra khỏi bên trong của vỏ dụng cụ

bằng khí khô. Hãy đeo kính thiết bị bảo vệ mắt và mặt được chấp thuận khi thực hiện quá trình này.



CẢNH BÁO: Tuyệt đối không sử dụng các dung môi hoặc hóa chất mạnh để vệ sinh các bộ phận không làm bẩn kim loại của dụng cụ. Những hóa chất này có thể làm tốn hại đến vật liệu của các bộ phận. Chỉ sử dụng xà phòng nhẹ và miếng bọt biển để vệ sinh dụng cụ. Tuyệt đối không để chất lỏng lọt vào bên trong dụng cụ; không được ngâm các bộ phận của dụng cụ vào chất lỏng.

Phụ kiện



CẢNH BÁO: Ngoại trừ các phụ kiện do Stanley cung cấp, tất cả các phụ kiện khác chưa được kiểm nghiệm về độ tương thích với sản phẩm này. Sử dụng những phụ kiện đó với dụng cụ này có thể dẫn đến các mối nguy hiểm liên quan đến an toàn. Để giảm thiểu nguy cơ chấn thương cá nhân, bạn chỉ nên sử dụng phụ kiện Stanley với sản phẩm này.

Hãy hỏi đại lý gần nhất để biết thêm thông tin về các phụ kiện phù hợp.

Bảo vệ môi trường



Phân loại và tái chế. Không thải bỏ sản phẩm này với rác thải sinh hoạt thường.



Trong trường hợp bạn cần thay thế sản phẩm Stanley hoặc nếu bạn không dùng nó trong tương lai nữa, đừng thải bỏ cùng với rác thải sinh hoạt. Hãy phân loại chúng để tái chế riêng.



Phân loại và tái chế sản phẩm và bao bì đóng gói đã qua sử dụng đảm bảo tái chế và tái sử dụng vật liệu có thể sử dụng được. Tái sử dụng vật liệu có thể tái sử dụng giúp phòng tránh ô nhiễm môi trường đồng thời giảm nhu cầu vật liệu mới.

Luật lệ có thể quy định hội đồng thành phố địa phương và những người bán lẻ sản phẩm mới cung cấp các trung tâm thải bỏ rác thải hoặc dịch vụ tái chế sản phẩm điện.

Stanley đáp ứng việc thu gom và tái chế các sản phẩm hết hạn sử dụng. Để sử dụng dịch vụ này,

hãy gửi lại sản phẩm của bạn cho đại lý được ủy quyền bất kỳ để tái chế.

Lưu ý

- Chính sách của Stanley không ngừng cải thiện với các sản phẩm và do đó, chúng tôi có quyền thay đổi thông số kỹ thuật sản phẩm mà không cần báo trước.
- Các thiết bị và phụ kiện chuẩn có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia.
- Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể khác nhau giữa các quốc gia.
- Danh mục sản phẩm hoàn chỉnh có thể không có mặt tại tất cả các quốc gia. Liên hệ với các đại lý của Stanley tại quốc gia bạn để được cung cấp danh mục sản phẩm.

N416454

03/2015