













370719-46 BLT







www.blackanddecker.eu


HVLP400

Eesti keel	(Originaaljuhend)	7
Lietuvių	(Originalių instrukcijų vertimas)	15
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	23
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	31











S



T



U

Sihtotstarbeline kasutamine

Teie Black & Deckeri värvipritsisüsteem on möeldud lahuse- ja veepõhiste värvide pihustamiseks, viimistlemiseks, kruntimiseks, peenviimistluseks, lakkimiseks ja puidukaitsevahendite pealekandmiseks. Elektritööriist ei ole möeldud söövitavate lahustite, hoppeliste pindamismaterjalide, teraliste pindamismaterjalide või tahkete ainete pihustamiseks. See tööriist on möeldud vaid tavakasutuseks.

Ohutuseeskirjad

Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel



Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles. Kõigis järgmistes hoiatuses toodud väljend „elektritööriist“ viitab vörgrutoitega (juhtmega) või akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.

1. Tööpiirkonna ohutus

- Veenduge, et tööala on puhas ja piisava valgustusega.** Korraat ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada önnetusi.
- Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.

2. Elektroohutus

- Elektritööriista pistikud peavad vastama vooluvõrgule.** Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade puhul adapter-pistikut. Muutmatu pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- Vältige maandatud pindade puudutamist (nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmpidid).** Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
- Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega niiskuse käte.** Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- Ärge kahjustage toitejuhet.** Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tömbamiseks või pistiku eemaldamiseks

seinakontaktist. Kaitiske juhet kuumuse, öli, teravate nurkade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.

- Kui töötate elektritööriistaga välitingimusates, kasutage õues kasutamiseks sobivat pikendusjuhet.** Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.

- Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on välimatu, kasutage lekkevoolukaitset.** Rikkevooluksme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3. Isiklik ohutus

- Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja kasutage elektritööriista möistlikult.** Ärge kasutage elektritööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootikumide või arstimite möju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- Kandke isikukaitsevahendeid.** Kandke alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolumumask, libisemiskindlad jalanoõud, kiiver või körvakaitsevahendid, vähendavad öigetes tingimustes kasutades isikuvigastusi.
- Vältige seadme ootamatut käivitumist.** Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist on käivituslüliti väljalülitud asendis. Kandes tööriista sõrm lüliti või ühendades vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis kutsub esile önnetusi.
- Eemaldage enne elektritööriista sisselülitmist reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Tööriista põrleva osa külge jääetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
- Ärge küünitage.** Seiske kogu aeg kindlas asendis ja säilitage tasakaal. See tagab parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
- Kandke nöuetekohast riietust.** Ärge kandke lotendavaid röivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed võivad jäädä liikuvate osade vahele.
- Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.** Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.

EESTI KEEL

- 4. Elektritöriista kasutamine ja hooldus**
 - a. Ärge koormake elektritöriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritöriista. Elektritöriist töötab paremini ja ohutumalt võimsuse sel, mis on tööks ette nähtud.
 - b. Ärge kasutage elektritöriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritöriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
 - c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoilepanekut ühendage elektritöriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage aku. Selline käitumine vähendab riski masina ettenägematu käivitumise näol.
 - d. Hoidke pikemaks ajaks seisma jäanud elektritöriisti lastele kättesaadamus kohas. Ärge lubage töriista kasutada inimestel, kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud neid juhiseid. Oskamatutes kätes võivad elektritöriistad olla väga ohtlikud.
 - e. Elektritöriistu tuleb hoida heas seisukorras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiulu kinni, osad oleksid terved ja kõiki muid töriista tööd mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske töriista enne edasist kasutamist remontida. Paljud önnestused on pöhjustatud halvasti hooldatud töriista töltu.
 - f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhestena. Öigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema töenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 - g. Kasutage elektritöriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhistele, arvestades töötингimusi ja teostatava töö iseloomu. Kasutades töriista mitte sihotstarbeliselt võib lõppeda raskete tagajärgedega.
- 5. Hooldus**
 - a. Laske töriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökjas ja kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate töriista ohutuse.

Täiendavad ohutuseeskirjad

Hoiatus!

- ♦ Enne seadme kasutamist lugege kõiki kasutusja ohutusjuhendeid.
- ♦ Järgige kõiki asjakohaseid kohalikke ja riiklikke regulatsioone, mis on seotud ventilatsiooni, tuleohutuse ja seadme käitamisega.
- ♦ Hoidke värviprits lastele kättesaadamus kohas.
- ♦ Pikemaajalisel käitamisel on soovitatav kasutada kuulmiskaitsemeid.
- ♦ Vältimaks osakeste sattumist silma, kasutage kaitseprille.

Ohtlikud aurud

Putukatörjevahendid ja muud materjalid võivad olla sissehingamisel mürgised ning pöhjustada liivedust, teadvuse kaotust ja mürgistust.

- a. Kui on aurude sissehingamise oht, kasutage respiraatorit või maski. Lugege kõiki pihustatava materjal ja maskiga seotud juhiseid, et võtta vajadusel tarvitusele kaitsemeetmed vältimaks kahjuike aurude sissehingamist.

Värvipritside täiendavad ohutusjuhised

Hoiatus!

- ♦ Veenduge, et seadme kasutaja on lugenud ja mõistab kõiki ohutusjuhendeid ja muud teavet selles kasutusjuhendis.
- ♦ Ärge kasutage pritsis isekuumenevaid leeliselisi (aluselisi) või söövitavaid (happelisi) vedelikke; need võivad söövitada metallosi või nõrgendada voolikut ja tihendeid.
- ♦ Ärge kasutage pritsis kuumi või keevaid vedelikke kuna need võivad nõrgestada paaki ja voolikut.
- ♦ Pärast pritsi kasutamist ärge jätke paaki pihus-tusmaterjal või selle jääl.
- ♦ Seadme käitamisel ärge suitsetage ning veenduge, et läheduses poleks sädemeid ega lahtist tuld.
- ♦ Enne igat seadme kasutuskorda teostage seadme pöhjalik ülevaatus nii seest- kui ka väljastpoolt.
- ♦ Pärast igat kasutuskorda tühjendage ja puhas-tage paak vastavalt juhistele.
- ♦ Tuleohtlike materjalide pihustamisel ärge kasutage püstolit.
- ♦ Ärge pihustage materjale millega kaasnevad ohud on teile ebaselged.
- ♦ Kasutage ainult mittesüttivaid vedelikke.
- ♦ Tuleohtlike materjalide pihustamisel ärge kasutage puustuspüstoleid.

Isiklik ohutus

- a. Kemikaalide käitlemisel peab kasutama täiendavaid isikukaitsevahendeid nagu selleks ette nähtud kindaid ja maski või respiraatorit. Õigetes oludes kasutatavad kaitsevahendid vähendavad isikuvigastusi.
- b. Ärge pihustage materjale endale, teistele isikule või loomadele. Hoidke käed ja muud kehaosad eemal väljalaskeavast. Kui pi-hustusmaterjal läbistab naha, pöörduge koheselt arsti poole. Pihustatav materjal võib läbistada naha ja sattuda teie kehasse.
- c. Ärge kohelge naha läbistamist kui lõikehaava. Pihusti võib teie kehasse süstida mürgiseid

- aineid ja põhjustada seeläbi tösisel kehavigastusi. Sellisel juhul pöörduge koheselt arsti poole.
- d. Olge ettevaatlikud kõikide ohtude suhtes, mida kätked endas pihustatava materjal. Tutvuge pihustatava materjali pakendil olevate märgistustega või selle tootja poolt tarinitud teabega, sh isikukaitsevahendid puudutavate nõuetega. Tootja juhiseid peab järgima, et vähendada tule- ja isikuvigastuste ohtu mida võivad põhjustada mürkained, kantserogeenid jne.

Kõrvaliste isikute ohutus

- ◆ See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel puuduvad vastavad teadmised ja kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja teostab järelvalvet.
- ◆ Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Muud riskid.

Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest, pikemaajalisest kasutamisest jne.

Vaamatata asjakohaste ohutusnõete järgimisele ja ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid riske vältida. Need on järgmised.

- ◆ Liikuvate osade puudutamisest tekitatud vigastused.
- ◆ Kuumenenud osade puudutamisest tekitatud vigastused.
- ◆ Osade või tarvikute vahetamisest tekitatud vigastused.
- ◆ Seadme pikaaegsest kasutamisest tekkinud vigastused. Kui kasutate seadet pikemalt, veenduge, et teete regulaarseid puhkepause.

Vibratsioon

Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis märgitud vibratsionitaseme väärthus on mõõdetud kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsionitaseme väärthus võib kasutada kokkupuute esmaseks hinnanguks.

Hoiatus! Vibratsionitaseme väärthus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist erineda deklareeritud väärtestest. Vibratsionitaseme väärthus võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.

Vibratsionitaseme hindamisel ohutusmeetmete määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg, millal tööriist on välja lülitatud ja tühiooksuaeg koos kävitamisega.

Seadme tähistused

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.



Hoiatus! Seade ei tohi puutuda kokku vihma või kõrge niiskustasemega.



Hoiatus! Hoidke kõrvalseisjad eemal.



Hoiatus! Kandke tööriista käitamisel kaitseprille.



Hoiatus! Kandke respiiraatorit või maski.



Hoiatus! Kasutage ainult mittesüttivaid vedelikke.

Elektriohutus



See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et akupinge vastaks andmesildile märgitud väärthusel.

- ◆ Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud Black & Deckeri hoolduskeskusele välja vahetada.
- ◆ Kui kasutate tööriista välikekkonnas, kasutage õues töötamiseks sobivat pikendusjuhet. Sobib Black & Deckeri pikendusjuhe, mis on kuni 30 m pikkune ning milles puudub energiakadu.
- ◆ Elektriohutuse parandamiseks võib kasutada ka ülitundlikku 30 mA rikkevoolukaitset (RCD).

Omadused

Sellel seadmel on järgnevad omadused või osa neist.

1. Käivituslülit
2. Pihusti päästik
3. Pihusti
4. Toiteseadle
5. Öhuvoolik
6. Küljelt täidetav kanister
7. Kaas
8. Pealevoolu juhthoob

EESTI KEEL

9. Pealevoolu märgutuli
10. Mustriotsak
11. Filtrikate
12. Segamisämbber
13. Viskoossustops

Kokkupanek

Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist on väljalülitatud ja pistikust väljas.

Küljelt täidetava kanistri paigaldamine (joon. A)

Küljelt täidetav kanister on loodud nii, et see sobitub oma kohale ainult ühel viisil.

- ◆ Joondage küljelt täidetav kanister (6) altpoolt saatetoruga (15) nii, et kaas (7) oleks vasakul.
- ◆ Lükake küljelt täidetav kanister (6) oma kohale.
- ◆ Pingutage lukustusröngas (16) keerates seda tugevalt päripäeva.

Märkus. Veenduge, et lukustusröngas on pingul ja küljelt täidetav kanister on kinnitatud turvaliselt oma kohale.

Saatetoru paigaldamine (joon. B ja C)

Saatetoru saab joondada nii, et see on ühel joonel värvimistöödega; see aitab vähendada kanistri täitmissegedust.

- ◆ Kui pihustate suunaga ülespoole või otse, asetage saatetoru (joon. B) suunaga kanistri tagumisse ossa.
- ◆ Kui pihustate suunaga allapoole, asetage saatetoru (joon. B) suunaga kanistri tagumisse esiosa.

See võimaldab töötamist kauem, ilma et oleks vajalik kanistri täitmine.

Öhuvooli paigaldamine (joon. D ja E)

- ◆ Sisestage üks voolik ots (5) pihusti tagaosasse (3). Keerake voolikut seda sisestades, see tagab vooliku parema kinnitumise.
- ◆ Sisestage vooliku (5) teine ots toiteleadme (4) tagaosasse. Keerake voolikut seda sisestades, see tagab vooliku parema kinnitumise.

Kanistri täitmine (joon. F)

- ◆ Veenduge, et küljelt täidetav kanister (6) on värvipritsi külge korralikult kinnitatud.
- ◆ Asetage värviprits küljele maha nii, et kanister oleks suunaga ülespoole.
- ◆ Valage lajhendatud ja kurnatud pihustusmaterjal kanistrisse.

Märkus. Kasutage seadmega kaasasolevat seüümbrit, et kallata pihustusmaterjal kanistrisse.

- ◆ Vajadusel puhastage kanister ja pihusti, eemal-dage sinna sattunud jäätvedelikud.
- ◆ Sulgege kanistri ava kaanega. Kontrollige kaant ja veenduge, et see on korralikult suletud enne kui töstate värvipritsi maast üles.

Kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine (joonis G)

Sisse- ja väljalülitamise nupp asub toiteleadme käepidemel.

- ◆ Toiteleadme sisselülitamiseks vajutage lülitülaosale (I).
- ◆ Toiteleadme väljalülitamiseks vajutage lülitülaosale (0).

Hoiatus! Ärge suunake värvipritsi ühegi oma kehaosa suunas. Pihustusseadete reguleerimise ajal ärge vajutage kunagi pritsi päästikut.

Pihustusmustri valimine (joon. H ja I)

Värviprits on varustatud mustri valikut võimaldava otsakuga (10), millel on 3 erinevat mustrivalikut. Neid kasutatakse värvimistoimingule sobiva mustri valimiseks.

Mustrivalikuotsak (10) võimaldab valida järgnevaid mustreid:



Horisontaalne lame juga – liiguta juga üles ja alla.



Ringjuga – nurkadele, servadele ja kitsastele kohtadele.



Vertikaalne lame juga. Suuna juga küljele.

Valida on võimalik kolme erineva mustri vahel. Mustritabel asub värvipritsi peale, erinevad mustrid on, märgitud numbritega 1, 2 ja 3 (joon. H)

- ◆ Soovitud pihustusmustri valimiseks keerake mustrivalikuotsakut (10) ja joondage see mustrivalikuotsakut (10) asuva rohelise märgisega vastavalt tabelil toodud juhistele (joon. I)

Hoiatus! Ärge suunake värvipritsi ühegi oma kehaosa suunas. Pihustusseadete reguleerimise ajal ärge vajutage kunagi pritsi päästikut.

Pealevoolu juhthoob (joon. J)

Pealevoolu juhthoob reguleerib pihustatava vedeliku hulka.

- ◆ Vedeliku hulga suurendamiseks keerake hooba (8) päripäeva
- ◆ Vedeliku hulga vähendamiseks keerake hooba (8) vastupäeva.
- ◆ Pealevoolu juhthoova (8) keeramisel liigub värvipritsi peale asuv vooluindikaator (9) edasi (minimaalne pealevool) ja tagasi (maksimaalne pealevool).

Märkus. Enne seadme kasutamist testige alati eelnevalt pihustusmustrit mõnel papitükil või muul sarnasel materjalil. Alustuseks seadke pealevoolu juhthoob kõrgeemale tasemele. Kui pealevool peaks olema väiksem, reguleerige pealevoolu hooba. Raskemate ja tihedamate materjalide värvimisel peaks indikaator olema lähemal märgisele (+). Öhemate materjalide värvimisel peaks indikaator olema lähemal märgisele (-).

Märkus. Kui pealevoolu juhthoob on alumises asendis, liigub päästik minimaalselt või üldse mitte. Liigutage pealevoolu juhthooba (päripäeva), et suurendada päästiku liikumisruumi.

Vedelmaterjalide ettevalmistamine (joon. K ja L)

Märkus. Veenduge, et kasutatavat materjali oleks võimalik puhastada kas tärpentiniga või värvilahustiga (ölipõhistel värvidel) või sooja vee ja seebi lahusega (veepõhistele värvidele). Põrandate ja muude esemete kaitsmiseks värvimisalal kasutage mööblikaitsmeid.

Enne värvipritsis kasutamist võib olla vajalik värvilahjendamine. Lahjendamisel järgige toote pakendil välja toodud soovitusi ja nõudeid õige lahjendi kasutamisel.

Hoiatus! Ärge kasutage materjale, mille süttimistemperatuur on madalam kui 55 °C.

Märkus. Seadmega on kaasas segamisämbär (12), millega saab pihustamiseks mõeldud värvilahjendada ja mõõta (joon. K).

Märkus. Seadmega on kaasas viskoossustops (13), millega on võimalik mõõta kulumaterjali kulu.

- ◆ Enne viskoossuse mõõtmist segage värv põhjalikult.
- ◆ Asetage viskoossustops (13) värvisse ja täitke tops (13) täielikult.
- ◆ Hoidke viskoossustopsi (13) materjalianuma kohal ning mõõtke aega, mis kulub mis kulub materjali väljavoolamiseks või tervikliku väljavoolu katkemiseni viskoossustopsi põhjast (13) (2 minutit või vähem) (joon. L). See on „voolavusaeg“. Vt. erinevate materjalide vedeldusandmeid vedeldustabelist.
- ◆ Kui materjal vajab vedeldamist, lisage tootja soovitatud vedeldajat.

- ◆ Selle seadmega on võimalik pihustada lateksvärv, samas võib olla vajalik materjali vedeldamine üle tootja soovitatud normide. Lahjendage lateksvärvvi nii, et see voolaks läbi viskoossustopsi (13) vähem kui 2 minutiga. Kasutades materjali, mille voolamine läbi viskoossustopsi (13) võtab aega kauem kui 2 minutit, peab kasutaja arvesse võtma seadme tüüpi ja teostatavate tööde lõppkohta.

Vedeldustabel

Pihustusmaterjal	Vooluaeg
Läbipaistvad ja pool läbipaistvad värvid ja lakid	Vedeldamine pole vajalik
Ölipõhised värvid, lakid ja polüüretaanid	(Voolavusaeg vähem kui 2 minutit)
Veepõhised lausvärvid	Võivad vajada vedeldamist
Veepõhised värvid või lateksvärvid	(Voolavusaeg enam kui 2 minutit)

Märkus. Ei soovitata tekstuurvärvidele

Nõuanded optimaalseks kasutamiseks

Ettevalmistamine

- ◆ Enne kasutamist segage ja filtreerige materjal.
- ◆ Parima lõppitulemuse saavutamiseks veenduge, et värvimispinnad oleksid korralikult ettevalmistatud. See tähendab, et pinnad oleksid puhaslatud tolmust, mustusest, roostest ja määrdest. Enne värvimist veenduge, et katsuge pesudekke ja välimispindu, et need on kuivad.
- ◆ Kuigi HVLP-seeria pritsid reeglina ei pihusta üle etteantud piiride, soovitame katta kõik servad ja muud alad katteriidega, et kaitsta põrandaid ja muid esemeid pihustusalal.
- ◆ Värv pinnale moodustuv kiht võib ummistada pihusti. Enne segamist eemaldage see kiht. Saasteainete, mis võivad süsteemi ummistada, filtreerimiseks kasutage filtriga sõela või filtrisokki.
- ◆ Enne töö alustamist veenduge, et teil oleks läheduses kindad, paberkäterätikud, kaltsud jne, et vajadusel kõrvaldada otamatud lekked.

Õige värvimistehnika (joon. M ja N)

- ◆ Katsetage värvimist näiteks papitükil, et tutvuda värvimismustritega ja pealevoolu juhtimisega.
- ◆ Veenduge, et värvitav pind oleks puhas tolmust, mustusest ja määrdest.

EESTI KEEL

- ◆ Veenduge, et värvimisala on puhas tolmust, mis võib sattuda värvitud pinnaile.
- ◆ Alad mida ei plaanita värvida, tuleks eelnevalt katta.
- ◆ Värvimiskaugus peab olema minimaalselt 25 mm ja maksimaalselt 355 mm (joon. M).
- ◆ Kõige tavalisem meetod värvimiseks on ristlöökemustri kasutamine. Seda tehakse pihustades värvि horisontaaltriipudena üle pinna, sellele järgneb horisontaaltriipude katmine vertikaalt-riipudega.
- ◆ Ühtlase värvimistulemuse saavutamiseks ei tohiks muutuda käe kaugust värvitavast pinnast, samuti vältige randme liigutamist (joon. N).
- ◆ Hoidke värvimiskiirus sujuva ja ühtlasena, see aitab vältida ebakorrapärasusi. Alustage värvि pihustamist pärast seda, kui on alanud värvि pealevool; vabastage päästik enne pealevoolu lõppemist.
- ◆ Vältige värvि liigset pihustamist ühele värvimisalale. Mitu õhukest värvikihti on parem kui üks paks värvikiht, mis võib laiali valguda või tilkuda. Pidage meeles, et pealevoolu juhthoob reguleerib pihustatava vedeliku hulka. Vedeliku hulga suurendamiseks keerake hooba päripäeva. Vedeliku hulga vähendamiseks keerake hooba vastupäeva. Kui värv valgub laiali või tilgub, kasutage värvitud pinna ühtlustamiseks kuiva pintsliti.
- ◆ Kui seadet ei kasutata, lülitage toiteseade välja ja asetage pihusti toiteseadmesse sisseehitatud hoidikusse.

Hooldus ja puhastamine

Black & Deckeri juhtmega tööriist on loodud pikajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriisti teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seadet hooldada ja regulaarselt puhastada.

Hoiatus! Veenduge, et kasutate kohaseid isikukaitsevahendeid.

Hoiatus! Enne juhtmega tööriista hooldamist või puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.

Hoiatus! Ärge kasutage materjale, mille süttimistemperatuur on madalam kui 55 °C. Süttimistemperatuur on temperatuur, millel kasutatav vedelik tooda süttimiseks vajaliku kriitilise hulga aure (vt värvि tarnija kasutusjuhendeid).

Hoiatus! Veenduge, et tööala on hästi ventileeritud ja vaba ohtlikest aurudest.

Hoiatus! Kui pihustate läbi värvipritsi puhastusvahendit, tehke seda öues.

Hoiatus! Toiteseade ei tohi sattuda vette.

Värvipritsi läbipesu (joon. O)

- ◆ Lülitage toiteseade välja, ühendage seade laht vooluvõrgust ja ühendage lahti voolik värvipihusti küljest.
- ◆ Avage külgkanistri kaas ja kallake allesolev vedelik tagasi originaalanumasse (joon. O).
- ◆ Kallake kanistrisse natukene selleks sobivat puhastusvahendit.
 - ◆ Veepõhistele materjalidele sobib soe seesibivesi.
 - ◆ Tootja soovitatud puhastusvahendid õlipõhistele materjalidele.
- ◆ Kinnitage kaas korralikult ning raputage pihustit tugevalt.
- ◆ Avage uesti kaas ja kõrvaldage puhastusvahend.
- ◆ Täitke kanister uesti puhastusvahendiga. Kinnitage kaas korralikult.
- ◆ Paigaldage uesti voolik, ühendage seade vooluvõrku ja lülitage sisse toiteseade.
- ◆ Pihustage puhastusvedelikku 2–3 sekundi vältel mõnele jätkmaterjalile.

Värvipihusti läbipesu (joon. P–T)

- ◆ Lülitage toiteseade välja, ühendage seade laht vooluvõrgust ja ühendage lahti voolik värvipihusti küljest.
- ◆ Eemaldage külgkanister (6) ja keerake lahti külgmine kaas (7). Eemaldage pihustist saatetoru (15) ja O-rõngas (17). Puhastage osad sobiva puhastusvahendiga (joon. P).
- ◆ Keerake lahti ülemine krae (19), eemaldage pihustusotsik (10) ja ots (20). Puhastage köik osad sobiva puhastusvahendiga (joon. Q).
- ◆ Kui olete kasutanud veepõhiseid materjale, puhastage pihusti lastes veel voolata läbi saatetoru sisselaskeava. Kui olete kasutanud õlipõhiseid materjale, puhastage saatetoru sisselaskeava kasutades sobivat puhastusvahendit. Korra kerotseduuri kuni pihusti on täielikult puhastatud. Hoolitsege eriti tähelepanelikult pihusti nõela (21) eest.
- ◆ Kuivatage köik osad korralikult.
- ◆ Kõrvaldage puhastusvahendid selleks sobival moel.
- ◆ Tilgutage tilga jagu majapidamisõli kontrollklapi (18) metallkuulikesele (joon. R).

Oluline: Kontrollklapis (18) asuva kuulikese määrimine pärast puhastamist ei lase sellel kinni kleepud – see võib muidu põhjustada klapi ummistumist ja vähendada materjali läbivoolu.

◆ Värvipihusti lahtivõtmine (joon. S).

Märkus. Pihusti ots (20) käib ainult ühes suunas. Pihusti otsa sälk (22) peab joonduma pihusti keermete süvenditega (joon. 3).

Toiteseadme puastamine

- ◆ Lülitage toiteseade välja, ühendage seade laht vooluvõrgust ja ühendage lahti voolik värvipihusti küljest.
- ◆ Toiteseadme puastamiseks kasutage ainult pehmet seepi ja niisket riuet.

Hoiatus! Ärge laske ühelgi vedelikul tungida toiteseadme sisse.

Hoiatus! Ärge kastke ühtegi toiteseadme osa vette.

Filtri puastamine

Toiteseadmes on pestav/taaskasutatav filter (joon. U). Kontrollige filtrit enne igat seadme kasutuskorda. Kui filter on määrdunud, peske seda soojal veega ja laske sellel enne taaspalgaldamist/asendamist öhu käes kuivada.

- ◆ Filtri kontrollimiseks eemaldage filtri kate (11), selleks vajutage filtri katte mölemale küljele ja eemaldage kate toiteseadmel.
- ◆ Eemaldage filter (23) ja kontrollige seda.
- ◆ Asendage filter ja filtri kate.

Hoiatus! Kui filtrit pole paigaldatud, ärge käitage toiteseadet. Jäätmmed võivad sattuda seadmesse ja tekitada rikkeid toiteseadme töös.

Pistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege järgmiselt.

- ◆ Visake vana pistik ohutult minema.
- ◆ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- ◆ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
- ◆ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.

Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13A.

Keskkonnakaitse



Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi körvaldada koos olmejäämetega.

Kui ühel päeval leiata, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge körvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode vastavasse kogumispunkti.



Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjalide taaskasutada. Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab toorainevajadusi.

Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja juures uue toote ostmisel.

Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com

Tehnilised andmed

HVLP400 (Tüüp 1)		
Pinge	V _{AC}	230
Võimsus	W	450
Paagi mahutavus	I	1,2
Kaal	kg	2,8

Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:

Helirõhk (L_{PA}) 77 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L_{WA}) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)

Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:

Vibratsiooniemissiooni väärus ($a_{h,D}$) $< 2,5 \text{ m/s}^2$, määramatus (K) $1,5 \text{ m/s}^2$

EESTI KEEL

EU vastavusdeklaratsioon MASINADIREKTIIV



HVLP400

Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN60745

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.

Allakirjutanu on vastutav tehniline dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri nimel.

Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
28.09.2011

Garantii

Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub erilist garantii. Käesolev garantii täiendab ja ei piira kuidagi teie seaduslike õigusi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.

Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib Black & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab möölistlikus ulatuses kulunud tooted, et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisesega.

- ◆ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
- ◆ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
- ◆ Toode on väliste esemetega, ainete või önnetuse tõttu kahjustada saanud.
- ◆ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud peale volitatud hooldustöökoja või Black & Deckeri hooldusmeeskonna.

Garantiinöödeks tuleb teil esitada müübale või volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiata käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nime-

kiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com

Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.co.uk, et registreerida oma uus Black & Deckeri toode ja püsida kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet Black & Deckeri firmamärgi ja tootevaliku kohta leiata veebilehelt www.blackanddecker.co.uk

Naudojimo paskirtis

Black & Decker ant grindų statoma smulkaus purškimo sistema skirta tirpiklio ir vandens pagrindu pagamintiems dažams, lakams, gruntu, skaidrioms apdailos priemonėms, automobilių apdailos, apsaugos nuo dėmių priemonėms, medžio apsaugos priemonėms–konservantams purkštį. Šis elektrinis įrankis netinka kaustiniams tirpalams, rūgštinėms apdailos medžiagoms, gruntavimo medžiagoms su granulėmis arba kietosiomis dalelėmis purkštį, o taip pat purkštį ir lašinti netinkamoms medžiagoms. Šis prietaisas skirtas naudoti tik individualiam naudojimui.

Saugos informacija

Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais



Ispėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateitčiai. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.

1. Darbo vietas sauga

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesinta.** Užgriozdintos ir tamsios vietas dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiu, ten, kur yra degiuju skysčių, duju arba dulkių.** Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn vaikų ir pašaliniu asmenų.** Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.

2. Elektros sauga

- Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros lizdus.** Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. **Su žemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių.** Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantis elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
- Venkite kontaktu su žemintais paviršliais, pavyzdžiu, vamzdžiais, radiatoriais, viryklemis ir šaldytuvais.** Jei jūsų kūnas būtų žemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
- Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba**

esant drėgnoms oro sąlygomis. I elektrinį įrankį patekės vanduo padidina elektros smūgio pavojų.

- Atsargiai elkitės su elektros laidu.** Niekada nenaudokite laido elektriniam įrankiui neštai, jam ar kištukui traukti. **Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių.** Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.
- Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, nenaudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.** Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, nenaudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu (RCD).** RCD naujodimas sumažina elektros smūgio pavojų.

3. Asmens sauga

- Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.** Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo akimirkos ir galima rimtai susižeisti.
- Dévėkite asmeninės saugos įrangą.** Visa-
da nenaudokite akių apsaugos priemones.
Apsauginės priemonės, pavyzdžiu, respiratorius, apsauginiai batai neslidžiaiš padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
- Būkite atsargūs, kad netycia neįjungtumėte įrankio.** Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami akumulatorių bloką, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirlą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, ivyksta nelaimingų atsitikimų.
- Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius.** Neištraukę veržliarakčio iš besiskančios elektros įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
- Nepersitempkite.** Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- Dévėkite tinkamą aprangą.** Nedévėkite laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalių. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite

- atokiau nuo judančių dalių.** Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
- g. ei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite.** Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
- 4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra**
- a. Elektros įrankio negalima apkrauti per didelio darbo krūvį.** Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
- b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.** Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jis privaloma pataisyti.
- c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba ištraukite akumuliatoriaus kasetę.** Tokios apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
- d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiem asmenims.** Naudojami nekvaliifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
- e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius.** Patirkinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia pataisyti. Daugelis nelaimingu atsitikimu nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
- f. Pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs.** Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštariai pjovimo galais mažiau strigs, juos bus lengviau valyti.
- g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.** Naudojant elektrinį įrankį kitems darbams nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.

5. Techninė priežiūra

- a. Ši elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis.** Taip užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.

Papildomi nurodymai dėl saugos įspėjimas!

- ◆ Prieš pradédami naudoti įrangą, perskaitykite visus nurodymus ir saugos įspėjimus dėl įrangos ir purškiamas medžiagos naudojimo.
- ◆ Vadovaukitės visais tinkamais vietos, rajono ir nacionaliniais kodeksais, reglamentuojančiais vėdinimą, gaisro prevenciją ir naudojimą.
- ◆ Laikykite purkštuva vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ◆ Ilgai naudojant prietaisą, rekomenduojama naudoti ausų apsaugas.
- ◆ Naudokite apsauginius akinius, kad apsaugotumėte akis nuo dalelių.

Pavojingi garai

Insekticidai ir kitos medžiagos gali būti kenksmingos; jų įkvėpus, galimas stiprus pykinimas, apalpimas arba apsinuodijimas.

- a. Esant tikimybei įkvėpti garų, būtinai naudokite respiratorius arba apsaugines kvėpavimo kaukes.** Perskaitykite visus su purškiama medžiaga ir kvėpavimo kauke pateikiamus nurodymus, kad užtikrintumėte būtiną apsaugą ir neįkvėptumėte kenksmingų garų.

Papildomos dažų purkštuvo saugos taisyklės

Įspėjimas!

- ◆ Prieš naudojimą kiekvienas šio purkštuvo naudotojas privalo perskaityti ir perprasti visus saugos nurodymus ir kitą šioje naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją.
- ◆ Šiuo purkštuvu nepurkškite savaime įkaitančių kaustinių (šarminiu) arba ēdančiuju (rūgštiniu) skysčiu, nes jie gali išesti metalines dalis arba susilpninti žarną bei sandariklius.
- ◆ Nenaudokite purkštuve karštu arba verdančiu skysčiu, nes jie gali susilpninti bakelį ir žarną.
- ◆ Panaudojė purkštuvą, nepalikite jo bakelyje purkštos medžiagos arba jos likučių.
- ◆ Purkšdami nerūkykite ir nepukškite ten, kur gali kilti liepsnos kibirkščiu.
- ◆ Prieš naudojimą apžiūrėkite purkštuvo vidų ir išorę.
- ◆ Po kiekvieno panaudojimo ištuštinkite, išplaukite ir išdžiovinkite bakelį kaip nurodyta.

- ◆ Nenaudokite pistoletų degiomis medžiagoms purkšti.
- ◆ Nepurkškite jokių medžiagų, jeigu nežinoma, kokį pavojų jos gali kelti.
- ◆ Naudokite tik nedegius skysčius.
- ◆ Neplaukite pistoletų degiomis medžiagomis.

Asmens sauga

- a. **Naudojant chemines medžiagas, privaloma naudoti papildomas asmeninės saugos priemones, pavyzdžiu, tinkamas pirštines ir respiratorių arba kvépavimo kaukę.** Atitinkamomis sąlygomis dėvint saugos priemones galima sumažinti susižeidimų tikimybę.
- b. **Nepurkškite ant savęs, kitų žmonių ar gyvūnų. Rankos ir kitos kūno dalys privalo būti atokiai nuo išleidimo angos. Ipurškus po oda, tuo pat kreipkités pagalbos į medikus.** Purškiama medžiaga gali pradurti odą ir patekti į organizmą.
- c. **Nemanykite, kad ipurškimas tėra pastas išjovimas.** Purškiamas skystis gali išvirkšti į organizmą toksinų ir sukelti sunkų kūno sužalojimą. Ipurškus po oda, tuo pat kreipkités pagalbos į medikus.
- d. **Saugokitės bet kokių pavojų, kuriuos kelia purškiama medžiaga. Atkreipkite dėmesį į ženklus ant pakuočės arba gamintojo apie purškiamą medžiagą pateiktą informaciją, įskaitant asmeninių saugos priemonių naudojimo reikalavimus.** Siekiant sumažinti gaisro ir susižeidimo pavojų, kurį kelia toksinai, kancerogeninės medžiagos ir kt., privaloma vadovautis gamintojo nurodymais.

Kitų asmenų sauga

- ◆ Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisus dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakinčių asmenų priežiūros ir nurodymų.
- ◆ Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

Kiti pavojai.

Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių judančių dalių.
- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių įkaitusių dalių.
- ◆ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis arba priedus.
- ◆ Žala, patiriamą prietaisą naudojant ilgą laiką. Jeigu prietaisą reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite pertraukas.

Vibracija

Techninių duomenų skyriuje ir atitinkies deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliamą vibraciją taip pat gali būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.

Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliamą vibraciją gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytajį lygi.

Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe reguliarai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpus, kai įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.

Ant prietaiso esantys ženklai

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.



Įspėjimas! Saugokite prietaisą nuo lietaus arba didelės drėgmės.



Įspėjimas! Neleiskite artyn pašalininių asmenų.



Įspėjimas! Naudodami įrankį, dėvėkite apsauginius akinius arba darbo akinius.



Įspėjimas! Dėvėkite respiratorių arba kvėpavimo kaukę.



Įspėjimas! Naudokite tik nedegius skysčius.

Elektros sauga

 Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia jžeminti. Visuomet patikrinkite, ar akumulatoriaus kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.

- ◆ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji nedelsiant privalo pakeisti igaliotasis Black & Decker techninio aptarnavimo centro darbuotojas.
- ◆ Naudodami įrankį lauke, naudokite tik darbui lauke skirtus ilginimo laidus. Galima naudoti tinkamos kategorijos Black & Decker 30 m ilginimo kabelį be jokių galios nuostolių.
- ◆ Elektros sauga pagerėja papildomai naujodant didelio jautrumo 30 mA liekamosios elektros srovės prietaisą (RCD).

Funkcijos

Šis prietaisas turi kai kurias arba visas toliau nurodymas funkcijas.

1. Ijungimo/išjungimo jungiklis
2. Purkštuvu gaidukas
3. Purkštuvas
4. Galios agregatas
5. Oro tiekimo žarna
6. Iš šono pildomas bakelis
7. Dangtelis
8. Srauto valdymo rankenėlė
9. Srauto indikatorius
10. Purkšimo būdo pasirinkimo antgalis
11. Filtro dangtelis
12. Sugraduotas maišymo indas
13. Klampumo nustatymo indelis

Surinkimas

Ispėjimas! Prieš surenkant įrankį, jis privalo būti išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.

Iš šono pildomo bakelio prijungimas (A pav.)

Iš šono pildomas bakelis sukurtas taip, kad ji galima būtų tvirtinti tik vienu būdu.

- ◆ Dėkite iš šono pildomą bakelį (6) po įsiurbimo vamzdeliu (15), dangteliu (7) į kairę.
- ◆ Tvirtai užspauskite iš šono pildomą bakelį (6). Užveržkite fiksavimo žiedą (16), sukdami ji pagal laikrodžio rodyklę.

Pastaba: Įsitikinkite, ar fiksavimo žiedas tvirtai užveržtas ir ar iš šono pildomas bakelis tinkamai užtvirtintas.

Įsiurbimo vamzdelio nustatymas (B ir C pav.)

Įsiurbimo vamzdelį gali nustatyti ta kryptimi, kurią purkšite daugiausia, kad reikėtų kuo rečiau pildyti bakelį.

- ◆ Jeigu purkšite kampu nukreipę aukštyn arba tiesiai, nustatykite įsiurbimo vamzdelį (B pav.) bakelio galo link.
- ◆ Jeigu purkšite kampu nukreipę žemyn, nustatykite įsiurbimo vamzdelį (C pav.) bakelio priekio link.

Tuomet išpurkšite maksimalų kiekį medžiagos ir bakelį reikés rečiau pildyti.

Oro tiekimo žarnos prijungimas (D ir E pav.)

- ◆ Vieną oro tiekimo žarnos galą (5) įkiškite į purkštuvą galą (3). Žarną įtaisysite tvirčiau, jeigu ją šiek tiek suksite.
- ◆ Kitą oro tiekimo žarnos galą (5) įkiškite į galios aggregato galą (4). Žarną įtaisysite tvirčiau, jeigu ją šiek tiek suksite.

Bakelio pripildymas (F pav.)

- ◆ Iš šono pildomas bakelis (6) būtinai turi būti iki galio užsuktas ant purkštuvą.
- ◆ Paguldykite purkštuvą ant šono, bakelio šoninį dangtelį nukreipę aukštyn.
- ◆ Pripilkite į bakelį tinkamai atskiestą ir perkoštą medžiągą, kurią purkšite.

Pastaba: Medžiagai iš originalaus indo į iš šono pildomą indą supilti naudokite pateiktą sugraduotą maišymo indą.

- ◆ Nušluostykite skysčio likučius nuo bakelio ir purkštuvu sriegių arba šonų.
- ◆ Sutapdinkite sriegius ir tvirtai užsukite dangtelį ant iš šono pildomo bakelio. Prieš pakeldami purkštuvą, patikrinkite dangtelį, ar jis tvirtai ir iki galio užsuktas.

Naudojimas**Ijungimas ir išjungimas (G pav.)**

Ijungimo/išjungimo jungiklis įrengtas ant galios aggregato rankenos.

- ◆ Norédami ijungti galios aggregatą, paspauskite jungiklio viršū (I).
- ◆ Norédami galios aggregatą išjungti, paspauskite jungiklio apačią (0).

Ispėjimas! Niekada nenukreipkite purkštuvą į jokias kūno dalis. Niekada nespauskite gaiduko nustatydami purkšimo nuostatai.

Purškimo būdo pasirinkimas (H ir I pav.)

Šiame purkštuve įrengtas kelių purškimo būdų pasirinkimo antgalis (10), kuriuo galima nustatyti 3 purškimo būdus. Jis naudojamas konkrečiam purškimo darbui tinkamam purškimo būdui pasirinkti. Purškimo būdo pasirinkimo antgaliu (10) pasirinkite vieną iš šių parinkčių:



Horizontali plokščia čiurkšlė – paviršiu purkštis aukštyn–žemyn.



Apvali čiurkšlė – kampams, kraštams ir siauriems paviršiams.



Vertikali plokščia čiurkšlė. Purškimui į šonus.

Galima pasirinkti bet kurį iš trijų purškimo būdų. Jie atitinkamai pažymėti 1, 2 ir 3 purkštuvu viršuje esančioje purškimo būdo pasirinkimo etiketėje.

- ◆ Norédami pasirinkti reikiama purškimo būdą, pasukite purškimo būdo pasirinkimo antgalį (10) ir sutapdinkite ant purškimo būdo pasirinkimo antgalio (10) esantį žalią indikatorių su etiketėje pažymėtu skaičiumi (I pav.)

Įspėjimas! Niekada nenukreipkite purkštuvą į jokias kūno dalis. Niekada nespauskite gaiduko nustatydami purškimo nuostatą.

Srauto valdymo rankenėlė (J pav.)

Srauto valdymo rankenėlė reguliuojamas purškiamo skysčio kiekis.

- ◆ Norédami padidinti skysčio srautą, sukite srauto valdymo rankenėlę (8) pagal laikrodžio rodyklę.
- ◆ Norédami sumažinti skysčio srautą, sukite srauto valdymo rankenėlę (8) prieš laikrodžio rodyklę.
- ◆ Sukant srauto valdymo rankenėlę (8), purkštuvu viršuje esantis srauto indikatorius (9) juda pirmyn (minimalus skysčio srautas) ir atgal (maksimalus skysčio srautas).

Pastaba: Pirmiausiai visada išbandykite purškimo būdą ant kartono arba kitokios medžiagos atraižos. Pradėkite purkštį, srauto valdymo rankenėlę nustatę didžiausią srauto nuostatą. Jeigu reikia mažesnio srauto, pasukite srauto valdymo rankenėlę vidun. Sunkesnes, tirštesnes medžiagas reikėtų purkštį indikatoriui esant prie piktogramos (+). Skystesnes medžiagas reikėtų purkštį indikatoriui esant prie piktogramos (-).

Pastaba: Jeigu srauto valdymo nuostata yra iki galo nustatyta ties minimumu, gaidukas veiks minimaliai arba visai neveiks. Pasukite srauto valdymo rankenėlę atgal (pagal laikrodžio rodyklę), kad gaidukas veiktų laisviau.

Skystų medžiagų paruošimas (K ir L pav.)

Pastaba: Išsitinkinkite, kad jūsų naudojamo tipo medžiagą galima nuvalyti mineraliniais spirita arba dažų skiedikliais (aliejiniamis dažams) arba šiltu vandens ir muilo tirpalu (vandeniniams, pavyzdžiui, lateksu, dažams). Darbo vietoje ištieskite grindis patiesalais ar kitomis apsauginėmis medžiagomis, kad jų nesuteptumėte.

Prieš pradedant darbą, purškiamą skystį gali prieikti suskystiinti (atskiesti). Skieskite tinkamu, medžiagos gamintojo pakuočėje rekomenduojamu skiedikliu.

Įspėjimas! Nenaudokite medžiagų, kurių pliūpsnio taškas yra mažesnis nei 55 °C.

Pastaba: Pateiktas sugraduotas maišymo indas (12) skirtas purškiamai medžiagai peripli iš originalaus indo į skiedimo indą, o taip pat skysčiams matuoti (K pav.).

Pastaba: Klampumo nustatymo indelis (13) skirtas nustatyti naudojamos medžiagos „ištakėjimo“ laiką.

- ◆ Norédami išmatuoti, ar klampumas yra tinkamas, prieš tai kruopščiai išmaišykite medžią.
- ◆ Panardinkite klampumo nustatymo indelį (13) į purškiamą medžią ir visiškai pripildykite klampumo nustatymo indelį (13).
- ◆ Laikydami klampumo nustatymo indelį (13) virš ino du į medžią, išmatuokite, kiek laiko medžiaga teka be perstojio arba srautais iš klampumo nustatymo indelio (13) apačios būna neretrakiamas (2 minutes arba mažiau (L pav.). Tai „ištakėjimo laikas“; žr. medžiagų skiedimo lentelę, kurioje pateikiama informacija apie skirtingoms medžiagoms reikiamą atskiedimo santykį.
- ◆ Jeigu medžią reikia atskieisti, pripilkite tinkamo, gamintojo rekomenduojamo skiediklio.
- ◆ Šiuo įrenginiu galima purkštį lateksu dažus, tik juos gali tekti atskiesti labiau nei rekomenduoja šiu dažų gamintojas. Atskieskite lateksu dažus tiek, kas jie pro klampumo nustatymo indelį (13) ištakėtų mažiau nei per 2 minutes. Purkšdamas medžią, kuriai pro klampumo nustatymo indelį (13) ištakėti prieikia daugiau nei 2 minučių, naudotojas turėtų atsižvelgti į padengimo būdą ir galutinę projekto vietą.

Medžiagų skiedimo lentelė

Purškiamą medžią	Ištakėjimo laikas
Skaidrus ir pusiau skaidrus dažai bei apsauginės medžiagos	Skести nereikia
Aliejiniai gruntuai, lakai ir poliuretanai	(ištaka greičiau nei per 2 minutes)
Ryškių spalvų vandeniniai dažai	Gali prieikti atskieisti
Vandeniniai arba lateksu dažai	(ištaka lėčiau nei per 2 minutes)

Pastaba: Nerekomenduojama tekstūriniams dažams

Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį

Patarimai, kaip paruošti

- ◆ Prieš naudojimą visada kruopščiai išmaišykite ir perkoškite medžiągą.
- ◆ Atlikdami bet kokius purškimo darbus, visada būtinai tinkamai paruoškite paviršių, kad apdaila būtų ideali. Tai yra visi paviršiai turi būti be dulkių, purvo, rūdžių ir alyvų. Prieš purkšdami, nuplaukite paklotus arba išorinius paviršius silpna vandens srove ir palaukite, kol jie visiškai išdžius.
- ◆ Nors naudojant HVLP purkštuvus medžiagos purškiamos labai tiksliai, rekomenduojama uždengti visus kraštus bei kitas vietas ir naudoti patiesalus grindimus bei viskam kitam purškimo vietoje apsaugoti.
- ◆ Dažų paviršiuje susidariusi plėvelė gali užkimšti purkštuvą. Prieš maišydami, pašalinkite plėvelę. Perkoškite per piltuvėlį su filtru arba trikotažinį audinį, kad pašalintumėte nešvarumus, galinčius užkimšti sistemą.
- ◆ Prieš pradédami darbus, pasiruoškite pirštines, popierinių rankšluostelių, skudurų ir pan., kad turėtumėte kuo nuvalyti išlietas medžiagą.

Tinkamo purškimo metodo išmokimas

(M ir N pav.)

- ◆ Pasimokykite purkšti ant nereikalingos medžiagos atraižos, pavyzdžiu, kartono, kad išbandytumėte purškimo būdą ir išmoktumėte naudoti purkštuvu srauto valdymo funkciją.
- ◆ Nuvalykite nuo purškiamo paviršiaus dulkes, purva ir alyvą.
- ◆ Purškimo vieta turi būti švari ir be dulkių, kurios galėtų būti nupūstos ant naujai išpurkštų paviršių.
- ◆ Uždenkite visas vietas, kurių nereikia purkšti.
- ◆ Visada purkškite mažiausiai iš 25 mm ir daugiausiai iš 355 mm atstumo (M pav.).
- ◆ Dideliems plotams purkšti dažniausiai naudojamas „kryžminis“ purškimo būdas. Tai daroma purškiant horizontalias juostas, o paskui skersai ant šių juostų – vertikalias.
- ◆ Norėdami išpurkšti tolygiai, visada laikykite ranką vienodu atstumu (M pav.) nuo purškiamo paviršiaus ir stenkités nejudinti riešo (N pav.).
- ◆ Purkškite sklandžiai, vienodu greičiu, kad paviršių padengtumėte vienodai. Pradékite purkšti siek tiek uždelsę ir atleiskite gaiduką nebaigę purkšti iki galo.

- ◆ Stenkités nepurkšti per daug vienoje vietoje. Keli plonesni sluoksniai geriau nei vienas storas sluoksnis, nes medžiaga gali nutekėti ir lašeti. Nepamirškite, kad purškiamo skysčio kiekis reguliuojamas srauto valdymo rankenéle. Sukant srauto valdymo rankenélę pagal laikrodžio rodyklę, skysčio srautas didėja. Sukant srauto valdymo rankenélę prieš laikrodžio rodyklę, skysčio srautas mažėja. Jeigu skysčio nuteka arba laša, išlyginkite sausu dažymo šepečiu.
- ◆ Jeigu ilgą laiką nepurškiate, išjunkite galios agregatą ir idékite purkštuvą į įrengtą galios agregato lizdą.

Techninė priežiūra ir valymas

Šis Black & Decker laidinis elektrinis prietaisas skirtas ilgalaikiams darbams, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Prietaisas tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite. **Įspėjimas!** Būtinai naudokite tinkamas asmeninės saugos priemones.

Įspėjimas! Prieš pradédami bet kokius laidinių prietaisų techninės priežiūros arba valymo darbus, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.

Įspėjimas! Nenaudokite medžiagų, kurių pliūpsnio taškas yra mažesnis nei 55 °C. Pliūpsnio taškas – tai temperatūra, kuriai esant skystyje gali susidaryti pakankamai garų, kad jis užsiliepsnotų (žr. dažų gamintojų nurodymus).

Įspėjimas! Užtikrinkite, kad valymo vieta būtų tinkamai védinama ir joje nebūtų degių garų.

Įspėjimas! Praplaudami purkštuvą valymo tirpalu, visada purkškite lauke.

Įspėjimas! Nenardinkite galios agregato į skysčius.

Purkštuvu praplovimas (O pav.)

- ◆ Išjunkite galios agregatą, ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo ir atjunkite nuo purkštuvu oro tiekimo žarną.
- ◆ Atsukite šoninį bakelio dangtelį ir išpilkite likusį skysčį į originalų indą (O pav.).
- ◆ Pripilkite į bakelį nedidelį kiekį tinkamo valymo tirpalo.
 - ◆ Vandeninėms medžiagos pašalinti naudokite šiltą muiliną vandenį.
 - ◆ Aliejines medžiagą pašalinkite gamintojų rekomenduojamu valymo tirpalu.
- ◆ Tvirtai užsukite dangtelį atgal ant bakelio ir smarkiai pakratykite purkštuvą.
- ◆ Atsukite šoninį bakelio dangtelį ir tinkamai išpilkite valymo tirpalą.
- ◆ Dar kartą pripilkite į bakelį nedidelį kiekį tinkamo valymo tirpalo. Tvirtai užsukite bakelio dangtelį.

- ◆ Prijunkite prie purkštuvo oro tiekimo žarną, įkiškite kištuką į elektros lizdą ir įjunkite galios agregatą.
- ◆ 2–3 sekundes purkškite valymo tirpalą iš purkštuvo ant nereikalingos medžiagos.

Purkštuvo valymas (P–T pav.)

- ◆ Išjunkite galios agregatą, ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo ir atjunkite nuo purkštuvo oro tiekimo žarną.
- ◆ Nuimkite iš šono pildomą bakenį (6) ir atsukite šoninį dangtelį (7). Ištraukite iš purkštuvo įsiurbimo vamzdelį (15) ir nuimkite sandarinimo žiedą (17). Išplaukite dalis tinkamame valymo tirpale (P pav.).
- ◆ Atsukite antgalio movą (19) ir nuimkite purkštuvo purkštuką (10) bei purkštuvo antgalį (20). Išplaukite visas dalis tinkamame valymo tirpale (Q pav.).
- ◆ Jeigu naudojate vandeninę medžiagą, praplaukite purkštuvą tekančiu vandeniu pro įsiurbimo vamzdelio angą. Jeigu naudojate aliejines medžiagas, išplaukite įsiurbimo vamzdelio angą tinkamu valymo tirpalu. Kartokite, kol purkštuvas bus visiškai švarus. Būkite itin atsargūs, plaudami purškimo adatą (21).
- ◆ Kruopščiai nusausinkite visas dalis.
- ◆ Tinkamai išpilkite valymo tirpalą.
- ◆ Užlašinkite lašelį būtinės alyvos ant tikrinimo vožtuvu metalinio rutuliuko (18) R pav.).

Svarbu: Po valymo darbų patepus tikrinimo vožtuve esantį rutuliuką (18), jis nestriegs ir neužkimš vožtuvu bei užtikrins tinkamą purškiamos medžiagos srautą.

- ◆ Surinkite purkštuvą (S pav.).

Pastaba: Purkštuvo antgalį (20) galima įtaisyti tik vienu būdu. Ant purkštuvo antgalio esančią įrantą (22) privaloma sutapdinti su purkštuvo sriegiuose esančia išėma (3 pav.).

Galios agregato valymas

- ◆ Išjunkite galios agregatą, ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo ir atjunkite nuo purkštuvo oro tiekimo žarną.
- ◆ Galios agregatą valykite tik švelniu muilu sudrėkintu skudurėliu.

Ispėjimas! Stenkite, kad į galios agregatą jokiais būdais nepakliūtų jokių skyścių.

Ispėjimas! Niekada nenardinkite galio agregato į skystį.

Filtro valymas

Galios aggregate yra plaunamas/daugkartinio naudojimo filtras (U pav.). Patirkinkite šį filtrą prieš ir po kiekvieno panaudojimo. Jeigu jis nešvarus, išplaukite šiltame vandenye ir palaukite, kol jis sa-

vaime išdžius – tik tuomet vėl jį sumontuokite; arba pakeiskite jį nauju.

- ◆ Norėdami patikrinti filtrą, suspauskite iš abiejų šonų filtro dangtelį (11) ir nutraukite jį nuo galio agregato.
- ◆ Išsimkite filtrą (23) ir apžiūrėkite jį.
- ◆ Idėkite filtrą ir uždenkite filtro dangtelį.

Ispėjimas! Niekada nenaudokite galios agregato neįdėję filtro. I jį gali patekti purvo ir galios agregatas gali sugesti.

Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)

Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:

- ◆ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
- ◆ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto, turinčio įtampą.
- ◆ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus gnybto.
- ◆ Žaliaj/geltoną laidą junkite prie įžeminimo gnybto.

Ispėjimas! Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.

Aplinkosauga



Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.

Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį Black & Decker gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pa-kuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliau poreikį.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras elektrinių gaminijų surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.

Black & Decker surenka senus naudotus Black & Decker prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotai remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.

Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susiekię su vietine Black & Decker atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tin-

LIETUVIŲ

Klapyme pateiktas sąrašas įgaliotų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtvių bei tikslia informacija apie mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.

Techniniai duomenys

HVLP400 (1 tipas)		
Įtampa	Vac	230
Galingumas	W	450
Bakelio talpa	l	1,2
Svoris	kg	2,8

Gаро slėgio lygis pagal EN 60745:

Gаро slėgis (L_{WA}) 77 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A),
Gаро galia (L_{WA}) 90 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)

Bendros vibracijos vertės (triašio vektorius suma) pagal EN 60745:

Vibracijos skleidimo vertė ($a_{h,D}$) < 2,5 m/s²,
paklaida (K) 1,5 m/s²

EB atitikties deklaracija

MAŠINŲ DIREKTYVA



HVLP400

Black & Decker deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/EB, EN60745.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Black & Decker atstovą toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukurimą ir pateikia šią deklaraciją Black & Decker.

Kevin Hewitt
Generalinio technikos
direktorius pavaduotojas
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2011.09.28

Garantija

Black & Decker yra tikra dėl savo gaminių kokybės ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijoje.

Jeigu Black & Decker gaminys per 24 mėnesius nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar gamybų defektų arba neatitinka deklaruojamų normų, Black & Decker garantuotai pakeičia sugedusias dalis, pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba pakeičia tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų kuo mažiau nepatogumų, nebent:

- ◆ gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliai arba nuomas tikslais;
- ◆ gaminys buvo netinkamai naudojamas arba neprižiūrimas;
- ◆ gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų;
- ◆ gaminj bandė remontuoti tam leidimo neturintys žmonės arba ne Black & Decker techninės tarnybos darbuotojai.

Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui arba įgaliotajam remonto tarnybos atstovui. Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su vietine Black & Decker atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų Black & Decker įrangos remonto dirbtvių bei tikslia informacija apie mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.

Apsilankykite jūsų interneto svetainėje www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite savo naujų Black & Decker gaminj, o taip pat nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos informacijos apie Black & Decker firmos ženklą ir mūsų gaminijų assortimentą rasite tinklapyje www.blackanddecker.co.uk.

Paredzētā lietošana

Šis Black & Decker krāsas smidzināšanas aparāts paredzēts šķīdinātāja bāzes un ūdens bāzes krāsu, laku, gruntskrāsu, automobiļu virsbūves krāsojuma aizsargpārkājuma, krāsas kodnes, kā arī koknes antiseptiku izsmidzināšanai. Elektroinstruments nav paredzēts nātrija hidroksīda šķīdumu, skābi saturošu pārklājuma materiālu, granulu vai cietvielu saturošu pārklājumu materiālu izsmidzināšanai, kā arī materiālu piesūcināšanai ar pilenu smidzināšanu. Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.

Drošības norādījumi

Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi



Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām. Terms "elektroinstrumenti" visos turpmākojatos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).

1. Darba zonas drošība

- a. **Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota.** Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var izraisīt negadījumus.
- b. **Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķīdrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- c. **Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un nepiederīšām personām.** Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2. Elektrodrošība

- a. **Elektroinstrumenta kontaktakcijai jāatbilst kontaktligzdai.** Kontaktakciju nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktakcjas. Nepārveidotās kontaktakcjas un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
- b. **Nepieskarieties izzemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un**

ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir izzemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.

- c. **Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.** Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palieinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- d. **Lietojiet vadu pareizi.** Nekad nepārnēsājet, nevelciet vai neatvienojet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Neuviniet vadu karstuma avotiem, ejļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- e. **Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.** Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- f. **Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, ierīkojet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci.** Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- 3. **Personīgā drošība**
- a. **Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.** Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- b. **Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.** Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslidošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, samazinās risks gūt ievainojumus.
- c. **Nepielaujiet nejaušu iedarbīšanu.** Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojet elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
- d. **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas notejmiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas.** Ja elektroinstrumenta rotējōšajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.

- e. **Nesniedzieties pārāk tālu.** Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
- f. **Valkājet piemērotu apgērbu.** Nevalkājiet pārāk brīvu apgērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apgērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apgērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
- g. **Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.** Lietojot putekļu savākšanas ierīci, var mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
- 4. **Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope**
- a. **Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.** Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes robežas paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
- b. **Neekspluatājiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.** Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
- c. **Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktākšu no barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru.** Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
- d. **Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos norādījumus.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatāt neapmācītas personas.
- e. **Veiciet elektroinstrumentu apkopi.** Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja instruments ir bojāts, pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
- f. **Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus.** Ja griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
- g. **Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u. c. ekspluatājiet saskaņā ar šiem norādījumiem, nemot vērā darba apstākļus**

un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.

5. Apkalpošana

- a. **Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.

Papildu drošības norādījumi

Brīdinājums!

- ◆ Pirms instrumenta ekspluatācijas izlasiet visus norādījumus un drošības brīdinājumus attiecībā uz aprīkojumu un apstrādājamo materiālu.
- ◆ Ievērojiet visus attiecīgos vietējos un valsts noteikumus par ventilāciju, ugunsdrošību un ekspluatāciju.
- ◆ Glabājiet instrumentu bērniem nepieejamā vietā.
- ◆ Strādājot ilgstoši, ieteicams Valkāt ausu aizsargus.
- ◆ Valkājiet acu aizsargus, lai acīs nenonāktu sīki svešķermenī.

Kaitīgi izgarojumi

Insektīci un citi materiāli var būt kaitīgi ieelpojot un izraisīt smagu nelabumu, ģiboni vai saindēšanos.

- a. Lietojiet respiratoru vai masku, ja ir risks ieelpot izgarojumus. Izlasiet visus norādījumus par smidzināmo vielu un masku, lai nodrošinātu vajadzīgo aizsardzību pret kaitīgo izgarojumu ieelpošanu.

Papildu drošības norādījumi krāsas smidzinātājiem

Brīdinājums!

- ◆ Pirms lietošanas pārliecinieties, vai visas personas, kas lieto šo smidzinātāju, ir izlasījušas un izprot visus drošības norādījumus un pārējo rokasgrāmatā minēto informāciju.
- ◆ Nelietojiet šo smidzinātāju nātrija hidroksīda (sārmainu) pašsasilstošiem vai kodīgiem (skābes) šķidrumiem, jo tie var izraisīt metāla detaļu koroziju vai novājināt šķūteni un blīvējumu.
- ◆ Neuzpildiet smidzinātāju ar karstu vai verdošu šķidrumu, jo tas var pavājināt tvertni un šķūteni.
- ◆ Pabeidzot darbu ar smidzinātāju, neatstājiet tā tvertnē smidzināmās vielas atliekas.
- ◆ Smidzinot nesmēķējiet, kā arī nesmidziniet vietās, kur ir dzirksteles.
- ◆ Ikreiz pirms smidzinātāja lietošanas rūpīgi pārbaudiet to no iekšpuses un ārpuses.
- ◆ Ikreiz pēc darba pabeigšanas iztukšojet, iztīriet un izteciniet gan tvertni, gan šķūteni atbilstīgi

- norādījumiem.
- ◆ Nelietojiet pistoles uzliesmojošu vielu smidzināšanai.
- ◆ Nesmidzinet vielas tādās vietās, kur nav zināmi bīstamie faktori.
- ◆ Lietojiet tikai nedegošus šķidrumus.
- ◆ Netīriet pistoles ar uzliesmošām vielām.

Personīgā drošība

- a. **Strādājot ar ķīmiskajām vielām, jālieto papildu individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, piemēroti cimdi un respirators vai maska.** Apstākļiem piemēroti aizsardzības līdzekļi samazina risku gūt ievainojumus.
- b. **Nesmidzinet pret sevi, citām personām vai dzīvniekiem.** Neturiet rokas un citas ķermena daļas smidzinātāja atveres priekšpusē. Ja viela nonākusi zem ādas, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Smidzināmā viela var pārdurt ādu un nonākt organismā.
- c. **Neapstrādājiet šo injekciju kā vienkāršu iegriezumu.** Smidzināmā viela var ievadīt organismā toksīnus un izraisīt smagu ķermeņa ievainojumu. Ja viela nonākusi organismā, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
- d. **Nemiet vērā bīstamību, ko var radīt smidzināmā viela.** lepazīstieties ar atzīmēm vielas uz iepakojuma vai ražotāja sniegto informāciju, tostarp prasībām par individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Jāievēro ražotāja norādījumi, lai mazinātu aizdegšanās un ievainojuma risku, ko rada toksīni, kancerogēnas vielas u. c.

Citu personu drošība

- ◆ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
- ◆ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u. c. gadījumos. Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties kustīgām detaljām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties karstām detaljām;

- ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas vai piederumus;
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.

Vibrācija

Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.

Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t. i., ne tikai instrumenta eksplatacijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.

Markējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:



Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.



Brīdinājums! Nepakļaujiet instrumentu lietus vai liela mitruma iedarbībai.



Brīdinājums! Tuvumā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.



Brīdinājums! Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles.



Brīdinājums! Valkājiet respiratoru vai masku.



Brīdinājums! Lietojiet tikai nedegošus šķidrumus.

Elektrodrošība



Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.

- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
- ◆ Ekspluatējot instrumentu ārpus telpām, izmantojiet tikai tādus pagarinājuma vadus, kas paredzēti lietošanai ārpus telpām. Lietojiet maks. 30 m garu Black & Decker pagarinājuma vadu, lai nezustu jauda.
- ◆ Elektrodrošību var uzlabot, ierīkojot 30 mA nooplūdstrāvas aizsargierīci ar augstu jutību.

Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Smidzināšanas mēlīte
3. Smidzinātājs
4. Barošanas bloks
5. Gaisa šķūtene
6. No sāna uzpildāma tvertne
7. Vāks
8. Plūsmas regulēšanas poga
9. Plūsmas indikators
10. Smidzināšanas veida izvēles sprausla
11. Filtra vāks
12. Maisīšanas spainis
13. Viskozitātes trauks

Salikšana

Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.

No sāna uzpildāmas tvertnes pieštiprināšana (A. att.)

No sāna uzpildāma tvertne ir veidota tā, ka to var uzstādīt tikai vienā veidā.

- ◆ Savietojiet no sāna uzpildāmu tvertni (6) zem padeves caurules (15) ar kreisajā pusē esošo vāku (7).
- ◆ Stingri iespiediet no sāna uzpildāmu tvertni (6) vietā.
- ◆ Pievelciet sprostgredzenu (16), griežot to pulkstenīrādītāja virzienā.

Piezīme. Pārbaudiet, vai sprostgredzens ir cieši nostiprināts un no sāna uzpildāma tvertnenofiksēta vietā.

Padeves caurules novietojums (B., C. att.)

Padeves cauruli var novietot smidzināšanai pie mērotā virzienā, lai būtu pēc iespējas mazāk reižu jāuzpilda tvertne.

- ◆ Ja smidzināt slīpi uz augšu vai taisni, novietojiet padeves cauruli (B. att.) tvertnes aizmugurē.
- ◆ Ja smidzināt slīpi uz leju, novietojiet padeves cauruli (C. att.) tvertnes priekšpusē.

Tādējādi var izsmidzināt maksimāli daudz tvertnē uzpildītās vielas.

Gaisa šķūtenes pieštiprināšana (D., E. att.)

- ◆ levietojiet gaisa šķūtenes (5) galu smidzinātāja (3) aizmugurē. Mazliet pagroziet šķūteni, lai to cieši nostiprinātu.
- ◆ levietojiet gaisa šķūtenes (5) otru galu barošanas bloka (4) aizmugurē. Mazliet pagroziet šķūteni, lai to cieši nostiprinātu.

Tvertnes uzpildīšana (F. att.)

- ◆ Pārbaudiet, vai no sāna uzpildāma tvertne (6) ir pilnībā uzskrūvēta uz smidzinātāja.
- ◆ Novietojiet smidzinātāju uz sāna tā, lai tvertnes vāks būtu vērts augšup.
- ◆ Uzpildiet no sāna uzpildāmu tvertni ar pareizi atšķaidītu un izfiltrētu smidzināmo vielu.

Piezīme. Izmantojiet komplektācijā iekļauto maisīšanas spaini, lai no sāna uzpildāmā tvertnē ielietu vielu no tās oriģinālā iepakojuma.

- ◆ Notīriet šķidruma atliekas no tvertnes un smidzinātāja vītnēm un malām.
- ◆ Noslēdziet no sāna uzpildāmu tvertni, cieši uzskrūvējot tai vāku. Pirms smidzinātāja pacelšanas pārbaudiet, vai vāks ir pilnībā uzskrūvēts.

Lietošana

Ieslēgšana un izslēgšana (G. att.)

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis atrodas barošanas bloka rokturi.

- ◆ Lai ieslēgtu barošanas bloku, nos piediet slēdža augšpusi (I).
- ◆ Lai izslēgtu barošanas bloku, nos piediet slēdža apakšpusi (O).

Brīdinājums! Nevērsiet smidzinātāju pret ķermenī. Nekādā gadījumā nenospiediet mēlīti, kamēr regulējat smidzināšanas iestatījumus.

Smidzināšanas veida izvēle (H., I. att.)

Šis smidzinātājs ir aprīkots ar smidzināšanas veida izvēles sprauslu (10), ar kuru var smidzināt 3 dažādos paņēmienos. Ar tās palīdzību var iestatīt vajadzīgo smidzināšanas veidu attiecīgajai smidzināmajai virsmai.

Smidzināšanas veida izvēles sprauslas (10) darba rezīmi atbilst šādām virsmām:



Horizontāla taisna strūkla — smidzināšanai augšup un lejup pa virsmu.



Apaļa strūkla — stūru, malu un šauru virsmu smidzināšanai.



Vertikāla taisna strūkla — smidzināšanai no viena sāna uz otru.

Izvēlei pieejami trīs smidzināšanas veidi. Tie ir apzīmēti ar cipariem 1, 2 un 3 veidu izvēles skalā, kas atrodas smidzinātāja augšpusē (H. att.).

- ◆ Lai atlasītu vajadzīgo smidzināšanas veidu, pagrieziet smidzināšanas veida izvēles sprauslu (10) tā, lai smidzināšanas veida izvēles sprauslas (10) zaļais indikators sakristu ar skalas ciparu (I. att.).

Brīdinājums! Nevērsiet smidzinātāju pret ķermenī. Nekādā gadījumā nenospiediet mēlīti, kamēr regulējat smidzināšanas iestatījumus.

Pilnības regulēšanas poga (J. att.)

Pilnības regulēšanas poga regulē to, cik daudz šķidruma tiek izsmidzināts.

- ◆ Lai palielinātu šķidruma plūsmu, pagrieziet plūsmas regulēšanas pogu (8) pulksteņrādītāja virzienā.
- ◆ Lai samazinātu šķidruma plūsmu, pagrieziet plūsmas regulēšanas pogu (8) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
- ◆ Griezot plūsmas regulēšanas pogu (8), smidzinātāja virspusē esošais plūsmas indikators (9) kustas vai nu uz priekšu (minimāla šķidruma plūsma), vai atpakaļ (maksimāla šķidruma plūsma).

Piezīme. Vispirms vienmēr izmēģiniet smidzināšanas veidus uz kartona atgriezuma vai tamīldzīga materiāla. Iesākumā iestatiet plūsmas regulēšanas pogu augstākās plūsmas iestatījumā. Ja vēlaties samazināt plūsmu, pagrieziet pogu uz iekšpusi. Biezāku vielu smidzināšanai jāizvēlas indikatora iestatījumi tuvāk (+) ikonai. Šķidrāku vielu smidzināšanai jāizvēlas indikatora iestatījumi tuvāk (-) ikonai.

Piezīme. Ja plūsmas regulēšanas poga ir iestatīta līdz galam vismazākajā iestatījumā, mēlīti nevar nospiest. Mazliet pagrieziet atpakaļ plūsmas regulēšanas pogu (pulksteņrādītāja virzienā), lai varētu nospiest mēlīti.

Šķidras vielas sagatavošana (K., L. att.)

Piezīme. Izmantojiet tikai tādu vielu, ko var notīrt vai ar vaitspirtu vai krāsas šķidrinātāju (eļļas krāsām),

vai arī siltu ziepjūdeni (ūdenī šķīstošām krāsām, piemēram, lateksam). Noklājiet grīdas un citas virsmas ar plastmasas aizsargpārkājumu.

Iespējams, smidzināmais šķidrums vispirms ir jāpādara šķidrāks (jāatšķaida). Atšķaidīšanai izmantojiet piemērotu šķidrinātāju, ko vielas ražotājs norādījis uz bundžas.

Brīdinājums! Nelietojiet vielas, kuru uzliesmošanas punkts ir zemāks nekā 55 °C.

Piezīme. Komplektācijā iekļautais maišanas spainis (12) paredzēts tam, lai atšķaidītu vielu un izmērītu tās tilpumu (K. att.).

Piezīme. Viskoziitātes trauks (13) paredzēts vielas tecēšanas laika noteikšanai.

- ◆ Lai pareizi izmērītu viskoziitāti, rūpīgi izmaisiet vielu.
- ◆ Iemērciet viskoziitātes trauku (13) smidzināmajā vielā un pilnībā uzpildiet viskoziitātes trauku (13).
- ◆ Turiet viskoziitātes trauku (13) virs vielas bundžas un izmēriet vielas plūsmas ilgumu līdz brīdim, kad tā izzūd vai vairs vienmērīgi neplūst pa viskoziitātes trauka (13) apakšpusi (ne vairāk kā 2 minūtes) (L. att.). Tas ir tecēšanas laiks. Skatiet šķaidīšanas tabulu, kurā norādīta informācija par dažādām vielām piemērotāko šķaidīšanu.
- ◆ Vielas atšķaidīšanai lietojiet piemērotu šķidrinātāju, kādu noteicis vielas ražotājs.
- ◆ Šo instrumentu var izmantot lateksa krāsas smidzināšanai, tomēr to var nākties atšķaidīt šķidrāku, nekā ieteicis šīs krāsas ražotājs. Lateksa krāsai jābūt tiktāl atšķaidītai, lai tā iztekl cauri viskoziitātes traukam (13) ne ilgāk kā 2 minūtes. Operatoram jāņem vērā darba veids un smidzināmās virsmas galīgā atrašanās vieta, ja tiek smidzināta viela, kuras tecēšanas laiks cauri viskoziitātes traukam (13) pārsniedz 2 minūtes.

Šķaidīšanas tabula

Smidzināmā viela	Tecēšanas laiks
Caurspīdīgas un puscaurspīdīgas kodnes un antisepši	Nav jāatšķaida
Eļļas gruntskrāsas, lakas un poliuretāns	(Tecēšanas laiks: ne vairāk kā 2 minūtes)
Necaurspīdīgas ūdens bāzes kodnes	Iespējams, jāatšķaida
Ūdens bāzes krāsas vai lateksa krāsas	(Tecēšanas laiks: vairāk kā 2 minūtes)

Piezīme. Nav ieteicams izmantot teksturētas krāsas.

Ieteikumi optimālai darbībai

Ieteikumi par sagatavošanu

- ◆ Pirms lietošanas vienmēr rūpīgi samaisiet un izfiltrējiet vielu.
- ◆ Apsmidzināmā virsma ir pienācīgi jāsagatavo, lai panāktu labāko efektu. Virsma jāattīra no putekļiem, netīrumiem, rūsas un taukiem. Viegli nomazgājet terases un citas virsmas brīvā dabā ar spiediena tīrītājiem un rūpīgi nožāvējiet pirms apstrādes ar smidzinātāju.
- ◆ Kaut arī liela gaisa apjoma zemspiedienā (HVLP) smidzinātājiem tikpat kā nerodas krāsas putekļi ārpus krāsas kūla, ieteicams nosegt visus stūrus un pārējās zonas, kā arī noklāt grīdas un citas virsmas ar plastmasas aizsarg-pārķlājumu.
- ◆ Plēve, kas veidojas krāsas virspusē, var nosprostot smidzinātāju. Pirms krāsas maišanas nonemiet šo plēvi. Izfiltrējiet caur piltvi, kam piestiprināts filtrs, vai arī caur kaprona zeķi, lai attīriņu no sārniem, kuri varētu nosprostot sistēmu.
- ◆ Pirms darba sagatavojiet cimdus, papīra dveļus, lupatas u. tml., lai uzslaučītu nejaušus traipus.

Pareizas smidzināšanas metodes apgūšana (M., N. att.)

- ◆ Vingrinieties izsmidzināt uz kāda materiāla atgriezuma, piemēram, kartona gabala, lai izmēģinātu smidzināšanas veidu un apgūtu smidzinātāja plūsmas vadības funkciju.
- ◆ Smidzināmā virsma jāattīra no putekļiem, netīrumiem un taukiem.
- ◆ Smidzināšanas darbu zonai jābūt tīrai un bez putekļiem, lai tos neuzpūstu uz tikko apsmidzinātām virsmām.
- ◆ Nosedziet visus laukumus, ko nav paredzēts apsmidzināt.
- ◆ Turiet smidzinātāju ne tuvāk kā 25 mm un ne tālāk kā 355 mm no virsmas (M. att.).
- ◆ Lielu virsmu parastī noklāj, smidzinot krusteniski. Vispirms no apsmidzina horizontāli joslās, pēc tam — vertikālu pāri šīm joslām.
- ◆ Lai virsmu noklātu vienmērīgi, turiet roku vienādā attālumā no smidzināmās virsmas (M. att.) un nekustiniet plaukstas locītavu (N. att.).
- ◆ Smidziniet vienmērīgā un nemanīgā ātrumā, lai novērstu nepilnības. Sāciet smidzināt, kad padeve jau ir sākta, un atlaidiet mēlīti pirms paderves pārtraukšanas.
- ◆ Pārmērīgi nesmudziniet vienā un tajā pašā vietā. Labāk noklāt vairākās plānās kārtās, nekā vienā biezā, kura var notečēt un nopilēt. Ievērojiet, ka plūsmas regulēšanas poga regulē to, cik daudz

šķidruma tiek izsmidzināts. Lai palielinātu šķidruma plūsmu, pagrieziet plūsmas regulēšanas pogu pulksteņrādītāja virzienā. Lai samazinātu šķidruma plūsmu, pagrieziet plūsmas regulēšanas pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Ja krāsa nopil vai noteik, izlīdziniet to ar sausu krāsas otu, kuru ieteicams turēt pa rokai. ◆ Izslēdziet barošanas bloku un novietojiet smidzinātāju barošanas bloka ligzdā, ja instruments netiks lietots ilgāku laiku.

Apkope un tīrīšana

Šis Black & Decker instruments ar vadu ir paredzēts ilglaičīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtrauki nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.

Brīdinājums! Lietojiet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus.

Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas vai tīrīšanas instruments ar vadu ir jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.

Brīdinājums! Nelietojiet vielas, kuru uzliesmošanas punkts ir zemāks nekā 55 °C. Uzliesmošanas punkts ir temperatūra, kādā šķidrums izdala pietiekami daudz izgarojumu, kuru var aizdegties (skatiet krāsas ražotāja norādījumus).

Brīdinājums! Tīrīšanas zonai jābūt labi vēdinātai, tajā nedrīkst būt uzliesmojošu izgarojumu.

Brīdinājums! Tīrīšanas šķidums jāsmidzina tikai brīvā dabā.

Brīdinājums! Neiegremdējiet barošanas bloku šķidrumā.

Smidzinātāja skalošana (O. att.)

- ◆ Izslēdziet barošanas bloku, atvienojiet vadu no kontaktligzdas un atvienojiet gaisa šķūteni no smidzinātāja.
- ◆ Atskrūvējiet vāku no tvertnes sāna un izlejiet vielas atlikumu tās oriģinālajā bundzā (O. att.).
- ◆ Ielejiet tvertnē nedaudz piemērota tīrīšanas šķidruma.
 - ◆ Ūdens bāzes vielu tīrīšanai izmantojiet siltu ziepjūdeni.
 - ◆ Eļļas bāzes vielu tīrīšanai izmantojiet ražotāja ieteikto tīrīšanas šķidumu.
- ◆ stingri uzskrūvējiet tvertnes vāku un enerģiski pakratiet smidzinātāju.
- ◆ Atskrūvējiet tvertnes vāku un iztukšojet tīrīšanas šķidrumu piemērotā atkritumu konteinerā.
- ◆ Vēlreiz uzpildiet tvertnē nedaudz tīrīšanas šķidruma. Cieši uzskrūvējiet tvertnes vāku.
- ◆ No jauna piestipriniet gaisa šķūteni pie smidzinātāja, pievienojiet vadu kontaktligzdi un ieslēdziet barošanas bloku.

- ◆ 2–3 sekundes smidziniet tīrišanas šķidumu uz materiāla atgriezuma.

Smidzinātāja tīrišana (P.–T. att.)

- ◆ Izslēdziet barošanas bloku, atvienojiet vadu no kontaktligzdas un atvienojiet gaisa šķūteni no smidzinātāja.
- ◆ Noņemiet no sāna uzpildāmu tvertni (6) un atskrūvējiet vāku (7). Noņemiet no smidzinātāja padeves cauruli (15) un gredzenblīvi (17). Notīriet šīs detaļas ar piemērotu tīrišanas šķidumu (P. att.).
- ◆ Atskrūvējiet uzgaļa gredzenu (19) un noņemiet smidzināšanas sprauslu (10) un smidzināšanas uzgali (20). Notīriet šīs detaļas ar piemērotu tīrišanas šķidumu (Q. att.).
- ◆ Ja lietojat ūdens bāzes vielu, iztīriet smidzinātāju, izlaižot ūdeni caur padeves caurules ieeju. Ja lietojat eļļas bāzes vielu, iztīriet padeves caurules ieeju ar piemērotu tīrišanas šķidumu. Atkārtojiet to, līdz smidzinātājs ir pilnīgi tīrs. Ievērojiet īpašu piesardzību, uzmanīgi notīrot smidzināšanas adatu (21).
- ◆ Rūpīgi izķāvējiet visas detaļas.
- ◆ Iztukšojet tīrišanas šķidrumu piemērotā atkritumu konteinerā.
- ◆ Ieeļojet pretvārsta (18) metāla lodīti ar sadzīvē izmantojamas eļļas pilienu (R. att.).

SVARĪGI! Ja pēc tīrišanas ieeļo pretvārsta (18) lodīti, tā nepielāp un nenosprosto vārstu, nodrošinot pareizu smidzināmās vietas plūsmu.

- ◆ No jauna salieciet smidzinātāja detaļas (S. att.).

Piezīme. Smidzināšanas uzgali (20) var ievietot tikai vienā veidā. Smidzināšanas uzgaļa izcilnim (22) jāiegulst smidzinātāja vītnu padziļinājumā (3. att.).

Barošanas bloka tīrišana

- ◆ Izslēdziet barošanas bloku, atvienojiet vadu no kontaktligzdas un atvienojiet gaisa šķūteni no smidzinātāja.
- ◆ Barošanas bloka tīrišanai lietojiet tikai maigas ziepes un mitru lupatiņu.

Brīdinājums! Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai barošanas blokā iekļūst šķidrums.

Brīdinājums! Barošanas bloku nedrīkst iegremdēt šķidrumā.

Filtre tīrišana

Barošanas blokā ir mazgājams un vairākkārt lietojams filtrs (U. att.). Pirms un pēc darba pārbaudiet filtru. Ja tas ir netīrs, nomazgājiet siltā ūdenī un ļaujiet izķūt, pēc tam no jauna uzstādīt instrumentā vai arī nomainiet pret jaunu.

- ◆ Lai pārbaudītu filtru, noņemiet filtra vāku (11), uzspiežot uz vāka malām un novelkot to nost no barošanas bloka.

- ◆ Izņemiet un pārbaudiet filtru (23).
- ◆ No jauna uzstādīt filtru un tā vāku.

Brīdinājums! Barošanas bloku nedrīkst lietot, ja nav uzstādīts filtrs. Barošanas blokā var nonākt putekļi un to sabojāt.

Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- ◆ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
- ◆ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
- ◆ pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
- ◆ pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas spailes.

Brīdinājums! Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūs vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com

Tehniskie dati

HVLP400 (1. veids)		
Sriegums	V _{AC}	230
Jauda	W	450
Tvertnes tilpums	l	1,2
Svars	kg	2,8

Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:

skaņas spiediens (L_{PA}) 77 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)

skaņas jauda (L_{WA}) 90 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)

Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:

vibrāciju emisijas vērtība ($a_{h,D}$) < 2,5 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²

**EK atbilstības deklarācija
MAŠINU DIREKTĪVA**

Black & Decker apliecinā, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN60745.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo apliecinājumu.

Kevin Hewitt
globālās inženiertehniskās
nodalas priekšsēdētāja vietnieks
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Apvienotā Karaliste
28.09.2011.

Garantija

Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitati un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības dēļ, Black & Decker garantē visu bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu liekas neērtības, ja vien:

- ◆ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
- ◆ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai nolaideibai;
- ◆ izstrādājums nav bojāts svešķermenē, vielu vai negadījumu ietekmē;
- ◆ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas, kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne Black & Decker apkopes centru speciālisti.

Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com

Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu Black & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par Black & Decker zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē www.blackanddecker.co.uk.

Назначение

Ваша напольная система тонкого распыления Black & Decker предназначена для распыления эмалевых и лессирующих красок, грунтовок, прозрачных лаков, автомобильных покровных лаков, морилок и средств защиты древесины на основе растворителей и воды. Настоящий электроинструмент не пригоден для распыления щёлочей, кислотосодержащих материалов покрытия, материалов с твердыми составляющими, а также материалов с затрудненным распылением и каплеобразованием. Данный инструмент предназначен только для бытового использования.

Инструкции по технике безопасности

Общие правила безопасности при работе с электроинструментами



Внимание! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.

Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1. Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение.** Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
- Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или посторонних лиц.** Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.

2. Электробезопасность

- Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке.** Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
- Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.** Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
- Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Бережно обращайтесь с электрическим кабелем.** Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне от острых кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование кабеля, пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
- При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- Личная безопасность**
- При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом.** Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также

- находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.** Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной травме.
- b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.** Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников, значительно снижает риск получения травмы.
- c. Не допускайте непреднамеренного запуска.** Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять его или перенести, убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включен», это может привести к несчастному случаю.
- d. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи.** Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
- e. Работайте в устойчивой позе.** Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
- f. Одевайтесь соответствующим образом.** Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
- g. Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим образом.** Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
- 4. Использование электроинструментов и технический уход**
- a. Не перегружайте электроинструмент.** Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.
- b. Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения.** Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
- c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента.** Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом.** Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.
- e. Регулярно проверяйте исправность электроинструмента.** Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
- f. Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей.** Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
- g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы.** Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.

5. Техническое обслуживание

- a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.

Дополнительные инструкции по безопасности

Внимание!

- ◆ Перед использованием любого устройства и вещества для распыления прочтите все имеющиеся инструкции и указания по технике безопасности.
- ◆ Соблюдайте все действующие в вашем регионе, штате или в стране правила вентиляции, обеспечения пожарной безопасности и эксплуатации изделий.
- ◆ Держите распылитель в недоступном для детей месте.
- ◆ При длительной работе распылителем рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
- ◆ Чтобы избежать попадания частиц реагентов в глаза, используйте защитные очки.

Вредные пары

Инсектициды и другие подобные химические вещества могут быть опасными при вдыхании, могут стать причиной тошноты, потери сознания и отравления.

- a. Если есть вероятность вдыхания вредных паров, используйте респиратор или маску. Прочтите все инструкции по использованию химических реагентов и применению респиратора или защитной маски, чтобы убедиться в том, что они обеспечат необходимую защиту от вдыхания вредных паров.

Дополнительные правила безопасности при работе распылителями краски

Внимание!

- ◆ Перед применением данной системы распыления обеспечьте, чтобы ее пользователь прочитал и понял все инструкции по технике безопасности, а также другую информацию, содержащуюся в настоящем руководстве по эксплуатации.
- ◆ Не используйте с данной распылительной системой щелочи (каустическая сода), саморазогревающиеся или агрессивные (кислота) жидкости, так как они могут вы-

звать коррозию металлических частей инструмента, а также снизить прочность шлангов и уплотнений.

- ◆ Не используйте в распылительной системе горячие или кипящие жидкости, так как это может вызвать снижение прочности бака и шланга.
- ◆ Не оставляйте в емкости распылителя остатки разбрзгиваемых химических веществ после ее использования.
- ◆ Не курите во время распыления или во время работы в зонах присутствия искр или открытого огня.
- ◆ Перед каждым использованием распылителя производите тщательный внутренний и наружный осмотр устройства.
- ◆ После каждого применения распылителя опорожняйте емкость, мойте ее и сливайте промывочную воду, действуя в соответствии с указаниями.
- ◆ Не используйте распылитель для разбрзгивания легко воспламеняющихся веществ.
- ◆ Не распыляйте химические вещества, если неизвестна степень их опасности.
- ◆ Не используйте горючие жидкости.
- ◆ Не используйте для чистки распылителя легко воспламеняющиеся вещества.

Личная безопасность

- a. При работе с химическими веществами должны использоваться дополнительные средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и респиратор или маска. Средства индивидуальной защиты, используемые в соответствующих условиях, снижают вероятность получения травмы.
- b. Не направляйте распыляющую струю на себя, других лиц или животных. Держите руки и другие части тела подальше от распыляющей струи. Если распыляющая струя пробьет кожу, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Струя может пробить кожу и вприснуть Вам распыляемое вещество.
- c. Не рассматривайте такое вприскивание как простое ранение кожи. Струя высокого давления может вприснуть Вам ядовитые вещества и привести к серьезным ранениям. В случае вприскивания, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- d. Учитывайте возможные опасности, исходящие от распыляемого вещества. Изучите маркировку на емкостях или инструкции изготовителя распыляемого

вещества, включая требования к применению средств индивидуальной защиты. Чтобы уменьшить риск возгорания, получения травмы, отравления токсинами, попадания в организм канцерогенов и т.д., необходимо строго следовать указаниям изготавителя.

Безопасность посторонних лиц

- ◆ Использование прибора физически или умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
- ◆ Не позволяйте детям играть с электроинструментом.

Остаточные риски

При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания двигающихся частей изделия.
- ◆ Травмы в результате касания горячих частей изделия.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей изделия или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием изделия. При использовании изделия в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.

Вибрация

Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.

Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может превышать заявленное значение.

При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла, в том числе, время, когда инструмент находится в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.

Маркировка инструмента

На инструменте имеются следующие знаки:



Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снижает риск получения травмы.



Внимание! Не используйте инструмент под дождем или во влажной среде.



Внимание! Держите посторонних лиц на безопасном расстоянии.



Внимание! При работе с данным инструментом наденьте защитные очки или маску.



Внимание! Надевайте респиратор или маску.



Внимание! Не используйте горючие жидкости.



Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Всегда следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.

- ◆ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Black & Decker.
- ◆ При работе инструментом на открытом воздухе всегда пользуйтесь удлинительным

кабелем, предназначенным для применения вне помещений. Можно использовать удлинительный кабель Black & Decker соответствующего напряжения и длиной до 30 м без потери мощности.

- ◆ Электробезопасность может быть повышена при использовании высокочувствительного 30 мА устройства защитного отключения (УЗО).

Составные части

Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Клавиша пускового выключателя
2. Курковый пусковой выключатель распылителя
3. Распылитель
4. Блок питания
5. Пневматический шланг
6. Емкость с боковым заполнением
7. Крышка
8. Установочное колесо распыляемого количества краски
9. Индикатор распыляемого количества краски
10. Сопло с выбором рисунка распыления
11. Крышка фильтра
12. Ведерко для смешивания краски
13. Чашечный вискозиметр

Сборка

Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от электросети.

Присоединение емкости с боковым заполнением (Рис. А)

Конструкция емкости с боковым заполнением позволяет только один способ ее установки на систему распыления.

- ◆ Поместите емкость (6) под заборной трубкой (15) таким образом, чтобы крышка емкости (7) оказалась слева.
- ◆ Прижмите емкость (6) к разъему.
- ◆ Затяните зажимное кольцо (16), поворачивая его в направлении по часовой стрелке.

Примечание: Убедитесь, что зажимное кольцо плотно затянуто и емкость с боковым заполнением надежно зафиксирована на месте.

Регулировка положения заборной трубы (Рис. В и С)

Положение заборной трубы может регулироваться в зависимости от направления, в кото-

ром предполагается наиболее интенсивное распыление, значительно сокращая количество повторных наполнений емкости.

- ◆ При распылении под прямым углом или вверх, расположите заборную трубку в задней части емкости (Рис. В).
- ◆ При распылении вниз, расположите заборную трубку в передней части емкости (Рис. С).

Это обеспечит Вам возможность распыления максимального количества материала, прежде чем потребуется повторное наполнение емкости.

Закрепление пневматического шланга (Рис. D и E)

- ◆ Вставьте один конец пневматического шланга (5) в заднее приемное гнездо распылителя (3). Легкое вкручивание шланга при установке обеспечит плотное прилегание.
- ◆ Вставьте другой конец пневматического шланга (5) в заднее приемное гнездо блока питания (4). Легкое вкручивание шланга при установке обеспечит плотное прилегание.

Заполнение емкости (Рис. F)

- ◆ Проверьте, что емкость с боковым заполнением (6) полностью навинчена на распылитель.
- ◆ Положите распылитель набок, крышкой емкости вверх.
- ◆ Залейте в емкость хорошо разжиженный и процеженный материал для распыления.

Примечание: Для переливания материала из его оригинальной емкости в емкость распылителя используйте ведерко для смешивания, входящее в комплект поставки инструмента.

- ◆ Удалите все остатки жидкости с краев и боковых сторон емкости и распылителя.
- ◆ Расположите крышку ровно по резьбе и завинтите ее до упора на емкости с боковым заполнением. Прежде чем переворачивать распылитель, убедитесь, что крышка емкости завинчена ровно и плотно.

Эксплуатация

Включение и выключение (Рис. G)

Клавиша пускового выключателя расположена на рукоятке силового блока.

- ◆ Чтобы включить блок питания, нажмите на верхнюю часть выключателя (I).
- ◆ Чтобы выключить блок питания, нажмите на нижнюю часть выключателя (0).

Внимание! Никогда не наводите распылитель ни на какую часть тела. Никогда не нажимайте на курковый пусковой выключатель при настройке распыляющей струи.

Настройка рисунка распыления (Рис. Н и I)

Данный распылитель оснащен соплом (10) с возможностью выбора 3 типов рисунка распыления. Это поможет Вам выбрать правильный тип рисунка для выполняемой операции по распылению.

Поворачивая сопло (10), выберите одну из следующих операций:



Горизонтальная плоская струя –
Наносится на поверхность движением
вверх-вниз.



Круглая струя – Для углов, кромок
и труднодоступных мест.



Вертикальная плоская струя –
Наносится движением из стороны
в сторону.

Вы можете выбрать один из трех рисунков распыления. На этикетке, расположенной в верхней части распылителя, эти рисунки обозначены цифрами 1, 2 и 3 (Рис. Н).

- ◆ Для выбора нужного рисунка распыления, поворачивайте сопло (10), перемещая зеленый индикатор на сопле (10) напротив нужной цифры на этикетке (Рис. I).

Внимание! Никогда не наводите распылитель ни на какую часть тела. Никогда не нажимайте на курковый пусковой выключатель при настройке распыляющей струи.

Установочное колесо распыляемого количества краски (Рис. J)

Установочное колесо регулирует количество жидкости, предназначенной для распыления.

- ◆ Для увеличения количества жидкости, поверните установочное колесо (8) в направлении по часовой стрелке.
- ◆ Для уменьшения количества жидкости, поверните установочное колесо (8) в направлении против часовой стрелки.
- ◆ При вращении установочного колеса (8), индикатор распыляемого количества краски (9), расположенный в верхней части распылителя, перемещается вперед (минимальное количество) и назад (максимальное количество).

Примечание: Всегда предварительно проверяйте рисунок распыления на куске картона или других подобных материалах. Начните, повернув установочное колесо на позицию максимального количества распыляемой жидкости. При желании уменьшить количество распыляемой жидкости, покрутите установочное колесо. Более плотные и вязкие материалы должны распыляться при установке индикатора вплотную к указателю (+). Более жидкие материалы должны распыляться при установке индикатора вплотную к указателю (-).

Примечание: При установке колеса на позицию самого минимального количества, нажатие на курковый выключатель будет затруднительно или невозможно. Поверните установочное колесо назад (по часовой стрелке), чтобы можно было нажать на курковый выключатель.

Подготовка жидкого материала (Рис. К и L)

Примечание: Удостоверьтесь, что используемый Вами тип материала очищается уайт-спиритом или растворителем для краски (масляные краски) или теплой водой и мыльным раствором (водорастворимые краски, например, эмульсионные краски). Для защиты полов и прочих поверхностей в зоне распыления краски, которые должны остьяться нетронутыми, используйте ненужную ткань.

Перед началом распыления используемая жидкость должна быть разжижена. При разжижении используйте растворитель, рекомендованный производителем материала, указанный на его емкости.

Внимание! Не используйте распыляемые материалы с температурой воспламенения ниже 55°C.

Примечание: В комплект поставки входит специальное ведерко (12), в которое переливается распыляемый материал из оригинальной упаковки для смешивания, разжижения и дозирования (Рис. К).

Примечание: Чашечный вискозиметр (13) предназначен для определения «рабочего времени» используемого материала.

- ◆ Перед измерением вязкости тщательно перемешайте материал.
- ◆ Погрузите вискозиметр (13) в материал, который будет распыляться, и полностью его наполните.
- ◆ Поднимите вискозиметр (13) над емкостью с материалом и измерьте количество времени, которое займет непрерывное вытекание материала из нижнего отверстия вискози-

метра (13), прежде чем струя прервется или остановится (2 минуты или меньше) (Рис. L). Это и есть «рабочее время». Информацию о рекомендуемом разжижении для различных материалов см. в таблице разжижения.

- ◆ Если материал необходимо разжечь, добавьте соответствующий жидкий разбавитель, рекомендованный производителем материала.
- ◆ При помощи данного инструмента можно распылять эмульсионную краску, однако, требуемое разжижение может превысить рекомендации производителя материала. Жидкие эмульсионные краски проходят через вискозиметр (13) менее чем за 2 минуты. При распылении материалов, прохождение через вискозиметр (13) которых занимает более 2 минут, оператор должен точно определять тип операции и окончательное расположение объекта окрашивания.

Таблица разжижения

Распыляемый материал	«Рабочее время»
Светлые и полупрозрачные грунтовки и морилки	Разжижение не требуется
Грунтовки, лаки и полумуратаны на масляной основе	(Рабочее время менее 2 минут)
Краски сплошного цвета на водной основе	Может потребоваться разжижение
Краски на водной основе или эмульсионные краски	(Рабочее время более 2 минут)

Примечание: Не рекомендуется для текстурированных красок.

Рекомендации по оптимальному использованию

Подготовка к эксплуатации

- ◆ Всегда тщательно размешивайте и процеживайте материал перед использованием.
- ◆ Выполняйте любые работы по распылению, для улучшения качества покрытия всегда проверяйте, что обрабатываемая поверхность подготовлена должным образом. Это означает, что обрабатываемая поверхность не должна содержать следов пыли, грязи, ржавчины и жира. Вымойте со слабым напором напольное покрытие или внешние поверхности и убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем начинать распыление.
- ◆ Несмотря на то, что распылители HVLP производят распыление с минимальным избытком распыляемого материала, рекомендуется закрывать все края и другие участки, полы и прочие поверхности в зоне

распыления краски, которые должны оставаться нетронутыми, ненужной тканью.

- ◆ Корка, которая образуется на верхнем слое краски, может забить сопло распылителя. Перед смешиванием удалите корку. Процедите краску через воронку с прикрепленным фильтром или через ткань, чтобы удалить загрязнения, способные засорить систему.
- ◆ Перед началом работы подготовьте перчатки, бумажные полотенца, тряпки на случай, если краска неожиданно разольется.

Техника правильного распыления (Рис. М и N)

- ◆ Выполните пробное распыление на тестовой поверхности, например, на куске картона, чтобы проверить рисунок распыления и потренироваться в управлении установочного колеса распыляемого количества краски.
- ◆ Убедитесь, что обрабатываемая поверхность не содержит следов пыли, грязи и жира.
- ◆ Убедитесь, что участок для распыления чистый и не содержит пыли, которая может осесть на только что окрашенных поверхностях.
- ◆ Закройте все поверхности, которые не будут окрашиваться.
- ◆ Всегда распыляйте на расстоянии минимум 25 мм и максимум 355 мм от поверхности окрашивания (Рис. M).
- ◆ Наиболее распространенный способ распыления краски на большие поверхности – перекрестное распыление. Это делается путем распыления горизонтальных полос с последующим распылением поверх них перекрестных вертикальных полос.
- ◆ Для получения равномерного покрытия, всегда держите Вашу руку на одинаковом расстоянии от окрашиваемой поверхности (Рис. M) и не двигайте запястьем (Рис. N).
- ◆ Страйтесь соблюдать равномерную и постоянную скорость, чтобы избежать неровностей в окрашивании. Начинайте распыление после того, как начнется подача материала, и отпускайте курковый пусковой выключатель до завершения подачи.
- ◆ Избегайте интенсивного распыления на любой из поверхностей. Лучше наложить несколько тонких слоев, чем один толстый слой, который может привести к стеканию краски. Помните, что установочное колесо регулирует количество жидкости, предназначенной для распыления. Поворот установочного колеса (8) в направлении по ча-

свой стрелке увеличивает поток жидкости. Поворот установочного колеса (8) в направлении против часовой стрелки уменьшает поток жидкости. Всегда имейте под рукой сухую малярную кисть, чтобы удалить потеки и капли краски, если они возникнут.

- ◆ Выключите электроинструмент и поместите распылитель на установочный модуль на блоке питания, если не планируется его использование в течение длительного времени.

Техническое обслуживание и чистка

Ваш электрический/аккумуляторный прибор Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.

Внимание! Перед проведением технического обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от источника питания.

Внимание! Не используйте распыляемые материалы с температурой воспламенения ниже 55°C. Температура воспламенения – это производимая жидкостью температура, достаточная для воспламенения паров (см. инструкции поставщика краски).

Внимание! Убедитесь, что рабочая зона хорошо вентилируется, и в ней отсутствуют легко воспламеняющиеся пары.

Внимание! При распылении чистящих растворов, всегда используйте распылитель вне помещений.

Внимание! Не погружайте блок питания в воду.

Промывка распылителя (Рис. О)

- ◆ Выключите инструмент, выньте вилку кабеля из розетки электросети и отсоедините пневмонический шланг от распылителя.
- ◆ Отвинтите крышку с бока емкости и вылейте оставшуюся жидкость в ее оригиналную упаковку (Рис. О).
- ◆ Налейте в емкость небольшое количество соответствующего чистящего раствора.
 - ◆ Для материалов на водной основе – теплая мыльная вода.
 - ◆ Для материалов на масляной основе – чистящий раствор, рекомендуемый производителем материала.

- ◆ Установите крышку на емкость, плотно ее закрутите, и энергично потрясите распылитель.
- ◆ Открутите крышку с бока емкости и вылейте весь чистящий раствор без остатка.
- ◆ Снова налейте в емкость небольшое количество чистящего раствора. Плотно навинтите крышку на емкость.
- ◆ Присоедините пневматический шланг к распылителю, вставьте вилку кабеля в розетку электросети и включите инструмент.
- ◆ Распыляйте чистящий раствор на отходный материал в течение 2-3 секунд.

Чистка распылителя (Рис. Р-Т)

- ◆ Выключите инструмент, выньте вилку кабеля из розетки электросети и отсоедините пневмонический шланг от распылителя.
- ◆ Снимите емкость с боковым заполнением (6) и открутите боковую крышку (7). Удалите с распылителя заборную трубку (15) и уплотнительное кольцо (17). Прочистите детали с использованием соответствующего чистящего раствора (Рис. Р).
- ◆ Отвинтите концевую втулку (19) и снимите распыляющее сопло (10) и распыляющую насадку (20). Прочистите все детали с использованием соответствующего чистящего раствора (Рис. Q).
- ◆ При использовании материалов на водной основе, прочистите распылитель, прогнав воду через входное отверстие заборной трубы. При использовании материалов на масляной основе, прочистите входное отверстие заборной трубы соответствующим чистящим раствором. Повторите, пока распылитель не будет полностью очищен. При чистке иглы-распылителя (21) действуйте с особой осторожностью.
- ◆ Тщательно высушите все детали.
- ◆ Вылейте весь чистящий раствор без остатка.
- ◆ Нанесите каплю бытового масла на металлический шарик обратного клапана (18) (Рис. R).

Важно: Смазка шарика обратного клапана (18) после чистки поможет предотвратить его прилипание, которое может привести к забиванию клапана, что, в свою очередь, приведет к нарушению целостности струи распыляемого материала.

- ◆ Соберите распылитель (Рис. S).

Примечание: Распылительная насадка (20) устанавливается только в одном положении. Зубец (22) на распылительной насадке должен войти в паз в резьбе распылителя (Рис. T).

Чистка блока питания

- ◆ Выключите инструмент, выньте вилку кабеля из розетки электросети и отсоедините пневмонический шланг от распылителя.
- ◆ Для чистки блока питания используйте только слабый мыльный раствор и влажную ткань.

Внимание! Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь блока питания.

Внимание! Ни в коем случае не погружайте какую-либо часть блока питания в жидкость.

Чистка фильтра

В блоке питания располагается моющийся фильтр многократного использования (Рис. U). Проверяйте состояние фильтра перед и после каждого использования. Если фильтр загрязнился, промойте его в теплой воде и дождитесь полного высыхания перед повторной установкой; при необходимости замените.

- ◆ Чтобы проверить состояние фильтра, снимите крышку фильтра (11) с блока питания, нажав на ее боковые стороны.
- ◆ Извлеките фильтр (23) и осмотрите его.
- ◆ Установите фильтр и крышку на место.

Внимание! Никогда не эксплуатируйте инструмент без установленного фильтра. Это может привести к всасыванию мусора и нарушению рабочих функций блока питания.

Защита окружающей среды

 Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш продукт Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.

 Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяетпускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электроинструментов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.

Технические характеристики**HVLP400 (Тип 1)**

Напряжение питания В перемен. тока	230
Мощность Вт	450
Вместимость емкости л	1,2
Вес кг	2,8

Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:

Звуковое давление (L_{pA}) 77 дБ(А), погрешность (К) 3 дБ(А), Акустическая мощность (L_{WA}) 90 дБ(А), погрешность (К) 3 дБ(А)

Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:

Вибрационное воздействие ($a_{h,D}$) < 2,5 м/с², погрешность (К) 1,5 м/с²

РУССКИЙ ЯЗЫК

Декларация соответствия ЕС

ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ



HVLP400

Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN60745.

За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.

Нижеподписанное лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Black & Decker.

Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28/09/2011

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:
www.2helpu.com

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com





Garantija

„Black & Decker“ üldkäima, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garanija yra priedas prie vartotojo reissi ir iš nekeitai. Garantija galioja visose Europos Bandrijos valstybėse naudėsi ir Europos laisvosios prekybos zonijoje.

Jei „Black & Decker“ gaminys sulaužia del medžiagių ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo įsigijimo „Black & Decker“ sutaisys arba pakeis gamini,

Garantija netinkoma, jei gedimas atsiranda dėl:

- normadus susidevelejimo
- netinkamo įrankio esplifikavimo ar techninės priežiūros
- jei ranklis buvo perkaudus
- jei gaminys sugedo dėl neįprastų dalelių, medžiagų ar nelaimingo atslikimo
- netinkano matinimo

Garantija netinkoma, jei gaminys remontavo arba išmontavo „Black Decker“ neįgaliotas technikas.

Garantija pasinaudoti gaminii, užpildyta garantinė kortelė ir prikinimo įrodyma (ček) reikia pristatyti pardavėjui arba tiesiogiai įgaliotom remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker“ remonto dirbtuvės pasiteinkamą lanką rasite www.2helppu.com.

Garantinis talonus:

Įrankio modelis/katalogo numeris

Serijinis numeris/datos kodas

Vartotojas

Pardavėjas

Data

LIETUVIŲ

Garantii

Black & Decker garantieert, et toode on kliendile tannimisel vaba materjalil ja/või koostamise vigadeest. Garantii lisandub kliendi seadustikule õigustele ning ei mõjuta neid. Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa Vabakaubanduspõirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul ostmisest esineb mõnel Black & Decker tootel riike materjalil ja/või koostamise veta töövõi see on spetsifikatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab Black & Decker töote kliendi jäoks minimaalse vaeaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- Normaaine kulmine
- Tööriista väärkohalemmine või halb hooldamine
- Motori ülekoomamine
- Kui toode on kahjustanud võrgosakeseid, materjalil või õnnetus
- Vale töötepinge

Garantii ei kehti tööriista professionaalsel kasutamisel, kuna tööriist on töötud ainult koduseks kasutamiseks.

Garantii ei kehti, kui toode on remontitud või demonteeritud Black & Decker volituseta isik. Garantii kasutamiseks tuleb tööde, täidetud garantikaart ja ostutoörend (t ekki) viia müüjale või otse volitatud teenindajale hõjemalt kaks kuid peale vee avastamist.

Teavet lähima Black & Decker teenindaja kohta leiate veebisaidilt: www.2helppu.com.

Garantiiatalong:

Tööriista mudel/kataloogi number

Seriaanumber/kuupäeva kood

Klient

Müüja

Kuupäev



EESTI





**BLACK &
DECKER**
®

PYCKNM

**BLACK &
DECKER**
®

Garantija

LATVIESU

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законный права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов /или/ сборки, либо изделие является дефектным, в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker опровергнет или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Переустановки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частями, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения. Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантей необходимо предоставить: изделие, заполненную гарантинную карту и доказательство покупки (приемка) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Потребитель
Дилер
Дата

Garantijas talons:

Ierces modelis/kataloga numurs
Sērijas numurs/Dauma kods
Klients
Pārdevējs
Datums

Black & Decker garantīš, ka produktam, ja piegādājot klijentam, nav materiālu un/vai montāžas defektu. Garantīja ir papildus klienta juridiskajiem tiesībām un tās nelejikojā. Garantīja ir spēkā visās Eiropas Kopējas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirzniecības zonā.

Ja Black & Deckeri produkts salīst materiāļu un/vai montāžas trūkumu dēļ, vai jā tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju Black & Decker 24 mēnešu laikā no pārķēšanas datuma veiks remontu vai produkta nomainīju, ceļšošie klijentam radīt iespējami mazāk grūti.

- Garantīja nav spēkā, ja bojājums ir rādes šāda iemesla dēļ:
 - Normāls nodilums
 - Ierīces neparēza lietošana vai silktā uzturēšana
 - Ja motors darbinās ar pārslodzi
 - Ja produkta bojājumu radījis sāvēķēmēji, cits materiāls vai tas bojājs avārijas rezultātā
 - Neparēza strāvas padere

Garantīja nav spēkā, ja ierīce ir izmantoja profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lēbošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantīja nav spēkā, ja produktam remontu vai apkroji velkusi persona, kam šādam nolikam nav Black & Decker atlaujas.

Lai izmārkto garantijas liebtācas, produkts ar rāzīlietu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānorādā pārdevējam val tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvīm vēlēkais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.