


Upozornenie !
Určené pre domáčich
majstrov.






511111-73 SK

Preložené z pôvodného návodu

www.blackanddecker.eu

HPL108MT





SLOVENČINA

Použitie výrobku

Vaše vibračné náradie Black & Decker je určené na rôzne aplikácie v domácnosti, ako napríklad na brúsenie. Je tiež vhodné na rezanie materiálov z dreva, plastu, sadry, farebných kovov a upevňovacích prvkov (napr. netvrdené klince, spony), opracovanie poddajných dlaždičiek a škrabanie malých plôch. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím



Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.

Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).

- 1. Bezpečnosť v pracovnom priestore**
 - a. Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
 - b. Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
 - c. Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptylovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
- 2. Elektrická bezpečnosť**
 - a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znížujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
 - b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrástá riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a netáhnajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.

- e. Pri práci s náradím vonku používajte predĺžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie znížuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f. Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD) znížuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 3. Bezpečnosť obsluhy**
- a. Pri použítiu elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
- b. **Používajte prvky osobnej ochrany.** Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znížujú riziko poranenia osôb.
- c. **Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia.** Pred pripojením zdroja napäťia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
- d. **Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
- e. **Neprekážajte sami sebe.** Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia kontrola nad náradím v neočakávaných situáciach.
- f. **Vhodne sa obliekajte.** Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými dielcami.
- g. Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečstvo týkajúce sa prachu.

- 4. Použitie elektrického náradia a jeho údržba**
- a. Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na vykonávanú prácu správny typ elektrického náradia. Pri použítiu správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
- b. Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
- c. **Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znížujú riziko náhodného

- d. zapnutia náradia.
- d. **Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovolte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.** Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
- e. **Vykonávajte udržbu elektrického náradia.** Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Vefá nehôd býva spôsobených nedostatočnou udržbou náradia.
- f. **Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Riadne udržiavanie rezného nástroja s ostrými reznými čepeľami sú menej náhľyné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi manipuluje.
- g. **Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá bude vykonávaná.** Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
5. **Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba**
- a. **Nabijajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.** Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
- b. **Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátorom, ktoré sú určené pre daný typ náradia.** Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
- c. **Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora.** Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
- d. **V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina.** Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne zasiahnete, zasiahnuté miesto umyte vodou. Ak sa Vám dostane kvapalina do očí, zasiahnuté miesto opláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc. Uniknutá kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie či popálenie pokožky.
6. **opravy**
- a. **Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce.** Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
-  **Varovanie!** Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa vibračného náradia
- ◆ Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo dôjsť k kontaktu pracovného náradia so skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte
- so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
- ◆ **Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.** Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
-  **Varovanie!** Vyhýbajte sa kontaktu alebo vdýchnutiu prachu vzniknutého brúsením. Tento prach môže ohrozovať zdravie obsluhy a okološojacích osôb. Používajte masku proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred toxickým prachom a podobnými látkami a zaistite, aby boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
- ◆ Po brúsení starostlivo odstráňte všetok prach.
 - ◆ Budete veľmi opatrní pri brúsení povrchov s nátermi, ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo pri brúsení drevených alebo kovových materiálov, pri ktorom môžu vznikať toxickej látky:
 - ◆ Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do pracovného priestoru.
 - ◆ V pracovnom priestore nejedzte, nepite a nefajčite.
 - ◆ Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných nečistôt vzniknutých pri brúsení.
 - ◆ V tomto návode je opisané odporúčené použitie tohto náradia. Použitie iného príslušenstva alebo príslušenstva zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.
 - ◆ Po uvoľnení hlavného vypínača bude príslušenstvo pokračovať v pohybe. Pred odložením náradia vždy uvoľnite vypínač a počkajte, kým nedôjde k úplnému zastaveniu príslušenstva.
 - ◆ Udržujte ruky v bezpečnej vzdialosti od miesta rezu. Zo žiadneho dôvodu nikdy nesiahajte do priestoru pod obrobok. Nevkladajte prsty alebo palec do blízkosti pilového listu a upínamej svorky pilového listu. Nepokúsajte sa stabilizať pilu uchopením pátky pily.
 - ◆ **Udržujte rezné násady ostré.** Tupé alebo poškodené pilové listy môžu pri práci spôsobiť vychýlenie alebo zablokovanie pilového listu. Vždy používajte typ pilového listu zodpovedajúci materiálu obrobku a typu rezu.
 - ◆ Pri rezaní rúrok a potrubia sa uistite, či sa v nich nenachádzajú elektrické vodiče, voda atď.
 - ◆ Nedotýkajte sa obrobku alebo reznej násady ihneď po ukončení rezu. Môžu byť veľmi horúce.
 - ◆ Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá. Pred rezaním do stien, podláh a stropov skontrolujte polohu elektrických vodičov a potrubia.
- Bezpečnosť ostatných osôb**
- ◆ Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám neboli

stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- ◆ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so zariadením nehrali.

Zvyškové riziká

Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- ◆ Zranenia spôsobené kontaktom s akéhokoľvek rotujúcim alebo pohybujúcim sa časťou.
- ◆ Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
- ◆ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akéhokoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
- ◆ Poškodenie sluchu.
- ◆ Zdravotné riziká spôsobené vydychovaním prachu vytváraného pri použítiu náradia (príklad: - práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).

Vibrácie

Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.

Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použítii elektrického náradia môže lísiť od deklarovanej úrovne vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.

Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zretel aktuálne podmienky použitia náradia s prihlásnutím všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.

Štítky na náradí

Na náradí sú nasledujúce piktogramy:



Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobeného úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na obsluhu.



Varovanie! Pri použítiu tohto náradia vždy používajte ochrannú masku proti prachu.

Elektrická bezpečnosť

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory a nabíjačky

Akumulátory

- ◆ Nikdy sa nepokúšajte akumulátor z akéhokoľvek dôvodu rozoberať.
- ◆ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodom.
- ◆ Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže teplo presiahnuť 40 °C.
- ◆ Nabíjajte akumulátor iba pri teplotách v rozsahu od 10 do 40 °C.
- ◆ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
- ◆ Pri likvidácii akumulátorov sa riadte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.



Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.

Nabíjačky

- ◆ Používajte nabíjačku Black & Decker len na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto výrobkom. Ostatné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť poranenie alebo iné škody.
- ◆ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie sú na nabíjanie určené.
- ◆ Poškodené káble ihned vymenite.
- ◆ Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodom.
- ◆ Nepokúšajte sa nabíjačku otvoriť.
- ◆ Nepokúšajte sa nabíjačku rozoberať.



Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.



Táto nabíjačka má dvojitú izoláciu. Preto nie je nutné použiť uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na výkonovom štítku výrobku. Nikdy sa nepokúšajte nahradíť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.

- ◆ Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymený výrobcom alebo v autorizovanom servise Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.

Popis

Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.

1. Hlavný vypínač
2. Regulátor otáčok
3. Upínacia páka príslušenstva Super-lok™, bez použitia nástroja
4. Akumulátor
5. Pracovná kontrolka
6. Brúsna základňa
7. Adaptér na odsávanie prachu (obr. G - pokiaľ sa dodáva)

8. Adaptér príslušenstva (podložka)
9. Adaptér príslušenstva (upevňovacia skrutka)

Príslušenstvo

Toto náradie obsahuje niektoré, alebo všetky nasledujúce príslušenstvá. Výkon Vášho náradia závisí od používaneho príslušenstva. Príslušenstvá Black & Decker a Piranha sú navrhnuté a vyrobené podľa norem pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie výkonu Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý Vám Vaše náradie môže poskytnúť.

	Rezná čepeľ pre ponorný rez pre materiály z dreva a mäkkých plastov. (Číslo dielu - X26105-XJ) Oddeľovanie, ponorné rezy a zrezávanie vrstiev dreva a mäkkých plastov. Ideálne na opracovanie dverí, ochranných lišti, okenných rámov a podlôh.		Karbidová čepeľ na odstránenie malty. (Číslo dielu - X26125-XJ) Povrch potiahnutý karbidom, ideálny na odstránenie malty a lepidla na dlaždice z rovných plôch a pre rýchly odber materiálu z dreva, drevotriesky a sklolaminátu.
	Rezná čepeľ pre ponorný rez pre materiály z dreva a kovu. (Číslo dielu - X26110-XJ) Oddeľovanie, ponorné rezy a zrezávanie vrstiev dreva, plastov, tenkostenného potrubia a pretlačovaných rúrok, ktoré nie sú zo železa, klincov a skrutiek.		Karbidová škrabka. (Číslo dielu - X26130-XJ) Povrch potiahnutý karbidom, ideálny na odstránenie malty a pre rýchly odber materiálu z plastu, drevotriesky a sklolaminátu.
	Rezná čepeľ pre ponorný rez pre materiály z dreva a kovu. (Číslo dielu - X26115-XJ) Oddeľovanie, ponorné rezy a zrezávanie vrstiev dreva, plastov, tenkostenného potrubia a pretlačovaných rúrok, ktoré nie sú zo železa.		Brúsne papiere. Rôzne zrnitosti na brúsenie dreva, natretých a lakovaných plôch.
	Segmentovaný pilový list. (Číslo dielu - X26120-XJ) Rezná čepeľ s dlhou životnosťou, ideálna na rezanie dreva, plastov, tenkostenných materiálov zo železa a farebných kovov.		
	Pevná škrabka. (Číslo dielu - X26135-XJ) Ideálne na odstránenie tvrdých a mäkkých materiálov z rovných povrchov, rovnako ako na odstránenie podlán z PVC, lepených kobercov, lepených podlahových dlaždičiek, omietok, náterov a lakov.		
	Ohybná škrabka. (Číslo dielu - X26140-XJ) Ideálne na odstránenie pružných materiálov z tvrdých rovných povrchov v neprístupných miestach, ako napríklad silykónových tesniacich tmeľov a ďalších tesniacich materiálov.		

Varovanie: Príslušenstvo sa musí vyťahovať rukavicami, môže byť po použití horúce.

Nasadenie brúsneho papiera (obr. F)

- ◆ Brúsny papier (14) zarovnajte so základňou (6) podľa obrázku.
- ◆ Pripriaťte brúsny papier na brúsnu základňu a uistite sa, či sú otvory v brúsnom papieri zarovnané s otvorom v brúsnej základni.

Vybratie brúsneho papiera

- ◆ Brúsny papier (14) stiahnite zo základne (6).

Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez nasadeného brúsneho papiera alebo príslušenstva.

Nasadenie adaptéra odsávania prachu (obr. G) (po kiaľ sa dodáva - číslo dielu príslušenstva: ,Polôžka 58 servisnej strany, ktorú nájdete na konci tohto návodu na obsluhu')

- ◆ Adaptér odsávania prachu (7) zarovnajte so základňou (6) podľa obrázku.
- ◆ Adaptér pevne a rovnomerne zatlačte do brúsnej základne.
- ◆ K adaptéru odsávania prachu pripojte vysávač.

Vybratie adaptéra na odsávanie prachu

- ◆ Adaptér odsávania prachu (7) vytiahnite z brúsnej základne (6) von.

Nasadenie alternatívneho príslušenstva (obr. H)

- ◆ Umiestnite podložku (8) na objímku (15).
- ◆ Alternatívne príslušenstvo (16) nasuňte do objímky (15).
- ◆ Pevne zaskrutkujte upevňovaciu skrutku (9) na miesto tak, aby bolo nasadené alternatívne príslušenstvo (16) pevne zaistené.

Poznámka: Na upevnenie príslušenstva Black & Decker sa podložka a upevňovacia skrutka nepoužívajú. Príslušenstvo Black & Decker sa upevňuje pomocou úpínamej páky príslušenstva Super-lok™.

Použitie

Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.

Varovanie! Pred rezaním do stien, podlán a stropov sa vždy poriadne uistite o polohe elektroinštalácie a potrubia.

Nabíjanie akumulátora (obr. A)

Akumulátor musí byť nabítý pred prvým použitím a vždy, keď dojde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa môže počas nabijania zahrievať. Ide o normálny stav, ktorý neznamená žiadny problém.

Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná teplota prostredia na nabijanie: približne 24 °C.

Poznámka: Nabíjačka nebude akumulátor nabíjať, ak je teplota jeho článku nižšia než zhruba 0 °C alebo vyššia než 40 °C.

Akumulátor by mal byť ponechaný v nabíjačke a nabíjačka ho začne automaticky nabíjať, hneď ako sa teplota článkov akumulátora zvýši alebo zníži.

- ◆ Ak chcete akumulátor (4) nabiť, vložte ho do nabíjačky (10). Akumulátor je možné do nabíjačky vložiť iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú silu. Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.

- ◆ Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju. Indikátor nabijania (11) bude nepretržite zeleno blikat' (pomaly).

Nabijanie bude ukončené, hned' ako začne indikátor nabijania (11) nepretržane zeleno svietiť. Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou diódou neobmedzene dlhy čas. Svietiacia dióda LED prejde pri občasnom dobíjaní akumulátora z trvale svietiacej zelenej na blikajúcu zelenú (nabijanie). Indikátor nabijania (11) bude svietiť tak dlho, ako dlho bude akumulátor vložený do nabíjačky, ktorá je pripojená k elektrickej sieti.

- ◆ Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak ho budete skladovať vo vybitom stave.

Ponechanie akumulátora v nabíjačke

Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhy čas. Nabíjačka bude akumulátor udržiavať v nabitom stave.

Diagnostická funkcia nabíjačky

Ak nabíjačka deteguje vybitý alebo poškodený akumulátor, indikátor nabijania (11) začne rýchlo červeno blikat'. Postupujte nasledovne:

- ◆ Vyberte akumulátor (4) z nabíjačky a vložte ho späť do nabíjačky.
- ◆ Ak bude kontrolka nabijania stále rovnako rýchlo červeno blikat', použite iný akumulátor, aby ste sa uistili, či nabíjačka pracuje správne.
- ◆ Ak prebieha nabijanie iného akumulátora správne, pôvodný akumulátor je poškodený a mal by byť vrátený autorizovanému servisu, kde bude zaistená jeho recyklácia.
- ◆ Ak je pri použíti iného akumulátora indikácia rovnaká ako pri pôvodnom, zverte kontrolu a testovanie nabíjačky autorizovanému servisu.

Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 60 minút. Ak je akumulátor príliš horúci alebo príliš studený, LED dióda bude striedavo pomaly a rýchlo červeno blikat'.

Regulácia otáčok (obr. I)

Regulátor otáčok Vám umožňuje prispôsobiť otáčky náradia danému použitiu.

- ◆ Nastavte regulátor otáčok (2) na požadovanú hodnotu. V polohe 1 bude náradie pracovať v nízkych otáčkach, 7 500 min⁻¹. V polohe 6 bude náradie pracovať v maximálnych otáčkach, 15 000 min⁻¹.

Zapnutie a vypnutie (obr. J)

- ◆ Ak chcete náradie zapnúť, presuňte hlavný vypínač (1) dopredu (poloha I).
- ◆ Ak chcete náradie vypnúť, presuňte hlavný vypínač (1) dozadu (poloha O).

Pracovná kontrolka LED

Pracovná kontrolka LED (6) sa automaticky rozsvieti pri zapnutí náradia.

Indikátor vybitého akumulátora

Pokiaľ po stlačení hlavného vypínača náradia začne pracovná kontrolka LED (6) trvalo rýchlo blikat, akumulátor je vybitý a je treba ho nabít.

Na rozdiel od iných typov akumulátory Li-Ion poskytujú bezstrukturálny výkon po celú pracovnú dobu. Náradie Vám tak neprinesie pomalý postupný pokles výkonu pri práci. Skôr úbytok dodávaného výkonu akumulátora znamená, že je na konci pracovnej doby a je treba ho nabít.

Poznámka: Dióda LED môže tiež blikat pri preťažení alebo pri vysokej teplote (viď kapitola Ochrana akumulátora).

Ochrana akumulátora

Elektrický okruh akumulátora ho chráni pred extrémnou teplotou, pri úplnom vybití a pred prebitím. Na ochranu pred poškodením akumulátora a na zvýšenie jeho životnosti vnútorný elektrický okruh akumulátora odpojí pri preťažení, alebo pokiaľ pri práci teplota akumulátora nadmerne vzrástie. Tento stav môže nastať v situáciach vyžadujúcich extrémne vysoký krútiaci moment, pri uviaznutí a zaseknutí násady. Tento inteligentný systém odpojí akumulátor, pokiaľ jeho pracovná teplota prekročí 80 °C a opäť ho pripojí pri poklese do prevádzkového rozsahu 0 °C – 50 °C.

Pokiaľ elektrický okruh akumulátora deteguje chvíľkové preťaženie, pracovná kontrolka LED začne blikat.

Poznámka: Akumulátor sa môže resetovať automaticky. Pokiaľ kontrolka LED stále bliká, znamená to, že je úroveň nabitia akumulátora značne znížená. Do nabíjačky vložte akumulátor a nabite ho.

Poznámka: Výrazne znížená pracovná doba po plnom nabiti znamená, že je akumulátor na konci svojej životnosti a musí byť vymenený.

Rady na optimálne použitie

- ◆ Náradie vždy držte pevne. Pre presnú prácu držte náradie v prednej časti.
- ◆ Kedykoľvek je to možné, obrobok si upnite, obzvlášť pri použíti reznych násad.
- ◆ Nevyvíjajte na náradie príliš veľký tlak.
- ◆ Vždy používajte vhodný typ násady zodpovedajúci materiálu obrobku a typu rezu.
- ◆ Pravidelne kontrolujte stav príslušenstva. Ak je to nutné, vymeňte ho.
- ◆ Vyznačte si požadovaný počiatocný bod.
- ◆ Zapnite náradie a pomaly posuňte príslušenstvo k obrobku do počiatocného bodu.
- ◆ Pre dosiahnutie čistého rezu upnite zo zadnej strany obrobku kus preglejky alebo mäkkého dreva a rez vedľe touto zostavou.
- ◆ Rezný nástroj do obrobku netlačte silou. Vezmite do úvahy, že rezanie tabuľového plechu zaberie viac času ako rezanie hrubých drevencov obrobkov.
- ◆ Pri rezaní kovu naneste pred rezaním na reznú čiaru tenký olejový film.

- ◆ Ak brúsíte náterové vrstvy pred nanesením novej vrstvy farby, používajte brúsny papier s veľmi jemnými brúsnymi zrnami.
- ◆ Na veľmi nerovnom povrchu alebo pri odstraňovaní náterových vrstiev začnite prácu s brúsnym papierom s hrubými zrnami. Na ostatných povrchoch začnite prácu s brúsnym papierom so strednou veľkosťou zrn. V oboch prípadoch postupne nahradzajte hrubší brúsny papier jemnejším, aby ste dosiahli dokonalú povrchovú úpravu.
- ◆ Ak chcete získať podrobnejšie informácie o dostupnom príslušenstve, kontaktujte autorizovaného predajcu.

Údržba

Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o výrobok a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.

Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby elektrického náradia s prívodným káblom alebo náradia s batériami:

- ◆ Zariadenie vždy odpojte od elektrickej siete.
- ◆ Alebo náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor, ak je náradie vybavené samostatným akumulátorom.
- ◆ Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte náradie v chode, kým nedôjde k jeho úplnému vybitiu.
- ◆ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
- ◆ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.

Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu a Írsko)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:

- ◆ Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
- ◆ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätiom na novej zástrčke.
- ◆ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.

Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič. Dordžujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.

Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.

Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať alebo ak si ho želáte nahradíť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opäťovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opäťovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebú surovín.

Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklácie stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.

Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Vás výrobok ktorémukolvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odborie a zaistí jeho recykláciu.

Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com

Akumulátory



Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho z náradia vyberte.

- ♦ Akumulátor typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné recyklovať. Odovzdajte ich v autorizovanom servise alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.

Technické údaje

HPL108MT (H1)	
Napätie	V 10,8
Otáčky naprázdno	min ⁻¹ 7 500 - 15 000
Oscilačný uhol	Stupne 1,4 alebo 2,8
Hmotnosť	kg 0,8

BL1310	
Napätie	V 10,8
Kapacita	Ah 1,3
Typ	Li-Ion

905599** (typ. 1)	
Napájacie napätie	V 230
Výstupné napätie	V 10,8
Prud	A 2
Približný čas nabijania	min 30

Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:

Akustický tlak (L_{PA}) 78 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (L_{WA}) 89 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)

Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 60745:

Rezanie dreva ($a_{h,CW}$) 10,5 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s², Rezanie kovu ($a_{h,CM}$) 5,2 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s², Brúsenie (a_h) 4,0 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²

ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ

SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA



HPL108MT

Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.

Kevin Hewitt

Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
09/06/2011

Záruka

Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí vo všetkých členských štátach EU a Európskej zóne volného obchodu EFTA.

Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu 24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu chybnych dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:

- ♦ Výrobok neboli používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
- ♦ Výrobok neboli vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
- ♦ Výrobok neboli poškodený cudzím zavinením;
- ♦ Opravy neboli vykonávané inými osobami, než autorizovanými opravármami alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.

Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.

Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si tu
Váš nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom rade našich
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 244 638 121,3 Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063 Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@voznam.sk

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com



BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1 Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz



HPL 108

TYP.
H1



E16389

www.2helpU.com

09 - 06 - 11

©

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUČNÝ LIST



(CZ) měsíců
(H) hónap

24

(PL) miesiące
(SK) mesiacov

(CZ) Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
(H) Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
(PL) Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
(SK) Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
 Band Servis
 Türkova 5b
 CZ-14900 Praha 4
 Tel.: 00420 261 009 772
 Fax: 00420 261 009 784

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-76001 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550,1
 Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
 Garanciális és Márkaszerviz
 1163 Budapest
 (Sashalom) Thököly út 17.
 Tel.: 403-2260
 Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
 ERPATECH
 ul. Bakaliowa 26
 05-080 Mościska
 Tel.: 022-8620808
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-91701 Trnava
 Tel.: 00421 335 511 063
 Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis